













































COMISIÓN VERIFICACIÓN				 Agencia Nacional de Infraestructura		 La movilidad es de todos		Mintransporte	
EQUIPO MENOR UBICADO EN ZONA NORTE CONSORCIO IBINES (LA CARO)				LA CARO	CHOCONTA	FOTO	ESTADO	OBSERVACION	
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	KM5	LA CARO	CHOCONTA	FOTO	ESTADO	OBSERVACION	
1	Equipo de Pre calentamiento Railtech	3		2			BUENO	Falta 1	
2	Tirafondera Geismar	1					REGULAR		
3	Planta Enermax de 2.8 Kva	1					BUENO		
4	Planta Generador Motor Honda de 3.5	1			1		BUENO		
5	Equipo de Pre calentamiento Roots	6	2	1	1		BUENOS	Faltan 2	
6	Esmeriladoras a Gasolina Robel	4		2			BUENO	Faltan 2	
7	Equipo Oxicorte marca Victor	1		1			BUENO		
8	Bombas Hidraulicas Motor Honda 5.5	4		4			BUENO		
9	Esmeriladoras Hidráulicas Stanley	8		7			BUENO	Falta 1	
10	Bombas Hidraulicas Motor Honda 5.5	2		2			BUENO		
11	Cortadora para riel maquivias	3		1			DAÑADAS	Faltan 2	
12	Mototaladradora para riel	2	1	1			DAÑADAS		
13	Tableros Equipo de bateo	4		2			BUENOS	Faltan 2	

COMISIÓN VERIFICACIÓN				 Agencia Nacional de Infraestructura		 La movilidad es de todos		Mintransporte	
EQUIPO MENOR UBICADO EN ZONA NORTE CONSORCIO IBINES (LA CARO)				LA CARO	CHOCONTA	FOTO	ESTADO	OBSERVACION	
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	KM5	LA CARO	CHOCONTA	FOTO	ESTADO	OBSERVACION	
14	Generador Robel Equipo de Bateo	4		2			BUENOS	Faltan 2	
15	Cortadora para riel Stumec electrica motor siemens	1		1			REGULAR		
16	Estampas para equipo de bateo	27		23			REGULAR	Faltan 4	
17	Unidades Hidraulicas marca Stanley	8		8			BUENOS		
18	Cortamazarota Hidraulica	4		4			REGULAR		
19	Cortamazarota Manuales	4		4			REGULAR		
20	Visores para Alineacion line ferrea	3		1	1		REGULAR	1 MATISA Y 1 GEISMAR FALTA 1	
21	Tableros Equipo de bateo maquivias	2		2			BUENOS		
22	Generador Hatrz Modelo XA6500 6.5 kva	3	3	1			DAÑADAS		
23	Gatos de Cremallera	11	6	5			REGULAR	DOS EN LA CARO Y 3 EN CARROMOTORES	
24	Generador DEK 5000 SL Diesel	1		1			DAÑADO		
25	Planta Generador Lombardini	2		2			BUENOS		

COMISIÓN VERIFICACIÓN				 Agencia Nacional de Infraestructura		 La movilidad es de todos		Mintransporte	
EQUIPO MENOR UBICADO EN ZONA NORTE CONSORCIO IBINES (LA CARO)				LA CARO	CHOCONTA	FOTO	ESTADO	OBSERVACION	
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	KMS	LA CARO	CHOCONTA	FOTO	ESTADO	OBSERVACION	
26	Estuche Esmeriladora Hilti	1		1			REGULAR		
27	Estuche para Matisa	1		1			DAÑADAS		
28	Gatos para Alineacion tipo A	17		15			BUENOS	Faltan 3	
29	Bombas Sumergibles	8	8				REGULAR		
30	Motobomba Hi-Force 2"	2		2			REGULAR		
31	Motobomba Hi-Force 4"	1		1			BUENAS		
32	Vibro-compactador de Concreto	2		2			DAÑADAS		
33	Canguros Mikasa	6		3			BUENOS	DOS DAÑADOS 1 BUENO FALTAN 3	
34	Diferencial Daesan capacidad 2 tonls.	1		1			BUENOS		
35	Motobomba Barnes 2" 1/2	1					BUENOS	Falta 1	
36	Ranas Compactadoras	3		2			DAÑADAS	FALTA 1	
37	Pulidoras sin marca y sin serie	3	3				DAÑADAS		
38	Generador Hi-Force 13.0 HP	1	1				DAÑADO		
39	Generador Enermax C53982	1	1				DAÑADO		
40	Generador Kubota motor Partnner 6.0 kvw	1	1				REGULAR		
41	Martillo Neumatico Comprar Air con 4 puntas	1		1			REGULAR		
42	Baterias marca MTEK 124 Volt.	6		4			BUENAS		

COMISIÓN VERIFICACIÓN				 Agencia Nacional de Infraestructura		 La movilidad es de todos		Mintransporte	
EQUIPO MENOR UBICADO EN ZONA NORTE CONSORCIO IBINES (LA CARO)				LA CARO	CHOCONTA	FOTO	ESTADO	OBSERVACION	
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	KM5	LA CARO	CHOCONTA	FOTO	ESTADO	OBSERVACION	
43	Guadañas	4		4			DAÑADAS		
44	Cortadora para ladrillo sin motor	1	1				DAÑADAS		
45	CORTADORA PARA LADRILLO MOTOR SIEMENS ELECTRICA	1	1				DAÑADAS		
	cortamazarota idraulica serie p0020			1			DAÑADAS		
	Equipo de soldadura supertek sol 5300			1			dañado		
	tronsadora para riel de segueta			1			dañada		
	motor honda 3,5			2			REGULAR		
	Escalera portatil para camioneta			1			buena		
	generador dg 650 LDE SILENT			1			DAÑADO		
	MOTOR DH UVE			1			DAÑADO		
	CHASIS CON RUEDAS PARA PLANTA			1			DAÑADO		
	PERFORADORA PARA MADERA GEISMAR			1			REGULAR	MOTOR HONDA PH 16,1KWV	

COMISIÓN VERIFICACIÓN				 Agencia Nacional de Infraestructura		 La movilidad es de todos		Mintransporte	
EQUIPO MENOR UBICADO EN ZONA NORTE CONSORCIO IBINES (LA CARO)				LA CARO	CHOCONTA	FOTO	ESTADO	OBSERVACION	
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	KM5	LA CARO	CHOCONTA	FOTO	ESTADO	OBSERVACION	
	GENERADOR INTEK I/C3,5			1			REGULAR		
	EQUIPO DE BATEO JACSON CON MOTOR INTEK PRO 305 10/HP /0HV			1					
	EQUIPO JACSON CON MOTOR VANGUARD			1				SIN GENERADOR MOTOR BUENO	
	EQUIPO DE FUMIGACION ESTACIONARIA MOTOR HONDA 6X 160			1					
Observaciones:									
ENTREGA:	CONSORCIO IBINES A ANI					ENTREGA:	ANI A:		
Contratista:	Firma:					Contratista:	Firma:		
CONSORCIO IBINES	Nombre:					Contratista:	Nombre:		
Interventoria:	Firma:					Interventoria:	Firma:		
C. CORREDORES	Nombre:					Interventoria:	Nombre:		
FEPPROS 2019	Firma:					ANI	Firma:		
ANI	Nombre:					ANI	Nombre:		
FECHA	15 DE ABRIL 2021					FECHA			