




GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

MEJORAMIENTOS DE SEDES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA



FICHA DE VIABILIZACIÓN

1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|---------------------|
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA No. 7 - SEDE JAYAPAMAANA | FECHA VISITA: | 16 de junio de 2021 |
| MUNICIPIO /DPTO.) | MAICAO | | |

2. UBICACIÓN FÍSICA

| | | |
|---------------------------|--|---|
| URBANO | | La sede de JAYAPAMAANA queda a 3 horas del casco urbano del municipio de Maicao y a 2 Hora del municipio de Uribia, las vías de acceso son orgánicas y comúnmente llamadas trochas. |
| RURAL | | |
| RESGUARDO | X | |
| OTRO | | |
| TIPO DE ACCESO AL PREDIO: | El acceso a la sede es por de trochas, en algunos puntos se hace difícil de transitar en tiempo seco, incluso en vehículos tipo 4x4 debido a la arena. | |
| CALIDAD VÍA DE ACCESO: | Regular (tiempo seco) - Mala (invierno) | |

3. CARACTERÍSTICAS DEL PREDIO

| CLIMA | | | | AMENAZA Y VULNERABILIDAD | | | | TOPOGRAFÍA | | | | TIPO DE SUELO | | | | CUERPOS DE AGUA | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|--------|------|--------------------------|----------------|-------------------|---------------|----------------------|------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------|----------|----------|-----------------|---------|-------------------------|-------|-------|------|----------|-------|-----------|---------|-------------------------------|--|
| FRIO | TEMPLADO | CALIDO | SECO | ZONA DESLIZAMIENTO | ZONA INUNDABLE | RELLENO SANITARIO | ORDEN PÚBLICO | ZONAS DE EXPLOTACIÓN | CANALES ABIERTOS | LÍNEA ALTA TENSIÓN | SERVIDUMBRE DE TRÁNSITO | PLANA | INCLINADA | ONDULADA | QUEBRADA | ESCARPADA | ARCILLA | LIMO | ARENA | GRAVA | ROCA | ORGÁNICO | TURBA | ESCOMBROS | BASURAS | LÉNTICOS (Cerrados No fluyen) | LÓTICOS (En movimiento... Ríos, Quebradas) |
| | | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | X | | | | | | | | |
| DELIMITACIÓN DE ZONAS | | | | ÁREA TOTAL: M2 | | | | ÁREA OCUPADA: M2 | | | | ÁREA DISPONIBLE: M2 | | | | ARBORIZACIÓN: | | SERVICIO DE TRANSPORTE: | | MSNM: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | NO | | | | | | | | | | | | | |

4. CONSTRUCCIONES EXISTENTES

| SI | | NO | | AÑO DE CONSTRUCCIÓN: | | Hace aprox., Mas de 15 años | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|-----------------------|---------|----------------------|---------|-----------------------------|---|---------------------------|-------------|-------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| 1 AULA Y 1 ENRAMADA | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRÍCULA DE LA MAYOR JORNADA) | GRADO | No. NIÑOS Y NIÑAS | GRADO | No. NIÑOS Y NIÑAS | GRADO | NIÑOS Y NIÑAS | No. ADULTOS | | | | | | | | |
| | PREJARDIN | | PRIMERO | | SEXTO | | Adultos mujeres | | | | | | | | |
| | JARDIN | | SEGUNDO | | SÉPTIMO | | Adultos hombres | | | | | | | | |
| | TRANSICIÓN | | TERCERO | | OCTAVO | | TOTAL | | | | | | | | |
| | aceleración de aprendizaje | | CUARTO | | NOVENO | | TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | | | | | | | | |
| ESTUDIANTES | | TOTAL | | TOTAL | | ONCE | | 66 | | | | | | | |
| AULAS | 1 | LABORATORIO | 0 | SALA INFORMATICA | 0 | BIBLIOTECAS | 0 | AUDITORIO (AULA MULTIPLE) | 0 | ZONAS RECREATIVAS | 0 | ZONA ADMINISTRATIVA | 0 | BATERÍAS SANITARIAS | 0 |
| ESTADO | ESTADO | ESTADO | ESTADO | ESTADO | ESTADO | ESTADO | ESTADO | ESTADO | ESTADO | ESTADO | ESTADO | ESTADO | ESTADO | ESTADO | ESTADO |
| BUENO | BUENO | BUENO | BUENO | BUENO | BUENO | BUENO | BUENO | BUENO | BUENO | BUENO | BUENO | BUENO | BUENO | BUENO | BUENO |
| REGULAR | REGULAR | REGULAR | REGULAR | REGULAR | REGULAR | REGULAR | REGULAR | REGULAR | REGULAR | REGULAR | REGULAR | REGULAR | REGULAR | REGULAR | REGULAR |
| MALO | MALO | MALO | MALO | MALO | MALO | MALO | MALO | MALO | MALO | MALO | MALO | MALO | MALO | MALO | MALO |
| COMEDOR - COCINA | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTADO | | ACOMETIDAS EXISTENTES | | | | | | | | | | | | | |
| BUENO | | ACUEDUCTO | | | | SI | NO | X | GAS | | | | SI | NO | X |
| REGULAR | | ENERGIA ELECTRICA | | | | SI | NO | X | VOZ Y DATOS | | | | SI | NO | X |
| MALO | | ALCANTARILLADO | | | | SI | NO | X | ASEO | | | | SI | NO | X |

NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique)

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------------------------|-------|---|------|----|---------|--|----------|--|
| 1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere: | | | | | | | | | | |
| A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: | Ubicación: | batería sanitaria | Cant: | 4 | UND: | M3 | Medidas | | Material | |
| B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS: | Ubicación: | batería sanitaria | Cant: | | UND: | | Medidas | | Material | |
| C. POZO SÉPTICO: | Ubicación: | batería sanitaria | Cant: | | UND: | | Medidas | | Material | |
| D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: | Ubicación: | batería sanitaria | Cant: | | UND: | | Medidas | | Material | |
| E. CAJAS DE INSPECCIÓN: | Ubicación: | batería sanitaria | Cant: | | UND: | | Medidas | | Material | |
| F. CANAL Y BAJANTES AGUAS LLUVIAS: | Ubicación: | batería sanitaria | Cant: | | UND: | | Medidas | | Material | |
| G. Otro | Ubicación: | | Cant: | | UND: | | Medidas | | Material | |
| 2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere: | | | | | | | | | | |
| A. REPOSICIÓN DE TEJA: | Ubicación: | batería sanitaria | Cant: | | UND: | | Medidas | | Material | |
| B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA: | Ubicación: | | Cant: | | UND: | | Medidas | | Material | |
| C. REPOSICIÓN DE SANITARIO | Ubicación: | | Cant: | | UND: | | Medidas | | Material | |
| D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS / LAVAPLATOS | Ubicación: | | Cant: | | UND: | | Medidas | | Material | |
| E. REPOSICIÓN DE ORINAL | Ubicación: | | Cant: | | UND: | | Medidas | | Material | |
| F. REPOSICIÓN DE MESÓN | Ubicación: | | Cant: | | UND: | | Medidas | | Material | |
| G. REPOSICIÓN DE MURO | Ubicación: | | Cant: | | UND: | | Medidas | | Material | |
| H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED | Ubicación: | | Cant: | | UND: | | Medidas | | Material | |
| I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO | Ubicación: | | Cant: | | UND: | | Medidas | | Material | |
| J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS | Ubicación: | batería sanitaria | Cant: | | UND: | | Medidas | | Material | |
| K. REPOSICIÓN DE PUERTAS: | Ubicación: | aula - batería sanitaria | Cant: | | UND: | | Medidas | | Material | |
| L. REPOSICIÓN DE VENTANAS: | Ubicación: | aulas - batería sanitaria | Cant: | | UND: | | Medidas | | Material | |
| M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO: | Ubicación: | aula | Cant: | | UND: | | Medidas | | Material | |
| N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS: | Ubicación: | | Cant: | | UND: | | Medidas | | Material | |
| Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS: | Ubicación: | aula | Cant: | | UND: | | Medidas | | Material | |
| O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO: | Ubicación: | | Cant: | | UND: | | Medidas | | Material | |
| P. INSTALACIÓN TUBERIA MT: | Ubicación: | | Cant: | | UND: | | Medidas | | Material | |
| Q. Otro | Ubicación: | | Cant: | | UND: | | Medidas | | Material | |
| R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER) | | | | | | | | | | |
| NOTA: ESTE CÁLCULO DE CANTIDADES ES APROXIMADO A LO REAL, SE RECOMIENDA HACER DIAGNÓSTICO EN EL MOMENTO QUE SE EJECUTEN OBRAS EN LA INSTITUCIÓN. | | | | | | | | | | |

| 3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere: | | | | | | | |
|--|------------|-------|------|---------|--|----------|--|
| A. PAÑETE MURO M2: | Ubicación: | Cant: | UND: | Medidas | | Material | |
| B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS: | Ubicación: | Cant: | UND: | Medidas | | Material | |
| C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS: | Ubicación: | Cant: | UND: | Medidas | | Material | |
| D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS | Ubicación: | Cant: | UND: | Medidas | | Material | |
| E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS: | Ubicación: | Cant: | UND: | Medidas | | Material | |
| F. CAMBIO DE GRIFERIA: | Ubicación: | Cant: | UND: | Medidas | | Material | |
| G.Otro: Cual? | Ubicación: | Cant: | UND: | Medidas | | Material | |

| 4.DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere: | | | | | | | |
|---|-----------|-----|---|-----------|--|----------|--|
| A.TABLERO: | Deterioro | N/A | x | No existe | | Cantidad | |
| B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA): | Deterioro | N/A | x | No existe | | Cantidad | |
| C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA): | Deterioro | N/A | x | No existe | | Cantidad | |
| D.MUEBLE DE ALMACENAMIENTO: | Deterioro | N/A | x | No existe | | Cantidad | |
| E.TANDEM DE CANECAS: | Deterioro | N/A | x | No existe | | Cantidad | |

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : AULAS - COMEDOR/COCINA - BATERIA SANITARIA

| 5. PARAMENTOS Y LINDEROS | | | |
|--------------------------|----------|-----------|----------|
| NORTE | DESIERTO | SUR | DESIERTO |
| ORIENTE | DESIERTO | OCCIDENTE | DESIERTO |

SERVIDUMBRES NO

| 6. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS | | | |
|---|----|----|----------------|
| SERVICIO | SI | NO | NOMBRE EMPRESA |
| ACUEDUCTO | | X | |
| ALCANTARILLADO | | X | |
| ENERGÍA ELECTRICA | | X | |
| GAS | | X | |
| VOZ Y DATOS | | X | |
| ASEO | | X | |

La unica manera de acceder al agua es por medio de carro tanques o solicitando a la comunidad el uso del pozo comunitario

| 7. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y MATERIALES | |
|--|---------------|
| RECURSOS Y MATERIALES | OBSERVACIONES |
| MANO DE OBRA (Calificada, No calificada) | MAICAO-URIBIA |
| ESCOMBRERAS | MAICAO-URIBIA |
| FUENTES DE MATERIALES PETREOS (localización-distancia) | MAICAO-URIBIA |
| CONCRETO PREMEZCLADO (Empresa-Distancia) | MAICAO-URIBIA |
| CEMENTO (Precio, posibles proveedores) | MAICAO-URIBIA |
| ARENA | MAICAO-URIBIA |
| TRITURADO (Precio, posibles proveedores) | MAICAO-URIBIA |
| ACERO DE REFUERZO (Precio, posibles proveedores) | MAICAO-URIBIA |
| MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA | MAICAO-URIBIA |
| SANITARIOS | MAICAO-URIBIA |
| TRANSPORTE | MAICAO-URIBIA |


8. IDENTIFICACION DE LAS NECESIDADES

SE HACE NECESARIO LA REPOSICION DE BATERIA SANITARIA Y AULA

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO



NOTA: Esta viabilización hace parte de la priorización del convenio 065 de 2019 entre Findeter y Administración Temporal de la Guajira, por lo que esta sujeta al objeto del presente convenio, es decir que la presente viabilización es VALIDA para la tipología de obras de MEJORAMIENTOS Y/O ADECUACIONES a la institución y si en debido caso se requieren realizar CONSTRUCCIONES NUEVAS, se recomienda realizar una viabilización para esa tipología de construcción.

| FIRMA PROFESIONAL VIABILIZADOR | | | |
|--|--------|---|----|
| NOMBRE: MARCELLA PEREZ MENDOZA | FIRMA: |  | |
| CÉDULA: 1045734406 | | | |
| CARGO: PROFESIONAL DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | | | |
| CONCEPTO DE VIABILIDAD: | SI | X | NO |