Findeter Financiera del Desarrollo							ı	MEJO	RAM	IENTO			NCIA	UCA.	ΓΙVAS	DEL	DEP	ARTA			E LA	GUA	JIRA								
	FICHA DE VIABILIZACIÓN																														
	1. INFORMACIÓN GENERAL																														
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INS					INS	TITUCION EDUCATIVA INDIGENA No.3 - SEDE CAMPAMENTO FECHA VISITA:												17 de junio de 2021													
MUNICIPIO /DPTO.)								Municipio: Maicao, Comunidad: Campamento, Departamento: La Guajira 2. UBICACIÓN FÍSICA																							
URBANO														2. UB	ICACIC	ON FIS	SICA														
RURAL						Ubicada en la comunidad Campamento, correspondiente al municipio de Maicao																									
RESGUARDO			х	[Ubica	ida er	ı la co	muni	dad C	ampa	mento	, corr	espon	diente	al m	unicip	io de	Maica	90												
		OTRO																													
	1	IPO DE	ACCESC	AL PRE	DIO:		La se	de se	encu	entra	ubica	da en	una ví	a en a	firmad	lo, qu	e con	ducer	ı a va	rias co	minic	lades	Wayı	ıu							
		CALIDA	D VIA D	DE ACCE	so:			El estado de la vía es regular.																							
COORD	ENADA	AS GEO	RÁFIC <i>A</i>	AS		Х		11º21'35.519" Y													72º	15'6.	3699								
								3. CARACTERÍSTICAS DEL PREDIO																							
CLIMA				ı		AMENAZA Y VULNERABILIDAD)AD			TOPOGRAFI			1					O DE SI	JELO	1	1		CUERPO	S DE AGUA			
		Х				-								Х							Х										
FRIO	TEMPLADO	САШБО	ODES	нимеро	OSOIANIO	ZONA DESLIZAMIENTO	ZONA INUNDABLE	RELLENO SANITARIO	ORDEN PÚBLICO	ZONAS DE EXPLOTACIÓN	CANALES ABIERTOS	LINEA ALTA TENSION	SERVIDUMBRE DE TRÁNSITO	PLANA	INCLINADA	ONDULADA	QUEBRADA	ESCARPADA	ARCILLA	гімо	ARENA	GRAVA	ROCA	ORGÁNICO	тива	ESCOMBROS	BASURAS	LÉNTICOS (Cerrados No fluyen)	LÓTICOS (En movimiento Ríos, Quebradas)		
														DELIN	IITACIÓN	DE ZON	IAS														
		AREA 1	TOTAL: N	/12	AREA OCUPAL				IPADA:	ADA: M2 ARE/					EA DISPONIBLE: M2				ARBORIZACIÓN:				SERVICIO DE TRANSPORTE:				MSNM:				
																				SI				NO							
													4. CON	ISTRU	CCION	NES EX	KISTE	NTES													
											SI	х	NO		AÑO DE	CONST	RUCCIO	N:									13 AÑO:	i			
					on seis (gulares				su es	esta	lo es i	egula	ır, una	sala d	e info	rmati	ca en	buen	estad	do, un	come	dor e	n bue	n esta	ido, ui	na coc	ina er	malas con	diciones y		
					GRADO		N	o. NIÑO	S Y NIÑ	AS		GRADO)	N	lo. NIÑOS	S Y NIÑA	ıs		GRADO)		NIÑOS	/ NIÑAS	1			No	. ADULTOS			
					PREJARDIN	N						PRIMER	10						SEXTO)					Adu	ultos mu	jeres				
		CIÓN E			JARDIN						:	SEGUNE	00					S	ÉPTIM	0					Adu	ltos hon	bres				
		R JOR		1	ransició	N						TERCER	0					(OCTAVO	0						TOTAL					
					eleracior orendisa					CUARTO									NOVENO DECIMO				TOTAL ES			AL ESTU	ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO				
				PF	REESCOL	AR						2011	-						ONCE								_	70			
E	STUD	IANTE	S		TOTAL					0		TOTAL				()	TOTAL									3	70			
ь				<u> </u>			1										<u> </u>							1							

AULAS	6	LABORATORIO 0			SALA INFORMATICA		1	BIBLIOTECAS		C) A	AUDITORIO (AULA MULTIPLE)			0	ZONA	ZONAS RECREATIVAS		0	ZONA ADMINISTRATIVA		0	0 BATE				
ESTADO	ESTADO ESTADO			EST	ADO		ESTADO				ESTADO				ESTADO				ESTADO					ESTADO			
BUENO BUENO			BUENO		Х	BUENO				BUENO					BUENC)			BUENC				BUENC				
REGULAR X REGULAR			REGULA			REGULAR				REGULAR		_		R	REGULA	ıR			REGULA			R	EGULA		Х		
MALO	MALO MALO			MALO			М	ALO)	(MAI	.0	_			MALO				MALO				MALO			
COMEDOR - COCINA	1																										
ESTADO					' '						AC	OMETI	DAS	EXIS	STEN	TES											
BUENO X				ACUEDUCTO					S	il	NC)	X					GAS					SI		NO	Х	
REGULAR				ENERGIA ELECTRICA					S		X NC	_	_				VC	OZ Y DA	TOS				SI		NO	Х	
MALO X NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFI				ALCANTARILLADO					S	il	NC)	X					ASEO					SI		NO	х	
NECESIDADES D	E ME	JORA	MIENTO DE L	A INF	RAESTRUC	TURA	EXIST	ENTE					_														
Nota: (De la sigui							o requ	iere, rel	acione su	Ubio	caciór	n,cantid	ad, U	nida	d, Me	edidas	y el N	/lateria	al esti	mado	, de lo (contrar	io ind	ique)			
1. AGUA Y SANEA				lecimi					_	_																	
A. TANQUE ALMACEN					Ubicación:			SANITARIA				UNE	_			Medidas				Materia							
B. TUBERIA HIDRÁULI	CA Y ACI	LESURI	105:		Ubicación: BATERIA SANITARIA					+		UNE	_	-		Medidas				Material							
C. POZO SÉPTICO:	V ACCE	CODIO	ç.		Ubicación:				Cant:	+		UNE	_			Medidas				Materia							
D.TUBERIA SANITARIA E. CAJAS DE INSPECCI		SURIU	5:		Ubicación: Ubicación:				Cant	+		UNE	_			Medid					Materia						
F. CANAL Y BAJANTES		11111/14	ic.						Cant	+		UNE	_			Medidas				Materia							
G.Otro	AGUAS	LLUVIA	15:		Ubicación:				Cant	+		UNE	_			Medidas				Material							
	TO 60	DDEC	TD/O: Fl+-h	1 1 1 -	Ubicación:		1		Cant			UNE	:			Medidas				Materia	31						
2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimie						2: 					40	1		D 41	, 1						L						
A. REPOSICIÓN DE TEJA:					Ubicación:	ón: AULA			Cant	+	40	UNE	:	M	<u>′</u>	Medidas					Materia	31					
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:				Ubicación:		Al	JLA	Cant		40	UNE	:	M	2	Medidas				Material		al						
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO			Ubicación:	В	ATERIA :	SANITARIA	Cant			UNE	:			Medidas					Materia	al							
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS / LAVAPLATOS					Ubicación:	BATERIA SANIT			Cant	Cant:		UNE	UND:			Medidas				Material		al					
E. REPOSICIÓN DE OR	INAL				Ubicación:	: BATERIA SANITARIA			Cant			UNE	:			Medidas					Material						
F. REPOSICIÓN DE ME	SÓN				Ubicación:	icación:			Cant			UNE	:			Medidas					Material						
G.REPOSICIÓN DE MU	IRO				Ubicación:	ión:			Cant	:		UNE				Medidas		Materi		Materia	aterial						
H. REPOSICIÓN ENCH	APE PA	RED			Ubicación:	ación:			Cant			UND:				Medidas				Material							
I. REPOSICIÓN ENCHA	APE PISC)			Ubicación:	Ubicación:						UNE				Medidas					Materia	al					
J. REPOSICIÓN POSETA	A LAVAT	RAPER	OS		Ubicación:				Cant			UNE	:			Medid	as				Materia	al					
K. REPOSICIÓN DE PU	ERTAS:				Ubicación:				Cant				:			Medidas					Materia	al					
L. REPOSICIÓN DE VEI	NTANAS	:			Ubicación:		AL	JLA	Cant			UNE	:			Medid	as			Mate		al					
M. REPOSICIÓN DE CI	ELO RAS	60:			Ubicación:		AL	JLA	Cant			UNE	:			Medidas				Materia	Material						
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:					Ubicación:		AL	JLA	Cant			UNE	:			Medidas			М		al						
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:					Ubicación:	n: AULA							D:			Medidas					Material						
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:					Ubicación:				Cant:			UND	:			Medidas					Material						
					DOS LOS ESPAC				Cant				UND:		_							Material Material					
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT: Q.Otro					Ubicación:							UNE	_				Medidas Medidas			Material							
	A1 ACIÁ.	V DC 5	ANEL COLAR: ICA:	0.040.	l	INIDIC:	D AUÚA -	TRO DE 50	Cant:	ADAC	TECES	_	-			ivieaia	dS				iviateria	41					
R. SUMNISTRO E INST NOTA: ESTE CALCULO													F.CI :=-	·	DAGE		CTIT	011		1			-			1	
OIM. LOIE CALCULU	DL CAN	HUAU	LJ LJ AFRUNINAL	UALU	NEME, SE RECU	VIILIND/	HIMLEK	אוטאוט	I ICO EN EL	VIOIVI	LIVIU (QUL SE E.	LCUIL	. N UE	WW9 E	IN LA IN	SIIIUU	UIV.		L	<u> </u>	ш					

3. MANTENIMIEN	ITO PREVENTIVO : El establ	ecimiento rec	uiere:																				
A. PAÑETE MURO M2	:	Ubica	Ubicación: AULAS DE CLASES			Cant:			UND:	M2		Medid	Medidas					ial					
B. VINILO SOBRE MUF	RO 2 MANOS:	Ubica	ación: AULAS DE CLASES			Cant:	: UND:		N	M2		las				Mater	ial						
C. KORAZA SOBRE MU	JRO 2 MANOS:	Ubica	Jbicación: AULAS DE CLASES			Cant:		ı	UND: M		12	Medidas					Mater	Material					
D. IMPERMEABILIZAC			Cant:	t:		UND:				las				Mater	Material								
E. IMPERMEABILIZACI					ι	UND:				las				Material									
F. CAMBIO DE GRIFERIA: Ubicación:								ι	UND:			Medidas					Mater	ial					
G.Otro: Cual?	ción:		Cant:		ι	UND:			Medidas					Mater	Material								
			1																1				
4.DOTACIÓN DE N	MOBILIARIO: (Si no existe e	l elemento o	esta en ava	anzado estado	o de det	terior)*)El	estableci	imier	nto rec	uiere:	:											
A.TABLERO:				Deterioro		N/A	х	No exis	ste					Canti	dad								
B. PUESTO PARA DO	OCENTE (MESA Y SILLA):			Deterioro		N/A	х	No exis	ste					Canti	dad								
C. PUESTO UNIPERS	SONAL ALUMNO (MESA Y SILL	A):		Deterioro		N/A	х	No exis	ste					Canti	dad								
D.MUEBLE DE ALMA	N/A	х	No exis						Cantidad														
	_	х						_															
	E.TANDEM DE CANECAS: Deterioro N/A x No existe Cantidad Cantidad * Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son															son							
inestables e insegi		a cj	os, pieze	is completes,	ciiapas	, p. cs.			105 115	5,005 0	01110 0		auo, co.		о ра		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	5 001 001		014.45	0	ccos,	50
is CONSTRUCCIÓN NUEVA :																							
5. PARAMENTOS Y LINDEROS																							
NORTE	TE RANCHERIA															RAN	NCHERIA						
ORIENTE	DRIENTE RANCHERIA															RAN	NCHERIA						
SERVIDUMBRES NO																							
6. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS																							
	SERVICIO	SI	NO		N	NOMBRE EMPRESA										OE	BSERVACI	IONES					
ACUEDUCTO			Х											EL A	GUA ES S	UMINI	ISTRADA	POR CAR	ROS TANQ	UES			
ALCANTARILLADO			Х																				
ENERGÍA ELECTRICA		х				All	R-E																
GAS			Х																				
VOZ Y DATOS			Х																				
ASEO			Х																				
				7. DISPO	ONIBIL	IDAD	DE R	ECURSO	DS Y I	MATE	RIALE	S											
	RECURSOS Y	MATERIALES	i			<u> </u>							OB		/ACIOI	NES							
	Calificada, No calificada)														ICAO								
ESCOMBRERAS															ICAO								
FUENTES DE MAT	ERIALES PETREOS (localiza	ción-distancia	1)											MA	ICAO								
CONCRETO PREM	EZCLADO (Empresa-Distano	ia)												MA	ICAO								
CEMENTO (Precio,	, posibles proveedores)													MA	ICAO								
ARENA									MA	ICAO													
TRITURADO (Preci									MA	ICAO													
ACERO DE REFUE	†									ICAO													
MAQUINARIA PESA	t									ICAO													
SANITARIOS											ICAO												
TRANSPORTE		-									ICAO												
						<u> </u>								IVI/									

Aula de clases: La sede cuenta con 6 aulas de clases, se requiere el meioramiento de las aula realizar la reposición de las tejas de la cubierta, y a las dos aulas de clamás antiguas, se requiere intervenir en los pisos, puesto que el estado de ellos es malo. Cocina: está en malas

condiciones, puesto que su tamaño es no es suficiente para realizar las labores. Sala de informática: La sala requiere mantenimiento del cielo raso y pintura interior.

Batería sanitaria: La batería sanitaria están en buenas condiciones, sin embargo, se requiere un tanque elevado para el almacenamiento de agua y asimismo realizar un mantenimiento a la alberca donde se deposita el agua









NOTA: Esta viabilización hace parte de la priorización del convenio 065 del 2019 suscirto entre Findeter y La Administración Temporal del Sector Educativo del Departamento de La Guajira, por lo que esta sujeta al objeto del presente convenio, es decir, que la presente viabilización es VALIDA para la tipologóa de obras de MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIONES a la institución.

FIRMA PROFESIONAL VIABILIZADO NOMBRE: KATY LORENA GOMEZ ZULUAGA CÉDULA: 1.065.820.879 FIRMA: CARGO: SUPERVISORA CONCEPTO DE VIABILIDAD: SI x NO

Kenler Car Z

RECTOR: ADAN ALFONSO MEDINA