



PLACA EN CONCRETO EXISTENTE

MARCO EN ANGULO DE 2" ACABADO EN ANTICORROSIVO + ESMALTE COLOR BLANCO VER DETALLE RC2

REJA DE PUERTA EN VARILLA CORRUGADA DE 1/2" ACABADO EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE COLOR BLANCO VER DETALLE RC2

VIGA METALICA PERFIL 20 3 X 12 EXISTENTE

MALLA IMT 30 CERDOS H.R 2.5 MM VER DETALLE RC2

MARCO DE ESCOTILLA DE ACCESO A CIELOFALSO, EN ANGULO DE 1 1/2" ACABADO EN ANTICORROSIVO + ESMALTE COLOR BLANCO

VER DETALLE N° 9 RC - 1

PLANTA CIELORASOS CASA SOLIDARIDAD
ESC: 1:50



PROYECTO
DIAGNOSTICÓ, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE ADECUACIONES PRIORIZADAS POR EL ICBF PARA LOS CENTROS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADOS DE TURBACO Y VALLE DE LILI EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR Y VALLE DEL CAUCA

DISEÑO
GESTIÓN RURAL Y URBANA S.A.S

CORDINADOR:

SUPERVISION

CONTRATISTA
GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.

DIRECTOR DE PROYECTO:
NOMBRE: ARQ. ANDRES ABRIL
MAT. No. A25392007 - 79938509

INTERVENTORIA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA:
NOMBRE: ARQ. BRAULIO ABSALON CEDEÑO ORTIZ

MODIFICACIONES

CONTENIDO
BLOQUE SOLIDARIDAD CIELO RASO

FECHA ENTREGA ABRIL 2017

APROBO:

ESCALA 1:50	REV. #:
-----------------------	----------------

PLANO N° AR -05	VERSION 0
---------------------------	---------------------

ARCHIVO DE DIBUJO:
PROPUESTAS SOLIDARIDAD.dwg