

1. INFORMACIÓN GENERAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	I.E TECNICO COMERCIAL SAN ROQUE DE LA FRONTERA	FECHA VISITA:
-----------------------	--	---------------

2. UBICACIÓN FÍSICA

URBANO		DESCRIPCIÓN: SE ENCUENTRA UBICADO EN JURADO CHOCÓ - I.E SAN ROQUE DE LA FRONTERA CON 5 BLOQUES UNO ELLOS CONSTA DE 9 AULAS Y UNA SALA DE INFORMATICA CON NECESIDAD DE MEJORAMIENTO, CONSTRUCCIÓN DE BATERIA SANITARIA Y CERRAMIENTO PARA TODA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
RURAL	X	
RESGUARDO		
OTRO		
TIPO DE ACCESO AL PREDIO:	DESCRIPCIÓN: VEHICULAR	
CALIDAD VIA DE ACCESO:	DESCRIPCIÓN: TIERRA COMPACTADA	

3. CARACTERÍSTICAS DEL PREDIO

CLIMA				AMENAZA Y VULNERABILIDAD						TOPOGRAFIA					TIPO DE SUELO						CUERPOS DE AGUA								
FRIJO	TEMPLADO	CALIDO	SECO	HÚMEDO	LLUVIOSO	ZONA DESLIZAMIENTO	ZONA INUNDABLE	RELLENO SANITARIO	ORDEN PÚBLICO	ZONAS DE EXPLOTACIÓN	CANALES ABIERTOS	LINEA ALTA TENSION	SERVIDUMBRE DE TRÁNSITO	PLANA	INCLINADA	ONDULADA	QUEBRADA	ESCARPADA	ARCILLA	LIMO	ARENA	GRAVA	ROCA	ORGÁNICO	TURBA	ESCOMBROS	BASURAS	LÉNTICOS (Cerrados No fluyen)	LÓTICOS (En movimiento.. Ríos, Quebradas)
				X	X		X					X		X							X	X							

DELIMITACIÓN DE ZONAS

AREA TOTAL:	AREA OCUPADA:	AREA DISPONIBLE:	ARBORIZACIÓN:	SERVICIO DE TRANSPORTE:	MSNM:
		0	NO	VEHICULAR	5

4. CONSTRUCCIONES EXISTENTES

PRESENCIA DE EDIFICACIONES EN EL PREDIO:	SI	X	NO	AÑO DE CONSTRUCCION:	2000
--	----	---	----	----------------------	------

DESCRIPCIÓN EDIFICACIONES CONSTRUIDAS: BLOQUE DE 10 AULAS CON NECESIDAD DE MEJORAMIENTO (PAÑETE, PUNTERA, PUERTAS, VENTANA , CIELO RASO, CUBIERTA) Y CONSTRUCCIÓN DE BATERIAS SANITARIAS Y CERRAMIENTO

AULAS	LABORATORIO	SALA INFORMATICA	BIBLIOTECAS	AUDITORIO	ZONAS RECREATIVAS	ZONA ADMINISTRATIVA	BATERÍAS SANITARIAS
10	0	0	0	0	0	0	0
ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO
BUENO	BUENO	BUENO	BUENO	BUENO	BUENO	BUENO	BUENO
REGULAR	REGULAR	REGULAR	REGULAR	REGULAR	REGULAR	REGULAR	REGULAR
MALO	MALO	MALO	MALO	MALO	MALO	MALO	MALO

COMEDOR - COCINA	ESTADO	ACOMETIDAS EXISTENTES									
0		ACUEDUCTO	SI	X	NO		GAS	SI		NO	X
		ENERGIA ELECTRICA	SI	X	NO		VOZ Y DATOS	SI		NO	X
		ALCANTARILLADO	SI	X	NO		ASEO	SI	X	NO	

5. PARAMENTOS Y LINDEROS

NORTE	Calle pública y pista atletica que queda al frente de la cancha de futbol	SUR	Terrenos del Municipio
ORIENTE	Terrenos y viviendas de campesinos del municipios	OCCIDENTE	Una calle pública y la playa del océano pacífico

SERVIDUMBRES NO

6. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIO	SI	NO	NOMBRE EMPRESA	OBSERVACIONES
ACUEDUCTO	X			Funciona por bombeo
ALCANTARILLADO	X			La I.E es conectada directamente al alcantarillado municipal
ENERGÍA ELECTRICA	X			Subestación eléctrica del municipio alimentada con combustible
GAS		X		No existe gas natural se abastecen de gas propano
VOZ Y DATOS		X		NO FUNCIONA
ASEO	X			las basuras con recolectadas por unas volquetas de la Alcaldía Municipal

7. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y MATERIALES

RECURSOS Y MATERIALES	OBSERVACIONES
MANO DE OBRA (Calificada, No calificada)	CALIFICADA NO, NO CALIFICAS SI Y DIFICIL DE CONTRATAR
ESCOBRERAS (localización-distancia)	NO DISPONIBLE, HAY QUE SUMINISTRAR Y TRANSPORTAR TODO DESDE EL PUERTO DE BUENAVENTURA
FUENTES DE MATERIALES PETREOS (localización-distancia)	SI
CONCRETO PREMEZCLADO (Empresa-Distancia)	NO DISPONIBLE, HAY QUE SUMINISTRAR Y TRANSPORTAR TODO DESDE EL PUERTO DE BUENAVENTURA
CEMENTO (Precio, posibles proveedores)	NO DISPONIBLE, HAY QUE SUMINISTRAR Y TRANSPORTAR TODO DESDE EL PUERTO DE BUENAVENTURA
ARENA (Precio, posibles proveedores)	SI
TRITURADO (Precio, posibles proveedores)	NO DISPONIBLE, HAY QUE SUMINISTRAR Y TRANSPORTAR TODO DESDE EL PUERTO DE BUENAVENTURA
ACERO DE REFUERZO (Precio, posibles proveedores)	NO DISPONIBLE, HAY QUE SUMINISTRAR Y TRANSPORTAR TODO DESDE EL PUERTO DE BUENAVENTURA
MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA	NO DISPONIBLE, HAY QUE SUMINISTRAR Y TRANSPORTAR TODO DESDE EL PUERTO DE BUENAVENTURA
MAMPOSTERÍA (Precio, posibles proveedores)	NO DISPONIBLE, HAY QUE SUMINISTRAR Y TRANSPORTAR TODO DESDE EL PUERTO DE BUENAVENTURA
ACERO ESTRUCTURAL (Precio, posibles proveedores)	NO DISPONIBLE, HAY QUE SUMINISTRAR Y TRANSPORTAR TODO DESDE EL PUERTO DE BUENAVENTURA

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO





FIRMA PROFESIONAL VIABILIZADOR

NOMBRE: GERARDO ANDRES ALZATE ALZATE

CÉDULA: 10,278,512

CARGO: SUPERVISOR

TARJETA PROFESIONAL: 17202-41565 CLD

FIRMA:

CONCEPTO DE VIABILIDAD:

SI X NO

OBSERVACIONES: I.E SAN ROQUE DE LA FRONTERA cuenta con 5 bloques; uno de ellos de dos plantas en concreto en regular estado, cuenta con 9 aulas de clase y una de informatica para un total de 10 aulas, se recomienda realizar el mejoramiento estructural y arquitectónico de las 10 aulas existentes en pie, suplir el déficit de baterías sanitarias para este caso 14 unidades sanitarias 7 niños y 7 niñas. También se evidencia la necesidad de levantar un cerramiento perimetral en la I.E que garantice la seguridad y el apropiado cuidado de las instalaciones. Cuneta con 590 alumnos matriculados, distribuidos entre las 9 aulas del proyecto de ampliación que construyo Findeter y las 9 aulas de la antigua edificación a reparar.

RECTOR : CONCILIO MORENO TEL: 3116110366
 AULAS, BATERIAS SANITARIAS Y CERRAMIENTO PERIMETRAL.