

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|----------|---|------------------|-----------|-------------------------------------|--------------------------|-------|-------------------------------------|---------------|--|
| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: | | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL MIRAVALLE | | | | | | | | | | |
| CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: | | 218860001387 | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: | | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SEDE MIRAVALLE | | | | | | | | | | |
| CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: | | 218860001387-01 | | | | | | | | | | |
| Dirección/ Municipio: | | VALPARAISO | | | | | Departamento | | | CAQUETA | | |
| FECHA DE VISITA | DIA | 24 | MES | 7 | AÑO | 2018 | JORNADAS | MAÑANA | TARDE | NOCHE | JORNADA UNICA | |
| COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS) | | X: | 01135737 | | | | | 1° 1' 0" N | | | | |
| | | Y: | 00604162 | | | | | 75° 51' 27" O | | | | |
| RECTOR: | ELIZABETH MAZABEL MENDEZ | | | | | URBANA | | RURAL | | X | | |
| E-mail: | emadez0204@hotmail.com | | | | | TELÉFONO: | | 321 4497642 | | | | |
| * | La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. | | | | | SI | <input checked="" type="checkbox"/> | Tipo de doc.: | | ESCRITURA PUBLICA | | |
| | | | | | | NO | <input type="checkbox"/> | No del doc. : | | 420-103726 | | |
| | | | | | Anexa documento: | | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input checked="" type="checkbox"/> | | |

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

| | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Deslizamiento | <input type="checkbox"/> | Receptor de Deslizamiento | <input type="checkbox"/> | Zona Pantanosa | <input type="checkbox"/> | Problemas estructurales |
| <input type="checkbox"/> | Inundación | <input type="checkbox"/> | Relleno Sanitario | <input type="checkbox"/> | Zona de protección | <input type="checkbox"/> | otro, ¿Cuál? |

Amplie si considera : _____

| II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA) | GRADO | No. NIÑOS | No. NIÑAS | GRADO | No. NIÑOS | No. NIÑAS | GRADO | No. NIÑOS | No. NIÑAS | No. ADULTOS | |
|---|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---|-----------------|
| | PREJARDIN | | | | PRIMERO | 3 | 2 | SEXTO | 7 | 8 | Adultos Mujeres |
| JARDIN | 3 | 2 | | SEGUNDO | 4 | 2 | SÉPTIMO | 8 | 4 | Adultos hombres | |
| TRANSICIÓN | | | | TERCERO | 4 | 4 | OCTAVO | 8 | 3 | TOTAL | |
| | | | | CUARTO | 5 | 4 | NOVENO | 8 | 4 | TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | |
| | | | | QUINTO | 8 | 2 | DECIMO | 6 | 4 | | |
| ESTUDIANTES | | | | | | | ONCE | 5 | 1 | No. 119 | |
| | TOTAL | 3 | 2 | TOTAL | 24 | 14 | TOTAL | 42 | 24 | | |

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

| | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------|---|-------------|---|-------------|
| No. DE AULAS | 6 | BIBLIOTECA | 1 | LABORATORIO | 1 | otro, Cual? |
| No. BATERIA SANITARIA | 1 | No. De aparatos | 6 | COMEDOR | 1 | |
| | | | | INTERNADO | 1 | |

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

| | | | | | |
|-------------------------------------|------------|-------|------|---------|----------|
| A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: | Ubicación: | Cant: | UND: | Medidas | Material |
| B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS: | Ubicación: | Cant: | UND: | Medidas | Material |
| C. POZO SÉPTICO: | Ubicación: | Cant: | UND: | Medidas | Material |
| D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: | Ubicación: | Cant: | UND: | Medidas | Material |
| E. CAJAS DE INSPECCIÓN: | Ubicación: | Cant: | UND: | Medidas | Material |
| F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: | Ubicación: | Cant: | UND: | Medidas | Material |
| G. Otro | Ubicación: | Cant: | UND: | Medidas | Material |

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------------|-------|-----|------|----|---------|-------------------------|----------|---------------------------------|
| A. REPOSICIÓN DE TEJA: | Ubicación: | BLOQUE 2 | Cant: | 346 | UND: | M2 | Medidas | 11,7X26,3 Y 2 X 19,4 | Material | LAMINA ARQUITECTONICA O SIMILAR |
| B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA: | Ubicación: | BLOQUE 2 | Cant: | 318 | UND: | ML | Medidas | | Material | VIGAS DE MADERO O PERLIN |
| C. REPOSICIÓN DE SANITARIO | Ubicación: | | Cant: | | UND: | | Medidas | | Material | |
| D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS | Ubicación: | | Cant: | | UND: | | Medidas | | Material | |
| E. REPOSICIÓN DE ORINAL | Ubicación: | | Cant: | | UND: | | Medidas | | Material | |
| F. REPOSICIÓN DE MESÓN | Ubicación: | | Cant: | | UND: | | Medidas | | Material | |
| G. REPOSICIÓN DE MURO | Ubicación: | BLOQUE 2 | Cant: | 27 | UND: | M2 | Medidas | 9X3 | Material | LADRILLO FAROL |
| H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED | Ubicación: | | Cant: | | UND: | | Medidas | | Material | |
| I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO | Ubicación: | | Cant: | | UND: | | Medidas | | Material | |
| J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS | Ubicación: | | Cant: | | UND: | | Medidas | | Material | |
| K. REPOSICIÓN DE PUERTAS: | Ubicación: | | Cant: | | UND: | | Medidas | | Material | |
| L. REPOSICIÓN DE VENTANAS: | Ubicación: | | Cant: | | UND: | | Medidas | | Material | |
| M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO: | Ubicación: | | Cant: | | UND: | | Medidas | | Material | |
| N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS: | Ubicación: | | Cant: | | UND: | | Medidas | | Material | |
| Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS: | Ubicación: | | Cant: | | UND: | | Medidas | | Material | |
| O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO: | Ubicación: | | Cant: | | UND: | | Medidas | | Material | |
| P. INSTALACIÓN TUBERIA MT: | Ubicación: | | Cant: | | UND: | | Medidas | | Material | |
| Q. Otro CERRAMIENTO | Ubicación: | AREA EXTERIOR | Cant: | 164 | UND: | ML | Medidas | 128+36 | Material | MALLA ESLABONADA |
| R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER) | | | | | | | | | | |

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:


| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|----------|-------|----|------|----|---------|------|----------|--------------------|
| A. PAÑETE MURO M2: | Ubicación: | BLOQUE 2 | Cant: | 54 | UND: | M2 | Medidas | 27X2 | Material | MORTERO PAÑETE 1:3 |
| B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS: | Ubicación: | BLOQUE 2 | Cant: | 54 | UND: | M2 | Medidas | 27X2 | Material | VINILO SOBRE MUROS |
| C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS: | Ubicación: | | Cant: | | UND: | | Medidas | | Material | |
| D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS | Ubicación: | | Cant: | | UND: | | Medidas | | Material | |
| E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS: | Ubicación: | | Cant: | | UND: | | Medidas | | Material | |
| F. CAMBIO DE GRIFERIA: | Ubicación: | | Cant: | | UND: | | Medidas | | Material | |
| G. Otro: Cual? | Ubicación: | | Cant: | | UND: | | Medidas | | Material | |

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

| | | | | | | |
|--|-----------|---|-----------|---|----------|---|
| A. TABLERO: | Deterioro | X | No existe | | Cantidad | 1 |
| B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA): | Deterioro | X | No existe | | Cantidad | 1 |
| C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA): | Deterioro | | No existe | | Cantidad | |
| D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO: | Deterioro | | No existe | X | Cantidad | 1 |
| E. TANDEM DE CANECAS: | Deterioro | X | No existe | | Cantidad | 2 |

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describa claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 C.C.

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 Cargo:

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 Cargo:

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 Cargo:



VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

Vehicular
 Peatonal
 Fluvial
 Marítima
 Otro: _____

Distancia en km desde el casco urbano: **40 KM**

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO
 Luz SI NO
 Gas SI NO
 Alcantarilla SI NO
 Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO
 346 M2
 Material predominante **LAMINAS DE ZINC Y VIGAS DE MADERA**

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

Desde el casco urbano se llega a la inspección de Sanitago de la Selva distantes unos 22 KM por carretera destapada en mal estado y desde allí se toma una vía en banca en regular estado unos 18 Km hasta llegar a Miravalle. Después de inspeccionar la Institución Educativa Rural MIRAVALLE perteneciente al Municipio de Valparaíso, se logró evidenciar el muy mal estado de la cubierta en el bloque 2. Se recomienda realizar una pronta intervención de mejoramiento de cubierta en esa área. Así mismo, es urgente hacerle Mantenimiento Correctivo al cerramiento de la institución, por la invasión de animales y por la seguridad de la misma institución.

Se necesita de manera urgente la cubierta en el bloque No 2 (bloque Secundaria), debido a su avanzado deterioro tanto en vigas de madera como en las láminas de cubierta, ya que se presentan goteras, impidiendo el normal desarrollo de las clases.