

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		I.E TRINIDAD ARRIBA													
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		205495000096													
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		I.E TRINIDAD ARRIBA													
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		205495000096													
Dirección/ Municipio: NECHI		VEREDA TINIDAD ARRIBA			Departamento		ANTIOQUIA								
FECHA DE VISITA	DIA	27	MES	7	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	<input checked="" type="checkbox"/>	TARDE	<input type="checkbox"/>	NOCHE	<input type="checkbox"/>		
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)					X:	NO SE ENCUENTRA									
					Y:	NO SE ENCUENTRA									
RECTOR:	JAINER MECO (ENCARGADO)					URBANA	<input type="checkbox"/>	RURAL	<input checked="" type="checkbox"/>						
E-mail:	educacion@nechi-antioquia.gov.co					TELÉFONO:	3117459874								
* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	Tipo de doc.:	CERTIFICADO DE TRADICION Y LIBERTAD									
					No del doc. :	MATRICULA N 015-62137									
Anexa documento:							SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>					
El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes:												SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:															
<input type="checkbox"/>	Deslizamiento		<input type="checkbox"/>	Receptor de Deslizamiento		<input type="checkbox"/>	Zona Pantanosa		<input type="checkbox"/>	Problemas estructurales					
<input type="checkbox"/>	Inundación		<input type="checkbox"/>	Relleno Sanitario		<input type="checkbox"/>	Zona de protección		<input type="checkbox"/>	otro, ¿Cuál?					
Amplie si considera : _____															

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN		0	0	PRIMERO	9	6	SEXTO	10	8	Adultos Mujeres
JARDIN		0	0	SEGUNDO	0	9	SÉPTIMO	7	11	Adultos hombres	0
TRANSICIÓN		7	4	TERCERO	7	10	OCTAVO	4	7	TOTAL	0
				CUARTO	11	7	NOVENO	1	2	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	4	4	DECIMO	0	0		
ESTUDIANTES					10		ONCE	0	0		
TOTAL		7	4	TOTAL	41	36	TOTAL	22	28	138	

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	4	BIBLIOTECA	/	LABORATORIO	/	otro, Cual?	Sala sistemas
No. BATERIA SANITARIA	1	No. De aparatos	2	COMEDOR	/		

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	2000 LTS	Material	COLEMPAQUE
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	60	UND:	ML	Medidas	1/2	Material	PVC
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	3000 LTS	Material	SEPTICO
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	20	UND:	ML	Medidas	ESTANDAR	Material	PVC
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	60*60	Material	CONCRETO
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. Otro	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	ODA LA ESCUELA	Cant:	460	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	TERMO ACUSTICA
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	TODA LA ESCUELA	Cant:	460	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	PERFILERIA METALICA
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	3	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	CERAMICA
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	2	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	CERAMICA
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	CERAMICA
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	1,5	UND:	ML	Medidas	0,6*1,5	Material	CONCRETO
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	13	UND:	M2	Medidas	4,2*3	Material	BLOQUE
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	64	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	CERAMICA
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	AULAS	Cant:	500	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	CERAMICA
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	4	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	METALICA
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
Q. Otro ANDENES	Ubicación:	ESCUELA	Cant:	38	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	CONCRETO
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	100	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	CEMENTO Y ARENA
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	SEDE	Cant:	300	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	SEDE	Cant:	300	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. Otro: Cual?	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/


4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	No existe	X	Cantidad	10
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	No existe	X	Cantidad	4
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	No existe	X	Cantidad	150
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	No existe	X	Cantidad	10
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	No existe	X	Cantidad	8

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

LOS DOCENTES Y ALUMNOS CARECEN DE UNA PLANTA FISICA ADECUADA Y SEGURA, PRACTICA MENTE NO HAY BATERIAS SANITARIAS, EXISTEN DOS ESPACIOS CON SANITARIOS SIN ORINAL NI LAVAMANOS, TAMBIEN SE ENCUENTRAN SIN TEJA. LA CUBIERTA QUE TIENE LA SEDE SE ENCUENTRA DETERIORADA, PARA SU REMPLAZO SE DEBE DE CONSIDERAR LA CONSTRUCCION DE COLUMNAS Y PERFILERIAS METALICA EN TODA LA SEDE, SE SOLICITA UN COMEDOR Y COCINA NUEVA, LA QUE EXISTE SE ENCUENTRA EN MADERA Y PISOS EN TIERRA.



puntos azules de intervencion

Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN			
Nombre:		Firma	
Email:		C.C.	
Teléfono:			
Acompañamiento de la OIM:			
Nombre:	Handry Fabra	Firma	Handry F
Email:	fabra@740@hotmail.com	Cargo:	Acompañamiento social
Teléfono:	3137899127		
Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.			
Nombre:		Firma	
Email:		Cargo:	
Teléfono:			
Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.			
Nombre:	Mary Luz Vergara Anreta	Firma	Mary Luz Vergara
Email:	marimari23@yahoo.es	Cargo:	Docente
Teléfono:	3104732112		

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

1	BAÑOS	2	PISOS AULA
			
3	ANDENES	4	CUBIERTA
			
5	SISTEMA SEPTICO	6	
			

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio <input type="checkbox"/> Vehicular <input type="checkbox"/> Peatonal <input checked="" type="checkbox"/> Fluvial <input type="checkbox"/> Marítima <input type="checkbox"/> Otro: _____					Distancia en km desde el casco urbano	35 KM DESDE EL MUNICIPIO DE YONDO
El predio cuenta con servicios de:						
Agua SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Luz SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Gas SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Alcantarill SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Tel. SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		
Se requiere realizar demoliciones SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		10 M2	Material predominante	MADERA		

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

REQUIERE DE CUATRO AULAS YA QUE LOS ESTUDIANTES SE ENCUENTRAN HACINADOS

REQUIEREN CAMBIO DE LA ESTRUCTURA Y DE LA CUBIERTA