

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1 de 6

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		I.E.R ZAPATA												
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		205490000578												
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		COLEGIO ZAPATA												
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		205490000578												
Dirección/ Municipio:		NECOCLI - CORREGIMIENTO ZAPATA					Departamento		ANTIOQUIA					
FECHA DE VISITA	DIA	26	MES	7	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE	X	NOCHE		SABATINA
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)					X:	8° 40' 55.76"					Y:	76° 38' 12.15"		
RECTOR:	OMAR AREVALO CELEMIN					URBANA		RURAL						
E-mail:	INERSA@LIVE.COM					TELÉFONO:	3133248473							
* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.		SI	X	Tipo de doc.:		CERTIFICADO DE TRADICION Y LIBERTAD								
		NO		No del doc.:		N° 034- 69877								
		Anexa documento:		SI	X	NO								

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI  NO

\* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/> Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/> Problemas estructurales
<input type="checkbox"/> Inundación	<input type="checkbox"/> Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/> Zona de protección	otro, ¿Cuál?

Amplie si considera :

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS		
	PREJARDIN				PRIMERO	30	30	SEXTO	60	46	Adultos Mujeres	51
JARDIN				SEGUNDO	27	25	SÉPTIMO	35	45	Adultos hombres	31	
TRANSICIÓN	26	13		TERCERO	18	16	OCTAVO	29	36	TOTAL		82
				CUARTO	22	23	NOVENO	16	23	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO		
				QUINTO	25	28	DECIMO	28	24			
ESTUDIANTES							ONCE	8	20			
	TOTAL	26	13	TOTAL	122	122	TOTAL	176	194	735		

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	10	BIBLIOTECA	/	LABORATORIO	X	otro, Cual?
No. BATERIA SANITARIA	2	No. De aparatos	8	COMEDOR	X	
				INTERNADO	/	

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique / )

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

ACTIVIDAD	Ubicación:	BANOS	Cant:	UND:	Medidas	Material
A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	BANOS	2	UND:	UND	2000 LT	PLASTICO
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	BANOS	80	UND:	ML	1/2"	PVC
C. POZO SÉPTICO:	/	/	UND:	/	/	-----
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	/	/	UND:	/	/	-----
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	/	/	UND:	/	/	-----
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	TODA LA INSTITUCION	104	UND:	ML	4"	PVC
G. Otro	/	/	UND:	/	/	-----

**2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO:** El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	INSTITUCION	Cant:	20	UND:	UND	Medidas	# 8	Material	ETERNIT
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	8	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	CERAMICA
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	3	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	CERAMICA
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	TIENDA ESCOLAR Y COCINA	Cant:	7	UND:	ML	Medidas	ESTANDAR	Material	GRANITO
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	10	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	CERAMICA
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	COCINA Y TIENDA ESCOLAR	Cant:	36	UND:	M2	Medidas	8,65 * 4,2	Material	CERAMICA
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	BAÑOS COCINA Y SALA DE SISTEMAS	Cant:	10, 3 Y 1	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	METALICAS
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	COCINA	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	1,5 * 1	Material	METALICAS
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	AULA MULTIPLE	Cant:	175	UND:	M2	Medidas	20.9 * 8,4	Material	PVC
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	COCINA	Cant:	3	UND:	UND	Medidas	ESANDAR	Material	-----
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	COCINA	Cant:	3	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	PLASTICO
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	COCINA	Cant:	3	UND:	ML	Medidas	PUNTOS	Material	PVC
Q. Otro	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										

**3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO :** El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	TODA LA INSTITUCION	Cant:	830	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	VINILO
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	INSTITUCION	Cant:	745	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	KORAZA
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	LAVAMANOS	Cant:	8	UND:	UND	Medidas	ESTANADAR	Material	PLASTICO
G. Otro: Cual?	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----

**4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO:** (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro\* )El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	X	No existe	Cantidad	10
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe	Cantidad	10
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe	Cantidad	50
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	X	No existe	Cantidad	6
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	X	No existe	Cantidad	4

\* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filis o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.


**5. CONSTRUCCIÓN NUEVA :**

- \* LA INSTITUCION NECESITA LA CONSTRUCCION DE 5 AULAS, AREA ADMINISTRATIVA, MAS BATERIAS SANITARIAS Y PLACA DEPORTIVA CUBIERTA.
- \* RECONSTRUCCION DEL MURO DE CERAMIENTO TRASERO (URGENTE)

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS ( INCLUIR MEDIDAS) Ubicar

según Norte

\* Cubierta en Varilla y Tejo de Eternit  
\* Pisos Esmaltados



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: \_\_\_\_\_  
Email: \_\_\_\_\_  
Teléfono: \_\_\_\_\_

Firma  
C.C.

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: Narciza Teherán S.  
Email: nari085@hotmail.com  
Teléfono: 312 863 7734

Firma  
Cargo:

[Firma]  
Profesional Social.

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: OMAR AREVALO CELEMIN  
Email: omara@tuc.com  
Teléfono: 3133248473 - 8243781

Firma  
Cargo:

[Firma]  
RECTOR




Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Tinela Rodríguez  
Email: educacion@reacalib.org  
Teléfono: 310 3522114

Firma  
Cargo:

[Firma]  
Sec. Educación e Integración Social.

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

<p>1 ESTADO BATERAS SANITARIAS</p> 	<p>2 ESTADO DE LA PINTURA</p> 
<p>3 estado aulas</p> 	<p>4 sala de sistemas</p> 
<p>5 cielo-raso aula multiple y comedor</p> 	<p>6 cocina y tienda escolar</p> 

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

Vehicular  
  Peatonal  
  Fluvial  
  Marítima  
  Otro: \_\_\_\_\_

Distancia en km desde el casco urbano: 46 KM   40 MIN

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI  NO   
 Luz SI  NO   
 Gas SI  NO   
 Alcantarill SI  NO   
 Tel. SI  NO

Se requiere realizar demoliciones SI  NO  M2 \_\_\_\_\_ Material predominante \_\_\_\_\_

**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES** (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

\* LA COCINA DE LA INSTITUCION NO CUENTA CON EL MINIMO REQUERIDO DE HIGIENE Y SALUBRIDAD

\*BATERIAS SANITARIA EN MAL ESTADO SIN SUMINTRO DE AGUA (FALTA DE ENCHAPE, APARATOD DETERIORADO Y PUERTAS DETERIORADAS)

\*RED ELECTRICA EN GENERAL MAL ESTADO

\*LA INSTITUCION NECESITA URGENTEMENTE LA RECONSTRUCCION DEL MURO DEL CERRAMIENTO HAN VENIDO SUFRIENDO DE VARIOS ROBOS EN LOS ULTIMO DIAS. (ROBO DE TODAS LAS TABLETS, ALGUNOS COMPUTADORES Y VIVVERES DE LA COCINA)