

**DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

**I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO**

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		I.E ALTO DE MULATOS											
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		205837001821											
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		E.R CARACOLI											
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		205837001855											
Dirección/ Municipio: TURBO			VEREDA CARACOLI				Departamento		ANTIOQUIA				
FECHA DE VISITA	DIA	30	MES	7	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE		NOCHE	
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)					X:	N 1055^21'57,6"							
					Y:	W 1390^36'54"							
RECTOR:	EDUARDO CORDOBA						URBANA		RURAL	X			
E-mail:	<a href="mailto:lerrs@hotmail.com">lerrs@hotmail.com</a>						TELÉFONO:	312 8319723					
* <input type="checkbox"/>	La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.						SI		NO				
							Tipo de doc.:	CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICION					
							No del doc.:	MATRICULA N 034-77953					
							Anexa documento:	SI	X	NO			

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI  NO

\* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/>	Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/>	Problemas estructurales
<input type="checkbox"/>	Inundación	<input type="checkbox"/>	Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/>	Zona de protección	<input type="checkbox"/>	otro, ¿Cuál?

Amplie si considera : \_\_\_\_\_

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN		0	0	PRIMERO	9	2	SEXTO	0	0	Adultos Mujeres
JARDIN		0	0	SEGUNDO	7	1	SÉPTIMO	0	0	Adultos hombres	0
TRANSICIÓN		0	1	TERCERO	8	3	OCTAVO	0	0	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>
				CUARTO	3	1	NOVENO	0	0	<b>TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO</b>	
				QUINTO	1	2	DECIMO	0	0		
<b>ESTUDIANTES</b>							ONCE	0	0	<b>38</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>TOTAL</b>	<b>28</b>	<b>9</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE**

No. DE AULAS	1	BIBLIOTECA	/	LABORATORIO	/	otro, Cual? Sala sistemas
No. BATERIA SANITARIA	1	No. De aparatos	4	COMEDOR	/	
				INTERNADO	/	

**III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE**

**Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique / )**

**1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO :** El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	AÑOS Y COCIN	Cant:	2	UND:	UND	Medidas	2000 LTS	Material	COLEMPAQUES
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	BAÑOS Y COCI	Cant:	70	UND:	ML	Medidas	1//2	Material	PVC
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	3000 LTS	Material	SEPTICO
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	AÑOS Y COCIN	Cant:	50	UND:	ML	Medidas	4"	Material	PVC
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	60*60	Material	CONCRETO
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	CUBIERTAS	Cant:	32	UND:	ML	Medidas	ESTANDAR	Material	PVC
G. Otro <b>BOMBA</b>	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/

**2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO:** El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	3AÑOS Y AULA	Cant:	97	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	TERMO ACUSTICA
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	ESCUELA	Cant:	150	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	METALICA
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	3	UND:	UNS	Medidas	ESTANDAR	Material	CERAMICA
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	2	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	CERAMICA
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	CERAMICA
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	COCINA Y COM	Cant:	8	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	CONCRETO
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	BAÑOS Y COM	Cant:	21	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	CERAMICA
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	BAÑOS Y COCI	Cant:	40	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	CERAMICA
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	BAÑOS Y AULAS	Cant:	94	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	TABLETA GRES
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	COCINA	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	BODEGA - BAÑ	Cant:	5	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	METALICA
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	SISTEMAS	Cant:	18	UND:	M2	Medidas	5,4*3	Material	METALICA
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
Q. Otro <b>ANDENES</b>	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										

**3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO :** El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	AULA	Cant:	235	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	MORTERO
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	AULA	Cant:	223	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	VINILO
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	AULA	Cant:	127	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	KORAZA
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	TANQUE	Cant:	5	UND:	M2	Medidas		Material	MANTO
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. Otro: Cual?	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/

**4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO:** (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro\* )El establecimiento requiere:


A. TABLERO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	2
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	2
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	20
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	4
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	1

\* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

**5. CONSTRUCCIÓN NUEVA :** El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describa claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

La institucion no cuneta con una placa deportiva, la cocina no cuenta con normativa de higiene y salubridad, se requiere de un aula nueva, un comedor, biblioteca, cerramiento en la escuela

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS ( INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte



puntos azules de intervencion

Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Email: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_

Firma  
 C.C. \_\_\_\_\_

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: Narciza Teherán Sierra  
 Email: nar1085@hotmail.com  
 Teléfono: 312 863 7734

Firma: [Signature]  
 Cargo: Profesional Social.

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Aldia Municipal:

Nombre: Maria Lidalies Santos P  
 Email: leceomareta@pbx.com.mx  
 Teléfono: 312 2953586 / -824 5633

Firma: [Signature]  
 Cargo: Rector

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Aldia Municipal:

Nombre: Lorena Rodríguez Perea  
 Email: educacion@colli-antioquia.gov.co  
 Teléfono: 310 352 9714

Firma: [Signature]  
 Cargo: Secretaria de Educación e Integración Social

**V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento**

1	BAÑOS	2	CUBIERTA
			
3	TANQUES	4	ANDENES
			
5	PUERTAS BAÑOS	6	
			

**VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO**

Acceso al predio

Vehicular   
  Peatonal   
  Fluvial   
  Marítima   
  Otro: \_\_\_\_\_

Distancia en km desde el casco urbano: 20 km desde el municipio de turbo

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI  NO    
 Luz SI  NO    
 Gas SI  NO    
 Alcantaril SI  NO    
 Tel. SI  NO

Se requiere realizar demoliciones SI  NO  \_\_\_\_\_ M2 Material predominante \_\_\_\_\_

**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES** (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

El suministro de agua no es permanente, por tema de seguridad la cocina y la biblioteca estan en un solo lugar.

NOTA: la secretaria de educación adquirió un empréstito para la intervención de esta escuela el cual abarca aulas y cocina, la comunidad y los docentes requieren que nos enfoquemos en la reconstrucción de los baños, garantizar almacenamiento de agua y que llegue por gravedad, ampliación de comedor con estructura y cubierta.