

**DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

**I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO**

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		C.E.R EL BIJAO											
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		205172000208											
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		C.E.R PEÑITAS											
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		205172007725											
Dirección/ Municipio: CHIGORODO				VEREDA PEÑITAS				Departamento		ANTIOQUIA			
FECHA DE VISITA	DIA	30	MES	JULIO	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE	X	NOCHE	
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)							X:	N 4°35'4632,15"					
							Y:	W 77°04'39,0285"					
RECTOR:	ISAURO						URBANA		RURAL	X			
E-mail:							TELÉFONO:	3108256576					
* <input type="checkbox"/>	La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.							<input checked="" type="checkbox"/>	Tipo de doc.: CERTIFICADO DE TRADICION				
								<input type="checkbox"/>	No del doc.: N MATRICULA 008-15721				
							Anexa documento:	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO			

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI  NO

\* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/>	Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/>	Problemas estructurales
<input type="checkbox"/>	Inundación	<input type="checkbox"/>	Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/>	Zona de protección	<input type="checkbox"/>	otro, ¿Cuál?

Amplie si considera : \_\_\_\_\_

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN		0	0	PRIMERO	6	2	SEXTO	0	0	Adultos Mujeres
JARDIN		0	0	SEGUNDO	3	1	SÉPTIMO	0	0	Adultos hombres	0
TRANSICIÓN		4	4	TERCERO	3	5	OCTAVO	0	0	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>
				CUARTO	4	5	NOVENO	0	0	<b>TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO</b>	
				QUINTO	13	6	DECIMO	0	0		
				ONCE				0	0		
<b>ESTUDIANTES</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>TOTAL</b>	<b>29</b>	<b>19</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	

**II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE**

No. DE AULAS	2	BIBLIOTECA	/	LABORATORIO	/	otro, Cual? Sala sistemas	
No. BATERIA SANITARIA	5	No. De aparatos	5	COMEDOR	1	INTERNADO	/

**III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE**

**Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique / )**

**1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO :** El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	COCINA	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	2000 LTS	Material	COLEMPAQUES
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	COCINA	Cant:	20	UND:	ML	Medidas	1//2	Material	PVC
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	AULAS	Cant	30	UND:	ML	Medidas	ESTANDAR	Material	PVC
G. Otro <b>BOMBA</b>	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/

**2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO:** El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	AULAS	Cant:	15	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	ETERNIT
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	COMEDOR	Cant:	30	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	METALICA
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	COCINA	Cant:	5	UND:	ML	Medidas	0,6	Material	CONCRETO
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	ANTEPECHO C	Cant:	10	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	BLOQUE
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	COCINA	Cant:	10	UND:	M2	Medidas	20*20	Material	CERAMICA
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	AULAS Y COCINA	Cant:	50	UND:	M2	Medidas	30*30	Material	CERAMICA
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	SISTEMAS	Cant:	26	UND:	M2	Medidas	ESTANDZR	Material	PVC
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
Q. Otro <b>ANDENES</b>	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										

**3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO :** El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	COCINA	Cant:	10	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	CEMENTO Y ARENA
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	COCINA	Cant:	25	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	VINILO
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	COCINA	Cant:	30	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	KORAZA
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. Otro: Cual?	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/

**4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO:** (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro\* )El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	/	No existe	/	Cantidad	2
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	/	No existe	/	Cantidad	2
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	/	No existe	/	Cantidad	30
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	/	No existe	/	Cantidad	0
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	/	No existe	/	Cantidad	2

\* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.


**5. CONSTRUCCIÓN NUEVA :** El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

CERRAMIENTO DE LA INSTITUCION

PLACA DEPORTIVA

POZO PROFUNDO

Norte



puntos azules de intervencion

Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Email: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_

Firma  
 C.C.

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: Lina Marcela Ortiz  
 Email: gestoramefca@gmail.com  
 Teléfono: 307130129

Firma  
 Cargo:

Lina Ortiz  
psicosocial

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Isa-mo-rosalmail.es  
 Email: Isauro Rosales  
 Teléfono: 3108256176

Firma  
 Cargo:

Isauro Rosales  
Director

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Pedro Raul Mejia R  
 Email: Pedro-mejia@live.com.co  
 Teléfono: 3216044477

Firma  
 Cargo:

Pedro Mejia  
Asesor Operativo

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

<p>1 CUBIERTA</p> 	<p>2 PISOS</p> 
<p>3 PINTURA</p> 	<p>4 ANDENES</p> 
<p>5 PUERTAS</p> 	<p>6</p>

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

Vehicular
  Peatonal
  Fluvial
  Marítima
  Otro: \_\_\_\_\_

Distancia en km desde el casco urbano: 30 KM DESDE EL MUNICIPIO DE YONDO

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI  NO 
 Luz SI  NO 
 Gas SI  NO 
 Alcantaril SI  NO 
 Tel. SI  NO

Se requiere realizar demoliciones SI  NO  \_\_\_\_\_ M2 Material predominante \_\_\_\_\_

**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES** (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

EN LA INSTITUCION SE CONSTRUYO UN BLOQUE NUEVO CON AULAS Y BATERIAS SANITARIAS NUEVAS, ESTO SE REALIZO POR TEMAS DE INUNDACION QUE PRESENTABA LA SEDE PRINCIPAL.

ESTE MANTENIMIENTO LE HACE FALTA EL ARREGLO DE LA COCINA Y EL COMEDOR

ESTA SEDE CUBRE LA DEMANDA ESCOLAR DE PRIMARIA, EN LA JORNADA DE LA TARDE LA SEDE DE NEL UPEGUI PRESTA SUS AULAS PARA CUBRIR EL BACHILLERATO.

CUENTA CON UN POZO PROFUNDO DE 4 MTS LA SEDE REQUIERE DE UN POZO MAS PROFUNDO PARA CUMPLIR CON LA DEMANDA