

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		I.E PUERTO CESAR									
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		205837004129									
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		ESCUELA RURAL RIOMAR									
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		205837007276									
Dirección/ Municipio:		TURBO - VEREDA RIO MAR				Departamento		ANTIOQUIA			
FECHA DE VISITA	DIA	31	MES	7	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	TARDE	NOCHE	UNICA
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)		X:	-----								
		Y:	-----								
RECTOR:	ALFREDO CASTILLO					URBANA		RURAL	X		
E-mail:	CONCADI14@HOTMAIL.COM					TELÉFONO:	3204087241				
* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.	SI	<input checked="" type="checkbox"/>		NO	<input type="checkbox"/>		Tipo de doc.:	CERTIFICADO DE TRADICION Y LIBERTAD			
							No del doc. :	Nº 034 - 62159			
Anexa documento:	SI	<input checked="" type="checkbox"/>		NO	<input type="checkbox"/>						

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/> Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/> Problemas estructurales
<input type="checkbox"/> Inundación	<input type="checkbox"/> Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/> Zona de protección	<input type="checkbox"/> otro, ¿Cuál?

Amplie si considera :

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN				PRIMERO	4	3	SEXTO	/	/	Adultos Mujeres
JARDIN				SEGUNDO	3	5	SÉPTIMO	/	/	Adultos hombres	/
TRANSICIÓN	6	3		TERCERO	2	3	OCTAVO	/	/	TOTAL	0
				CUARTO	4	2	NOVENO	/	/	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	/	/	DECIMO	/	/		
ESTUDIANTES							ONCE	/	/		
TOTAL	6	3		TOTAL	13	13	TOTAL	0	0	35	

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	2	BIBLIOTECA	/	LABORATORIO	X	otro, Cual?
No. BATERIA SANITARIA	2	No. De aparatos	4	COMEDOR	X	

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	COCINA	Cant:	1	UND:	UND	Medidas:	2000 LT	Material:	PLASTICO
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	COCINA Y BAÑOS	Cant:	100	UND:	ML	Medidas:	1/2 "	Material:	PVC
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	CERCA A LOS BAÑOS	Cant:	1	UND:	UND	Medidas:	ESTANDAR	Material:	-----
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	40	UND:	ML	Medidas:	4"	Material:	PVC
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	COCINA Y BAÑOS	Cant:	1	UND:	UND	Medidas:	ESTANDAR	Material:	-----
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	INTITUCION	Cant:		UND:	ML	Medidas:	ESTANDAR	Material:	-----
G. Otro	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas:		Material:	

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	BAÑOS Y AULAS	Cant:	5	UND:	UND	Medidas	# 8	Material	ETERNIT
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	COMEDOR	Cant:	52	UND:	M2	Medidas	8*6,5	Material	METALICA
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	3	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	CERAMICA
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	4	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	CERAMICA
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	COCINA	Cant:	1,92	UND:	M2	Medidas	3,2*0,6	Material	GRANITO
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	COCINA	Cant:	21	UND:	M2	Medidas	9 * 23	Material	MAMPOSTERIA
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	COCINA	Cant:	14,4	UND:	M2	Medidas	9*1,6	Material	CERAMICA
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	AULAS , COCINA Y BAÑOS	Cant:	127	UND:		Medidas	14,2 * 7,2 7,5*3,2	Material	CERAMICA
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	AULAS Y COCINA	Cant:	3	UND:	UND	Medidas	1*2,10	Material	METALICAS
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	COCINA	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	1,2*1	Material	METALICA
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
Q. Otro	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	COCINA Y BAÑOS TODA LA	Cant:	48,72	UND:	M2	Medidas	(7,5+ 3,2*4)*2,4	Material	MORTERO
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	INSTITUCION TODA LA	Cant:		UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	VINILO
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	INSTITUCION	Cant:		UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	VINILO
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
G. Otro: Cual?	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	2
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	2
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	15
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	2
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	X

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con fillos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.


5. CONSTRUCCIÓN NUEVA :

LA INSTITUCION NECESITA LA CONSTRUCCION DE PLACA DEPORTIVA CUBIERTA, PARQUE INFANTIL, CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA PARA EL COMEDOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE


LAGUNA
(ALJIBE NATURAL)

- ★ AUIAS
 - estructura en varilla.
 - cubierta teja de eternit
 - Muros en mamposteria
 - Pisos esmaltados
 - Puertas sin chapas (REGULAR ESTADO)

Puertas
2.1 x 2.10



- ★ Baños
 - Falta tejas de eternit
 - estructura metalica
 - Muros en mamposteria sin panele
 - Pisos esmaltados




PLACA
RESIMO
ESTADO

- ★ Cocina
 - estructura cubierta en madera
 - Teja eternit
 - muros en madera
 - Pisos esmaltados (PUERTA MADERA)

Comedor

- ★ Comedor:
 - Mesa y sillas en concreto
 - piso placa afinada (Pesimo estado)
 - sin cubierta (Al interperie)



ENRAMADA
• Estructura en Madera
• Teja de zinc
• Piso esmaltado

ENTRADA



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

- Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
- Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
C.C.

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: Mariella Martinez Bgarrano
 Email: mariellam023@gmail.com
 Teléfono: _____

Firma
Cargo: Profesora social.

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldia Municipal.

Nombre: Alfredo Conca y sus Esposito
 Email: alconca.d.u@educmunicipal.com
 Teléfono: 3204387241







Firma
Cargo: Revisor

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldia Municipal.

Nombre: Edgar Morales Romera
 Email: Edgar.Morales@turboeducando.gov.co
 Teléfono: 312 887 1194

Firma
Cargo: Secretario de Educación

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

<p>1 COCINA</p> 	<p>2 BAÑOS</p> 
<p>3 AULAS</p> 	<p>4 ALIJE NATURAL (LAGUNA)</p> 
<p>5 COMEDOR</p> 	<p>6 ENRAMADA E INSTITUCION</p> 

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

Vehicular
 Peatonal
 Fluvial
 Marítima
 Otro: _____

Distancia en km desde el casco urbano: 26 KM 50MIN

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO
 Luz SI NO
 Gas SI NO
 Alcantarill SI NO
 Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO
 21 M2 Material predominante **MADERA**

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

* LA INSTITUCION CUENTA CON UN ALIJE NATURAL (LAGUNA)

*EL COMEDOR DE LOS ESTUDIANTES SE ENCUENTRA AL INTERPERIE (MESON Y SILLAS EN CONCRETO MAL ESTADO)

* LA INSTITUCION NECESITA MANTENIMIENTO TOTAL DE LA RED ELECTRICA NO CUENTAN CON TRASNFORMADOR

*LA SECRETARIA DE EDUCACION MANIFIESTA QUE TIENE PROYECTADO UNA RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION CON RECURSOS DE UN (IMPRESTITO).

* PARA ACCEDER A LA INSTITUCION HAY QUE PASAR SOBRE UN PUENTE COLGANTE Q NO RESISTE MUCHO PESO

* EN LA INSTITUCION HAY 2 BATERIAS SANITARIAS DE LAS CUALES SOLO UTILIZAN 1, LA OTRA LA TIENEN COMO ACOPIO DE MATERIAL POR QUE NO ESTA CON OPTIMAS CONDICIONES