

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1 de 6

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		I.E.R EL GUINEO									
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		205045000673									
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		C.E.R EL TIGRE									
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		205045000274									
Dirección/ Municipio:		APARTADO - VEREDA EL TIGRE				Departamento		ANTIOQUIA			
FECHA DE VISITA	DIA	16	MES	7	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	TARDE	NOCHE	UNICA
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)					X:						
					Y:						
RECTOR:	EFREN ANTONIO PINEDA					URBANA		RURAL	X		
E-mail:	EFREN04@GMAIL.COM					TELÉFONO:	3217278297				
*	La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.					SI	<input checked="" type="checkbox"/>	Tipo de doc.:			
						NO	<input type="checkbox"/>	No del doc. :			
					Anexa documento:	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>		

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/> Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/> Problemas estructurales
<input type="checkbox"/> Inundación	<input type="checkbox"/> Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/> Zona de protección	otro, ¿Cuál?

Amplie si considera :

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN	/	/	PRIMERO	2	/	SEXTO	/	/	Adultos Mujeres	/
JARDIN	/	/	SEGUNDO	1	4	SÉPTIMO	/	/	Adultos hombres	/	
TRANSICIÓN	1	3	TERCERO	2	/	OCTAVO	/	/	TOTAL		0
			CUARTO	/	2	NOVENO	/	/	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO		
			QUINTO	3	/	DECIMO	/	/			
ESTUDIANTES						ONCE	/	/			
	TOTAL	1	3	TOTAL	8	6	TOTAL	0	0	18	

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	3	BIBLIOTECA	/	LABORATORIO	/	otro, Cual?
No. BATERIA SANITARIA	2	No. De aparatos	3	COMEDOR	X	
				INTERNADO	/	

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	CERCA A LOS BAÑOS	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	2000 LT	Material	PLASTICO
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	CERCA A LOS BAÑOS	Cant:	50	UND:	ML	Medidas	1/2 -	Material	PVC
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	FACHADA PRINCIPAL 2	Cant:	46	UND:	ML	Medidas	ESTANDAR	Material	-----
G. Otro	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	AULAS	Cant:	4	UND:	UND	Medidas	#6	Material	DETERNIT
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	AULAS Y BAÑOS	Cant:	282	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	CERAMICA
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
Q. Otro PASAMANOS	Ubicación:	PASILLOS	Cant:	10,5	UND:	ML	Medidas	9 + 1,5	Material	METALICA
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	TODA LA INST	Cant:	352	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	VINILO
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	TODA LA INST	Cant:	352	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	KORAZA
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	3	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	PLASTICO
G. Otro: Cual? CERRAMIENTO PLACA DEPORTIVA	Ubicación:	PLACA DEPORTIVA	Cant:	40	UND:	ML	Medidas	40	Material	METALICO


4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	2
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	2
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	5
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	3
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	2

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con fillos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA :

- * CONSTRUCCION DE GRADERIAS Y CUBIERTA DE LA PLACA DEPORTIVA (ACCESO ANDEN MUY ALTO)
- * CERRAMIENTO DE INSTITUCION (PUERTA PRINCIPAL EN PESIMO ESTADO)
- * ESCALERAS PARA EL PASILLO DEL BLOQUE DE 2 AULAS



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Nombre:		Firma	
Email:		C.C.	
Teléfono:			
Acompañamiento de la OIM:			
Nombre:	Marinella Martinez Bejarano	Firma	<i>[Signature]</i>
Email:	marinellamb23@gmail.com	Cargo:	Profesional Social ONG LA RSD
Teléfono:	3148667115		
Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal:			
Nombre:	Juan David Parra	Firma	<i>[Signature]</i>
Email:	rodolfoberteroi@gmail.com	Cargo:	lider cobertura educativa
Teléfono:	3136249905		
Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.			
Nombre:		Firma	
Email:		Cargo:	
Teléfono:			

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

<p>1 BATERIAS SANITARIAS</p> 	<p>2 COMEDOR</p> 
<p>3 AULAS DE CLASE</p> 	<p>4 NECESIDAD DE PASAMANOS</p> 
<p>5 PLACA DEPORTIVA</p> 	<p>6 INSTITUCION EDUCATIVA</p> 

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

Vehicular
 Peatonal
 Fluvial
 Marítima
 Otro: _____

Distancia en km desde el casco urbano 15 KM 15 MIN

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO
 Luz SI NO
 Gas SI NO
 Alcantarill SI NO
 Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO _____ M2 Material predominante _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

* LA INSTITUCION CUENTA CONSUMINISTRO DE AGUA POR MEDIO DE MANGUERA (RED VEREDAL) EL SUMINISTRO NO ES CONSTANTE.

*LA INSTITUCION NECESITA PASAMANOS (BANRANDAS) POR CONSTRUCCION, ALGUNOS LUGARES DEL BLOQUE DE 2 AULA SE ENCUENTRAN A UNA ALTURA APROXIAMADA DE 1,2M SOBRE EL NIVEL DEL TERRENO, LO CUAL GENERA UN RIESGO PARA LOS ESTRUDIANTE. LO MISMO SUCEDE CON LA PLACA DEPORTIVA ESTA A UNA ALTURA DE 1M APROXIMADAMENTE SOBRE EL NIVEL DEL TERRENO, LA COMUNIDAD MANIFIESTA LA NECESIDAD DE CERRAR ESTE ESPACIO DEPORTIVO YA QUE EN OCACIONES ANTERIORES HAN SIFRIDO DE ACCIDENTES DE FRACTURA LOS NIÑOS DE LA INSTITUCION.

* EL DIA DE LA VISITA NO SE TUVO ACCESO A LA COCINA NI A LA COORDINACION POR FALTA DE LLAVES.