

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Institución Adorativa Rural José María
 CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 286001000480
 NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: Escuela Rural Mixta Buenos Aires del Yacilla
 CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: 286001000480-17
 Dirección/ Municipio: Puerto Guzmán Departamento: Putumayo
 FECHA DE VISITA: DIA 1 MES Sep AÑO 2018 JORNADAS: MAÑANA TARDE NOCHE
 COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS): X: 75° 57' 55.29" W Y: 0° 49' 08.83" N
 RECTOR: Arcelis Lisay Castro URBANA RURAL
 E-mail: carlosmuriadtb@hotmail.com TELÉFONO: 3103803518
 La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. SI NO Tipo de doc.: No del doc.:
 Anexa documento: SI NO

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:

Deslizamiento Receptor de Deslizamiento Zona Pantanosa Problemas estructurales
 Inundación Relleno Sanitario Zona de protección otro, ¿Cuál?

Amplie si considera:

INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRÍCULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN				PRIMERO	2	2	SEXTO			Adultos Mujeres
JARDIN				SEGUNDO	3	3	SÉPTIMO			Adultos hombres	
TRANSICIÓN			4	TERCERO	3	1	OCTAVO			TOTAL	
				CUARTO	1		NOVENO			TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO		1	DECIMO				
ESTUDIANTES			4		6	7	ONCE			No. 17	
	TOTAL		4	TOTAL	6	7	TOTAL				

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS: 9 BIBLIOTECA: LABORATORIO: otro, Cual?
 No. BATERIA SANITARIA: 1 No. De aparatos: 2 COMEDOR: INTERNADO:

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario Indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO: El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: Ubicación: 0. Sanit Cant: 1 UND: und Medidas: 1000lt Material:
 B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS: Ubicación: Cant: UND: Medidas: Material:
 C. POZO SÉPTICO: Ubicación: 0. Sanit Cant: 1 UND: und Medidas: Material:
 D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: Ubicación: Cant: UND: Medidas: Material:
 E. CAJAS DE INSPECCIÓN: Ubicación: Cant: UND: Medidas: Material:
 F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: Ubicación: Cant: UND: Medidas: Material:
 G. Otro: Ubicación: Cant: UND: Medidas: Material:

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
A. REPOSICIÓN DE TEJA:					
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:					
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO					
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS					
E. REPOSICIÓN DE ORINAL					
F. REPOSICIÓN DE MESÓN					
G. REPOSICIÓN DE MURO					
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED					
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO					
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS					
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:					
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:					
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:					
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:					
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:					
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:					
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:					
Q. Otro					
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)					

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere.

	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
A. PAÑETE MURO M2:					
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:					
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:					
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	U. Sanit	12	m ²		
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:					
F. CAMBIO DE GRIFERIA:					
G. Otro: Cual?					


4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*) El establecimiento requiere:

	Deterioro	No existe	Cantidad
A. TABLERO:	✓		1
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):		✓	1
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):		✓/	17
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	✓		1
E. TANDEM DE CANECAS:			1

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario eim: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con fillos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

Se requiere construir la Asociación (Restaurante y sala de clases) se cuenta con una caseta multifuncional que se encuentra en condiciones de buenas se requiere restaurar la escuela.



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: Indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: Indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: Isaac Paz Ortega
 Email: isaacpaz0980@hotmail.com
 Teléfono: 321 615 8421

Firma
C.C.

[Handwritten Signature]
 11810211 @

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
Cargo:

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Arelis Tizay Castro
 Email: carlosmonad10@hotmail.com
 Teléfono: 3163 003515

Firma
Cargo:

[Handwritten Signature]
 Rectora

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: William Fernando Santana
 Email: williamfernandosanta@hotmail.com
 Teléfono: 350 231 9726

Firma
Cargo:

[Handwritten Signature]
 Docente

- Alvaro Rojas Montecalegre.
- ALVARO R O J A S
- 350 2694 353.
- Presidente Junta.



ABASTECIMIENTO DE AGUA



DETERIORO UNIDAD SANITARIA



UNIDAD SANITARIA CARECE DE ENCHAFE



ESTADO DEL AULA, ACTUALMENTE SE BRINDAN CLASES EN UNA CASETA COMUNAL PROVISIONAL



ZONA DE RECREACIÓN EN MAL USO, ACTUALMENTE SE ALOJAN HOJAS DE ZINC



ESTADO DEL AULA PROVISIONAL

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio		<input checked="" type="checkbox"/> Vehicular		<input checked="" type="checkbox"/> Peatonal		<input checked="" type="checkbox"/> Fluvial		<input type="checkbox"/> Marítima		<input type="checkbox"/> Otro:		Distancia en km desde el casco urbano	124						
El predio cuenta con servicios de:																			
Agua	SI	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	Luz	SI	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	Gas	SI	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	Alcantarillado	SI	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	Tel.	SI	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>
Se requiere realizar demoliciones		SI	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	M2		Material predominante												

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

SE REQUIERE CONSTRUCCION DE AULA DE CLASES SI Requiere Aula de Clases

SI Requiere Restaurante

Solo hay una posisimil hecha por la comunidad la batena esta funcionando pero necesita mejoras. falta tanque de almacenamiento a la sede se llega por via fluvial desde puerto rodrigo o desde puerto curillo por via fluvial esta a 124 km.