

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1 de 6

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AMAZONICO											
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		286001001516											
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		ESCUELA RURAL MIXTA SAN JOSE DE LA MONTAÑA											
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		28600100151603											
Dirección/ Municipio:		PUERTO GUZMAN			Departamento		PUTUMAYO						
FECHA DE VISITA	DIA	27	MES	8	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	<input checked="" type="checkbox"/>	TARDE	<input type="checkbox"/>	NOCHE	<input type="checkbox"/>
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)		X: 76°22'38,88"O Y: 0°56'55.6"N											
RECTOR:	ALVARO GERMAN APRAES YELA			URBANA		RURAL		<input checked="" type="checkbox"/>					
E-mail:	IEA1516@HOTMAIL.COM			TELÉFONO:		3112631550							
* <input type="checkbox"/>		SI		<input checked="" type="checkbox"/>		Tipo de doc.:		ESCRITURA 440					
La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.		NO		<input type="checkbox"/>		No del doc. :		59917					
Anexa documento:		SI		<input type="checkbox"/>		NO		<input checked="" type="checkbox"/>					

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI  NO

\* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/>	Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/>	Problemas estructurales
<input type="checkbox"/>	Inundación	<input type="checkbox"/>	Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/>	Zona de protección	<input type="checkbox"/>	otro, ¿Cuál?

Amplie si considera :

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS
	PREJARDIN				PRIMERO	3	3	SEXTO		
JARDIN				SEGUNDO	1	2	SÉPTIMO			Adultos hombres
TRANSICIÓN	2			TERCERO	2	3	OCTAVO			TOTAL
				CUARTO	2		NOVENO			TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
				QUINTO			DECIMO			
							ONCE			
ESTUDIANTES	TOTAL	2	0	TOTAL	8	8	TOTAL	0	0	18

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	2	BIBLIOTECA	<input checked="" type="checkbox"/>	LABORATORIO	<input type="checkbox"/>	otro, Cual?	
No. BATERIA SANITARIA	2	No. De aparatos	6	COMEDOR	<input checked="" type="checkbox"/>	INTERNADO	<input type="checkbox"/>


III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique / )

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
G. Otro	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:							Pág. 2 de 6	
A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	COCINA	Cant:	42	UND:	m^2	Medidas	Material
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	COCINA	Cant:	42	UND:	m^2	Medidas	Material
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	ANDENES/ COCINA	Cant:	58.7 / 37	UND:	m^2	Medidas	Material
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	MULTIPLE / SALA SISTEM,	Cant:	( 4 / 3 )	UND:	UND	Medidas	Material
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material
Q. Otro	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)								
3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:								
A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material
B. VINOLO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	AULAS	Cant:	175,2	UND:	M2	Medidas	Material
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	AULAS	Cant:	175,2	UND:	M2	Medidas	Material
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material
G. Otro: Cual?	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material
4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro* )El establecimiento requiere:								
A. TABLERO:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	1		
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro		No existe		Cantidad			
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro		No existe		Cantidad			
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro		No existe		Cantidad			
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	1		
* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.								
5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)								



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:  
 1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.  
 2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

**IV. CONTACTOS**

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Email: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_

Firma  
 C.C.

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Email: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_

Firma  
 Cargo:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Email: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_

Firma  
 Cargo:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Email: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_

Firma  
 Cargo:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

1		ESTADO DEL ENCHAFE DE PISO , AREA DE COCINA	2		ESTADO DEL PISO DE ANDENES
---	---	---	---	---	----------------------------

3		TAPA DE POZO SÉPTICO, PLACA EN MAL ESTADO	4		ESTRUCTURA DE CUBIERTA PERTENECIENTE A LA COCINA
---	--	---	---	--	--

5		ESTADO DE UNA COLUMNA , AREA DEL COMEDOR	6		SE REQUIERE INSTALACION DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS
---	---	--	---	---	---

**VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO**

Acceso al predio		<input checked="" type="checkbox"/> Vehicular		<input type="checkbox"/> Peatonal	<input type="checkbox"/> Fluvial	<input type="checkbox"/> Marítima	<input type="checkbox"/> Otro: _____	Distancia en km desde el casco urbano	4
El predio cuenta con servicios de:									
Agua	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	Luz	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
Gas	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	Alcantarillado	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
Tel.	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	Se requiere realizar demoliciones				
		SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	M2		Material predominante	

**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES** (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

se encuentra ubicada a 4 kilómetros de la cabecera municipal de PUERTO GUZMAN – PUTUMAYO. el 99% del trayecto no se encuentra pavimentado.

En la cocina, se presenta un deterioro de la estructura de cubierta representando un peligro para la comunidad

Se evidencian problemas en algunos andenes y en el enchafe de piso de la cocina, Se requiere reconstrucción de cubierta en el área de cocina