

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: PAUL OREJUELA BUENO  
 CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 276109002009  
 NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: EDUARDO SANTOS  
 CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: 276109001886  
 Dirección/ Municipio: VEREDA JUQUINCIDO Departamento VALLE DEL CAUCA  
 FECHA DE VISITA DIA 01 MES 08 AÑO 2018 JORNADAS MAÑANA X TARDE NOCHE  
 COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS) X: 77° 23' 57" W Y: 03° 17' 28" N  
 RECTOR: ROSA NILFA CUERO SANTANA URBANA RURAL X  
 E-mail: i.e.paulorejuela.bueno@hotmail.com TELÉFONO: 316 353 5169  
 \* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. SI NO Tipo de doc.: TITULO COLECTIVO No del doc.: 06640 NOV - 19/2015  
 Anexa documento: SI X NO

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI X NO

\* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:  
 Deslizamiento  Receptor de Deslizamiento  Zona Pantanosa  Problemas estructurales  
 Inundación  Relleno Sanitario  Zona de protección  otro, ¿Cuál?

Amplie si considera :

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN	0	0	PRIMERO	6	2	SEXTO	0	0	Adultos Mujeres	0
JARDIN	0	0	SEGUNDO	2	2	SÉPTIMO	0	0	Adultos hombres	0	
TRANSICIÓN	4	0	TERCERO	2	7	OCTAVO	0	0	TOTAL	0	
			CUARTO	4	4	NOVENO	0	0	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO		
			QUINTO	3	0	DECIMO	0	0			
ESTUDIANTES						ONCE	0	0	No. 36		
TOTAL	4	0	TOTAL	17	15	TOTAL	0	0			

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS 4 BIBLIOTECA 0 LABORATORIO 0 otro, Cual?  
 No. BATERIA SANITARIA 1 No. De aparatos 2 COMEDOR 1 INTERNADO 0

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación: BANDO	Cant: 1	UND: UND	Medidas: 2000 Lt	Material: PLASTICO
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación: BANDO	Cant: 15	UND: ML	Medidas: ESTANDAR	Material: PVC
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación: BANDO	Cant: 1	UND: UND	Medidas: ESTANDAR	Material: ESTANDAR
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación: BANDO	Cant: 20	UND: ML	Medidas: 20	Material: PVC
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación: 0	Cant: 0	UND: 0	Medidas: 0	Material: /
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación: EDIF 1-3	Cant: 48.35	UND: ML	Medidas: ESTANDAR	Material: PVC
G. Otro	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas: 0	Material: 0



2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación: <u>EDIF 1-2-3</u>	Cant: <u>275</u>	UND: <u>M2</u>	Medidas	<u>SEGUN LEVANT</u>	Material	<u>FORTE O SIMILAR</u>
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA	Ubicación: <u>EDIF 1-2-3</u>	Cant: <u>3300</u>	UND: <u>KG</u>	Medidas	<u>SEGUN LEVANT</u>	Material	<u>PERFIL METALICO PNR</u>
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación: <u>BAÑO</u>	Cant: <u>2</u>	UND: <u>UND</u>	Medidas	<u>ESTANDAR</u>	Material	<u>PORCELANA</u>
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación: <u>BAÑO</u>	Cant: <u>2</u>	UND: <u>UND</u>	Medidas	<u>ESTANDAR</u>	Material	<u>PORCELANAS</u>
E. REPOSICIÓN DE CRINAL	Ubicación: <u>BAÑO</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>UND</u>	Medidas	<u>ESTANDAR</u>	Material	<u>CONCRETO - GRANITO</u>
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación: <u>BAÑO</u>	Cant: <u>12</u>	UND: <u>ML</u>	Medidas	<u>2X06</u>	Material	<u>CONCRETO - GRANITO</u>
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación: <u>BAÑO</u>	Cant: <u>12.96</u>	UND: <u>M2</u>	Medidas	<u>SEGUN LEVANT</u>	Material	<u>CERAMICA PRIMERA CAL</u>
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación: <u>BAÑO</u>	Cant: <u>206</u>	UND: <u>M2</u>	Medidas	<u>SEGUN LEVANT</u>	Material	<u>CERAMICA PISO</u>
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación: <u>BAÑOS/KORAZA</u>	Cant: <u>6</u>	UND: <u>UN</u>	Medidas	<u>(0.7-1) X 2</u>	Material	<u>LAMINA COLLR.</u>
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación: <u>EDIF 1-2-3</u>	Cant: <u>422</u>	UND: <u>M2</u>	Medidas	<u>2.5 X 1.3 X 13</u>	Material	<u>LAMINA COLL ROLD.</u>
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación: <u>BAÑOS</u>	Cant: <u>12</u>	UND: <u>UNO</u>	Medidas	<u>ESTANDAR</u>	Material	<u>ESTANDAR</u>
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación: <u>EDIF 1-2-3</u>	Cant: <u>23</u>	UND: <u>UNO</u>	Medidas	<u>ESTANDAR</u>	Material	<u>ESTANDAR</u>
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación: <u>EDIF 1-2-3</u>	Cant: <u>12</u>	UND: <u>UNO</u>	Medidas	<u>ESTANDAR</u>	Material	<u>ESTANDAR</u>
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación: <u>BAÑOS</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>UNO</u>	Medidas	<u>ESTANDAR</u>	Material	<u>ESTANDAR</u>
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación: <u>EDIF 1-2-3</u>	Cant: <u>70</u>	UND: <u>ML</u>	Medidas	<u>ESTANDAR</u>	Material	<u>METAL</u>
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación: <u>EDIF 1-2-3</u>	Cant: <u>70</u>	UND: <u>ML</u>	Medidas	<u>ESTANDAR</u>	Material	<u>METAL</u>
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación: <u>EDIF 1-2-3</u>	Cant: <u>70</u>	UND: <u>ML</u>	Medidas	<u>ESTANDAR</u>	Material	<u>METAL</u>
Q. Otro	Ubicación: <u>BAÑOS</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas	<u>0</u>	Material	<u>0</u>
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)							

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación: <u>BAÑOS</u>	Cant: <u>17.76</u>	UND: <u>M2</u>	Medidas	<u>740x2.40</u>	Material	<u>MORTERO 1:4</u>
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u>EDIF 1-2-3</u>	Cant: <u>251.7</u>	UND: <u>M2</u>	Medidas	<u>10.88x2.4</u>	Material	<u>PINTURA TIPO 1</u>
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u>EDIF 1-2-3</u>	Cant: <u>101.88</u>	UND: <u>M2</u>	Medidas	<u>VER MEMORIA</u>	Material	<u>PINTURA EXT KORAZA</u>
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas	<u>0</u>	Material	<u>0</u>
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas	<u>0</u>	Material	<u>0</u>
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas	<u>0</u>	Material	<u>0</u>
G. Otro: Cual?	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas	<u>0</u>	Material	<u>0</u>

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro\*) El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	<u>X</u>	No existe	<u>  </u>	Cantidad	<u>2</u>
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	<u>  </u>	No existe	<u>X</u>	Cantidad	<u>2</u>
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	<u>X</u>	No existe	<u>  </u>	Cantidad	<u>30</u>
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	<u>  </u>	No existe	<u>X</u>	Cantidad	<u>4</u>
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	<u>  </u>	No existe	<u>X</u>	Cantidad	<u>2</u>

\* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

LA CUBIERTA DE TODA LA INSTITUCION (SEDE), SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO EL ENFRAMADO ES EN MADERA LA CUAL EN MUCHOS CASOS HA SUFRIDO DEFLEXION, APARTE DE ENCONTRARSE CARCOMIDA (DETERIORADA). LA CARPINTERIA METALICA REPRESENTADA EN PUERTAS Y VENTANAS, AMERISAN DE SER INTERVENIDAS. LA BATERIA SANITARIA FUNCIONA, PERO AL IGUAL QUE EL RESTO DE LA SEDE, PRESENTA PROBLEMAS DE CUBIERTA. LA PINTURA INTERIOR Y DE FACHADAS, SE ENCUENTRA DESGASTADA POR LO CUAL ES MENESTER ATENDER ESTA NECESIDAD.







1	2
3	4
5	6

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio  
 Vehicular     Peatonal     Fluvial     Marítima     Otro: \_\_\_\_\_  
 Distancia en km desde el casco urbano    **102.35 Kms EN LANCHA DESDE B/VENTURA.**

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI  NO     Luz SI  NO     Gas SI  NO     Alcantarill SI  NO     Tel. SI  NO

Se requiere realizar demoliciones    SI  NO     \_\_\_\_\_ M2 Material predominante

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

**LA SEDE SE ENCUENTRA EN RELATIVO BUEN ESTADO, DE ACUERDO A LO OBSERVADO, LO QUE SE REQUIERE ATENDER MAS URGENTE ES EL CAMBIO DE CUBIERTA Y SU ENTRAMADO.**