

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----|-----|---|---------------|--------------|------------|--------|--------|-------|--|-------|--|
| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: | I.E.T AGROP. AMBIENTAL BILINGÜE INDA ZABALETA | | | | | | | | | | | | |
| CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: | 452835006601 | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: | INDIGENA AWA NORTAL | | | | | | | | | | | | |
| CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: | 452835007251 | | | | | | | | | | | | |
| Dirección/ Municipio: | SAN ANDRES DE TUMACO | | | | | Departamento | | | NARIÑO | | | | |
| FECHA DE VISITA | DIA | 22 | MES | 9 | AÑO | 2018 | JORNADAS | MAÑANA | X | TARDE | | NOCHE | |
| COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS) | | | | | X: | 1°27'03.1"N | | | | | | | |
| | | | | | Y: | 78°29'15.1"W | | | | | | | |
| RECTOR: | RODRIGO BISBICUS | | | | | URBANA | | RURAL | X | | | | |
| E-mail: | ieindazabaleta@gmail.com | | | | | TELÉFONO: | 3154918941 | | | | | | |
| * La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. | SI | | NO | X | Tipo de doc.: | | | | | | | | |
| | | | | | No del doc.: | | | | | | | | |
| Anexa documento: | | | | | SI | | NO | | | | | | |

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

| | | | |
|--|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Deslizamiento | <input type="checkbox"/> Receptor de Deslizamiento | <input type="checkbox"/> Zona Pantanosa | <input type="checkbox"/> Problemas estructurales |
| <input type="checkbox"/> Inundación | <input type="checkbox"/> Relleno Sanitario | <input type="checkbox"/> Zona de protección | otro, ¿Cuál? |

Amplie si considera : _____

| II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA) | GRADO | No. NIÑOS | No. NIÑAS | GRADO | No. NIÑOS | No. NIÑAS | GRADO | No. NIÑOS | No. NIÑAS | No. ADULTOS | |
|---|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|--|-----------------|
| | PREJARDIN | | | | PRIMERO | 3 | 5 | SEXTO | | | Adultos Mujeres |
| JARDIN | | | | SEGUNDO | 1 | 2 | SÉPTIMO | | | Adultos hombres | |
| TRANSICIÓN | 1 | 2 | | TERCERO | 6 | 3 | OCTAVO | | | TOTAL | |
| | | | | CUARTO | 2 | 3 | NOVENO | | | TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | |
| | | | | QUINTO | 1 | 2 | DECIMO | | | | |
| ESTUDIANTES | | | | | | | ONCE | | | 31 | |
| TOTAL | 1 | 2 | | TOTAL | 13 | 15 | TOTAL | 0 | 0 | | |

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

| | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------|--|-------------|---|-------------|
| No. DE AULAS | 1 | BIBLIOTECA | | LABORATORIO | | otro, Cual? |
| No. BATERIA SANITARIA | | No. De aparatos | | COMEDOR | X | |
| | | | | INTERNADO | | |

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación,cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|---------|------|----|-----|-----|---------|--------|----------|--------------------------------------|
| A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: | Ubicación: | AULAS | Cant | 2 | UNC | UND | Medidas | 1000LT | Material | PLASTICO |
| B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS: | Ubicación: | COMEDOR | Cant | 30 | UNC | ML | Medidas | | Material | PVC |
| C. POZO SÉPTICO: | Ubicación: | | Cant | | UNC | | Medidas | | Material | |
| D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: | Ubicación: | | Cant | | UNC | | Medidas | | Material | |
| E. CAJAS DE INSPECCIÓN: | Ubicación: | | Cant | | UNC | | Medidas | | Material | |
| F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: | Ubicación: | SALONES | Cant | 30 | UNC | UND | Medidas | | Material | BAJANTE TIPO AMAZONAS CON ACCESORIOS |
| G. Otro | Ubicación: | | Cant | | UNC | | Medidas | | Material | |

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|---------|------|-------|-----|-----|---------|-----------|----------|------------------|
| A. REPOSICIÓN DE TEJA: | Ubicació | COMEDOR | Cant | 65 | UNC | M2 | Medidas | | Material | ZINC |
| B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA | Ubicació | COMEDOR | Cant | 110 | UNC | ML | Medidas | | Material | MADERA |
| C. REPOSICIÓN DE SANITARIO | Ubicació | | Cant | | UNC | | Medidas | | Material | |
| D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS | Ubicació | | Cant | | UNC | | Medidas | | Material | |
| E. REPOSICIÓN DE ORINAL | Ubicació | | Cant | | UNC | | Medidas | | Material | |
| F. REPOSICIÓN DE MESÓN | Ubicació | COMEDOR | Cant | 1 | UNC | UND | Medidas | 2X0,60 | Material | CONCRETO |
| G. REPOSICIÓN DE MURO | Ubicació | COMEDOR | Cant | 45 | UNC | M2 | Medidas | | Material | MAMPOSTERIA |
| H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED | Ubicació | | Cant | | UNC | | Medidas | | Material | |
| I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO | Ubicació | COMEDOR | Cant | 41,65 | UNC | M2 | Medidas | 4,8X8,50 | Material | CERAMICA DE PISO |
| J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS | Ubicació | | Cant | | UNC | | Medidas | | Material | |
| K. REPOSICIÓN DE PUERTAS: | Ubicació | AULA | Cant | 2 | UNC | UND | Medidas | 1,90X0,90 | Material | ALUMINIO |
| L. REPOSICIÓN DE VENTANAS: | Ubicació | AULA | Cant | 2 | UNC | UND | Medidas | 2X1,60 | Material | |
| M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO: | Ubicació | | Cant | | UNC | | Medidas | | Material | |
| N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS: | Ubicació | COMEDOR | Cant | 4 | UNC | UND | Medidas | | Material | |
| Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS: | Ubicació | COMEDOR | Cant | 5 | UNC | UND | Medidas | | Material | |
| O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO: | Ubicació | COMEDOR | Cant | 1 | UNC | UND | Medidas | | Material | |
| P. INSTALACIÓN TUBERIA MT: | Ubicació | COMEDOR | Cant | 40 | UNC | ML | Medidas | | Material | |
| Q. Otro | Ubicació | | Cant | | UNC | | Medidas | | Material | |

R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)

SUMINISTRO DE PANEL SOLAR DEBIDO A LA FALTA DEL SERVICIO ELECTRICO PARA 6 BOMBILLOS

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------|---------|------|----|-----|----|---------|--|----------|--|
| A. PAÑETE MURO M2: | Ubicació | COMEDOR | Cant | 90 | UNC | M2 | Medidas | | Material | |
| B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS: | Ubicació | COMEDOR | Cant | 90 | UNC | M2 | Medidas | | Material | |
| C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS: | Ubicació | | Cant | | UNC | | Medidas | | Material | |
| D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS | Ubicació | | Cant | | UNC | | Medidas | | Material | |
| E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS: | Ubicació | | Cant | | UNC | | Medidas | | Material | |
| F. CAMBIO DE GRIFERIA: | Ubicació | | Cant | | UNC | | Medidas | | Material | |
| G. Otro: Cual? | Ubicació | | Cant | | UNC | | Medidas | | Material | |

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:


| | | | | | | |
|--|-----------|---|-----------|---|----------|---|
| A. TABLERO: | Deterioro | X | No existe | | Cantidad | 2 |
| B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA): | Deterioro | | No existe | X | Cantidad | 0 |
| C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA): | Deterioro | | No existe | X | Cantidad | 0 |
| D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO: | Deterioro | | No existe | X | Cantidad | 0 |
| E. TANDEM DE CANECAS: | Deterioro | | No existe | X | Cantidad | 0 |

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

La sede nortal no cuenta con una batería sanitaria, además de eso el comedor se encuentra en malas condiciones como el aula de clase

construccion de bateria sanitaria



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: ABRAHAM YELA GARCIA

Email: abrahhan@hotmail.com

Teléfono: 3218726444

Firma

C.C. 1086724434

Acompañamiento de la OIM:

Nombre:

Email:

Teléfono:

Firma

Cargo:

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: RODRIGO BISBICUS

Email:

Teléfono: 3154918941

Firma

Cargo: DIRECTOR

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre:

Email:

Teléfono:

Firma

Cargo:

| | | | |
|--|--|---|-------------------|
| 1 | FACHADA PRINCIPAL | 2 | ESCUELA |
|  | |  | |
| 3 | COMEDOR INTERIOR | 4 | AULA |
|  | |  | |
| 5 | COCINA: EL COMEDOR CUENTA CON UNA IMPROVISADA COCINA CON UN PISO EN MADERA | 6 | FACHADA Y COMEDOR |
|   | |   | |

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio
 Vehicular Peatonal Fluvial Marítima Otro: _____ Distancia en km desde el casco urbano 85KM

El predio cuenta con servicios de: https://scontent.feoh3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/38864126_2350824575180098_6

Agua SI NO Luz SI NO Gas SI NO Alcantarill SI NO Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO _____ M2 Material predominante _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

A la sede se llega por la vía Tumaco - Pasto, al km 65 desviarse y luego 15 km de trocha en mal estado para luego caminar 2 horas.

La sede no cuenta con batería sanitaria

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |