

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: CENTRO EDUCATIVO INDIGENA AWA VERDE  
 CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 252835006343  
 NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: ALBIERTO  
 CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: 452835006347  
 Dirección/ Municipio: SAN ANDRES DE TUMACO Departamento: NARIÑO  
 FECHA DE VISITA DIA: 07 MES: 10 AÑO: 2018 JORNADAS: MAÑANA  TARDE: NOCHE:   
 COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS) X: 1° 21' 41.7" N Y: 78° 24' 27.7" W  
 RECTOR: Martha Lucia Ortiz URBANA:  RURAL:   
 E-mail: ainfipi@gmail.com TELÉFONO: 3178530640  
 La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. SI:  NO:  Tipo de doc.: No del doc.:  
 Anexa documento: SI:  NO:

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI  NO

\* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:  
 Deslizamiento  Receptor de Deslizamiento  Zona Pantanosa  Problemas estructurales  
 Inundación  Relleno Sanitario  Zona de protección  otro, ¿Cuál?

Amplie si considera:

INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS
	PREJARDIN				PRIMERO	3	3	SEXTO		
JARDIN				SEGUNDO	4	2	SÉPTIMO			Adultos hombres
TRANSICIÓN		1	2	TERCERO	3	5	OCTAVO			TOTAL
				CUARTO	4	3	NOVENO			TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
				QUINTO	2	3	DECIMO			
ESTUDIANTES							ONCE			35
							TOTAL			
	TOTAL	1	2	TOTAL	16	16	TOTAL			

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS:  BIBLIOTECA:   
 No. BATERIA SANITARIA:  No. De aparatos:  COMEDOR: 1 LABORATORIO:  otro, Cual?  
 INTERNADO:

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

2. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO: El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: Ubicación: Adla Cant: 3 UND OND Medidas 1000 Material Plastico  
 B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS: Ubicación: Bisan-bra Cant: 30 UND ML Medidas 1x2" Material PVC  
 C. POZO SÉPTICO: Ubicación: Bisan-bra Cant: 2 UND OND Medidas 2x2x3 Material Homopostema.  
 D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: Ubicación: Bisan-bra Cant: 17 UND ML Medidas 4" Material PVC.  
 E. CAJAS DE INSPECCIÓN: Ubicación: Bisan-bra Cant: 1 UND OND Medidas 1x1 Material Concreto  
 F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: Ubicación: Adla x comed Cant: 45 UND 4L Medidas Material 3/4 ANTONIO  
 G. Otro: Ubicación: Cant: UND Medidas Material

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA	Ubicación	<u>Aula</u>	Cant:	<u>140</u>	UND	<u>M2</u>	Medidas	Material	<u>terrazo asfalta.</u>	
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación	<u>Aula</u>	Cant:	<u>02</u>	UND	<u>M2</u>	Medidas	<u>4x2"</u>	Material	<u>teja en Hadero.</u>
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación	<u>Baños</u>	Cant:	<u>2</u>	UND	<u>007</u>	Medidas	<u>estándar</u>	Material	
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación	<u>Baños</u>	Cant:	<u>2</u>	UND	<u>007</u>	Medidas	<u>estándar</u>	Material	
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación	<u>Baños</u>	Cant:	<u>1</u>	UND	<u>007</u>	Medidas		Material	
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación	<u>Cocina</u>	Cant:	<u>1</u>	UND	<u>M2</u>	Medidas		Material	<u>concreto</u>
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación	<u>Aula</u>	Cant:	<u>65</u>	UND	<u>007</u>	Medidas		Material	<u>Hadero.</u>
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación	<u>Aula</u>	Cant:	<u>12</u>	UND		Medidas		Material	<u>Cerámico</u>
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación	<u>Aula</u>	Cant:	<u>130</u>	UND	<u>M2</u>	Medidas		Material	<u>Cerámico</u>
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación		Cant:		UND		Medidas		Material	
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación	<u>2 y 3 baños</u>	Cant:	<u>4</u>	UND	<u>007</u>	Medidas	<u>1x203</u>	Material	<u>Aluminio</u>
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación	<u>2 y 3 baños</u>	Cant:	<u>4</u>	UND	<u>007</u>	Medidas	<u>1x10x320</u>	Material	<u>Aluminio</u>
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación	<u>Aula</u>	Cant:	<u>98</u>	UND	<u>M2</u>	Medidas		Material	<u>Cerámico</u>
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación	<u>Aula</u>	Cant:	<u>8</u>	UND	<u>007</u>	Medidas		Material	<u>PVC</u>
O. REP. INTERRUPTORES Y OTOMAS:	Ubicación	<u>Aula</u>	Cant:	<u>5</u>	UND	<u>007</u>	Medidas		Material	<u>lampara led</u>
P. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación	<u>Aula</u>	Cant:	<u>2</u>	UND	<u>007</u>	Medidas		Material	
Q. INSTALACIÓN TUBERÍA MT:	Ubicación	<u>Aula</u>	Cant:	<u>4</u>	UND	<u>007</u>	Medidas		Material	
R. Otro	Ubicación		Cant:		UND		Medidas		Material	
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										
SUMINISTRO DE PANEL SOLAR DEBIDO A LA FALTA DEL SERVICIO ELECTRICO PARA 6 BOMBILLOS										

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO: El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación		Cant:		UND		Medidas	Material	
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación	<u>Aula</u>	Cant:	<u>60</u>	UND	<u>M2</u>	Medidas	Material	
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación	<u>Aula</u>	Cant:	<u>72</u>	UND	<u>M2</u>	Medidas	Material	
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación		Cant:		UND		Medidas	Material	
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación		Cant:		UND		Medidas	Material	
F. CAMBIO DE GRIFERÍA:	Ubicación	<u>Baños</u>	Cant:	<u>11</u>	UND	<u>007</u>	Medidas	Material	
G. Otro: Cual?	Ubicación		Cant:		UND		Medidas	Material	


4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (SI no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro\*) El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	<u>X</u>	No existe	<u>—</u>	Cantidad	<u>4</u>
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	<u>X</u>	No existe	<u>—</u>	Cantidad	<u>2</u>
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	<u>—</u>	No existe	<u>X</u>	Cantidad	<u>12</u>
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	<u>X</u>	No existe	<u>—</u>	Cantidad	<u>8</u>
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	<u>X</u>	No existe	<u>—</u>	Cantidad	<u>3</u>

\* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario e/m: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA: El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

la sede sede requiere construcción de  
B/ sanitario y enchape de piso.




Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: Indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: Indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: ABRAHAM YELA GARCIA  
 Email: abrahhan@hotmail.com  
 Teléfono: 3218726444

Firma   
 C.C. 1086724434

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: Angie Cristina Quiñones  
 Email: angietinacolo@hotmail.com  
 Teléfono: 3122212220

Firma Angie Quiñones  
 Cargo: Trabajadora Social

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Martha Lucia Estr  
 Email: marlupi@gmail.com  
 Teléfono: 3178530600

Firma Martha Lucia Estr  
 Cargo: DIRECTOR (A)

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: x Apolinar Pascal  
 Email: x Apolinar Pascal  
 Teléfono: x 3175555560

Firma x Apolinar Pascal  
 Cargo: x Líder de la Comunidad

1		2	
3		4	
5		6	

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

Vehicular   
  Peatonal   
  Fluvial   
  Marítima   
  Otros   
 Distancia en km desde el casco urbano: **160** KM

El predio cuenta con servicios de:

[https://document.foia3-1.fwa.fcc.dn.net/v/13.15752-9/78864126\\_2350824575180098\\_8438440821](https://document.foia3-1.fwa.fcc.dn.net/v/13.15752-9/78864126_2350824575180098_8438440821)

Agua SI  NO    
 Luz SI  NO    
 Gas SI  NO    
 Alcantarilla SI  NO    
 Tel. SI  NO

Se requiere realizar demoliciones SI  NO  M2 Material predominante \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

A la sede se accede por tumaco, 5 horas por canoa por el río Unabans.

La sede requiere bodega sanitaria