

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		CENTRO EDUCATIVO RIO CHAGUI											
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		25283000990											
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		CHAPUL											
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		252835003999											
Dirección/ Municipio:		SAN ANDRES DE TUMACO					Departamento		NARIÑO				
FECHA DE VISITA	DIA	5	MES	8	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE		NOCHE	
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)		X:		1°44'41.9"N									
		Y:		78°26'38.2"W									
RECTOR:	LEANDRO MARQUINEZ					URBANA		RURAL	X				
E-mail:						TELÉFONO:	3168687298						
* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnías indígenas o afrocolombianos.	SI		Tipo de doc.:										
	NO	X	No del doc.:										
Anexa documento:		SI		NO									

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/> Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/> Problemas estructurales
<input type="checkbox"/> Inundación	<input type="checkbox"/> Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/> Zona de protección	<input type="checkbox"/> otro, ¿Cuál?

Amplie si considera :

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN				PRIMERO	3	2	SEXTO			Adultos Mujeres
JARDIN				SEGUNDO	3	4	SÉPTIMO			Adultos hombres	
TRANSICIÓN				TERCERO	2	3	OCTAVO			TOTAL	
				CUARTO	2	3	NOVENO			TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	3	3	DECIMO				
ESTUDIANTES							ONCE				
	TOTAL			TOTAL	13	15	TOTAL	0	0	28	

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	4	BIBLIOTECA		LABORATORIO		otro, Cual?
No. BATERIA SANITARIA	1	No. De aparatos	2	COMEDOR	1	

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA	Ubicació	B. SANITARIA	Cant	UNE	UND	Medidas		Material
			2	UNC	UND	1000LT		PLASTICO
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIO!	Ubicació	B. SANITARIA	30	UNC	ML	1/2"		PVC
C. POZO SÉPTICO:	Ubicació	B. SANITARIA	1	UNC	UND	1.50*1.50*2		MAMPOSTERIA
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicació	B. SANITARIA	23	UNC	ML	4"		PVC
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:			UNC				
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicació	AULAS	2	UNC	ML	6+12 ML		BAJANTE TIPO AMAZONAS CON ACCESORIOS
G. Otro	Ubicación:			UNC				

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicació	salones	Cant	30	UNC	m2	Medidas		Material	ETERNIT
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicació	SALONES	Cant	35	UNC	ML	Medidas	4*2"	Material	VIGA EN MADERA DE 4*2"
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicació	BATERIA SANITARIA	Cant	2	UNC	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	SANITARIO EN PORCELANA
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicació	BATERIA SANITARIA	Cant	2	UNC		Medidas		Material	LAVAMANOS EN PORCELANA
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicació	BATERIA SANITARIA	Cant	2	UNC		Medidas		Material	ORINAL EN PORCELANA
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicació	COMEDOR	Cant	5,5	UNC	ML	Medidas	5,5	Material	CONCRETO REFORZADO
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicació	COMEDOR, BATERIA SANITARIA	Cant	15	UNC	M2	Medidas	6*2,5	Material	MAMPOSTERIA
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicació	BATERIA SANITARIA	Cant	25	UNC	M2	Medidas	25	Material	CERAMICA BLANCA 20X20
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicació	AULAS	Cant	30	UNC	M2	Medidas	30	Material	CERAMICA ANTIDESLIZANTE
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPERO:	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicació	BATERIA SANITARIA	Cant	5	UNC	UND	Medidas	2.10*0,75	Material	ALUMINIO
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicació	BATERIA SANITARIA	Cant	9,5	UNC	UND	Medidas	2.5*1,30	Material	REJA EN MADERA
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicació	SALONES	Cant	6	UNC	UND	Medidas		Material	LAMPARA LED 1820
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicació	SALONES	Cant	5	UNC	UND	Medidas		Material	TOMA DOBLE
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
Q. Otro	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										
SUMINISTRO DE PANEL SOLAR DEBIDO A LA FALTA DEL SERVICIO ELECTRICO PARA 8 BOMBILLOS										

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicació	SALONES	Cant	60	UNC	M2	Medidas		Material	ARENA CEMENTO
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicació	SALONES	Cant	200	UNC	M2	Medidas		Material	PINTURA TIPO 1 AGUA
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicació	SALONES	Cant		UNC		Medidas		Material	
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicació	BATERIA SANITARIA	Cant	5	UNC	UND	Medidas		Material	PLASTICO
G. Otro: Cual?	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:


A. TABLERO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	4
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	4
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	15
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro		No existe		Cantidad	
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro		No existe		Cantidad	

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

construccion de la cocina del comedor dado que se encuentra en pesimas condiciones, igualmente no tiene los elementos y utensilios de cocina necesarios o adecuados para realizar las labores diarios de culinarias

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: ABRAHAM YELA GARCIA

Email: abrahhan@hotmail.com

Teléfono: 3218726444

Firma

C.C. 1086724434

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: EDWIN F. ROSAS

Email:

Teléfono:

Firma

Cargo:

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: LEANDRO MARQUINEZ

Email:

Teléfono: 3168687298

Firma

Cargo: DIRECTOR

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre:

Email:

Teléfono:

Firma

Cargo:

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento



VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio					Distancia en km desde el casco urbano	53KM
<input type="checkbox"/> Vehicular	<input type="checkbox"/> Peatonal	<input checked="" type="checkbox"/> Fluvial	<input checked="" type="checkbox"/> Marítima	<input type="checkbox"/> Otro:		

El predio cuenta con servicios de: https://scontent.feoh3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/38864126_2350824575180098_1

Agua SI NO Luz SI NO Gas SI NO Alcantaril SI NO Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO 10 M2 Material predominante MADERA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

El acceso a la zona es por via maritima, una hora por mar en lancha y luego por el rio chagui dos horas y media, condicionado a que haya marea alta; los materiales como el cemento, hierro, elementos hidraulicos y sanitarios se compran en la ciudad de Tumaco y se transportan hacia la zona lo que encarece en un 50% adicional el costo de los materiales

Se solicita construccion de cocina y comedor nuevas, ya que se encuentra en madera de malas condiciones, piso en barro

Se solicita arreglo en la cubierta de salones y baño
