

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1 de 6

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: San Onofre  
 CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 227491000273  
 NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: Escuela Nueva Rural Chito  
 CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: 227491000486  
 Dirección/ Municipio: Nguita Departamento: Chocó  
 FECHA DE VISITA: DIA 11 MES 08 AÑO 2018 JORNADAS MAÑANA  TARDE  NOCHE   
 COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS) X: 5° 5' 50.96" Nord. Y: 76° 28' 42.85" W.  
 RECTOR: Juan Pivas URBANA  RURAL  Chito.  
 E-mail: juvanito82@gmail.com TELÉFONO: 350 317-0648

\* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. SI  NO  Tipo de doc.: No del doc.: Anexa documento: SI  NO

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI  NO

\* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:  
 Deslizamiento  Receptor de Deslizamiento  Zona Pantanosa  Problemas estructurales  
 Inundación  Relleno Sanitario  Zona de protección  otro, ¿Cuál? Amplie si considera:

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS
	PREJARDIN			PRIMERO	1	1	SEXTO			
JARDIN			SEGUNDO	2	1	SÉPTIMO			Adultos hombres	
TRANSICIÓN	1		TERCERO		3	OCTAVO			TOTAL	
			CUARTO	1		NOVENO			TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
			QUINTO			DECIMO				
ESTUDIANTES						ONCE				
TOTAL	1		TOTAL	4	5	TOTAL			No. <u>10</u>	

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE  
 No. DE AULAS: 1 BIBLIOTECA:  LABORATORIO:   
 No. BATERIA SANITARIA: 2 No. De aparatos: 6 COMEDOR: 1 INTERNADO:  otro, Cual?

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:  
 A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: Ubicación: / Cant: / UND: / Medidas / Material /  
 B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS: Ubicación: / Cant: / UND: / Medidas / Material /  
 C. POZO SÉPTICO: Ubicación: / Cant: / UND: / Medidas / Material /  
 D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: Ubicación: / Cant: / UND: / Medidas / Material /  
 E. CAJAS DE INSPECCIÓN: Ubicación: / Cant: / UND: / Medidas / Material /  
 F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: Ubicación: sede Cant: 36.32 UND: m. Medidas 36.32 Material canal. PVC. azule.  
 G. Otro: Ubicación: Cant: UND: Medidas Material

OK

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas /	Material
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas /	Material
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas /	Material
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas /	Material
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas /	Material
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas /	Material
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas /	Material
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación: Baños	Cant: /	UND: m <sup>2</sup>	Medidas 20.4	Material Ceramica
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación: Baño	Cant: /	UND: m <sup>2</sup>	Medidas 8.94	Material Ceramica
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas /	Material
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas /	Material mantenimiento
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas /	Material
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas /	Material
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación: Sede	Cant: 12	UND: und	Medidas /	Material estandar
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación: Sede	Cant: 12	UND: und	Medidas /	Material estandar
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas /	Material
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas /	Material
Q. Otro	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas /	Material

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación: Sede	Cant: /	UND: m <sup>2</sup>	Medidas 7599	Material Pañete ext.
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: Sede	Cant: /	UND: m <sup>2</sup>	Medidas 50.00 x 2.00 = 193.30	Material vinilo mt.
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: Sede	Cant: /	UND: m <sup>2</sup>	Medidas 131.69	Material Koraza
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas /	Material
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas /	Material
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas /	Material
G. Otro: Cual?	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas /	Material

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro\*) El establecimiento requiere:


A. TABLERO:	Deterioro	X	No existe	Cantidad	2
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe	Cantidad	1
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe	Cantidad	6
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	X	No existe	Cantidad	2
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	X	No existe	Cantidad	4

\* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

Se hace hincapié en la necesidad del mejoramiento de rutas escolares y caminos para llegar a la escuela, y sobre todo la construcción de un puente que facilite el acceso a la escuela, pues hay niños que deben cruzar nadando el río con su uniforme en bolsas para llegar a estudiar.

Ubicar según Norte



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Email: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_  
 C.C. \_\_\_\_\_

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Email: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_  
 Cargo: \_\_\_\_\_

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Email: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_  
 Cargo: \_\_\_\_\_

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Email: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_  
 Cargo: \_\_\_\_\_

1	2
3	4
5	6

**VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO**

Acceso al predio  
 Vehicular     Peatonal     Fluvial     Marítima     Otro: \_\_\_\_\_  
 Distancia en km desde el casco urbano \_\_\_\_\_

El predio cuenta con servicios de:  
 Agua SI  NO     Luz SI  NO     Gas SI  NO     Alcantarill SI  NO     Tel. SI  NO

Se requiere realizar demoliciones SI  NO     \_\_\_\_\_ M2 Material predominante \_\_\_\_\_

**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES** (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

La comunidad manifiesta la necesidad de accesibilidad, pues hay niños que deben cruzar nadando el río, pues no existe pista escolar o canchales. Se requiere acceso a energía eléctrica para la posterior instalación de un punto vive digital que ayude a conectar la comunidad.  
 La cubierta se encuentra en buen estado, la escuela tiene acceso al agua fría por manguera desde la montaña.  
 El pozo séptico requiere mantenimiento.  
 La dificultad de acceso y algunos problemas sociales ha hecho que haya una dispersión del 75% de la población estudiantil requiere pintura y repello.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del contratista:

Nombre: Federico Rojas Vinaso  
Email: federorv@.gmail.com  
Teléfono: 320 940 4833

Firma  
C.C.

*[Handwritten signature]*  
1053036341

Acompañamiento del componente social:

Nombre: Yessica Suenes Condobu  
Email: yessicaov@.hotmail.com  
Teléfono: 3148201481

Firma  
Cargo:

*[Handwritten signature]*  
Trabajadora social.

Otros:

Nombre: Luis caicedo  
Email:  
Teléfono: 322 604 9619

Firma  
Cargo:

*[Handwritten signature]* 1003851746

Nombre: W. NORBERTO  
Email:  
Teléfono: 3234252982

Firma  
Cargo:

*[Handwritten signature]* 14572232 c.v.11

*[Handwritten signature]* caicedo

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]* 74568537  
3704442274

*[Handwritten signature]*

Acompañamiento social

Monica Banesa comal - C.C. 66778718

Cel: 3006928476

e-mail: monica.banesa@hotmail.com

Escuela Nueva Chito.



11 agosto 2018

Nort 5° 5' 50.96  
W 76° 28' 42.85

Medu. acero inox  
2. rangos age de 2000lt  
4 ventanas por. Aire y control  
mantenimto. poro septior

