

**DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

**I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO**

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		CER RIVERAS DEL CAUCA													
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		205154000128													
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		ERI LA ESMERALDA													
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		205154000098													
Dirección/ Municipio:CAUCASIA		CAUCASIA VEREDA LA ESMERALDA			Departamento			ANTIOQUIA							
FECHA DE VISITA	DIA	17	MES	JULIO	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE		NOCHE		JORNADA COMPLETA	
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)					X:										
					Y:										
RECTOR:	DAGOBERTO AUGUSTO FERNANDEZ SANCHEZ						URBANA		RURAL	X					
E-mail:	dagofer21@hotmail.com						TELÉFONO:	3114264472							
* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.	SI											Tipo de doc.:	CERTIFICADO DE TRADICION Y LIBERTAD		
	NO											No del doc. :	1566945		
Anexa documento:								SI	X	NO					

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI  NO

\* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/> Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/> Problemas estructurales
<input type="checkbox"/> Inundación	<input type="checkbox"/> Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/> Zona de protección	otro, ¿Cuál?

Amplie si considera :

II.INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN				PRIMERO	2	2	SEXTO			Adultos Mujeres
JARDIN				SEGUNDO	2	1	SÉPTIMO			Adultos hombres	0
TRANSICIÓN	1	2		TERCERO	2	1	OCTAVO			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>
				CUARTO	2	1	NOVENO			<b>TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO</b>	
				QUINTO	1	2	DECIMO				
ESTUDIANTES							ONCE				
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	

**II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE**

No. DE AULAS	1	BIBLIOTECA	0	LABORATORIO	0	otro, Cual?	
No. BATERIA SANITARIA	0	No. De aparatos	0	COMEDOR	0	INTERNADO	0

**III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE**

**Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación,cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique / )**

**1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO :** El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas:	0	Material:	0
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas:	0	Material:	0
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas:	0	Material:	0
D.TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas:	0	Material:	0
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas:	0	Material:	0
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas:	0	Material:	0
G.Otro	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas:	0	Material:	0

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:										Pág. 2 de 6
A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
Q. Otro	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)									NO APLICA	

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:										
A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
G. Otro: Cual?	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0


  

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro* ) El establecimiento requiere:									
A. TABLERO:	Deterioro	[ ]	No existe	[X]	Cantidad	2			
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	[ ]	No existe	[X]	Cantidad	2			
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	[ ]	No existe	[X]	Cantidad	MESA TRAPEZOIDAL			
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	[ ]	No existe	[X]	Cantidad	0			
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	[ ]	No existe	[X]	Cantidad	2			

\* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con fillos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA :									
LA INSTITUCION FUE REUBICADA REUBICADA,ACTUALMENTE SE DICTA CLASE EN UN ESPACIO PALOS DE MADERA Y TEJA DE ZINC, POR TANTO SE REQUIERE LA CONSTRUCCION DE UNA SEDE DIGNA QUE INCLUYA: LA CONSTRUCCION DE UN AULA PRIMARIA, UN AULA SECUNDARIA , BATERIA SANITARIA CON ACOMETIDA DE AGUA Y POZO SEPTICO , COCINA Y COMEDOR ESCOLAR , Y BIBLIOTECA O SISTEMAS.									



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Email: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_  
 C.C. \_\_\_\_\_

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: Charlia Marcela Gomez  
 Email: luchalucygonzalez@hotmail.com  
 Teléfono: 320780 3132

Firma [Signature]  
 Cargo: PSIQUICIA

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal

Nombre: Dagoberto Fernández Sanchez  
 Email: dagofe21@hotmail.com  
 Teléfono: 3114264422

Firma [Signature]  
 Cargo: Director.

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Email: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_  
 Cargo: \_\_\_\_\_

**V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento**

<p>1 AULA EXISTENTE CON CERRAMIENTO EN TELA PARA EL SOL</p> 	<p>2 ESTADO DE TEJA Y PISO</p> 
<p>3 ESTADO INTERIOR DEL AULA</p> 	<p>4 PUERTA DE ACCESO</p> 
<p>5</p>	<p>6</p>

**VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO**

Acceso al predio

Vehicular   
  Peatonal   
  Fluvial   
  Marítima   
  Otro: \_\_\_\_\_

Distancia en km desde el casco urbano: \_\_\_\_\_    Via fluvial 30min desde Caucasia

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI  NO    
 Luz SI  NO    
 Gas SI  NO    
 Alcantaril SI  NO    
 Tel. SI  NO

Se requiere realizar demoliciones SI  NO     M2 \_\_\_\_\_    Material predominante **PALOS Y TEJA DE ZINC**

**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES** (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

*Se necesita la construcción de la sede urgente*

**LA COMUNIDAD REQUIERE LA INTERVENCIÓN INMEDIATA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES POR FALTA DE AULAS, SE SUGIEREN AULAS TEMPORALES MIENTRAS EL MUNICIPIO O ESTADO DA ALGUNA SOLUCIÓN A SU SITUACIÓN . SEGUN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN ESTA SEDE ESTA PRIORIZADA PARA UN CONSTRUCCIÓN TOTAL NO SE TIENE FECHA IDENTIFICADA**