

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1 de 6

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AMAZONICO											
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		286001001516											
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:													
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:													
Dirección/ Municipio:		PUERTO GUZMAN					Departamento		PUTUMAYO				
FECHA DE VISITA	DIA	27	MES	8	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	<input checked="" type="checkbox"/>	TARDE	<input type="checkbox"/>	NOCHE	<input type="checkbox"/>
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)		X: 76°24'15,53"O Y: 0°57'42.29"N											
RECTOR:	ALVARO GERMAN APRAES YELA					URBANA		RURAL		<input checked="" type="checkbox"/>			
E-mail:	<a href="mailto:IEA1516@HOTMAIL.COM">IEA1516@HOTMAIL.COM</a>					TELÉFONO:		3112631550					
* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.		SI		<input checked="" type="checkbox"/>		NO		<input type="checkbox"/>		Tipo de doc.:		ESCRITURA 440	
		SI		<input type="checkbox"/>		NO		<input type="checkbox"/>		No del doc. :		35592	
Anexa documento:		SI		<input type="checkbox"/>		NO		<input checked="" type="checkbox"/>					

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI  NO

\* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/>	Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/>	Problemas estructurales
<input type="checkbox"/>	Inundación	<input type="checkbox"/>	Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/>	Zona de protección	<input type="checkbox"/>	otro, ¿Cuál?

Amplie si considera :

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN				PRIMERO	77	81	SEXTO	61	77	Adultos Mujeres
JARDIN				SEGUNDO	52	67	SÉPTIMO	50	54	Adultos hombres	50
TRANSICIÓN	49	61		TERCERO	53	55	OCTAVO	37	46	<b>TOTAL</b>	
				CUARTO	50	45	NOVENO	56	67	<b>TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO</b>	
				QUINTO	44	71	DECIMO	51	54		
<b>ESTUDIANTES</b>							ONCE	21	44	<b>1461</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>49</b>	<b>61</b>	<b>TOTAL</b>	<b>276</b>	<b>319</b>	<b>TOTAL</b>	<b>276</b>	<b>342</b>			

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	22	BIBLIOTECA	<input checked="" type="checkbox"/>	LABORATORIO	<input checked="" type="checkbox"/>	otro, Cual?
No. BATERIA SANITARIA	1	No. De aparatos	9	COMEDOR	<input checked="" type="checkbox"/>	

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
G. Otro	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material

**2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO:** El establecimiento requiere:

Pág. 2 de 6

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	B1 / B2	Cant:	( 14 / 2 )	UND:	UND	Medidas		Material	ETERNIT / TERMOACUSTICA
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	BAÑOS 1	Cant:	2	UND:	UND	Medidas		Material	
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	LABORATORIO / B3	Cant:	58.18 / 25	UND:	m^2	Medidas		Material	
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	INTERNADO	Cant:	2	UND:	UND	Medidas		Material	
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
Q. Otro	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										

**3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO :** El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
G. Otro: Cual?	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	

**4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO:** (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro\* )El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro		No existe		Cantidad	
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro		No existe		Cantidad	
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro		No existe		Cantidad	
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro		No existe		Cantidad	
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	2	No existe		Cantidad	2

\* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

**5. CONSTRUCCIÓN NUEVA :** El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)




V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

1		<p>DETERIORO EN CUBICULOS BAÑOS 1</p>	2		<p>ENCHAPE PISO EXTERNO LABORATORIO</p>
3		<p>PUERTAS SIN CHAPAS, BAÑOS 1</p>	4		<p>AUSENCIA CANAL DE AGUAS LLUVIAS, PROVOCA INUNDACIONES EN LAS AULAS</p>
5		<p>HIDROSANITARIO DE BAÑOS 1 TAPADO EN ALGUNOS PUNTOS</p>	6		<p>FALLA EN EL MURO DEL BLOQUE 1, SE REQUIERE ATENCIÓN.</p>

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio  
 Vehicular     Peatonal     Fluvial     Marítima     Otro: \_\_\_\_\_    Distancia en km desde el casco urbano    600 M

El predio cuenta con servicios de:  
 Agua    SI  NO     Luz    SI  NO     Gas    SI  NO     Alcantarillado    SI  NO     Tel.    SI  NO

Se requiere realizar demoliciones    SI  NO     \_\_\_\_\_ M2    Material predominante    \_\_\_\_\_

**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES** (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

LA SEDE SE ENCUENTRA UBICADA A 600 M DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PUERTO GUZMAN – PUTUMAYO. SU CERCANÍA Y TAMAÑO HACEN DE ESTE EL COLEGIO MAS GRANDE DEL MUNICIPIO.

EN BAÑOS 1 SE REQUIERE VERIFICAR DAÑOS INTERNOS TUBERIA HIDROSANITARIA, PRESENTA OBSTRUCCIÓN

PARA EL INTERNADO SE CUENTA CON UN POZO SÉPTICO UBICADO A 15 METROS APROXIMADAMENTE. DEBIDO A LAS LLUVIAS EL TERRENO SE INUNDA Y EL POZO SÉPTICO SE REBOSA. COMO RECOMENDACIÓN REUBICAR EL POZO.

EL RESTAURANTE ESCOLAR CARECE DE MESONES EN CONCRETO