

	MINEDUCACIO				Mano	Sterr			(ractiones (Core)		Página
DIAGNÓSTICO (CONSTRUCCI	ÓN DE I	NFRAES	TRUCTURA	EDUCAT	IVA			fi Organismo de las 76	saciones Unides p	ens la Prignición		1 de 6
I. INFORMACIÓ								Total I	1,1,18	2 I To			
NOMBRE DE LA II				CENT			UCATI	10 I	PALAN	1BI			
CODIGO DANE IN				2629	1300	200	990	40 1	TILTI	10			
NOMBRE DE LA S				CHAD	DL		- 1-						
CODIGO DANE DI				2528	350	003	999						
Dirección/ Munic	ipio:			T	UMACO			amento			N	NARIÑO	
FECHA DE VISITA	DIA	MES	AÑO		JORNAL	DAS MA	AÑANA	TARDE	N	OCHE			
	DAS GEOGRA	EICAS (C)	120	x: 10	45"	34.4	" N						
. 4	DAS GEOGRA			v: 78°	281	26	-2" U)					
RECTOR:	EANDE	2 1	larg	DINES			URBANA	-		RURAL		X	
E-mail:						y <u>2</u> ,	TELÉFONO:	1					
	ne de predio o					SI NO	-	o de doc.					
	ombre de la I. I de etnías ind				ii de			del doc. :		.			
El predio o el inn					7/ 20 - 1920		Anexa docur		SI	NO			
* En caso de Deslizam Inundaci Amplie si conside	que la respue niento ión	esta sea I	NO indiq		ación por	que:	W. C.	antanosa le protecc			Problems	as estructur uál?	ales
	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No.	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS			No. ADULT	os
II.INFORMACIÓN	PREJARDIN	minus	. TITLES	PRIMERO	3	2	SEXTO	111403		Adultos N	fujeres		
BASE (DATOS DE				SEGUNDO	3	24	SÉPTIMO			Adultos h	ombres		
MATRICULA DE LA MAYOR	TRANSICIÓN			TERCERO	2	3	OCTAVO				TOTAL TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCA		
JORNADA)				CUARTO	2	3	NOVENO			***			ECIMIENTO FOLICATIVO
				QUINTO	3	8	DECIMO			101	corouan	- SU EN EL ESTAB	THE ENGLATIVE
ESTUDIANTES							ONCE		No.		30	10	
LUIUDIANIES	TOTAL			TOTAL	13	IS	TOTAL				28)	
II. INFORMACIO	ÓN DE LA IN	IFRAES	TRUCT	URA EXIST	ENTE								
No. DE AULAS			BIBLIOTI			-	LABORAT		rorio		otro, C	otro, Cual?	
No. BATERIA SAN	No. BATERIA SANITARIA No		No. De	aparatos	paratos 2 COMEDOR		OR _	INTERNA		DO			
III. NECESIDAD	DES DE ME	ORAMIE	NTO D	E LA INFR	AESTRU	CTURA	EXISTENT	E					r Palata
									su I Ibiese	ión car	tidad II-	idad Mad	lidas y el Material
estimado, de lo				, 31 E1 EST.	- Meclinic	IO F	-quiere, M	- acione	Ju Julicat	,carl	uu, UI	, 17166	y er material
1. AGUA Y SAN			•	blecimiento	o requier						2		
			_	100	ALCOHOL: NAME OF TAXABLE PARTY.		1	10	LIAME		2.00	_	
A. TANQUE ALMAC	CENAMIENTO A	GUA: Ubic	0	medor	Cant:	-	D: UNA Me	didas [[NO LT	Material	- Plas	tro.	
 A. TANQUE ALMAC B. TUBERIA HIDRÁL 	CENAMIENTO A		ación C	medor	Cant:	-			30	- Material Material	+1	D	1/211
NAME OF TAXABLE PARTY.	CENAMIENTO A	ORIOS Ubic	ación Co	medor B		O UNI		edidas	30	Material	Tober	1.5.54	1/211
B. TUBERIA HIDRÁU C. POZO SÉPTICO:	CENAMIENTO AC	ORIOS Ubic	ación:Co ación:Co	interior S	Cant:	O UNI	D: ML Me	edidas	50 x2x2	Material	Tober	na Pvc posteria.	T 434
B. TUBERIA HIDRÁU C. POZO SÉPTICO: D.TUBERIA SANITA	CENAMIENTO AC ULICA Y ACCESO RIA Y ACCESORI	Ubic	ación:Co ación:Co ación: 8	medor B	Cant: 5 Cant: 6	O UNI	D: ML Me D: Und Me D: 25 Me	edidas 21	30	Material Material Material	Mam J	na Pvc posteria.	Sonitoria 4"
B. TUBERIA HIDRÁU C. POZO SÉPTICO:	CENAMIENTO AC ULICA Y ACCESO RIA Y ACCESORI CCIÓN:	ORIOS Ubio Ubio IOS: Ubio Ubio	ación:Co ación:Co	interior S	Cant:	O UNI	D: ML Me D: Und Me D: 25 Me D: Me	edidas	50 x2x2	Material Material	Mam Tober	na Pvc posteria.	T 434

2. MANTENIMIENTO CORRECTI	VO: El establecimiento requiere:	Pág. 2 de 6
A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ublicación: Salones Cant: 30 UND: m2 Medidas 6×5	Material Eternit
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA	Ubicación: Salonos Cant: 40 UND: ML Medidas 40	Material Viges un Modero de 4x2"
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación: B. Sanifaricant: 2 UND: UND Medidas	Material Sanitorio un Porcelana
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación: B. Sanstavi Ocant: 2 UND: Medidas	Material lavamonas En Porcelano
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación: B. Sondord Cant: 2 UND: Medidas	Material Ovingl un Porcelang
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación: Come dor cant: 5.5 UND: ml Medidas 55	Material Concreto Reforzado.
G.REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación: Om. B. Sancant: 15 UND: Mª Medidas 15	Material Mamposteria.
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación: B. Santa Cant: 25 UND: M2 Medidas 25	Material Ceramica blanca. 30x20
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación: Avias Cant: 30 UND: M2 Medidas 30	Material Ceramita beis 30×30
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación: Cant: UND: Medidas	Material
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación: Solores Cant: 5 UND: Und Medidas 0,90 % 2,10	Material Aluminio
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación: Salones Cant: 9.5 UND: m2 Medidas	Material Reid on modera.
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación: Cant: UND: Medidas	Material
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación: Salones Cant: 6 UND: Und Medidas	Material lamparas led 18 W
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación: Salones Cant: S UND: UND Medidas	Material Tomes doble.
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación: Cant: UND: Medidas	Material
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ublcación: Cant: UND: Medidas	Material
Q.Otro	Ubicación: Cant: UND: Medidas	Material
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PAN	EL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTEC	ER) De hace Necesario
El Panel Bolar	debido a la Fatta de Energia 8	bombillos.
3. MANTENIMIENTO PREVENTI	/O : El establecimiento requiere:	
A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación: Salonts Cant: 60 UND: M2 Medidas 60	Material Atona y Comento.
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: Solones Cant: 200 UND: Mª Medidas 200	Material Pintura tipo 1 En Agua.
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: Salones Cant: UND: Medidas	Material
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación: Cant: UND: Medidas	Material
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación: Cant: UND: Medidas	Material
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación: B. Santaro Cant: 5 UND: UND Medidas	Material Plastica.
G.Otro: Cual?	Ubicación: Cant: UND: Medidas	Material
4 DOTACIÓN DE MORILIARIO.	Eine eviste el elemente e este en succede este de de det de la late	astablasimianta sasular
	5i no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El	establecimiento requiere:
A.TABLERO:	Deterioro 😕 No existe Cantidad	9
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO		9
SILLA):	Deterioro 🔀 No existe Cantidad	15
D.MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	Deterioro No existe Cantidad	-
E.TANDEM DE CANECAS:	Deterioro No existe Cantidad	
	ezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta d uras o huecos, son inestables e inseguros.	eficiencias físicas como desoldado, con filos o
		*
	stablecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escol	ares (Describa claramente la necesidad,
Conshoccion de la	LOCING V del comedor dado que	so englanta
	condiciones, igualmente no hene	los elemento)
y atencitios de	(ocing necesquio) +adocoado	of pala lealital
las leboies d	contas de colinario	

				EDIDAS) Ubicar según No		Pág. 3 de 4
		Polisombra	Verde	Nadera.	MANOEEK	
	1	Cerpamiunte	5.	rage.	MAO	
		2011		1	4	$\pm + + +$
D	Gualia.		- Read	Child		7
tiso un	Gualda.		Relas	1/10		
	2,	Ö				
4	*		1 11 (11 (11 (11 (11 (11 (11 (11 (11 (1	mining mining	1111	man I
					111	
			Piso en			TU
			Concreto			_
	0	7 7				
	0,	Ε ξ				
	# Comede	Y Q		1 1/4		
	# .	5 mls,				
		35/1/3				
		0	TITITING	111111111111111111	time and	D
						Prso
	550		+ $ +$			Concre
1	5,50	*				
		Good 1		15,00 mts		
	1 6	2.20		7 1 1 1 1 1 1 1		1 1
	107 8	22				
	Jue 6 rada	1. B. Jan				
	1901					
	10					
			<u></u>			
		6				
ener en cuenta en e	l esquema los siguientes aspectos:					
ación de elementos	hidráulicos y sanitarios rindicas:	on de acometida hidraulica y diáme	tro - tanques de resenva	reu dimensión	inneria de la constanta de la	
The state of the s	eléctricos: indicar ubicación del transfo	rmador - contador - tablero eléctric	o - planta eléctrica.	su dimension,		
ONTACTOS						
bre: ABRAH	or parte del MEN IAM YELA GARCIA	Managara and water and		1		
and the same of th	nan@hotmail.com			Ture!	>	
ono:	3218726444		Firma	()M NI		
pañamiento d	e la OIM:		C.C. 108672	1434		
	elua Mario Pi	112	1			
eno:	angelica oos ruiz	emailton	Firma An	gelico Mª R	13	
ZIIO.	7 679 0 0 10 19 -y / L			Sounlead	5	
re: ec	e la Institución Edycativa/Sec	retaria de Educación/Alca	aldia Municipal.	1	7	
		HEC	Eirma /	enden 11		
no: 317	8957898			indro Ma	rguinez	
	icional por la la stitutión El	cativa/Secretaria de Educ	cargo. DIKE	CTOR	/	
pañamiento ac	icional por la institucion Edu	cativa/ secretaria de Edito	acion/Alcainia Mi	Inicipal		
pañamiento ad re:	dicional por la Institución Edu	edita/Secretaria de Educ	acion/Alcaldia Mu	inicipal.		

v. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento	Pág. 4 de 6
1 2	
1	
,	
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	i
	1
5	
-	
VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO Acceso al predio	
Distancia en km desde	m.
Vehicular Peatonal Fluvial Maritima Otro: el casco urbano 59 k	
Agua SI NO Luz SI NO Gas SI NO Alcantaril SI NO Tel. SI NO	. 0
Se requiere realizar demoliciones SI V NO 5 M2 Material predominante Esconbros	***
DBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)	
El Acceso a la Zona Es por via maritima. Los materiales (iomo ul
Cemunto Hivero, Elemento, Hidraulico, y Sanitario. Se Comp	plan un
la Ciudad de Tumaco. Y Se tronsporta hacia la Zona.	lo que
	rteriales.
que se en won from pin madeig en malas conditiones	
on bano. Se solicita aneglo en la cobierta de salones	V baño
chago! 21/2, condicionado a que haya marea altu	ha thego porel il