

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA AWA VERDE										
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	252835006343										
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:	CUCHILLA ALBI										
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:	452835006482										
Dirección/ Municipio:	SAN ANDRES DE TUMACO					Departamento			NARIÑO		
FECHA DE VISITA	DIA	7	MES	10	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE	NOCHE
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)					X:	1°17'37.0"N					
					Y:	78°24'33.7"W					
RECTOR:	MARTHA LUCIA ORTIZ					URBANA		RURAL	X		
E-mail:						TELÉFONO:	3178530640				
* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.	SI		NO	X	Tipo de doc.:						
					No del doc.:						
	Anexa documento:	SI		NO							

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/> Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/> Problemas estructurales
<input type="checkbox"/> Inundación	<input type="checkbox"/> Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/> Zona de protección	<input type="checkbox"/> otro, ¿Cuál?

Amplie si considera : _____

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN				PRIMERO	3	2	SEXTO			Adultos Mujeres
JARDIN				SEGUNDO	5	3	SÉPTIMO			Adultos hombres	
TRANSICIÓN	3	2		TERCERO	1	4	OCTAVO			TOTAL	
				CUARTO	1	1	NOVENO			TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	2	5	DECIMO				
ESTUDIANTES							ONCE			32	
TOTAL	3	2		TOTAL	12	15	TOTAL				

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	1	BIBLIOTECA		LABORATORIO		otro, Cual?
No. BATERIA SANITARIA		No. De aparatos		COMEDOR	x	
				INTERNADO		

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	AULA	Cant	4	UNC	UND	Medidas	1000LT	Material	PLASTICO
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS	Ubicación:	B. SANITARIA	Cant	28	UNC	ML	Medidas	1/2"	Material	PVC
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	B. SANITARIA	Cant	2	UNC	UND	Medidas	2X2X3	Material	MAMPOSTERIA
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	B. SANITARIA	Cant	21	UNC	ML	Medidas	4"	Material	PVC
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	B. SANITARIA	Cant	1	UNC		Medidas	1X1	Material	CONCRETO
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	AULA Y COME	Cant	43	UNC	ML	Medidas		Material	BAJANTE TIPO AMAZONAS CON ACCESORIOS
G. Otro	Ubicación:		Cant		UNC		Medidas		Material	

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación	AULA	Cant	133	UNC	m2	Medidas	15X8,9,5	Material	TERMOACUSTICA
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA	Ubicación	AULA	Cant	107	UNC	ML	Medidas	4X2''	Material	
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación	BATERIA SANITARIA	Cant	2	UNC	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación	BATERIA SANITARIA	Cant	2	UNC	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación	BATERIA SANITARIA	Cant	1	UNC	ML	Medidas		Material	
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación	COCINA	Cant	1	UNC	UND	Medidas		Material	CONCRETO CON ACABADO EN PORCELANATO
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación	BATERIA SANITARIA Y A	Cant	71	UNC	M2	Medidas		Material	MADERA
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación	AULA	Cant	20	UNC	M2	Medidas	5x4	Material	CERAMICA
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación	AULA	Cant	133	UNC	M2	Medidas	15X8,9	Material	CERAMICA
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación	B/ SANITARIA	Cant	1	UNC	UND	Medidas		Material	
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación	B/ SANITARIA Y SALO	Cant	4	UNC	UND	Medidas	1X2.07	Material	ALUMINIO
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación	B/ SANITARIA Y SALO	Cant	4	UNC	UND	Medidas	1,40X3,20	Material	ALUMINIO
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación	AULA	Cant	92	UNC	M2	Medidas		Material	PVC
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación	AULA	Cant	7	UNC	UND	Medidas		Material	LAMPARAS LED
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación	AULA	Cant	4	UNC	UND	Medidas		Material	
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación	AULA	Cant	3	UNC	UND	Medidas		Material	
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación	AULA	Cant	39	UNC	ML	Medidas		Material	
Q. Otro	Ubicación		Cant		UNC		Medidas		Material	

R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)

SUMINISTRO DE PANEL SOLAR DEBIDO A LA FALTA DEL SERVICIO ELECTRICO PARA 6 BOMBILLOS

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación		Cant		UNC		Medidas		Material	
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación	AULA	Cant	68	UNC	M2	Medidas		Material	
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación	AULA	Cant	72	UNC	M2	Medidas		Material	
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación		Cant		UNC		Medidas		Material	
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación		Cant		UNC		Medidas		Material	
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación	B/SANITARIA	Cant	4	UNC	UND	Medidas		Material	
G. Otro: Cual?	Ubicación		Cant		UNC		Medidas		Material	


4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	3
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	2
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	5
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	11
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	4

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con fillos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

SE REQUIERE CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA,



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN			
Nombre:	ABRAHAM YELA GARCIA	Firma	
Email:	abrahhan@hotmail.com	C.C.	1086724434
Teléfono:	3218726444		
Acompañamiento de la OIM:			
Nombre:	EDWIN F. ROSAS	Firma	
Email:		Cargo:	
Teléfono:			
Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.			
Nombre:	GLORIA DELFINA MOSQUERA	Firma	
Email:		Cargo:	DIRECTORA
Teléfono:	3104007064		
Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.			
Nombre:		Firma	
Email:		Cargo:	
Teléfono:			

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

1	FACHADA POSTERIOR	2	ESTANTERIA
---	-------------------	---	------------



DETALLE DE MUROS EN MADERA



SALON DE CLASE



PISO DETERIORADO



PISO DETERIORADO



VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio				Distancia en km desde el casco urbano	170KM
<input checked="" type="checkbox"/> Vehicular	<input checked="" type="checkbox"/> Peatonal	<input checked="" type="checkbox"/> Fluvial	<input type="checkbox"/> Marítima	<input checked="" type="checkbox"/> Otro:	
El predio cuenta con servicios de: https://scontent.feoh3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/38864126_2350824575180098_6					
Agua SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Luz SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Gas SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Alcantarill SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Tel. SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
Se requiere realizar demoliciones SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="text"/> M2 Material predominante <input type="text"/>					

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

EN LAS AULAS LOS MUROS, EL PISO ESTAN DETERIORADOS

NO HAY BATERIA SANITARIA

LA SEDE SE ENCUENTRA EN EL KM 88 POR LA VIA TUMACO- PASTO, PARA LUEGO CAMINAR POR UNA TROCHA DURANTE 5 HORAS.