

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		CENTRO EDUCATIVO LA VARIANTE SEDE PORVENIR											
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		252835002461											
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		CENTRO EDUCATIVO LA VARIANTE SEDE PORVENIR											
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		252835002461											
Dirección/ Municipio:		SAN ANDRES DE TUMACO					Departamento		NARIÑO				
FECHA DE VISITA	DIA	15	MES	8	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE		NOCHE	X
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)					X:	1°26'39.4"N							
					Y:	78°37'56.9"W							
RECTOR:	MARIA CORTES					URBANA		RURAL	X				
E-mail:	mariaalejandrincortes@live.com					TELÉFONO:	3113548068						
* <input type="checkbox"/>	La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.					SI	<input type="checkbox"/>	Tipo de doc.:					
						NO	<input checked="" type="checkbox"/>	No del doc. :					
					Anexa documento:	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>				

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/> Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/> Problemas estructurales
<input type="checkbox"/> Inundación	<input type="checkbox"/> Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/> Zona de protección	otro, ¿Cuál?

Amplie si considera : _____

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN				PRIMERO	47	36	SEXTO	3	25	Adultos Mujeres
JARDIN				SEGUNDO	24	16	SÉPTIMO	6	9	Adultos hombres	14
TRANSICIÓN	22	17		TERCERO	26	10	OCTAVO	1	2	TOTAL	101
				CUARTO	24	20	NOVENO			TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	15	12	DECIMO			315	
ESTUDIANTES							ONCE				
TOTAL	22	17		TOTAL	136	94	TOTAL	10	36		

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	2	BIBLIOTECA		LABORATORIO		otro, Cual?
No. BATERIA SANITARIA	1	No. De aparatos	2	COMEDOR	1	
				INTERNADO		

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: Ubicación:	B. SANITARIA	Cant	6	UNC	UND	Medidas	1000LT	Material	PLASTICO
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS: Ubicación:	B. SANITARIA	Cant	60	UNC	ML	Medidas	1/2"	Material	PVC
C. POZO SÉPTICO: Ubicación:		Cant		UNC	UND	Medidas		Material	
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: Ubicación:									
E. CAJAS DE INSPECCIÓN: Ubicación:	B. SANITARIA	Cant	2	UNC	und	Medidas	1x1	Material	mamposteria
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: Ubicación:	B. SANITARIA	Cant	1	UNC	ML	Medidas		Material	
G. Otro: Ubicación:		Cant		UNC		Medidas		Material	

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicació	SALONES	Cant	80	UNC	M2	Medidas	8x5	Material	ETERNIT
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA	Ubicació	SALONES	Cant	95	UNC	ML	Medidas	4*2"	Material	MADERA
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicació	B/SANITARIA	Cant	6	UNC	UND	Medidas		Material	PORCELANA
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicació	B/SANITARIA	Cant	4	UNC	UND	Medidas		Material	PORCELANA
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicació	B/SANITARIA	Cant	3	UNC	UND	Medidas		Material	PORCELANA
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicació	B/SANITARIA	Cant	30	UNC	M2	Medidas	6X5	Material	CERAMICA DE PARED
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicació	B/SANITARIA	Cant	15	UNC	M2	Medidas	3X5	Material	CERAMICA ANTI DESLIZANTE
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicació	NES - BATERIA SANI	Cant	6	UNC	UND	Medidas	1.90X0.78	Material	ALUMINIO
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicació		Cant		UNC	UND	Medidas		Material	
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicació	SALONES	Cant	100	UNC	M2	Medidas	10X10	Material	CIELO RASO EN PVC
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicació	SALONES	Cant	17	UNC	UND	Medidas		Material	LED 18W
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicació	SALONES	Cant	19	UNC	UND	Medidas		Material	TOMAS DOBLES
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
Q. Otro	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										
SUMINISTRO DE PANEL SOLAR DEBIDO A LA FALTA DEL SERVICIO ELECTRICO PARA 6 BOMBILLOS										

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicació	SALONES	Cant	74	UNC	M2	Medidas		Material	
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicació	SALONES	Cant	164	UNC	M2	Medidas		Material	
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicació		Cant	30	UNC		Medidas		Material	
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicació		Cant	4	UNC		Medidas		Material	
G. Otro: Cual?	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:




A. TABLERO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	5
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	7
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	x	No existe		Cantidad	32
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	x	No existe		Cantidad	12
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	x	No existe		Cantidad	2

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

Se necesita mas aulas debido a la cantidad de estudiantes.

Se necesita cerramiento perimetral



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: ABRAHAM YELA GARCIA

Email: abrahhan@hotmail.com

Teléfono: 3218726444

Firma

C.C. 1086724434

Acompañamiento de la OIM:

Nombre:

Email:

Teléfono:

Firma

Cargo:

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: MARIA CORTES

Email:

Teléfono: 3113548068

Firma

Cargo: DIRECTOR

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre:

Email:

Teléfono:

Firma

Cargo:

1	FACHADA PRINCIPAL	2	DETALLE DE PASILLO
			
3	FACHADA LATERAL	4	SALONES
			
5	COMEDOR	6	DETALLE DE MURO SALON
			

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

Vehicular
 Peatonal
 Fluvial
 Marítima
 Otro: _____

Distancia en km desde el casco urbano: 50KM

El predio cuenta con servicios de: https://scontent.feoh3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/38864126_2350824575180098_6

Agua SI NO
 Luz SI NO
 Gas SI NO
 Alcantarill SI NO
 Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO
 _____ M2 Material predominante _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

A la sede se llega desde Tumaco por vía terrestre 50 Km. Los cuales 15 Km se encuentran destapadas.

Se requiere en las aulas mejoramiento de muros y cubierta

Reposicion de elementos en bateria sanitaria, ademas de tanques de almacenamiento

El comité y el grupo estudiantil y rectoria manifiestan la necesidad de más aulas debido a la cantidad de estudiantes que hay en la institución