

**DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

**I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO**

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		CENTRO EDUCATIVO BOCAS DE CURAY											
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		25283001210											
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		COLORADO											
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		252835001538											
Dirección/ Municipio:		SAN ANDRES DE TUMACO				Departamento			NARIÑO				
FECHA DE VISITA	DIA	5	MES	8	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE		NOCHE	
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)		X:		1°51'23.1"N									
		Y:		78°32'08.3"W									
RECTOR:	GLORIA DELFINA MOSQUERA						URBANA		RURAL	X			
E-mail:	<a href="mailto:gloriamosquera@gmail.com">gloriamosquera@gmail.com</a>						TELÉFONO:	3104007064					
*	La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnías indígenas o afrocolombianos.						SI		Tipo de doc.:				
							NO	X	No del doc.:				
							Anexa documento:	SI		NO			

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI  NO

\* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/> Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/> Problemas estructurales
<input type="checkbox"/> Inundación	<input type="checkbox"/> Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/> Zona de protección	<input type="checkbox"/> otro, ¿Cuál?

Amplie si considera : \_\_\_\_\_

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN				PRIMERO	5	5	SEXTO	5	5	Adultos Mujeres
JARDIN				SEGUNDO	3	5	SÉPTIMO	5	5	Adultos hombres	
TRANSICIÓN				TERCERO	4	6	OCTAVO	5	5	TOTAL	
				CUARTO	6	6	NOVENO			TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	3	3	DECIMO				
ESTUDIANTES							ONCE			<b>76</b>	
TOTAL				TOTAL	21	25	TOTAL	15	15		

**II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE**

No. DE AULAS	6	BIBLIOTECA	1	LABORATORIO		otro, Cual?
No. BATERIA SANITARIA	1	No. De aparatos	4	COMEDOR	1	
				INTERNADO		

**III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE**

**Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique / )**

**1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO :** El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	Cant	UNC	Medidas	Material
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación: B. SANITARIA	Cant 43	UNC ML	Medidas 1/2"	Material PVC
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación: B. SANITARIA	Cant 1	UNC UND	Medidas 2.50*2.50*3	Material MAMPOSTERIA
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación: B. SANITARIA	Cant 23	UNC ML	Medidas 4"	Material PVC
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	Cant	UNC	Medidas	Material
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación: B. SANITARIA	Cant 12	UNC ML	Medidas 6. + 6 ML	Material BAJANTE Y CANAL EN PVC
G. Otro	Ubicación:	Cant	UNC	Medidas	Material

**2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO:** El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación	SALONES	Cant	60	UNC	M2	Medidas	12X5	Material	ETERNIT
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación	SALONES	Cant	80	UNC	ML	Medidas	4X2"	Material	MADERA
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación	BATERIA SANITARIA	Cant	2	UNC	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	SANITARIO EN PORCELANA
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación	BATERIA SANITARIA	Cant	2	UNC	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	LAVAMANOS EN PORCELANA
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación		Cant		UNC		Medidas		Material	
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación		Cant		UNC		Medidas		Material	
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación	SALONES	Cant	30	UNC	M2	Medidas	1,30X23	Material	MAMPOSTERIA
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación	BATERIA SANITARIA	Cant		UNC		Medidas		Material	
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación	SALONES	Cant	45	UNC	M2	Medidas	8X5,65	Material	CERAMICA ANTIDESLIZANTE
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación		Cant		UNC		Medidas		Material	
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación	SALONES	Cant	6	UNC	UND	Medidas	2.10X0,90	Material	ALUMINIO
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación	SALONES	Cant	3	UNC	UND	Medidas	2,60X1,20	Material	ALUMINIO
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación		Cant		UNC		Medidas		Material	
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación		Cant		UNC		Medidas		Material	
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación	SALONES	Cant	20	UNC	UND	Medidas		Material	ELECTRICO
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación		Cant		UNC		Medidas		Material	
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación		Cant		UNC		Medidas		Material	
Q. Otro	Ubicación		Cant		UNC		Medidas		Material	

R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)

SUMINISTRO DE PANEL SOLAR DEBIDO A LA FALTA DEL SERVICIO ELECTRICO PARA 6 BOMBILLOS

**3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO :** El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación	SALONES	Cant	50	UNC	M2	Medidas		Material	
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación	SALONES	Cant	320	UNC	M2	Medidas		Material	
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación		Cant		UNC		Medidas		Material	
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación		Cant		UNC		Medidas		Material	
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación		Cant		UNC		Medidas		Material	
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación	BATERIA SANITARIA	Cant	4	UNC	UND	Medidas		Material	
G. Otro: Cual?	Ubicación		Cant		UNC		Medidas		Material	


**4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO:** (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro\* )El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	5
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro		No existe	X	Cantidad	5
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	20
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro		No existe		Cantidad	
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	6

\* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con fillos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

**5. CONSTRUCCIÓN NUEVA :** El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describa claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

Se necesita la construcción de biblioteca ya que el espacio destinado se encuentra en pesimas condiciones



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

**IV. CONTACTOS**

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: ABRAHAM YELA GARCIA  
 Email: abrahhan@hotmail.com  
 Teléfono: 3218726444

Firma:   
 C.C. 1086724434

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: Angelica Maria Ruiz  
 Email: angelicamorruiz@gmail.com  
 Teléfono: 3182 8892 66

Firma:   
 Cargo: Sociologa.

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Gloria D Mosquera  
 Email:   
 Teléfono: 3104007064

Firma:   
 Cargo: DIRECTOR

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre:   
 Email:   
 Teléfono:

Firma:   
 Cargo:



VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio				Distancia en km desde el casco urbano	39 KM
<input type="checkbox"/> Vehicular	<input type="checkbox"/> Peatonal	<input checked="" type="checkbox"/> Fluvial	<input checked="" type="checkbox"/> Marítima	<input type="checkbox"/> Otro:	
El predio cuenta con servicios de:				<a href="https://scontent.feoh3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/38864126_2350824575180098_6438">https://scontent.feoh3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/38864126_2350824575180098_6438</a>	
Agua SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Luz SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Gas SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Alcantaril SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Tel. SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
Se requiere realizar demoliciones SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>				M2 Material predominante	MADERA PALOS Y TEJA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

*La sede se encuentra del casco urbano a 39 km de distancia por vía marítima y luego por el río Colorado, en barco son más o menos hora y media*

*El salón, la biblioteca, el salon multiple son en madera en mal estado, se hace necesario demolerlos y hacerlos nuevamente*

*Se requiere mejorar la bateria sanitaria y arreglo de los salones*