

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I E EL DIVISO (ANTES C E EL DIVISO)

CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 219050000178

NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: EL DIVISO SEDE PRINCIPAL (sede principal)

CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: 219050000178

Dirección/ Municipio: CORREG EL DIVISO -ARGELIA Departamento Cauca

FECHA DE VISITA: DIA 25 MES 07 AÑO 2018 JORNADAS MAÑANA TARDE NOCHE Jornada única

COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS) X: Y:

RECTOR: DUGLOR SORIANO URBANA RURAL

E-mail: (CIVIENTE)2707@gmail.com TELÉFONO: 3176249559

* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. SI NO Tipo de doc.: Escritura No del doc.: No 257

Anexa documento: SI NO

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:

Deslizamiento Receptor de Deslizamiento Zona Pantanosa Problemas estructurales
 Inundación Relleno Sanitario Zona de protección otro, ¿Cuál?

Amplie si considera:

| II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA) | GRADO | No. NIÑOS | No. NIÑAS | GRADO | No. NIÑOS | No. NIÑAS | GRADO | No. NIÑOS | No. NIÑAS | No. ADULTOS |
|---|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|-----------|---|-----------------|
| | PREJARDIN | 1 | 1 | PRIMERO | 51 | 51 | SEXTO | 7 | 7 | Adultos Mujeres |
| JARDIN | 1 | 1 | SEGUNDO | 61 | 31 | SÉPTIMO | 4 | 5 | Adultos hombres | |
| TRANSICIÓN | 71 | 61 | TERCERO | 51 | 101 | OCTAVO | 2 | 8 | TOTAL | |
| | | | CUARTO | 61 | 61 | NOVENO | 3 | 5 | TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | |
| | | | QUINTO | 71 | 31 | DECIMO | 2 | 9 | | |
| ESTUDIANTES | | | | | | ONCE | 1 | 3 | 125 | |
| TOTAL | 71 | 61 | TOTAL | 291 | 271 | TOTAL | 19 | 37 | | |

III. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS: 7 BIBLIOTECA LABORATORIO Si NO otro, Cual?

No. BATERIA SANITARIA: 1 No. De aparatos: 5 COMEDOR INTERNADO SI NO

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO: El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: Ubicación: / Cant: UND: Medidas Material

B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS Ubicación: / Cant: UND: Medidas Material

C. POZO SÉPTICO: Ubicación: / Cant: UND: Medidas Material

D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: Ubicación: / Cant: UND: Medidas Material

E. CAJAS DE INSPECCIÓN: Ubicación: / Cant: UND: Medidas Material

F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: Ubicación: A124.5 Cant: 6 UND: ML Medidas 52.5 Material LATINA GALVANIZADA

G. Otro: Ubicación: / Cant: UND: Medidas Material

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

| | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|---------------------------|---------------------|--|
| A. REPOSICIÓN DE TEJA: | Ubicación: <u>A1,2,4,5</u> | Cant: <u>253</u> | UND: <u>m²</u> | Medidas: <u>322</u> | Material: <u>TEJA FORTE OSIMILAR</u> |
| B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA | Ubicación: <u>A,1,2,4,5</u> | Cant: <u>1</u> | UND: <u>ML</u> | Medidas: <u>348</u> | Material: <u>PERLIN METALICO</u> |
| C. REPOSICIÓN DE SANITARIO | Ubicación: <u>WC /</u> | Cant: <u>1</u> | UND: <u>und</u> | Medidas: | Material: <u>COLONAVIO INSTITUCIONAL</u> |
| D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS | Ubicación: <u>/</u> | Cant: | UND: | Medidas: | Material: |
| E. REPOSICIÓN DE ORINAL | Ubicación: <u>/</u> | Cant: | UND: | Medidas: | Material: |
| F. REPOSICIÓN DE MESÓN | Ubicación: <u>/</u> | Cant: | UND: | Medidas: | Material: |
| G. REPOSICIÓN DE MURO | Ubicación: <u>/</u> | Cant: | UND: | Medidas: | Material: |
| H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED | Ubicación: <u>/</u> | Cant: | UND: | Medidas: | Material: |
| I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO | Ubicación: <u>/</u> | Cant: | UND: | Medidas: | Material: |
| J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS | Ubicación: <u>/</u> | Cant: | UND: | Medidas: | Material: |
| K. REPOSICIÓN DE PUERTAS: | Ubicación: <u>A1,2,4,5</u> | Cant: <u>4</u> | UND: <u>und</u> | Medidas: | Material: <u>metalico coli 18</u> |
| L. REPOSICIÓN DE VENTANAS: | Ubicación: <u>/</u> | Cant: | UND: | Medidas: | Material: |
| M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO: | Ubicación: <u>/</u> | Cant: | UND: | Medidas: | Material: |
| N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS: | Ubicación: <u>/</u> | Cant: | UND: | Medidas: | Material: |
| Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS: | Ubicación: <u>A1,2, 4,5</u> | Cant: <u>8</u> | UND: <u>UND</u> | Medidas: | Material: |
| O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO: | Ubicación: <u>/</u> | Cant: | UND: | Medidas: | Material: |
| P. INSTALACIÓN TUBERIA MT: | Ubicación: <u>A1,2, 4,5</u> | Cant: <u>64</u> | UND: <u>ML</u> | Medidas: | Material: |
| Q. Otro | Ubicación: <u>/</u> | Cant: | UND: | Medidas: | Material: |
| R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER) | | | | | |

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:


| | | | | | |
|-------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|----------|-----------|
| A. PAÑETE MURO M2: | Ubicación: <u>/</u> | Cant: | UND: | Medidas: | Material: |
| B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS: | Ubicación: <u>/</u> | Cant: | UND: | Medidas: | Material: |
| C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS: | Ubicación: <u>/</u> | Cant: | UND: | Medidas: | Material: |
| D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS | Ubicación: <u>/</u> | Cant: | UND: | Medidas: | Material: |
| E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS: | Ubicación: <u>/</u> | Cant: | UND: | Medidas: | Material: |
| F. CAMBIO DE GRIFERIA: | Ubicación: <u>WC /</u> | Cant: <u>3</u> | UND: <u>UND</u> | Medidas: | Material: |
| G. Otro: Cual? | Ubicación: <u>/</u> | Cant: | UND: | Medidas: | Material: |

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*) El establecimiento requiere:

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| A. TABLERO: | Deterioro <u>/</u> | No existe | Cantidad |
| B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA): | Deterioro <u>/</u> | No existe <u>X</u> | Cantidad <u>7</u> |
| C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA): | Deterioro <u>/</u> | No existe | Cantidad |
| D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO: | Deterioro <u>/</u> | No existe <u>X</u> | Cantidad <u>5</u> |
| E. TANDEM DE CANECAS: | Deterioro <u>/</u> | No existe | Cantidad |

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

- 1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
- 2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
Email: _____
Teléfono: _____

Firma
C.C.

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: LUIS FERNANDO PRIETO
Email: fermoos09@hotmail.com
Teléfono: 315 5747463

Firma
Cargo:

LUIS FERNANDO PRIETO B
Arquitecto

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: DUGLOR CEDANATE
Email: ciduente12702@gmail.com
Teléfono: 317 674 9559

Firma
Cargo:

Duglor Cedanate
DUEÑE

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: _____
Email: _____
Teléfono: _____

Firma
Cargo:

| | |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 3 | 4 |
| 5 | 6 |

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO


| | |
|--|--|
| Acceso al predio <input type="checkbox"/> Vehicular <input checked="" type="checkbox"/> Peatonal <input type="checkbox"/> Fluvial <input type="checkbox"/> Marítima <input type="checkbox"/> Otro: | Distancia en km desde el casco urbano. 17 Km. |
| El predio cuenta con servicios de: | |
| Agua SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Luz SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Gas <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Alcantarillado SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Tel. SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Se requiere realizar demoliciones SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> M2 Material predominante Ladrillo común | |

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

1. SE REQUIERE LA REPOSICIÓN DE TEJAS DEBIDO A UNA TEJADO JUNTO CON LA ESTRUCTURA YA QUE ESTA EN DETERIORO

2. SE REQUIERE LA REPOSICIÓN DE APAGADORES E INTERRUPTORES DEBIDO A UN TEJADO YA IMPLEMENTACIÓN DE TUBERÍAS MIT

DESDE EL SITIO DE ACOPIO DE LOS INJUNIOS (PAPAYAN) HASTA EL MUNICIPIO DE ARGELIA (CAUCA) EXISTE UNA DISTANCIA DE 147 KM Y HASTA EL CENTRO EDUCATIVO DONDE SERA LA INTERVENCIÓN LA DISTANCIA ES DE 43 KM CON CARRETERA EN BUEN ESTADO Y MATERIAL AFIRMADO.



12 + 8m + 96 m²
 42 + 6m + 1216 m²

65 m² AULA 1 45 # 6
 48 m² AULA 2 35 # 6
 88 m² AULA 4,5 62 # 6

BIBLIOTECA AULA 27 m² 20 # 6
 COMEDOR SALA COMEDOR 94 m² 65 # 6

TIENDA 3.6 m² 16 # 6