

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Jose Acevedo y Gomez
 CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 276109001029
 NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: Guayabal
 CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: 276109010476
 Dirección/ Municipio: B/Tora Departamento: Valle del Cauca
 FECHA DE VISITA DIA: 29 MES: Ago AÑO: 2018 JORNADAS: MAÑANA TARDE NOCHE
 COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS): X: 3°31'10.907" v. Y: 77°18'42.944 w.
 RECTOR: Nubia Estrella Uma. URBANA RURAL Guayabal
 E-mail: TELÉFONO: 3117329370
 * La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. SI NO Tipo de doc.: Consejo Comunitario
 Anexa documento: SI NO

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:
 Deslizamiento Receptor de Deslizamiento Zona Pantanosa Problemas estructurales
 Inundación Relleno Sanitario Zona de protección otro, ¿Cuál?

Amplie si considera: _____

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN				PRIMERO	<u>6</u>	<u>6</u>	SEXTO	<u>2</u>	<u>3</u>	Adultos Mujeres
JARDIN				SEGUNDO	<u>4</u>	<u>3</u>	SÉPTIMO			Adultos hombres	
TRANSICIÓN	<u>6</u>	<u>2</u>		TERCERO	<u>4</u>	<u>5</u>	OCTAVO			TOTAL	
				CUARTO		<u>6</u>	NOVENO			TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	<u>2</u>	<u>1</u>	DECIMO				
ESTUDIANTES							ONCE			No.	<u>50</u>
TOTAL	<u>6</u>	<u>2</u>		TOTAL	<u>16</u>	<u>21</u>	TOTAL	<u>2</u>	<u>3</u>		

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS: 4 BIBLIOTECA: LABORATORIO: otro, Cual?
 No. BATERIA SANITARIA: 1 No. De aparatos: 2 COMEDOR: 1 INTERNADO:

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:
 A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: Ubicación: 0 Cant: 0 UND: 0 Medidas: 0 Material: 0
 B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS: Ubicación: Baños Cant: 0 UND: ml Medidas: 20 Material: PVC
 C. POZO SÉPTICO: Ubicación: 0 Cant: 0 UND: 0 Medidas: 0 Material:
 D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: Ubicación: Baños Cant: 0 UND: ml Medidas: 16 Material: PVC
 E. CAJAS DE INSPECCIÓN: Ubicación: Baños Cant: 2 UND: unid Medidas: 60X60 Material: cemento
 F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: Ubicación: Sede Cant: UND: ML Medidas: 60 Material: PVC
 G. Otro: Ubicación: Cant: UND: Medidas: Material:

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

208.25

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación: Sede	Cant: 0	UND: M ²	Medidas: 29.7x7.	Material: Forte
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA	Ubicación: Sede	Cant: 0	UND: M ²	Medidas: 208.25	Material: Metalico
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación: Baños	Cant: 2	UND: und	Medidas: 0	Material: estandar.
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación: Baños	Cant: 1	UND: und	Medidas: 0	Material: estandar
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación: 0	Cant: 0	UND: 0	Medidas: 0	Material:
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación: 0	Cant: 0	UND: 0	Medidas: 0	Material:
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación: 0	Cant: 0	UND: 0	Medidas: 0	Material:
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación: Baños	Cant: 0	UND: M ²	Medidas: 23.4	Material: Ceramico
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación: Baños	Cant: 0	UND: M ²	Medidas: 5.2	Material: Ceramica
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación: 0	Cant: 0	UND: 0	Medidas: 0	Material:
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación: Sede	Cant: 5	UND: 0	Medidas: 2x1.	Material: Metalica
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación: Sede	Cant: 10	UND: p	Medidas: 2.30x1.5	Material: Carpintera Metalica.
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación: 0	Cant: 0	UND: 0	Medidas: 0	Material:
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación: Sede	Cant: 20	UND: und	Medidas: 0	Material: estandar.
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación: Sede	Cant: 15	UND: und	Medidas: 0	Material: estandar
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación: Sede	Cant: 1	UND: und	Medidas: 6 circuit	Material: estandar.
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación: Sede	Cant: 0	UND: Ml	Medidas: 63.	Material: tubo metalico
Q. Otro	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material:
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)					

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere: No hay muchos monos.

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación: 0	Cant: 0	UND: 0	Medidas: 0	Material:
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: 0	Cant: 0	UND: 0	Medidas: 0	Material:
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: 0	Cant: 0	UND: 0	Medidas: 0	Material:
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación: 0	Cant: 0	UND: 0	Medidas: 0	Material:
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación: 0	Cant: 0	UND: 0	Medidas: 0	Material:
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación: 0	Cant: 0	UND: 0	Medidas: 0	Material:
G. Otro: Cual?	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material:

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*) El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	X	No existe	Cantidad	3
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe	Cantidad	3
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe	Cantidad	20
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro		No existe	X	Cantidad 5
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro		No existe	X	Cantidad 6

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

- * Falta Bateras Sanitarias si hay Pozo
- * Falta. Monos
- * Falta estructura metalica de Cobrete
- * Falta. Ventanas y Puertas
- * Falta Cocina
- * Falta mobiliario para Comedor. escolar
- * Falta. Luminarias y tomas
- * Falta. pisos

1	2
3	4
5	6

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio Vehicular Peatonal Fluvial Marítima Otro: Distancia en km desde el casco urbano 130 km = 3 Horas y media desde BV

El predio cuenta con servicios de:
 Agua SI NO Luz SI NO Gas SI NO Alcantaril SI NO Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO M2 Material predominante _____


OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

* La pectora estaba en la Reunion pero finca la docente de la I.E

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del contratista:

Nombre: Winston Luchano
Email:
Teléfono: 3183982280

Firma: 
C.C.: 94313032

Acompañamiento del componente social:


Nombre:
Email:
Teléfono:
Otros:

Firma:
Cargo:

Nombre: *Candida Rosalva
Email:
Teléfono:

Firma:
Cargo: Madre

Nombre: *CARMELO ORDONIZ
Email:
Teléfono: 3166719598

Firma: 
Cargo: DOCENTE

*Katherine Valencia 3184669488