

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		RAUL OREJUELA BUENO												
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		276109002009												
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		EDUARDO SANTOS												
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		276109001886												
Dirección/ Municipio:		VEREDA JUAQUINCITO				Departamento		VALLE DEL CAUCA						
FECHA DE VISITA	DIA	01	MES	08	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE		NOCHE		
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)		X:	77° 23' 57" W											
		Y:	03° 17' 28" N											
RECTOR:	ROSA NINFA CUERO SANTANA						URBANA		RURAL	X				
E-mail:	i.e.raulorejuelabueno@hotmail.com						TELÉFONO:	316 3535169						
* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.		SI	X	NO	Tipo de doc.:		TITULACION COLECTIVA							
					No del doc. :									
Anexa documento:		SI	X	NO										
El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes:												SI	X	NO
* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:														
<input type="checkbox"/>	Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/>	Problemas estructurales							
<input type="checkbox"/>	Inundación	<input type="checkbox"/>	Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/>	Zona de protección	<input type="checkbox"/>	otro, ¿Cuál?							
Amplie si considera : _____														

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN		0	0	PRIMERO	6	2	SEXTO	0	0	Adultos Mujeres
JARDIN		0	0	SEGUNDO	2	2	SÉPTIMO	0	0	Adultos hombres	0
TRANSICIÓN		4	0	TERCERO	2	7	OCTAVO	0	0	TOTAL	0
				CUARTO	4	4	NOVENO	0	0	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	3	0	DECIMO	0	0		
ESTUDIANTES							ONCE	0	0	No.	36
	TOTAL	4	0	TOTAL	17	15	TOTAL	0	0		

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	4	BIBLIOTECA	0	LABORATORIO	0	otro, Cual?	
No. BATERIA SANITARIA	1	No. De aparatos	2	COMEDOR	1	INTERNADO	0

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

Actividad	Ubicación	Cant.	UND.	Medidas	Material
A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	BATERIA SANITARIA	1	UND	2000 LTS	PLÁSTICO
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS	BATERIA SANITARIA	15	ML	15 ML	PVC
C. POZO SÉPTICO:	BATERIA SANITARIA	1	UND	ESTANDAR	ESTANDAR
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	BATERIA SANITARIA	20	ML	20 ML	PVC
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	BATERIA SANITARIA	1	UND	0,60 x 0,60 x 0,40	CONCRETO
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	BATERIA SANITARIA	18	ML	18 ML	PVC
G. Otro	0	0	0	0	0

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:										
A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	EDIF 1, 2, 3	Cant:	275	UND:	M2	Medidas	SEGÚN LEVANTAMTO	Material	FORTE O SIMILAR
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA	Ubicación:	EDIF 1, 2, 3	Cant:	3300	UND:	KG	Medidas	SEGÚN LEVANTAMTO	Material	PERLIN METALICO
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	BAÑO	Cant:	2	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	BAÑO	Cant:	2	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	BAÑO	Cant:	2	UND:	ML	Medidas	2X0.6	Material	
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	BAÑO	Cant:	12.96	UND:	M2	Medidas	SEGÚN LEVANTAMTO	Material	
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	0	Cant:	2.06	UND:	M2	Medidas	SEGÚN LEVANTAMTO	Material	
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	BAÑOS- AULAS	Cant:	6	UND:	UND	Medidas	(0.7-1)- 2 MT	Material	LAMINA COLL R.
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	EDIF 1, 2, 3	Cant:	42.25	UND:	M2	Medidas	2.5X1.3X1.3X10	Material	LAMINA COLL R.
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	EDIF 1, 2, 3	Cant:	23	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	ESTANDAR
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	EDIF 1, 2, 3	Cant:	12	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	ESTANDAR
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	EDIF 1, 2, 3	Cant:	70	UND:	ML	Medidas	ESTANDAR	Material	METALICA
Q. Otro	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:										
A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	BAÑO	Cant:	17.76	UND:	M2	Medidas	7.4 X 2.4	Material	MORTERO 1:4
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	EDIF 1, 2, 3	Cant:	251.7	UND:	M2	Medidas	101.88X2.4	Material	VINILO TIPO 1
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	EDIF 1, 2, 3	Cant:	101.88	UND:	M2	Medidas	SEGÚN LEVANTAMTO	Material	PINTURA KORAZA
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
G. Otro: Cual?	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:										
A. TABLERO:	Deterioro	x	No existe		Cantidad	2				
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro		No existe	X	Cantidad	2				
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	36				
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro		No existe	x	Cantidad	4				
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro		No existe	x	Cantidad	2				

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describa claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)


LA CUBIERTA DE TODA LA SEDE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, EL ENTRAMADO QUE ES EN MADERA, EN MUCHOS CASOS PRESENTA DEFLEXION DE SUS ELEMENTOS Y ESTA CARCOMIDA (DETERIORADA).

LA CARPINTERIA METALICA REPRESENTADA EN PUERTAS Y VENTANAS, AMERITAN DE SER INTERVENIDAS.

LA BATERIA SANITARIA FUNCIONA, PERO AL IGUAL QUE EL RESTO DE LA SEDE, PRESENTA PROBLEMAS DE CUBIERTA.

LA PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR SE ENCUENTRA DESGASTADA, POR LO CUAL ES MENESTER ATENDER ESTA NECESIDAD.

Norte



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
C.C.

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
Cargo:

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: ROSA NINFA CUERO SANTANA
 Email: ronin.cuero@hotmail.com
 Teléfono: 316 3535169

Firma
Cargo: RECTORA


Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: ELIECER VALOIS MOSQUERA
 Email: VALOISMOSQUERA@HOTMAIL.COM
 Teléfono: 3176887053

Firma
Cargo: DOCENTE

1	 <p>BATERIA SANITARIA</p>	2	 <p>ESPACIO 01 AULA</p>
---	--	---	--

3	 <p>ESPACIO 02 AULA</p>	4	 <p>ESPACIO 03</p>
---	---	---	--

5	 <p>ESPACIO 04</p>	6	 <p>COMEDOR</p>
---	---	---	--

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio <input type="checkbox"/> Vehicular <input type="checkbox"/> Peatonal <input checked="" type="checkbox"/> Fluvial <input type="checkbox"/> Marítima <input type="checkbox"/> Otro: _____					Distancia en km desde el casco urbano	102,35 KMS EN LANCHA DESDE BUENAVENTURA
El predio cuenta con servicios de:						
Agua SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Luz SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Gas SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Alcantaril SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Tel. SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		
Se requiere realizar demoliciones SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> _____ M2 Material predominante _____						

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

LA SEDE SE ENCUENTRA EN RELATIVO BUEN ESTADO, DE ACUERDO A LO OBSERVADO, LO QUE SE REQUIERE INTERVENIR MAS URGENTE ES EL CAMBIO DE LA CUBIERTA Y SU ENTRAMADO.

SE DEBE REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, PARA PREVENIR EL DETERIORO DE LA MISMA