

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------------|--------------------|-------|-----|-----------------|------------------|-------------------------------------|-----------|-------|--|-------|--|
| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: | | I.E.R LA COMARCA | | | | | | | | | | | |
| CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: | | 205490002236 | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: | | E.R VILLA NUEVA | | | | | | | | | | | |
| CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: | | 205490000527 | | | | | | | | | | | |
| Dirección/ Municipio:NECOCLI | | | VEREDA VILLA NUEVA | | | Departamento | | | ANTIOQUIA | | | | |
| FECHA DE VISITA | DIA | 24 | MES | JULIO | AÑO | 2018 | JORNADAS | MAÑANA | X | TARDE | | NOCHE | |
| COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS) | | | | | X: | N 08^27'04,85" | | | | | | | |
| | | | | | Y: | W 076^36'40,10" | | | | | | | |
| RECTOR: | MARIA SANTOS PADILLA | | | | | | URBANA | | RURAL | X | | | |
| E-mail: | iercomarca@yahoo.com.mx | | | | | | TELÉFONO: | 3043382010 | | | | | |
| * <input type="checkbox"/> | La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. | | | | | | SI | X | NO | | | | |
| | | | | | | | Tipo de doc.: | CERTIFICADO DE TRADICION Y LIBERTAD | | | | | |
| | | | | | | | No del doc. : | N 034-84030 | | | | | |
| | | | | | | | Anexa documento: | SI | X | NO | | | |

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

| | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Deslizamiento | <input type="checkbox"/> | Receptor de Deslizamiento | <input type="checkbox"/> | Zona Pantanosa | <input type="checkbox"/> | Problemas estructurales |
| <input type="checkbox"/> | Inundación | <input type="checkbox"/> | Relleno Sanitario | <input type="checkbox"/> | Zona de protección | <input type="checkbox"/> | otro, ¿Cuál? |

Amplie si considera : _____

| II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA) | GRADO | No. NIÑOS | No. NIÑAS | GRADO | No. NIÑOS | No. NIÑAS | GRADO | No. NIÑOS | No. NIÑAS | No. ADULTOS | |
|---|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|--|-----------------|
| | PREJARDIN | | 0 | 0 | PRIMERO | 2 | 0 | SEXTO | 0 | 0 | Adultos Mujeres |
| JARDIN | | 0 | 0 | SEGUNDO | 2 | 1 | SÉPTIMO | 0 | 0 | Adultos hombres | 0 |
| TRANSICIÓN | | 2 | 1 | TERCERO | 2 | 3 | OCTAVO | 0 | 0 | TOTAL | 0 |
| | | | | CUARTO | 1 | 1 | NOVENO | 0 | 0 | TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | |
| | | | | QUINTO | 3 | 3 | DECIMO | 0 | 0 | | |
| ESTUDIANTES | | | | | | | ONCE | 0 | 0 | 21 | |
| TOTAL | | 2 | 1 | TOTAL | 10 | 8 | TOTAL | 0 | 0 | | |

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

| | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------|---|-------------|---|---------------------------|
| No. DE AULAS | 2 | BIBLIOTECA | / | LABORATORIO | / | otro, Cual? Sala sistemas |
| No. BATERIA SANITARIA | 2 | No. De aparatos | 2 | COMEDOR | / | |
| | | | | INTERNADO | / | |

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación,cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

| | Ubicación: | Cant: | UND: | Medidas | Material |
|-------------------------------------|-----------------|-------|------|----------|----------|
| A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: | FRENTE A BAÑOS | 1 | UND | 2000 LTS | PLASTICO |
| B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS: | FRENTE A BAÑOS | 50 | ML | 1//2 | PVC |
| C. POZO SÉPTICO: | / | / | / | / | / |
| D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: | / | / | / | / | / |
| E. CAJAS DE INSPECCIÓN: | / | / | / | / | / |
| F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: | COMEDOR Y AULAS | 30 | ML | 16+13 | PLASTICA |
| G. Otro | | | | | |

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------------|-------|-----|------|-----|---------|------------|---------------|----------|
| A. REPOSICIÓN DE TEJA: | Ubicación: | SALONES | Cant: | 5 | UND: | UND | Medidas | 1*3 | Material | ETERNIT |
| B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA: | Ubicación: | COMEDOR | Cant: | 113 | UND: | M2 | Medidas | 13*7 3,1*7 | Material | METALICA |
| C. REPOSICIÓN DE SANITARIO | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| E. REPOSICIÓN DE ORINAL | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| F. REPOSICIÓN DE MESÓN | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| G. REPOSICIÓN DE MURO | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED | Ubicación: | COCINA | Cant: | 31 | UND: | M2 | Medidas | 20,2*1,5 | Material | CERAMICA |
| I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO | Ubicación: | COCINA Y SALON | Cant: | 137 | UND: | M2 | Medidas | 13,5*8,5 | Material | CERAMICA |
| J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| K. REPOSICIÓN DE PUERTAS: | Ubicación: | AULA Y COCINA | Cant: | 2 | UND: | UND | Medidas | 1*2,1 | Material | METALICA |
| L. REPOSICIÓN DE VENTANAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| P. INSTALACIÓN TUBERIA MT: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| Q. Otro | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER) | | | | | | | | | 2 REFLECTORES | |

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|---------|-------|-----|------|----|---------|---|----------|---------|
| A. PAÑETE MURO M2: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS: | Ubicación: | ESCUELA | Cant: | 350 | UND: | M2 | Medidas | | Material | KORAZA |
| C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS: | Ubicación: | ESCUELA | Cant: | 200 | UND: | M2 | Medidas | | Material | PINTURA |
| D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| F. CAMBIO DE GRIFERIA: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| G. Otro: Cual? | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

| | | | | | | |
|--|-----------|---|-----------|---|----------|---|
| A. TABLERO: | Deterioro | X | No existe | | Cantidad | 2 |
| B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA): | Deterioro | X | No existe | | Cantidad | 2 |
| C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA): | Deterioro | | No existe | / | Cantidad | / |
| D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO: | Deterioro | X | No existe | | Cantidad | 1 |
| E. TANDEM DE CANECAS: | Deterioro | X | No existe | | Cantidad | 2 |

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)


CERRAMIENTO TOTAL DE LA ESCUELA

SALA DE SISTEMAS Y UN APT PARA LOS DOCENTES

ANDENES QUE INTERCONECTEN LA ESCUELA

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según

Norte



puntos azules de intervencion

Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 C.C.

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: Narciza Teherán Sierra
 Email: nar1085@hotmail.com
 Teléfono: 312 863 1734

Firma
 Cargo:

Profesional Social.

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldia Municipal.

Nombre: Maria Idalides Sotelo P
 Email: 1eteomareia@yahoo.com.mx
 Teléfono: 312 2953586 / -824 5633

Firma
 Cargo:

Rector

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldia Municipal

Nombre: Tanelo Rodriguez Perea
 Email: educacionenocdeli-antioquia.gov.co
 Teléfono: 3103529714

Firma
 Cargo:

Secretaria de Educación e Integración Social

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

| | |
|---|--|
| <p>1 CAMBIO DE CUBIERTA</p>  | <p>2 ESTRUCTURA METALICA</p>  |
| <p>3 ENCHAPE DE PISOS AULAS</p>  | <p>4 ENCHAPE DE COCINA</p>  |
| <p>5 PINTURA DE ESCUELA</p>  | <p>6 BAÑOS</p>  |

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

Vehicular
 Peatonal
 Fluvial
 Marítima
 Otro: _____

Distancia en km desde el casco urbano 20 KM DESDE EL MUNICIPIO DE NECOCLI

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO
 Luz SI NO
 Gas SI NO
 Alcantaril SI NO
 Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO _____ M2 Material predominante _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

CAMBIO TOTAL DE LA RED ELECTRICA EN LA ESCUELA Y FALTA DE TRANSFORMADOR

CAMBIO TOTAL DE LA CUBIERTA Y CERRAMIENTO DE LA ESCUELA,

EL COMEDOR REQUIERE DE UN ANTE PECHO Y CAMBIO DE LA ESTRUCTURA YA QUE ESTA CONTRUIDA EN MADERA Y EL COMEGREN LA ESTA DETERIORANDO.

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|-------|--------------------------|-------|--------------------------|
| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: | | I.E.R LA COMARCA | | | | | | | | | | | |
| CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: | | 205490002236 | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: | | E.R VILLA NUEVA | | | | | | | | | | | |
| CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: | | 205490000527 | | | | | | | | | | | |
| Dirección/ Municipio: | | VEREDA VILLA NUEVA | | | Departamento | | ANTIOQUIA | | | | | | |
| FECHA DE VISITA | DIA | 24 | MES | JULIO | AÑO | 2018 | JORNADAS | MAÑANA | <input checked="" type="checkbox"/> | TARDE | <input type="checkbox"/> | NOCHE | <input type="checkbox"/> |
| COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS) | | X: | N 08°27'04,85" | | | | | Y: | W 076°36'40,10" | | | | |
| RECTOR: | MARIA SANTOS PADILLA | | | URBANA | <input type="checkbox"/> | RURAL | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | |
| E-mail: | iercomarca@yahoo.com.mx | | | TELÉFONO: | 3043382010 | | | | | | | | |
| * La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. | | SI | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> | Tipo de doc.: | CERTIFICADO DE TRADICION Y LIBERTAD | | | | | | |
| | | | | | | No del doc.: | N 034-84030 | | | | | | |
| Anexa documento: | | SI | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | |

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:

| | | | |
|--|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Deslizamiento | <input type="checkbox"/> Receptor de Deslizamiento | <input type="checkbox"/> Zona Pantanosa | <input type="checkbox"/> Problemas estructurales |
| <input type="checkbox"/> Inundación | <input type="checkbox"/> Relleno Sanitario | <input type="checkbox"/> Zona de protección | <input type="checkbox"/> otro, ¿Cuál? |

Amplíe si considera : _____

| II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA) | GRADO | No. NIÑOS | No. NIÑAS | GRADO | No. NIÑOS | No. NIÑAS | GRADO | No. NIÑOS | No. NIÑAS | No. ADULTOS | | |
|---|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|-----------|---|-----------------|---|----|
| | PREJARDIN | 0 | 0 | PRIMERO | 2 | 0 | SEXTO | 0 | 0 | Adultos Mujeres | 0 | |
| JARDIN | 0 | 0 | SEGUNDO | 2 | 1 | SÉPTIMO | 0 | 0 | Adultos hombres | 0 | | |
| TRANSICIÓN | 2 | 1 | TERCERO | 2 | 3 | OCTAVO | 0 | 0 | TOTAL | | | 0 |
| | | | CUARTO | 1 | 1 | NOVENO | 0 | 0 | TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | | | |
| | | | QUINTO | 3 | 3 | DECIMO | 0 | 0 | | | | |
| ESTUDIANTES | | | | | | ONCE | 0 | 0 | | | | |
| TOTAL | 2 | 1 | TOTAL | 10 | 8 | TOTAL | 0 | 0 | | | | 21 |

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------|---|-------------|---|---------------------------|---|
| No. DE AULAS | 2 | BIBLIOTECA | / | LABORATORIO | / | otro, Cual? Sala sistemas | |
| No. BATERIA SANITARIA | 2 | No. De aparatos | 2 | COMEDOR | / | INTERNADO | / |

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

| | Ubicación: | Cant: | UND: | Medidas | Material |
|-------------------------------------|-----------------|-------|------|----------|----------|
| A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: | BAÑOS FRENTE A | 1 | UND | 2000 LTS | PLASTICO |
| B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS: | BAÑOS FRENTE A | 50 | UND | 1/2 | PVC |
| C. POZO SÉPTICO: | / | / | UND | / | / |
| D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: | / | / | UND | / | / |
| E. CAJAS DE INSPECCIÓN: | / | / | UND | / | / |
| F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: | COMEDOR Y AULAS | 30 | UND | 16+13 | PLASTICA |
| G. Otro | | | UND | | |

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------------|-------|-----|------|-----|---------|------------|----------|---------------|
| A. REPOSICIÓN DE TEJA: | Ubicación: | SALONES | Cant: | 5 | UND: | UND | Medidas | 1*3 | Material | ETERNIT |
| B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA: | Ubicación: | COMEDOR | Cant: | 113 | UND: | M2 | Medidas | 13*7 3,1*7 | Material | METALICA |
| C. REPOSICIÓN DE SANITARIO | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| E. REPOSICIÓN DE ORINAL | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| F. REPOSICIÓN DE MESÓN | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| G. REPOSICIÓN DE MURO | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED | Ubicación: | COCINA | Cant: | 31 | UND: | M2 | Medidas | 20,2*1,5 | Material | CERAMICA |
| I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO | Ubicación: | COCINA Y SALON | Cant: | 137 | UND: | M2 | Medidas | 13,5*8,5 | Material | CERAMICA |
| J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| K. REPOSICIÓN DE PUERTAS: | Ubicación: | AULA Y COCINA | Cant: | 2 | UND: | UND | Medidas | 1*2,1 | Material | METALICA |
| L. REPOSICIÓN DE VENTANAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| P. INSTALACIÓN TUBERIA MT: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| Q. Otro | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER) | | | | | | | | | | 2 REFLECTORES |

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|---------|------|-----|------|----|---------|---|----------|--------|
| A. PAÑETE MURO M2: | Ubicación: | / | Cant | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS: | Ubicación: | ESCUELA | Cant | 350 | UND: | m2 | Medidas | | Material | koraza |
| C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS: | Ubicación: | ESCUELA | Cant | 200 | UND: | m2 | Medidas | | Material | vinilo |
| D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS | Ubicación: | / | Cant | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS: | Ubicación: | / | Cant | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| F. CAMBIO DE GRIFERIA: | Ubicación: | / | Cant | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| G. Otro: Cual? | Ubicación: | / | Cant | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

| | | | | | | |
|--|-----------|---|-----------|---|----------|---|
| A. TABLERO: | Deterioro | X | No existe | | Cantidad | 2 |
| B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA): | Deterioro | X | No existe | | Cantidad | 2 |
| C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA): | Deterioro | | No existe | / | Cantidad | / |
| D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO: | Deterioro | X | No existe | | Cantidad | 1 |
| E. TANDEM DE CANECAS: | Deterioro | X | No existe | | Cantidad | 2 |


* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describa claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

CERRAMIENTO TOTAL DE LA ESCUELA

SALA DE SISTEMAS Y UN APT PARA LOS DOCENTES

ANDENES QUE INTERCONECTEN LA ESCUELA



puntos azules de intervencion

Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: Indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: Indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma _____
 C.C. _____

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: **Narciza Teherán Sierra**
 Email: **nar1085@hotmail.com**
 Teléfono: **312 863 1734**

Firma: *[Signature]*
 Cargo: **Profesional Social.**

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/A Alcaldía Municipal:

Nombre: **Maria Edithes Santos P**
 Email: **1ec@omarec.edu.co**
 Teléfono: **312 2253586 / -824 5633**







Firma: *[Signature]*
 Cargo: **Rector**

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/A Alcaldía Municipal:

Nombre: **Lorena Rodríguez Perea**
 Email: **educacion@colli-antioquiagu.gov.co**
 Teléfono: **310 352 9774**

Firma: *[Signature]*
 Cargo: **Secretaria de Educación e Integración Social**

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento Pág. 4 de 6

| | |
|---|--|
| <p>1 CAMBIO DE CUBIERTA</p>  | <p>2 ESTRUCTURA METALICA</p>  |
| <p>3 ENCHAPE DE PISOS AULAS</p>  | <p>4 ENCHAPE DE COCINA</p>  |
| <p>5 PINTURA DE ESCUELA</p>  | <p>6 BAÑOS</p>  |

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio
 Vehicular Peatonal Fluvial Marítima Otro: _____

Distancia en km desde el casco urbano: 20 KM DESDE EL MUNICIPIO DE NECOCLI

El predio cuenta con servicios de:
 Agua SI NO Luz SI NO Gas SI NO Alcantaril SI NO Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO M2 Material predominante _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

CAMBIO TOTAL DE LA RED ELECTRICA EN LA ESCUELA Y FALTA DE TRANSFORMADOR

CAMBIO TOTAL DE LA CUBIERTA Y CERRAMIENTO DE LA ESCUELA,

EL COMEDOR REQUIERE DE UN ANTE PECHO Y CAMBIO DE LA ESTRUCTURA YA QUE ESTA CONTRUIDA EN MADERA Y EL COMEGREN LA ESTA DETERIORANDO.

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------|----|--------------------------|----|--------------------------|
| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: | | C.E.R ARENAS ALTAS | | | | | | | | | | | | |
| CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: | | 205045000665 | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: | | C.E.R MULATOS CABECERA | | | | | | | | | | | | |
| CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: | | 205045010610 | | | | | | | | | | | | |
| Dirección/ Municipio: | | VEREDA MULATOS DE CABECERA | | | | Departamento | | ANTIOQUIA | | | | | | |
| FECHA DE VISITA | DIA | 23 | MES | 8 | AÑO | 2018 | JORNADAS | MAÑANA | TARDE | NOCHE | | | | |
| COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS) | | X: Y: | | | | | | | | | | | | |
| RECTOR: | EFREN PINEDA ROJAS | | | | URBANA | | RURAL | x | | | | | | |
| E-mail: | efren04@gmail.com | | | | TELÉFONO: | 3217278297 | | | | | | | | |
| * <input type="checkbox"/> | La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. | | | | SI | Tipo de doc.: MATRICULA INMOBILIARIA | | | | | | | | |
| | | | | | NO | No del doc. : | | | | | | | | |
| | | Anexa documento: | | SI | | NO | | | | | | | | |
| El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: | | | | | | | | | | | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |
| * En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque: | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Deslizamiento | | <input type="checkbox"/> | Receptor de Deslizamiento | | <input type="checkbox"/> | Zona Pantanosa | | <input type="checkbox"/> | Problemas estructurales otro, ¿Cuál? | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Inundación | | <input type="checkbox"/> | Relleno Sanitario | | <input type="checkbox"/> | Zona de protección | | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Amplie si considera : | | | | | | | | | | | | | | |

| II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA) | GRADO | No. NIÑOS | No. NIÑAS | GRADO | No. NIÑOS | No. NIÑAS | GRADO | No. NIÑOS | No. NIÑAS | No. ADULTOS | |
|---|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|--|-----------------|
| | PREJARDIN | | 0 | 0 | PRIMERO | 5 | 3 | SEXTO | 0 | 0 | Adultos Mujeres |
| JARDIN | | 0 | 0 | SEGUNDO | 0 | 1 | SÉPTIMO | 0 | 0 | Adultos hombres | 0 |
| TRANSICIÓN | | 1 | 1 | TERCERO | 4 | 1 | OCTAVO | 0 | 0 | TOTAL | 0 |
| | | | | CUARTO | 2 | 4 | NOVENO | 0 | 0 | TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | |
| | | | | QUINTO | 2 | 3 | DECIMO | 0 | 0 | | |
| ESTUDIANTES | | | | | | | ONCE | 0 | 0 | 27 | |
| TOTAL | | 1 | 1 | TOTAL | 13 | 12 | TOTAL | 0 | 0 | | |

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------|---|-------------|---|---------------------------|---|
| No. DE AULAS | 3 | BIBLIOTECA | / | LABORATORIO | / | otro, Cual? Sala sistemas | |
| No. BATERIA SANITARIA | 1 | No. De aparatos | 4 | COMEDOR | 1 | INTERNADO | / |

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|---------|--------|----|------|-----|---------|----------|----------|----------|
| A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: | Ubicación: | BAÑO | Cant | 2 | UND: | UND | Medidas | 2000 LTS | Material | PLASTICO |
| B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS: | Ubicación: | BAÑOS | Cant | 20 | UND: | ML | Medidas | 1//2 | Material | PVC |
| C. POZO SÉPTICO: | Ubicación: | / | Cant: | | UND: | | Medidas | | Material | |
| D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: | Ubicación: | / | Cant: | | UND: | | Medidas | | Material | |
| E. CAJAS DE INSPECCIÓN: | Ubicación: | / | Cant: | | UND: | | Medidas | | Material | |
| F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: | Ubicación: | COLEGIO | Cant | 36 | UND: | ML | Medidas | ESTANDAR | Material | PLASTICO |
| G. Otro BOMBA | Ubicación: | / | Cant// | | UND: | / | Medidas | / | Material | / |

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------|-------|-----|------|-----|---------|----------|----------|----------------|
| A. REPOSICIÓN DE TEJA: | Ubicación: | ESCUELA | Cant | 180 | UND: | M2 | Medidas | ESTANDAR | Material | TERMO ACUSTICA |
| B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA: | Ubicación: | ESCUELA | Cant | 180 | UND: | M2 | Medidas | ESTANDAR | Material | METALICA |
| C. REPOSICIÓN DE SANITARIO | Ubicación: | BAÑOS | Cant | 2 | UND: | UND | Medidas | ESTANDAR | Material | CERAMICA |
| D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS | Ubicación: | BAÑOS | Cant | 2 | UND: | UND | Medidas | ESTANDAR | Material | CERMAICA |
| E. REPOSICIÓN DE ORINAL | Ubicación: | / | Cant | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| F. REPOSICIÓN DE MESÓN | Ubicación: | COCINA | Cant | 3 | UND: | ML | Medidas | 3*,06 | Material | CONCRETO |
| G. REPOSICIÓN DE MURO | Ubicación: | / | Cant: | | UND: | | Medidas | | Material | |
| H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED | Ubicación: | BAÑOS | Cant | 15 | UND: | M2 | Medidas | ESTANDAR | Material | CERAMICA 20*20 |
| I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO | Ubicación: | AULAS | Cant | 90 | UND: | M2 | Medidas | ESTANDAR | Material | CERAMICA 20*20 |
| J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS | Ubicación: | BAÑOS | Cant | 1 | UND: | UND | Medidas | 0,6*0,8 | Material | CONCRETO |
| K. REPOSICIÓN DE PUERTAS: | Ubicación: | BAÑOS | Cant | 2 | UND: | UND | Medidas | ESTANDAR | Material | METALICA |
| L. REPOSICIÓN DE VENTANAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | // | Material | / |
| M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| P. INSTALACIÓN TUBERIA MT: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| Q. Otro ANDENES | Ubicación: | | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER) | | | | | | | | | | |

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|---------|------|-----|------|-----|---------|----------|----------|----------|
| A. PAÑETE MURO M2: | Ubicación: | / | Cant | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS: | Ubicación: | COLEGIO | Cant | 120 | UND: | M2 | Medidas | ESTANDAR | Material | VINILO |
| C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS: | Ubicación: | COLEGIO | Cant | 150 | UND: | M2 | Medidas | ESTANDAR | Material | KORAZA |
| D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS | Ubicación: | / | Cant | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS: | Ubicación: | / | Cant | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| F. CAMBIO DE GRIFERIA: | Ubicación: | / | Cant | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| G. Otro: Cual? | Ubicación: | BAÑOS | Cant | 2 | UND: | UND | Medidas | ES | Material | PLASTICO |

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

| | | | | | | |
|--|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------|----|
| A. TABLERO: | Deterioro | <input checked="" type="checkbox"/> | No existe | <input type="checkbox"/> | Cantidad | 2 |
| B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA): | Deterioro | <input type="checkbox"/> | No existe | <input checked="" type="checkbox"/> | Cantidad | 2 |
| C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA): | Deterioro | <input checked="" type="checkbox"/> | No existe | <input type="checkbox"/> | Cantidad | 15 |
| D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO: | Deterioro | <input type="checkbox"/> | No existe | <input checked="" type="checkbox"/> | Cantidad | 2 |
| E. TANDEM DE CANECAS: | Deterioro | <input type="checkbox"/> | No existe | <input checked="" type="checkbox"/> | Cantidad | 2 |


* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

PLACA DEPORTIVA

CERRAMIENTO EN LA ESCUELA

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte



puntos azules de intervencion

Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 C.C.

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: Mariabella Martinez Bejarano
 Email: mariellamb23@gmail.com
 Teléfono: 3148663115

Firma: [Signature]
 Cargo: Profesional Social ONG (ARBO)

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: José Luis Perez Mosquera
 Email: chilaverperez@mail.com
 Teléfono: 3217489276

Firma: [Signature]
 Cargo: Docente

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Juan David Parra A
 Email: juandavidparra@gmail.com
 Teléfono: 3136249905

Firma: [Signature]
 Cargo: Factor cobertizo

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

| | | | |
|---|----------|---|---------|
| 1 | BAÑOS | 2 | PISOS |
|  | |  | |
| 3 | CUBIERTA | 4 | ANDENES |
|  | |  | |
| 5 | PUERTAS | 6 | |
|  | | | |

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

Vehicular
 Peatonal
 Fluvial
 Marítima
 Otro: INGRESO

Distancia en km desde el casco urbano: 20 KM EN MULA 6 HORAS

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO
 Luz SI NO
 Gas SI NO
 Alcantaril SI NO
 Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO M2 Material predominante

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------------|-----|------------------|--------------|--------------|----------|--------------------------------------|-------|-------|--|
| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: | | C.E.R ARENAS ALTAS | | | | | | | | | |
| CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: | | 205045000665 | | | | | | | | | |
| NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: | | C.E.R MULATOS CABECERA | | | | | | | | | |
| CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: | | 205045010610 | | | | | | | | | |
| Dirección/ Municipio: | | VEREDA MULATOS DE CABECERA | | | | Departamento | | ANTIOQUIA | | | |
| FECHA DE VISITA | DIA | 23 | MES | 8 | AÑO | 2018 | JORNADAS | MAÑANA | TARDE | NOCHE | |
| COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS) | | X: | | | | | | | | | |
| | | Y: | | | | | | | | | |
| RECTOR: | EFREN PINEDA ROJAS | | | | URBANA | | RURAL | x | | | |
| E-mail: | efren04@gmail.com | | | | TELÉFONO: | 3217278297 | | | | | |
| * | La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. | | | | SI | | NO | Tipo de doc.: MATRICULA INMOBILIARIA | | | |
| | | | | NO | No del doc.: | | | | | | |
| | | | | Anexa documento: | SI | | NO | | | | |

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:

| | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Deslizamiento | <input type="checkbox"/> | Receptor de Deslizamiento | <input type="checkbox"/> | Zona Pantanosa | <input type="checkbox"/> | Problemas estructurales |
| <input type="checkbox"/> | Inundación | <input type="checkbox"/> | Relleno Sanitario | <input type="checkbox"/> | Zona de protección | <input type="checkbox"/> | otro, ¿Cuál? |

Amplíe si considera :

| II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA) | GRADO | No. NIÑOS | No. NIÑAS | GRADO | No. NIÑOS | No. NIÑAS | GRADO | No. NIÑOS | No. NIÑAS | No. ADULTOS | |
|---|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---|-----------------|
| | PREJARDIN | | 0 | 0 | PRIMERO | 5 | 3 | SEXTO | 0 | 0 | Adultos Mujeres |
| JARDIN | | 0 | 0 | SEGUNDO | 0 | 1 | SÉPTIMO | 0 | 0 | Adultos hombres | 0 |
| TRANSICIÓN | | 1 | 1 | TERCERO | 4 | 1 | OCTAVO | 0 | 0 | TOTAL | 0 |
| | | | | CUARTO | 2 | 4 | NOVENO | 0 | 0 | TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | |
| | | | | QUINTO | 2 | 3 | DECIMO | 0 | 0 | | |
| ESTUDIANTES | | | | | | | ONCE | 0 | 0 | | |
| TOTAL | | 1 | 1 | TOTAL | 13 | 12 | TOTAL | 0 | 0 | 27 | |

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------|---|-------------|---|---------------------------|---|
| No. DE AULAS | 3 | BIBLIOTECA | / | LABORATORIO | / | otro, Cual? Sala sistemas | |
| No. BATERIA SANITARIA | 1 | No. De aparatos | 4 | COMEDOR | 1 | INTERNADO | / |

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|---------|-------|----|------|-----|---------|----------|----------|----------|
| A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: | Ubicación: | BAÑO | Cant | 2 | UND: | UND | Medidas | 2000 LTS | Material | PLASTICO |
| B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS: | Ubicación: | BAÑOS | Cant | 20 | UND: | ML | Medidas | 1//2 | Material | PVC |
| C. POZO SÉPTICO: | Ubicación: | / | Cant: | | UND: | | Medidas | | Material | |
| D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: | Ubicación: | / | Cant: | | UND: | | Medidas | | Material | |
| E. CAJAS DE INSPECCIÓN: | Ubicación: | / | Cant: | | UND: | | Medidas | | Material | |
| F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: | Ubicación: | COLEGIO | Cant | 36 | UND: | ML | Medidas | ESTANDAR | Material | PLASTICO |
| G. Otro BOMBA | Ubicación: | / | Cant | // | UND: | / | Medidas | / | Material | / |

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------|-------|-----|------|-----|---------|----------|----------|----------------|
| A. REPOSICIÓN DE TEJA: | Ubicación: | ESCUELA | Cant | 180 | UND: | M2 | Medidas | ESTANDAR | Material | TERMO ACUSTICA |
| B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA: | Ubicación: | ESCUELA | Cant | 180 | UND: | M2 | Medidas | ESTANDAR | Material | METALICA |
| C. REPOSICIÓN DE SANITARIO | Ubicación: | BAÑOS | Cant | 2 | UND: | UND | Medidas | ESTANDAR | Material | CERAMICA |
| D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS | Ubicación: | BAÑOS | Cant | 2 | UND: | UND | Medidas | ESTANDAR | Material | CERMAICA |
| E. REPOSICIÓN DE ORINAL | Ubicación: | / | Cant | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| F. REPOSICIÓN DE MESÓN | Ubicación: | COCINA | Cant | 3 | UND: | ML | Medidas | 3*,05 | Material | CONCRETO |
| G. REPOSICIÓN DE MURO | Ubicación: | / | Cant: | | UND: | | Medidas | | Material | |
| H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED | Ubicación: | BAÑOS | Cant | 15 | UND: | M2 | Medidas | ESTANDAR | Material | CERAMICA 20*20 |
| I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO | Ubicación: | AULAS | Cant | 90 | UND: | M2 | Medidas | ESTANDAR | Material | CERAMICA 20*20 |
| J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS | Ubicación: | BAÑOS | Cant | 1 | UND: | UND | Medidas | 0,6*0,8 | Material | CONCRETO |
| K. REPOSICIÓN DE PUERTAS: | Ubicación: | BAÑOS | Cant | 2 | UND: | UND | Medidas | ESTANDAR | Material | METALICA |
| L. REPOSICIÓN DE VENTANAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | // | Material | / |
| M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| P. INSTALACIÓN TUBERIA MT: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| Q. Otro ANDENES | Ubicación: | | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER) | | | | | | | | | | |

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|---------|------|-----|------|-----|---------|----------|----------|----------|
| A. PAÑETE MURO M2: | Ubicación: | / | Cant | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS: | Ubicación: | COLEGIO | Cant | 120 | UND: | M2 | Medidas | ESTANDAR | Material | VINILO |
| C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS: | Ubicación: | COLEGIO | Cant | 150 | UND: | M2 | Medidas | ESTANDAR | Material | KORAZA |
| D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS | Ubicación: | / | Cant | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS: | Ubicación: | / | Cant | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| F. CAMBIO DE GRIFERIA: | Ubicación: | / | Cant | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| G. Otro: Cual? | Ubicación: | BAÑOS | Cant | 2 | UND: | UND | Medidas | ES | Material | PLASTICO |

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*) El establecimiento requiere:

| | | | | | | |
|--|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------|----|
| A. TABLERO: | Deterioro | <input checked="" type="checkbox"/> | No existe | <input type="checkbox"/> | Cantidad | 2 |
| B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA): | Deterioro | <input type="checkbox"/> | No existe | <input checked="" type="checkbox"/> | Cantidad | 2 |
| C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA): | Deterioro | <input checked="" type="checkbox"/> | No existe | <input type="checkbox"/> | Cantidad | 15 |
| D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO: | Deterioro | <input type="checkbox"/> | No existe | <input checked="" type="checkbox"/> | Cantidad | 2 |
| E. TANDEM DE CANECAS: | Deterioro | <input type="checkbox"/> | No existe | <input checked="" type="checkbox"/> | Cantidad | 2 |


* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filis o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describa claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

PLACA DEPORTIVA

CERRAMIENTO EN LA ESCUELA

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte



- * ESTRUCTURA Y PAREDES EN MADERA, CUBIERTA EN TEJA DE ZINC.
- * APT PROFESO EN MOMPASTERIA SIN PARED.
- * ~~W.C.~~ Andén deteriorado
- * Mesaón Concreto 1x4.45

Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 C.C.

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: Mairinella Martínez Begoano
 Email: mairinella.m23@gmail.com
 Teléfono: 3148667115

Firma
 Cargo:

[Firma]
 Profesional Social ONG (A RE)

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: José Luis Pérez Hlosguerra
 Email: chilaverpereco@mail.com
 Teléfono: 3217489276

Firma
 Cargo:

[Firma]
 Docente






Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Juan David Parra A
 Email: jdarcobertora@gmail.com
 Teléfono: 3136249905

Firma
 Cargo:

[Firma]
 J. D. Arcobertora

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento Pág. 4 de 6

| | |
|---|---|
| <p>1 BAÑOS</p>  | <p>2 PISOS</p>  |
| <p>3 CUBIERTA</p>  | <p>4 ANDENES</p>  |
| <p>5 PUERTAS</p>  | <p>6</p>  |

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

| | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> Vehicular | <input type="checkbox"/> Peatonal | <input type="checkbox"/> Fluvial | <input type="checkbox"/> Marítima | <input checked="" type="checkbox"/> Otro: INGRESO | Distancia en km desde el casco urbano | 20 KM EN MULA 6 HORAS |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|

El predio cuenta con servicios de:

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| Agua SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | Luz SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | Gas SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> | Alcantarill SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> | Tel. SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> |
|---|--|--|--|---|

Se requiere realizar demoliciones SI NO M2 Material predominante

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------|-----|----------------|-----|------|-----------|------------------|--------------------------------------|-----------|----|-------|--|
| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: | | C.E.R EL COCO | | | | | | | | | | | |
| CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: | | 205172000844 | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: | | C.E.R EL COCO | | | | | | | | | | | |
| CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: | | 205172000844 | | | | | | | | | | | |
| Dirección/ Municipio: CHIGORODO | | | | VEREDA EL COCO | | | | Departamento | | ANTIOQUIA | | | |
| FECHA DE VISITA | DIA | 30 | MES | JULIO | AÑO | 2018 | JORNADAS | MAÑANA | X | TARDE | | NOCHE | |
| COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS) | | | | | | | | X: | N 720^23'20,4" | | | | |
| | | | | | | | | Y: | W 1343^42'3,6" | | | | |
| RECTOR: | LUZ DARY GUISAO | | | | | | URBANA | | RURAL | X | | | |
| E-mail: | luzdyproyectos@hotmail.com | | | | | | TELÉFONO: | 314 6741631 | | | | | |
| * <input type="checkbox"/> | La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. | | | | | | SI | X | Tipo de doc.: MATRICULA INMOBILIARIA | | | | |
| | | | | | | | NO | | No del doc.: N 008-16734 | | | | |
| | | | | | | | | Anexa documento: | SI | X | NO | | |

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

| | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Deslizamiento | <input type="checkbox"/> | Receptor de Deslizamiento | <input type="checkbox"/> | Zona Pantanosa | <input type="checkbox"/> | Problemas estructurales |
| <input type="checkbox"/> | Inundación | <input type="checkbox"/> | Relleno Sanitario | <input type="checkbox"/> | Zona de protección | <input type="checkbox"/> | otro, ¿Cuál? |

Amplie si considera : _____

| II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA) | GRADO | No. NIÑOS | No. NIÑAS | GRADO | No. NIÑOS | No. NIÑAS | GRADO | No. NIÑOS | No. NIÑAS | No. ADULTOS | |
|---|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|--|-----------------|
| | PREJARDIN | | 0 | 0 | PRIMERO | 7 | 3 | SEXTO | 0 | 0 | Adultos Mujeres |
| JARDIN | | 0 | 0 | SEGUNDO | 2 | 0 | SÉPTIMO | 0 | 0 | Adultos hombres | 0 |
| TRANSICIÓN | | 1 | 0 | TERCERO | 1 | 4 | OCTAVO | 0 | 0 | TOTAL | 0 |
| | | | | CUARTO | 2 | 2 | NOVENO | 0 | 0 | TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | |
| | | | | QUINTO | 2 | 1 | DECIMO | 0 | 0 | | |
| ESTUDIANTES | | | | | | | ONCE | 0 | 0 | 25 | |
| TOTAL | | 1 | 0 | TOTAL | 14 | 10 | TOTAL | 0 | 0 | | |

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

| | | | | | | |
|-----------------------|--|-----------------|--|-------------|--|---------------------------|
| No. DE AULAS | | BIBLIOTECA | | LABORATORIO | | otro, Cual? Sala sistemas |
| No. BATERIA SANITARIA | | No. De aparatos | | COMEDOR | | |
| | | | | INTERNADO | | |

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|---------------|-------|----|------|-----|---------|----------|----------|----------|
| A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 1 | UND: | UND | Medidas | 2000 LTS | Material | PLASTICO |
| B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS: | Ubicación: | BAÑOS Y COCIN | Cant: | 30 | UND: | ML | Medidas | 1//2 | Material | PVC |
| C. POZO SÉPTICO: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: | Ubicación: | COCINA | Cant: | 15 | UND: | ML | Medidas | 3' Y 4' | Material | PVC |
| E. CAJAS DE INSPECCIÓN: | Ubicación: | COCINA | Cant: | 1 | UND: | UND | Medidas | 60*60 | Material | CONCRETO |
| F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| G. Otro BOMBA | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------|-------|-----|------|----|---------|-------|----------|----------|
| A. REPOSICIÓN DE TEJA: | Ubicación: | ESCUELA | Cant: | 100 | UND: | M2 | Medidas | | Material | ETERNIT |
| B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| C. REPOSICIÓN DE SANITARIO | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| E. REPOSICIÓN DE ORINAL | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| F. REPOSICIÓN DE MESÓN | Ubicación: | COCINA | Cant: | 11 | UND: | ML | Medidas | 0,6*L | Material | CONCRETO |
| G. REPOSICIÓN DE MURO | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO | Ubicación: | ESCUELA | Cant: | 187 | UND: | M2 | Medidas | | Material | CERAMICA |
| J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| K. REPOSICIÓN DE PUERTAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| L. REPOSICIÓN DE VENTANAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| P. INSTALACIÓN TUBERIA MT: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| Q. Otro ANDENES | Ubicación: | ESCUELA | Cant: | 20 | UND: | M2 | Medidas | | Material | CONCRETO |
| R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER) | | | | | | | | | | |

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|---------|-------|-----|------|----|---------|---|----------|--------|
| A. PAÑETE MURO M2: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS: | Ubicación: | ESCUELA | Cant: | 191 | UND: | M2 | Medidas | | Material | KORAZA |
| C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS: | Ubicación: | ESCUELA | Cant: | 382 | UND: | M2 | Medidas | | Material | VINILO |
| D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| F. CAMBIO DE GRIFERIA: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| G. Otro: Cual? | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

| | | | | | | |
|--|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------|----|
| A. TABLERO: | Deterioro | <input checked="" type="checkbox"/> | No existe | <input type="checkbox"/> | Cantidad | 2 |
| B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA): | Deterioro | <input checked="" type="checkbox"/> | No existe | <input type="checkbox"/> | Cantidad | 2 |
| C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA): | Deterioro | <input checked="" type="checkbox"/> | No existe | <input type="checkbox"/> | Cantidad | 30 |
| D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO: | Deterioro | <input type="checkbox"/> | No existe | <input checked="" type="checkbox"/> | Cantidad | |
| E. TANDEM DE CANECAS: | Deterioro | <input type="checkbox"/> | No existe | <input checked="" type="checkbox"/> | Cantidad | |

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.


5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

PLACA DEPORTIVA

CERRAMIENTO

PARQUE INFANTIL

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte



puntos azules de intervencion

Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma _____
 C.C. _____

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: Jhina Marcela Ortiz
 Email: gestoramefata@gmail.com
 Teléfono: 311 913 0129

Firma Jhina Ortiz
 Cargo: Psicosocial

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Edwar Yobly Palacios
 Email: yoblyk25@hotmail.es
 Teléfono: 320 6089391

Firma Edwar Palacios
 Cargo: _____

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: TEODORO RAZA Becerra
 Email: Padro_medic@oliva.com.co
 Teléfono: 321 6084477

Firma Teodoro Raza
 Cargo: TECNICO SISTEMAS ASESORIA

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

| | |
|---|---|
| <p>1</p> <p>MANTENIMIENTO TEJAS</p>  | <p>2</p> <p>ENCHAPE PISOS</p>  |
| <p>3</p> <p>TANQUE</p>  | <p>4</p> <p>PINTURA</p>  |
| <p>5</p> <p>ANDEN EN CONCRETO</p>  | <p>6</p> |

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

Vehicular
 Peatonal
 Fluvial
 Marítima
 Otro: _____

Distancia en km desde el casco urbano 16 KM DESDE EL MUNICIPIO DE CHIGORODO

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO
 Luz SI NO
 Gas SI NO
 Alcantaril SI NO
 Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO _____ M2 Material predominante _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

LA VEREDA NO CUENTA CON ACCESO VEICULAR DESDE LA VIA HASTA LA ESCUELA SON 1 KM

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: C.E.R EL COCO
 CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 205172000844
 NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: C.E.R EL COCO
 CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: 205172000844
 Dirección/ Municipio: VEREDA EL COCO Departamento: ANTIOQUIA
 FECHA DE VISITA: DIA 30 MES JULIO AÑO 2018 JORNADAS MAÑANA X TARDE NOCHE
 COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS): X: N 720^23'20,4" Y: W 1343^42'3,6"
 RECTOR: LUZ DARY GUISAO URBANA RURAL X
 E-mail: luzdyprovetos@hotmail.com TELÉFONO: 314 6741631
 * La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. SI X Tipo de doc.: MATRICULA INMOBILIARIA NO No del doc.: N 008-16734
 Anexa documento: SI X NO

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:
 Deslizamiento Receptor de Deslizamiento Zona Pantanosa Problemas estructurales
 Inundación Relleno Sanitario Zona de protección otro, ¿Cuál?

Amplie si considera :

| II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA) | GRADO | No. NIÑOS | No. NIÑAS | GRADO | No. NIÑOS | No. NIÑAS | GRADO | No. NIÑOS | No. NIÑAS | No. ADULTOS | |
|---|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|-----------|---|-----------------|---|
| | PREJARDIN | 0 | 0 | PRIMERO | 7 | 3 | SEXTO | 0 | 0 | Adultos Mujeres | 0 |
| JARDIN | 0 | 0 | SEGUNDO | 2 | 0 | SÉPTIMO | 0 | 0 | Adultos hombres | 0 | |
| TRANSICIÓN | 1 | 0 | TERCERO | 1 | 4 | OCTAVO | 0 | 0 | TOTAL | 0 | |
| | | | CUARTO | 2 | 2 | NOVENO | 0 | 0 | TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | | |
| | | | QUINTO | 2 | 1 | DECIMO | 0 | 0 | | | |
| ESTUDIANTES | | | | | | ONCE | 0 | 0 | | | |
| TOTAL | 1 | 0 | TOTAL | 14 | 10 | TOTAL | 0 | 0 | 25 | | |

III. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
 No. DE AULAS: BIBLIOTECA: LABORATORIO: otro, Cual? Sala sistemas
 No. BATERIA SANITARIA: No. De aparatos: COMEDOR: INTERNADO:

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

| | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|----------|----------|-------------------|--------------------|
| A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: | Ubicación: BAÑOS | Cant: 1 | UND: UND | Medidas: 2000 LTS | Material: PLASTICO |
| B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS: | Ubicación: BAÑOS Y COCIN | Cant: 30 | UND: ML | Medidas: 1/2 | Material: PVC |
| C. POZO SÉPTICO: | Ubicación: / | Cant: / | UND: / | Medidas: / | Material: / |
| D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: | Ubicación: COCINA | Cant: 15 | UND: ML | Medidas: 3' Y 4' | Material: PVC |
| E. CAJAS DE INSPECCIÓN: | Ubicación: COCINA | Cant: 1 | UND: UND | Medidas: 60*60 | Material: CONCRETO |
| F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: | Ubicación: / | Cant: / | UND: / | Medidas: / | Material: / |
| G. Otro BOMBA | Ubicación: / | Cant: / | UND: / | Medidas: / | Material: / |

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------|-------|-----|------|----|---------|-------|-----------|----------|
| A. REPOSICIÓN DE TEJA: | Ubicación: | ESCUELA | Cant: | 100 | UND: | M2 | Medidas | | Material: | ETERNIT |
| B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material: | / |
| C. REPOSICIÓN DE SANITARIO | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material: | / |
| D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material: | / |
| E. REPOSICIÓN DE ORINAL | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material: | / |
| F. REPOSICIÓN DE MESÓN | Ubicación: | COCINA | Cant: | 11 | UND: | ML | Medidas | 0,6*L | Material: | CONCRETO |
| G. REPOSICIÓN DE MURO | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material: | / |
| H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material: | / |
| I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO | Ubicación: | ESCUELA | Cant: | 187 | UND: | M2 | Medidas | | Material: | CERAMICA |
| J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material: | / |
| K. REPOSICIÓN DE PUERTAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material: | / |
| L. REPOSICIÓN DE VENTANAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material: | / |
| M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material: | / |
| N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material: | / |
| Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material: | / |
| O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material: | / |
| P. INSTALACIÓN TUBERIA MT: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material: | / |
| Q. Otro ANDENES | Ubicación: | ESCUELA | Cant: | 20 | UND: | M2 | Medidas | | Material: | CONCRETO |
| R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER) | | | | | | | | | | |

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|---------|-------|-----|------|----|---------|---|-----------|--------|
| A. PAÑETE MURO M2: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material: | / |
| B. VINOLO SOBRE MURO 2 MANOS: | Ubicación: | ESCUELA | Cant: | 191 | UND: | M2 | Medidas | | Material: | KORAZA |
| C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS: | Ubicación: | ESCUELA | Cant: | 382 | UND: | M2 | Medidas | | Material: | VINOLO |
| D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material: | / |
| E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material: | / |
| F. CAMBIO DE GRIFERIA: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material: | / |
| G. Otro: Cual? | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material: | / |

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*) El establecimiento requiere:

| | | | | | | |
|--|-----------|---|-----------|---|----------|----|
| A. TABLERO: | Deterioro | x | No existe | | Cantidad | 2 |
| B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA): | Deterioro | x | No existe | | Cantidad | 2 |
| C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA): | Deterioro | x | No existe | | Cantidad | 30 |
| D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO: | Deterioro | | No existe | x | Cantidad | |
| E. TANDEM DE CANECAS: | Deterioro | | No existe | x | Cantidad | |

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.


5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

PLACA DEPORTIVA

CERRAMIENTO

PARQUE INFANTIL

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte



puntos azules de intervención

Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma _____
 C.C. _____

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: Lina Marcela Ortiz
 Email: gcsbramuteada@gmail.com
 Teléfono: 311 713 0129

Firma [Signature]
 Cargo: Psicosocial

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Eduar Yoby Palacios
 Email: yobyk25@hotmail.es
 Teléfono: 320 6087391





Firma [Signature]
 Cargo: _____

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: TEONO RAFA NACIPI
 Email: Padre_medicativa.com
 Teléfono: 321 6084477

Firma [Signature]
 Cargo: TECNICO SISTEMAS ADP

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

| | |
|---|--|
| <p>1</p> <p>MANTENIMIENTO TEJAS</p>  | <p>2</p> <p>ENCHAPE PISOS</p>  |
| <p>3</p> <p>TANQUE</p>  | <p>4</p> <p>PINTURA</p>  |
| <p>5</p> <p>ANDEN EN CONCRETO</p>  | <p>6</p>  |

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

Vehicular
 Peatonal
 Fluvial
 Marítima
 Otro: _____

Distancia en km desde el casco urbano 16 KM DESDE EL MUNICIPIO DE CHIGORODO

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO
 Luz SI NO
 Gas SI NO
 Alcantaril SI NO
 Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO
 M2 Material predominante _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

LA VEREDA NO CUENTA CON ACCESO VEICULAR DESDE LA VIA HASTA LA ESCUELA SON 1 KM

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------|-----|-------------------|-----|-----------|--------------------------------------|--------|---|-------|--|-------|--|
| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: | | C.E.R EL BIJAO | | | | | | | | | | | |
| CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: | | 205172000208 | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: | | C.E.R MANUEL GOMEZ | | | | | | | | | | | |
| CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: | | 205172000186 | | | | | | | | | | | |
| Dirección/ Municipio: CHIGORODO | | VEREDA EL GUINEO | | | | | ANTIOQUIA | | | | | | |
| FECHA DE VISITA | DIA | 30 | MES | AGOSTO | AÑO | 2018 | JORNADAS | MANANA | X | TARDE | | NOCHE | |
| COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS) | | X: | | N 716^ 55' 26,40" | | | | | | | | | |
| | | Y: | | W 1333^34'58,80" | | | | | | | | | |
| RECTOR: | ISAURO | | | | | URBANA | | RURAL | X | | | | |
| E-mail: | NO TIENE | | | | | TELEFONO: | 3108256576 | | | | | | |
| * <input type="checkbox"/> | La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. | | | | | SI | Tipo de doc.: MATRICULA INMOBILIARIA | | | | | | |
| | | | | | | NO | No del doc.: 008-1857 | | | | | | |
| | | Anexa documento: | | SI | X | NO | | | | | | | |

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:

| | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Deslizamiento | <input type="checkbox"/> | Receptor de Deslizamiento | <input type="checkbox"/> | Zona Pantanosa | <input type="checkbox"/> | Problemas estructurales |
| <input type="checkbox"/> | Inundación | <input type="checkbox"/> | Relleno Sanitario | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | otro, ¿Cuál? |

Amplie si considera :

| II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA) | GRADO | No. NIÑOS | No. NIÑAS | GRADO | No. NIÑOS | No. NIÑAS | GRADO | No. NIÑOS | No. NIÑAS | No. ADULTOS | |
|---|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|--|-----------------|
| | PREJARDIN | | 0 | 0 | PRIMERO | 3 | 3 | SEXTO | 0 | 0 | Adultos Mujeres |
| JARDIN | | 0 | 0 | SEGUNDO | 4 | 2 | SÉPTIMO | 0 | 0 | Adultos hombres | 0 |
| TRANSICIÓN | | 2 | 2 | TERCERO | 0 | 5 | OCTAVO | 0 | 0 | TOTAL | 0 |
| | | | | CUARTO | 1 | 4 | NOVENO | 0 | 0 | TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | |
| | | | | QUINTO | 1 | 3 | DECIMO | 0 | 0 | | |
| ESTUDIANTES | | | | | | | ONCE | 0 | 0 | 30 | |
| TOTAL | | 2 | 2 | TOTAL | 9 | 17 | TOTAL | 0 | 0 | | |

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------|---|-------------|---|---------------------------|---|
| No. DE AULAS | 3 | BIBLIOTECA | / | LABORATORIO | / | otro, Cual? Sala sistemas | |
| No. BATERIA SANITARIA | 3 | No. De aparatos | 3 | COMEDOR | 1 | INTERNADO | / |

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|---------|-------|----|------|----|---------|----------|----------|----------|
| A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 1 | UND: | UN | Medidas | 2000 LTS | Material | PLASTICO |
| B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS: | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 20 | UND: | ML | Medidas | 1//2 | Material | PVC |
| C. POZO SÉPTICO: | Ubicación: | ESCUELA | Cant: | 1 | UND: | UN | Medidas | 3000 LTS | Material | PLASTICO |
| D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: | Ubicación: | ESCUELA | Cant: | 40 | UND: | ML | Medidas | 4" | Material | PVC |
| E. CAJAS DE INSPECCIÓN: | Ubicación: | ESCUELA | Cant: | 1 | UND: | UN | Medidas | 60*60 | Material | CONCRETO |
| F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| G. Otro BOMBA | Ubicación: | | Cant: | | UND: | | Medidas | | Material | |

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|---------|-------|-----|------|----|---------|----------|----------|----------|
| A. REPOSICIÓN DE TEJA: | Ubicación: | ESCUELA | Cant: | 60 | UND: | M2 | Medidas | | Material | ETERNIT |
| B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| C. REPOSICIÓN DE SANITARIO | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 2 | UND: | UN | Medidas | ESTANDAR | Material | CERAMICA |
| D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| E. REPOSICIÓN DE ORINAL | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 2 | UND: | UN | Medidas | ESTANDAR | Material | CERAMICA |
| F. REPOSICIÓN DE MESÓN | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| G. REPOSICIÓN DE MURO | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO | Ubicación: | AULAS | Cant: | 146 | UND: | M2 | Medidas | | Material | CERAMICA |
| J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| K. REPOSICIÓN DE PUERTAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| L. REPOSICIÓN DE VENTANAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| P. INSTALACIÓN TUBERIA MT: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| Q. Otro ALJIBE | Ubicación: | ESCUELA | Cant: | 1 | UND: | UN | Medidas | | Material | COCRETO |

R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|---------|-------|-----|------|----|---------|-----|----------|------------------|
| A. PAÑETE MURO M2: | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 2 | UND: | M2 | Medidas | 1*2 | Material | CEEMENTO Y ARENA |
| B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS: | Ubicación: | ESCUELA | Cant: | 267 | UND: | M2 | Medidas | | Material | KORAZA |
| D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| F. CAMBIO DE GRIFERIA: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| G. Otro: Cual? PUERTA DE INGRESO | Ubicación: | ESCUELA | Cant: | 1 | UND: | UN | Medidas | 3*2 | Material | MALLA ESLABONADA |


4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

| | | | | | |
|--|-----------|---|-----------|----------|----------|
| A. TABLERO: | Deterioro | X | No existe | Cantidad | 3 |
| B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA): | Deterioro | X | No existe | Cantidad | 3 |
| C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA): | Deterioro | X | No existe | Cantidad | 35 |
| D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO: | Deterioro | | No existe | x | Cantidad |
| E. TANDEM DE CANECAS: | Deterioro | | No existe | x | Cantidad |

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte



puntos azules de intervencion

Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

| | |
|---|---------------------------|
| Acompañamiento por parte del MEN | |
| Nombre: _____ | Firma _____ |
| Email: _____ | C.C. _____ |
| Teléfono: _____ | |
| Acompañamiento de la OIM: | |
| Nombre: <u>Marcela Ortiz P.</u> | Firma <u>[Signature]</u> |
| Email: <u>gestoramotata@gmail.com</u> | Cargo: <u>psicóloga</u> |
| Teléfono: <u>3117130129</u> | |
| Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal. | |
| Nombre: <u>Leandro Monquera</u> | Firma <u>[Signature]</u> |
| Email: <u>l24-mo-pa@hotmail.es</u> | Cargo: <u>RECTOR</u> |
| Teléfono: <u>3108256576</u> | |
| Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal. | |
| Nombre: <u>Pedro Raúl Medina</u> | Firma <u>[Signature]</u> |
| Email: <u>Pedro_molina@live.com.co</u> | Cargo: <u>[Signature]</u> |
| Teléfono: <u>3216004477</u> | |

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

| | | | |
|---|---------------------------|---|--|
| 1 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA | 2 | CAMBIO DE SANITARIOS |
|  | |  | |
| 3 | TANQUE ALMACENAMIENTO | 4 | ENMALLADO Y CERRAMIENTO PUERTA INGRESO |
|  | |  | |
| 5 | ENCHAPE PISOS | 6 | PINTURA |
|  | |  | |

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

Vehicular
 Peatonal
 Fluvial
 Marítima
 Otro: _____

Distancia en km desde el casco urbano 30 KM DESDE EL MUNICIPIO DE CHIGORODO

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO
 Luz SI NO
 Gas SI NO
 Alcaí SI NO
 Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO
 2 M2 Material predominante **CEMENTO**

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------|-------|--------|-----|------|----------|--------|---|-------|--|-------|--|
| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: | C.E.R EL BUAO | | | | | | | | | | | | |
| CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: | 205172000208 | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: | C.E.R MANUEL GOMEZ | | | | | | | | | | | | |
| CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: | 205172000186 | | | | | | | | | | | | |
| Dirección/ Municipio: | VEREDA EL GUINEO ANTIOQUIA | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE VISITA | DIA | 30 | MES | AGOSTO | AÑO | 2018 | JORNADAS | MANANA | X | TARDE | | NOCHE | |
| COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS) | | | | | | | | | | | | | |
| X: N 716° 55' 26,40" | | | | | | | | | | | | | |
| Y: W 1333° 34' 58,80" | | | | | | | | | | | | | |
| RECTOR: | ISAURO | | | | | | | | | | | | |
| E-mail: | NO TIENE | | | | | | | | | | | | |
| | URBANA | | RURAL | X | | | | | | | | | |
| | TELEFONO: | 3108256576 | | | | | | | | | | | |
| * La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. | SI | | | | | | | | | | | | |
| | NO | | | | | | | | | | | | |
| | Tipo de doc.: MATRICULA INMOBILIARIA | | | | | | | | | | | | |
| | No del doc.: 008-1857 | | | | | | | | | | | | |
| Anexa documento: SI <input type="checkbox"/> X NO <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | |

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:

| | | | |
|--|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Deslizamiento | <input type="checkbox"/> Receptor de Deslizamiento | <input type="checkbox"/> Zona Pantanosa | <input type="checkbox"/> Problemas estructurales |
| <input type="checkbox"/> Inundación | <input type="checkbox"/> Relleno Sanitario | | otro, ¿Cuál? |

Amplie si considera :

| II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA) | GRADO | No. NIÑOS | No. NIÑAS | GRADO | No. NIÑOS | No. NIÑAS | GRADO | No. NIÑOS | No. NIÑAS | No. ADULTOS | | |
|---|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|-----------|---|-----------------|---|---|
| | PREJARDIN | 0 | 0 | PRIMERO | 3 | 3 | SEXTO | 0 | 0 | Adultos Mujeres | 0 | |
| JARDIN | 0 | 0 | SEGUNDO | 4 | 2 | SÉPTIMO | 0 | 0 | Adultos hombres | 0 | | |
| TRANSICIÓN | 2 | 2 | TERCERO | 0 | 5 | OCTAVO | 0 | 0 | TOTAL | | | 0 |
| | | | CUARTO | 1 | 4 | NOVENO | 0 | 0 | TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | | | |
| | | | QUINTO | 1 | 3 | DECIMO | 0 | 0 | | | | |
| ESTUDIANTES | | | | | | ONCE | 0 | 0 | | | | |
| TOTAL | 2 | 2 | TOTAL | 9 | 17 | TOTAL | 0 | 0 | 30 | | | |

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------|---|-------------|---|---------------------------|---|
| No. DE AULAS | 3 | BIBLIOTECA | / | LABORATORIO | / | otro, Cual? Sala sistemas | |
| No. BATERIA SANITARIA | 3 | No. De aparatos | 3 | COMEDOR | 1 | INTERNADO | / |

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|---------|-------|----|------|----|---------|----------|----------|----------|
| A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 1 | UND: | UN | Medidas | 2000 LTS | Material | PLASTICO |
| B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS: | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 20 | UND: | ML | Medidas | 1/2 | Material | PVC |
| C. POZO SÉPTICO: | Ubicación: | ESCUELA | Cant: | 1 | UND: | UN | Medidas | 3000 LTS | Material | PLASTICO |
| D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: | Ubicación: | ESCUELA | Cant: | 40 | UND: | ML | Medidas | 4" | Material | PVC |
| E. CAJAS DE INSPECCIÓN: | Ubicación: | ESCUELA | Cant: | 1 | UND: | UN | Medidas | 60*60 | Material | CONCRETO |
| F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| G. Otro BOMBA | Ubicación: | | Cant: | | UND: | | Medidas | | Material | |

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------|-------|-----|------|----|---------|----------|-----------|----------|
| A. REPOSICIÓN DE TEJA: | Ubicación: | ESCUELA | Cant: | 60 | UND: | M2 | Medidas | | Material: | ETERNIT |
| B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material: | / |
| C. REPOSICIÓN DE SANITARIO | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 2 | UND: | UN | Medidas | ESTANDAR | Material: | CERAMICA |
| D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material: | / |
| E. REPOSICIÓN DE ORINAL | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 2 | UND: | UN | Medidas | ESTANDAR | Material: | CERAMICA |
| F. REPOSICIÓN DE MESÓN | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material: | / |
| G. REPOSICIÓN DE MURO | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material: | / |
| H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material: | / |
| I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO | Ubicación: | AULAS | Cant: | 146 | UND: | M2 | Medidas | | Material: | CERAMICA |
| J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material: | / |
| K. REPOSICIÓN DE PUERTAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material: | / |
| L. REPOSICIÓN DE VENTANAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material: | / |
| M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material: | / |
| N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material: | / |
| Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material: | / |
| O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material: | / |
| P. INSTALACIÓN TUBERIA MT: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material: | / |
| Q. Otro ALIBE | Ubicación: | ESCUELA | Cant: | 1 | UND: | UN | Medidas | | Material: | COCRETO |
| R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER) | | | | | | | | | | |

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|---------|-------|-----|------|----|---------|-----|-----------|------------------|
| A. PAÑETE MURO M2: | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 2 | UND: | M2 | Medidas | 1*2 | Material: | CEMENTO Y ARENA |
| B. VINOLO SOBRE MURO 2 MANOS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material: | / |
| C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS: | Ubicación: | ESCUELA | Cant: | 267 | UND: | M2 | Medidas | | Material: | KORAZA |
| D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material: | / |
| E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material: | / |
| F. CAMBIO DE GRIFERIA: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material: | / |
| G. Otro: Cual? PUERTA DE INGRESO | Ubicación: | ESCUELA | Cant: | 1 | UND: | UN | Medidas | 3*2 | Material: | MALLA ESLABONADA |


4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*) El establecimiento requiere:

| | | | | | |
|--|-----------|---|-----------|----------|----------|
| A. TABLERO: | Deterioro | X | No existe | Cantidad | 3 |
| B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA): | Deterioro | X | No existe | Cantidad | 3 |
| C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA): | Deterioro | X | No existe | Cantidad | 35 |
| D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO: | Deterioro | | No existe | x | Cantidad |
| E. TANDEM DE CANECAS: | Deterioro | | No existe | x | Cantidad |

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte



- Estructura en Módulo de 21m.
- Pisos esmaltados.
- Pintura en mal estado
- Alegria sobre una concrete intermunicipal

puntos azules de intervencion

Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: indicar ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 C.C.

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: Alca. Marcela Ortiz D.
 Email: gestoramutata@gmail.com
 Teléfono: 3117301291

Firma
 Cargo:

Alca Ortiz
Psicóloga

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Jaime Mosquera
 Email: 121-mo-pa@hotmail.es
 Teléfono: 3108256536

Firma
 Cargo:

Jaime Mosquera
RECTOR



Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Pedro Raúl Peña
 Email: Pedro_moria@lucivar.com
 Teléfono: 321604477

Firma
 Cargo:

Pedro Raúl Peña
Asesor

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

| | |
|--|---|
| <p>1 MANTENIMIENTO DE CUBIERTA</p>  | <p>2 CAMBIO DE SANITARIOS</p>  |
| <p>3 TANQUE ALMACENAMIENTO</p>  | <p>4 ENMALLADO Y CERRAMIENTO PUERTA INGRESO</p>  |
| <p>5 ENCHAFE PISOS</p>  | <p>6 PINTURA</p>  |

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio Vehicular Peatonal Fluvial Marítima Otro: _____

Distancia en km desde el casco urbano 30 KM DESDE EL MUNICIPIO DE CHIGORODO

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO Luz SI NO Gas SI NO Alca SI NO Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO 2 M2 Material predominante CEMENTO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------------|-----|-----------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------|-------|--|-------|--|
| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: | | I.E SAN VICENTE DEL CONGO | | | | | | | | | | | |
| CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: | | 205837001880 | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: | | EL AZUCAR | | | | | | | | | | | |
| CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: | | 205837006834 | | | | | | | | | | | |
| Dirección/ Municipio: | | VEREDA EL AZUCAR | | | | Departamento | | ANTIOQUIA | | | | | |
| FECHA DE VISITA | DIA | 30 | MES | 7 | AÑO | 2018 | JORNADAS | MAÑANA | X | TARDE | | NOCHE | |
| COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS) | | X: | | N 1070^19'44,4" | | | | | | | | | |
| | | Y: | | W 1401^2'34,8" | | | | | | | | | |
| RECTOR: | YENNY PATRICIA LOPEZ | | | | URBANA | | | | RURAL | | | | |
| E-mail: | romniekeep@hotmail.com | | | | TELÉFONO: | | 3012359061 | | | | | | |
| * <input type="checkbox"/> | La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. | | | | SI <input checked="" type="checkbox"/> | | Tipo de doc.: | | MATRICULA INMOBILIARIA | | | | |
| | | | | | NO <input type="checkbox"/> | | No del doc. : | | 034-77932 | | | | |
| | | Anexa documento: | | SI <input type="checkbox"/> | | X <input checked="" type="checkbox"/> | | NO <input type="checkbox"/> | | | | | |

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

| | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Deslizamiento | <input type="checkbox"/> | Receptor de Deslizamiento | <input type="checkbox"/> | Zona Pantanosa | <input type="checkbox"/> | Problemas estructurales |
| <input type="checkbox"/> | Inundación | <input type="checkbox"/> | Relleno Sanitario | <input type="checkbox"/> | Zona de protección | <input type="checkbox"/> | otro, ¿Cuál? |

Amplie si considera : _____

| II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA) | GRADO | No. NIÑOS | No. NIÑAS | GRADO | No. NIÑOS | No. NIÑAS | GRADO | No. NIÑOS | No. NIÑAS | No. ADULTOS | |
|---|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|--|-----------------|
| | PREJARDIN | | 0 | 0 | PRIMERO | 2 | 4 | SEXTO | 0 | 0 | Adultos Mujeres |
| JARDIN | | 0 | 0 | SEGUNDO | 2 | 0 | SÉPTIMO | 0 | 0 | Adultos hombres | 0 |
| TRANSICIÓN | | 0 | 2 | TERCERO | 4 | 3 | OCTAVO | 0 | 0 | TOTAL | 0 |
| | | | | CUARTO | 4 | 1 | NOVENO | 0 | 0 | TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | |
| | | | | QUINTO | 3 | 3 | DECIMO | 0 | 0 | | |
| ESTUDIANTES | | | | | | | ONCE | 0 | 0 | 28 | |
| TOTAL | | 0 | 2 | TOTAL | 15 | 11 | TOTAL | 0 | 0 | | |

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------|---|-------------|---|---------------------------|---|
| No. DE AULAS | / | BIBLIOTECA | / | LABORATORIO | / | otro, Cual? Sala sistemas | |
| No. BATERIA SANITARIA | 1 | No. De aparatos | 1 | COMEDOR | 1 | INTERNADO | / |

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|-----------------|-------|----|------|-----|---------|----------|----------|-------------|
| A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: | Ubicación: | BAÑOS | Cant | 1 | UND: | UND | Medidas | 2000 LTS | Material | COLEMPAQUES |
| B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS: | Ubicación: | BAÑOS | Cant | 15 | UND: | ML | Medidas | 1//2 | Material | PVC |
| C. POZO SÉPTICO: | Ubicación: | BAÑOS | Cant | 1 | UND: | UND | Medidas | ESTAND | Material | PLASTICO |
| D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: | Ubicación: | BAÑOS | Cant | 10 | UND: | ML | Medidas | 4" | Material | PVC |
| E. CAJAS DE INSPECCIÓN: | Ubicació | SISTEMA SEPTICO | Cant | 1 | UND: | UND | Medidas | 60*60 | Material | CONCRETO |
| F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| G. Otro BOMBA | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-------|-------|----|------|-----|---------|----------|----------|----------|
| A. REPOSICIÓN DE TEJA: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| C. REPOSICIÓN DE SANITARIO | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 2 | UND: | UND | Medidas | ESTANDAR | Material | CERAMICA |
| D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 2 | UND: | UND | Medidas | ESTANDAR | Material | CERAMICA |
| E. REPOSICIÓN DE ORINAL | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 1 | UND: | UND | Medidas | ESTANDAR | Material | CERAMICA |
| F. REPOSICIÓN DE MESÓN | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 1 | UND: | UND | Medidas | ESTANDAR | Material | CONCRETO |
| G. REPOSICIÓN DE MURO | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 10 | UND: | M2 | Medidas | ESTANDAR | Material | BLOQUE |
| H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 20 | UND: | M2 | Medidas | 20*20 | Material | CERAMICA |
| I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 9 | UND: | M2 | Medidas | 33*33 | Material | CERAMICA |
| J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| K. REPOSICIÓN DE PUERTAS: | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 2 | UND: | UND | Medidas | ESTANDAR | Material | METALICA |
| L. REPOSICIÓN DE VENTANAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS: | Ubicación: | AULAS | Cant: | 4 | UND: | UND | Medidas | 1,2 M | Material | LED |
| Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS: | Ubicación: | AULAS | Cant: | 1 | UND: | UND | Medidas | ESTANDAR | Material | PLASTICO |
| O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| P. INSTALACIÓN TUBERIA MT: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| Q. Otro ANDENES | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER) | | | | | | | | | | |

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-------|-------|----|------|----|---------|----------|----------|-----------------|
| A. PAÑETE MURO M2: | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 10 | UND: | M2 | Medidas | ESTANDAR | Material | CEMENTO Y ARENA |
| B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS: | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 40 | UND: | M2 | Medidas | ESTANDAR | Material | KORAZA |
| D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| F. CAMBIO DE GRIFERIA: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| G. Otro: Cual? | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:


| | | | | | | |
|--|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------|----------|
| A. TABLERO: | Deterioro | <input type="checkbox"/> | No existe | <input checked="" type="checkbox"/> | Cantidad | <u>2</u> |
| B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA): | Deterioro | <input type="checkbox"/> | No existe | <input checked="" type="checkbox"/> | Cantidad | <u>1</u> |
| C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA): | Deterioro | <input checked="" type="checkbox"/> | No existe | <input type="checkbox"/> | Cantidad | <u>1</u> |
| D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO: | Deterioro | <input type="checkbox"/> | No existe | <input checked="" type="checkbox"/> | Cantidad | <u>1</u> |
| E. TANDEM DE CANECAS: | Deterioro | <input type="checkbox"/> | No existe | <input checked="" type="checkbox"/> | Cantidad | <u>1</u> |

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

- SE REQUIERE DE UN AULA NUEVA
- SE REQUIERE DE UN PARQUE NUEVO
- SE REQUIERE DE UNA SALA DE SISTEMAS NUEVA
- SE REQUIERE DE UN COMEDOR Y COCINA NUEVOS

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 C.C. _____

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: Mariella Martínez Bazarano
 Email: mariellamb23@gmail.com
 Teléfono: 3148667115

Firma: [Signature]
 Cargo: Profesional Social

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal:

Nombre: Gleidy Palacios Valencia
 Email: glepara1974@gmail.com
 Teléfono: 3147533621

Firma: [Signature]
 Cargo: Docente

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal:

Nombre: Edgar Morales Remona
 Email: Edgar.Morales@turboeducad.gov.co
 Teléfono: 312 887 1194

Firma: [Signature]
 Cargo: Secretario de Educación

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

| | |
|---|--|
| <p>1 BAÑOS</p>  | <p>2 CUBIERTA</p>  |
| <p>3 PISOS</p>  | <p>4 PUERTAS</p>  |
| <p>5 COCINA</p>  | <p>6</p> |

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

Vehicular
 Peatonal
 Fluvial
 Marítima
 Otro: _____

Distancia en km desde el casco urbano: 45 KM DESDE EL MUNICIPIO DE TURBO

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO
 Luz SI NO
 Gas SI NO
 Alcantaril SI NO
 Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO 40 M2 Material predominante PLACA EN CONCRETO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

LA INSTITUCION NO CUENTA CON EL SERVICIO DE AGUA, LA COCINA NO CUENTA CON LAQs NORMAS MINIMAS DE SALUBRIDAD, BATERIAS SANITARIAS EN MAL ESTADO.

LA INSTITUCION TIENE PROYECTADO LA CONSTRUCCION DE UN AULA CON RECURSOS DE UN EMPRESITO

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----|--------------------------|
| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: | | I.E SAN VICENTE DEL CONGO | | | | | | | | | | | | | |
| CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: | | 205837001880 | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: | | EL AZUCAR | | | | | | | | | | | | | |
| CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: | | 205837006834 | | | | | | | | | | | | | |
| Dirección/ Municipio: | | VEREDA EL AZUCAR | | | Departamento | | ANTIOQUIA | | | | | | | | |
| FECHA DE VISITA | DIA | 30 | MES | 7 | AÑO | 2018 | JORNADAS | MAÑANA | <input checked="" type="checkbox"/> | TARDE | <input type="checkbox"/> | NOCHE | <input type="checkbox"/> | | |
| COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS) | | | X: | N 1070°19'44,4" | | | | | Y: | W 1401°2'34,8" | | | | | |
| RECTOR: | YENNY PATRICIA LOPEZ | | | | URBANA | <input type="checkbox"/> | RURAL | <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| E-mail: | romniekeep@hotmail.com | | | | TELÉFONO: | 3012359061 | | | | | | | | | |
| * La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. | | SI | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> | Tipo de doc.: | | MATRICULA INMOBILIARIA | | | | | | | |
| | | | | | | No del doc. : | | 034-77932 | | | | | | | |
| | | | | Anexa documento: | | SI | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: | | | | | | | | | | | | SI | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |
| * En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque: | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Deslizamiento | | | <input type="checkbox"/> | Receptor de Deslizamiento | | | <input type="checkbox"/> | Zona Pantanosa | | | <input type="checkbox"/> | Problemas estructurales | | |
| <input type="checkbox"/> | Inundación | | | <input type="checkbox"/> | Relleno Sanitario | | | <input type="checkbox"/> | Zona de protección | | | <input type="checkbox"/> | otro, ¿Cuál? | | |
| Amplie si considera : _____ | | | | | | | | | | | | | | | |

| II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA) | GRADO | No. NIÑOS | No. NIÑAS | GRADO | No. NIÑOS | No. NIÑAS | GRADO | No. NIÑOS | No. NIÑAS | No. ADULTOS | | |
|---|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|-----------|---|-----------------|---|---|
| | PREJARDIN | 0 | 0 | PRIMERO | 2 | 4 | SEXTO | 0 | 0 | Adultos Mujeres | 0 | |
| JARDIN | 0 | 0 | SEGUNDO | 2 | 0 | SÉPTIMO | 0 | 0 | Adultos hombres | 0 | | |
| TRANSICIÓN | 0 | 2 | TERCERO | 4 | 3 | OCTAVO | 0 | 0 | TOTAL | | | 0 |
| | | | CUARTO | 4 | 1 | NOVENO | 0 | 0 | TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | | | |
| | | | QUINTO | 3 | 3 | DECIMO | 0 | 0 | | | | |
| ESTUDIANTES | | | | | | ONCE | 0 | 0 | | | | |
| TOTAL | 0 | 2 | TOTAL | 15 | 11 | TOTAL | 0 | 0 | 28 | | | |

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------|---|-------------|---|-------------|---------------|
| No. DE AULAS | / | BIBLIOTECA | / | LABORATORIO | / | otro, Cual? | Sala sistemas |
| No. BATERIA SANITARIA | 1 | No. De aparatos | 1 | COMEDOR | 1 | INTERNADO | / |

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación,cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|-----------------|-------|----|------|-----|---------|----------|----------|-------------|
| A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: | Ubicación: | BAÑOS | Cant | 1 | UND: | UND | Medidas | 2000 LTS | Material | COLEMPAQUES |
| B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS: | Ubicación: | BAÑOS | Cant | 15 | UND: | ML | Medidas | 1//2 | Material | PVC |
| C. POZO SÉPTICO: | Ubicación: | BAÑOS | Cant | 1 | UND: | UND | Medidas | ESTAND | Material | PLASTICO |
| D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: | Ubicación: | BAÑOS | Cant | 10 | UND: | ML | Medidas | 4" | Material | PVC |
| E. CAJAS DE INSPECCIÓN: | Ubicación: | SISTEMA SEPTICO | Cant | 1 | UND: | UND | Medidas | 60*60 | Material | CONCRETO |
| F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| G. Otro BOMBA | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

| | | | | | |
|---|------------------|----------|----------|------------------|-------------------|
| A. REPOSICIÓN DE TEJA: | Ubicación: / | Cant: / | UND: / | Medidas / | Material / |
| B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA: | Ubicación: / | Cant: / | UND: / | Medidas / | Material / |
| C. REPOSICIÓN DE SANITARIO | Ubicación: BAÑOS | Cant: 2 | UND: UND | Medidas ESTANDAR | Material CERAMICA |
| D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS | Ubicación: BAÑOS | Cant: 2 | UND: UND | Medidas ESTANDAR | Material CERAMICA |
| E. REPOSICIÓN DE ORINAL | Ubicación: BAÑOS | Cant: 1 | UND: UND | Medidas ESTANDAR | Material CERAMICA |
| F. REPOSICIÓN DE MESÓN | Ubicación: BAÑOS | Cant: 1 | UND: UND | Medidas ESTANDAR | Material CONCRETO |
| G. REPOSICIÓN DE MURO | Ubicación: BAÑOS | Cant: 10 | UND: M2 | Medidas ESTANDAR | Material BLOQUE |
| H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED | Ubicación: BAÑOS | Cant: 20 | UND: M2 | Medidas 20*20 | Material CERAMICA |
| I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO | Ubicación: BAÑOS | Cant: 9 | UND: M2 | Medidas 33*33 | Material CERAMICA |
| J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS | Ubicación: / | Cant: / | UND: / | Medidas / | Material / |
| K. REPOSICIÓN DE PUERTAS: | Ubicación: BAÑOS | Cant: 2 | UND: UND | Medidas ESTANDAR | Material METALICA |
| L. REPOSICIÓN DE VENTANAS: | Ubicación: / | Cant: / | UND: / | Medidas / | Material / |
| M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO: | Ubicación: / | Cant: / | UND: / | Medidas / | Material / |
| N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS: | Ubicación: AULAS | Cant: 4 | UND: UND | Medidas 1,2 M | Material LED |
| Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS: | Ubicación: AULAS | Cant: 1 | UND: UND | Medidas ESTANDAR | Material PLASTICO |
| O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO: | Ubicación: / | Cant: / | UND: / | Medidas / | Material / |
| P. INSTALACIÓN TUBERIA MT: | Ubicación: / | Cant: / | UND: / | Medidas / | Material / |
| Q. Otro ANDENES | Ubicación: / | Cant: / | UND: / | Medidas / | Material / |
| R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER) | | | | | |

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

| | | | | | |
|-------------------------------|------------------|----------|---------|------------------|--------------------------|
| A. PAÑETE MURO M2: | Ubicación: BAÑOS | Cant: 10 | UND: M2 | Medidas ESTANDAR | Material CEMENTO Y ARENA |
| B. VINOLO SOBRE MURO 2 MANOS: | Ubicación: / | Cant: / | UND: / | Medidas / | Material / |
| C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS: | Ubicación: BAÑOS | Cant: 40 | UND: M2 | Medidas ESTANDAR | Material KORAZA |
| D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS | Ubicación: / | Cant: / | UND: / | Medidas / | Material / |
| E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS: | Ubicación: / | Cant: / | UND: / | Medidas / | Material / |
| F. CAMBIO DE GRIFERIA: | Ubicación: / | Cant: / | UND: / | Medidas / | Material / |
| G. Otro: Cual? | Ubicación: / | Cant: / | UND: / | Medidas / | Material / |

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*) El establecimiento requiere:

| | | | | | | |
|--|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------|---|
| A. TABLERO: | Deterioro | <input type="checkbox"/> | No existe | <input checked="" type="checkbox"/> | Cantidad | 2 |
| B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA): | Deterioro | <input type="checkbox"/> | No existe | <input checked="" type="checkbox"/> | Cantidad | 1 |
| C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA): | Deterioro | <input checked="" type="checkbox"/> | No existe | <input type="checkbox"/> | Cantidad | 1 |
| D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO: | Deterioro | <input type="checkbox"/> | No existe | <input checked="" type="checkbox"/> | Cantidad | 1 |
| E. TANDEM DE CANECAS: | Deterioro | <input type="checkbox"/> | No existe | <input checked="" type="checkbox"/> | Cantidad | 1 |

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)



SE REQUIERE DE UN AULA NUEVA

SE REQUIERE DE UN PARQUE NUEVO


SE REQUIERE DE UNA SALA DE SISTEMAS NUEVA

SE REQUIERE DE UN COMEDOR Y COCINA NUEVOS

* Abastecen con agua lluvia o con agua de los pozos cercanos (red de manguera)



* BAÑOS
 1 Mampostería con teja Compesnc sin enchape
 2 solo tienen 1. Sanitaria



* AUIA III Cubierta en teja de zinc. estructura en madera Columnas en material Piso AFINADO (MAI estado).

* AUI I - II Cubierta Teja de zinc y estructura en madera Piso en tierra.

* COCINA.
 - Cubierta en teja de zinc y estructura en madera.
 - Muros en Material (MAI estado)
 - Pisos.

Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 C.C.

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: Marinella Martínez Bejarano
 Email: marinellamb23@gmail.com
 Teléfono: 3148667115

Firma: [Signature]
 Cargo: Profesional Social

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Gledy Palacios Valenciu
 Email: glepara1974@gmail.com
 Teléfono: 3147533621




Firma: [Signature]
 Cargo: Docente

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Edgar Morales Remaño
 Email: Edgar.Morales@bombeducado.gov.co
 Teléfono: 312 887 1194

Firma: [Signature]
 Cargo: Secretario de Educación

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento Pág. 4 de 6

| | |
|--|---|
| <p>1 BAÑOS</p>  | <p>2 CUBIERTA</p>  |
| <p>3 PISOS</p>  | <p>4 PUERTAS</p>  |
| <p>5 COCINA</p>  | <p>6</p>  |

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio
 Vehicular Peatonal Fluvial Marítima Otro: _____
 Distancia en km desde el casco urbano: **45 KM DESDE EL MUNICIPIO DE TURBO**

El predio cuenta con servicios de:
 Agua SI NO Luz SI NO Gas SI NO Alcantaril SI NO Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO **40** M2 Material predominante **PLACA EN CONCRETO**

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

LA INSTITUCION NO CUENTA CON EL SERVICIO DE AGUA, LA COCINA NO CUENTA CON LAQ NORMAS MINIMAS DE SALUBRIDAD, BATERIAS SANITARIAS EN MAL ESTADO.

LA INSTITUCION TIENE PROYECTADO LA CONSTRUCCION DE UN AULA CON RECURSOS DE UN EMPRESITO

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------------|-----|-----------------|-----------|--------------|---------------|-----------|------------------------|-------|--|-------|--|
| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: | | C.E.R MALAGON | | | | | | | | | | | |
| CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: | | 205172000941 | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: | | C.E.R MALAGON | | | | | | | | | | | |
| CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: | | 205172000941 | | | | | | | | | | | |
| Dirección/ Municipio: | | VEREDA MALAGON | | | | Departamento | | ANTIOQUIA | | | | | |
| FECHA DE VISITA | DIA | 2 | MES | 8 | AÑO | 2018 | JORNADAS | MAÑANA | X | TARDE | | NOCHE | |
| COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS) | | X: | | N 703^9'28,8" | | | | | | | | | |
| | | Y: | | W 1341^58"40,8" | | | | | | | | | |
| RECTOR: | LUZ DARY GUISAO | | | | URBANA | | RURAL | X | | | | | |
| E-mail: | luzdyproyectos@hotmail.com | | | | TELÉFONO: | 314 6741631 | | | | | | | |
| * <input type="checkbox"/> | La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. | | | | SI | | Tipo de doc.: | | MATRICULA INMOBILIARIA | | | | |
| | | | | | NO | | No del doc. : | | N 008-17326 | | | | |
| | | Anexa documento: | | SI | X | NO | | | | | | | |

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

| | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Deslizamiento | <input type="checkbox"/> | Receptor de Deslizamiento | <input type="checkbox"/> | Zona Pantanosa | <input type="checkbox"/> | Problemas estructurales |
| <input type="checkbox"/> | Inundación | <input type="checkbox"/> | Relleno Sanitario | <input type="checkbox"/> | Zona de protección | <input type="checkbox"/> | otro, ¿Cuál? |

Amplie si considera : _____

| II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA) | GRADO | No. NIÑOS | No. NIÑAS | GRADO | No. NIÑOS | No. NIÑAS | GRADO | No. NIÑOS | No. NIÑAS | No. ADULTOS | |
|---|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|--|-----------------|
| | PREJARDIN | | 0 | 0 | PRIMERO | 1 | 0 | SEXTO | 0 | 0 | Adultos Mujeres |
| JARDIN | | 0 | 0 | SEGUNDO | 2 | 4 | SÉPTIMO | 0 | 0 | Adultos hombres | 0 |
| TRANSICIÓN | | 1 | 2 | TERCERO | 1 | 1 | OCTAVO | 0 | 0 | TOTAL | 0 |
| | | | | CUARTO | 4 | 5 | NOVENO | 0 | 0 | TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | |
| | | | | QUINTO | 1 | 4 | DECIMO | 0 | 0 | | |
| ESTUDIANTES | | | | | | | ONCE | 0 | 0 | 26 | |
| TOTAL | | 1 | 2 | TOTAL | 9 | 14 | TOTAL | 0 | 0 | | |

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------|---|-------------|---|---------------------------|---|
| No. DE AULAS | 2 | BIBLIOTECA | 1 | LABORATORIO | / | otro, Cual? Sala sistemas | |
| No. BATERIA SANITARIA | 1 | No. De aparatos | 5 | COMEDOR | 1 | INTERNADO | / |

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|--------------|-------|----|------|-----|---------|-----------|----------|-------------|
| A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: | Ubicación: | BAÑO | Cant | 2 | UND: | UND | Medidas | 2000 LTAS | Material | COLEMPAQUES |
| B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS: | Ubicación: | BAÑOS Y COCI | Cant | 20 | UND: | ML | Medidas | 1//2 | Material | PVC |
| C. POZO SÉPTICO: | Ubicación: | / | Cant | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| E. CAJAS DE INSPECCIÓN: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: | Ubicación: | AULAS | Cant: | 24 | UND: | ML | Medidas | ESTANDAR | Material | PVC |
| G. Otro BOMBA | Ubicación: | | Cant: | | UND: | | Medidas | | Material | |

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

| | | | | | | | | |
|---|------------|---------------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|
| A. REPOSICIÓN DE TEJA: | Ubicación: | / | Cant/ | UND: / | Medidas | / | Material | / |
| B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA: | Ubicación: | / | Cant/ | UND: / | Medidas | / | Material | / |
| C. REPOSICIÓN DE SANITARIO | Ubicación: | / | Cant/ | UND: / | Medidas | / | Material | / |
| D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS | Ubicación: | / | Cant/ | UND: / | Medidas | / | Material | / |
| E. REPOSICIÓN DE ORINAL | Ubicación: | / | Cant/ | UND: / | Medidas | / | Material | / |
| F. REPOSICIÓN DE MESÓN | Ubicación: | COCINA | Cant 5 | UND: ML | Medidas | 5*0,6 | Material | CONCRETO |
| G. REPOSICIÓN DE MURO | Ubicación: | / | Cant: / | UND: / | Medidas | / | Material | / |
| H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED | Ubicación: | COCINA | Cant 8 | UND: M2 | Medidas | ESTANDAR | Material | CERAMICA |
| I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO | Ubicación: | COCINA, AULAS | Cant 178 | UND: M2 | Medidas | ESTANDAR | Material | CERAMICA |
| J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS | Ubicación: | / | Cant: / | UND: / | Medidas | / | Material | / |
| K. REPOSICIÓN DE PUERTAS: | Ubicación: | / | Cant/ | UND: / | Medidas | / | Material | / |
| L. REPOSICIÓN DE VENTANAS: | Ubicación: | / | Cant: / | UND: / | Medidas | / | Material | / |
| M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO: | Ubicación: | / | Cant: / | UND: / | Medidas | / | Material | / |
| N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS: | Ubicación: | / | Cant: / | UND: / | Medidas | / | Material | / |
| Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS: | Ubicación: | / | Cant/ | UND: / | Medidas | / | Material | / |
| O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO: | Ubicación: | / | Cant/ | UND: / | Medidas | / | Material | / |
| P. INSTALACIÓN TUBERIA MT: | Ubicación: | / | Cant/ | UND: / | Medidas | / | Material | / |
| Q. Otro ANDENES | Ubicación: | CONEXION AU | Cant 6 | UND: ML | Medidas | 1*6 | Material | CONCRETO |
| R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER) | | | | | | | | |

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|--------|---------|---------|---------|----------|----------|--------|
| A. PAÑETE MURO M2: | Ubicación: | / | Cant / | UND: / | Medidas | / | Material | / |
| B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS: | Ubicación: | COCINA | Cant 60 | UND: M2 | Medidas | ESTANDAR | Material | VINILO |
| C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS: | Ubicación: | COCINA | Cant 10 | UND: M2 | Medidas | ESTANDAR | Material | KORAZA |
| D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS | Ubicación: | / | Cant / | UND: / | Medidas | / | Material | / |
| E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS: | Ubicación: | / | Cant / | UND: / | Medidas | / | Material | / |
| F. CAMBIO DE GRIFERIA: | Ubicación: | / | Cant / | UND: / | Medidas | / | Material | / |
| G. Otro: Cual? | Ubicación: | / | Cant / | UND: / | Medidas | / | Material | / |

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:


| | | | | | | |
|--|-----------|--------------------------|-----------|--------------------------|----------|----|
| A. TABLERO: | Deterioro | <input type="checkbox"/> | No existe | <input type="checkbox"/> | Cantidad | 2 |
| B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA): | Deterioro | <input type="checkbox"/> | No existe | <input type="checkbox"/> | Cantidad | 2 |
| C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA): | Deterioro | <input type="checkbox"/> | No existe | <input type="checkbox"/> | Cantidad | 26 |
| D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO: | Deterioro | <input type="checkbox"/> | No existe | <input type="checkbox"/> | Cantidad | 1 |
| E. TANDEM DE CANECAS: | Deterioro | <input type="checkbox"/> | No existe | <input type="checkbox"/> | Cantidad | 2 |

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según

Norte



puntos azules de intervencion

Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

| | |
|---|--------------------------------------|
| Acompañamiento por parte del MEN | |
| Nombre: _____ | Firma _____ |
| Email: _____ | C.C. _____ |
| Teléfono: _____ | |
| Acompañamiento de la QIM: | |
| Nombre: <u>JINA MARELA ORTIZ P.</u> | Firma <u>JINA ORTIZ</u> |
| Email: <u>gestorinotata@gmail.com</u> | Cargo: <u>psico social.</u> |
| Teléfono: <u>3117130129</u> | |
| Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal. | |
| Nombre: <u>OSCAR CAIRO PIEDRAHITA</u> | Firma <u>Oscar cairo piedra hita</u> |
| Email: _____ | Cargo: <u>Director</u> |
| Teléfono: <u>3122556623, 3210724229</u> | |
| Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal. | |
| Nombre: <u>PEDRO RAUL MANSIA</u> | Firma <u>Pedro Mansia</u> |
| Email: <u>Pedro_mansia@live.com</u> | Cargo: <u>GENICO OPERATIVO</u> |
| Teléfono: <u>3216044477</u> | |

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

| | |
|---|--|
| <p>1 AULAS</p>  | <p>2 COCINA</p>  |
| <p>3 CANALES</p>  | <p>4 BAÑOS</p>  |
| <p>5 CUBIERTA</p>  | <p>6</p> |

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio Vehicular Peatonal Fluvial Marítima Otro: _____

Distancia en km desde el casco urbano 10 KM DESDE EL MUNICIPIO DE CHIGORODO

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO Luz SI NO Gas SI NO Alcantaril SI NO Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO _____ M2 Material predominante _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|----------------|-------------------------------------|----|---------------|--------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------|--------------------------|
| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: | | C.E.R MALAGON | | | | | | | | | | | |
| CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: | | 205172000941 | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: | | C.E.R MALAGON | | | | | | | | | | | |
| CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: | | 205172000941 | | | | | | | | | | | |
| Dirección/ Municipio: | | VEREDA MALAGON | | | Departamento | | ANTIOQUIA | | | | | | |
| FECHA DE VISITA | DIA | 2 | MES | 8 | AÑO | 2018 | JORNADAS | MAÑANA | <input checked="" type="checkbox"/> | TARDE | <input type="checkbox"/> | NOCHE | <input type="checkbox"/> |
| COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS) | | | | X: | N 703°9'28,8" | | | Y: | W 1341°58'40,8" | | | | |
| RECTOR: | LUZ DARY GUISAO | | | | | | URBANA | <input type="checkbox"/> | RURAL | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| E-mail: | luzdyproyetos@hotmail.com | | | | | | TELÉFONO: | 314 6741631 | | | | | |
| * La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. | | SI | <input type="checkbox"/> | | | | | Tipo de doc.: | MATRICULA INMOBILIARIA | | | | |
| | | NO | <input type="checkbox"/> | | | | | No del doc. : | N 008-17326 | | | | |
| Anexa documento: | | SI | <input checked="" type="checkbox"/> | | NO | <input type="checkbox"/> | | | | | | | |

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:

| | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Deslizamiento | <input type="checkbox"/> | Receptor de Deslizamiento | <input type="checkbox"/> | Zona Pantanosa | <input type="checkbox"/> | Problemas estructurales |
| <input type="checkbox"/> | Inundación | <input type="checkbox"/> | Relleno Sanitario | <input type="checkbox"/> | Zona de protección | <input type="checkbox"/> | otro, ¿Cuál? |

Amplie si considera :

| II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA) | GRADO | No. NIÑOS | No. NIÑAS | GRADO | No. NIÑOS | No. NIÑAS | GRADO | No. NIÑOS | No. NIÑAS | No. ADULTOS | | |
|---|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|-----------|---|-----------------|---|---|
| | PREJARDIN | 0 | 0 | PRIMERO | 1 | 0 | SEXTO | 0 | 0 | Adultos Mujeres | 0 | |
| JARDIN | 0 | 0 | SEGUNDO | 2 | 4 | SÉPTIMO | 0 | 0 | Adultos hombres | 0 | | |
| TRANSICIÓN | 1 | 2 | TERCERO | 1 | 1 | OCTAVO | 0 | 0 | TOTAL | | | 0 |
| | | | CUARTO | 4 | 5 | NOVENO | 0 | 0 | TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | | | |
| | | | QUINTO | 1 | 4 | DECIMO | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | ONCE | 0 | 0 | | | | |
| ESTUDIANTES | TOTAL | 1 | 2 | TOTAL | 9 | 14 | TOTAL | 0 | 0 | 26 | | |

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------|---|-------------|---|---------------------------|---|
| No. DE AULAS | 2 | BIBLIOTECA | 1 | LABORATORIO | / | otro, Cual? Sala sistemas | |
| No. BATERIA SANITARIA | 1 | No. De aparatos | 5 | COMEDOR | 1 | INTERNADO | / |

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

| A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: | Ubicación: | Cant | UND: | Medidas | Material |
|-------------------------------------|--------------|------|------|-----------|-------------|
| | BAÑO | 2 | UND | 2000 LTAS | COLEMPAQUES |
| B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS: | BAÑOS Y COCI | 20 | ML | 1/2 | PVC |
| C. POZO SÉPTICO: | / | / | / | / | / |
| D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: | / | / | / | / | / |
| E. CAJAS DE INSPECCIÓN: | / | / | / | / | / |
| F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: | AULAS | 24 | ML | ESTANDAR | PVC |
| G. Otro BOMBA | | | | | |

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------------|-------|-----|------|----|---------|----------|----------|----------|
| A. REPOSICIÓN DE TEJA: | Ubicación: | / | Cant | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA: | Ubicación: | / | Cant | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| C. REPOSICIÓN DE SANITARIO | Ubicación: | / | Cant | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS | Ubicación: | / | Cant | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| E. REPOSICIÓN DE ORINAL | Ubicación: | / | Cant | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| F. REPOSICIÓN DE MESÓN | Ubicación: | COCINA | Cant | 5 | UND: | ML | Medidas | 5*0,6 | Material | CONCRETO |
| G. REPOSICIÓN DE MURO | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED | Ubicación: | COCINA | Cant | 8 | UND: | M2 | Medidas | ESTANDAR | Material | CERAMICA |
| I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO | Ubicación: | COCINA, AULAS | Cant | 178 | UND: | M2 | Medidas | ESTANDAR | Material | CERAMICA |
| J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| K. REPOSICIÓN DE PUERTAS: | Ubicación: | / | Cant | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| L. REPOSICIÓN DE VENTANAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS: | Ubicación: | / | Cant | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO: | Ubicación: | / | Cant | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| P. INSTALACIÓN TUBERIA MT: | Ubicación: | / | Cant | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| Q. Otro ANDENES | Ubicación: | CONEXION AU | Cant | 6 | UND: | ML | Medidas | 1*6 | Material | CONCRETO |
| R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER) | | | | | | | | | | |

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|--------|------|----|------|----|---------|----------|----------|--------|
| A. PAÑETE MURO M2: | Ubicación: | / | Cant | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS: | Ubicación: | COCINA | Cant | 60 | UND: | M2 | Medidas | ESTANDAR | Material | VINILO |
| C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS: | Ubicación: | COCINA | Cant | 10 | UND: | M2 | Medidas | ESTANDAR | Material | KORAZA |
| D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS | Ubicación: | / | Cant | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS: | Ubicación: | / | Cant | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| F. CAMBIO DE GRIFERIA: | Ubicación: | / | Cant | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| G. Otro: Cual? | Ubicación: | / | Cant | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |


4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*) El establecimiento requiere:

| | | | | |
|--|-----------|-----------|----------|----|
| A. TABLERO: | Deterioro | No existe | Cantidad | 2 |
| B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA): | Deterioro | No existe | Cantidad | 2 |
| C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA): | Deterioro | No existe | Cantidad | 26 |
| D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO: | Deterioro | No existe | Cantidad | 1 |
| E. TANDEM DE CANECAS: | Deterioro | No existe | Cantidad | 2 |

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con fillos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte



- * Cubierta en madera y piso Clamit (buen estado)
- * Pisos esmaltados
- * Baños buen estado
- * Hace falta la puerta principal

- * La institución fue intervenida hace menos de un año por la alcaldía
- * Priorizar suministro de agua
- * Adecco Cocina - comedor

3,6m
CARRAJOS

puntos azules de intervencion

Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma: _____
 C.C. _____

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: Lina Marcela Ortiz P.
 Email: gestadmoita@gmail.com
 Teléfono: 3117130129

Firma: [Signature]
 Cargo: psicosocial

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Oscar como psicólogo
 Email: _____
 Teléfono: 3122556623, 3210724229





Firma: [Signature]
 Cargo: psicólogo

Acompañamiento adicional por la institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Pedro Raúl García
 Email: pedro.mede@live.com
 Teléfono: 3216044477

Firma: [Signature]
 Cargo: psicólogo

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

| | |
|---|--|
| <p>1 AULAS</p>  | <p>2 COCINA</p>  |
| <p>3 CANALES</p>  | <p>4 BAÑOS</p>  |
| <p>5 CUBIERTA</p>  | <p>6</p> |

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

Vehicular
 Peatonal
 Fluvial
 Marítima
 Otro:

Distancia en km desde el casco urbano 10 KM DESDE EL MUNICIPIO DE CHIGORODO

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO
 Luz SI NO
 Gas SI NO
 Alcantarill SI NO
 Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO _____ M2 Material predominante _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|-----------------|---|-----|-----------------|------------------|-------------------------------------|-----------|-------|--|-------|--|
| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: | | I.E ALTO DE MULATOS | | | | | | | | | | | |
| CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: | | 205837001821 | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: | | E.R CARACOLI | | | | | | | | | | | |
| CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: | | 205837001855 | | | | | | | | | | | |
| Dirección/ Municipio: TURBO | | | VEREDA CARACOLI | | | | Departamento | | ANTIOQUIA | | | | |
| FECHA DE VISITA | DIA | 30 | MES | 7 | AÑO | 2018 | JORNADAS | MAÑANA | X | TARDE | | NOCHE | |
| COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS) | | | | | X: | N 1055^21'57,6" | | | | | | | |
| | | | | | Y: | W 1390^36'54" | | | | | | | |
| RECTOR: | EDUARDO CORDOBA | | | | | | URBANA | | RURAL | X | | | |
| E-mail: | lerrs@hotmail.com | | | | | | TELÉFONO: | 312 8319723 | | | | | |
| * <input type="checkbox"/> | La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. | | | | | | SI | | NO | | | | |
| | | | | | | | Tipo de doc.: | CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICION | | | | | |
| | | | | | | | No del doc.: | MATRICULA N 034-77953 | | | | | |
| | | | | | | | Anexa documento: | SI | X | NO | | | |

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

| | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Deslizamiento | <input type="checkbox"/> | Receptor de Deslizamiento | <input type="checkbox"/> | Zona Pantanosa | <input type="checkbox"/> | Problemas estructurales |
| <input type="checkbox"/> | Inundación | <input type="checkbox"/> | Relleno Sanitario | <input type="checkbox"/> | Zona de protección | <input type="checkbox"/> | otro, ¿Cuál? |

Amplie si considera : _____

| II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA) | GRADO | No. NIÑOS | No. NIÑAS | GRADO | No. NIÑOS | No. NIÑAS | GRADO | No. NIÑOS | No. NIÑAS | No. ADULTOS | |
|---|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|--|-----------------|
| | PREJARDIN | | 0 | 0 | PRIMERO | 9 | 2 | SEXTO | 0 | 0 | Adultos Mujeres |
| JARDIN | | 0 | 0 | SEGUNDO | 7 | 1 | SÉPTIMO | 0 | 0 | Adultos hombres | 0 |
| TRANSICIÓN | | 0 | 1 | TERCERO | 8 | 3 | OCTAVO | 0 | 0 | TOTAL | 0 |
| | | | | CUARTO | 3 | 1 | NOVENO | 0 | 0 | TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | |
| | | | | QUINTO | 1 | 2 | DECIMO | 0 | 0 | | |
| ESTUDIANTES | | | | | | | ONCE | 0 | 0 | 38 | |
| TOTAL | | 0 | 1 | TOTAL | 28 | 9 | TOTAL | 0 | 0 | | |

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

| | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------|---|-------------|---|---------------------------|
| No. DE AULAS | 1 | BIBLIOTECA | / | LABORATORIO | / | otro, Cual? Sala sistemas |
| No. BATERIA SANITARIA | 1 | No. De aparatos | 4 | COMEDOR | / | |
| | | | | INTERNADO | / | |

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|--------------|-------|----|------|-----|---------|----------|----------|-------------|
| A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: | Ubicación: | AÑOS Y COCIN | Cant: | 2 | UND: | UND | Medidas | 2000 LTS | Material | COLEMPAQUES |
| B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS: | Ubicación: | BAÑOS Y COCI | Cant: | 70 | UND: | ML | Medidas | 1//2 | Material | PVC |
| C. POZO SÉPTICO: | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 1 | UND: | UND | Medidas | 3000 LTS | Material | SEPTICO |
| D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: | Ubicación: | AÑOS Y COCIN | Cant: | 50 | UND: | ML | Medidas | 4" | Material | PVC |
| E. CAJAS DE INSPECCIÓN: | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 1 | UND: | UND | Medidas | 60*60 | Material | CONCRETO |
| F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: | Ubicación: | CUBIERTAS | Cant: | 32 | UND: | ML | Medidas | ESTANDAR | Material | PVC |
| G. Otro BOMBA | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |

| 2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere: | | | | | | | |
|---|------------|---------------|-------|-----|------|-----|--|
| A. REPOSICIÓN DE TEJA: | Ubicación: | 3AÑOS Y AULA | Cant: | 97 | UND: | M2 | Medidas ESTANDAR Material TERMO ACUSTICA |
| B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA: | Ubicación: | ESCUELA | Cant: | 150 | UND: | M2 | Medidas ESTANDAR Material METALICA |
| C. REPOSICIÓN DE SANITARIO | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 3 | UND: | UNS | Medidas ESTANDAR Material CERAMICA |
| D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 2 | UND: | UND | Medidas ESTANDAR Material CERAMICA |
| E. REPOSICIÓN DE ORINAL | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 1 | UND: | UND | Medidas ESTANDAR Material CERAMICA |
| F. REPOSICIÓN DE MESÓN | Ubicación: | COCINA Y COM | Cant: | 8 | UND: | UND | Medidas ESTANDAR Material CONCRETO |
| G. REPOSICIÓN DE MURO | Ubicación: | BAÑOS Y COM | Cant: | 21 | UND: | M2 | Medidas ESTANDAR Material CERAMICA |
| H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED | Ubicación: | BAÑOS Y COC | Cant: | 40 | UND: | M2 | Medidas ESTANDAR Material CERAMICA |
| I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO | Ubicación: | BAÑOS Y AULAS | Cant: | 94 | UND: | M2 | Medidas ESTANDAR Material TABLETA GRES |
| J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS | Ubicación: | COCINA | Cant: | 1 | UND: | UND | Medidas ESTANDAR Material |
| K. REPOSICIÓN DE PUERTAS: | Ubicación: | BODEGA - BAÑ | Cant: | 5 | UND: | UND | Medidas ESTANDAR Material METALICA |
| L. REPOSICIÓN DE VENTANAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas / Material / |
| M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO: | Ubicación: | SISTEMAS | Cant: | 18 | UND: | M2 | Medidas 5,4*3 Material METALICA |
| N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas / Material / |
| Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas / Material / |
| O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas / Material / |
| P. INSTALACIÓN TUBERIA MT: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas / Material / |
| Q. Otro ANDENES | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas / Material / |
| R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER) | | | | | | | |

| 3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere: | | | | | | | |
|--|------------|--------|-------|-----|------|----|-----------------------------------|
| A. PAÑETE MURO M2: | Ubicación: | AULA | Cant: | 235 | UND: | M2 | Medidas ESTANDAR Material MORTERO |
| B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS: | Ubicación: | AULA | Cant: | 223 | UND: | M2 | Medidas ESTANDAR Material VINILO |
| C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS: | Ubicación: | AULA | Cant: | 127 | UND: | M2 | Medidas ESTANDAR Material KORAZA |
| D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS | Ubicación: | TANQUE | Cant: | 5 | UND: | M2 | Medidas Material MANTO |
| E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas / Material / |
| F. CAMBIO DE GRIFERIA: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas / Material / |
| G. Otro: Cual? | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas / Material / |


| 4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere: | | | | | |
|--|-----------|---|-----------|---|-------------|
| A. TABLERO: | Deterioro | X | No existe | | Cantidad 2 |
| B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA): | Deterioro | X | No existe | | Cantidad 2 |
| C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA): | Deterioro | X | No existe | | Cantidad 20 |
| D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO: | Deterioro | | No existe | X | Cantidad 4 |
| E. TANDEM DE CANECAS: | Deterioro | | No existe | X | Cantidad 1 |

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

La institucion no cuneta con una placa deportiva, la cocina no cuenta con normativa de higiene y salubridad, se requiere de un aula nueva, un comedor, biblioteca, cerramiento en la escuela

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte



puntos azules de intervencion

Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma _____
 C.C. _____

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: Narciza Teherán Sierra
 Email: nar1085@hotmail.com
 Teléfono: 312 863 7734

Firma [Signature]
 Cargo: Profesional Social.

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Aldia Municipal:

Nombre: Maria Leticia Santos P
 Email: leceomareta@pbx.com.mx
 Teléfono: 312 2953586 / -824 5633

Firma [Signature]
 Cargo: Rector

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Aldia Municipal:

Nombre: Lorena Rodríguez Perea
 Email: educacion@colli-antioqui@go.co
 Teléfono: 310 352 9714

Firma [Signature]
 Cargo: Secretaria de Educación e Integración Social

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

| | |
|---|---|
| <p>1</p> <p>BAÑOS</p>  | <p>2</p> <p>CUBIERTA</p>  |
| <p>3</p> <p>TANQUES</p>  | <p>4</p> <p>ANDENES</p>  |
| <p>5</p> <p>PUERTAS BAÑOS</p>  | <p>6</p> |

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

Vehicular
 Peatonal
 Fluvial
 Marítima
 Otro: _____

Distancia en km desde el casco urbano: 20 km desde el municipio de turbo

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO
 Luz SI NO
 Gas SI NO
 Alcantaril SI NO
 Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO _____ M2 Material predominante _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

El suministro de agua no es permanente, por tema de seguridad la cocina y la biblioteca estan en un solo lugar.

NOTA: la secretaria de educación adquirió un empréstito para la intervención de esta escuela el cual abarca aulas y cocina, la comunidad y los docentes requieren que nos enfoquemos en la reconstrucción de los baños, garantizar almacenamiento de agua y que llegue por gravedad, ampliación de comedor con estructura y cubierta.

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------|--------------------------|-------|--------------------------|
| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: | | I.E ALTO DE MULATOS | | | | | | | | | | | |
| CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: | | 205837001821 | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: | | E.R CARACOLI | | | | | | | | | | | |
| CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: | | 205837001855 | | | | | | | | | | | |
| Dirección/ Municipio: TURBO | | VEREDA CARACOLI | | Departamento | | ANTIOQUIA | | | | | | | |
| FECHA DE VISITA | DIA | 30 | MES | 7 | AÑO | 2018 | JORNADAS | MAÑANA | <input checked="" type="checkbox"/> | TARDE | <input type="checkbox"/> | NOCHE | <input type="checkbox"/> |
| COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS) | | | X: | N 1055^21'57,6" | | | | | | | | | |
| | | | Y: | W 1390^36'54" | | | | | | | | | |
| RECTOR: | EDUARDO CORDOBA | | | URBANA | <input type="checkbox"/> | RURAL | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | |
| E-mail: | lerss@hotmail.com | | | TELÉFONO: | 312 8319723 | | | | | | | | |
| * La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. | | SI <input type="checkbox"/> | | NO <input type="checkbox"/> | | Tipo de doc.: | | CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICION | | | | | |
| | | | | | | No del doc.: | | MATRICULA N 034-77953 | | | | | |
| Anexa documento: | | SI <input type="checkbox"/> | | X <input checked="" type="checkbox"/> | | NO <input type="checkbox"/> | | | | | | | |

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:

| | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Deslizamiento | <input type="checkbox"/> | Receptor de Deslizamiento | <input type="checkbox"/> | Zona Pantanosa | <input type="checkbox"/> | Problemas estructurales |
| <input type="checkbox"/> | Inundación | <input type="checkbox"/> | Relleno Sanitario | <input type="checkbox"/> | Zona de protección | <input type="checkbox"/> | otro, ¿Cuál? |

Amplíe si considera :

| II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA) | GRADO | No. NIÑOS | No. NIÑAS | GRADO | No. NIÑOS | No. NIÑAS | GRADO | No. NIÑOS | No. NIÑAS | No. ADULTOS | |
|---|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|-----------|---|-----------------|---|
| | PREJARDIN | 0 | 0 | PRIMERO | 9 | 2 | SEXTO | 0 | 0 | Adultos Mujeres | 0 |
| JARDIN | 0 | 0 | SEGUNDO | 7 | 1 | SÉPTIMO | 0 | 0 | Adultos hombres | 0 | |
| TRANSICIÓN | 0 | 1 | TERCERO | 8 | 3 | OCTAVO | 0 | 0 | TOTAL | | 0 |
| | | | CUARTO | 3 | 1 | NOVENO | 0 | 0 | TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | | |
| | | | QUINTO | 1 | 2 | DECIMO | 0 | 0 | | | |
| ESTUDIANTES | | | | | | ONCE | 0 | 0 | | | |
| TOTAL | 0 | 1 | TOTAL | 28 | 9 | TOTAL | 0 | 0 | 38 | | |

III. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------|---|-------------|---|-------------|---------------|
| No. DE AULAS | 1 | BIBLIOTECA | / | LABORATORIO | / | otro, Cual? | Sala sistemas |
| No. BATERIA SANITARIA | 1 | No. De aparatos | 4 | COMEDOR | / | INTERNADO | / |

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|---------------|-------|----|------|-----|---------|----------|----------|-------------|
| A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: | Ubicación: | IAÑOS Y COCIN | Cant: | 2 | UND: | UND | Medidas | 2000 LTS | Material | COLEMPAQUES |
| B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS: | Ubicación: | BAÑOS Y COCI | Cant: | 70 | UND: | ML | Medidas | 1/2 | Material | PVC |
| C. POZO SÉPTICO: | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 1 | UND: | UND | Medidas | 3000 LTS | Material | SEPTICO |
| D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: | Ubicación: | IAÑOS Y COCIN | Cant: | 50 | UND: | ML | Medidas | 4" | Material | PVC |
| E. CAJAS DE INSPECCIÓN: | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 1 | UND: | UND | Medidas | 60*60 | Material | CONCRETO |
| F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: | Ubicación: | CUBIERTAS | Cant: | 32 | UND: | ML | Medidas | ESTANDA | Material | PVC |
| G. Otro BOMBA | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------------|-------|-----|------|-----|---------|----------|----------|----------------|
| A. REPOSICIÓN DE TEJA: | Ubicación: | BAÑOS Y AULA | Cant: | 97 | UND: | M2 | Medidas | ESTANDAR | Material | TERMO ACUSTICA |
| B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA: | Ubicación: | ESCUELA | Cant: | 150 | UND: | M2 | Medidas | ESTANDAR | Material | METALICA |
| C. REPOSICIÓN DE SANITARIO | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 3 | UND: | UNS | Medidas | ESTANDAR | Material | CERAMICA |
| D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 2 | UND: | UND | Medidas | ESTANDAR | Material | CERAMICA |
| E. REPOSICIÓN DE ORINAL | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 1 | UND: | UND | Medidas | ESTANDAR | Material | CERAMICA |
| F. REPOSICIÓN DE MESÓN | Ubicación: | COCINA Y COM | Cant: | 8 | UND: | UND | Medidas | ESTANDAR | Material | CONCRETO |
| G. REPOSICIÓN DE MURO | Ubicación: | BAÑOS Y COM | Cant: | 21 | UND: | M2 | Medidas | ESTANDAR | Material | CERAMICA |
| H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED | Ubicación: | BAÑOS Y COCI | Cant: | 40 | UND: | M2 | Medidas | ESTANDAR | Material | CERAMICA |
| I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO | Ubicación: | BAÑOS Y AULAS | Cant: | 94 | UND: | M2 | Medidas | ESTANDAR | Material | TABLETA GRES |
| J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS | Ubicación: | COCINA | Cant: | 1 | UND: | UND | Medidas | ESTANDAR | Material | |
| K. REPOSICIÓN DE PUERTAS: | Ubicación: | BODEGA - BAÑ | Cant: | 5 | UND: | UND | Medidas | ESTANDAR | Material | METALICA |
| L. REPOSICIÓN DE VENTANAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO: | Ubicación: | SISTEMAS | Cant: | 18 | UND: | M2 | Medidas | 5,4*3 | Material | METALICA |
| N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| P. INSTALACIÓN TUBERIA MT: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| Q. Otro ANDENES | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER) | | | | | | | | | | |

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO: El establecimiento requiere:

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|--------|-------|-----|------|----|---------|----------|----------|---------|
| A. PAÑETE MURO M2: | Ubicación: | AULA | Cant: | 235 | UND: | M2 | Medidas | ESTANDAR | Material | MORTERO |
| B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS: | Ubicación: | AULA | Cant: | 223 | UND: | M2 | Medidas | ESTANDAR | Material | VINILO |
| C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS: | Ubicación: | AULA | Cant: | 127 | UND: | M2 | Medidas | ESTANDAR | Material | KORAZA |
| D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS | Ubicación: | TANQUE | Cant: | 5 | UND: | M2 | Medidas | | Material | MANTO |
| E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| F. CAMBIO DE GRIFERIA: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| G. Otro: Cual? | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |


4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

| | | | | | | |
|--|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------|----|
| A. TABLERO: | Deterioro | <input checked="" type="checkbox"/> | No existe | <input type="checkbox"/> | Cantidad | 2 |
| B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA): | Deterioro | <input checked="" type="checkbox"/> | No existe | <input type="checkbox"/> | Cantidad | 2 |
| C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA): | Deterioro | <input checked="" type="checkbox"/> | No existe | <input type="checkbox"/> | Cantidad | 20 |
| D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO: | Deterioro | <input type="checkbox"/> | No existe | <input checked="" type="checkbox"/> | Cantidad | 4 |
| E. TANDEM DE CANECAS: | Deterioro | <input type="checkbox"/> | No existe | <input checked="" type="checkbox"/> | Cantidad | 1 |

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA: El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

La institución no cuenta con una placa deportiva, la cocina no cuenta con normativa de higiene y salubridad, se requiere de un aula nueva, un comedor, biblioteca, cerramiento en la escuela



★ BLOQUE AUIA

- Teja en eternit, estructura en madera. (MAL ESTADO)
- Paredes en mampostería sin pañetas
- Pisos esmaltados

★ COMEDOR

- Enriamada en madera y teja de eternit
- Piso afinado
- Mesas y sillas (improvisados) en madera (MAL estado)

★ BANOS (Baja Adecuación total)

- Tazas campesinas. Sin enchufe
- Teja de eternit, estructura en madera (MAL estado)
- Puertas MADERA (deformados)

★ TANQUES Mamp.-Plas.

- Tm en pésimo estado (vegetación interna)
- Tp Tanque M. sin conexión hidraulica

Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 C.C.

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: Mariella Martínez Bejarano
 Email: mariellamb23@gmail.com
 Teléfono: 3148669115

Firma: [Signature]
 Cargo: Profesional Social / OIM (A REN)

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Elva Piedad Velez
 Email: peved@hotmaril.es
 Teléfono: 370 892 3071

Firma: [Signature]
 Cargo: Docente


Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Edgar Morales Zamora
 Email: Edgar.Morales@turboeducadob.gov.co
 Teléfono: 312 887 1194


Firma: [Signature]
 Cargo: Secretario de Educación

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

Pág. 4 de 6

| | | | |
|---|---|---|--|
| 1 | BAÑOS | 2 | CUBIERTA |
| |  | |  |

| | | | |
|---|--|---|---|
| 3 | TANQUES | 4 | ANDENES |
| |  | |  |

| | | | |
|---|---|---|--|
| 5 | PUERTAS BAÑOS | 6 | |
| |  | | |

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

| | | | | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Vehicular | <input type="checkbox"/> Peatonal | <input type="checkbox"/> Fluvial | <input type="checkbox"/> Marítima | <input type="checkbox"/> Otro: | Distancia en km desde el casco urbano | 20 km desde el municipio de turbo |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|

El predio cuenta con servicios de:

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| Agua SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | Luz SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | Gas SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> | Alcantarill SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> | Tel. SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> |
|---|--|--|--|---|

Se requiere realizar demoliciones SI NO M2 Material predominante

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

El suministro de agua no es permanente, por tema de seguridad la cocina y la biblioteca estan en un solo lugar.

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|-----|-------------------------------------|---------------------------|--------------|-----------|--------------------------|--------------------|-------|--|--------------------------|--------------------------------------|----|--------------------------|
| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: | | C.E.R ARENAS ALTAS | | | | | | | | | | | | | |
| CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: | | 205045000665 | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: | | C.E.R PLAYA LARGA | | | | | | | | | | | | | |
| CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: | | 205045010571 | | | | | | | | | | | | | |
| Dirección/ Municipio: APARTADO | | VEREDA PLAYA LARGA | | | | Departamento | | ANTIOQUIA | | | | | | | |
| FECHA DE VISITA | DIA | 21 | MES | 8 | AÑO | 2018 | JORNADAS | MAÑANA | X | TARDE | | NOCHE | | | |
| COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS) | | X: | | | | | | | | | | | | | |
| | | Y: | | | | | | | | | | | | | |
| RECTOR: | EFREN PINEDA ROJAS | | | | | | URBANA | | RURAL | x | | | | | |
| E-mail: | efren04@gmail.com | | | | | | TELÉFONO: | 3217278297 | | | | | | | |
| * <input type="checkbox"/> | La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. | | | | | | SI | | NO | | | | | | |
| | | Tipo de doc.: | | CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICION | | | | | | | | | | | |
| | | No del doc. : | | | | | | | | | | | | | |
| | | Anexa documento: | | SI | | NO | | | | | | | | | |
| El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: | | | | | | | | | | | | SI | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |
| * En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque: | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Deslizamiento | | | <input type="checkbox"/> | Receptor de Deslizamiento | | | <input type="checkbox"/> | Zona Pantanosa | | | <input type="checkbox"/> | Problemas estructurales otro, ¿Cuál? | | |
| <input type="checkbox"/> | Inundación | | | <input type="checkbox"/> | Relleno Sanitario | | | <input type="checkbox"/> | Zona de protección | | | <input type="checkbox"/> | | | |
| Amplie si considera : _____ | | | | | | | | | | | | | | | |

| II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA) | GRADO | No. NIÑOS | No. NIÑAS | GRADO | No. NIÑOS | No. NIÑAS | GRADO | No. NIÑOS | No. NIÑAS | No. ADULTOS | |
|---|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|--|-----------------|
| | PREJARDIN | | 0 | 0 | PRIMERO | 0 | 2 | SEXTO | 0 | 0 | Adultos Mujeres |
| JARDIN | | 0 | 0 | SEGUNDO | 2 | 5 | SÉPTIMO | 0 | 0 | Adultos hombres | 0 |
| TRANSICIÓN | | 1 | 1 | TERCERO | 0 | 0 | OCTAVO | 0 | 0 | TOTAL | 0 |
| | | | | CUARTO | 4 | 1 | NOVENO | 0 | 0 | TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | |
| | | | | QUINTO | 2 | 1 | DECIMO | 0 | 0 | | |
| ESTUDIANTES | | | | | | | ONCE | 0 | 0 | 19 | |
| TOTAL | | 1 | 1 | TOTAL | 8 | 9 | TOTAL | 0 | 0 | | |

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

| | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------|---|-------------|---|---------------------------|
| No. DE AULAS | 1 | BIBLIOTECA | / | LABORATORIO | / | otro, Cual? Sala sistemas |
| No. BATERIA SANITARIA | 1 | No. De aparatos | 1 | COMEDOR | / | |
| | | | | INTERNADO | / | |

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|-------|-------|----|------|-----|---------|----------|----------|----------|
| A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 2 | UND: | UND | Medidas | 2000 LTS | Material | PLASTICO |
| B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS: | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 20 | UND: | ML | Medidas | 1//2 | Material | PVC |
| C. POZO SÉPTICO: | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 1 | UND: | UND | Medidas | 3000 LTS | Material | PLASTICO |
| D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 20 | UND: | ML | Medidas | ESTANDR | Material | PVC |
| E. CAJAS DE INSPECCIÓN: | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 1 | UND: | UND | Medidas | 60*60 | Material | CONCRETO |
| F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| G. Otro BOMBA | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------------------|-------|----|------|-----|---------|----------|----------|----------|
| A. REPOSICIÓN DE TEJA: | Ubicación: | COMEDOR | Cant: | 5 | UND: | UND | Medidas | N 8 | Material | ZINC |
| B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA: | Ubicación: | AULA | Cant: | 25 | UND: | M2 | Medidas | ESTANDR | Material | METALICA |
| C. REPOSICIÓN DE SANITARIO | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 2 | UND: | UND | Medidas | ESTANDR | Material | CERAMICA |
| D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 2 | UND: | UND | Medidas | ESTANDAR | Material | CERAMICA |
| E. REPOSICIÓN DE ORINAL | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 1 | UND: | UND | Medidas | ESTANDAR | Material | CERAMICA |
| F. REPOSICIÓN DE MESÓN | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 3 | UND: | ML | Medidas | 3*0,6 | Material | CONCRETO |
| G. REPOSICIÓN DE MURO | Ubicación: | AULA Y BAÑO | Cant: | 10 | UND: | M2 | Medidas | ESTANDAR | Material | BLOQUE |
| H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO | Ubicación: | AULA Y RESTAURANT E | Cant: | 30 | UND: | M2 | Medidas | ESTANDAR | Material | CERAMICA |
| J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| K. REPOSICIÓN DE PUERTAS: | Ubicación: | AULA | Cant: | 1 | UND: | UND | Medidas | ESTANDAR | Material | METALICO |
| L. REPOSICIÓN DE VENTANAS: | Ubicación: | AULA | Cant: | 2 | UND: | UND | Medidas | ESTANDAR | Material | METALICA |
| M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS: | Ubicación: | AULA, COME DOR Y | Cant: | 5 | UND: | UND | Medidas | 1,2 M | Material | ESTANDAR |
| Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS: | Ubicación: | AULA, COMED | Cant: | 3 | UND: | UND | Medidas | | Material | ESTANDAR |
| O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| P. INSTALACIÓN TUBERIA MT: | Ubicación: | AULA, COMEDOR, | Cant: | 20 | UND: | ML | Medidas | 1//2 | Material | MT |
| Q. Otro ANDENES | Ubicación: | | Cant: | | UND: | | Medidas | | Material | |
| R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER) | | | | | | | | | | |

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|----------------|-------|-----|------|----|---------|----------|----------|-----------------|
| A. PAÑETE MURO M2: | Ubicación: | AULA | Cant: | 10 | UND: | M2 | Medidas | ESTANDAR | Material | ARENA Y CEMENTO |
| B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS: | Ubicación: | AULA | Cant: | 200 | UND: | M2 | Medidas | ESTANDAR | Material | VINILO |
| C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS: | Ubicación: | AULA Y COMEDOR | Cant: | 150 | UND: | M2 | Medidas | ESTANDAR | Material | KORAZA |
| D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| F. CAMBIO DE GRIFERIA: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| G. Otro: Cual? | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

| | | | | | | |
|--|-----------|---|-----------|---|----------|----|
| A. TABLERO: | Deterioro | X | No existe | | Cantidad | 1 |
| B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA): | Deterioro | X | No existe | | Cantidad | 1 |
| C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA): | Deterioro | X | No existe | | Cantidad | 20 |
| D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO: | Deterioro | X | No existe | | Cantidad | 2 |
| E. TANDEM DE CANECAS: | Deterioro | | No existe | X | Cantidad | 1 |


* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describa claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

CONSTRUCCION UN AULA NUEVA, CERRAMIENTO INSTITUCIONAL, PLACA DEPORTIVA

PARQUE INFANTIL NUEVO

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte



puntos azules de intervencion

Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 C.C.

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: Mariella Martínez Bugarano
 Email: mariellamb23@gmail.com
 Teléfono: 3143667115

Firma
 Cargo:

[Signature]
 Profesional Social ONG LA RED.

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal:

Nombre: Wilinton Arquilla Bugarano
 Email: wilintonere@hotmail.com
 Teléfono: 3145624698

Firma
 Cargo:

[Signature]
 Docente

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal:

Nombre: Juan David Parra A
 Email: Tidercobertura@gmail.com
 Teléfono: 3136249905

Firma
 Cargo:

[Signature]
 Tider cobertura

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

| | |
|---|--|
| <p>1 BAÑOS</p>  | <p>2 PISOS</p>  |
| <p>3 CUBIERTA</p>  | <p>4 PUERTAS</p>  |
| <p>5 COCINA</p>  | <p>6 MANTENIMIENTO ANDENES</p>  |

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

Vehicular
 Peatonal
 Fluvial
 Marítima
 Otro: _____

Distancia en km desde el casco urbano: 60 KM DESDE EL MUNICIPIO DE APARTADO

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO
 Luz SI NO
 Gas SI NO
 Alcantaril SI NO
 Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO
 10 M2 Material predominante **MAMPOSTERIA**

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-----|--------------|-----|-----------|-----------|---------------|-------------------------------------|-------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: | | C.E.R ARENAS ALTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: | | 205045000665 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: | | C.E.R PLAYA LARGA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: | | 205045010571 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dirección/ Municipio: APARTADO | | VEREDA PLAYA LARGA | | Departamento | | ANTIOQUIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE VISITA | DÍA | 21 | MES | 8 | AÑO | 2018 | JORNADAS | MAÑANA | X | TARDE | | NOCHE | | | | | | | | | | | | | | | |
| COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS) | | X: | | | | | | Y: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RECTOR: | EFREN PINEDA ROJAS | | | | | | URBANA | | RURAL | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E-mail: | efren04@gmail.com | | | | | | TELÉFONO: | 3217278297 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. | | SI | | | | | | Tipo de doc.: | CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICION | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NO | | | | | | No del doc.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anexa documento: | | SI | | | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: | | | | | | | | | | | | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | |
| * En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque: | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | Deslizamiento | <input type="checkbox"/> | Receptor de Deslizamiento | <input type="checkbox"/> | Zona Pantanosa | <input type="checkbox"/> | Problemas estructurales | <input type="checkbox"/> | Inundación | <input type="checkbox"/> | Relleno Sanitario | <input type="checkbox"/> | Zona de protección | <input type="checkbox"/> | otro, ¿Cuál? |

Amplie si considera :

| II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA) | GRADO | No. NIÑOS | No. NIÑAS | GRADO | No. NIÑOS | No. NIÑAS | GRADO | No. NIÑOS | No. NIÑAS | No. ADULTOS | |
|---|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---|-----------------|
| | PREJARDIN | | 0 | 0 | PRIMERO | 0 | 2 | SEXTO | 0 | 0 | Adultos Mujeres |
| JARDIN | | 0 | 0 | SEGUNDO | 2 | 5 | SÉPTIMO | 0 | 0 | Adultos hombres | 0 |
| TRANSICIÓN | | 1 | 1 | TERCERO | 0 | 0 | OCTAVO | 0 | 0 | TOTAL | 0 |
| | | | | CUARTO | 4 | 1 | NOVENO | 0 | 0 | TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | |
| | | | | QUINTO | 2 | 1 | DECIMO | 0 | 0 | | |
| ESTUDIANTES | | | | | | | ONCE | 0 | 0 | | |
| TOTAL | | 1 | 1 | TOTAL | 8 | 9 | TOTAL | 0 | 0 | 19 | |

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------|---|-------------|---|-------------|---------------|
| No. DE AULAS | 1 | BIBLIOTECA | / | LABORATORIO | / | otro, Cual? | Sala sistemas |
| No. BATERIA SANITARIA | 1 | No. De aparatos | 1 | COMEDOR | / | INTERNADO | / |

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|-------|-------|----|------|-----|---------|----------|----------|----------|
| A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 2 | UND: | UND | Medidas | 2000 LTS | Material | PLASTICO |
| B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS: | Ubicación: | BAÑOS | Cant | 20 | UND: | ML | Medidas | 1//2 | Material | PVC |
| C. POZO SÉPTICO: | Ubicación: | BAÑOS | Cant | 1 | UND: | UND | Medidas | 3000 LTS | Material | PLASTICO |
| D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: | Ubicación: | BAÑOS | Cant | 20 | UND: | ML | Medidas | ESTANDR | Material | PVC |
| E. CAJAS DE INSPECCIÓN: | Ubicación: | BAÑOS | Cant | 1 | UND: | UND | Medidas | 60*60 | Material | CONCRETO |
| F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| G. Otro BOMBA | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------------------|-------|----|------|-----|---------|----------|----------|----------|
| A. REPOSICIÓN DE TEJA: | Ubicación: | COMEDOR | Cant: | 5 | UND: | UND | Medidas | N 8 | Material | ZINC |
| B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA: | Ubicación: | AULA | Cant: | 25 | UND: | M2 | Medidas | ESTANDR | Material | METALICA |
| C. REPOSICIÓN DE SANITARIO | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 2 | UND: | UND | Medidas | ESTANDR | Material | CERAMICA |
| D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 2 | UND: | UND | Medidas | ESTANDAR | Material | CERAMICA |
| E. REPOSICIÓN DE ORINAL | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 1 | UND: | UND | Medidas | ESTANDAR | Material | CERAMICA |
| F. REPOSICIÓN DE MESÓN | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 3 | UND: | ML | Medidas | 3*0,6 | Material | CONCRETO |
| G. REPOSICIÓN DE MURO | Ubicación: | AULA Y BAÑOS | Cant: | 10 | UND: | M2 | Medidas | ESTANDAR | Material | BLOQUE |
| H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO | Ubicación: | AULA Y RESTAURANTE | Cant: | 30 | UND: | M2 | Medidas | ESTANDAR | Material | CERAMICA |
| J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| K. REPOSICIÓN DE PUERTAS: | Ubicación: | AULA | Cant: | 1 | UND: | UND | Medidas | ESTANDAR | Material | METALICO |
| L. REPOSICIÓN DE VENTANAS: | Ubicación: | AULA | Cant: | 2 | UND: | UND | Medidas | ESTANDAR | Material | METALICA |
| M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS: | Ubicación: | AULA, COMEDOR Y COCINA | Cant: | 5 | UND: | UND | Medidas | 1,2 M | Material | ESTANDAR |
| Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS: | Ubicación: | AULA, COMED | Cant: | 3 | UND: | UND | Medidas | | Material | ESTANDAR |
| O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| P. INSTALACIÓN TUBERIA MT: | Ubicación: | AULA, COMEDOR, | Cant: | 20 | UND: | ML | Medidas | 1/2 | Material | MT |
| Q. Otro ANDENES | Ubicación: | | Cant: | | UND: | | Medidas | | Material | |
| R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER) | | | | | | | | | | |

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|----------------|-------|-----|------|----|---------|----------|----------|-----------------|
| A. PAÑETE MURO M2: | Ubicación: | AULA | Cant: | 10 | UND: | M2 | Medidas | ESTANDAR | Material | ARENA Y CEMENTO |
| B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS: | Ubicación: | AULA | Cant: | 200 | UND: | M2 | Medidas | ESTANDAR | Material | VINILO |
| C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS: | Ubicación: | AULA Y COMEDOR | Cant: | 150 | UND: | M2 | Medidas | ESTANDAR | Material | KORAZA |
| D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| F. CAMBIO DE GRIFERIA: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| G. Otro: Cual? | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:


| | | | | | | |
|--|-----------|---|-----------|---|----------|----|
| A. TABLERO: | Deterioro | X | No existe | | Cantidad | 1 |
| B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA): | Deterioro | X | No existe | | Cantidad | 1 |
| C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA): | Deterioro | X | No existe | | Cantidad | 20 |
| D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO: | Deterioro | X | No existe | | Cantidad | 2 |
| E. TANDEM DE CANECAS: | Deterioro | | No existe | X | Cantidad | 1 |

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

CONSTRUCCION UN AULA NUEVA, CERRAMIENTO INSTITUCIONAL, PLACA DEPORTIVA

PARQUE INFANTIL NUEVO



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 C.C.

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: Marinella Martínez Bejarano
 Email: marinellamb23@gmail.com
 Teléfono: 3148667115

Firma
 Cargo:

[Firma]
 Profesional Social ONG LA RED.

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal:

Nombre: Wilinton Arenilla Bejarano
 Email: wilintonarela@hotmail.com
 Teléfono: 3145624698

Firma
 Cargo:

[Firma]
 Docente




Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal:

Nombre: Juan David Parra A
 Email: ludercobertya@gmail.com
 Teléfono: 3126249905

Firma
 Cargo:

[Firma]
 ludercobertya

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento



VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

| | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Vehicular | <input checked="" type="checkbox"/> Peatonal | <input type="checkbox"/> Fluvial | <input type="checkbox"/> Marítima | <input type="checkbox"/> Otro: _____ | Distancia en km desde el casco urbano | 60 KM DESDE EL MUNICIPIO DE APARTADO |
|---|--|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO Luz SI NO Gas SI NO Alcantarill SI NO Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO M2 Material predominante **MAMPOSTERIA**

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

| |
|--|
| |
| |
| |
| |

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----|--------------------------|---------------------------|--------------|-----------|--------------------------|--------------------|-------|--|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----|--------------------------|
| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: | | I.E.R EL MARIANO | | | | | | | | | | | | | | |
| CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: | | 205045000193 | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: | | C.E.R RODOXALI | | | | | | | | | | | | | | |
| CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: | | 205045010563 | | | | | | | | | | | | | | |
| Dirección/ Municipio: APARTADO | | VEREDA RODOXALI | | | | Departamento | | ANTIOQUIA | | | | | | | | |
| FECHA DE VISITA | DIA | 22 | MES | 8 | AÑO | 2018 | JORNADAS | MAÑANA | X | TARDE | | NOCHE | | UNICA | | |
| COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS) | | X: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Y: | | | | | | | | | | | | | | |
| RECTOR: | EFREN PINEDA ROJAS | | | | | | URBANA | | RURAL | x | | | | | | |
| E-mail: | efren04@gmail.com | | | | | | TELÉFONO: | 3217724976 | | | | | | | | |
| * <input type="checkbox"/> | La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. | | | | | | SI | | NO | | | | | | | |
| | | Tipo de doc.: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | No del doc.: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Anexa documento: | | SI | | NO | | | | | | | | | | |
| El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: | | | | | | | | | | | | | SI | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |
| * En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Deslizamiento | | | <input type="checkbox"/> | Receptor de Deslizamiento | | | <input type="checkbox"/> | Zona Pantanosa | | | <input type="checkbox"/> | Problemas estructurales otro, ¿Cuál? | | | |
| <input type="checkbox"/> | Inundación | | | <input type="checkbox"/> | Relleno Sanitario | | | <input type="checkbox"/> | Zona de protección | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Amplie si considera : _____ | | | | | | | | | | | | | | | | |

| II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA) | GRADO | No. NIÑOS | No. NIÑAS | GRADO | No. NIÑOS | No. NIÑAS | GRADO | No. NIÑOS | No. NIÑAS | No. ADULTOS | |
|---|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|--|-----------------|
| | PREJARDIN | | 0 | 0 | PRIMERO | 3 | 3 | SEXTO | 2 | 2 | Adultos Mujeres |
| JARDIN | | 0 | 0 | SEGUNDO | 3 | 4 | SÉPTIMO | 5 | 5 | Adultos hombres | 0 |
| TRANSICIÓN | | 1 | 4 | TERCERO | 3 | 1 | OCTAVO | 5 | 4 | TOTAL | 0 |
| | | | | CUARTO | 3 | 3 | NOVENO | 0 | 2 | TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | |
| | | | | QUINTO | 0 | 2 | DECIMO | 0 | 0 | | |
| ESTUDIANTES | | | | | | | ONCE | 0 | 0 | | |
| TOTAL | | 1 | 4 | TOTAL | 12 | 13 | TOTAL | 12 | 13 | 55 | |

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------|---|-------------|---|---------------------------|---|
| No. DE AULAS | 1 | BIBLIOTECA | / | LABORATORIO | / | otro, Cual? Sala sistemas | |
| No. BATERIA SANITARIA | / | No. De aparatos | / | COMEDOR | 1 | INTERNADO | / |

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|-------|-------|----|------|-----|---------|----------|----------|-------------|
| A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: | Ubicación: | baños | Cant | 1 | UND: | und | Medidas | 2000 lts | Material | colempaques |
| B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS: | Ubicación: | BAÑOS | Cant | 25 | UND: | ML | Medidas | 1//2 | Material | PVC |
| C. POZO SÉPTICO: | Ubicación: | BAÑOS | Cant | 1 | UND: | UND | Medidas | 3000 LTS | Material | PLASTICO |
| D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: | Ubicación: | BAÑOS | Cant | 35 | UND: | ML | Medidas | 4" | Material | PVC |
| E. CAJAS DE INSPECCIÓN: | Ubicación: | BAÑOS | Cant | 1 | UND: | UND | Medidas | 60*60 | Material | CONCRETO |
| F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| G. Otro BOMBA | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------|-------|----|------|-----|---------|----------|----------|----------|
| A. REPOSICIÓN DE TEJA: | Ubicación: | COLEGIO | Cant | 40 | UND: | M2 | Medidas | ESTANDAR | Material | ZINC |
| B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA: | Ubicación: | / | Cant | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| C. REPOSICIÓN DE SANITARIO | Ubicación: | BAÑOS | Cant | 2 | UND: | UND | Medidas | ESTANDAR | Material | CERAMICA |
| D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS | Ubicación: | BAÑOS | Cant | 2 | UND: | UND | Medidas | ESTANDAR | Material | CERAMICA |
| E. REPOSICIÓN DE ORINAL | Ubicación: | BAÑOS | Cant | 1 | UND: | UND | Medidas | ESTANDAR | Material | CERAMICA |
| F. REPOSICIÓN DE MESÓN | Ubicación: | BAÑOS | Cant | 1 | UND: | UND | Medidas | ESTANDAR | Material | CONCRETO |
| G. REPOSICIÓN DE MURO | Ubicación: | BAÑOS | Cant | 10 | UND: | M2 | Medidas | ESTANDAR | Material | BLOQUE |
| H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED | Ubicación: | BAÑOS | Cant | 35 | UND: | M2 | Medidas | ESTANDAR | Material | CERAMCA |
| I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO | Ubicación: | BAÑOS | Cant | 7 | UND: | M2 | Medidas | ESTANDAR | Material | CERAMICA |
| J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS | Ubicación: | / | Cant | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| K. REPOSICIÓN DE PUERTAS: | Ubicación: | BAÑOS | Cant | 2 | UND: | UND | Medidas | ESTANDAR | Material | METALICA |
| L. REPOSICIÓN DE VENTANAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| P. INSTALACIÓN TUBERIA MT: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| Q. Otro ANDENES | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER) | | | | | | | | | | |

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|---------|------|-----|------|----|---------|----------|----------|-----------------|
| A. PAÑETE MURO M2: | Ubicación: | BAÑOS | Cant | 10 | UND: | M2 | Medidas | ESTANDAR | Material | CEMENTO Y ARENA |
| B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS: | Ubicación: | ESCUELA | Cant | 120 | UND: | M2 | Medidas | ESTANDAR | Material | VINILO |
| C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS: | Ubicación: | ESCUELA | Cant | 100 | UND: | M2 | Medidas | ESTANDAR | Material | KORAZA |
| D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS | Ubicación: | / | Cant | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS: | Ubicación: | / | Cant | / | UND: | / | Medidas | // | Material | / |
| F. CAMBIO DE GRIFERIA: | Ubicación: | / | Cant | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| G. Otro: Cual? | Ubicación: | / | Cant | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |


4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

| | | | | | | |
|--|-----------|---|-----------|---|----------|----|
| A. TABLERO: | Deterioro | X | No existe | | Cantidad | 3 |
| B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA): | Deterioro | X | No existe | | Cantidad | 3 |
| C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA): | Deterioro | | No existe | | Cantidad | 50 |
| D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO: | Deterioro | | No existe | X | Cantidad | 3 |
| E. TANDEM DE CANECAS: | Deterioro | | No existe | X | Cantidad | 2 |

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

- 5. CONSTRUCCIÓN NUEVA :** El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)
- CONSTRUCCION DE DOS AULAS NUEVAS
 - CONSTRUCCION DE UN PARQUI INFANTIL
 - CONSTRUCCION DE UNA COCINA Y COMEDOR NUEVO

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte



puntos azules de intervencion

Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 C.C.

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: Marinella Martinez Bugarano
 Email: marinellamb23@gmail.com
 Teléfono: 3148667115

Firma
 Cargo:

[Firma]
 Profesional Social fundación ONG LA RED

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Juan David Pardo P
 Email: ludercobertura@gmail.com
 Teléfono: 3136249405

Firma
 Cargo:

[Firma]
 ludercobertura Educativa

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Héctor Otero Díaz
 Email: hector17hod@gmail.com
 Teléfono: 3205475210

Firma
 Cargo:

[Firma]
 Docente.

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

| | |
|--|--|
| <p>1 PLACAS DETERIORADAS</p>  | <p>2 CUBIERTA</p>  |
| <p>3 BAÑOS</p>  | <p>4 PUERTAS</p>  |
| <p>5 ILUMINACION</p>  | <p>6 COCINA</p>  |

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

| | | | | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Vehicular | <input type="checkbox"/> Peatonal | <input type="checkbox"/> Fluvial | <input type="checkbox"/> Marítima | <input checked="" type="checkbox"/> Otro: <u>MULA</u> | Distancia en km desde el casco urbano | 30 KM DESDE EL MUNICIPIO DE APARTADO |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO Luz SI NO Gas SI NO Alcantaril SI NO Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO M2 Material predominante

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|----|-----|---|--------------------------|---------------------------|-----------|------------|-------|--------------------------|--------------------|-------|--|-------|--|
| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: | I.E.R EL MARIANO | | | | | | | | | | | | | | |
| CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: | 205045000193 | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: | C.E.R RODOXALI | | | | | | | | | | | | | | |
| CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: | 205045010563 | | | | | | | | | | | | | | |
| Dirección/ Municipio: APARTADO | VEREDA RODOXALI | | | | Departamento | | | ANTIOQUIA | | | | | | | |
| FECHA DE VISITA | DIA | 22 | MES | 8 | AÑO | 2018 | JORNADAS | MAÑANA | X | TARDE | | NOCHE | | UNICA | |
| COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS) | | | | | | | | | | | | X: | | Y: | |
| RECTOR: | EFREN PINEDA ROJAS | | | | | | URBANA | | RURAL | x | | | | | |
| E-mail: | efren04@gmail.com | | | | | | TELÉFONO: | 3217724976 | | | | | | | |
| * La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. | | | | | | | | | | | | | | | |
| SI <input type="checkbox"/> Tipo de doc.: _____ NO <input type="checkbox"/> No del doc.: _____ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anexa documento: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | |
| El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | |
| * En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque: | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Deslizamiento | | | | <input type="checkbox"/> | Receptor de Deslizamiento | | | | <input type="checkbox"/> | Zona Pantanosa | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Inundación | | | | <input type="checkbox"/> | Relleno Sanitario | | | | <input type="checkbox"/> | Zona de protección | | | | |
| Problemas estructurales otro, ¿Cuál? _____ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amplie si considera : _____ | | | | | | | | | | | | | | | |

| II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA) | GRADO | No. NIÑOS | No. NIÑAS | GRADO | No. NIÑOS | No. NIÑAS | GRADO | No. NIÑOS | No. NIÑAS | No. ADULTOS | |
|---|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---|-----------------|
| | PREJARDIN | | 0 | 0 | PRIMERO | 3 | 3 | SEXTO | 2 | 2 | Adultos Mujeres |
| JARDIN | | 0 | 0 | SEGUNDO | 3 | 4 | SÉPTIMO | 5 | 5 | Adultos hombres | 0 |
| TRANSICIÓN | | 1 | 4 | TERCERO | 3 | 1 | OCTAVO | 5 | 4 | TOTAL | 0 |
| | | | | CUARTO | 3 | 3 | NOVENO | 0 | 2 | TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | |
| | | | | QUINTO | 0 | 2 | DECIMO | 0 | 0 | | |
| ESTUDIANTES | | | | | | | ONCE | 0 | 0 | | |
| TOTAL | | 1 | 4 | TOTAL | 12 | 13 | TOTAL | 12 | 13 | 55 | |

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------|---|-------------|---|---------------------------|---|
| No. DE AULAS | 1 | BIBLIOTECA | / | LABORATORIO | / | otro, Cual? Sala sistemas | |
| No. BATERIA SANITARIA | / | No. De aparatos | / | COMEDOR | 1 | INTERNADO | / |

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|-------|-------|----|------|-----|----------|----------|-----------|-------------|
| A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: | Ubicación: | baños | Cant: | 1 | UND: | und | Medidas: | 2000 lts | Material: | colempaques |
| B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS: | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 25 | UND: | ML | Medidas: | 1/2 | Material: | PVC |
| C. POZO SÉPTICO: | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 1 | UND: | UND | Medidas: | 3000 LTS | Material: | PLASTICO |
| D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 35 | UND: | ML | Medidas: | 4" | Material: | PVC |
| E. CAJAS DE INSPECCIÓN: | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 1 | UND: | UND | Medidas: | 60*60 | Material: | CONCRETO |
| F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas: | / | Material: | / |
| G. Otro BOMBA | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas: | / | Material: | / |

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------|-------|----|------|-----|---------|----------|----------|----------|
| A. REPOSICIÓN DE TEJA: | Ubicación: | COLEGIO | Cant: | 40 | UND: | M2 | Medidas | ESTANDAR | Material | ZINC |
| B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| C. REPOSICIÓN DE SANITARIO | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 2 | UND: | UND | Medidas | ESTANDAR | Material | CERAMICA |
| D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 2 | UND: | UND | Medidas | ESTANDAR | Material | CERAMICA |
| E. REPOSICIÓN DE ORINAL | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 1 | UND: | UND | Medidas | ESTANDAR | Material | CERAMICA |
| F. REPOSICIÓN DE MESÓN | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 1 | UND: | UND | Medidas | ESTANDAR | Material | CONCRETO |
| G. REPOSICIÓN DE MURO | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 10 | UND: | M2 | Medidas | ESTANDAR | Material | BLOQUE |
| H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 35 | UND: | M2 | Medidas | ESTANDAR | Material | CERAMCA |
| I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 7 | UND: | M2 | Medidas | ESTANDAR | Material | CERAMICA |
| J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| K. REPOSICIÓN DE PUERTAS: | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 2 | UND: | UND | Medidas | ESTANDAR | Material | METALICA |
| L. REPOSICIÓN DE VENTANAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| P. INSTALACIÓN TUBERIA MT: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| Q. Otro ANDENES | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER) | | | | | | | | | | |

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|---------|-------|-----|------|----|---------|----------|----------|-----------------|
| A. PAÑETE MURO M2: | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 10 | UND: | M2 | Medidas | ESTANDAR | Material | CEMENTO Y ARENA |
| B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS: | Ubicación: | ESCUELA | Cant: | 120 | UND: | M2 | Medidas | ESTANDAR | Material | VINILO |
| C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS: | Ubicación: | ESCUELA | Cant: | 100 | UND: | M2 | Medidas | ESTANDAR | Material | KORAZA |
| D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | // | Material | / |
| F. CAMBIO DE GRIFERIA: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| G. Otro: Cual? | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |


4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*) El establecimiento requiere:

| | | | | | | |
|--|-----------|---|-----------|---|----------|----|
| A. TABLERO: | Deterioro | X | No existe | | Cantidad | 3 |
| B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA): | Deterioro | X | No existe | | Cantidad | 3 |
| C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA): | Deterioro | | No existe | | Cantidad | 50 |
| D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO: | Deterioro | | No existe | X | Cantidad | 3 |
| E. TANDEM DE CANECAS: | Deterioro | | No existe | X | Cantidad | 2 |

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

CONSTRUCCION DE DOS AULAS NUEVAS
 CONSTRUCCION DE UN PARQUI INFANTIL
 CONSTRUCCION DE UNA COCINA Y COMEDOR NUEVO



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 C.C. _____

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: Marinella Martinez Bejarano
 Email: marinellamb23@gmail.com
 Teléfono: 3148667115

Firma
 Cargo: Profesional Social Fundación ONG LA RED

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: San David Pardo P
 Email: lidercobertura@gmail.com
 Teléfono: 3136249905

Firma
 Cargo: lider cobertura Educativa



Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.



Nombre: Héctor Otero Draz
 Email: hector17hod@gmail.com
 Teléfono: 3205475210



Firma
 Cargo: Doeenlo.

Reposición de Tapa: Ubicación: Cant: UNO; Medida: Material: Reposición Estructura Cubierta: Ubicación: Cant: UNO; Medida: Material:

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento Pág. 4 de 6

| | |
|--|--|
| <p>1 PLACAS DETERIORADAS</p>  | <p>2 CUBIERTA</p>  |
|--|--|

| | |
|---|--|
| <p>3 BAÑOS</p>  | <p>4 PUERTAS</p>  |
|---|--|

| | |
|--|--|
| <p>5 ILUMINACION</p>  | <p>6 COCINA</p>  |
|--|--|

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Aceso al predio

Vehicular
 Peatonal
 Fluvial
 Marítima
 Otro: MULA

Distancia en km desde el casco urbano: 30 KM DESDE EL MUNICIPO DE APARTADO

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO
 Luz SI NO
 Gas SI NO
 Alcantaril SI NO
 Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO M2 Material predominante

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|-----|------|------------------|------------------------|-----------|-------|--|-------|--|
| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: | | I.E.R MULATOS | | | | | | | | | | | |
| CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: | | 205490000128 | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: | | I.E.R MULATOS | | | | | | | | | | | |
| CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: | | 205490000128 | | | | | | | | | | | |
| Dirección/ Municipio:NECOCLI | | | VERDA MULATOS | | | | Departamento | | ANTIOQUIA | | | | |
| FECHA DE VISITA | DIA | 25 | MES | JULIO | AÑO | 2018 | JORNADAS | MAÑANA | X | TARDE | | NOCHE | |
| COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS) | | | X: | N 08^32'12,94" | | | | | | | | | |
| | | | Y: | W 076^43'8,9" | | | | | | | | | |
| RECTOR: | CARLOS URREGO | | | | | | URBANA | | RURAL | X | | | |
| E-mail: | IERMULATOS@HOTMAIL.CO | | | | | | TELÉFONO: | 3137433107 | | | | | |
| * <input checked="" type="checkbox"/> | La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. | | | | | | SI | X | NO | | | | |
| | | | | | | | Tipo de doc.: | MATRICULA INMOBILIARIA | | | | | |
| | | | | | | | No del doc.: | 034-69876 | | | | | |
| | | | | | | | Anexa documento: | SI | X | NO | | | |

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Deslizamiento | <input type="checkbox"/> | Receptor de Deslizamiento | <input type="checkbox"/> | Zona Pantanosa | <input type="checkbox"/> | Problemas estructurales |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Inundación | <input type="checkbox"/> | Relleno Sanitario | <input type="checkbox"/> | Zona de protección | <input type="checkbox"/> | otro, ¿Cuál? |

Amplie si considera : MITIGABLE

| II.INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA) | GRADO | No. NIÑOS | No. NIÑAS | GRADO | No. NIÑOS | No. NIÑAS | GRADO | No. NIÑOS | No. NIÑAS | No. ADULTOS | |
|--|-----------|-----------|-----------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--|-----------------|
| | PREJARDIN | | 0 | 0 | PRIMERO | 40 | 27 | SEXTO | 54 | 43 | Adultos Mujeres |
| JARDIN | | 0 | 0 | SEGUNDO | 38 | 22 | SÉPTIMO | 40 | 38 | Adultos hombres | 45 |
| TRANSICIÓN | | 26 | 24 | TERCERO | 31 | 26 | OCTAVO | 30 | 37 | TOTAL | 105 |
| | | | | CUARTO | 43 | 22 | NOVENO | 16 | 33 | TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | |
| | | | | QUINTO | 34 | 34 | DECIMO | 20 | 13 | | |
| ESTUDIANTES | | | | | | | ONCE | 6 | 7 | 809 | |
| TOTAL | | 26 | 24 | TOTAL | 186 | 131 | TOTAL | 166 | 171 | | |

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

| | | | | | | | |
|-----------------------|----|-----------------|---|-------------|---|---------------------------|---|
| No. DE AULAS | 13 | BIBLIOTECA | 1 | LABORATORIO | / | otro, Cual? Sala sistemas | |
| No. BATERIA SANITARIA | 3 | No. De aparatos | 7 | COMEDOR | 1 | INTERNADO | / |

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación,cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|-------|-------|----|------|-----|---------|----------|----------|-------------|
| A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 2 | UND: | UND | Medidas | 2000 LTS | Material | COLEMPAQUES |
| B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS: | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 20 | UND: | ML | Medidas | 1//2 | Material | PVC |
| C. POZO SÉPTICO: | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 1 | UND: | UND | Medidas | 3000 LTS | Material | PLASTICO |
| D.TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 30 | UND: | ML | Medidas | 4" | Material | PVC |
| E. CAJAS DE INSPECCIÓN: | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 1 | UND: | UND | Medidas | 60X60 | Material | CONCRETO |
| F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| G.Otro BOMBA | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 1 | UND: | UND | Medidas | ESTANDA! | Material | PEDROLLO |

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-------------|-------|----|------|-----|---------|----------|----------|----------|
| A. REPOSICIÓN DE TEJA: | Ubicación: | ESCUELA | Cant: | 20 | UND: | M2 | Medidas | ESTANDAR | Material | ETERNIT |
| B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| C. REPOSICIÓN DE SANITARIO | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 6 | UND: | UND | Medidas | ESTANDAR | Material | CERAMICA |
| D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 5 | UND: | UND | Medidas | ESTANDAR | Material | CERAMICA |
| E. REPOSICIÓN DE ORINAL | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 2 | UND: | UND | Medidas | ESTANDAR | Material | CERAMICA |
| F. REPOSICIÓN DE MESÓN | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| G. REPOSICIÓN DE MURO | Ubicación: | COCINA | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED | Ubicación: | MESON COCIN | Cant: | 7 | UND: | ML | Medidas | 0,6*7 | Material | CERAMICA |
| I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO | Ubicación: | COCINA | Cant: | 10 | UND: | M2 | Medidas | ESTANDAR | Material | CERAMICA |
| J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| K. REPOSICIÓN DE PUERTAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| L. REPOSICIÓN DE VENTANAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| P. INSTALACIÓN TUBERIA MT: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| Q. Otro ANDENES | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER) | | | | | | | | | | |

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----------|-------|----|------|-----|---------|----------|----------|----------|
| A. PAÑETE MURO M2: | Ubicación: | / | Cant: | | UND: | | Medidas | | Material | |
| B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS: | Ubicación: | / | Cant: | | UND: | | Medidas | | Material | |
| C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS: | Ubicación: | / | Cant: | | UND: | | Medidas | | Material | |
| D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS | Ubicación: | BODEGA | Cant: | 10 | UND: | M2 | Medidas | ESTANDAR | Material | |
| E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| F. CAMBIO DE GRIFERIA: | Ubicación: | LAVAMANOS | Cant: | 5 | UND: | UND | Medidas | ESTANDAR | Material | PLASTICO |
| G. Otro: Cual? | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

| | | | | | | |
|--|-----------|---|-----------|--|----------|----|
| A. TABLERO: | Deterioro | X | No existe | | Cantidad | 16 |
| B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA): | Deterioro | | No existe | | Cantidad | 16 |
| C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA): | Deterioro | | No existe | | Cantidad | 30 |
| D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO: | Deterioro | | No existe | | Cantidad | 7 |
| E. TANDEM DE CANECAS: | Deterioro | | No existe | | Cantidad | 4 |

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)


COSTRUCCION DE 5 AULAS DE CLASES NUEVAS

CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO, SALA DE PROFESORS, Y AREA ADMINISTRATIVA

CONSTRUCCION D UNA PLACA DEPORTIVA

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según

Norte



puntos azules de intervencion

Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 C.C.

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: Narciza Teherán Sierra
 Email: nar1085@hotmail.com
 Teléfono: 312 863 1934

Firma
 Cargo:

Profesional Social

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Carlos A. Uribe G. R.
 Email: carlosa1647956@hotmail.com
 Teléfono: 8243485 - 3137433107

Firma
 Cargo:

RECTOR

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Lanela Rodríguez
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 Cargo:

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

| | |
|--|---|
| <p>1 CUBIERTA</p>  | <p>2 PISOS</p>  |
| <p>3 BAÑOS</p>  | <p>4 COCINA</p>  |
| <p>5 TANQUES DE ALMACENAMIENTO</p>  | <p>6</p> |

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

Vehicular
 Peatonal
 Fluvial
 Marítima
 Otro: _____

Distancia en km desde el casco urbano: 33 KM DESDE EL MUNICIPIO DE NECOCLI

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO
 Luz SI NO
 Gas SI NO
 Alcantaril SI NO
 Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO
 10 M2 Material predominante MAMPOSTERIA

.A DE SISTEN

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

La comunidad manifiesta problemas de inundación en temporadas invernales, esta problemática se presenta por presencia de escorrentías donde está ubicada la institución, la institución cuenta con un sistema de canalización de aguas lluvia "cunetas" el cual no da abasto y por ende se inunda la institución, afectando así la jornadas académicas; esta problemática ya fue informada a los entes gubernamentales del municipio.

LA INSTITUCION NO PRESENTA CONSTRUCCIONES PALAFITICAS.

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|--------------------------|---------------------------|-----|--------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|-------|
| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: | | I.E.R MULATOS | | | | | | | | | |
| CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: | | 205490000128 | | | | | | | | | |
| NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: | | I.E.R MULATOS | | | | | | | | | |
| CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: | | 205490000128 | | | | | | | | | |
| Dirección/ Municipio:NECOCLI | | VERDA MULATOS | | | | Departamento | | ANTIOQUIA | | | |
| FECHA DE VISITA | DIA | 25 | MES | JULIO | AÑO | 2018 | JORNADAS | MAÑANA | X | TARDE | NOCHE |
| COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS) | | X: | N 08°32'12,94" | | | | | | | | |
| | | Y: | W 076°43'8,9" | | | | | | | | |
| RECTOR: | CARLOS URREGO | | | | | URBANA | | RURAL | X | | |
| E-mail: | IERMULATOS@HOTMAIL.CO | | | | | TELÉFONO: | 3137433107 | | | | |
| * | La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. | | | | | SI | X | Tipo de doc.: | | MATRICULA INMOBILIARIA | |
| | | | | | | NO | | No del doc. : | | 034-69876 | |
| | | Anexa documento: | | SI | X | NO | | | | | |
| El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: | | | | | | | | | | | |
| SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | |
| * En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque: | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Deslizamiento | | <input type="checkbox"/> | Receptor de Deslizamiento | | <input type="checkbox"/> | Zona Pantanosa | | <input type="checkbox"/> | Problemas estructurales | |
| X | Inundación | | <input type="checkbox"/> | Relleno Sanitario | | <input type="checkbox"/> | Zona de protección | | <input type="checkbox"/> | otro, ¿Cuál? | |
| Amplie si considera : MITIGABLE | | | | | | | | | | | |

| II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA) | GRADO | No. NIÑOS | No. NIÑAS | GRADO | No. NIÑOS | No. NIÑAS | GRADO | No. NIÑOS | No. NIÑAS | No. ADULTOS | |
|---|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---|-----------------|
| | PREJARDIN | | 0 | 0 | PRIMERO | 40 | 27 | SEXTO | 54 | 43 | Adultos Mujeres |
| JARDIN | | 0 | 0 | SEGUNDO | 38 | 22 | SÉPTIMO | 40 | 38 | Adultos hombres | 45 |
| TRANSICIÓN | | 26 | 24 | TERCERO | 31 | 26 | OCTAVO | 30 | 37 | TOTAL | |
| | | | | CUARTO | 43 | 22 | NOVENO | 16 | 33 | TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | |
| | | | | QUINTO | 34 | 34 | DECIMO | 20 | 13 | | |
| ESTUDIANTES | | | | | | | ONCE | 6 | 7 | | |
| TOTAL | | 26 | 24 | TOTAL | 186 | 131 | TOTAL | 166 | 171 | 809 | |

| III. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE | | | | | | | | | | | |
|--|----|-----------------|--|---|-------------|--|---|---------------------------|--|---|--|
| No. DE AULAS | 13 | BIBLIOTECA | | 1 | LABORATORIO | | / | otro, Cual? Sala sistemas | | | |
| No. BATERIA SANITARIA | 3 | No. De aparatos | | 7 | COMEDOR | | 1 | INTERNADO | | / | |

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación,cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

| 1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere: | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-------|-------|----|------|-----|---------|----------|----------|-------------|--|
| A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 2 | UND: | UND | Medidas | 2000 LTS | Material | COLEMPAQUES | |
| B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS: | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 20 | UND: | ML | Medidas | 1//2 | Material | PVC | |
| C. POZO SÉPTICO: | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 1 | UND: | UND | Medidas | 3000 LTS | Material | PLASTICO | |
| D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 30 | UND: | ML | Medidas | 4" | Material | PVC | |
| E. CAJAS DE INSPECCIÓN: | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 1 | UND: | UND | Medidas | 60X60 | Material | CONCRETO | |
| F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / | |
| G. Otro BOMBA | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 1 | UND: | UND | Medidas | ESTANDAI | Material | PEDROLLO | |

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-------------|-------|----|------|-----|---------|----------|----------|----------|
| A. REPOSICIÓN DE TEJA: | Ubicación: | ESCUELA | Cant: | 20 | UND: | M2 | Medidas | ESTANDAR | Material | ETERNIT |
| B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| C. REPOSICIÓN DE SANITARIO | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 6 | UND: | UND | Medidas | ESTANDAR | Material | CERAMICA |
| D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 5 | UND: | UND | Medidas | ESTANDAR | Material | CERAMICA |
| E. REPOSICIÓN DE ORINAL | Ubicación: | BAÑOS | Cant: | 2 | UND: | UND | Medidas | ESTANDAR | Material | CERAMICA |
| F. REPOSICIÓN DE MESÓN | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| G. REPOSICIÓN DE MURO | Ubicación: | COCINA | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED | Ubicación: | MESON COCIN | Cant: | 7 | UND: | ML | Medidas | 0,6*7 | Material | CERAMICA |
| I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO | Ubicación: | COCINA | Cant: | 10 | UND: | M2 | Medidas | ESTANDAR | Material | CERAMICA |
| J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| K. REPOSICIÓN DE PUERTAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| L. REPOSICIÓN DE VENTANAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| P. INSTALACIÓN TUBERIA MT: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| Q. Otro ANDENES | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER) | | | | | | | | | | |

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----------|-------|----|------|-----|---------|----------|----------|----------|
| A. PAÑETE MURO M2: | Ubicación: | / | Cant: | | UND: | | Medidas | | Material | |
| B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS: | Ubicación: | / | Cant: | | UND: | | Medidas | | Material | |
| C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS: | Ubicación: | / | Cant: | | UND: | | Medidas | | Material | |
| D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS | Ubicación: | BODEGA | Cant: | 10 | UND: | M2 | Medidas | ESTANDAR | Material | |
| E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS: | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |
| F. CAMBIO DE GRIFERIA: | Ubicación: | LAVAMANOS | Cant: | 5 | UND: | UND | Medidas | ESTANDAR | Material | PLASTICO |
| G. Otro: Cual? | Ubicación: | / | Cant: | / | UND: | / | Medidas | / | Material | / |

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

| | | | | | | |
|--|-----------|---|-----------|--|----------|----|
| A. TABLERO: | Deterioro | X | No existe | | Cantidad | 16 |
| B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA): | Deterioro | | No existe | | Cantidad | 16 |
| C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA): | Deterioro | | No existe | | Cantidad | 30 |
| D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO: | Deterioro | | No existe | | Cantidad | 7 |
| E. TANDEM DE CANECAS: | Deterioro | | No existe | | Cantidad | 4 |

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con fillos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.


5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describa claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

COSTRUCCION DE 5 AULAS DE CLASES NUEVAS

CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO, SALA DE PROFESORS, Y AREA ADMINISTRATIVA

CONSTRUCCION D UNA PLACA DEPORTIVA

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte



► **BLOQUE I**
 - ESTRUCTURA EN UARILLA, TEJA CERMIT
 - PISOS ESMALTADOS
 - Pintura (Regular estado)
 ► **COCINA**
 - Muy pequeña, piso esmaltado
 - Pintura pésimo estado, pocas normas de higiene. (Inadecuada manejo de aguas servidas)

► **BLOQUE II - III**
 - ESTRUCTURA cubierta en madera Buen estado (Teja eternit)
 - Pisos esmaltados.

► **BLOQUE III**
 - Estructura en uarilla teja eternit
 - piso esmaltado (Tejas curidos)
 - Pintura (Regular estado)
 NOTA AREA ROMAN. PROBLEMA DE MUICIDOGOS (MAL OIOR)

► **BLOQUE IV**
 - Cubierta Uarilla, Teja eternit
 - Piso esmaltado (Pésimo estado)

► **BANDS**
 (PÉSIMO ESTADO)

ENTRADA INSTITUCION

Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:






1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: indicar ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

| | |
|---|----------------------------|
| Acompañamiento por parte del MEN | |
| Nombre: | |
| Email: | |
| Teléfono: | |
| Firma: | |
| C.C.: | |
| Acompañamiento de la OIM: | |
| Nombre: | Narciza Teherán Sierra |
| Email: | nar1085@hotmail.com |
| Teléfono: | 312 863 1739 |
| Firma: | |
| Cargo: | Profesional Social |
| Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal: | |
| Nombre: | Carlos A. Varela R. |
| Email: | carlos16017956@hotmail.com |
| Teléfono: | 8243485 - 3137433107 |
| Firma: | |
| Cargo: | Rector |
| Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal: | |
| Nombre: | Layela Rodríguez |
| Email: | |
| Teléfono: | |
| Firma: | |
| Cargo: | |

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

Pág. 4 de 6

| | |
|--|---|
| <p>1 CUBIERTA</p>  | <p>2 PISOS</p>  |
| <p>3 BAÑOS</p>  | <p>4 COCINA</p>  |
| <p>5 TANQUES DE ALMACENAMIENTO</p>  | <p>6</p> |

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio Vehicular Peatonal Fluvial Marítima Otro: _____

Distancia en km desde el casco urbano **33 KM DESDE EL MUNICIPIO DE NECOCLI**

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO Luz SI NO Gas SI NO Alcantarill SI NO Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO **10** M2 Material predominante **MAMPOSTERIA**

A DE SISTEM

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

La comunidad manifiesta problemas de inundación en temporadas invernales, esta problemática se presenta por presencia de escorrentías donde está ubicada la institución, la institución cuenta con un sistema de canalización de aguas lluvia "cunetas" el cual no da abasto y por ende se inunda la institución, afectando así la jornadas académicas; esta problemática ya fue informada a los entes gubernamentales del municipio.

LA INSTITUCION NO PRESENTA CONSTRUCCIONES PALAFITICAS.