

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ISIDRO LABRADOR												
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	220001002783												
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:	ESCUELA NUEVA PONTON												
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:	220001004018												
Dirección/ Municipio:	Vda. Ponton				Departamento			Valledupar - Cesar					
FECHA DE VISITA	DIA	1	MES	8	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE	X	NOCHE	
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)					X:	10°41'31,74" N							
					Y:	73°19'49,53" W							
RECTOR:	OSCAR SEGUNDO CARRILLO DAZA						URBANA		RURAL	X			
E-mail:	oscarsegundo66@hotmail.com						TELÉFONO:	3215398899					
* <input type="checkbox"/>	La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.						SI	X	NO				
								Tipo de doc.:	Resolución de Adjudicación de Etnias Indígenas				
								No del doc.:	No.012 del 10-04-2003/MI # 190-103944				
								Anexo documento:	SI	X	NO		

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/>	Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/>	Problemas estructurales
<input type="checkbox"/>	Inundación	<input type="checkbox"/>	Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/>	Zona de protección	<input type="checkbox"/>	otro, ¿Cuál?

Amplíe si considera : _____

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN		0	0	PRIMERO	1	3	SEXTO	0	0	Adultos Mujeres
JARDIN		0	0	SEGUNDO	3	1	SÉPTIMO	0	0	Adultos hombres	
TRANSICIÓN		2	5	TERCERO	5	1	OCTAVO	0	0	TOTAL	
				CUARTO	2	2	NOVENO	0	0	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	2	3	DECIMO	0	0		
ESTUDIANTES							ONCE			No.	30
	TOTAL	2	5	TOTAL	13	10	TOTAL	0	0		

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	2	BIBLIOTECA	NO	LABORATORIO	NO	otro, Cual?
No. BATERIA SANITARIA	1	No. De aparatos	2	COMEDOR	NO	Cocina
						Kiosko Digital

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	Baño, Comedo	Cant:	2	UND:	lt	Medidas	1000	Material	Pvc
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	Aulas	Cant:	-	UND:	ml	Medidas	25	Material	Lámina galvanizada
G. Otro	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	General	Cant:	-	UND:	m2	Medidas	192	Material	Termo acustica
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	General	Cant:	-	UND:	m2	Medidas	192	Material	Metallca
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	General	Cant:	-	UND:	m2	Medidas	212	Material	Tablon
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	General	Cant:	14	UND:	un	Medidas	-	Material	Bombilla en espiral
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	General	Cant:	10	UND:	un	Medidas	-	Material	Estándar
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	General	Cant:	1	UND:	un	Medidas	18cir	Material	Metallco
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	General	Cant:	-	UND:	ml	Medidas	88	Material	EMT
Q. Otro	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	Cocina	Cant:	-	UND:	m2	Medidas	33	Material	Mortero
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	General	Cant:	-	UND:	m2	Medidas	215	Material	Vinilo tipo 1
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	General	Cant:	-	UND:	m2	Medidas	175	Material	Koraza para exteriores
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. Otro: Cual?	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/


4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	<input checked="" type="checkbox"/>	No existe	<input type="checkbox"/>	Cantidad	2
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	<input checked="" type="checkbox"/>	No existe	<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad	2
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	<input type="checkbox"/>	No existe	<input type="checkbox"/>	Cantidad	
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	<input type="checkbox"/>	No existe	<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad	4
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	<input type="checkbox"/>	No existe	<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad	2

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

1 Aula, 1 Aula Multiple, comedor, baños para profesores



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 C.C.

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 Cargo:

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Oscar Segundo Carrillo Daza
 Email: oscarsegundo66@hotmail.com
 Teléfono: 3215398899

Firma
 Cargo:

Rector

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Jaider José Mindiola Casceres
 Email: ingmindiola@gmail.com
 Teléfono: 3205544365

Firma
 Cargo:

Coord. Administrativo OIK (Organización Indígena Kankuama)

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento



VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

Vehicular
 Peatonal
 Fluvial
 Marítima
 Otro: _____

Distancia en km desde el casco urbano: 52

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO
 Luz SI NO
 Gas SI NO
 Alcantarill SI NO
 Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO _____ M2 Material predominante _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

Esta Institución cuenta con 2 aulas en regular estado, una batería sanitaria en buen estado sin pintura, una cocina a la que le faltan los acabados como lo son los pañetes de 3 muros exteriores, los pisos y pintura, tienen un kiosco de zinc para servir los almuerzos, existe un kiosco digital, las aulas necesitan de parasol para evitar los rayos del sol que calientan mucho los ambientes.

Requieren de un aula nueva, un aula múltiple, el comedor, el cerramiento