

FICHA DE VIABILIZACIÓN

1. INFORMACIÓN GENERAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	CENTRO EDUCATIVO RAFAEL POMBO (AGUA BONITA) - SEDE BARRANCON PALMERAS	FECHA VISITA:
MUNICIPIO /DPTO.)	SAN JOSE DEL GUAVIARE (GUAVIARE).	

2. UBICACIÓN FÍSICA

URBANO		ACCESO VEHICULAR, LA SEDE ESTA UBICADA A 20 MINUTOS DEL CASCO URBANO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE. SE ACCEDE POR UNA VIA CARRETEABLE.		
RURAL	X			
RESGUARDO				
OTRO				
TIPO DE ACCESO AL PREDIO:				
CALIDAD VIA DE ACCESO:	REGULAR EN TRAMO CARRETEABLE			
COORDENADAS GEOGRÁFICAS	X	2°34'59.9"N	Y	72°34'56.8"W

3. CARACTERÍSTICAS DEL PREDIO

CLIMA				AMENAZA Y VULNERABILIDAD						TOPOGRAFIA						TIPO DE SUELO						CUERPOS DE AGUA							
FRIO	TEMPLADO	CALIDO	SECO	HÚMEDO	LLUVIOSO	ZONA DESLIZAMIENTO	ZONA INUNDABLE	RELLENO SANITARIO	ORDEN PÚBLICO	ZONAS DE EXPLOTACIÓN	CANALES ABIERTOS	LINEA ALTA TENSION	SERVIDUMBRE DE TRÁNSITO	PLANA	INCLINADA	ONDULADA	QUEBRADA	ESCARPADA	ARCILLA	LIMO	ARENA	GRAVA	ROCA	ORGÁNICO	TURBA	ESCOMBROS	BASURAS	LÉNTICOS (Cerrados No fluyen)	LÓTICOS (En movimiento. Ríos, Quebradas)
				X										X															X
AREA TOTAL: M2		AREA OCUPADA: M2		AREA DISPONIBLE: M2		ARBORIZACIÓN:		SERVICIO DE TRANSPORTE:		MSNM:																			
4.084,00		387,6		3.696,40																									

4. CONSTRUCCIONES EXISTENTES

SI	X	NO	AÑO DE CONSTRUCCION:	1997
----	---	----	----------------------	------

La sede fue creada mediante Decreto 061 de 5 de Mayo de 1997 y funciono inicialmente en un aula en madera y paulatinamente se han contruido aulas, baños y restaurante cada uno de manera aislada, actualmente cuenta con tres aulas de clase de las cuales una es nueva y esta en buenas condiciones, una en regulares condiciones y la tercera en pésimas condiciones por que fue bandalizada, cuenta tambien con tres baterias sanitarias todas en malas condiciones y un restaurante escolar en regular estado, la comunidad cuenta con un pequeño sistema de abastecimiento de agua pero la sede educativa no esta conectada y por la carretera pasa la red electrica pero tampoco se tiene la acometida eléctrica.

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS Y NIÑAS		GRADO	No. NIÑOS Y NIÑAS		GRADO	NIÑOS Y NIÑAS		No. ADULTOS							
	PREJARDIN	5		PRIMERO	55		SEXTO			MUJERES	84						
	JARDIN			SEGUNDO	10		SÉPTIMO			HOMBRES	74						
	TRANSICIÓN			TERCERO	2		OCTAVO			TOTAL	158						
ACELERACION DEL APRENDIZAJE			CUARTO	16		NOVENO			TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO								
			QUINTO	7		DECIMO											
ESTUDIANTES	TOTAL	5	TOTAL	90		ONCE			95								
						TOTAL	0										
AULAS	3	LABORATORIO		SALA INFORMATICA		BIBLIOTECAS		AUDITORIO		ZONAS RECREATIVAS		ZONA ADMINISTRATIVA		BATERÍAS SANITARIAS	3		
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO			
BUENO	1	BUENO		BUENO		BUENO		BUENO		BUENO		BUENO		BUENO			
REGULAR	1	REGULAR		REGULAR		REGULAR		REGULAR		REGULAR		REGULAR		REGULAR			
MALO	1	MALO		MALO		MALO		MALO		MALO		MALO		MALO	X		
COMEDOR - COCINA	1	ACOMETIDAS EXISTENTES															
ESTADO																	
BUENO		ACUEDUCTO				SI		NO	X	GAS				SI		NO	X
REGULAR	X	ENERGIA ELECTRICA				SI		NO	X	VOZ Y DATOS				SI		NO	X
MALO		ALCANTARILLADO				SI		NO	X	ASEO				SI		NO	X

NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación,cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
D.TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
F. CANAL Y BAJANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
G.Otro	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS / LAVAPLATOS	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
G.REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
Q.Otro	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material

R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER) NOTA: ESTE CALCULO DE CANTIDADES ES APROXIMADO A LO REAL, SE RECOMIENDA HACER DIAGNOSTICO EN EL MOMENTO QUE SE EJECUTEN OBRAS EN LA INSTITUCION.

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
G.Otro: Cual?	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material

4.DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A.TABLERO:	Deterioro	No existe	Cantidad
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	No existe	Cantidad
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	No existe	Cantidad
D.MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	No existe	Cantidad
E.TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	No existe	Cantidad

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA :

La prioridad de intervención solicitada corresponde a mejoramiento de aula y aula de apoyo, mejoramiento de los baños y restaurante y conexión al sistema de suministro de acueducto comuna

6. PARAMENTOS Y LINDEROS

NORTE	RESGUARDO	SUR	CARRETERA
ORIENTE	RESGUARDO	OCCIDENTE	RESGUARDO
SERVIDUMBRES			

7. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIO	SI	NO	NOMBRE EMPRESA	OBSERVACIONES
ACUEDUCTO	X			VEREDAL
ALCANTARILLADO		X		FOSAS SEPTICAS
ENERGÍA ELECTRICA	X			ENERGUAVIARE
GAS		X		
VOZ Y DATOS		X		
ASEO		X		

8. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y MATERIALES

RECURSOS Y MATERIALES	OBSERVACIONES
MANO DE OBRA (Calificada, No calificada)	
ESCOMBRERAS (localización-distancia)	
FUENTES DE MATERIALES PETREOS (localización-distancia)	
CONCRETO PREMEZCLADO (Empresa-Distancia)	
CEMENTO (Precio, posibles proveedores)	
ARENA (Precio, posibles proveedores)	
TRITURADO (Precio, posibles proveedores)	
ACERO DE REFUERZO (Precio, posibles proveedores)	
MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA	
SANITARIOS	
Transporte	

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO



La prioridad de intervención solicitada corresponde a mejoramiento de aula y aula de apoyo, mejoramiento de los baños, del restaurante y conexión al sistema de suministro de acueducto comunal

FIRMA PROFESIONAL VIABILIZADOR

ASTRID ELENA OSORIO RESTREPO

43620210

Profesional de apoyo SED GUAVIARE

FIRMA:



CONCEPTO DE VIABILIDAD:

SI

NO