

FICHA DE VIABILIZACIÓN

1. INFORMACIÓN GENERAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	I.E. RURAL INDIGENA MAMABWE REOJACHE	FECHA VISITA:	FEBRERO 19/2020
MUNICIPIO (DPTO.)	MILAN CAQUETA		

2. UBICACIÓN FÍSICA

URBANO		LA SEDE ESTA UBICADA A 120 MINUTOS APROXIMADAMENTE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MILAN CAQUETA, QUE A SU VEZ ESTA UBICADA A DOS HORAS Y MEDIA DE FLORENCIA CAQUETA . SE ACCEDE POR VIA FLUVIAL.
RURAL	X	
RESGUARDO		
OTRO		
TIPO DE ACCESO AL PREDIO:		
CALIDAD VIA DE ACCESO:	REGULAR	
COORDENADAS GEOGRÁFICAS	X	Y

3. CARACTERÍSTICAS DEL PREDIO

CLIMA				AMENAZA Y VULNERABILIDAD				TOPOGRAFIA				TIPO DE SUELO				CUERPOS DE AGUA													
FRIO	TEMPLADO	CALIDO	SECO	HUMEDO	LLUVIOSO	ZONA DESLIZAMIENTO	ZONA INUNDABLE	RELLENO SANITARIO	ORDEN PUBLICO	ZONAS DE EXPLOTACIÓN	CANALES ABIERTOS	LINEA ALTA TENSION	SERVIDUMBRE DE TRANSITO	PLANA	INCLINADA	ONDULADA	QUEBRADA	ESCARPADA	ARCILLA	LIMO	ARENA	GRAVA	ROCA	ORGÁNICO	TUREA	ESCOBROS	BASURAS	LÉNTICOS (Cerrados No fluyen)	LÓTICOS (En movimiento...Rios, Quebradas)
			X										X										X						X
AREA TOTAL: M2		AREA OCUPADA: M2		AREA DISPONIBLE: M2		ARBORIZACIÓN:		SERVICIO DE TRANSPORTE:		MSNM:																			
45000		25000		10000		20000		SI																					

4. CONSTRUCCIONES EXISTENTES

SI	X	NO	AÑO DE CONSTRUCCION:	1981 (aproximadamente)
SE CUENTA CON UNA INFRAESTRUCTURA PODEMOS DECIR EN BUEN ESTADO CON AULAS, BIBLIOTECA, SALA DE PROFESORES, COMEDORES, SERVICIOS SANITARIOS, OFICINAS Y AULA MULTIPLE TODAS ELLAS EN MATERIAL DE CONCRETO, PISOS EN CEMENTO Y EN ALGUNAS EDIFICACIONES CON CERAMICA.				

INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO		No. NIÑOS Y NIÑAS		GRADO		No. NIÑOS Y NIÑAS		GRADO		NIÑOS Y NIÑAS		No. ADULTOS			
	PREJARDIN	0	0	PRIMERO	30	38	SEXTO	12	20	MUJERES						
	JARDIN	0	0	SEGUNDO	41	39	SÉPTIMO	24	26	HOMBRES						
	TRANSICIÓN	28	30	TERCERO	23	39	OCTAVO	14	14	TOTAL						
ACELERACION DEL APRENDIZAJE			CUARTO	20	19	NOVENO	13	15	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO							
			QUINTO	34	29	DECIMO	24	9								
ESTUDIANTES	TOTAL	28	30	TOTAL	148	164	ONCE	13	4	557						
							TOTAL	100	87							
AULAS	8	LABORATORIO	1	SALA INFORMATICA	1	BIBLIOTECAS	1	AUDITORIO	1	ZONAS RECREATIVAS	1	ZONA ADMINISTRATIVA	1	BATERÍAS SANITARIAS	1	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		
BUENO	x	BUENO		BUENO	X	BUENO		BUENO		BUENO	x	BUENO		BUENO	X	
REGULAR		REGULAR		REGULAR		REGULAR		REGULAR		REGULAR		REGULAR	x	REGULAR		
MALO		MALO		MALO		MALO		MALO		MALO		MALO		MALO		
COMEDOR - COCINA	1	ACOMETIDAS EXISTENTES														
ESTADO																
BUENO	x	ACUEDUCTO				SI	X	NO	GAS				SI		NO	x
REGULAR		ENERGIA ELECTRICA				SI	x	NO	VOZ Y DATOS				SI		NO	x
MALO		ALCANTARILLADO				SI	X	NO	ASEO				SI		NO	x

NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación,cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
D.TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
F. CANAL Y BAJANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
G.Otro	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

Pág. 2 de 6

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS / LAVAPLATOS	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
G.REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
Q.Otro	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____

R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER) NOTA: ESTE CALCULO DE CANTIDADES ES APROXIMADO A LO REAL, SE RECOMIENDA HACER DIAGNOSTICO EN EL MOMENTO QUE SE EJECUTEN OBRAS EN LA INSTITUCION.

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
B. VINOLO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
G.Otro: Cual?	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro _____	No existe _____	Cantidad _____
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro _____	No existe _____	Cantidad _____
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro _____	No existe _____	Cantidad _____
D.MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro _____	No existe _____	Cantidad _____
E.TANDEM DE CANECAS:	Deterioro _____	No existe _____	Cantidad _____

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA :

SE PRIORIZA LA CONSTRUCCION DEL COMEDOR Y LA CANCHA CUBIERTA COMO CONSTRUCCIONES NECESARIA Y URGENTES PARA LA OPORTUNA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN ESTA COMUNIDAD INDIGENA.

6. PARAMENTOS Y LINDEROS

NORTE	COMUNIDAD INDIGENA AGUANEGRA	SUR	INSPECCION DE GRANARIO
ORIENTE	FINCA EL MIRADOR-COMUNIDAD AGUANEGRA	OCCIDENTE	RIO ORTEGUAZA
SERVIDUMBRES	NO		

7. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS

SERVICIO	SI	NO	NOMBRE EMPRESA	OBSERVACIONES
ACUEDUCTO	x		INSTALACIONES PROPIAS	EL AGUA NO ES POTABLE NI TRATADA
ALCANTARILLADO	x		INSTALACIONES PROPIAS	TENEMOS UN ALCANTARILLADO PROPIO
ENERGÍA ELECTRICA	X		ELECTROCAQUETA	HACE TRES AÑOS SE CUENTA CON INTERCONEXION ELECTRICA
GAS				
VOZ Y DATOS				
ASEO				

8. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y MATERIALES


RECURSOS Y MATERIALES	OBSERVACIONES
MANO DE OBRA (Calificada, No calificada)	EXISTE EN LA REGION
ESCOBRERAS (localización-distancia)	EXISTE CERCA AL EE
FUENTES DE MATERIALES PETREOS (localización-distancia)	ORILLAS DEL RIO ORTEGUAZA
CONCRETO PREMEZCLADO (Empresa-Distancia)	NO EXISTE EN LA REGION
CEMENTO (Precio, posibles proveedores)	INSPECCION DE SANANTONIO DE GETUCHA
ARENA (Precio, posibles proveedores)	ORILLAS DEL RIO ORTEGUAZA
TRITURADO (Precio, posibles proveedores)	NO EXISTE EN LA REGION
ACERO DE REFUERZO (Precio, posibles proveedores)	INSPECCION DESANANTONIO DE GETUCHA
MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA	NO EXISTE EN LA REGION
SANITARIOS	EXISTEN EN EL EE
Transporte	VIA FLUVIAL EMPRESAS DE LA REGION

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO

<https://www.google.es/maps/@1.0002627,-75.2985861,1536m/data=!3m1!1e3>



NOTA: Se aclara que esta viabilización hace parte de la priorización del convenio 1229 de 2018 entre Findeter y el Ministerio de Educación Nacional, por lo que esta sujeta al objeto del presente convenio, es decir que la presente viabilización es VALIDA para la tipología de obras de MEJORAMIENTOS Y/O ADECUACIONES a la institución y si en debido caso se requieren realizar obras nuevas, se recomienda realizar una viabilización para esa tipología de construcción. Una vez expuestas al coordinador del contrato MEN 1229-2018, Gerardo Alzate, las condiciones en las cuales se encuentra la sede Purgatorio, y las vías de acceso, además de las distancias que se deben recorrer para llegar a la sede, Se hace consulta para viabilizar o no al coordinador.

ANDREA ENCARNACION MUÑOZ		FIRMA PROFESIONAL VIABILIZADOR		
1117489856				
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL				
CONCEPTO DE VIABILIDAD:	SI	X	NO	