

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Público
--	--	---

CONTRATO ☒
 PROYECTO ☐
 FASE/ETAPA ☐ No. _____

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO DEL CONTRATO	“ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE DIBULLA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GRUPO 22), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER.”
NÚMERO DEL CONTRATO	001-2024 (PAF-MENPNIE-O-113-2023)
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	MEJORAMIENTOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE DIBULLA.
CONTRATISTA	CONSORCIO VERTICE
INTERVENTOR	CAMILO PEDRAZA DIAZ
SUPERVISOR	MARCELLA PATRICIA PEREZ MENDOZA
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	4 MESES
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	29/02/2024

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO ACTUALIZADO	7 MESES
PLAZO EJECUTADO	5.4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	28/06/2024
SUSPENSION No. 01	04/06/2024 – 27/06/2024
REINICIO No. 01	28/06/2024
SUSPENSION No. 02	22/07/2024-20/08/2024
REINICIO No. 02	21/08/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	21/11/2024

Una vez verificados los alcances objeto del contrato, específicamente en la Institución Educativa Adolfo Antonio Mindiola Robles, se identificó que, para el área de Cocina, se encuentran debidamente terminada, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, por lo tanto, se procede a realizar la entrega del área de Cocina dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, se realiza la presente entrega de las adecuaciones ejecutadas en el área de cocina, para la Institución Educativa Adolfo Antonio Mindiola Robles a las directivas de la Institución, teniendo en

cuenta, que requieren de las áreas intervenidas y finalizadas para garantizar su operatividad, se recibe a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes y/o actividades:

Área Cocina:

Espacio conformado por tres áreas, denominadas cocina 1, cocina 2 y bodega. Estas tres áreas cuentan con acabado de muros en enchape cerámico, emboquillada todas sus juntas, con win en sus esquinas y pintura epoxica en la parte superior del muro, la superficie de las tres áreas cuenta con acabado de piso en enchape cerámico, media caña en granito pulido en todo el perímetro, así como cielorraso en PVC, estos se encuentran limpios, emboquillados y en buen estado.

La cocina 1 cuenta con grifería para lavaplatos nueva, incluye sifones, puerta entamborada en lamina CR Cal. 18 en buen estado, pintada de negro, tablero de control con seis (6) breakers 1x20, dos (2) sifones para desagüe en piso con rejilla en buen estado. Un (1) interruptor sencillo, seis (6) luminarias de 18w, un (1) tomacorriente doble GFCI y un (1) tomacorriente doble normal.



La cocina 2 cuenta con griferías para lavaplatos nueva, incluye sifones, la puerta ha recibido mantenimiento, se encuentra en buen estado, pintada de negro, sifones para desagüe en piso con rejilla en buen estado, un (1) interruptor sencillo, seis (4) luminarias de 18w, dos (2) tomacorrientes doble GFCI, un (1) tomacorriente doble normal.



La bodega cuenta con una (1) puerta la cual recibió mantenimiento correctivo, se encuentra pintada y en buen estado, un (1) interruptor sencillo, una (1) luminaria de 18w y dos (2) tomacorrientes doubles normales.






En el exterior el restaurante ha sido pintado por completo, cuenta con estructura de cubierta metálica, cubierta en teja UPVC 3mm, sus rejillas han recibido mantenimiento y han sido instaladas rejillas faltantes en sus ventanas, se construyó caja de inspección sanitaria y dren francés, en la parte frontal cuenta con canal plástica tipo amazonas y sus bajantes de A.L.L., en su parte posterior cuenta con una canal en lámina galvanizada y bajantes de A.L.L. Se ha instalado un tanque de almacenamiento de agua de 1000L, el cual se encuentra funcional y en buen estado.



Para constancia, se firma la presente acta de entrega de obras correspondientes a las obras realizadas en el área de Cocina en la Institución Educativa Adolfo Antonio Mindiola Robles, las que se reciben a entera satisfacción por directivas de la institución educativa, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los *uno (1)* días del mes de *noviembre* del año 2024.


QUIEN ENTREGA


Firma
JESUS EDUARDO CRUZ RIVERA
REPRESENTANTE LEGAL
Consortio Vértice
C.C No. 9.398.118


INTERVENTORIA


Firma
CAMILO PEDRAZA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
Camilo Pedraza Diaz
C.C No. 74.184.643

QUIEN RECIBE


Firma
MARIA EUGENIA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL
I.E. Adolfo Antonio Mindiola Robles

SUPERVISION


Firma
MARCELLA PEREZ
SUPERVISORA
FINDETER

Nota: La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente.

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor