

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Público
--	--	---

CONTRATO ☒
 PROYECTO ☐
 FASE/ETAPA ☐ No. _____

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO DEL CONTRATO	“ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE DIBULLA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GRUPO 22), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER.”
NÚMERO DEL CONTRATO	001-2024 (PAF-MENPNIE-O-113-2023)
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	MEJORAMIENTOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE DIBULLA.
CONTRATISTA	CONSORCIO VERTICE
INTERVENTOR	CAMILO PEDRAZA DIAZ
SUPERVISOR	MARCELLA PATRICIA PEREZ MENDOZA
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	4 MESES
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	29/02/2024

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO ACTUALIZADO	7 MESES
PLAZO EJECUTADO	6.2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	28/06/2024
SUSPENSION No. 01	04/06/2024 – 27/06/2024
REINICIO No. 01	28/06/2024
SUSPENSION No. 02	22/07/2024-20/08/2024
REINICIO No. 02	21/08/2024
SUSPENSION No. 03	1/10/2024-30/10/2024
REINICIO No. 03	31/10/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	21/12/2024

Una vez verificados los alcances objeto del contrato, específicamente en la Institución Educativa Miguel Pinedo Barros, se identificó que, estos se encuentran debidamente terminados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.


En consecuencia, se realiza la presente entrega de las adecuaciones ejecutadas en el área de salones TIC y Aulas sede principal de la Institución Educativa Miguel Pinedo Barros a las directivas de la Institución, teniendo en cuenta, que requieren de las áreas intervenidas y finalizadas para garantizar su operatividad, se recibe a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes y/o actividades:

Área salones TIC:


Área conformada por dos aulas. Aula TIC, la cual cuenta con sus muros estucados y pintados de blanco, una (1) puerta metálica en lamina CR Cal. 18 y una (1) ventana en lamina CR Cal. 18, estas incluyen reja tipo bancaria en tubo metálico Cal. 18 pintadas con anticorrosivo, esmalte y vidrio instalado, se encuentran con cerradura, funcionales y en buen estado. El cielorraso ha sido remplazado por cielorraso en lamina PVC, en el componente eléctrico cuenta con seis (6) luminarias de 40w, dieciséis tomacorrientes dobles y un (1) interruptor sencillo.



El aula No. 5 cuenta con sus muros estucados y pintados de blanco, una (1) puerta metálica en lamina CR Cal. 18 y tres (3) ventanas en lamina CR Cal. 18, estas incluyen reja tipo bancaria en tubo metálico Cal. 18 pintadas con anticorrosivo, esmalte y vidrio instalado, se encuentran con cerradura, funcionales y en buen estado. El cielorraso ha sido remplazado por cielorraso en lamina PVC, el piso ha sido remplazado por piso con acabado en enchape de grano de mármol prensado, guarda-escoba en el mismo material, boca-puerta en gravilla lavada. En el componente eléctrico cuenta con seis (6) luminarias de 40w, veintiún (21) tomacorrientes dobles, un (1) interruptor sencillo y un (1) tablero de control eléctrico de doce circuitos con doce (12) breakeres.




En el exterior de las aulas sus muros han sido resanados y pintados con pintura Koraza, se ha cambiado la estructura de la cubierta por estructura metálica en perfil estructural, se ha instalado cubierta UPVC 3mm y su respectiva alfajía en concreto. Adicionalmente canal tipo amazonas con sus bajantes en PVC para recolección de aguas lluvias en la fachada frontal y en la cubierta de la cancha de la fachada posterior para proteger los muros de la humedad.



Área aulas sede principal:

Área conformada por cuatro aulas, las cuales sus pisos han sido remplazados por piso con acabado en enchape en grano de mármol prensado, guarda-escoba en el mismo material y boca-puertas en gravilla lavada. Sus muros internos han sido estucados y pintados con pintura vinilo acrílica tipo 1. Se ha instalado cielorraso en lamina PVC blanca. La estructura de cubierta ha sido remplazada por estructura metálica en perfil estructural y cubierta en teja plástica UPVC 3mm, canal tipo amazonas con sus bajantes en PVC para recolección de aguas lluvias.





El salón No. 1 cuenta con cuatro (4) ventanas en lamina CR Cal. 18 y una (1) puerta entamborada en lamina CR Cal. 18, pintada con anticorrosivo y esmalte, estas en perfecto estado, con cerradura y vidrio instalado. En el apartado eléctrico cuenta con once (11) tomacorrientes dobles, seis (6) luminarias de 40w, una (1) lampara de emergencias y un (1) interruptor sencillo,

El salón No. 2 cuenta con dos (2) ventanas en lamina CR Cal. 18 y una (1) puerta entamborada en lamina CR Cal. 18, pintada con anticorrosivo y esmalte, estas en perfecto estado, con cerradura y vidrio instalado. En el apartado eléctrico cuenta con once (11) tomacorrientes dobles, seis (6) luminarias de 40w, una (1) lampara de emergencias y un (1) interruptor sencillo,

El salón No. 3 cuenta con una (1) ventana en lamina CR Cal. 18 y una (1) puerta entamborada en lamina CR Cal. 18, pintada con anticorrosivo y esmalte, estas en perfecto estado, con cerradura y vidrio instalado. En el apartado eléctrico cuenta con diez (10) tomacorrientes dobles, seis (6) luminarias de 40w, una (1) lampara de emergencias y un (1) interruptor sencillo,

El salón No. 4 cuenta con dos (2) ventanas en lamina CR Cal. 18 y una (1) puerta entamborada en lamina CR Cal. 18, pintada con anticorrosivo y esmalte, estas en perfecto estado, con cerradura y vidrio instalado. En el apartado eléctrico cuenta con diez (10) tomacorrientes dobles, seis (6) luminarias de 40w, una (1) lampara de emergencias, un (1) interruptor sencillo y dos (2) tableros de control eléctricos de ocho circuitos respectivamente con dieciséis (16) breakeres.




Con la entrega del área de aulas sede principal y TICs, se finaliza las intervenciones programadas para esta institución, situación que permite realizar la entrega total de las obras mediante la presente acta teniendo en cuenta que se realizó la entrega del área preescolar, como consta en el acta relacionada a continuación:

Área preescolar, recibida a entera satisfacción por las directivas de la Institución el día 13/09/2024.




Para constancia, se firma la presente acta de entrega de la totalidad de las obras realizadas en la Institución Educativa Miguel Pinedo Barros, Las cuales se componen de las áreas Salones TIC y el área Aulas sede principal y el área de preescolar, las que se reciben a entera satisfacción por directivas de la institución educativa, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los *dos (02)* días del mes de *diciembre* del año 2024.

QUIEN ENTREGA


Firma
JESUS EDUARDO CRUZ RIVERA
REPRESENTANTE LEGAL
Consortio Vértice
C.C No. 9.398.118

QUIEN RECIBE


Firma
EDISON TORRES GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
I.E. Miguel Pinedo Barros

INTERVENTORIA




Firma
CAMILO PEDRAZA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
Camilo Pedraza Diaz
C.C No. 74.184.643

SUPERVISION



Firma
MARCELLA PEREZ
SUPERVISORA
FINDETER

Vo. Bo. Residente de interventoría



Firma
ANDREA IBARRA SUAREZ
INTERVENTORIA

Nota: La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente.

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor