

A BS1 -BATERIA SANITARIA CASA REENCUENTRO
ESC. 1:50

Nº ELEMENTO	ACABADOS
	PISOS
1	BALDOSIN GRANO DE MARMO 33 X 30 BLANCO HUILA ALFA O SIMILAR
2	DILATACION PLASTICA 5MM COLOR BLANCO
	GUARDAESCOBA Y/O MEDIACAÑA
3	MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO HUILA R= 5CM
4	MEDIACAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 + GRAVILLA MONA LAVADA R= 5CM
	MAMPOSTERIA
5	MUROS E.=12 CM EN BLOQUE HUECO DE ARCILLA No.5 33x11.5x23 CM (L x A x H)
6	MURETES TRANSVERSALES DE 50X60 CM (A X H) , EN LADRILLO PORTANTE PRENSADO 29X14.5X6 CM TIPO SANTAFÉ O EQUIVALENTE+ ENCHAPE CERAMICO 20.5 X 20.5 EGEO O SIMILAR
7	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3
	ENCHAPES
8	ENCHAPE CERAMICO 20.5 X 20.5 EGEO BLANCO O SIMILAR H=1(SEGUN OPCION SELECCIONADA)
9	WIN DE REMATE ALUMINIO COLOR BLANCO
	CIELO RASO
10	CIELO RASO EN MALLA ELECTROSOLDADA DE 15X15 CM
11	CORREA METALICA 2C DE 12X6CM
	ELEMENTOS EN CONCRETO
12	LAVADERO DE ROPA CORRIDO SIN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, FABRICADO EN CONCRETO BAJA PERMEABILIDAD FC=3000 PSI PIEZA MACIZA
13	ORINAL CORRIDO SIN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA,FABRICADO EN CONCRETO BAJA PERMEABILIDAD FC=3000 PSI PIEZA MACIZA
14	LAVAMANOS CORRIDO SIN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, FABRICADO EN CONCRETO BAJA PERMEABILIDAD FC=3000 PSI PIEZA MACIZA
	APARATOS, GRIFERIAS Y ACCES
15	SANITARIO ACUAPLUS II SISTEMA DE DOBLE DESCARGA
16	GRIFERIA EN PVC, ACCIONAMIENTO CON VALVULA DE CORTE SON PGP, MANILA AZUL TIPO PESADO.
17	DESAGUE SIFON CON REJILLA PLASTICA 3"X3", CANTIDAD SEGUN DISEÑO HIDROSANITARIO.
	CARPINTERIA METALICA
18	VENTANA REJA METALICA TIPO, SEGUN DETALLE N°8
19	PUERTA EN ACERO INOXIDABLE
	OTROS
20	POCETA DE ASEO FABRICADA EN BLOQUE DE ARCILLA No.4. SUPERFICIE ESTRIADA; LAS CARAS INTERNAS Y EXTERNAS RECUBIERTAS CON PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4
21	BAJANTE A REMPLAZAR EN TUBERIA ALL DE 4"
22	DUCTO EN MAMPOSTERIA
23	POLLO EN LADRILLO TOLETE 6X9X20 + MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO
24	BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO BLANCO HUILA



A BS1 -BATERIA SANITARIA CASA REENCUENTRO
ESC. 1:50



A BS1 -BATERIA SANITARIA CASA REENCUENTRO
ESC. 1:50

Findeter
Financiera del Desarrollo

PROYECTO

DIAGNOSTICÓS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE ADECUACIONES PRIORIZADAS POR EL ICBF PARA LOS CENTROS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADOS DE TURBACO Y VALLE DE LILI EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR Y VALLE DEL CAUCA

DISEÑO

GESTIÓN RURAL Y URBANA S.A.S

CORDINADOR:

SUPERVISION

CONTRATISTA

GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.

DIRECTOR DE PROYECTO:

NOMBRE: **ARQ. ANDRES ABRIL**
MAT. No. A25392007 - 79938509

INTERVENTORIA

SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA:

NOMBRE: **ARQ. BRAULIO ABSALON CEDEÑO ORTIZ**

MODIFICACIONES

CONTENIDO

PLANTA REENCUENTRO
CORTE LONGITUDINAL BAÑO
CORTE TRANSVERSAL BAÑO

FECHA ENTREGA ABRIL 2017

APROBO:

ESCALA	**REV. #:**
1:25	
PLANO Nº	**VERSION**
AR -09	0

ARCHIVO DE DIBUJO:
PROPUESTAS REENCUENTRO.dwg