



PLANTA GENERAL DE REFERENCIA
SEGUNDO PISO

CUADRO DE ACABADOS

Nº DE ESPACIO	ACABADOS	PISOS: CERAMICO DE .315x.315 COLOR ROJO	PISOS: CERAMICO DE .20x.20 COLOR BLANCO	PISOS: CERAMICO DE .41x.41 COLOR BEIGE	PISOS: CERAMICO DE .25x.25 COLOR ROJO	PISOS: CEMENTO ESMALTADO COLOR ROJO	PISOS: BALDETA DE GRES DE .20x.20 COLOR ROJO	ZOCALO: ZOCALO EN TABLETA DE GRES PINTADO	MUROS: MURO EN CONCRETO E= 15CM	MUROS: LADRILLO A LA VISTA DE .20x.08 EN ARCILLA	MUROS: LADRILLO A LA VISTA DE .29x.10 EN ARCILLA	PAÑETE: MAMPOSTERIA	PAÑETE: PAÑETE IMPERMEABILIZADO	ENCHAPES: CERAMICO .20X.20 BLANCO H= 2.20	ENCHAPES: CERAMICO .20X.20 BLANCO H= 2.00	PINTURA: CERAMICO .20X.20 BLANCO H= 1.20	PINTURA: VINILO	PINTURA: ESMALTE	CIELO RASO: DRYWALL	CIELO RASO: MALLA ELECTROSOLDADA DE .15X.15	CIELO RASO: PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA	CARPINTERIA METALICA: MARCO METALICO EN LAMINA COLD ROLLED	CARPINTERIA METALICA: HOJA EN LAMINA METALICA ENTAMBORADA	CARPINTERIA METALICA: ANGULO METALICO DE 1 1/2"	CARPINTERIA REJA: VARILLA DE ACERO DE 1/2"	CARPINTERIA REJA: TUBO METALICO CUADRADO DE 1 1/2"	CARPINTERIA PINT.: ESMALTE
400	REENCUENTRO																									
401	HABITACIÓN			●				●			●						●					●	●	●		●	●	●
402	HABITACIÓN			●				●			●						●					●	●	●		●	●	●
403	HABITACIÓN			●				●			●						●					●	●	●		●	●	●
404	HABITACIÓN			●				●			●						●					●	●	●		●	●	●
405	HABITACIÓN			●				●			●						●					●	●	●		●	●	●
406	HABITACIÓN			●				●			●						●					●	●	●		●	●	●
407	HABITACIÓN			●				●			●						●					●	●	●		●	●	●
408	HABITACIÓN			●				●			●						●					●	●	●		●	●	●
409	HABITACIÓN			●				●			●						●					●	●	●		●	●	●
410	HABITACIÓN			●				●			●						●					●	●	●		●	●	●
411	HABITACIÓN			●				●			●						●					●	●	●		●	●	●
412	HABITACIÓN			●				●			●						●					●	●	●		●	●	●
413	HABITACIÓN			●				●			●						●					●	●	●		●	●	●
414	HABITACIÓN			●				●			●						●					●	●	●		●	●	●
415	HABITACIÓN			●				●			●						●					●	●	●		●	●	●
416	HABITACIÓN			●				●			●						●					●	●	●		●	●	●
417	HABITACIÓN			●				●			●											●	●	●				●
418	HABITACIÓN			●				●		●	●		●				●					●	●	●		●	●	●
419	HABITACIÓN			●				●		●	●		●				●					●	●	●		●	●	●
420	BATERIA SANITARIA		●									●		●	●		●		●		●		●			●	●	●
421	CUARTO DE ASEO		●								●	●		●			●		●		●		●			●	●	●
422	HABITACIÓN EDUCADOR			●				●			●						●					●	●	●		●	●	●
423	BAÑO EDUCADOR		●							●		●		●	●				●	●	●		●	●		●	●	●
424	SALON SOCIAL			●				●	●		●						●				●		●	●	●	●	●	●

Findeter
Financiera del Desarrollo

PROYECTO

DIAGNOSTICÓS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE ADECUACIONES PRIORIZADAS POR EL ICBF PARA LOS CENTROS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADOS DE TURBACO Y VALLE DE LILI EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR Y VALLE DEL CAUCA

DISEÑO

GESTIÓN RURAL Y URBANA S.A.S

CORDINADOR:

SUPERVISION

CONTRATISTA

GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.

DIRECTOR DE PROYECTO:

NOMBRE: **ARQ. ANDRES ABRIL**
MAT. No. A25392007 - 79938509

INTERVENTORIA

SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA:

NOMBRE: **ARQ. BRAULIO ABSALON CEDEÑO ORTIZ**

MODIFICACIONES

CONTENIDO

BLOQUE REENCUENTRO PISO 2

FECHA ENTREGA ABRIL 2017

APROBO:

ESCALA	REV. #:
1:50	

PLANO Nº	VERSION
AR -06	0

ARCHIVO DE DIBUJO:
Levantamiento valle de lili.dwg