GOBIERNO DE COLOMBIA
MINEDUCACIÓN

Manos a la escuela

Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
El Organismo de las Naciones Unidas para la Migración

c

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	IE Tecnica Kwesx Piya Yat
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	219 364 000 458
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:	Centro Docente Rural Mixto Baronditto
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:	219 364 000 156
Dirección/ Municipio:	Verado Baronditto — Departamento: Jambalo / Cauca

FECHA DE VISITA	DIA	12	MES	09	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	✓	TARDE		NOCHE		7.00 am

COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)	X:				
	Y:				
RECTOR:	Silvio Hernandez Fernandez	URBANA		RURAL	✓ 30 min Jambalo
E-mail:	IEKwesxPiyayat@Gmail.com	TELÉFONO:	313 753 5171		

* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnías indígenas o afrocolombianos. SI [ ] NO [ ] Tipo de doc.: Resolución de Adjudicación No del doc. : Anexa documento: SI [✓] NO [ ]

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI [✓] NO [ ]

* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

[ ] Deslizamiento	[ ] Receptor de Deslizamiento	[ ] Zona Pantanosa	[ ] Problemas estructurales
[ ] Inundación	[ ] Relleno Sanitario	[ ] Zona de protección	[ ] otro, ¿Cuál?

Amplie si considera :

	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
II.INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	PREJARDIN	0	0	PRIMERO	4	5	SEXTO	0	0	Adultos Mujeres	0
	JARDIN	0	0	SEGUNDO	7	8	SÉPTIMO	0	0	Adultos hombres	0
	TRANSICIÓN	17	4	TERCERO	9	10	OCTAVO	0	0	TOTAL	0
				CUARTO	5	8	NOVENO	0	0	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	11	5	DECIMO	0	0		
ESTUDIANTES							ONCE	0	0	36 Estudiantes	
	TOTAL	17	4	TOTAL			TOTAL	0	0		

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	6			BIBLIOTECA		LABORATORIO		otro, Cual?
No. BATERIA SANITARIA	2	No. De aparatos	6	COMEDOR	1	INTERNADO		

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación,cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	—	—	—	—	—
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS	Bateria 1 y 2	135	ML	7,50 x 6	PVC RDE 1/2"
C. POZO SÉPTICO:	Bateria 1	1	Und	1	PVC SEPTICO 3000 LT
D.TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Bateria 1 y 2	145,75	ML	43,80 x 2,97	PVC SANITARIA 4" y 2"
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Bateria 1 y 2	4	Und	2 x 2	CONCRETO 3000 PSI
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Bateria 1	13,20	ML	6,60 x 2	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 20
G.Otro	—			—	—

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

	Ubicación	Cant.	UND.	Medidas	Material
A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Bateria 1 y 2	57,38	M^2	43,53+13,82	TEJA TIPO FORTEVINC
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA	Bateria 1 y 2	141,90	ML	109,5+32,3	PERFIL METALICO PHR ACERO GALV
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Bateria 1 y 2	7	UND	4+3.	PORCELANA SANITARIA
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Bateria 1 y 2	8	UND	6+2	PORCELANA SANITARIA
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Bateria 1 y 2	2	UND.	1+1	PORCELANA SANITARIA
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Bateria 1 y 2	5,60	ML	4,40+1,20	CONCRETO 21 MPA ACABADO GRANITO
G.REPOSICIÓN DE MURO	Bateria 1 y 2	6,39	M^2	1,84+4,55	LADRILLO A LA VISTA Y BLOQUE #5
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Bateria 1	30,24	M^2	9,45x1,60x2	ENCHAPE PARED INST. BLANCO
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Bateria 1 y 2	9,60	M^2	5,16+2,44	ENCHAPE PISO INST ANTIDERRAPANTE
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	—	—	—	—	—
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Bateria 1	7,84	M^2	7,84	LAMINA COLD ROLLED CAL 20
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	—	—	—	—	—
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	—	—	—	—	—
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Bateria 1 y 2	12	UND	8+4	CAPSULA PVC TUBO FLUORESCENTE
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Bateria 1 y 2	4	UND	2+2	CAPSULA PVC
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	—	—	—	—	—
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Bateria 1 y 2	38,85	UND	20,85+18	TUBERIA EMT 1/2"
Q.Otro	—	—	—	—	—

R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER) —

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

	Ubicación	Cant.	UND.	Medidas	Material
A. PAÑETE MURO M2:	Bateria 1	30,24	M^2	9,41x1,60x2	MORTERO 1:4
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Bateria 1	43,02	M^2	11,15+31,92	VINILO TIPO 1 INTERIOR
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Bateria 1	11,55	M^2	9,35+2,20	VINILO TIPO 1 EXTERIOR
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	—	—	—	—	—
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	—	—	—	—	—
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	—	—	—	—	—
G.Otro: Cual?	—	—	—	—	—

4.DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

	Deterioro	No existe	Cantidad
A.TABLERO:	X		4
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	X		3
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	X		37
D.MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	X		6
E.TANDEM DE CANECAS:	X		6

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describa claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

Biblioteca, Aulas de Clase, Espacio Recreativo

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre:
Email:
Teléfono:
Firma
C.C.

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: Andrés Camilo Tontalvo
Email: arquandrescuacato@gmail.com
Teléfono: 310 219 1343
Firma: Andrés Tontalvo
Cargo: Arquitecto

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldia Municipal.

Nombre: Silvio A Fernandez Dogua
Email: ikkwesxpiyayat@gmail.com
Teléfono: 313 753 5121
Firma
Cargo: Rector I.E Kwe Sx Piya Yat

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldia Municipal.

Nombre: Azucena Conda Yuie
Email: c29azucena@hotmail.com
Teléfono: 315 796 05 28
Firma
Cargo: encargada de sede.

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

1

2

3

4

5

6

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

[✓] Vehicular [ ] Peatonal [ ] Fluvial [ ] Marítima [ ] Otro: _____

Distancia en km desde el casco urbano: 11 Km a Jardolo

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI [✓] NO [ ] Luz SI [✓] NO [ ] Gas SI [ ] NO [✓] Alcantaril SI [ ] NO [✓] Tel. SI [ ] [✓]

Se requiere realizar demoliciones SI [ ] NO [ ] [ ] M2 Material predominante _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aqui todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

PLAN DE MEJORAMIENTO CON LA COMUNIDAD "MANOS A LA ESCUELA"

El mejoramiento y adecuación de la infraestructura Educativa son: Los baterías sanitarias, muros, cubiertas, fachadas, instalaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas, de aguas lluvias y de accesibilidad, cualquier intervención planteada por fuera de estos espacios o ítems no será autorizada por el Ministerio de Educación Nacional.

Institucion Educativa Tecnica Kwesx Piya Yat Municipio: Jambalo / Cauca

Código DANE de la Institución Educativa 219 364 000 459

Nombre de la Sede: Centro Docente Rural Mixto Borondilla

Código DANE Sede: 219 364 000 156

Necesidad Total de Mejoramientos de la Sede						Mejoramientos articulados con la Comunidad (El valor total debe sumar el valor de los recursos asignados por sede)					
Item	Descripción Mejoramiento	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	TIPO DE PRIORIDAD: 1. No prioritario 2. Baja Prioridad 3. Mediana Prioridad 4. Alta Prioridad 5. Urgente.	Item	Descripción Mejoramiento	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	TIPO DE PRIORIDAD: 1. No prioritario 2. Baja Prioridad 3. Mediana Prioridad 4. Alta Prioridad 5. Urgente.
				$ -						$ -	
				$ -						$ -	
				$ -						$ -	
				$ -						$ -	
				$ -						$ -	
				$ -						$ -	
				$ -						$ -	
				$ -						$ -	
				$ -						$ -	
				$ -						$ -	
				$ -						$ -	
				$ -						$ -	
				$ -						$ -	
				$ -						$ -	
				$ -						$ -	
				$ -						$ -	
				$ -						$ -	
				$ -						$ -	
				$ -						$ -	
				$ -						$ -	
				$ -						$ -	

Firma:

Nombre y Apellido: Silvio H Fernández Dagua

Rector IE Kwesx piya yat