

| NOMBRE EJE | | X | Y |
|------------------|--------|--------------|-------------|
| Eje Calle 1 | INICIO | 999812.4206 | 921870.3466 |
| | FIN | 1000014.606 | 921613.3038 |
| Eje Carrera 2 | INICIO | 999747.9606 | 921728.7801 |
| | FIN | 999816.1818 | 921865.5648 |
| Eje Carrera 2A | INICIO | 999738.0376 | 921720.3703 |
| | FIN | 999907.5393 | 921853.6978 |
| Eje Carrera 2B | INICIO | 999812.4206 | 921870.3466 |
| | FIN | 999834.5275 | 921914.6721 |
| Eje Carrera 3 | INICIO | 999796.9138 | 921645.5198 |
| | FIN | 999966.7095 | 921779.0785 |
| Eje Carrera 3A | INICIO | 999986.9946 | 921648.3959 |
| | FIN | 1000042.3021 | 921691.9000 |
| Eje Carrera 3B | INICIO | 999830.7021 | 921602.4698 |
| | FIN | 999916.5599 | 921621.2439 |
| Eje Horizontal 1 | INICIO | 999684.5395 | 921788.3834 |
| | FIN | 999830.7654 | 921602.4836 |
| Eje Horizontal 2 | INICIO | 999697.0903 | 921793.4526 |
| | FIN | 999844.8764 | 921605.5692 |
| Eje Diagonal 1 | INICIO | 999684.5395 | 921788.3834 |
| | FIN | 999793.5016 | 921832.3926 |
| Eje Diagonal 2 | INICIO | 999695.0011 | 921775.0834 |
| | FIN | 999790.2393 | 921813.5496 |
| Eje Diagonal 3 | INICIO | 999754.2312 | 921699.7830 |
| | FIN | 999911.6861 | 921735.7980 |
| Eje Diagonal 4 | INICIO | 999861.2868 | 921609.1576 |
| | FIN | 999922.0449 | 921730.9788 |

Ejecutor:



Cofinancian:



Alcaldía Distrital de Buenaventura



PROYECTO:

MALECÓN BAHÍA DE LA CRUZ
BUENAVENTURA
FASE 1.1

NOTAS:

NOTA 1: Todos los elementos que NO están consignados en los planos arquitectónicos o en los de los proyectos técnicos, NO son responsabilidad del equipo profesional de diseñadores del proyecto.
NOTA 2: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.
NOTA 3: Todos los elementos que requieren de solución estructural harán parte del proyecto estructural diseñado por el ingeniero a cargo.
NOTA 4: Cualquier duda en las dimensiones será aclarada en obra por la dirección arquitectónica.
NOTA 5: Para la definición de acabados se solicitarán muestras y prototipos en obra.

MODIFICACIONES

FECHA

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

EQUIPO DE TRABAJO:



Personal participante en el proceso de diseño y estudios técnicos

ARQUITECTURA Y URBANISMO
Andreu Estany i Serra
Mat. Prof. No. 144472012-BE901179

ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA
Carlos García Acón
Mat. Prof. No. 15202216522BYC

INTERVENTORIA:



VoBo INTERVENTORIA

CONTENIDO:

PLANTA EJES

ARCHIVO:

05.1_PLANTA EJES COTAS.DWG

| CODIGO | PROY | ESPEC | No.PL |
|--------|------|-------|-------|
|--------|------|-------|-------|

ESCALA
1/500

PLANO No.
5.1

| REVISION | FECHA | DE |
|----------|----------------|----|
| | DICIEMBRE 2014 | 01 |



Ejecutor:



Cofinancian:



Alcaldía Distrital de Buenaventura



PROYECTO:

MALECÓN BAHÍA DE LA CRUZ
BUENAVENTURA
FASE 1.1

NOTAS:

NOTA 1: Todos los elementos que NO están consignados en los planos arquitectónicos o en los de los proyectos técnicos, NO son responsabilidad del equipo profesional de diseñadores del proyecto.
NOTA 2: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.
NOTA 3: Todos los elementos que requieren de solución estructural harán parte del proyecto estructural diseñado por el ingeniero a cargo.
NOTA 4: Cualquier duda en las dimensiones será aclarada en obra por la dirección arquitectónica.
NOTA 5: Para la definición de acabados se solicitarán muestras y prototipos en obra.

| MODIFICACIONES | FECHA |
|----------------|-------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

EQUIPO DE TRABAJO:



Personal participante en el proceso de diseño y estudios técnicos

ARQUITECTURA Y URBANISMO
Andreu Estany i Serra
Mat. Prof. No. 144472012-BE901179

ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA
Carlos García Acon
Mat. Prof. No. 15202216522BYC

INTERVENTORIA:



VoBo INTERVENTORIA

CONTENIDO:

PLANTA REPLANTEO
CON COTAS

ARCHIVO:
05.2_PLANTA GRADING.DWG


CODIGO PROY ESPEC No. PL

ESCALA
1/500

PLANO No.
5.2

REVISION FECHA
DICIEMBRE 2014

PLANCHAS No. DE
01 01



| | | |
|-----|--------------|-------------|
| N | X | Y |
| 1 | 99983.9501 | 92151.5715 |
| 2 | 99983.7909 | 92151.0609 |
| 3 | 99982.9550 | 921882.9198 |
| 4 | 99982.9731 | 92181.0880 |
| 5 | 99985.2577 | 921825.1292 |
| 6 | 99987.4703 | 921823.5876 |
| 7 | 99986.6153 | 921811.8539 |
| 8 | 99987.8498 | 921810.3919 |
| 9 | 99988.4057 | 921784.2573 |
| 10 | 99988.6420 | 921782.6589 |
| 11 | 99982.7342 | 921778.7560 |
| 12 | 99983.9707 | 921777.1840 |
| 13 | 99981.45818 | 921750.8335 |
| 14 | 999815.9183 | 921749.2815 |
| 15 | 99985.1500 | 921737.4917 |
| 16 | 999826.4281 | 921735.9194 |
| 17 | 99985.8684 | 921699.7619 |
| 18 | 99986.1142 | 921698.1524 |
| 19 | 99989.1954 | 921694.2625 |
| 20 | 99980.4319 | 921692.6865 |
| 21 | 921743.4490 | 921696.3387 |
| 22 | 99980.2702 | 921654.7566 |
| 23 | 99985.1333 | 921650.7481 |
| 24 | 99982.6033 | 921648.8833 |
| 25 | 99981.7296 | 921688.3892 |
| 26 | 99988.2008 | 921705.5227 |
| 27 | 999817.7251 | 921731.6184 |
| 28 | 99988.4515 | 921743.4082 |
| 29 | 99985.2973 | 921772.8887 |
| 30 | 99982.1761 | 921776.8126 |
| 31 | 99980.9219 | 921803.5309 |
| 32 | 999824.9599 | 921853.7591 |
| 33 | 999812.4206 | 921870.3466 |
| 34 | 99987.9122 | 921849.1045 |
| 35 | 999785.6634 | 921816.8979 |
| 36 | 999785.0235 | 921815.6965 |
| 37 | 99972.1636 | 921823.7739 |
| 38 | 999768.2202 | 921815.5274 |
| 39 | 99970.1748 | 921813.4857 |
| 40 | 999756.7154 | 921812.0885 |
| 41 | 999752.2543 | 921807.0632 |
| 42 | 999748.8179 | 921805.6930 |
| 43 | 999743.1345 | 921803.2634 |
| 44 | 999730.6702 | 921801.5662 |
| 45 | 999733.1737 | 921795.6165 |
| 46 | 999730.2734 | 921798.1193 |
| 47 | 99973.0857 | 921798.5036 |
| 48 | 999715.6094 | 921772.1084 |
| 49 | 999717.0581 | 921796.0711 |
| 50 | 999703.0807 | 921788.8619 |
| 51 | 99968.0046 | 921790.0431 |
| 52 | 99967.0538 | 921796.4277 |
| 53 | 999705.4595 | 921782.8126 |
| 54 | 999715.8015 | 921769.6962 |
| 55 | 99973.4541 | 921806.7701 |
| 56 | 99979.8010 | 921799.9247 |
| 57 | 99970.2959 | 921802.6872 |
| 58 | 999752.3924 | 921745.0229 |
| 59 | 99975.9767 | 921744.0247 |
| 60 | 999788.0946 | 921734.8174 |
| 61 | 999779.9981 | 921731.2622 |
| 62 | 99978.8987 | 921756.9384 |
| 63 | 999784.9444 | 921747.0534 |
| 64 | 999765.3741 | 921770.0157 |
| 65 | 999779.1790 | 921791.4927 |
| 66 | 999785.3985 | 921793.7257 |
| 67 | 999803.8011 | 921776.4870 |
| 68 | 999792.1305 | 921782.6046 |
| 69 | 999815.4810 | 921771.5996 |
| 70 | 999817.9519 | 921796.7073 |
| 71 | 999819.4966 | 921800.6951 |
| 72 | 99981.5089 | 921810.8500 |
| 73 | 99976.7033 | 921810.7382 |
| 74 | 99982.9985 | 921813.4298 |
| 75 | 99983.9899 | 921817.9418 |
| 76 | 999832.0603 | 921803.2774 |
| 77 | 999830.0185 | 921804.8869 |
| 78 | 999815.5737 | 921807.9196 |
| 79 | 999828.0988 | 921839.1127 |
| 80 | 99982.3032 | 921753.7979 |
| 81 | 99985.4765 | 921768.4581 |
| 82 | 999836.9889 | 921722.3776 |
| 83 | 999818.2779 | 921717.9418 |
| 84 | 99978.0706 | 921710.4561 |
| 85 | 99973.6701 | 921713.3867 |
| 86 | 999771.3635 | 921716.8126 |
| 87 | 999789.6520 | 921718.4951 |
| 88 | 99975.8225 | 921702.2691 |
| 89 | 99981.1189 | 921709.0192 |
| 90 | 99970.0157 | 921696.0495 |
| 91 | 999794.0283 | 921682.0198 |
| 92 | 999808.8392 | 921693.3572 |
| 93 | 99984.0870 | 921691.438 |
| 94 | 999835.4152 | 921714.8966 |
| 95 | 99984.0628 | 921704.4446 |
| 96 | 99985.3871 | 921678.0525 |
| 97 | 999843.0812 | 921686.8741 |
| 98 | 99986.1604 | 921697.2042 |
| 99 | 999841.1111 | 921710.4436 |
| 100 | 99985.3259 | 921720.8412 |
| 101 | 999871.0005 | 921707.6187 |
| 102 | 99988.3855 | 921719.8771 |
| 103 | 99987.2792 | 921723.0972 |
| 104 | 99988.4392 | 921708.6113 |
| 105 | 99986.3700 | 921683.3851 |
| 106 | 99984.3400 | 921676.2919 |
| 107 | 99983.2340 | 921657.4213 |
| 108 | 999821.2825 | 921635.5432 |
| 109 | 99983.0894 | 921631.4681 |
| 110 | 999856.0714 | 921632.5531 |
| 111 | 999843.6359 | 921656.4533 |
| 112 | 999845.3463 | 921663.4669 |
| 113 | 999890.2106 | 921670.4280 |
| 114 | 999895.5282 | 921693.2667 |
| 115 | 99980.0021 | 921678.9451 |
| 116 | 999878.5585 | 921672.0066 |
| 117 | 99980.7709 | 921695.4987 |
| 118 | 99984.6379 | 921663.3289 |
| 119 | 99980.4347 | 921650.3961 |
| 120 | 99982.8537 | 921642.8151 |
| 121 | 99988.0074 | 921631.3156 |
| 122 | 999875.5201 | 921645.2487 |
| 123 | 99983.1973 | 921622.9880 |
| 124 | 999844.7118 | 921628.0853 |
| 125 | 99985.2292 | 921635.5370 |
| 126 | 99983.1586 | 921620.4981 |
| 127 | 999836.4309 | 921616.2301 |
| 128 | 99981.1345 | 921617.7679 |
| 129 | 99985.6790 | 921665.9077 |
| 130 | 99984.6745 | 921683.5282 |
| 131 | 99980.7459 | 921698.6230 |
| 132 | 999809.0084 | 921693.5728 |
| 133 | 99989.3072 | 921723.9999 |
| 134 | 99983.3393 | 921684.4411 |
| 135 | 99989.8732 | 921637.8244 |
| 136 | 999842.3692 | 921636.0471 |
| 137 | 999803.8080 | 921673.3699 |
| 138 | 99980.2001 | 921670.5336 |
| 139 | 99984.1408 | 921648.4988 |
| 140 | 999845.0770 | 921644.8886 |
| 141 | 99987.8442 | 921630.4739 |
| 142 | 999815.1544 | 921631.0262 |
| 143 | 99982.0794 | 921620.8134 |
| 144 | 99984.9174 | 921647.9401 |
| 145 | 999877.7828 | 921616.8553 |
| 146 | 99982.1318 | 921623.7394 |
| 147 | 99981.5766 | 921681.9736 |
| 148 | 999831.5412 | 921599.8404 |
| 149 | 99982.7983 | 921798.5020 |
| 150 | 99983.0789 | 921616.9186 |
| 151 | 999818.4958 | 921897.5062 |
| 152 | 999821.1181 | 921896.2994 |
| 153 | 999830.5793 | 921915.2813 |
| 154 | 999870.2272 | 921824.3487 |
| 155 | 999871.4125 | 921825.2910 |
| 156 | 999873.7683 | 921827.1325 |
| 157 | 999875.3119 | 921825.1675 |
| 158 | 99987.1077 | 921834.4412 |
| 159 | 99985.5261 | 921836.4061 |
| 160 | 99982.8234 | 921849.9883 |
| 161 | 999804.0024 | 921850.9157 |
| 162 | 999806.3603 | 921852.7704 |
| 163 | 99987.5303 | 921853.8978 |
| 164 | 999829.2255 | 921749.5942 |
| 165 | 999830.4136 | 921750.5099 |
| 166 | 99984.4532 | 921751.5556 |
| 167 | 999845.9779 | 921759.5907 |
| 168 | 99987.7677 | 921768.8643 |
| 169 | 99986.2221 | 921770.8283 |
| 170 | 99981.7902 | 921775.2091 |
| 171 | 99982.3694 | 921776.1366 |
| 172 | 99985.3280 | 921777.9918 |
| 173 | 99986.7095 | 921779.0785 |
| 174 | 100004.3771 | 921654.4300 |
| 175 | 1000005.5560 | 921655.3623 |
| 176 | 1000037.8100 | 921680.7268 |
| 177 | 1000038.0880 | 921681.6602 |
| 178 | 1000041.3634 | 921683.4941 |
| 179 | 1000008.3231 | 921647.8604 |
| 180 | 1000016.8549 | 921637.1338 |
| 181 | 1000027.7015 | 921645.6666 |
| 182 | 1000019.1697 | 921656.1122 |
| 183 | 1000029.3402 | 921624.4915 |
| 184 | 1000068.7849 | 921654.5074 |

Ejecutor:

Findeter
Financiera del Desarrollo

Cofinancian:

SGR
Sistema General de Regímenes

Valle del Cauca
Gobernación

Alcaldía Distrital de Buenaventura

FONTUR
COLOMBIA

PROYECTO:

**MALECÓN BAHÍA DE LA CRUZ
BUENAVENTURA
FASE 1.1**

NOTAS:

NOTA 1: Todos los elementos que NO están consignados en los planos arquitectónicos o en los de los proyectos técnicos, NO son responsabilidad del equipo profesional de diseñadores del proyecto.

NOTA 2: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.

NOTA 3: Todos los elementos que requieren de solución estructural harán parte del proyecto estructural diseñado por el ingeniero a cargo.

NOTA 4: Cualquier duda en las dimensiones será aclarada en obra por la dirección arquitectónica.

NOTA 5: Para la definición de acabados se solicitarán muestras y prototipos en obra.

| MODIFICACIONES | FECHA |
|----------------|-------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

EQUIPO DE TRABAJO:

ESTEYCO

Personal participante en el proceso de diseño y estudios técnicos

ARQUITECTURA Y URBANISMO
Andreu Estany i Serra
Mat. Prof. No. 144472012-BE901179

ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA
Carlos García Acon
Mat. Prof. No. 15202216522BYC

INTERVENTORIA:

DICONSULTORIA S.A.
ACEREBROS

VoBo INTERVENTORIA

CONTENIDO:

**PLANTA REPLANTEO
DETALLE**


ARCHIVO:

05.3_PLANTA REPLANTEO DETALLES.DWG

| CODIGO | PROY | ESPEC | No.PL |
|--------|------|-------|-------|
| | | | |

| ESCALA | PLANO No. |
|--------------|------------|
| 1/250 | 5.3 |

| REVISION | FECHA | PLANCHIA No. | DE |
|----------|----------------|--------------|-----------|
| | DICIEMBRE 2014 | 02 | 04 |



| | | |
|-----|-------------|-------------|
| N | X | Y |
| 1 | 999833.9551 | 921913.5715 |
| 2 | 999833.7909 | 921910.6000 |
| 3 | 999825.9550 | 921882.9198 |
| 4 | 999827.9731 | 921881.0880 |
| 5 | 999856.2577 | 921925.1292 |
| 6 | 999857.4703 | 921823.5870 |
| 7 | 999866.6133 | 921811.3639 |
| 8 | 999867.8498 | 921810.3919 |
| 9 | 999886.4057 | 921784.2573 |
| 10 | 999889.6429 | 921782.6959 |
| 11 | 999892.7342 | 921778.7560 |
| 12 | 999893.9707 | 921777.1840 |
| 13 | 999914.6815 | 921766.8535 |
| 14 | 999915.9183 | 921748.2815 |
| 15 | 999925.1920 | 921737.4917 |
| 16 | 999926.4281 | 921735.9194 |
| 17 | 999954.8694 | 921689.7619 |
| 18 | 999956.1042 | 921688.1824 |
| 19 | 999956.1854 | 921684.2625 |
| 20 | 999960.4319 | 921682.6905 |
| 21 | 921743.4082 | 921656.3867 |
| 22 | 999990.2702 | 921654.7566 |
| 23 | 999985.1533 | 921650.7481 |
| 24 | 999992.8033 | 921648.8533 |
| 25 | 999951.7286 | 921688.3892 |
| 26 | 999938.2598 | 921705.5237 |
| 27 | 999917.7251 | 921731.6184 |
| 28 | 999908.4515 | 921743.4082 |
| 29 | 999895.2673 | 921772.8827 |
| 30 | 999862.1761 | 921776.8126 |
| 31 | 999860.9238 | 921803.9309 |
| 32 | 999824.9599 | 921853.7581 |
| 33 | 999812.4206 | 921870.3466 |
| 34 | 999807.9722 | 921849.1045 |
| 35 | 999795.6634 | 921816.6979 |
| 36 | 999785.0335 | 921815.6665 |
| 37 | 999772.1628 | 921823.7739 |
| 38 | 999766.2202 | 921815.9274 |
| 39 | 999760.1748 | 921813.4867 |
| 40 | 999756.7154 | 921812.0885 |
| 41 | 999752.2543 | 921807.9632 |
| 42 | 999748.8179 | 921805.6203 |
| 43 | 999743.1345 | 921803.2534 |
| 44 | 999738.6752 | 921801.8662 |
| 45 | 999733.7327 | 921799.1165 |
| 46 | 999730.2734 | 921798.1193 |
| 47 | 999723.0857 | 921798.5566 |
| 48 | 999718.6264 | 921797.1084 |
| 49 | 999717.0581 | 921796.0711 |
| 50 | 999700.6465 | 921794.8889 |
| 51 | 999703.0807 | 921798.8919 |
| 52 | 999689.0046 | 921790.0431 |
| 53 | 999697.0538 | 921796.4277 |
| 54 | 999705.4596 | 921792.6125 |
| 55 | 999715.8015 | 921769.6892 |
| 56 | 999719.9190 | 921795.4789 |
| 57 | 999773.4541 | 921806.7701 |
| 58 | 999779.8010 | 921799.9024 |
| 59 | 999780.2569 | 921802.6972 |
| 60 | 999752.3924 | 921745.0229 |
| 61 | 999736.9767 | 921744.0247 |
| 62 | 999768.0946 | 921734.6174 |
| 63 | 999770.9561 | 921761.3262 |
| 64 | 999778.8997 | 921756.0594 |
| 65 | 999784.9444 | 921747.0534 |
| 66 | 999795.3741 | 921770.0457 |
| 67 | 999775.1790 | 921781.4827 |
| 68 | 999785.3985 | 921783.7257 |
| 69 | 999803.6011 | 921776.4670 |
| 70 | 999782.1305 | 921782.6046 |
| 71 | 999816.4810 | 921771.8596 |
| 72 | 999771.2619 | 921786.9773 |
| 73 | 999819.4966 | 921800.6951 |
| 74 | 999811.5089 | 921810.8500 |
| 75 | 999795.7033 | 921810.3362 |
| 76 | 999829.8965 | 921783.4298 |
| 77 | 999850.9599 | 921803.3737 |
| 78 | 999832.0663 | 921803.7774 |
| 79 | 999838.0185 | 921804.4869 |
| 80 | 999816.5737 | 921831.6186 |
| 81 | 999825.6989 | 921838.1127 |
| 82 | 999872.3202 | 921753.7579 |
| 83 | 999865.4748 | 921730.3239 |
| 84 | 999836.9899 | 921722.3776 |
| 85 | 999818.7279 | 921717.9419 |
| 86 | 999778.0708 | 921710.4561 |
| 87 | 999773.6701 | 921713.3867 |
| 88 | 999771.3636 | 921713.9191 |
| 89 | 999768.6520 | 921718.4961 |
| 90 | 999765.8225 | 921702.2981 |
| 91 | 999811.1891 | 921709.0912 |
| 92 | 999797.4777 | 921696.0495 |
| 93 | 999790.0157 | 921691.4864 |
| 94 | 999794.0203 | 921692.0188 |
| 95 | 999808.8392 | 921693.3672 |
| 96 | 999824.0670 | 921699.4336 |
| 97 | 999835.4152 | 921714.8986 |
| 98 | 999845.0926 | 921704.4446 |
| 99 | 999833.3871 | 921678.0596 |
| 100 | 999843.0812 | 921686.6741 |
| 101 | 999846.1604 | 921697.3242 |
| 102 | 999841.1511 | 921710.4688 |
| 103 | 999865.3269 | 921720.9412 |
| 104 | 999871.0025 | 921707.6187 |
| 105 | 999866.3865 | 921718.8771 |
| 106 | 999872.4782 | 921723.0072 |
| 107 | 999848.4392 | 921708.6113 |
| 108 | 999856.3700 | 921683.3851 |
| 109 | 999847.3400 | 921676.2819 |
| 110 | 999823.2380 | 921667.8213 |
| 111 | 999821.2825 | 921635.5432 |
| 112 | 999833.0884 | 921631.6881 |
| 113 | 999865.0714 | 921632.9531 |
| 114 | 999849.8359 | 921656.4533 |
| 115 | 999846.3493 | 921663.4692 |
| 116 | 999850.2196 | 921670.4290 |
| 117 | 999859.5282 | 921663.2667 |
| 118 | 999860.0321 | 921678.9451 |
| 119 | 999878.5595 | 921672.0066 |
| 120 | 999880.7709 | 921685.0497 |
| 121 | 999864.6379 | 921663.3298 |
| 122 | 999860.4347 | 921650.3961 |
| 123 | 999882.3037 | 921642.4181 |
| 124 | 999868.0074 | 921653.1156 |
| 125 | 999875.5201 | 921645.2487 |
| 126 | 999863.1973 | 921622.8990 |
| 127 | 999844.7118 | 921628.6853 |
| 128 | 999845.2229 | 921635.3370 |
| 129 | 999833.1968 | 921620.6881 |
| 130 | 999836.4309 | 921616.2301 |
| 131 | 999861.1005 | 921617.7879 |
| 132 | 999865.6700 | 921605.0077 |
| 133 | 999864.6745 | 921683.5282 |
| 134 | 999907.7459 | 921699.5630 |
| 135 | 999909.0094 | 921693.5728 |
| 136 | 999899.3072 | 921723.4926 |
| 137 | 999925.3393 | 921684.4411 |
| 138 | 999969.6732 | 921637.8244 |
| 139 | 999942.3082 | 921636.0471 |
| 140 | 999903.8009 | 921613.3699 |
| 141 | 999900.2001 | 921670.2536 |
| 142 | 999946.1408 | 921648.9994 |
| 143 | 999945.0770 | 921644.9886 |
| 144 | 999927.9442 | 921630.4739 |
| 145 | 999916.1544 | 921621.2002 |
| 146 | 999892.0794 | 921620.8134 |
| 147 | 999884.3174 | 921647.3401 |
| 148 | 999877.7908 | 921616.8533 |
| 149 | 999872.1318 | 921623.7394 |
| 150 | 999881.5786 | 921661.9738 |
| 151 | 999883.5612 | 921698.8044 |
| 152 | 999872.7983 | 921708.9020 |
| 153 | 999878.0799 | 921715.9196 |
| 154 | 999818.4958 | 921897.5062 |
| 155 | 999821.1181 | 921896.2994 |
| 156 | 999833.6753 | 921915.2813 |
| 157 | 999870.2272 | 921824.3487 |
| 158 | 999871.4125 | 921825.2810 |
| 159 | 999873.7963 | 921827.1325 |
| 160 | 999875.3119 | 921825.1675 |
| 161 | 999871.1017 | 921834.4412 |
| 162 | 999885.5561 | 921836.4061 |
| 163 | 999902.8234 | 921849.9883 |
| 164 | 999904.0024 | 921850.1157 |
| 165 | 999906.3603 | 921862.7704 |
| 166 | 999907.5393 | 921853.6978 |
| 167 | 999929.2255 | 921749.8942 |
| 168 | 999930.4136 | 921750.5099 |
| 169 | 999944.4321 | 921751.2529 |
| 170 | 999945.9779 | 921759.5907 |
| 171 | 999957.7677 | 921768.8643 |
| 172 | 999966.2221 | 921770.8993 |
| 173 | 999961.7902 | 921775.2091 |
| 174 | 999962.9694 | 921776.1366 |
| 175 | 999965.3289 | 921777.8918 |
| 176 | 999966.7095 | 921779.0785 |
| 177 | 100000.3771 | 921854.4350 |
| 178 | 100000.5560 | 921855.8621 |
| 179 | 100000.8100 | 921880.7329 |
| 180 | 100000.9990 | 921881.6662 |
| 181 | 100004.3634 | 921683.4941 |
| 182 | 100008.3231 | 921647.8004 |
| 183 | 100016.8548 | 921637.1338 |
| 184 | 100027.7015 | 921645.6656 |
| 185 | 100001.1697 | 921656.5122 |
| 186 | 100008.3402 | 921654.4915 |
| 187 | 100008.7849 | 921654.5074 |

Ejecutor:



Cofinancian:



PROYECTO:

MALECÓN BAHÍA DE LA CRUZ BUENAVENTURA FASE 1.1

NOTAS:

- NOTA 1: Todos los elementos que NO están consignados en los planos arquitectónicos o en los de los proyectos técnicos, NO son responsabilidad del equipo profesional de diseñadores del proyecto.
- NOTA 2: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.
- NOTA 3: Todos los elementos que requieren de solución estructural harán parte del proyecto estructural diseñado por el ingeniero a cargo.
- NOTA 4: Cualquier duda en las dimensiones será aclarada en obra por la dirección arquitectónica.
- NOTA 5: Para la definición de acabados se solicitarán muestras y prototipos en obra.

MODIFICACIONES

FECHA

EQUIPO DE TRABAJO:



Personal participante en el proceso de diseño y estudios técnicos

ARQUITECTURA Y URBANISMO
Andreu Estany i Serra
Mat. Prof. No. 144472012-BE901179

ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA
Carlos García Acón
Mat. Prof. No. 1520221652BYC

INTERVENTORIA:



VoBo INTERVENTORIA


CONTENIDO:

PLANTA REPLANTEO DETALLE


ARCHIVO:
05.3_PLANTA REPLANTEO DETALLES.DWG

| CODIGO | PROY | ESPEC | No.PL |
|--------|------|-------|-------|
|--------|------|-------|-------|


| | |
|-----------------|--------------------------|
| ESCALA 1/250 | PLANO No. 5.2 |
| REVISION | FECHA DICIEMBRE 2014 |
| | PLANCHAS No. DE 03 04 |



PLANTA CARRERA 2A
ESCALA 1:150



PLANTA CARRERA 3
ESCALA 1:150



PLANTA CARRERA 3A
ESCALA 1:150

| N | X | Y | N | X | Y | N | X | Y | N | X | Y | N | X | Y | N | X | Y |
|----|-------------|-------------|----|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|-----|--------------|-------------|-----|--------------|-------------|
| 1 | 999833.9551 | 921913.5715 | 41 | 999752.2543 | 921807.0632 | 81 | 999826.0998 | 921839.1127 | 121 | 999864.8379 | 921663.3289 | 161 | 999887.1017 | 921834.4412 | 201 | 999887.1017 | 921834.4412 |
| 2 | 999839.7909 | 921910.6609 | 42 | 999748.8179 | 921805.6093 | 82 | 999872.3202 | 921753.7579 | 122 | 999860.4347 | 921650.3961 | 162 | 999885.5561 | 921836.4061 | 202 | 999885.5561 | 921836.4061 |
| 3 | 999839.9590 | 921882.9198 | 43 | 999743.3345 | 921803.2634 | 83 | 999865.4785 | 921730.3239 | 123 | 999862.8007 | 921642.4181 | 163 | 999902.8204 | 921849.8883 | 203 | 999902.8204 | 921849.8883 |
| 4 | 999827.8731 | 921861.0890 | 44 | 999739.6752 | 921801.8662 | 84 | 999836.9889 | 921722.3776 | 124 | 999868.0074 | 921631.3156 | 164 | 999904.0024 | 921850.9157 | 204 | 999904.0024 | 921850.9157 |
| 5 | 999856.2577 | 921825.1292 | 45 | 999733.7327 | 921799.5165 | 85 | 999818.7279 | 921717.8419 | 125 | 999875.5201 | 921645.2467 | 165 | 999906.3603 | 921852.7704 | 205 | 999906.3603 | 921852.7704 |
| 6 | 999857.4703 | 921823.5876 | 46 | 999720.2794 | 921798.1193 | 86 | 999778.0706 | 921710.4561 | 126 | 999863.1973 | 921622.8980 | 166 | 999907.5393 | 921853.8078 | 206 | 999907.5393 | 921853.8078 |
| 7 | 999866.6133 | 921811.9639 | 47 | 999723.0857 | 921798.5056 | 87 | 999773.6701 | 921713.3667 | 127 | 999844.7118 | 921628.6853 | 167 | 999929.2255 | 921749.5942 | 207 | 999929.2255 | 921749.5942 |
| 8 | 999887.8498 | 921810.3919 | 48 | 999719.0584 | 921797.1084 | 88 | 999771.3638 | 921716.3191 | 128 | 999845.2228 | 921638.3370 | 168 | 999930.4136 | 921750.5099 | 208 | 999930.4136 | 921750.5099 |
| 9 | 999886.4097 | 921794.2523 | 49 | 999717.0861 | 921796.0711 | 89 | 999769.6300 | 921715.4951 | 129 | 999833.1086 | 921620.4981 | 169 | 999944.4363 | 921761.5566 | 209 | 999944.4363 | 921761.5566 |
| 10 | 999889.8420 | 921783.6869 | 50 | 999700.0465 | 921794.8889 | 90 | 999785.8225 | 921702.2891 | 130 | 999836.4309 | 921616.2301 | 170 | 999945.9779 | 921759.5907 | 210 | 999945.9779 | 921759.5907 |
| 11 | 999892.2342 | 921778.7590 | 51 | 999703.0607 | 921793.8619 | 91 | 999811.1691 | 921709.0912 | 131 | 999861.1065 | 921617.7879 | 171 | 999957.7077 | 921768.8643 | 211 | 999957.7077 | 921768.8643 |
| 12 | 999893.8707 | 921777.1840 | 52 | 999689.0046 | 921790.0431 | 92 | 999797.4777 | 921696.0495 | 132 | 999885.6790 | 921665.9077 | 172 | 999956.2221 | 921770.8293 | 212 | 999956.2221 | 921770.8293 |
| 13 | 999914.6816 | 921750.8535 | 53 | 999687.0538 | 921788.4277 | 93 | 999799.0157 | 921691.4864 | 133 | 999864.6745 | 921663.5262 | 173 | 999961.7902 | 921775.2091 | 213 | 999961.7902 | 921775.2091 |
| 14 | 999915.9183 | 921745.2915 | 54 | 999705.4095 | 921787.8126 | 94 | 999794.0383 | 921682.0198 | 134 | 999900.7499 | 921699.9530 | 174 | 999962.8694 | 921776.1396 | 214 | 999962.8694 | 921776.1396 |
| 15 | 999925.1920 | 921737.4917 | 55 | 999715.8015 | 921789.6962 | 95 | 999808.8392 | 921693.3572 | 135 | 999909.0084 | 921693.5728 | 175 | 999965.3280 | 921777.9918 | 215 | 999965.3280 | 921777.9918 |
| 16 | 999926.4281 | 921735.9194 | 56 | 999719.9190 | 921785.1476 | 96 | 999824.0670 | 921691.1436 | 136 | 999899.3072 | 921723.4626 | 176 | 999966.7095 | 921779.0785 | 216 | 999966.7095 | 921779.0785 |
| 17 | 999954.8694 | 921699.7619 | 57 | 999773.4541 | 921809.7701 | 97 | 999835.4152 | 921714.8986 | 137 | 999855.3383 | 921694.4411 | 177 | 1000004.3771 | 921654.4350 | 217 | 1000004.3771 | 921654.4350 |
| 18 | 999956.1042 | 921698.1924 | 58 | 999779.8010 | 921799.8024 | 98 | 999845.0926 | 921704.4446 | 138 | 999869.8732 | 921637.8244 | 178 | 1000005.5590 | 921655.3623 | 218 | 1000005.5590 | 921655.3623 |
| 19 | 999959.1854 | 921694.2025 | 59 | 999780.2659 | 921802.6872 | 99 | 999853.3871 | 921679.0505 | 139 | 999842.3082 | 921636.0471 | 179 | 1000007.8100 | 921680.7238 | 219 | 1000007.8100 | 921680.7238 |
| 20 | 999960.4319 | 921692.6905 | 60 | 999752.3824 | 921745.0229 | 100 | 999843.0812 | 921686.6741 | 140 | 999903.8080 | 921673.3669 | 180 | 1000038.9890 | 921681.6602 | 220 | 1000038.9890 | 921681.6602 |
| 21 | 921743.4082 | 921656.3387 | 61 | 999735.2767 | 921744.0247 | 101 | 999846.1694 | 921697.3242 | 141 | 999902.2001 | 921670.2536 | 181 | 1000041.3634 | 921683.4941 | 221 | 1000041.3634 | 921683.4941 |
| 22 | 999960.2702 | 921654.7586 | 62 | 999769.0046 | 921734.8174 | 102 | 999841.1111 | 921710.4436 | 142 | 999906.1498 | 921648.4988 | 182 | 1000008.3231 | 921647.8904 | 222 | 1000008.3231 | 921647.8904 |
| 23 | 999985.1533 | 921650.7481 | 63 | 999770.9961 | 921761.3262 | 103 | 999855.3259 | 921720.8412 | 143 | 999945.0770 | 921644.8886 | 183 | 1000016.8649 | 921637.1338 | 223 | 1000016.8649 | 921637.1338 |
| 24 | 999982.8033 | 921648.8833 | 64 | 999778.8897 | 921756.0384 | 104 | 999871.0025 | 921707.8187 | 144 | 999927.3442 | 921630.4739 | 184 | 1000027.7015 | 921645.8686 | 224 | 1000027.7015 | 921645.8686 |
| 25 | 999951.7286 | 921688.3802 | 65 | 999784.8444 | 921747.0534 | 105 | 999868.3885 | 921716.8771 | 145 | 999916.1544 | 921621.2002 | 185 | 1000019.1697 | 921656.8122 | 225 | 1000019.1697 | 921656.8122 |
| 26 | 999938.2508 | 921708.5237 | 66 | 999795.3741 | 921770.0157 | 106 | 999872.4792 | 921723.0972 | 146 | 999892.0794 | 921620.8134 | 186 | 1000029.3402 | 921624.4915 | 226 | 1000029.3402 | 921624.4915 |
| 27 | 999917.7251 | 921731.6194 | 67 | 999779.7790 | 921781.4827 | 107 | 999868.2392 | 921708.6113 | 147 | 999884.3174 | 921617.9401 | 187 | 1000068.7849 | 921654.5074 | 227 | 1000068.7849 | 921654.5074 |
| 28 | 999908.4515 | 921743.4062 | 68 | 999785.3985 | 921793.7257 | 108 | 999856.3700 | 921693.3851 | 148 | 999877.7826 | 921616.8553 | | | | | | |
| 29 | 999885.2673 | 921772.8827 | 69 | 999803.6011 | 921776.4870 | 109 | 999847.3400 | 921676.2819 | 149 | 999872.1318 | 921623.7394 | | | | | | |
| 30 | 999882.1791 | 921776.8126 | 70 | 999792.1335 | 921782.6046 | 110 | 999823.2360 | 921657.3212 | 150 | 999891.5766 | 921661.9738 | | | | | | |
| 31 | 999860.8238 | 921803.8309 | 71 | 999816.4810 | 921771.8586 | 111 | 999821.2825 | 921635.5432 | 151 | 999831.5412 | 921599.8404 | | | | | | |
| 32 | 999824.9599 | 921853.7281 | 72 | 999817.8619 | 921786.7573 | 112 | 999833.0884 | 921631.6681 | 152 | 999872.7983 | 921798.9020 | | | | | | |
| 33 | 999812.4206 | 921870.3466 | 73 | 999818.4986 | 921800.6591 | 113 | 999856.0714 | 921632.5531 | 153 | 999828.0789 | 921916.5196 | | | | | | |
| 34 | 999807.8722 | 921848.1045 | 74 | 999811.5089 | 921810.8500 | 114 | 999849.8359 | 921656.4533 | 154 | 999818.4958 | 921897.5062 | | | | | | |
| 35 | 999785.8634 | 921816.6979 | 75 | 999785.0333 | 921810.7382 | 115 | 999846.3483 | 921663.4699 | 155 | 999821.1181 | 921886.2984 | | | | | | |
| 36 | 999785.0336 | 921815.4665 | 76 | 999828.8865 | 921783.4298 | 116 | 999850.2106 | 921670.4280 | 156 | 999870.2272 | 921824.3447 | | | | | | |
| 37 | 999772.1626 | 921823.7739 | 77 | 999850.9599 | 921780.9137 | 117 | 999855.5282 | 921683.2667 | 157 | 999870.2272 | 921824.3447 | | | | | | |
| 38 | 999768.2202 | 921815.9223 | 78 | 999832.8601 | 921803.2774 | 118 | 999860.0321 | 921678.0451 | 158 | 999871.4125 | 921825.2810 | | | | | | |
| 39 | 999760.1746 | 921813.4657 | 79 | 999838.0185 | 921804.4869 | 119 | 999878.5595 | 921672.0066 | 159 | 999873.7663 | 921827.1325 | | | | | | |
| 40 | 999756.7154 | 921812.0885 | 80 | 999816.5737 | 921831.6196 | 120 | 999880.7709 | 921665.0497 | 160 | 999875.3119 | 921825.1675 | | | | | | |

Ejecutor:



Cofinancian:



Alcaldía Distrital de Buenaventura



PROYECTO:

MALECÓN BAHÍA DE LA CRUZ
BUENAVENTURA
FASE 1.1

NOTAS:

NOTA 1: Todos los elementos que NO están consignados en los planos arquitectónicos o en los de los proyectos técnicos, NO son responsabilidad del equipo profesional de diseñadores del proyecto.
NOTA 2: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.
NOTA 3: Todos los elementos que requieren de solución estructural harán parte del proyecto estructural diseñado por el ingeniero a cargo.
NOTA 4: Cualquier duda en las dimensiones será aclarada en obra por la dirección arquitectónica.
NOTA 5: Para la definición de acabados se solicitarán muestras y prototipos en obra.

MODIFICACIONES

FECHA

EQUIPO DE TRABAJO:



Personal participante en el proceso de diseño y estudios técnicos

ARQUITECTURA Y URBANISMO
Andreu Estany i Serra
Mat. Prof. No. 144472012-BE901179

ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA
Carlos García Acón
Mat. Prof. No. 1520221652BYC

INTERVENTORIA:



VoBo INTERVENTORIA

CONTENIDO:


PLANTA REPLANTEO
DETALLE

ARCHIVO:
05.3_PLANTA REPLANTEO DETALLES.DWG

| CODIGO | PROY | ESPEC | No.PL |
|--------|------|-------|-------|
|--------|------|-------|-------|

| | |
|-----------------|------------------|
| ESCALA 1/150 | PLANO No. 5.2 |
|-----------------|------------------|

| | | | |
|----------|----------------|--------------|----|
| REVISION | FECHA | PLANCHAS No. | DE |
| | DICIEMBRE 2014 | 04 | 04 |



| N | X | Y |
|----|-----------|-----------|
| 1 | 999751.56 | 921736.41 |
| 2 | 999749.60 | 921734.17 |
| 3 | 999774.96 | 921758.09 |
| 4 | 999775.59 | 921762.06 |
| 5 | 999779.51 | 921771.16 |
| 6 | 999781.99 | 921771.46 |
| 7 | 999779.54 | 921776.76 |
| 8 | 999806.12 | 921807.51 |
| 9 | 999804.67 | 921811.68 |
| 10 | 999808.35 | 921811.44 |
| 11 | 999862.78 | 921717.79 |
| 12 | 999864.65 | 921712.32 |
| 13 | 999869.18 | 921711.18 |
| 14 | 999868.13 | 921708.41 |
| 15 | 999855.32 | 921710.81 |
| 16 | 999852.75 | 921713.91 |
| 17 | 999850.08 | 921715.94 |
| 18 | 999856.48 | 921702.32 |
| 19 | 999852.84 | 921698.07 |
| 20 | 999811.36 | 921694.81 |
| 21 | 999809.45 | 921691.71 |
| 22 | 999783.34 | 921697.65 |
| 23 | 999782.46 | 921693.78 |
| 24 | 999850.87 | 921613.48 |
| 25 | 999850.64 | 921617.01 |
| 26 | 999879.99 | 921621.73 |
| 27 | 999879.95 | 921626.16 |
| 28 | 999884.62 | 921623.59 |
| 29 | 999801.51 | 921719.36 |
| 30 | 999801.23 | 921715.78 |
| 31 | 999804.82 | 921716.88 |

Ejecutor:



Cofinancian:



Alcaldía Distrital de Buenaventura



PROYECTO:

MALECÓN BAHÍA DE LA CRUZ
BUENAVENTURA
FASE 1.1

NOTAS:

NOTA 1: Todos los elementos que NO están consignados en los planos arquitectónicos o en los de los proyectos técnicos, NO son responsabilidad del equipo profesional de diseñadores del proyecto.
NOTA 2: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.
NOTA 3: Todos los elementos que requieren de solución estructural harán parte del proyecto estructural diseñado por el ingeniero a cargo.
NOTA 4: Cualquier duda en las dimensiones será aclarada en obra por la dirección arquitectónica.
NOTA 5: Para la definición de acabados se solicitarán muestras y prototipos en obra.

MODIFICACIONES FECHA

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

EQUIPO DE TRABAJO:



Personal participante en el proceso de diseño y estudios técnicos

ARQUITECTURA Y URBANISMO
Andreu Estany i Serra
Mat. Prof. No. 144472012-BE901179

ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA
Carlos García Acón
Mat. Prof. No. 15202216522BYC

INTERVENTORIA:



VoBo INTERVENTORIA



CONTENIDO:

PLANTA REPLANTEO
CON COTAS

ARCHIVO:
05.4_PLANTA REPLANTEO MOBILIARIO.DWG

| CODIGO | PROY | ESPEC | No. PL |
|--------|------|-------|--------|
|--------|------|-------|--------|

| | |
|-----------------|-------------------------|
| ESCALA 1/500 | PLANO No. 5.4 |
| REVISION | FECHA DICIEMBRE 2014 |
| 30 | 01 |
| 31 | 01 |





| P.K. |
|---------|
| 0+000 |
| TERRENO |
| 6.03 |
| 5.96 |
| 5.89 |
| 5.74 |
| 5.60 |
| 5.48 |
| 5.36 |
| 5.35 |
| 5.35 |
| 5.26 |
| 5.18 |
| 5.19 |
| 5.20 |
| 5.19 |
| 5.20 |
| 5.14 |
| 5.08 |
| 5.11 |
| 5.13 |
| 5.20 |
| 5.26 |
| 5.25 |
| 5.25 |
| 5.23 |
| 5.21 |
| 5.19 |
| 5.18 |
| 5.42 |
| 5.67 |
| 5.53 |
| 5.40 |
| 5.47 |

CALLE 1

E. Horz.: 1/500
E. Vert.: 1/50

— RASANTE
- - - TERRENO ACTUAL





| P.K. |
|---------|
| 0+000 |
| TERRENO |
| 5.10 |
| 5.06 |
| 5.10 |
| 5.12 |
| 5.07 |
| 5.14 |
| 5.30 |
| 5.28 |
| 5.20 |
| 5.23 |
| 5.29 |
| 5.34 |
| 5.61 |
| 5.91 |
| 5.94 |
| 6.01 |
| 5.89 |

CARRERA 2

E. Horz.: 1/500
E. Vert.: 1/50

— RASANTE
- - - TERRENO ACTUAL



| P.K. |
|---------|
| 0+000 |
| TERRENO |
| 5.90 |
| 6.09 |
| 6.34 |
| 6.47 |
| 6.58 |
| 6.77 |

CARRERA 2B

E. Horz.: 1/500
E. Vert.: 1/50

— RASANTE
- - - TERRENO ACTUAL

Ejecutor:



Cofinancian:



PROYECTO:

MALECÓN BAHÍA DE LA CRUZ
BUENAVENTURA
FASE 1.1

NOTAS:

NOTA 1: Todos los elementos que NO están consignados en los planos arquitectónicos o en los de los proyectos técnicos, NO son responsabilidad del equipo profesional de diseñadores del proyecto.
NOTA 2: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.
NOTA 3: Todos los elementos que requieren de solución estructural harán parte del proyecto estructural diseñado por el ingeniero a cargo.
NOTA 4: Cualquier duda en las dimensiones será aclarada en obra por la dirección arquitectónica.
NOTA 5: Para la definición de acabados se solicitarán muestras y prototipos en obra.

MODIFICACIONES FECHA

| MODIFICACIONES | FECHA |
|----------------|-------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

EQUIPO DE TRABAJO:



Personal participante en el proceso de diseño y estudios técnicos

ARQUITECTURA Y URBANISMO
Andreu Estany i Serra
Mat. Prof. No. 144472012-BE901179

ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA
Carlos García Acón
Mat. Prof. No. 15202216522BYC

INTERVENTORÍA:



VoBo INTERVENTORÍA

CONTENIDO:

DEFINICIÓN GEOMÉTRICA
Perfiles longitudinales

ARCHIVO:


05.5_LONGITUDINALES.DWG

CODIGO PROY ESPEC No. PL


ESCALA 1/500 PLANO No. 5.5

REVISION FECHA PLANCHAS No. DE

DICIEMBRE 2014 01 04



SECCIÓN TIPO
CARRERA 3
ESCALA 1:150




CARRERA 3

E. Horz.: 1/500
E. Vert.: 1/50

— RASANTE
- - - TERRENO ACTUAL



SECCIÓN TIPO
CARRERA 2A
ESCALA 1:150




CARRERA 2A

E. Horz.: 1/500
E. Vert.: 1/50

— RASANTE
- - - TERRENO ACTUAL




SECCIÓN TIPO
CARRERA 3A
ESCALA 1:150




CARRERA 3A

E. Horz.: 1/500
E. Vert.: 1/50

— RASANTE
- - - TERRENO ACTUAL



SECCIÓN TIPO
CARRERA 3B
ESCALA 1:150



CARRERA 3B

E. Horz.: 1/500
E. Vert.: 1/50

— RASANTE
- - - TERRENO ACTUAL

Ejecutor:



Cofinancian:



PROYECTO:

MALECÓN BAHÍA DE LA CRUZ
BUENAVENTURA
FASE 1.1

NOTAS:

NOTA 1: Todos los elementos que NO están consignados en los planos arquitectónicos o en los de los proyectos técnicos, NO son responsabilidad del equipo profesional de diseñadores del proyecto.
NOTA 2: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.
NOTA 3: Todos los elementos que requieren de solución estructural harán parte del proyecto estructural diseñado por el ingeniero a cargo.
NOTA 4: Cualquier duda en las dimensiones será aclarada en obra por la dirección arquitectónica.
NOTA 5: Para la definición de acabados se solicitarán muestras y prototipos en obra.

MODIFICACIONES FECHA

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

EQUIPO DE TRABAJO:



Personal participante en el proceso de diseño y estudios técnicos

ARQUITECTURA Y URBANISMO
Andreu Estany i Serra
Mat. Prof. No. 144472012-BE901179

ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA
Carlos García Acón
Mat. Prof. No. 15202216522BYC

INTERVENTORÍA:



VoBo INTERVENTORÍA

CONTENIDO:

DEFINICIÓN GEOMÉTRICA
Perfiles longitudinales





ARCHIVO:

05.5_LONGITUDINALES.DWG

CODIGO PROY ESPEC No. PL

ESCALA 1/500 PLANO No. 5.5

REVISION FECHA DICIEMBRE 2014 PLANCHAS No. 02 DE 04



Ejecutor:



Cofinancian:



Alcaldía Distrital de Buenaventura



PROYECTO:

MALECÓN BAHÍA DE LA CRUZ
BUENAVENTURA
FASE 1.1

NOTAS:

NOTA 1: Todos los elementos que NO están consignados en los planos arquitectónicos o en los de los proyectos técnicos, NO son responsabilidad del equipo profesional de diseñadores del proyecto.
NOTA 2: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.
NOTA 3: Todos los elementos que requieren de solución estructural harán parte del proyecto estructural diseñado por el ingeniero a cargo.
NOTA 4: Cualquier duda en las dimensiones será aclarada en obra por la dirección arquitectónica.
NOTA 5: Para la definición de acabados se solicitarán muestras y prototipos en obra.

MODIFICACIONES FECHA

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

EQUIPO DE TRABAJO:



Personal participante en el proceso de diseño y estudios técnicos

ARQUITECTURA Y URBANISMO
Andreu Estany i Serra
Mat. Prof. No. 144472012-BE901179

ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA
Carlos García Acón
Mat. Prof. No. 15202216522BYC

INTERVENTORIA:



VoBo INTERVENTORIA

CONTENIDO:

DEFINICIÓN GEOMÉTRICA
Perfiles longitudinales

ARCHIVO:

05.5_LONGITUDINALES.DWG

CODIGO PROY ESPEC No.PL

ESCALA

1/500

PLANO No.

5.5

REVISION

FECHA


DICIEMBRE 2014

PLANCHIA No.


03

DE



04




SECCIÓN TIPO
DIAGONAL 1
ESCALA 1:150





DIAGONAL 1
E. Horz.: 1/500
E. Vert.: 1/50
RASANTE
TERRENO ACTUAL




SECCIÓN TIPO
DIAGONAL 2
ESCALA 1:150



DIAGONAL 2
E. Horz.: 1/500
E. Vert.: 1/50
RASANTE
TERRENO ACTUAL



DIAGONAL 3
E. Horz.: 1/500
E. Vert.: 1/50
RASANTE
TERRENO ACTUAL



DIAGONAL 4
E. Horz.: 1/500
E. Vert.: 1/50
RASANTE
TERRENO ACTUAL

Ejecutor:



Cofinancian:



PROYECTO:

MALECÓN BAHÍA DE LA CRUZ
BUENAVENTURA
FASE 1.1

NOTAS:

NOTA 1: Todos los elementos que NO están consignados en los planos arquitectónicos o en los de los proyectos técnicos, NO son responsabilidad del equipo profesional de diseñadores del proyecto.
NOTA 2: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.
NOTA 3: Todos los elementos que requieren de solución estructural harán parte del proyecto estructural diseñado por el ingeniero a cargo.
NOTA 4: Cualquier duda en las dimensiones será aclarada en obra por la dirección arquitectónica.
NOTA 5: Para la definición de acabados se solicitarán muestras y prototipos en obra.

| MODIFICACIONES | FECHA |
|----------------|-------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

EQUIPO DE TRABAJO:



Personal participante en el proceso de diseño y estudios técnicos

ARQUITECTURA Y URBANISMO
Andreu Estany i Serra
Mat. Prof. No. 144472012-BE901179

ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA
Carlos García Acón
Mat. Prof. No. 15202216522BYC

INTERVENTORÍA:



VoBo INTERVENTORÍA

CONTENIDO:

DEFINICIÓN GEOMÉTRICA
PERFILES
LONGITUDINALES

ARCHIVO:

05.5_LONGITUDINALES.DWG

| CODIGO | PROY | ESPEC | No. PL |
|--------|------|-------|--------|
|--------|------|-------|--------|

| | |
|--------|-----------|
| ESCALA | PLANO No. |
|--------|-----------|

| | |
|-------|-----|
| 1/500 | 5.5 |
|-------|-----|

| | | | |
|----------|-------|--------------|----|
| REVISION | FECHA | PLANCHAS No. | DE |
|----------|-------|--------------|----|

| | | | |
|--|----------------|----|----|
| | DICIEMBRE 2014 | 04 | 04 |
|--|----------------|----|----|