## FOTOS 12 DE FEBRERO DE 2015



Foto 1. Cerramiento en lona verde sobre cerca.



Foto 2. Báscula



Foto 3. Vía interna en placa huella.



Foto 4. Rampa a trinchera No. 5



Foto 5. Cobertura parcial residuos trinchera 5 en operación



Foto 6. Zona sin cobertura de residuos en T5



Foto 7. Encharcamientos de aguas lluvias fuera celda



Foto 8. Acceso báscula



Foto 9. Puesto de trabajo al interior de la caseta.

## FOTOS 21 DE OCTUBRE DE 2014



Foto 1. Báscula y caseta de entrada construidas.



Foto 2. Trinchera 5 en operación.



Foto 3. Vista operación trinchera 5.





Foto 5. Descarga vehículo recolector.



Foto 6. Transporte de residuos por parte del operador.



Foto 7. Circulación del vehículo recolector a través de la rampa de acceso, de regreso.

## FOTOS 4 DE FEBRERO DE 2015



Vía interna en concreto