

IEH GRUCON S.A.

Ing. Silvia Cristina Álvarez
M.P 252026-1474 CDN



Carlos Alberto Giraldo L.
M.P. 17935 CND

Carlos Alberto Giraldo L.
M.P. 17935 CND

Franklin Paolo Flechas Parra
M.P. 25202-101398 CND
Empresas Públicas de
Cundinamarca S.A. E.S.P.

NOTAS.

1. LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DEL COMPONENTE ESTRUCTURAL SE ENCUENTRAN EN EL PLANO 15/15



Los refuerzos de los detalles T-1 y T-2 o L-1 y L-2 no deben colocarse en una misma hilada.

CONSULTORÍA DE DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN INTEGRAL PARA LA
REFORMULACION DE LA PUESTA EN MARCHA
DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA-ANAPOIMA-FASE 5

DESPIECES VIGAS - COLUMNAS Y DETALLES

CÓDIGO:
C350 (14 15) EST CASECL OR V1

1