

### **PROYECTO**

## ELECTRIFICACION CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DEL BAJO BAUDO

### PROYECTO PRESENTADO A LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DEL BAJO BAUDO

EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO

PRESENTADO POR:

NESTOR ANDRES GOMEZ FUENTES INGENIERO ELECTROMECANICO M.P. BY 250 - 60110 ACIEM CEL. 3132403352 email: nagf777@gmail.com



### TABLA DE CONTENIDO

1.	GENERALIDADES
1.1	Diseñador del proyecto
1.2	Alcance
1.3	Definiciones
1.4	Normatividad aplicable
2.	RESUMEN DEL PROYECTO
2.1	Localización
2.2	Tipo de servicio y medida
2.3	Cargas
2.4	Carga instalada
2.5	Carga diversificada
2.6	Capacidad instalada (subestación) y Calculo Factor K
2.7	Parámetros de diseño
3.	INSTALACION ELECTRICA DE USO FINAL
3.1	Consideraciones generales
3.2	Diseño de iluminación
3.2.1.	Validación Software Iluminación
3.3	Circuitos ramales
3.4	Conductores, protecciones y canalizaciones
4. AC	OMETIDA

4.1 generalidades

4.2 tableros y cajas de inspección

4.5 Calculo Triangulo de potencia.

4.3 alimentadores, protecciones y canalizaciones

4.4 regulación de tensión y pérdidas de potencia y energía.



### 5. MEDIDA DE CONSUMO

- 5.1 Clase de medida
- 5.2 Tableros y medidores
- 5.3 Medida Resistividad
- 5.4 Puesta a tierra

### 6. SUBESTACION

- 6.1 Selección y calculo
- 6.2 Condiciones de instalación
- 6.3 Conductores, protecciones y canalizaciones
- 6.4 Puesta a tierra

### 7. RED DE M.T Y B.T.

- 7.1 Zanjas y cajas de inspección
- 7.2 Coordinación de aislamientos
- 7.3 Calculo de la corriente de corto circuito
- 7.4 Coordinación de Protecciones

### 8. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD

### 9. REQUERIMIENTOS ESPECIALES

- 9.1 Análisis de Riesgos Contra Rayos NTC 4552
- 9.2 Análisis de Riesgos Eléctricos
- 9.3 Calculo Económico de Conductores
- 9.4 Programa Salud Ocupacional

### 10. ANEXOS

- Memorias Calculo RETILAP
- Planos eléctricos
- Disponibilidad de servicio Eléctrico
- Factura pago radicación del proyecto
- Declaración de cumplimiento del RETIE y RETILAP
- Matricula profesional del Ingeniero Diseñador
- Certificado Calibración TELUROMETRO

### 1. GENERALIDADES

### 1.1 Diseñador del proyecto

Nombre: Néstor Andrés Gómez Fuentes

Profesión: Ingeniero Electromecánico U.P.T.C

Matricula Profesional BY250-60110 ACIEM

Cel. 3132403352- 3003164743

### 1.2 Alcance

El presente diseño eléctrico aplica únicamente para el proyecto CENTRO INTEGRACION CIUDADANA en el municipio de Bajo Baudo, incluyendo la subestación 15KVA, equipo de medida e instalación de uso final y en general todo lo especificado en este documento.

### 1.3 Definiciones

Ver artículo 3 RETIE y sección 100 de NTC 2050

### 1.4 Normatividad aplicable

En Colombia los diseños eléctricos se rigen por el RETIE, RETILAP y la NTC 2050 de igual manera todas aquellas normas a las que se refieran las anteriores.

### RESUMEN DEL PROYECTO

### 1.2 Localización

En el municipio del Bajo Baudo en el departamento de Choco, en el sector Urbano.

### 1.3 Tipo de servicio y medida

Se establece un servicio trifásico tetrafilar en baja tensión (comercial) suministrado por una subestación, para alimentar las instalaciones eléctricas.

Se utilizara medidor trifásico de energía activa, para una capacidad instalada de 15 KVA.

### 1.4 Cargas

La carga general está compuesta por lámparas fluorescentes y de alta potencia, tomacorrientes generales y GFCI para aplicaciones donde exista humedad.

### 1.5 Carga instalada

De acuerdo con los criterios de electrificación por unidad de área la carga instalada es de 12.2 KVA.



	CUADRO DE CARGAS INSTALACIONES "CENTRO INTEGRACION CIUDADANA" MUNICIPIO DEL BAJO BAUDO																								
MEDIDOR	TABLEROS	CIRCUITO	0		$\otimes$						$\bigcirc$	CARGA (W)	F.P	CARGA (VA)	CORIENTE	Factor Ajuste	PROTECCIÓN	CONDUCTOR FASES OBSERVACIÓN		OBSERVACIÓN					
				LFC 1x17W	T5-4x14W	CDM-1x70W	L-1x70W	P-1x250W	P-1x400W	T ó GFCI	1					- 1	125%		calibre	R S	T				
		1	1	10	0	0	0	0	0	0	0	577	1	577	4,808	6,010	1 x 15A	THWN AWG # 12	Х	Ш	ILUMINACION				
	TABLERO_ N		2	16	0	0	0	0	0	0	0	0	272	1	272	2,267	2,833	1 x 15A	THWN AWG #12	χ	Ш	ILUMINACION			
							3	0	0	0	0	0	0	7	0	0	1260	0,95	1326	11,053	13,816	1 x 15A	THWN AWG # 12		Х
		4	0	0	0	0	0	0	8	0	0	1440	0,95	1516	12,632	15,789	1 x 20A	THWN AWG # 12		Х	FUERZA				
MEDIDA		5 y 6	0	0	0	0	0	16	0	0	0	6400	1	6400	29,091	36,364	2 x 40A	THWN AWG #10	χХ	Ш	ILUMINACION CANCHA				
WILDIDA		7 y 8	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1000	1	1000	4,545	5,682	2 x 40A	THWN AWG # 10	Х	Х	ILUMINACION GRADERIAS				
		9	0	0	0	0	0	0	3	0	0	540	0,95	568	4,737	5,921	1 x 15A	THWN AWG #12	χ	Ш	FUERZA				
		10 y 11	0	0	8	0	0	0	0	0	0	560	1	560	2,545	3,182	2 x 30A	THWN AWG # 12	χ	Х	ILUMINACION TARIMA				
	TOTAL	31	17	10	Q	0	4	16	18	0	0	12049		12220	33.958	42,448	3 x 50A	THHN AWG # 4	4,6	8,	Cableado parcial a tablero (4 x 4 AWG-THHN)				
	T-N	31	- 17	10	Ů	,	*	70	10	J	0	12049		12220	33,900	72,440	3 X 30A	HIIII AWU#4	36	3	Cableado palcial a labielo (4 x 4 AWG- THINN)				
1 CUENTAS	TOTALES	36	17	10	8	0	4	16	18	0	0	12049		12220	33,958	42,448	3 x 80A	THHN AWG#(4)	36,4	30,8	Cableado ACOMETIDA (4 x 4 AWG- THHN)				

### 1.6 Carga diversificada

Teniendo en cuenta los factores de diversificación para este tipo de construcciones la carga diversificada es de 15 KVA.

### 2.6 Capacidad instalada (subestación)

Para cubrir la demanda del proyecto se calculó la subestación de 15 KVA, DYN5 de 13.2 KV/120V-208V norma 819, refrigerado de aceite tipo aéreo conforme se muestra en los planos de construcción.



### Cálculos Eléctricos Para Transformador Nombre del Proyecto: CENTRO INTEGRACION CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DEL BAJO BAUDO Código: Fecha Nombre del transformador: 25/05/2015 **Datos Eléctricos** Potencia: 15 kVA Clase del transformador: Trifasico Tipo de alimentación: Transformadores Trifásicos Sumergibles Impedancia base: 11616,00 mΩ Enfriamiento: (IEEE C57.93) Frecuencia: TIPO OA Sumergido en aceite, con enfriamiento Relación de Trans.::15384615385:1 Primario Secundario Tipo de conexión: Tipo de conexión: Hilos: Hilos: Voltaje de línea: 13,2 kV L-L Voltaje de línea: 0,208 kV L-L (208 V) Voltaje de fase: 13,2 kV Voltaje(s) de fase: 0,12008886 kV Corriente de línea: 0.66 A (0 V)Corriente de Fase: 0,38 A Corriente de línea: 41.64 A Conexión del neutro: No tiene Corriente de Fase: 41.64 A Conexión del neutro: solidamente a tierra Alimentadores Primario Secundario Factor mult. de corriente Factor mult. de corriente 125 % 125 % Corriente de diseño: 0,82 A Corriente de diseño: 52,04 A ALUMINIO COBRE Material: Material: Voltaje de Operación Cable: 5001-35000 V Voltaje de Operación Cable: 0 - 2000 V Tabla aplicada: 310,74 Tabla aplicada: 310,16 Calibre 2 AWG / MCM Calibre 4 AWG / MCM Temp. Op. 90°C Temp. Op. 90°C Fact. Temp 36-40 °C Fact. Temp 36-40 °C Corriente nominal cable 115 A Corriente nominal cable 86,45 A Conductores por fase Conductores por fase 115 A 86 45 A Cap. Total por fase Cap. Total por fase % carga en el cable 0.71% % carga en el cable 60.20% % Reserva % Reserva 99,29% 39.80% Calibre del neutro: AWG / MCM Calibre del neutro: 4 AWG / MCM <--- Considered Conductores del neutro: Conductores por neutro: Datos de canalización Primario Secundario Calibre de conductores 2 AWG / MCM Calibre de conductores 4 AWG / MCM Aislante THW Aislante THW Area del cable 86,14 mm2 Area del cable F Cantidad de cables 3 (Fases + Neutro igual calibre) Cantidad de cables 4 (Fases + Neutro igual calibre) Área Total Tamaño tubería Área Total Tamaño tubería 258,42 mm2 mm2 #N/A Tipo: Tubo de PVC, Tipo A Tipo: Tubo de PVC Rigido, Sch. 40 y tubo de Pl Área Total % de Ocupación Área Total 5293,81 mm2 2128,86 mm2 % de Ocupación Protecciones Secundario Limitaciones sobre el lugar: Supervisados % Impedancia del TX: No mas de 6% Tipo de protección: Fusible Tipo de protección: Interruptor automático Tabla 450,3A Ajuste max. del dispositivo: 0 % I de diseño Ajuste max. del dispositivo: % I de diseño Cap. de corriente del dispositivo: **3** A Cap. de corriente del dispositivo: Max corriente de ajuste: 0,00 A Max corriente de ajuste: Sistema de puesta a tierra Tipo de conductor: 1 NTC 2050 Cantidad de conexiones:

Calibre mínimo:

1/0


AF: AMPERIOS FRAME AD: AMPERIOS DE DISPARO




### Calculo del Factor K para transformadores




Menú Principal



% de lb 1 3 5 7 9 11 13





Armónico	Corriente RMS In	$\frac{I_n}{I_1}$	$\left(\frac{I_n}{I_1}\right)^2$	$\frac{I_n}{I}$	$\left(\frac{I_n}{I}\right)^2$	$\left(\frac{I_n}{I}\right)^2 \times n^2$
1	0,01	1	1	0,01	0,0001	0,0001
3	0,03	3	9	0,03	0,0009	0,0081
5	0,05	5	25	0,05	0,0025	0,0625
7	0,07	7	49	0,07	0,0049	0,2401
9	0,09	9	81	0,09	0,0081	0,6561
11	0,11	11	121	0,11	0,0121	1,4641
13	0,13	13	169	0,13	0,0169	2,8561

%TDH-F 2130,73

Factor K 5,2871

Basado en la norma IEEE 519





Algunos Valores Tipicos de K

Carga	Factor K
Iluminación por descarga eléctrica.	K-4
UPS con filtrado de entrada opcional.	K-4
Máquinas de soldar.	K-4
Equipo de calefacción por inducción.	K-4
PLCs y controles de estado sólido (diferentes a variadores de velocidad).	K-4
Equipo de Telecomunicaciones (por ejemplo PBX).	K-13
UPS sin filtrado de entrada opcional.	K-13
Circuitos con receptáculo de varios cables en áreas de cuidado general de unidades de salud, salones de clase de escuelas, etc.	K-13
Circuitos con receptáculo de varios cables alimentando equipo de inspección o pruebas en una línea de ensamble o producción.	
Cargas de computadoras Mainframe.	K-20
Variadores de velocidad de estado sólido	K-20
Circuitos con receptáculo de varios cables en áreas críticas de cuidado y en cuartos de operación/recuperación en hospitales.	K-20

CALCULO TRANSFORMADOR							
DESCRIPCION	CARGA VA						
ILUMINACION	8809,00						
TOMAS FUERZA	3410,526						
TOTAL DIVERSIFICADO KVA	12219,53						
SE NECESITA UN (1) TRANSFORMADORES DE 15 KVA							



### Calculo de corriente de corto circuito

### Transformador trifásico

15 kVA Potencia:

Voltaje en lado de falla (V2): 0,208 kV Voltaje de corto circuito %: 4 Tabla T1 V1: 13,2 kV

Ra: 1,50550161 Ohm Rr 0,00037382 Ohm reflejada Xa: 4,81203377 Ohm Xr 0,00119483 Ohm reflejada

T1. Tensión de cortocircuito Vcc normalizada para los transformadores MT/BT de distribución pública

11.161310	in de contochedin	o vec normanza	ua para 103 trans	IOITHAUOI 63 WIT/L	or de distribució	п ривпса.
kVA	630	800	1000	1250	1600	2000
Vcc (%)	4	4,5	5	5.5	6	7

 $Z_t = V_{cc} \times \frac{V_n^2}{S}$  Z del transformador Se tiene que:

 $Zt = 115,3706667 \text{ m}\Omega$ Por lo tanto:

Se tiene que:  $X_t \approx Z_t$ X del transformador

Por lo tanto:  $Xt = 115,3706667 \text{ m}\Omega$  $Xr = 1,194m\Omega$ 

Se tiene que:  $R_t \approx 0.20 \times X_t$ R del transformador

Por lo tanto:  $Rt = 23,07413333 \text{ m}\Omega$  $Rr = 0.373 m\Omega$ 

Luego:  $\frac{R_{total}}{X_{total}} = 0,20$ 

 $Z_{total} = \sqrt{(R_t + R_r)^2 + (X_t + X_r)^2}$  Zt = 118,90 mΩ

Se tiene que:  $I_{cc,sim} = \frac{V_n^2}{\sqrt{3} \times Z_t}$ 

Por lo tanto: lcc, sim = 1.01kA simetricos

 $K = 1,54 , para \frac{R_t}{X_t} = 0,20$ Luego tenemos que: ( IEC 60909 )

 $I_{cc} = \sqrt{2} \times K \times I_{cc, sim}$ 

Finalmente: lcc = 2,20 **kA** asimetricos

Basado en la norma UTE C 15-105 y IEC 60 909.



### 2.7 Parámetros de diseño

A continuación se presentan los parámetros necesarios, para la realización del presente diseño:

Tensión de Servicio	En el primario	13800 V
	En el secundario	208 / 120 V
Tipo de Red	En el primario	Aérea № 2 ASCR
	En el secundario	Por ducto PVC tp
Configuración de Redes	En el primario	Trifásico 3 hilos
	En el secundario	Trifásico 4 hilos
Regulación Permitida	En el primario	3,0 % como máximo
	En el secundario	3,0 % como máximo

### 3. INSTALACIONES ELECTRICAS DE USO FINAL

### 3.1 consideraciones generales

- Los tubos conduit y tuberías eléctricas expuestas a la vista se deberán identificar con el color naranja establecido en la norma NTC 3458, identificación de tuberías y servicios (ver NTC 2050 300-24).
- Todos los medios de desconexión requeridos por este código para motores y artefactos y todas las acometidas, circuitos principales o ramales en su punto de origen, debe estar rotulados de modo legibles y que indique su objetivo, a no ser que estén situados e instalados de modo que ese objetivo sea evidente (sección 110-22 NTC 2050).
- Los tomacorrientes de uso general deberán estar entre 30 cm y 40 cm sobre el nivel del suelo, exceptuando los ubicados sobre los mesones, que tendrán que estar a una altura de 1,2 mts; independientemente de la altura de los mesones nunca deberá instalarse a una altura superior a 50 cm sobre estos.
- La identificación de los conductores deberá realizarse como lo indica la tabla 13 del RETIE.

SISTEMA	10	1Φ	3 <b>Φ</b> Y	3ΦΔ	3ΦΔ-	3ФҮ	3ФҮ	3ΦΔ	3Ф∆
TENSIONES NOMINALES (Voltios)	120	240/120	208/120	240	240/208/ 120	380/220	480/440	480 /440	Mas de 1000 V
CONDUCTORES ACTIVOS	1 fase 2 hilos	2 fases 3 hilos	3 fases 4 hilos	3 fases 3 hilos	3 fases 4 hilos	3 fases 4 hilos	3 fases 4 hilos	3 fases 3 hilos	3 fases
FASES	Negro trifásico	Negro Rojo/	Amarillo Azul Rojo	Negro Azul Rojo	Negro Naranja Azul	Café Negro Amarillo	Café Naranja Amarillo	Café Naranja Amarillo	Violeta Café Rojo
NEUTRO	Blanco	Blanco	Blanco	No aplica	Blanco	Blanco	Gris	No aplica	No aplica
TIERRA DE PROTECCIÓN	Desnudo o verde	Desnudo o verde	Desnudo o verde	Desnudo o verde	Desnudo o verde	Desnudo o verde	Desnudo o verde	Desnudo o verde	Desnudo o verde
TIERRA AISLADA	Verde o Verde/ amarillo	Verde o Verde/ amarillo	Verde o Verde/ amarillo	No aplica	Verde o Verde/ amarillo	Verde o Verde/ amarillo	No aplica	No aplica	No aplica

Tabla 13. Código de colores para conductores



- Los interruptores de iluminación general se instalaran a 1,2 m sobre el nivel del suelo y deberán estar a la vista de los dispositivos que controlan.
- Todos los conductores del mismo circuito y el conductor puesto a tierra y todos los conductores de puesta a tierra de los equipos, cuando los haya, deben estar instalados en la misma canalización, bandeja portacables, zanja, cable o cordón (sección 300-2 NTC 2050).
- ➤ En las canalizaciones o bandejas portacables que contengan conductores eléctricos no debe haber ningún tubo, tubería o similar para vapor, agua aire, gas, drenaje o cualquier otra instalación que no sea eléctrica (sección 300-8 NTC 2050).
- Las canalizaciones, cajas, armarios, armaduras de cables y herrajes metálicos, deben ir puestos a tierra según los requisitos del articulo 250 (sección 300-9 NTC 2050).
- ➤ En todos los puntos de salidas, uniones y de interruptores, debe quedar como mínimo una longitud de 15 cm libre en los conductores para empalmes o conexiones de elementos o dispositivos eléctricos (sección 300-14 NTC 2050).
- las bandejas portacables deben estar expuestas y accesibles, excepto lo permitido por el (articulo 318-6.g).
- > alrededor de las bandejas portacables se debe dejar y mantener un espacio suficiente que permita el acceso adecuado para la instalación y mantenimiento de los cables.
- > Se permite el uso de tubo rígido no metálico certificado y sus accesorios, en las siguientes condiciones: a) Ocultos en paredes, pisos y techos. (sección 347-2 NTC 2050).
- > Se debe respetar la separación máxima entre soportes para los diferentes calibres de tubo.

Tabla 347-8 Soportes de los tubos rígidos no metálicos

Tamaño con	nercial del tubo	Separación máxima entre soportes
mm	pulgadas	m
16 - 27	1/2 - 1	0,9
35 - 53	1 1/4 - 2	1,5
63 - 78	2 ½ - 3	1,8
91 - 129	3 1/2 - 5	2,1
155	6	2,4



### 3.2 Diseño de iluminación

Fue realizado para cumplir con lo establecido para las diferentes áreas indicadas en la tabla 26 del RETIE y RETILAP 2010.

### objeto:

Diseño de iluminación CENTRO INTEGRACION CIUDADANA en el municipio del bajo baudo departamento del choco.

### alcance:

Consiste en la realización de cálculos de niveles de Iluminancia, VEEI y UGR.

### normatividad:

RETILAP Mediante la Resolución 180540 de marzo 30 de 2010 Expedida por El Ministerio de Minas y Energía.

### CRITERIOS DE DISEÑO:

El Proyecto se diseñó según normatividad existente RETILAP.

	UGR <sub>L</sub> . NIVELES DE ILUMINAN			NCIA (Ix)
TIPO DE RECINTO Y ACTIVIDAD		Mínimo.	Medio	Máximo
Áreas generales en las edificaciones				
Áreas de circulación, corredores	28	50	100	150
Escaleras, escaleras mecánicas	25	100	150	200
Vestidores, baños.	25	100	150	200
Almacenes, bodegas.	25	100	150	200

Deporte		Nivel de juego	Uniformidad	I (E <sub>min</sub> /E <sub>max</sub> )	
	Recreativo	Entrenamiento	Competencia	Entrenamiento	Competencia
Fútbol	50(100)	60(150)	>600	1:3	2:3
Voleibol	60	100	300 a 600	1:3	2:3
Baloncesto	60	100	300 a 600	1:3	2:3
Tenis	150	250	400 a 700	1:2	2:3
Béisbol	150	250	400 a 700	1:2	2:3

Tabla 560.3.1 Niveles de iluminancia horizontal por tipo de juego y nivel de competencia



Grupo	Actividades de la zona	Límites de VEEI
	Administrativa en general	3,5
	Andenes de estaciones de transporte	3,5
	Salas de diagnóstico (4)	3,5
	Pabellones de exposición o ferias	3,5
a	Aulas y laboratorios (2)	4,0
Zonas de baja	Habitaciones de hospital (3)	4,5
importancia Iumínica	Otros recintos interiores asimilables a grupo 1 no descritos en la lista anterior	4,5
	Zonas comunes (1)	4,5
	Almacenes, archivos, salas técnicas y cocinas	5
	Parqueaderos	5
	Zonas deportivas (5)	5
	Administrativa en general	6
	Estaciones de transporte (6)	6
	Supermercados, hipermercados y grandes almacenes	6
	Bibliotecas, museos y galerías de arte	6
	Zonas comunes en edificios residenciales	7,5
b	Centros comerciales (excluidas tiendas) (9)	8
Zonas	Hostelería y restauración (8)	10
De alta importancia	Otros recintos interiores asimilables a grupo 2 no descritos en la lista anterior	10
lumínica	Centros de culto religioso en general	10
	Salones de reuniones, auditorios y salas de usos múltiples y convenciones, salas de ocio o espectáculo, y salas de conferencias (7)	10
	Tiendas y pequeño comercio	10
	Zonas comunes (1)	10
	Habitaciones de hoteles, etc.	12

Tabla 440.1 Valores límite de eficiencia energética de la instalación (VEEI)

### SOFTWARE APLICADO: DIALUX

### Resultados obtenidos

	ILUMINACION INTERNA - CENTRO INTEGRACION CIUDADANA_ MUNICIPIO DEL BAJO BAUDO										
AREA INTERN	4		DETUAD Sw (tw)	4054 0465	FLUJO						
NOMBRE RECINTO	ACTIVIDAD	NIVEL ILUMINANCIA Em (Lx) ver ANEXO 1	RETILAP Em (Lx) Ver Criterios de diseño en el informe	RECINTO m2	LUMINARIA Φ Lm ver ANEXO 1	IAMPARAS VPT	POTENCIA W ver ANEXO 1	TIPO BOMBILLA ver ANEXO 1	UGR Calculado ver ANEXO 1	VEEI (W/m2)*100 lx - ver ANEXO 1	VEEI (W/m2)*100 lx - Ver Criterios de diseño en el informe
				AR	EAS INTERNA	4.5					
BODEGA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	ENSEÑANSA	443	500 (Tabla 410-1)	32,43	30000	6	4 x 14	PHILIPS_TL5	18	2,63	4,5
SALA COORDINADOR	OFICINA	564	500 Tabla 410-1)	14,83	20000	4	4 x 14	PHILIPS_TL5	19	3,02	4,5
TARIMA	EVENTOS	500	500 (Tabla 410-1)	54,3	52800	8	1 x 70	PHILIPS_CDM	20	2,36	4,5
CANCHA BALONCESTO	DEPORTIVA	290	300 Tabla 560-3-1)	539,59	352000	16	1 x 400	PHILIPS_HPL	25	4,35	4,5
BAÑOS HOMBRES Y MUJERES	BAÑOS	133	150 Tabla 410-1)	23,02	5000	4	1 x 17	PHILIPS_LFC	24	2,61	4,5
VESTIER	HABITACION	151	150 (Tabla 410-1)	9,11	2500	2	1 x 17	PHILIPS_LFC	19	2,91	4,5
GRADERIAS	HABITACION	115	100 Tabla 410-1)	226,64	50800	4	1 x 250	PHILIPS_HPL	27	4,21	4,5
ILUMINACION EMERGENCIA	DEPOTIVA CANCHA BALONCESTO	22	10 ITEM 470,5,1)	154,53	10340	22	1x8	PHILIPS_TL	16	1,71	4,5

Ver Anexo 1 memorias de cálculo RETILAP.




### 3.2.1. VALIDACION SOFTWARE DE ILUMINACION CON CALCULOS MANUALES

Se escogió una área cualquiera del Proyecto simulada con el software de iluminación DIALUX y se comparo los resultados con las formulas calculadas manualmente dadas por el RETILAP para iluminación de áreas internas.

Calculo con el Software DIALUX

### **VESTIER / Resumen**



Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.600 m

Valores en Lux, Escala 1:39

Superficie	ρ [%]	E <sub>m</sub> [lx]	E <sub>min</sub> [lx]	E <sub>max</sub> [IX]	$E_{min}  /  E_{m}$
Plano útil	1	151	37	278	0.244
Suelo	20	118	62	151	0.531
Techo	70	20	15	25	0.714
Paredes (4)	50	44	15	191	1

Plano útil: UGR al eje de luminaria Longi-Tran Pared izq Altura: 0.850 m 19 16 Trama: 64 x 64 Puntos Pared inferior 19 16 Zona marginal: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)

### Lista de piezas - Luminarias

N°	Pieza	Designación (Factor de corrección)	Φ (Luminaria) [lm]	Φ (Lámparas) [lm]	P [W]
1	2	PHILIPS FBS120 1xPL-R/4P17W HF L (1.000)	1000	1250	20.0
			Total: 2000	Total: 2500	40.0

Valor de eficiencia energética: 4.39 W/m² = 2.91 W/m²/100 lx (Base: 9.11 m²)

Resultados:

Eprom= 151Lx, Calculado con software DIALUX

### Calculo manual con formula

### MÉTODO DE CAVIDADES ZONALES

 $\mathbf{E}_{\text{prom}} = \frac{\mathbf{N} \times \mathbf{n} \times \mathbf{\Phi}_{L} \times \mathbf{CU} \times \mathbf{FM}}{\mathbf{I} \times \mathbf{a}}$ 

### Donde:

N = Número de luminarias en el local.n = número de bombillas por luminaria

Φ<sub>L</sub> = flujo luminoso de una Bombilla de la luminaria.

CU = Coeficiente o Factor de utilización para el plano de trabajo.

FM = Factor de mantenimiento de la instalación.

I = longitud del local en metros a = ancho del local en metros

METODOS CAVIDADES ZONALES (calculo iluminacion promedio)									
N=	2	DATO TOMADO SOFTWARE							
n=	1	DATO TOMADO SOFTWARE							
flujo luminoso=	1320	DATO TOMADO SOFTWARE							
CU=	0,95	TABLA RETILAP 430,2,3							
FM=	1	DATO TOMADO SOFTWARE							
L=	3,89	DATO TOMADO SOFTWARE							
a=	3,57	DATO TOMADO SOFTWARE							
Eprom(Lux)=	180,59666								

### **CONCLUSION VALIDACION SOFTWARE**

Utilizando el software la Eprom es inferior que con los cálculos manuales, porque al software genera una mayor efectividad en los resultados de iluminación y eficiencia mientras que las formulas manuales son casos ideales.



### 3.3 Circuitos ramales (ver sección 220 NTC 2050)

Teniendo en cuenta los valores mínimos de electrificación de la tabla 220-3 b) de la NTC 2050 y el área de la edificación se calcula el número necesario de circuitos ramales distribuidos así (ver plano):

- **220-3.** Cálculo de los circuitos ramales. Las cargas de los circuitos ramales se deben calcular como se indica en los siguientes apartados a) hasta d).
- a) Cargas continuas y no continuas. La capacidad nominal del circuito ramal no debe ser menor a la carga no continua más el 125 % de la carga continua. El calibre mínimo de los conductores del circuito ramal, sin aplicar ningún factor de ajuste o corrección, debe tener una capacidad de corriente igual o mayor que la de la carga no continua más el 125 % de la carga continua.

Excepción: Cuando el conjunto, incluidos los dispositivos de protección contra sobrecorriente, esté certificado para funcionamiento continuo al 100 % de su capacidad nominal.

- b) Cargas de alumbrado para ocupaciones listadas. La carga mínima de alumbrado por metro cuadrado de superficie del suelo, no debe ser menor a la especificada en la Tabla 220-3.b) para las ocupaciones relacionadas. La superficie del suelo de cada planta se debe calcular a partir de las dimensiones exteriores de la edificación, unidad de vivienda u otras áreas involucradas. Para las unidades de vivienda, la superficie calculada del suelo no debe incluir los porches abiertos, los garajes ni los espacios no utilizados o sin terminar que no sean adaptables para su uso futuro. Notas:
- 1) Los valores unitarios de estos cálculos se basan en las condiciones de carga mínima y en un factor de potencia
- del 100 % y puede que no ofrezcan capacidad suficiente para la instalación contemplada.
- 2) La práctica de aforar la capacidad instalada no es permitida para la aplicación de la Tabla 220-11.

Carga unitaria (VA/m²) Tipo de ocupación Cuarteles y auditorios 10 38 \*\* Bancos Barberías y salones de belleza 32 Iglesias 10 Clubes 22 22 Juzgados Unidades de vivienda \* 32 5 Garajes públicos (propiamente dichos) Hospitales 22 22 Hoteles y moteles, incluidos bloques de apartamentos sin cocina 22 Edificios industriales y comerciales Casas de huéspedes 16 38 \*\* Edificios de oficinas Restaurantes 22 Colegios 32 Tiendas 32 2.5 Depósitos

Tabla 220-3.b). Cargas de alumbrado general por tipo de ocupación

- c) Otras cargas para todo tipo de lugares. En todo tipo de lugares, la carga mínima para cada salida de tomacorriente de uso general y salidas no utilizadas para alumbrado general, no debe ser menor a las siguientes (las cargas utilizadas se basan en la tensión nominal de los circuitos ramales):
- 1) Salida para un artefacto específico u otra carga, excepto para motores... Amperios nominales del artefacto o carga conectada.



- 2) Salida para motor (ver Artículos 430-22 y 430-24 y Sección 440).
- **3)** Una salida para elementos de alumbrado empotrados debe tener la máxima capacidad nominal en VA para la que esté calculado dicho elemento o elementos.
- 4) Salida para portalámparas de servicio pesado..... 600 VA.
- 5) Rieles de alumbrado (ver Artículo 410-102).
- **6)** Avisos eléctricos e lluminación de contorno..... 1.200 VA para cada circuito ramal exigido, como se especifica en el Artículo 600-5.a).
- 7) Otras salidas \* .... 180 VA por salida.

En las salidas de tomacorriente, cada tomacorriente sencillo o múltiple de un puente se debe considerar a no menos de 180 VA.

\* Esta disposición no se debe aplicar a las salidas de tomacorriente conectadas a los circuitos especificados en los Artículos 220-4.b) y c)

Siguiendo los criterios establecidos en la sección 220 NTC 2050 se aplican los factores de diversidad de las cargas así:

CU	ADRO DE CAR	GAS DIVERSIFICADA	POR AREAS	
AREAS REUNIC	ON			
AREAS GENERALES	METRO CUADRADO	REUNION (NTC 2050) SECCION 220-3B (Tabla 220-3b, Cargas de alumbrado general por tipo de ocupacion)	CARGA DIVERSIFICADA (V.A) POR AREAS PARA ALUMBRADO = (AREA x CARGA UNITARIA)	CARGA INSTALADA DE ILUMINCION POR AREA (V.A) RETILAP
BODEGA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	32,43		324	336
SALA COORDINADOR	14,83		148	224
TARIMA	54,3		543	560
CANCHA BALONCESTO	539,59	10 VA / metro cuadrado	5396	6400
BAÑOS HOMBRES Y MUJERES	23,02		230	68
VESTIER	9,11		91	34
GRADERIAS	226,64		2266	1000
TOTAL AREAS	900		8999	8622,00

Carga calculada (véase El Artículo 220-10.a)):

Carga de alumbrado general:

 $900 \text{ m}^2 \text{ x } 10 \text{ VA/m}^2 = 9000 \text{ VA}$ 

Número mínimo de ramales necesarios (véase El Artículo 220-4.b)):

Carga para alumbrado general:

9000VA/120 V = 74.9 A. Esto exige 5 circuitos bifilar de 15 A.

Se instalara 8622 VA para Alumbrado general según cálculos de RETILAP en todo el proyecto para cargas continuas como se muestra en el cuadro de cargas.

### Ejemplo del cálculo aplicado en el cuadro para CARGAS CONTINUAS

BOMBILLO = 100W de carga  $N^{\circ}$  = 8 bombillos F.P = 1

Total carga bombillos (W) = 800W

Total carga bombillos (V.A) = 800W / F.P = 800 V.A

- Entonces hallamos la corriente (A)

Corriente (A) = 800 V.A / 120 V = 6.6 A



Para calcular la protección se multiplicara por un factor de seguridad del 125%

 $I_p = 6.6 \times 1.25 = 8.25 A$ 

- Para este circuito se requiere una protección de 1x15 A según el articulo 240-6 para el calculo de un interruptor automático.
- Al ver la tabla 310-16 de la NTC 2050 elegimos el tipo de conductor según la capacidad de corriente y el tipo de conductor, podemos escoger un cable Nº 12 AWG-THW para que soporte una corriente de 8.25 A.

-----

### 3.4 conductores protecciones y canalizaciones

- La corriente nominal de cualquier equipo de utilización conectado mediante cordón y clavija no debe superar el 80% de la corriente nominal del circuito ramal (sección 210-23 a).
- En la tabla 210-24 del código se presenta un breve resumen de las capacidades de corriente de los circuitos ramales y los calibres mínimos para estos.
- Los tomacorrientes ubicados en áreas húmedas consideradas de riesgo, estarán protegidas por desconexión por falla a tierra (GFCI).
- No deberá instalarse tubería eléctrica no metálica en lugares expuestos a daños físicos severos que la fracturen a la luz solar directa, si esta no esta certificada para ser utilizada en tales condiciones y tipo de aplicación.
- ➤ Para las cajas de paso y salidas de alumbrado se deberán respetar las condiciones de la sección 370-16 de la NTC 2050 (ver tabla 370 16 a y b).
- Los conductores de puesta a tierra de todas las salidas, deberán instalarse de manera que en ausencia del tomacorriente o interruptor no se interrumpa la conexión a tierra.
- El uso de un conductor de puesta a tierra aislada para equipos no exime del requisito de poner a tierra la canalización y la caja de salida (sección 2502-74 NTC 2050).

### 2. ACOMETIDA

### 4.1 Generalidades

Se dispondrá en forma aérea (ACSR # 2) en una red de 13.2KV proyectada propiedad de la DISPAC S.A. E.S.P. hasta el transformador de 15 KVA.

En baja tensión se dispondrá desde un transformador hasta un tablero general de medida y seccionamiento, de allí se derivara hasta los tableros de distribución, el cálculo de los conductores se muestra en el numeral 4.3

El conductor neutro y el de puesta a tierra deberán ir aislados entre sí, solo se unirán en una conexión equipotencial lo mas cerca posible del transformador y antes de los dispositivos de corte así: (ver articulo 40 RETIE) y tabla 250-94-95 de la NTC 2050.



Tabla 250-94. Conductor del electrodo de puesta a tierra para sistemas de c.a.

II .	Fransversal del equivalente par	-	Sección transversal (calibre) del conductor al electrodo de puesta a tierra					
c	Cobre		luminio recubierto e cobre	С	obre	Aluminio o aluminio revestido de cobre *		
mm²	AWG o kcmil	mm²	AWG o Kcmils	mm²	AWG o Kcmils	mm²	AWG o Kcmils	
33,62 o menor	2 o menor	53,5 o menor	1/0 o menor	8,36	8	13,29	6	
42,2 o 53,5	1 o 1/0	67,44 o 85,02	2/0 o 3/0	13,29	6	21,14	4	
67,44 o 85,02	2/0 o 3/0	107,21 o 126,67	4/0 o 250 kcmil	21,14	4	33,62	2	
107,21 hasta 177,34	4/0 hasta 350 kcmil	152,01 a 253,35	300 a 500 kcmil	33,62	2	53,50	1/0	
202,68 a 304,02	400 a 600 kcmil	278,68 a 456,03	550 a 900 kcmil	53,50	1/0	85,02	3/0	
329,35 a 557,37	650 a 1100 kcmil	506,70 a 886,73	1000 a 1750 kcmil	67,44	2/0	107,21	4/0	
608,04 y más	1200 kcmil y más	912,06 y más	1800 y más kcmil	85,02	3/0	126,67	250 kcmil	


Tabla 250-95. Calibre mínimo de los conductores de puesta a tierra de equipos para puesta a tierra de canalizaciones y equipos


		Sección Tra	ansversal		
Corriente nominal o ajuste máximo del dispositivo automático de protección contra sobrecorriente en	Alamb	re de cobre	Alambre de aluminio o de aluminio revestido de cobre *		
el circuito antes de los equipos, tubos conduit, etc. (A)					
	mm²	AWG o kcmil	mm <sup>2</sup>	AWG o kcmil	
15	2,08	14	3,30	12	
20	3,30	12	5,25	10	
30	5,25	10	8,36	8	
40	5,25	10	8,36	8	
60	5,25	10	8,36	8	
100	8,36	8	13,29	6	
200	13,29	6	21,14	4	
300	21,14	4	33,62	2	
400	26,66	3	42,20	1	
500	33,62	2	53,50	1/0	
600	42,20	1	67,44	2/0	
800	53,50	1/0	85,02	3/0	
1.000	67,44	2/0	107,21	4/0	
1.200	85,02	3/0	126,67	250 kcmil	
1.600	107,21	4/0	177,34	350 kcmil	
2.000	126,67	250 kcmil	202,68	400 kcmil	
2.500	177,34	350 kcmil	304,02	600 kcmil	
3.000	202,68	400 kcmil	304,02	600 kcmil	
4.000	253,25	500 kcmil	405,36	800 kcmil	
5.000	354,69	700 kcmil	608,04	1.200 kcmil	
6.000	405,36	800 kcmil	608,04	1.200 kcmil	



### 4.2 Tableros y cajas de inspección

Cajas de inspección en B.T





Para alimentar la carga total del proyecto se calculó una subestación de 15 KVA (ver numeral 5) con una corriente nominal (In) en B.T esta dada por la siguiente expresión:

In (B.T) = 15000 VA / 208 \*  $\sqrt{3}$  = 41.64 A

I conductor = In \* 1.25 = 52.10 A

De acuerdo a lo anterior el calibré mínimo en cobre para alimentar las cargas deberá ser de 3x4+1x4 AWG para los conductores no puestos a tierra y 1 x 1/0 AWG para el conductor puesto a tierra, ya que según la tabla 310-16 NTC 2050 soporta una corriente máxima de 95 A con aislamiento THHN/THWN a una temperatura de 75° C y para el lado de M.T. del transformador se alimentara mediante tres conductores ACSR #2 ya existentes propiedad de la E.B.S.A. hasta el trafo.

La protección termomagnetica de la acometida será de 50 A. los calibres y protecciones de los ramales pueden observarse en el cuadro de cargas del numeral 3.3 de este documento.

### 4.4 Regulación de tensión y pérdida de potencia y Energía

	CALCULO DE REGULACION - PERDIDA DE POTENCIA Y ENERGIA EN MEDIA TENSION																
TRAMOS	LONG.	USU	ARIOS	NRO	AWG	KVA	CORRIENTE	CONSTANTE	MOMENTO	REGUL	.ACIÓN	%	DE PERDIDAS	DE POTENCIA	4	% DE PERDIDA	S DE ENERGIA_ W - HORAS(12)
TRAINOS	MTS	prop.	de calc.	HILOS	FASE	Dem * usu	1	DE REGULACION	KVA*LONG.	PARCIAL	TOTAL	R=r*L/1000	Pp=I^2*R	% Pp PARCIAL	% Pp TOTAL	% Pp PARCIAL	% Pp TOTAL
TRAMO A_B	7	1	72	3	2	12,2	0,53	6,22450,E-07	85,40	0,0001	0,0001	0,0046697	0,00133281	3,5547E-06	3,5547E-06	4,26568E-07	4,26568E-07


De tal manera que la regulación acumulada hasta La S/E será de 0.0001%. Y habrá una pérdida de potencia del 0.00000355%. Y una pérdida de energía de 0.000000426 W-hora cada 12 horas se perderá esta energía en M.T.

CALCULO DE REGULACION - PERDIDA DE POTENCIA Y ENERGIA EN BAJA TENSION - TRAFO																		
TRAMOS	LONG.	USU	JARIOS	NRO	THW	/-AAC	KVA	CORRIENTE	CONSTANTE	MOMENTO	REGUL	ACIÓN	% D	E PERDIDAS	DE POTENCIA		% DE PERDIDAS DE	ENERGIA_ W - HORAS(12)
INAMUS	MTS	prop.	de calc	HILOS	FASE	NEUTRO	Dem * usu	1	DE REGULACION	KVA*LONG.	PARCIAL	TOTAL	R=r*L/1000	Pp=I^2*R	% Pp PARCIAL	% Pp TOTAL	% Pp PARCIAL	% Pp TOTAL
TRAFO a MEDIDOR	5	1	1	4	4	4	12,20	33,90	2,01000,E-03	61,00	0,1226	0,1226	0,0051	5,86233944	0,05339107	0,05339107	0,006406928	0,006406928
MEDIDOR a TN	20	1	1	4	4	4	12,2	33,90	2,01000,E-03	244,00	0,4904	0,6131	0,0204	23,4493578	0,21356428	0,26695535	0,025627713	0,032034642

De tal manera que la regulación acumulada hasta los tableros de distribución será de 0.61%. y habrá una pérdida de potencia del 0.26% . y una pérdida de energía de 0.025 W-hora cada 12 horas se perderá esta energía en B.T.



### 4.5 CALCULO TRIANGULO DE POTENCIA



### Técnicas para mejorar el factor de potencia

- 1.- Suministrar la potencia reactiva localmente con condensadores o motores sincrónicos.
- Controlando la potencia reactiva requerida por controladores estáticos.
- 3.- Desconectando motores y transformadores sin carga.

### Motivación para corregir factor de potencia:

- 1.- Disminuir penalización aplicada al consumo de energía.
- 2.- Liberar capacidad de alimentadores y transformadores.
- 3.- Disminuir pérdidas en alimentadores
- 4.- Disminuir la caída de voltaje en alimentadores.



### 5. MEDIDA DE CONSUMO

### 5.1 Clases de medida


Se realizara en baja tensión y para el hotel se utilizara un medidor de medida directa, el medidor es trifásico de energía activa, básico clase 1 estático circuito a 3 x 120/208 V, para una capacidad instalada de 15 KVA, con certificación de producto expedida por una entidad acreditada ante la súper intendencia de industria y comercio, debe poseer certificado de calibración emitido por un laboratorio de medidores homologado de acuerdo a la clase de precisión.

### 5.2 Tablero de medidores

Se sugiere una caja para medidor trifásico conexión directa TM-004 según norma E.B.S.A. para mayor información consultar la norma mencionada (ver plano adjunto).

### 5.3 Medición Resistividad del Terreno

Para efectos del presente proyecto se aplicará el método tetra electródico de Wenner, mediante la utilización de un TELURÓMETRO con certificado de calibración (se anexa fotocopia de certificado).



Fuente: RETIE. Artículo 15°.

La resistividad del terreno está dada por la ecuación 15:

$$\rho = \frac{4\pi aR}{\left(1 + \frac{2a}{\sqrt{+4b^2}} - \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}\right)}$$

Donde:

 $\rho$  es la resistividad aparente del suelo en  $\Omega$ .m.

a es la distancia entre electrodos adyacentes en m.

b es la profundidad de enterramiento de los electrodos en m.

R es la resistencia eléctrica medida en Ω, calculada como V/I.

Cuando b es muy pequeño comparado con a, se tiene la siguiente expresión<sup>6</sup>:

$$\rho = 2\pi aR$$

Para nuestro presente proyecto y con el objeto de establecer una adecuada toma de mediciones, se realizaron Dos(2) tomas lineales, cada una de seis mediciones (5, 7.5, 10, 12.5, 15 y 17.5 m) con el mismo centro y direcciones de Oriente a occidente(O - W) y Norte a sur (N - S) respectivamente para precisar una excelente cobertura en el terreno en donde se implementará la malla de Puesta a Tierra para **CENTRO INTEGRACION CIUDADANA.** Finalmente se promediaran los resultados




finales de cada medición y se evaluará el resultado para diseñar la Malla de puesta a Tierra del presente proyecto de acuerdo a la normatividad mencionada.

### 5.3.1 GRÁFICAS DE LAS MEDICIONES REALIZADAS

	Medicion O - W	
MEDIDAS	Ohmio-metro (Ωm)	Distancia (m)
1 medida	12,30	5
2 medida	25,50	7,5
3 medida	13,50	10
4 medida	1,87	12,5
5 medida	22,00	15
6 medida	13,15	17,5
Promedio 1	14,72	

	ME	DICION C	) - W	
20				
18	•	13,15; 17,5		
16				
§ 14		22	,00; 15	
E 12	1,87; 12,5			
DISTANCIA EN METROS		13,50;10		
8 L			<b>≥</b> 25,50; 7,5	RESISTIVIDAD O -
6 —			25,50,7,5	
4	1	2,30;5		
2				
0				
0,00	10,00	20,00	30,00	
	онмю	-METRO		

	Medicion N - S										
MEDIDAS	Ohmio-metro (Ωm)	Distancia (m)									
1 medida	16,60	5									
2 medida	26,30	7,5									
3 medida	21,30	10									
4 medida	17,30	12,5									
5 medida	12,50	15									
6 medida	7,60	17,5									
Promedio 2	16,93										



### 5.3.2. MEDICIÓN FINAL PROMEDIO.





De acuerdo al resultado obtenido promedio, se establece que la resistividad del terreno es de  $15.82(\Omega-m)$ , resultado que SI es favorable para la implementación de la respectiva malla.



### 5.3.3. REGISTRO FOTOGRAFICO RESISTIVIDAD


# REGISTRO FOTOS RESISTIVIDAD DEL TERRENO CENTRO INTEGRACION CIUDADANA



### 5.4 Puesta a tierra

Según la tabla 250-94 de la NTC 2050 el calibre mínimo para la conexión del electrodo de puesta a tierra para la sección transversal del conductor de acometida 4 THHN AWG es el 6 AWG, (ver plano), la puesta del armario de medida se hará a través de un electrodo como el indicado en los planos (varilla de cobre 99% pureza 5/5" 2.4 m) y la bajante será de calibre 1/0 AWG.

La metodología utilizada para el cálculo de la malla es la descrita en la norma IEEE 80, por practicidad en el diseño no se presentan los cálculos, a continuación se presentan los datos de entrada y salida:





MEMORIAS DE CÁLCULO CENTRO INTEGRACION CIUDADANA MUNCIPIO DE BAJO BAUDO (CHOCO)

### Cálculo de la Malla de Puesta a Tierra Basado en la norma IEEE 80-2000 "IEEE Guide for Safety in AC Substation Grounding"


CALCULO DEL CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA	San Starter	TO BE WELL A
Corriente de Diseño de los Conductores	Α	2531
Sección Transversal Requerida del Conductor	mm²	10,80
Temperatura Máxima de Operación	°C	90
Temperatura Ambiente	°C	40
Tiempo de Despeje de la Falla $t_f$	seg	0,15

Calibre del Conductor	Ar	Area		Diámetro de Cada Hilo	Diámetro Exterior	Peso Aproximado	
	kcmil	mm²	mm	mm	mm	kg/km	
1/0	105,6	53,49	7	3,12	9,35	485	
2/0	133,1	67,43	7	3,5	10,5	611	
3/0	167,8	85,01	7	3,93	11,8	771	
4/0	211,6	107,22	7	4,42	13,3	972	
250	250	127	12	3,67	15,2	1149	
300	300	152	12	4,02	16,7	1378	
350	350	177	12	4,34	18	1610	
400	400	203	19	3,69	18,5	1838	
450	450	228	19	3,91	19,6	2067	
500	500	253	19	4,12	20,6	2297	
550	550	279	37	3,1	21,7	2527	
600	600	304	37	3,23	22,6	2757	
650	650	329	37	3,37	23,6	2986	
700	700	355	37	3,49	24,4	3216	
750	750	380	37	3,62	25,3	3446	
Fuente: CABEL							

Resultado del Calibre del Conductor	AND COLUMN TO A STATE OF THE PARTY OF THE PA	100000000000000000000000000000000000000
	Diámetro	Calibre
Calibre Mínimo del Conductor:	9.35 mm	1/0

Nota: Por razones mecánicas, el calibre mínimo a usar en las mallas de tierra es de 1/0 AWG.

CALCULO DE LA RETICULA DE MALLA DE PUESTA A TIERRA	A	10 DE 10 F
Lado Mayor de la Malla	m	3,0
Lado Menor de la Malla	m	3,0
Espacio Entre Conductores Paralelos D	m	25,00
N° de Conductores Paralelos al Lado Mayor	-	5
N° de Conductores Paralelos al Lado Menor	-	5
Longitud Total del Conductor de la Malla Lo	m	30,0



Tiempo de despeje de la falla	Máxima tensión de contacto admisible (rms c.a.) según IEC para 95% de la población. (Público en general)	Máxima tensión de contacto admisible (rms c.a.) según IEEE para personas de 50 kg (Ocupacional)
Mayor a dos segundos	50 voltios	82 voltios
Un segundo	55 voltios	116 voltios
700 milisegundos	70 voltios	138 voltios
500 milisegundos	80 voltios	164 voltios
400 milisegundos	130 voltios	183 voltios
300 milisegundos	200 voltios	211 voltios
200 milisegundos	270 voltios	259 voltios
150 milisegundos	300 voltios	299 voltios
100 milisegundos	320 voltios	366 voltios
50 milisegundos	345 voltios	518 voltios

Tabla 15.1. Máxima tensión de contacto admisible para un ser humano

Fuente: RETIE tabla 22

Se puede verificar que para un tiempo de despeje de 150 milisegundos la máxima tensión de contacto permitida es de 299 V, entonces la tensión de contacto de la malla es de 0.87 V por lo cual cumple con lo exigido por el RETIE utilizando un calibre de conductor de 1/0 AWG.



### 6. SUBESTACION

### 6.1 Selección y cálculo

Teniendo en cuenta la carga diversificada, calculada en el numeral 2.6 la subestación adecuada para alimentar el proyecto es de 15 KVA, esta se dispondrá sobre una estructura aérea protegida mediante fusibles de expulsión tipo K de 2 A (160 A a 15 KV) y descargadores de sobretensión de oxido de zinc 12KV 10KA.

Las características del transformador de 15 KVA se describen a continuación:

Refrigeración: ONAN

Tipo de conexión: DYN5

Norma: NTC 819

Tensión: 13,2 KV / 120V /208V

### 6.2 Condiciones de instalación

Una vez concebida la disponibilidad del servicio por parte de la EBSA se procede con la construcción de la red de media tensión y la subestación, verificando con planeación municipal que las estructuras a ubicar no invadan propiedad y no tengan problemas de servidumbres, de igual manera se deberán respetar las siguientes distancias de seguridad:

DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD EN ZONAS CON CO Descripción	Tensión nominal	Distancia
Bestription	entre fases (kV)	(m)
Distancia vertical "a" sobre techos y proyecciones, aplicable solamente a zonas de muy difícil acceso a personas y siempre que el propietario o tenedor	44/34,5/33	3,8
de la instalación eléctrica tenga absoluto control tanto de la instalación como	13,8/13,2/11,4/7,6	3,8
de la edificación (Figura 13.1).	<1	0,45
Distancia horizontal "b" a muros, balcones, salientes, ventanas y diferentes	66/57,5	2,5
áreas independientemente de la facilidad de accesibilidad de personas. (Figura 13.1)	44/34,5/33	2,3
(1 iguila 10.1)	13,8/13,2/11,4/7,6	2,3
	<1	1,7
Distancia vertical "c" sobre o debajo de balcones o techos de fácil acceso a	44/34,5/33	4,1
personas, y sobre techos accesibles a vehículos de máximo 2,45 m de altura.	13,8/13,2/11,4/7,6	4,1
(Figura 13.1)	<1	3,5
Distancia vertical "d" a carreteras, calles, callejones, zonas peatonales, áreas	115/110	6,1
sujetas a tráfico vehicular. (Figura 13.1) para vehículos de más de 2,45 m de altura.	66/57,5	5,8
	44/34,5/33	5,6
	13,8/13,2/11,4/7,6	5,6
	<1	5

Tabla 13.1 distancias mínimas de seguridad en zonas con construcciones




Figura 5. Distancias de seguridad en zonas con construcciones

### 6.3 Conductores protecciones y canalizaciones

Los conductores (ver numeral 4) que alimentaran el primario del transformador (13.2 KV) serán de aluminio reforzado con alma de acero ACSR #2. En el secundario será cobre calibre (3x4+1x4) THHN dispuestos de manera subterránea como lo indica el numeral 7 de este documento.

- Protección contra sobrecorriente:
- $I \text{ nom} = \text{Snom} / (x \text{ Vnom}^*\sqrt{3}) = 15000/13200V^*\sqrt{3}) = 0.65 \text{ A}$
- Según la corriente máxima calculada para esta subestación (0.65 A) se recomienda que el fusible sea de 2 Amp tipo K.



### **CANALIZACIONES**

### SEPARACIÓN MINIMA RECOMENDADA ENTRE DUCTOS Y BANDEJAS

### **NIVELES**

### 1.- APLICACIONES ALTAMENTE SUSCEPTIBLES A RUIDOS.

SEÑALES DE INSTRUMENTOS DE 4-20 MA 24Vdc, OTRAS SEÑALES ANÁLOGAS < 50Vdc Y TRASMISORES DIGITALES

SEÑALES DISCRETAS DE 24 Vdc

BUSES DE COMUNICACIONES DE INSTRUMENTOS ANALÓGICOS + 50V dc

BUSES DE COMUNICACIONES DE INSTRUMENTOS DIGITALES +- 24V dc

CIRCUITOS DE TERMOCUPLA Y RTD

CIRCUITOS TELEFÓNICOS

### 2.- APLICACIONES MEDIANAMENTE SUSCEPTIBLES A RUIDOS

ILUMINACION E INTERRUPTORES DE 24Vdc O MENOS

SEÑALES ANALOGICAS > 50 Vdc < 28 Vac DE RIZO

### 3.- APLICACIONES BAJAMENTE SUSCEPTIBLES A RUIDOS

ALIMENTA DORES EN 120/240 Vac DE MENOS DE 20 A

ILUMINACION E INTERRUPTORES DE 24V dc O MAS

SEÑALES ANALOGICAS > 50 Vdc < 28 Vac DE RIZO

### 4.- APLICACIONES DE POTENCIA INTERMEDIA

PRIMARIOS Y SECUNDARIOS DE TRANSFORMADORES < 5kVA

BARRAS AC O DC 0-800 V CON CORRIENTES MAYORES A 20 A


### 5.- APLICACIONES DE ALTA POTENCIA

BARRAS AC O DC> 1kW Y/O CORRIENTES MAYORES A 800 A

### **CASO DE ESTUDIO**

CASO:	 NIVEL A:	NIVEL B:
DUCTO METÁLICO A DUCTO METÁLICO	2	5







	Ocupacion de ductos							
		Cable Monopolar						
N°	Calibre	Aislante	Cantidad	Diametro* mm	Area por cable mm2	Total Grupo mm2		
1	4 ▼	THW 600 V	▼ 5	8,93	62,63	313,16		
2	12 🔻	TTU 90 (XLPE-PVC) 600 V	0					
3	12	TTU 90 (XLPE-PVC) 600 V	0					
4	12 🔻	TTU 90 (XLPE-PVC) 600 V	<b>•</b> 0					
5	12	TTU 90 (XLPE-PVC) 600 V	0					
					Area Total	313,16 mm2		
	Tipo de Ducto:  Tubo de PVC, Tipo A   Diametro:  2  ▼ Pulgadas  Diametro** 54,7 mm							
		ínimo recomendado 2 "			Area Total	2349,98 mm2		
	•	Max. Ocupacio	n 40,00%	C	Ocupación	13,33%		

	Ocupacion de ductos								
	Cable Monopolar								
N°	Calibro	е	Aislante		Cantidad	Diametro* mm	Area por cable mm2	Total Grupo mm2	
1	8		THW 600 V	lacksquare	5	5,99	28,18	140,90	
2	12		TTU 90 (XLPE-PVC) 600 V		0				
3	12		TTU 90 (XLPE-PVC) 600 V	•	0				
4	12		TTU 90 (XLPE-PVC) 600 V		0				
5	12		TTU 90 (XLPE-PVC) 600 V		0				
	Tipo de D Tubo de P Diametro:	VC, T		•			Area Total  Diametro**  Area Total	29,8 <b>697,46</b>	
	1 1/4 "								
			Max. Ocupac	ion	40,00%	(	Ocupación	20,2	20%

### 6.4 Malla de Puesta a tierra




Ver numeral 5.3 puesta a tierra "calculo de la resistencia de puesta a tierra con malla". El conductor del electrodo de puesta a tierra no podrá ser inferior al calibre 8 AWG en cobre, para este transformador es de #1/0 AWG.

### 7. RED DE M.T Y B.T

La red de media tensión será de tipo aérea y se derivara de la red de media tensión existente propiedad de Dispac S.A. E.S.P tal como se detalla en los planos (trazado línea de M.T y B.T), el TRAFO proyectado de 15 KVA y hasta la caja del medidor se extenderá de forma subterránea.

### 7.1 Zanjas de compactación de ductos

Ductos, zanjas y rellenos diámetro de 2" (ver norma EBSA CD-2003)



### 7.2 Coordinación de aislamientos



### Niveles de aislamientos normalizados

TENSIÓN NOMINAL DEL SISTEMA	NIVEL DE AISLAMIENTO - BIL
(kV)	(kV)
13,2	110
34,5	200

Estos niveles de aislamiento deben ser tomados como referencia para todos los equipos que formen parte del sistema de distribución.

### Tipos de aisladores

TIPO DE AISLADOR	CARACTERÍSTICAS
DE PIN	Se emplean como aisladores soporte y alineamiento en líneas de distribución. Son excelentes para el control de corriente de fuga. Aplicado en tensiones de distribución y subtransmisión, para ambientes normales y contaminados.
DE DISCO	Empleados en líneas eléctricas de transmisión (10") y distribución (6"). Sus características están normalizadas según el peso o fuerza soportable, el nivel de contaminación admisible y el diámetro.
POLIMERICO	Se emplean cuando han de soportar grandes esfuerzos mecánicos, debido a que su resistencia mecánica es aproximadamente el doble que los de porcelana, y sus propiedades aislantes también son superiores; sin embargo, el inconveniente es que tienen mayor costo.
TENSOR	Aislador de porcelana o sintético, de forma cilíndrica con dos agujeros y ranuras transversales. Se usa como soporte aislador entre el poste y el suelo en los cables tensores, y para tensar líneas aéreas y estructuras de distribución.
	Es particularmente resistente a compresión.

**Distancias mínimas de fuga.** Las distancias mínimas de fuga, según el grado de contaminación establecido en la norma IEC 60071-2, se observan en la tabla 25. La distancia total de fuga necesaria se calcula según la ecuación 13:

$$D_{t} = \frac{V_{\text{max}}}{\sqrt{3}} \cdot D_{f} \cdot \delta$$
 (Ec. 13)

### Donde:

 $D_t$  es la distancia total de fuga, en mm.

 $V_{\rm Max}$  es el valor eficaz de la tensión máxima de operación, en kV. para redes de 13,2 kV y 34,5 kV se deben tomar 17,5 kV y 36 kV como las tensiones máximas respectivamente.

 $D_f$  es la distancia mínima de fuga, en mm/kV.

Se toma el valor adecuado de la tabla 25 E.B.S.A.

 $\delta$  es el factor de corrección por densidad del aire, dado por la ecuación 14:

$$\delta = e^{h/8150}$$
 (Ec. 14)

### Donde:

h es la altura sobre el nivel del mar, en m.

El número total de aisladores requerido se calcula como la razón entre la distancia total de Fuga  $D_t$  y la distancia de fuga de cada aislador.



GRADO DE CONTAMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	DISTANCIA MÍNIMA DE FUGA (DF)
	Áreas no industriales y de baja densidad de casas	, ,
	equipadas con equipos de calefacción.	
I – Insignificante	Areas con baja densidad de industrias o casas pero sometidas a frecuentes vientos y/o lluvia.	16 mm/kV
	Áreas agrícolas. Áreas montañosas.	
	Todas las áreas anteriores deben estar situadas al menos entre 10 y 20 km del mar y no estar sometidas a vientos provenientes del mismo.	
	Áreas con industrias poco contaminantes y/o con casas equipadas con plantas de calefacción.	
II – Medio	Áreas con alta densidad de casas y/o industrias pero sujetas a frecuentes vientos y/o lluvias.	20 mm/kV
	Áreas expuestas a vientos del mar pero no próximas a la costa.	
	Áreas con alta densidad de industrias y suburbios de	
III – Fuerte	grandes ciudades con alta densidad de plantas de calefacción produciendo polución.	25 mm/kV
	Áreas próximas al mar o expuestas a vientos relativamente fuertes procedentes del mar.	
	Áreas sometidas a humos contaminantes que producen depósitos conductores espesos.	04 414
IV – Muy fuerte	Areas muy próximas al mar sujetas a vientos muy fuertes. Áreas desiertas expuestas a vientos	31 mm/kV
	fuertes que contienen arena y sal.	

Para la aplicación al proyecto se escogerá un  $D_f$  de  $16~\mathrm{mm/KV}$ .

h = 250m.s.m para municipio Bajo Baudo.

V<sub>Max</sub> = 17.5KV para una tensión de 13.2 KV

$$D_t = \frac{V_{\text{max}}}{\sqrt{3}} \cdot D_f \cdot \delta$$


 $D t = (17.5/1.73)*16*e^{250/8150} = 166.8 \text{ mm}$  (distancia total de fuga).

Entonces Dt es 228.2 mm y la distancia de fuga (dt) proporcionado por el fabricante CORONA es de 127 mm para aisladores tipo PIN de porcelana CLASE ANSI (C29.5 - 1984) 55-2 y 178 mm para aisladores de SUSPENSIÓN de porcelana CLASE ANSI (C29.2-1992) 52-9<sup>a</sup>.

Aisladores de suspensión = Dt / dt = Dt / dt = 166.8 / 178 = 0.93 aproximadamente se necesitan 1 aisladores de suspensión porcelana mínimo por cada línea de energía de 13,2 KV.



#### 7.3 Calculo de la corriente de corto circuito



FUENTE: http://www.okonite.com/engineering/short-circuit-currents.html



# CAPACIDAD DE CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO La máxima corriente de corto circuito permisible para cables THHN y THW, se calcula por medio de la siguiente fórmula: $I = A \cdot k \cdot \sqrt{\frac{\log \left(\frac{T_2 + \lambda}{T_1 + \lambda}\right)}{t}}$ tDonde: $A : \text{Area del conductor en mm}^2$ k : 341 para cobre y 224 para aluminio. k : 234 para cobre y 224 para aluminio. t : Tiempo de duración del corto circuito en segundos. t : Máxima temperatura de operación; THW:75°C; t : Máxima temperatura permisible de corto circuito.

Calculo de Corriente máxima	Formula Aplicada		
Calibre del Cable: 4	~		$0.0297 \log \left[ \frac{T_2 + 234}{T_1 + 234} \right]$
Área:	41740	CMIL	$I_{cc} = A\sqrt{\frac{\left[ \frac{1}{1} + 254 \right]}{t}}$
Frecuencia:	60	Hz	Donde:
Duración del Corto C:	100 1,67	Ciclos Seg	Icc: Corriente de Corto Circuito  A: Área del Conductor en MCM
Temp. De Operación:	90	°C	t: Tiempo de Corto Circuito en seg.  T1: Temperatura de operación del cable
Temp. Max Corto C:	250	°C	T2: Temperatura Max. De Corto Circuito
Corriente de CC:	2,3	3 kA	Fuente: Okonite

En conclusión podemos decir que los conductores en M.T y B.T anteriormente calculados para la electrificación del proyecto, soportaran la corriente de corto circuito para un transformador de 15 KVA.



#### 7.4 COORDINACION DE PROTECCIONES

Para el cálculo de coordinación de protecciones, se determinan dos zonas de influencia, parte alta y parte baja del transformador, con los datos suministrados por fabricantes de equipos y datos de cálculo. Se realiza un cálculo de coordinación entre las protecciones del transformador tanto por el lado de Media como por el lado de Baja Tensión, basándose en el tiempo de despeje de la falla en cada una de las protecciones. Calculamos los tiempos de despeje de fallas para las condiciones más adversas.

#### **IEC Curves:**

For European applications, the relay offers the four standard curves defined in IEC 255-4 and British standard BS142. These are defined as IEC Curve A, IEC Curve B, IEC Curve C, and Short Inverse. The formulae for these curves are:

$$T = M \times \left(\frac{K}{(I/I_{pu})^{E} - 1}\right)$$
 (EQ 5.3)

where: T = trip time (seconds), M = multiplier setpoint, I = input current,  $I_{pickup} = \text{pickup current setpoint}$ , K, E = constants.

1 240 4,285154934 250 2,18483302 260 1,484033415 270 1,135503758 280 0,922992971 290 0,340835638 400 0,236683913 500 0,189242762 600 0,161740203 700 0,143609143 800 0,136657352 900 0,120883224 1000 0,080799278 2000 0,060468491 4000 0,055898824 5000 0,0505898824 5000 0,0505898824 5000 0,05059551669 0,050558582 6000 0,0505955169 0,0505595582 6000 0,0505959595 0,050505050 0,050505050 0,050505050 0,05050505	T = tiempo	I = corriente
2,184583302 260 1,484033415 270 1,133503758 280 0,922992971 290 0,782499822 300 0,340835638 400 0,236839313 500 0,189242762 600 0,161740203 700 0,143609143 800 0,130657352 900 0,120883224 1000 0,0807535669 3000 0,067551669 3000 0,067551669 3000 0,0655651669 3000 0,052635582 6000 0,052635882 6000 0,05136655781 9000 0,05136655781 9000 0,048176944 8000 0,048176944 8000 0,048176944 8000 0,048176944 8000 0,04812699 30000 0,033402241 35000 0,033402241 35000 0,033402241 35000 0,03157957 50000 0,03157957 50000 0,031057957 50000 0,028108805 80000 0,028108805 80000 0,028108805 80000 0,028108805 80000 0,027810833 90000	1	240
1,484033415 270 1,13503758 280 0,922992971 290 0,782499822 300 0,340835638 400 0,236683913 500 0,189242762 600 0,161740203 700 0,143609143 800 0,130657352 900 0,130657352 900 0,060468491 4000 0,060468491 4000 0,055898824 5000 0,055898824 5000 0,05585581 9000 0,0513864 7000 0,048176944 8000 0,048176944 8000 0,048176944 10000 0,048176944 10000 0,0482627 10000 0,037843056 20000 0,037843056 20000 0,037843056 20000 0,035943971 25000 0,0352699 30000 0,0352699 30000 0,0352699 30000 0,0352699 30000 0,0352699 30000 0,0352699 30000 0,0352699 30000 0,031717169 45000 0,031057957 50000 0,032976712 60000 0,028108805 80000 0,028108805 80000 0,027810833 90000	4,285154934	250
1,133503758 280 0,922992971 290 0,782499822 300 0,782499822 300 0,34835638 400 0,236683913 500 0,189242762 600 0,161740203 700 0,143609143 800 0,130657352 900 0,120883224 1000 0,080799278 2000 0,060468491 4000 0,055898824 5000 0,055898824 5000 0,055531669 3000 0,055531669 3000 0,0504555781 9000 0,048176944 8000 0,048176944 8000 0,048176944 1000 0,048555781 9000 0,04815924 10000 0,04815924 10000 0,048555781 9000 0,049599 15000 0,037843056 20000 0,037843056 20000 0,033943971 25000 0,034522699 30000 0,03452699 30000 0,034526277 40000 0,031717169 45000 0,031057957 50000 0,032976712 60000 0,028108805 80000 0,028168805 80000 0,028168805 80000 0,027810833 90000	2,184583302	260
0,922992971 290 0,782499822 300 0,340835638 400 0,340835638 400 0,1824762 600 0,161740203 700 0,143609143 800 0,130657352 900 0,1026883224 1000 0,08799278 2000 0,067551669 3000 0,06551669 3000 0,05635582 6000 0,052635582 6000 0,052635582 6000 0,0540555781 9000 0,040594059 15000 0,04594059 15000 0,03543971 25000 0,03543971 25000 0,035432669 30000 0,035432669 30000 0,035432769 30000 0,035432769 30000 0,035432769 30000 0,0354377169 45000 0,035943971 25000 0,035943971 25000 0,035943971 25000 0,035943971 45000 0,035943971 45000 0,035943971 45000 0,035943971 25000 0,035943971 25000 0,03595757 50000 0,031717169 45000 0,03177169 45000 0,031057957 50000 0,029116782 70000 0,028408805 80000 0,027810833 90000	1,484033415	270
0,782499822 300 0,340835638 400 0,236683913 500 0,189242762 600 0,161740203 700 0,143609143 800 0,130657352 900 0,120883224 1000 0,067551669 3000 0,067551669 3000 0,0575176944 3000 0,040594059 15000 0,0451924 10000 0,0451924 10000 0,035943971 25000 0,03752699 30000 0,034522699 30000 0,034522699 30000 0,0317717169 45000 0,0317717169 45000 0,031057957 50000 0,02810830 90000 0,028108805 80000 0,027810833 90000	1,133503758	280
0,340835638 400 0,236683913 500 0,189242762 600 0,161740203 700 0,143609143 800 0,130657352 900 0,120883224 1000 0,067551669 3000 0,067551669 3000 0,057551669 3000 0,057551669 3000 0,055898824 5000 0,055898824 5000 0,055898824 5000 0,0551864 7000 0,0551864 7000 0,04057644 8000 0,0405764 10000 0,0405764 10000 0,0405764 10000 0,0405764 10000 0,0405767 10000 0,0405767 10000 0,037843056 20000 0,037843056 20000 0,038422699 30000 0,034522699 30000 0,03452699 30000 0,03452699 45000 0,031717169 45000 0,031717169 45000 0,031717169 45000 0,032976712 60000 0,029116782 70000 0,029116782 70000 0,029116782 70000 0,029116782 70000 0,028108805 80000 0,027810833 90000	0,922992971	290
0,236683913 500 0,189242762 600 0,161740203 700 0,161740203 700 0,143609143 800 0,136657352 900 0,120883224 1000 0,080799278 2000 0,067551669 3000 0,0667551669 4000 0,052635582 6000 0,052635582 6000 0,052635582 6000 0,052635582 6000 0,052635582 6000 0,052635582 6000 0,052635582 6000 0,052635582 6000 0,052635582 6000 0,052635582 6000 0,052635582 6000 0,035943594 10000 0,046555781 9000 0,046555781 9000 0,046594059 15000 0,035943971 25000 0,035943971 25000 0,035943971 25000 0,035943971 25000 0,035943971 40000 0,03594522699 30000 0,033402241 35000 0,03177169 45000 0,031057957 50000 0,031057957 50000 0,029116782 70000 0,029116782 70000 0,028408805 80000 0,027810833 90000	0,782499822	300
0,189242762 600 0,161740203 700 0,161740203 700 0,143609143 800 0,136657352 900 0,120883224 1000 0,080799278 2000 0,067551669 3000 0,067551669 3000 0,05263582 6000 0,05263582 6000 0,05263582 6000 0,05263584 8000 0,048176944 8000 0,048176944 8000 0,048176944 8000 0,048176944 10000 0,04594059 15000 0,035943971 25000 0,035943971 25000 0,035943971 25000 0,035943971 45000 0,035943971 25000 0,035943971 45000 0,035943971 45000 0,035943971 5000 0,035943971 25000 0,035943971 25000 0,0359575 50000 0,031717169 45000 0,031057957 50000 0,032976712 60000 0,029116782 70000 0,029116782 70000 0,028408805 80000 0,027810833 90000	0,340835638	400
0,161740203 700 0,143609143 800 0,133657352 900 0,130657352 900 0,120883224 1000 0,080799278 2000 0,067551669 3000 0,0555898824 5000 0,0555898824 5000 0,0551864 7000 0,05151864 7000 0,05151864 7000 0,048176944 8000 0,046555781 9000 0,0451924 10000 0,04594059 15000 0,037843056 20000 0,035943971 25000 0,03592699 30000 0,034522699 30000 0,034522699 30000 0,033402241 35000 0,031717169 45000 0,031717169 45000 0,031717169 45000 0,0319717169 45000 0,0319717169 45000 0,0319717169 45000 0,0319717169 45000 0,0319717169 45000 0,0319717169 45000 0,0319717169 45000 0,0319717169 45000 0,0319717169 45000 0,0319717169 45000 0,0319717169 45000 0,0319717169 45000 0,0319717169 45000 0,0319717169 45000 0,0319717169 45000	0,236683913	500
0,143609143 800 0,130657352 900 0,120883224 1000 0,080799278 2000 0,067551669 3000 0,066468491 4000 0,055898824 5000 0,055898824 5000 0,0558985582 6000 0,05151864 7000 0,048176944 8000 0,048176944 8000 0,046555781 9000 0,046555781 9000 0,046555781 9000 0,046594059 15000 0,046594059 15000 0,037843056 20000 0,037843056 20000 0,035943971 250000 0,035943971 25000 0,035943971 40000 0,031717169 45000 0,031717169 45000 0,031717169 45000 0,031717169 45000 0,029116782 70000 0,029116782 70000 0,029116782 70000 0,029116782 70000 0,028408805 80000 0,027810833 90000	0,189242762	600
0,130657352 900 0,120883224 1000 0,080799278 2000 0,0607951669 3000 0,060468491 4000 0,055898824 5000 0,052635582 6000 0,052635582 6000 0,052635582 6000 0,052635582 6000 0,052635582 6000 0,052635582 6000 0,0451924 10000 0,0451924 10000 0,0451924 10000 0,04594059 15000 0,035943971 25000 0,035943971 25000 0,035943971 45000 0,035943971 45000 0,031717169 45000 0,031717169 45000 0,031057957 50000 0,02916782 70000 0,029116782 70000 0,021808805 80000 0,027810833 90000	0,161740203	700
0,120883224 1000 0,080799278 2000 0,067551669 3000 0,067551669 3000 0,06648491 4000 0,05898824 5000 0,05653582 6000 0,050151864 7000 0,048176944 8000 0,04615940 10000 0,0451924 10000 0,0451924 10000 0,04594059 15000 0,037843056 20000 0,035943971 25000 0,035943971 25000 0,034522699 30000 0,034522699 30000 0,033402241 35000 0,031717169 45000 0,031717169 45000 0,031057957 50000 0,029116782 70000 0,029116782 70000 0,028108805 80000 0,027810833 90000	0,143609143	800
0,080799278 2000 0,067531669 3000 0,057531669 3000 0,052635582 5000 0,05151864 7000 0,052635582 6000 0,05151864 7000 0,048176944 8000 0,046555781 9000 0,04555781 10000 0,045594971 25000 0,037843056 20000 0,037843056 20000 0,035943971 25000 0,034522699 30000 0,034522699 30000 0,034522699 45000 0,031717169 45000 0,031717169 45000 0,031057957 50000 0,029116782 70000 0,029116782 70000 0,029116782 70000 0,028108305 80000 0,027810833 90000	0,130657352	900
0,067551669 3000 0,060468491 4000 0,055898824 5000 0,052635582 6000 0,052635582 6000 0,052635582 6000 0,048176944 8000 0,048555781 9000 0,04551924 10000 0,045591294 10000 0,04594059 15000 0,037843056 20000 0,035943971 25000 0,035943971 25000 0,035943971 25000 0,034522699 30000 0,033402241 35000 0,034717169 45000 0,031717169 45000 0,031057957 50000 0,029116782 70000 0,029116782 70000 0,028408805 80000 0,027810833 90000	0,120883224	1000
0,060468491 4000 0,055898824 5000 0,052635582 6000 0,052151864 7000 0,048176944 8000 0,04815944 10000 0,0451924 10000 0,0451924 10000 0,04594059 15000 0,035943971 25000 0,035943971 25000 0,033402241 35000 0,034522699 30000 0,03402241 45000 0,031057957 50000 0,031057957 50000 0,029116782 70000 0,029116782 70000 0,028408805 80000 0,027810833 90000	0,080799278	2000
0,055898824 5000 0,05263582 6000 0,050151864 7000 0,050151864 7000 0,048176944 8000 0,046555781 9000 0,04555781 15000 0,04594059 15000 0,037843056 20000 0,037843056 20000 0,034522699 30000 0,033402241 35000 0,033402241 35000 0,031717169 45000 0,031717169 45000 0,031977169 45000 0,03197712 60000 0,029116782 70000 0,029116782 70000 0,028408805 80000 0,027810833 90000	0,067551669	3000
0,052635582 6000 0,050151864 7000 0,048176944 8000 0,046555781 9000 0,0451924 10000 0,04594059 15000 0,037843056 20000 0,035943971 25000 0,035943971 25000 0,033402241 35000 0,033402241 35000 0,032486277 40000 0,031717169 45000 0,031717169 45000 0,031975712 60000 0,02916782 70000 0,02916782 70000 0,029408805 80000 0,027810833 90000	0,060468491	4000
0,050151864 7000 0,048176944 8000 0,048176944 8000 0,04555781 9000 0,0451924 10000 0,0451924 10000 0,035943971 25000 0,035943971 25000 0,034522699 30000 0,033402241 35000 0,0346277 40000 0,031717169 45000 0,031057957 50000 0,029408627 70000 0,029408805 80000 0,027810833 90000	0,055898824	5000
0,048176944 8000 0,046555781 9000 0,0451924 10000 0,0451924 10000 0,037843056 20000 0,035943971 25000 0,034522699 30000 0,033402241 35000 0,031717169 45000 0,031057957 50000 0,029116782 70000 0,028408805 80000 0,027810833 90000	0,052635582	6000
0,046555781 9000 0,0451924 10000 0,040594059 15000 0,037843056 20000 0,035943971 25000 0,035943971 25000 0,034522699 30000 0,033402241 35000 0,032486277 40000 0,031717169 45000 0,031057957 50000 0,029976712 60000 0,029116782 70000 0,0298408805 80000 0,027810833 90000	0,050151864	7000
0,0451924 10000 0,040594059 15000 0,037843056 20000 0,035943971 25000 0,035943971 25000 0,034522699 30000 0,033402241 35000 0,033402277 40000 0,031717169 45000 0,031057957 50000 0,02916782 70000 0,029408805 80000 0,027810833 90000	0,048176944	8000
0,040594059 15000 0,037843056 20000 0,035943971 25000 0,035943971 25000 0,034522699 30000 0,034522699 30000 0,03402241 35000 0,032486277 40000 0,031717169 45000 0,031057957 50000 0,029976712 60000 0,029116782 70000 0,028408805 80000 0,027810833 90000	0,046555781	9000
0,037843056         20000           0,035943971         25000           0,034522699         30000           0,033402241         35000           0,032486277         40000           0,031717169         45000           0,031057957         50000           0,029976712         60000           0,029116782         70000           0,028408805         80000           0,027810833         90000	0,0451924	10000
0,035943971 25000 0,034522699 30000 0,033402241 35000 0,032486277 40000 0,031717169 45000 0,031057957 50000 0,029976712 60000 0,029116782 70000 0,028408805 80000 0,027810833 90000	0,040594059	15000
0,034522699 30000 0,033402241 35000 0,032486277 40000 0,031717169 45000 0,031057957 50000 0,029976712 60000 0,029116782 70000 0,028408805 80000 0,027810833 90000	0,037843056	20000
0,033402241 35000 0,032486277 40000 0,031717169 45000 0,031057957 50000 0,029976712 60000 0,029116782 70000 0,028408805 80000 0,027810833 90000	0,035943971	25000
0,032486277         40000           0,031717169         45000           0,031057957         50000           0,029976712         60000           0,029116782         70000           0,028408805         80000           0,027810833         90000	0,034522699	30000
0,031717169 45000 0,031057957 50000 0,029976712 60000 0,029116782 70000 0,029116782 70000 0,028408805 80000 0,027810833 90000	0,033402241	35000
0,031057957         50000           0,029976712         60000           0,029116782         70000           0,028408805         80000           0,027810833         90000	0,032486277	40000
0,029976712 60000 0,029116782 70000 0,028408805 80000 0,027810833 90000	0,031717169	45000
0,029116782 70000 0,028408805 80000 0,027810833 90000	0,031057957	50000
0,028408805 80000 0,027810833 90000	0,029976712	60000
0,027810833 90000	0,029116782	70000
	0,028408805	80000
0,027295738 100000	0,027810833	90000
	0,027295738	100000



### **TRANSFORMADOR 15 KVA**


#### PROTECCION A UTILIZAR EN EL PRIMARIO

Para el primario del transformador calculamos la corriente de corto circuito y encontramos el tiempo de despeje de la falla para un fusible K de a cuerdo a la norma CTU-515.


$$I_N = \frac{P}{E \times \cos \varphi} = \frac{S}{\sqrt{3} \times V} =$$
 (15000/(1.73x13200))=0.65 Amp

Se requiere utilizar un fusible tipo K de 2 Amp para la subestación para el Arranque proyecto.











#### CALCULO DE CORTOCIRCUITO EN BARRAJE DE TGA

Potencia 15,0 kVA
Tensión 208 V.
In 41,64 A.
Impedancia 3,5 %

 Impedancia
 3,5 %
 Norma NTC 819 tabla 1

 Pcu =
 310 W
 Norma NTC 819 tabla 1

 Po
 80,00 W
 Norma NTC 819 tabla 1

 $\begin{array}{lll} Rt = & (Pcu \ W)/(3x | lnx | ln) = & 0,059604681 \ Ohms \\ Zt = & (Z\%^*V^*V)/(100^*P) & 0,100949 \ Ohms \\ Xt = & V(Zt^*Zt) - (Rt^*Rt) & 0,081474229 \ Ohms \\ \end{array}$ 

#### 1,2 Parámetros del alimentador hasta TGA

(3No.2 + 1No. 2) Cu

L= 0,02500 Km R= 0,62300 ohm/Km X= 0,14800 ohm/Km

 $RL=(\mathbf{R} \text{ ohm/Km})(\mathbf{L} \text{ Km})= 1,56E-02 \text{ Ohms}$   $XL=(\mathbf{X} \text{ ohm/Km})(\mathbf{L} \text{ Km})= 3,70E-03 \text{ Ohms}$ 

#### 1,3 Corto circuito con base en las dos impedancias

$$Zcc = \sqrt{(RL+Rt)^2 + (XL+Xt)^2}$$
 = 0,113607366 Ohms

#### Corriente de corto circuito En bornes del totalizador

= lcc= V/(1.73xZcc) = **1,06** kA.

#### COORDINACION DE lcc v/s t

En B.T.

**In** 41,64 A

Interruptor

lcc/ln = 1060/41,64 25,39 veces la ln

Según la curva, para 22 veces la ln el t de disparo es de 0 .07 segs. = 70 m

En M.T.


Referimos la lcc de 1060 kA de 208 V. a la tensión de 13.2 kV así:

(4700 A) (208V/13200 V) = 17 ASegún la curva , para 17 Amp lcc el t de disparo es de 0 .14 segs



#### Para una corriente de corto circuito en el secundario se tiene:

Para la capacidad de 15 kVA del lado del secundario con relación de 208 V del transformador se tiene la siguiente corriente de corto circuito.



Entonces para una corriente de corto circuito de 1060 Amp en el secundario se tiene un tiempo de despeje de la falla de 0.06 seg. Para una protección tipo NH de 50 amp.

PROTECCIÓN	CORRIENTE DE CORTO CIRCUITO (AMPERIOS)	ТІЕМРО	TIPO
Fusible NH00-50 A	1060 (en B.T)	< 0 .025 seg	NH
Fusible K Ref 2 A	17 (en M.T)	< 0.17 seg	tipo K

El transformador debe estar provisto de las siguientes protecciones por el lado de A.T:

- Protección contra sobretensiones: Pararrayos de óxido de zinc, 12 KV, 10KA.
- Protección contra sobrecorriente: Cortacircuitos tipo K, con fusibles cuya capacidad amperimétrica será: 2 Amp.

#### 8. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD

Donde se precise el símbolo de riesgo eléctrico se conservaran las dimensiones, adoptadas de la IEC 60417-1 (ver numeral 3 RETIE).

#### 9. REQUERIMIENTOS ESPECIALES

#### 9.1 EVALUACION DEL NIVEL DE RIESGO CONTRA RAYOS

Se evaluara mediante la metodología de la NTC 4552-1-2-3 actualización del 2008.

La evaluación del nivel de riesgo se realiza para determinar si se requiere implementar un sistema de protección contra rayos y las acciones que permitan disminuir el riesgo a un nivel tolerable.

El nivel del riesgo se obtiene de la ponderación de los indicadores de exposición al rayo y de la gravedad que puede implicar un impacto directo o indirecto de rayo sobre una estructura, según la NTC 4552 del 2008.

Densidad der descargas a tierra DDT= 0.0017 NC<sup>1.56</sup> del mapa de niveles ceraunicos de Colombia:

NC= Nivel ceraunico

Para Municipio Bajo Baudo se tiene: DDT= 4.78 rayos por Km<sup>2</sup> – Año

NC = 180

#### ANALISIS DE RIESGO Y COMPONENTES DE RIESGO

El riesgo R es el valor promedio de pérdidas anuales y debe ser evaluado para los tipos de pérdida asociados a la estructura y las acometidas de servicios.

Los riesgos a evaluar en una estructura son:

- R1 Riesgo de pérdida de vida humana.
- R2 Riesgo de pérdida del servicio a público.
- R3 Riesgo de pérdida de patrimonio cultural
- R4 Riesgo de pérdida de valor económico.

Los riesgos a evaluar en las acometidas de servicio son:

- R'1 Riesgo de pérdida de vida humana.
- R'2 Riesgo de pérdida del servicio público.
- R'4 Riesgo de pérdidas de valor económico.

Cada uno de estos riesgos está constituido por la suma de varias componentes tal como se presenta en las Tablas 2 y 3 De la NTC 4552-2 DEL 2008. Adicionalmente los componentes de riesgo pueden ser agrupados de acuerdo al tipo de riesgo y tipo de daño (véanse las Tablas 4 y 5) de la NTC 4552-2 DEL 2008.



Tabla 2. Componentes de riesgo para cada tipo de pérdida en una estructura

Fuente de daño		argas so structur S1		Descargas cercanas a la estructura S2	aco	rgas so metidas servicio S3	Descargas cercanas a las acometidas de servicios S4		
Componente de riesgo	R <sub>A</sub> <sup>3</sup>	R <sub>B</sub>	R <sub>C</sub> <sup>4</sup>	R <sub>M</sub> <sup>4</sup>	R <sub>∪</sub> <sup>5</sup>	R <sub>√</sub> <sup>5</sup>	Rw <sup>4,5</sup>	Rz <sup>4,5</sup>	
Riesgo para cada tipo de pérdida									
R <sub>1</sub>	X	Х	X <sup>1</sup>	X <sup>1</sup>	Х	Х	X <sup>1</sup>	X <sup>1</sup>	
R <sub>2</sub>		Х	Х	X		Х	Х	Х	
R <sub>3</sub>		Х				Х			
$R_4$	X <sup>2</sup>	Х	X	X	X <sup>2</sup>	Х	Х	Х	

- Únicamente para estructuras con riesgo de explosión, y para hospitales u otras estructuras en donde la falla de sistemas internos ponga en peligro la vida humana
- <sup>2</sup> Únicamente para propiedades en donde pueda haber pérdida de animales
- Únicamente se calcula para exteriores
- Únicamente se calcula si existe equipo sensible
- 5 Se debe calcular para cada tipo de acometida de servicios (alimentación eléctrica y telecomunicaciones)
- R<sub>A</sub>: Componente relacionada con las lesiones a seres vivos causados por tensiones de paso y contacto en las zonas con un radio de cobertura de 3 m fuera de la estructura.
  - NOTA 1 La componente de riesgo causado por tensiones de paso dentro de la estructura debido a descargas sobre la misma, no se considera en esta norma.
  - NOTA 2 En estructuras especiales, las personas pueden estar en peligro por descargas directas sobre las estructuras (por ejemplo en el último nivel de estacionamiento de garaje o estadios). Estos casos también pueden ser considerados usando los principios de esta norma.
- R<sub>B</sub>: Componente relacionada con los daños físicos causados por chispas peligrosas dentro de las estructura causando fuego o explosión.
- R<sub>C</sub>: Componente relacionada con la falla de sistemas internos causado por IER (Impulsos Electromagnéticos del Rayo).
- R<sub>M</sub>: Componente relacionada con la falla de sistemas internos causados por IER.
- Ru: Componente relacionada con la lesiones en seres vivos causado por tensiones de contacto dentro de la estructura, debido a corrientes de rayo que fluyen por una línea entrante a la estructura.
- R<sub>V</sub>: Componente relacionada con los daños físicos (fuego o explosión por chispas entre las instalaciones externas y partes metálicas generalmente al punto de entrada de la línea a la estructura) debido a corrientes de rayo transmitida a través de la acometida de servicios.
- R<sub>W</sub>: Componente relacionada a fallas de sistemas internos causados por sobretensiones inducidas sobre las acometidas y transmitida a la estructura.
- R<sub>Z</sub>: Componente relacionada a fallas de sistemas internos causados por sobretensiones inducidas sobre las líneas de acometida y transmitida a la estructura.
  - NOTA 3 Las acometidas de servicios a tener en cuenta en esta valoración son únicamente las que entran en la estructura. Descargas próximas a tubos metálicos no son consideradas como fuentes de daño siempre y cuando dichos tubos estén equipotencializados a la barra equipotencial. Si la unión equipotencial no es provista esta amenaza debe ser considerada.



Tabla 3. Componentes de riesgo para cada tipo de pérdida en acometida de servicios

Fuente de Daño	Descarga Estru S		acomet serv	s sobre las idas de icios 3	Descargas cercanas a las acometidas de servicios S4		
Componente de riesgo	R' <sub>B</sub>	R'c	R'∨	R'w	R'z		
Riesgo para cada tipo de pérdida							
R' <sub>1 (*)</sub>	Х		Х				
R'2	Х	Х	Х	Х	X		
R' <sub>4</sub>	X	Х	Х	Х	X		

- (\*) Solo Para ductos metálicos sin continuidad eléctrica, que transporte fluido explosivo.
- R'<sub>B</sub>: Componente relacionado a daños físicos debido a efectos mecánicos y térmicos de la corriente de rayo a fluyendo a través de la acometida de servicio. (Impacto en la estructura).
- R'<sub>C</sub>: Componente relacionada a fallas de equipos conectados debido a sobretensiones por acople resistivo.
- R'<sub>V</sub>: Componente relacionada con daños físicos debido a efectos mecánicos y térmicos por la circulación de corriente de rayo.
- R'w: Componente relacionada a las fallas de equipo conectado, debido a sobretensiones por acople resistivo. Pérdidas del Tipo L2 y L4 pueden ocurrir.
- R'<sub>Z</sub>: Componente relacionada a la falla de líneas y equipos conectados causado por sobretensiones inducidas sobre la línea.

Tabla 4. Componentes de riesgo para cada tipo de daño en la estructura

Tipo	de Daño	Lesiones a seres vivos	Daños físicos	Fallas de sistemas eléctricos y electrónicos		
Compone	ente de Riesgo	Rs	$\mathbf{R}_{F}$	<b>R</b> <sub>O</sub>		
	R <sub>1</sub>	R <sub>A +</sub> R <sub>U</sub>	$R_{B+} R_V$	R <sub>C</sub> + R <sub>M</sub> + R <sub>W</sub> + R <sub>Z</sub> (1)		
Tipo de	R <sub>2</sub>	-	$R_{B+} R_{V}$	$R_C + R_M + R_W + R_Z$		
Riesgo	R <sub>3</sub>	-	$R_{B+} R_{V}$	-		
	R <sub>4</sub>	R <sub>A +</sub> R <sub>U (2)</sub>	$R_{B+} R_V$	R <sub>C</sub> + R <sub>M</sub> + R <sub>W</sub> + R <sub>Z</sub>		
(1) LÍnic	amente nara est	ructuras con riesgo de	evnlosión, o nara hospitales	e u otrae cetructurae en		

Unicamente para estructuras con riesgo de explosión, o para hospitales u otras estructuras en donde la falla de sistemas internos ponga en peligro la vida humana.

Tabla 5. Componentes de riesgo para cada tipo de daño en las acometidas de servicio

Tipo de d	año	Lesiones a seres vivos	Daños físicos	Fallas de sistemas eléctricos y electrónicos
Componente de r	iesgo	Rs	$R_F$	Ro
	R' <sub>1 (*)</sub>	-	R' <sub>V +</sub> R' <sub>B</sub>	-
Tipo de riesgo	R'2	-	R' <sub>V +</sub> R' <sub>B</sub>	R' <sub>C+</sub> R' <sub>W+</sub> R' <sub>Z</sub>
	R' <sub>4</sub>	-	R' <sub>V +</sub> R' <sub>B</sub>	R' <sub>C+</sub> R' <sub>W+</sub> R' <sub>Z</sub>
(*) Solo Par	a ductos me	tálicos sin continuidad	d eléctrica, que transpoi	rte fluido explosivo

#### RIESGO TOLERABLE RT

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> Únicamente para propiedades en donde pueda haber pérdida de animales.



Es responsabilidad de la autoridad competente identificar el valor del riesgo tolerable.

Valores representativos de riesgo tolerable R<sub>T</sub> donde descargas eléctricas atmosféricas involucran pérdida de vida humana y pérdidas de valores sociales y culturales, se muestran en la Tabla 7 de la NTC 4552 del 2008:

Tabla 7. Valores Típicos de riesgo tolerable

Tipo de pérdida	R <sub>T</sub> (y <sup>-1</sup> )
Pérdida de vidas o lesiones permanentes	10 <sup>-5</sup>
Pérdida de servicio público	10 <sup>-3</sup>
Pérdida de patrimonio Cultural	10 -3

#### PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR LA NECESIDAD DE PROTECCIÓN

De acuerdo con la NTC 4552-1, los siguientes riesgos serán considerados en la necesidad de protección contra rayos para un objeto.

- Riesgos R1, R2 y R3 para una estructura.
- Riesgo R'1 y R'2 para un servicio.

Para cada tipo de riesgo a ser considerado se aplica el siguiente procedimiento (véase la Figura 2).






Figura 2. Procedimiento para la decisión de necesidad de protección



#### SELECCIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN

La selección de las medidas de protección más adecuadas, será realizada por el ingeniero de diseño de acuerdo con cada componente de riesgo en el riesgo total R, y con los aspectos técnicos y económicos de las diferentes medidas de protección.

Se debe identificar los parámetros críticos que determinan las medidas más eficientes para reducir el riesgo R. Para cada tipo de pérdidas existe un número de medidas de protección las cuales, individual o colectivamente, hacen que se cumpla la condición R ≤ RT. La solución adoptada será seleccionada teniendo en cuenta tanto los aspectos técnicos como económicos.

Un procedimiento simplificado para la selección de medidas de protección es mostrado en las Figuras 4 y 5 NTC 4552-2, para estructuras y acometida de servicios respectivamente. En cualquier caso, el instalador o diseñador deberá identificar y reducir las componentes de riesgo más críticas, teniendo en cuenta el aspecto económico.




Figura 4. Procedimiento para la selección de medidas de protección en la estructura






Figura 5. Procedimiento para la selección de las medidas de protección en los servicios

#### **EVALUACIÓN DE LAS COMPONENTES DE RIESGO**



#### **ECUACIÓN BÁSICA**

Cada componente de riesgo Rx, pueden calcularse a través de la siguiente ecuación general:

$$R_X = N_X P_X L_X$$

En donde:

NX = Número de eventos peligrosos

PX = Probabilidad de daño

LX = Pérdida consecuente

NOTA El número NX de eventos peligrosos se ve afectado por: la densidad de descargas a tierra (DDT) y por las características del objeto a proteger; de los objetos que lo rodean; de las características del suelo, entre otros.

NOTA La probabilidad de daño PX se ve afectada por: las características del objeto a proteger, y las medidas de protección aplicadas.

NOTA Las pérdidas LX se ven afectada por: usos al cual se somete el objeto, afluencia de personas, tipo de servicios público, valor de los bienes afectados por daño o medidas aplicadas para limitar el monto de las pérdidas.

En la Tabla 8 y 9 NTC 4552-2, se resume los cálculos de los componentes de riesgo para estructura y acometidas de servicio respectivamente.

Tabla 8. Componentes de riesgo en estructuras

Daño	Descargas sobre la Estructura S1	Descargas cercanas a la estructura S2	Descargas sobre las acometidas de servicios S3 <sup>(1)</sup>	Descargas cercanas a las acometidas de servicios S4 <sup>(1)</sup>
D1	$R_A = N_D * P_A * L_A$		$R_U = (N_L + N_{Da})^* P_U * L_U$	
D2	R <sub>B</sub> = N <sub>D</sub> * PB * L <sub>B</sub>		$R_V = (N_L + N_{Da}) * P_V * L_V$	
D3	$R_{C} = N_{D} * P_{C} * L_{C}$	$R_M = N_M * P_M * L_M$	$RW = (N_L + N_{Da})^* P_W * L_W$	$Rz = (N_1 - N_L)^* Pz * Lz$

Si la línea tiene más de una sección (aérea, subterránea, apantallada, sin apantallamiento), el valor de R<sub>U</sub>, R<sub>V</sub>, R<sub>W</sub> y R<sub>z</sub> serán la suma de los valores R<sub>U</sub>, R<sub>V</sub>, R<sub>W</sub> y R<sub>z</sub> pertinentes a cada sección de la línea. En caso de que a la estructura lleguen más líneas conectadas a través de diferentes rutas, el cálculo se debe hacer para cada línea.

NOTA 1 Las componentes  $L_X$  varían de acuerdo al tipo de riesgo a evaluar ( $R_1,\,R_2,\,R_3,\,R_4$ )

NOTA 2 Para el cálculo de  $R_Z$  si  $(N_I - N_L) \le 0$  entonces  $R_Z = 0$ 



#### Tabla 9. Componentes de riesgo en acometidas de servicio

Daño	Descargas sobre la estructura S1	Descargas sobre las acometidas de servicios \$3	Descargas cercanas a las acometidas de servicios S4				
D2	$R'_B = N_D * P'_B * L'_B$	R' <sub>V</sub> = N <sub>L</sub> * P' <sub>V</sub> * L' <sub>V</sub>					
D3	R' <sub>C</sub> = N <sub>D</sub> * P' <sub>C</sub> * L' <sub>C</sub>	$R'_W = N_L * P'_W * L'_W$	$R'_Z = (N_l - N_L) * P'_Z * L'_Z$				

#### CALCULOS DE COMPONENTES DE RIESGO EN ESTRUCTURAS

El cálculo general de las componentes de riesgo se efectúa mediante la siguiente Ecuación:

Rx=NxPxLx

En donde:

NX = Numero de eventos peligrosos

PX = Probabilidad de daño

LX = Perdida consecuente

Las formulas generales de cálculo para cada componente de riesgo se citan a continuación: RA = ND\*PA\*LA

RB = ND\*PB\*LB RC = ND\*PC\*LC

RM = NM\*PM\*LM

RU = (NL+NDa)\*PU\*LU

RV = (NL+NDa)\*PV\*LV RW = (NL+NDa)\*PW\*LW RZ = (Ni-NL)\*PZ\*LZ

R'B = ND\*P'B\*L'B R'C = ND\*P'C\*L'C

R'V = (NL+NDa)\*P'V\*L'V R'W = (NL+NDa)\*P'W\*L'W R'Z = (Ni-NL)\*P'Z\*L'Z

1.El cálculo especifico de cada NX, PX y LX para cada componente de riesgo se efectúa según los criterios, tablas y notas de los numerales 6.5.1 a 6.7.5.13 de la NTC 4552 -2. (Ver anexo análisis protección contar Rayo)

Ecuación general para calcular el número anual de eventos El cálculo del número anual de eventos peligrosos sigue la siguiente ecuación general:

NX=DDT\*AX\*CX\*10-6

En donde:

DDT = Densidad de rayos a tierra (rayos/Km2-año) AX = Área efectiva de la estructura m2.

CX = Factor de corrección.



- 2.Los valores de AX y CX se valoran para cada Nx particular de acuerdo con los criterios, tablas y notas de los numerales 6.5.1 a 6.5.5 de la NTC 4552 2.
- 3. Areas efectivas Ad, Ad/a, Ad/b, Am El cálculo de las áreas efectivas debe hacerse según las indicaciones de los numerales 6.5.1 a 6.5.5 de la NTC 4552-2.
- 4. Área efectiva de la estructura Ad y Ad/b

Para una estructura aislada rectangular con longitud L, ancho W y altura H sobre un terreno plano

 $Ad = LW+6H (L+W)+9\pi (H)2$ 

5. Área de influencia de la estructura Am

El área de influencia de la estructura Am está definida entre la frontera de la estructura y una línea localizada a 250 m del perímetro de la estructura (NTC 4552 – 2, Figura 9).




Figura 9. Definición de áreas (Ad, Am, Ai, Ai)

6. Áreas efectivas Al y Ai

Servicio:

El área efectiva se calcula como sigue (NTC 4552-2 Tabla 12), dependiendo de las características del

	Aérea	Subterránea
Al	(Lc - 3(Ha + Hb)) 6 Hc	(Lc - 3(Ha + Hb))√ρ
Ai	1 000 Lc	25 Lc √ρ

Al = área efectiva de descargas sobre acometida de servicio m2.

Ai = área efectiva de descargas próximas a la acometida de servicio m2.

Hc = altura sobre la tierra de los conductores de servicio m.

#### NÉSTOR ANDRÉS GÓMEZ FUENTES INGENIERO ELECTROMECANICO U.P.T.C. M.T. BY250-60110 ACIEM



MEMORIAS DE CÁLCULO CENTRO INTEGRACION CIUDADANA MUNCIPIO DE BAJO BAUDO (CHOCO)

Lc = longitud de la sección de la acometida de servicio, de la estructura al primer nodo m. Un valor

máximo de Lc = 1000 m puede asumirse.

Ha = altura de la estructura de donde proviene la acometida de servicio m.

Hb = altura del punto de la estructura por donde ingresa la acometida de servicio m.

 $\rho$ = resistividad del terreno donde la acometida es enterrada  $\Omega$ .m. El máximo valor que se puede asumir es de 500  $\Omega$ .m.

Para cables subterráneos con puesta a tierra terminada en malla se puede asumir una valor de área efectiva equivalente Ai = AI = 0.

Para el presente caso la acometida es subterránea, por lo tanto Ai = Al = 0.

7. Cálculo de los componentes de riesgo

Los componentes de riesgo para la estructura estudiada son RA, RB, RC, RM,RU, RV RW y RZ.

Los respectivos componentes se calculan según se muestra en el Anexo "Análisis de Riesgo Contra

Rayo" de este informe y los valores obtenidos para PX y LX correspondientes.

Riesgo tolerable

Los valores representativos de riesgo tolerable RT donde las descargas atmosféricas involucran perdida de vida humana y pérdida de valores sociales y culturales se muestran en la Tabla 7 de la NTC

4552-2.

Para el presente caso el estudio de riesgo aplica para las pérdidas de vidas o lesiones permanentes, perdida de patrimonio cultural, las pérdidas de servicio público y pérdidas económicas.

Comparando el valor de riesgo total calculado con el máximo valor tolerable se tiene:





					PF	ROYECTO:	DISEÑO E	LECTRICO	CENTRO INT	EGRACION CIL	JDADANA EN E	L MUNICIPIO	DEL BAJ	O BAUD	00					
						E	VALUACI	ON DE PR	OTECCION C	ONTRA RAYOS	EN LA ESTRUC	CTURA - NTC	4552-2							
RA: Riesgo	de lesiones	s a seres viv	os por Vp y	y Vc fuera de	la estructu	ra por Ray	yo SOBRE	la Estruct	ura						F	PARAMETR	OS PARA II	NGREASR		
	A=ND*PA*		No.	Eventos Pelig	rosos	Area Efec Estruct Perd por lesiones				ones a persona	as	PARAI	ИЕТКО	DESCRIPCION				NTC 4552-2		
K	A=ND-PA-	LA	ND=	DDT*Ad*Cd*:	10E-6	Ad=LW+	-6H(L+W)-	+9π (H)2			ra*Lt		DDT	8,78	Densidad i	de descarg	as a Tierra	(calculado	)	Ecuac 4
ND	PA	LA	DDT	Ad	Cd	L	W	Н	ra	Lt			Cd	0,5	Factor de l	Localizacio	n			Tabla 10
3,12E-02	1,00E+00	0,001	8,78	7117,87	0,5	34	34	9	0,01	0,1			Cdb	0,5	Factor de l	Localizacio	n			Tabla 10
	3,12E-05			3,12E-02			7117,87			0,	001		Ct	0,2	Factor de d	correccion p	oor Trafo A	T/BT		Tabla 11
RB: Riesgo	de daños F	isicos a la e	structura p	oor chispas q	ue causan j	fuego dent	tro de la E	structura	por Rayo St	OBRE la estruci	tura		Lc	20	longitud d	e la seccior	n Acometia	la		Tabla 12
	RB=ND*PB*I		No.	Eventos Pelig	rosos	Are	a Efec Est	ruct		Perdidas po	r fuego dentro	)	На	12	Altura estr	uc de dona	de proviene	la acomet	ida (m)	Tabla 12
, n	ID-IND PD	LD	ND=	DDT*Ad*Cd*:	10E-6	Ad=LW+	-6H(L+W)-	+9π (H)2		LB=rp*	hz*rf*lf		Hb	4	Altura estr	uc por don	de ingresa	la acomet	ida (m)	Tabla 12
ND	PB	LB	DDT	Ad	Cd	L	W	Н	rp	hz	rf	Lf	Cda	0,5	Factor de l	Localizacio	n			Tabla 10
3,12E-02	1,00E+00	5,0E-04	8,78	7117,87	0,5	34	34	9	1	1	1,00E-02	5,0E-02	rp	1	Factor red	uctor de pe	erdidas dar	ios fisicos		Tabla 28
	1,56E-05			3,12E-02			7117,87			5,0	E-04		hz	1	Factor red	uctor de pe	erdidas dar	ios fisicos		Tabla 30
RC: Riesgo	por falla de	e sistemas li	nternos po	r causa de IEI	R, por Rayo	SOBRE la	Estructur	a					rf	0,01	Factor red	uctor de pe	erdidas dar	ios fisicos		Tabla 29
	RC=ND*PC*I	1.0	No.	Eventos Pelig	rosos	Are	a Efec Est	ruct		Perdidas por f	alla sist Intern	os	If	0,1	Perdida de	vidas hun	nanas por	daños fisic	os	Ecuac 19
, n	C-ND PC 1	LC	ND=DDT*	Ad*Cd*10E-6		Ad=LW+	-6H(L+W)-	+9π (H)2		LC	C=Lo		δ	19	Resistivida	d del terrei	no donde s	e entierra	a acom	Tabla 12
ND	PC	LC	DDT	Ad	Cd	L	W	Н	Lo				L	34	Largo de la	a Estructuro	a a protege	er (m)		
3,12E-02	1E+00	0	8,78	7117,87	0,5	34	34	9	0				W	34	Ancho de l	la estructur	ra a proteg	er (m)		
	0,00E+00			3,12E-02			7117,87		0				Н	9	Altura de l	a estructur	ra a proteg	er (m)		
RM: Riesgo	por Falla	de sistemas	internos p	or causa de li	ER, por Ray	o CERCA E	E la estru	ıctura					PA	1	Probabilid	ad daño x	lesiones se	res Vivos		Tabla 14
DA.	Λ=NM*PM*	⊧i M		No. Eventos	Peligrosos		Ar	ea Efec Es	truct	Perdi	das por falla si	st Int	PB	1	Probabilid	ad daño a	estruc x de	escargas Di	rectas	Tabla 15
KIN	VI-IVIVI FIVI	LIVI	NM	=DDT*(Am-Ac	db*Cdb)*10	DE-6	Adb=LV	V+6H(L+W	/)+9π (H)2	Am=500*(L	+W)+19431	LM=Lo	PC	1	Probabilid	ad daño a	sist interno	os x impact	o direct	Tabla 16
NM	PM	LM	DDT	Adb	Cdb	Am	L	W	Н	L	W	Lo	PM	0,1	Probabilid	ad daño a	sist interno	os x impact	o cerca	Tabla 18
4,38E-01	1,00E-01	0	8,78	7117,87	0,5	53431	34	34	9	34	34	0	PU	1	Probabilid	ad daño a	sist interno	os x impact	o cerca	Tabla 16-19
	0,00E+00			4,38E	-01			7117,87	7		53431		PV	1	Probabilid	ad daños f	fisicos sobr	e acometia	as	Tabla 19
RU: Riesgo	de lesiones	A SERES VI	VOS dentr					fluyen por una linea electrica entrante a la Estructura por Rayo SOBRE					etida.							
RU=(	(NL+Nda)*P	U*LU		No. Eventos			A		struct Subte			por falla sist		A da _ I	NA - C     /   - NA	N.O- (11)2			conomicas	
NL+Nda	PU	LU	DDT	NL=DDT*AI*C AI	Cd	Ct	Lc	Ha	Lc-3(Ha+Hb))*√δ Hb δ		Ada	Ada *Cda *Ct* Cda	Ct L		W+6H(L+W	)+9π (H)2 H	ru	Lt	= ru*Lt	
	1,00E+00		8,78	-189,23	0,5	0,2	20	12	4	19	7117,87	0,5	0,2	34	34	9	0,01	0,1		
	6,08E-06		,	-1,66					-189,23			00624949			7117,87	,		001		
RV: Riesgo	de Daños f	fisicos A LA I								or corrientes de				metida l	Electrica po	r Rayo SOE	BRE la Acor	netida		
RV=(	(NL+Nda)*P	V*LV		No. Eventos						truct Subterranea Perdidas por falla										
NL+Nda	PV	LV	DDT	NL=DDT*AI*C AI	d*Ct*10E-6	Ct	Lc	Al=(Lc-	-3(Ha+Hb))*- Hb	δ	Nda=DDT*	Ada *Cda *Ct* Cda	10E-6 Ct	Ada=l	W+6H(L+W	')+9π (H)2 H	rp	LV=rp hz	*hz*rf*Lf rf	Lf
	1,00E+00		8,78	-189.23	0.5	0.2	20	12	4	19	7117,87	0.5	0.2	34	34	9	1		1,00E-02	
0,002 03	6,08E-06	1,002 03	0,70	-1,668	- , -	0,2			-189,23			,0062495	0,2	3.	7117,87				00E-03	1,002.01
RW: Riesgo	o de Daños	A SISTEMAS	INTERNO	S (Por sobrete	ensiones in	ducidas) p	or corrier	tes de Ra	yo que fluye	n a traves de l	a acometida E	ectrica por R	ayos SOL	BRE LA A	ACOMETIDA					
RW=(	NL+Nda)*P	W*LW		No. Eventos			Α		struct Subte			por falla sist								
NL+Nda	PW	LW	DDT	NL=DDT*AI*C AI	d*Ct*10E-6	Ct	Lc	Al=(Lc-	-3(Ha+Hb))*- Hb	δ	Nda=DDT*	Ada *Cda *Ct* Cda	10E-6 Ct	Ada=l	W+6H(L+W	')+9π (H)2 H		1 1	N = Lo	
	1,00E+00		8,78	-189,23	0,5	0,2	20	па 12	4	19	7117,87	0,5	0.2	34	34	9	Lo 0			
2,002.04	0,00E+00		0,70	-1,668		0,2	20		-189,23	1		,0062495	0,2	34	7117,87				0	-
RZ: Riesgo	-,		INTERNOS			lucidas) po	r corrient			a traves de la		,	A DE LA	ACOME						
RZ:	=(NI-NL)*P2	Z*LZ		No. Eventos			А		struct Subte			por falla sist								
				NL=DDT*AI*C					-3(Ha+Hb))*			*Ai *Ce*Ct*10		-	Ai=25Lc*Vδ				Z = Lo	
NI-NL	PZ	LZ 0	DDT 8,78	-189,23	Cd 0.5	Ct 0,2	Lc 20	Ha 12	Hb 4	δ 19	Ai 2179,45	Ce 1	0,2	Lc 20	δ 19	25	Lo 0			
3,99E-03 1,00E+00 0 8,78 -189,23 0,5 0,0E+00 -1,66E-04				- , -	0,2	20		-189,23	13		,0038271	0,2	20	2179,45		0		0		
RESULTADOS DE			LA EVALA	UCION DE		,				PW	1			sist inter x	descargas	Acom	Tabla 16-19			
TIPOS DE PERDIDAS				R Tole			lculado		VEL DEL RIESG		PZ	1	Probabilidad daño a sist inter x desc cerca Acom			Acom	Tabla 20			
R1: PERDIDA DE VIDA HUMANA O LESIONES PERMANENTES				S	1,00			0E-05	NECESITA PR	OTECCION CO	NTRA RAYOS	ra	0,01	Factor reductor de perdidas			Tabla 27			
R2: PERDIDA DE SERVICIO PUBLICO R3: PERDIDA DE PATRIMONIO CULTURAL					1,00			7E-05		ACEPTABLE	Lt ru	0,1					Ecuac 17 Tabla 27			
		R ECONOMI				1,00	00E-03 2,17E-05 ACEPTABLE			ACEPTABLE		ru	0,01	ructor reu	Lior ue peri	uiuus			10010 27	
LINDIL	J. I DE VALO	LCCIVOIVII		NOTA; EL	RC < RT. P	,				JCCION DE UN		ROTECCION E	XTERNA	ADICIO	NAL CONTR	A RAYOS				

Comparando el valor de riesgo total calculado con el máximo valor tolerable se tiene:

Tipo de pérdida	Riesgo tolerable RT	Riesgo Calculado ΣR	NIVEL DEL RIESGO
Pérdida de vidas o lesiones Permanentes	1x10-5	5,90E-05	Se requiere sistema de Apantallamiento Especial
Pérdida de servicio público	1x10-3	2,17E-05	Bajo
Pérdida de patrimonio cultural	1x10-3	2,17E-05	Bajo
Pérdidas económicas	1x10-3	2,17E-05	Bajo



#### CONCLUSIONES DEL ANALISIS DE RIESGOS CONTRA RAYOS (DESCARGAS ATMOSFERICAS)

Entonces como R es mayor que R<sub>T</sub> de la Figura 4. NTC 4552-2 para el Procedimiento para la selección de medidas de protección en la estructura, se puede decir que es una **estructura NO PROTEGIDA**.

#### PROTECCION DE LA EDIFICACION

- ✓ Aislamiento eléctrico de bajantes expuestas.
- ✓ Equipotencialización efectiva del suelo.
- ✓ Cable apantallado con resistencia de pantalla.
- ✓ Instalar varios extintores contra incendios no menor a 5 lb tipo B.
- ✓ Se instalara una malla de puesta a tierra en la Subestación como se muestra en los planos, para evacuar fallas a tierra, en la parte de baja tensión.
- ✓ Se deberán cumplir las distancias y elementos de seguridad que se indican en los planos.
- ✓ Para el montaje del proyecto se deberá cumplir con el estudio de salud ocupacional presentado en el presente informe.

#### Sistema de Protección Externo (SPE) Contra Rayos. NTC 4552-3

La protección externa en una edificación tiene como objetivo interceptar los impactos directos de rayo que se dirijan a la estructura, incluyendo aquellos que impacten al costado de ésta, para conducir de manera segura la corriente de rayo desde el punto de impacto a tierra.

El sistema de protección externo también tiene como función dispersar dicha corriente a tierra sin causar daños térmicos o mecánicos ni chispas peligrosas que puedan dar inicio a incendios o explosiones.

La protección externa se compone por tres partes fundamentales: el sistema de captación, los conductores bajantes y el sistema de puesta a tierra.

Una protección externa está diseñada para:

- a) Interceptar los impactos directos de rayo a la estructura (usando el sistema de captación)
- b) Conducir la corriente del rayo de manera segura hacia la tierra (usando un sistema de bajantes)
- c) Dispersar y disipar la corriente de rayo dentro de la tierra (usando un sistema de puesta a tierra)

De acuerdo a los datos obtenidos, nos indica que debemos implementar un sistema de protección externa NIVEL II, para lo cual vamos a utilizar el método electro geométrico, sugerido para estructuras menores a 60m de altura.

De acuerdo con este parámetro de rayo elegimos el nivel de protección II, y aplicamos el método electro geométrico con un radio de 40 m (ver plano).

#### Método de la esfera rodante

Dependiendo del nivel de protección de acuerdo con la NTC 4552-1 el radio de la esfera rodante se puede escoger a partir de la Tabla 2

Tabla 2. Valores máximos del radio de la esfera rodante según el nivel de protección



Nivel de protección	Radio de la esfera ( <i>r<sub>SC</sub></i> ) [m]
Nivel I	35
Nivel II	40
Nivel III	50
Nivel IV	55

El posicionamiento de los terminales de captación debe realizarse de manera tal que la esfera escogida por el nivel de protección nunca toque ninguna parte de la estructura, de este modo la esfera siempre estará soportada por algún elemento del sistema de captación.

En la práctica, para determinar gráficamente la altura mínima de la instalación de interceptación, se trazan arcos de circunferencia con radio igual a la distancia de impacto  $r_{sc}$ , entre los objetos a ser protegidos y el sistema de captación, de tal forma que los arcos sean tangentes a la tierra y a los objetos o tangentes entre objetos; cualquier estructura por debajo de los arcos estará protegida por él o los objetos que conformen el arco, y cualquier objeto que sea tocado por el arco estará expuesto a descargas directas.

En estructuras más altas que el radio de la esfera rodante, pueden existir rayos que impacten los costados de éstas. Cada punto lateral de la estructura tocado por la esfera rodante es un punto factible de ser impactado. Sin embargo, la probabilidad que rayos impacten los costados es prácticamente despreciable para estructuras menores a 60 m.




Figura 2. Área de Protección mediante el método de la esfera rodante

Elementos de trabajo del sistema de protección contra descargas atmosféricas.

#### Terminales de captación.

El sistema de captación es el encargado de interceptar los rayos que vayan a impactar directamente a la estructura y enviar la corriente de rayo por las bajantes de la edificación.

La probabilidad de que una estructura sea penetrada por una corriente de rayo decrece considerablemente por la presencia de un sistema de captación diseñado adecuadamente.

#### NÉSTOR ANDRÉS GÓMEZ FUENTES INGENIERO ELECTROMECANICO U.P.T.C. M.T. BY250-60110 ACIEM



MEMORIAS DE CÁLCULO CENTRO INTEGRACION CIUDADANA MUNCIPIO DE BAJO BAUDO (CHOCO)

El sistema de captación puede ser compuesto por cualquier combinación de los siguientes elementos:

- Bayonetas (incluyendo mástiles auto soportados)
- Cables colgantes
- Mallas de conductores

Para cumplir con esta normatividad todos los tipos de sistemas de captación deben estar ubicados de acuerdo con los numerales 5,2,1,5,2,2

Las barras de captación deben estar conectadas entre ellas a nivel del techo para asegurar la división de corrientes. No se pueden utilizar terminales de captación con elementos radiactivos.

#### Ubicación del sistema de captación

Los terminales de captación instalados en una estructura se deben localizar en las esquinas, puntos expuestos sobresalientes de la estructura y en los bordes. Se debe tener en cuenta que los dispositivos de interceptación de rayos deben ser varillas metálicas sólidas o tubulares en forma de bayonetas (véase la Tabla 5); con una altura por encima de las partes altas de la estructura, no menor a 25 cm.

Deben estar posicionados de acuerdo con uno o más de los siguientes métodos:

El método de ángulo de protección, el método de la esfera rodante y el método de enmallado, tal como se describen a continuación.

Para la utilización de los métodos de diseño se debe considerar lo siguiente:

- El método de esfera rodante es aplicable para estructuras con altura menor a 55 m
- El método de al ángulo de protección es útil para edificaciones con formas simples pero está limitado a la altura de los mismos y el tamaño del sistema de captación.
- El método de enmallado es útil para proteger superficies planas como techos y terrazas.

#### SISTEMA DE CONDUCTORES BAJANTES

Con el fin de reducir la probabilidad de daño debido a corrientes de rayo fluyendo por el sistema de protección externo, las bajantes deben ser ubicadas de manera tal que a partir del punto de impacto del rayo hasta tierra se cumplan los siguientes requisitos:

- a) Existencia de varios caminos paralelos para la corriente.
- b) La longitud de los caminos de corriente sea mínima.
- La equipotencialización a partes conductoras de la estructura esté hecha de acuerdo con los requisitos del numeral 6.2.

NOTA Es considerada como una buena práctica de construcción realizar conexiones laterales de las bajantes cada 10 m o 20 m de altura de acuerdo con la Tabla 6.

Las bajantes deben distribuirse simétricamente alrededor de la estructura a proteger, ubicadas en la parte exterior de ésta y distanciadas entre sí de acuerdo con la Tabla 6 con el fin de reducir la probabilidad de daño debido a corrientes de rayo fluyendo por el sistema de protección externo.

Su separación puede variar dependiendo de objetos que puedan interferir con su recorrido, como ventanas, puertas, rejillas etc. Pero es recomendable una separación igual entre las bajantes. Además cada estructura debe poseer por lo menos dos bajantes y se debe instalar una en cada esquina de la estructura expuesta siempre que sea posible.



Tabla 6. Distancia de separación promedio para conductores bajantes

Tipo de Nivel de Protección	Distancia Típica Promedio [m]
I	10
II	10
III	15
IV	20

La geometría de las bajantes y los anillos conductores afectan la distancia de separación (véase el numeral 6.3)

- Los conductores para las bajantes e interconexiones entre los elementos del sistema de protección externa deberán tener las siguientes características:
- Para Edificaciones Tipo 2: (Edificaciones que son de altura inferior a 25 m.) Cada una de las bajantes debe terminar en un electrodo de puesta a tierra, estar separadas un mínimo de 10 m. y siempre buscando que se localicen en las partes externas de la Edificación.
- Para la fijación e interconexión de los conductores de bajantes a las puntas y a la estructura del edificio, se deberán utilizar los elementos de fijación con grapas tipo pesado de materiales en bronce, compatibles con el conductor utilizado.
- Los terminales de captación deben proteger un mínimo de 26 cm. por encima del objeto a proteger. Los terminales deben ser puestos con un intervalo mínimo de 8 m a lo largo de la cumbrera y de su perímetro, y a no más de 60 cm. de los bordes de la cumbrera, bordes del techo y de las esquinas pronunciadas de la estructura protegida. En secciones de medio techo, los terminales de aire adicionales deben ser puestas en intervalos que no excedan de los 15 m. Los objetos no metálicos prominentes u objetos de metal que no tengan más de 3/16 pulgadas en grosor requieren de instalaciones de terminales de aire y conductores como los especificados.
- Los Conductores de cobre requeridos por el código UL96-A y NFPA-780 deben interconectar todos los terminales de captación y proveer dos caminos viables hasta el piso. Los conductores deben mantener un camino horizontal o vertical y deben estar libres de empalmes excesivos o de dobleces agudos, Las dobleces deben formar un ángulo de más de 90 º y tener un radio mayor de 20 cm. Los sujetadores deben estar puestos en cada sitio donde se encuentre un conductor, sin exceder de 1 m. Los Conductores de las bajantes deben ser instalados alrededor del perímetro de la estructura.
- La penetración del techo será requerida para los conductores bajantes o con conexiones a estructuras con armadura de acero usando ensambles "pasantes de techo" con barras sólidas y pasa-techos apropiados. Los conductores no deben atravesar directamente el techo. Los Pasa-techos compatibles con el sistema de penetración del techo deben ser adquiridos e instalados por las especificaciones del fabricante de los pasa-techos.
- Todas las conexiones de los cables deben ser con encajes a presión por tornillo pasante preferiblemente. Todos los sujetadores en estos tornillos deben estar hechos de acero inoxidable.
- Cada bajante deberá terminar en contacto con una varilla debajo del acabado del piso. Las terminaciones de tierra deben consistir en varillas de cobre 5/8 de pulgada por 2.40 m (1,80 m y 1,50 m dependiendo de la resistividad del terreno). El conductor bajante debe estar conectado a las varillas de piso por una unión termo soldada teniendo un mínimo de 1½" pulgadas de contacto entre la varilla y el conductor. Las varillas deben estar puestas a un mínimo de un 30 cm. debajo del piso, un mínimo de 60 cm. de la fundación.

#### CONEXIÓN A LA ESTRUCTURA DE LA EDIFICACION: BAJANTE NATURAL



Se debe considerar el hierro de la estructura del edificio como bajante y que esté aterrizado y equi potencializado máximo cada 10m (IEC-602305-4), con el sistema de tierras de la edificación; implementando un sistema que garantice la conexión eléctrica de la estructura, siempre y cuando se garantice una unión solida entre todas las interconexiones y que se garantice que los esfuerzos mecánicos que se ejerzan por las corrientes de rayo no provoquen ruptura del concreto.

Las varillas de refuerzo de las paredes o de las columnas de concreto y el armazón estructural de acero pueden ser usados como bajantes naturales. Se debe suministrar una terminal de unión en el techo para facilitar la unión al sistema de captación y terminales de unión con el sistema de puesta a tierra, a menos que se use únicamente la cimentación de concreto reforzado como terminal de puesta a tierra.

Cuando se use una varilla en particular del refuerzo de acero como bajante, se debe tener cuidado con la ruta a tierra para asegurar que la varilla que está localizada en la misma posición sea usada en toda la vía de bajada, de este modo se proporciona una continuidad eléctrica directa.

Cuando no se pueda garantizar la continuidad vertical de las bajantes naturales, que proveen una ruta directa desde el techo hasta el piso, se deben instalar conductores adicionales al acero reforzados.

Se debe adicionar un sistema de bajantes externo, dondequiera que haya duda de la ruta más directa para las bajantes (por ejemplo para edificios existentes).

El constructor del edificio debe ser consultado para determinar si es permitida la soldadura a las varillas de refuerzo. Todo el trabajo necesario debe ser realizado e inspeccionado antes de verter el concreto (por ejemplo la planeación del SIPRA debe llevarse a cabo en conjunto con el diseño de la estructura).

#### E.4.3.3 Soldadura o sujeción a las varillas de acero de refuerzo

La continuidad de las varillas de refuerzo debe ser establecida por sujeción o soldadura.

NOTA pueden ser apropiadas las abrazaderas que cumplan con la norma EN 50164-1

La soldadura a las varillas de refuerzo son permitidas únicamente si es aprobado por el diseñador de trabajos civiles. Las varillas de refuerzo deben ser soldadas sobre una longitud mayor a 30mm (véase la Figura E.6)




Figura E.6. Uniones de soldadura de varillas de refuerzo o de concreto reforzado (si es permitido)

Estas soldaduras, pueden ser reemplazadas por conectores de presión a tornillo ( tipo SPT ) en material de cobre, aluminio o bimetálicos.



La paredes y techos externos pueden ser usado como apantallamiento electromagnético para los equipos eléctricos y equipos de procesamiento de Información dentro de la estructura. (Véase la NTC4552-2, Anexo B y la normatividad nacional vigente o en su defecto la norma IEC 62305-4 o los documentos normativos IEEE C62.41-1 e IEEE C62.41-2 o la normatividad UIT serie K.).

La Figura E.28 da un ejemplo de una estructura de acero reforzado que usa el acero de refuerzo interconectado como bajantes y como apantallamiento electromagnético del espacio encerrado. Para más detalle véase la normatividad nacional vigente o en su defecto la norma IEC 62305-4 o los documentos normativos IEEE C62.41-1 e IEEE C62.41-2 o la normatividad UIT serie K..

Dentro del dominio del sistema de captación en el techo, todas las partes conductoras con una longitud mayor que 1 m deben ser interconectadas para formar una malla. El enmallado de apantallamiento podría ser conectado al sistema de captación en el filo del techo y también en otros puntos dentro del área del techo de Acuerdo con el numeral 6.2.




Figura E.28. Construcción de un SIPRA externo sobre una estructura de concreto reforzada con acero usando el refuerzo de las paredes externas como componentes naturales

#### • LOS CONDUCTORES DE PUESTAS A TIERRA. NTC 4552-3

El sistema de puesta a tierra es usado para dispersar y disipar la corriente de rayo que viene por las bajantes reduciendo al mismo tiempo el peligro de tener tensiones de paso y de contacto peligrosas. La forma de la puesta a tierra y sus dimensiones son un criterio importante en su diseño. En términos generales para el sistema de



protección externo se debe buscar un bajo valor de resistencia de puesta a tierra (si es posible valores menores a 10 Ω□□a baja frecuencia).

Para los sistemas de puesta a tierra de la protección contra rayos es recomendable que éstos estén integrados con todos los demás sistemas de puesta a tierra (comunicaciones, potencia) por medio de uniones que garanticen la equi potencialidad en todas las condiciones de operación.

La resistencia del anillo puesta a tierra será de 10 Ω. De acuerdo al RETIE según protección contra Rayos.

Si en caso tal a la hora de medir la tierra no cumple con el valor mínimo establecido por la norma se deberá instalar una varilla de cobre en paralelo para disminuir el valor de la resistencia.

En la tabla A.1 se definen los valores para Z, y  $Z_1$ , en función de la resistividad del terreno y de acuerdo al nivel de riesgo obtenido el presente proyecto. Dado que el nivel de riesgo obtenido es NIVEL II, y que la resistividad medida del terreno es de  $47.5\Omega$ , obtenemos de la tabla un valor de Z=  $4\Omega$ , el cual debemos tener en cuenta para el diseño de la malla a tierra del sistema. En donde.

- Z: Es la impedancia convencional a tierra del sistema de protección contra rayos (Tabla A.1)
- Z<sub>1=</sub> Es la impedancia convencional a tierra de las partes externas o de las líneas subterráneas.

Tabla A.1. Valores convencionales de impedancia de puesta a tierra Zy Z₁ en función de la resistividad del suelo

resistividad dei suelo									
		Impedancia de puesta a tierra convencional en relación con el tipo de SIPRA							
ρ	Z <sub>1</sub>								
[Ωm]	[Ω]	z							
		[Ω]							
		I II III - IV							
≤100	8	4	4	4					
200	13	6	6	6					
500	16	10	10	10					
1000	22	10	15	20					
2000	28	10	15	40					
3000	35	10	15	60					
IOTA I an indicate annual design and table anti- referides a la									

NOTA Los valores reportados en esta tabla están referidos a la impedancia de puesta a tierra convencional de un conductor enterrado bajo condiciones de impulso (10/350μs)

Procedimiento para el cálculo del sistema de puesta a tierra teniendo en cuenta los valores anteriores: En donde obtenemos la configuración de la malla para una  $R=4\Omega$ 

Este tipo de configuración consiste en un anillo conductor externo a la estructura y en contacto con el suelo en por lo menos un 80 % de su longitud total; o por los electrodos de puesta a tierra de la cimentación, los cuales deben estar enmallados.

El anillo de tierra (configuración Tipo B) debe estar enterrado preferiblemente a una profundidad de 0,5 m y estar a una distancia de aproximadamente 1 m de las paredes externas.

Los electrodos de puesta a tierra deben instalarse de manera tal que se pueda realizar una inspección durante su construcción.

La instalación de los electrodos de puesta a tierra debe hacerse de manera tal que se minimicen los efectos de corrosión, sequedad y congelamiento del suelo para así estabilizar la resistencia convencional de puesta a tierra.



#### MEMORIAS DE CÁLCULO CENTRO INTEGRACION CIUDADANA MUNCIPIO DE BAJO BAUDO (CHOCO)

						PROYECTO	): DISEÑO	) ELECTRIC	O CENTRO II	NTEGRACION CIU	IDADANA EN EI	L MUNICIPIO (	DEL BAJO	BAUDO	)					
										CONTRA RAYOS										
RA: Riesgo	de lesiones	a seres viv	os por Vp y	Vc fuera de	la estructi	ıra por Ra	yo SOBRI	la Estruct	tura						ı	PARAMETR	OS PARA II	VGREASR		
				Eventos Peli			a Efec Es			Perd por lesion	ones a persona	S	PARAI	METRO		D	ESCRIPCIO	N		NTC 4552-2
R	A=ND*PA*l	-A		DDT*Ad*Cd*		Ad=LW-	+6H(L+W	+9π (H)2			ra*Lt		DDT	5,78	Densidad de descargas a Ti			(calculado	)	Ecuac 4
ND	PA	LA	DDT	Ad	Cd	L	w	Н	ra	Lt			Cd	0,5	Factor de Localizacion				Tabla 10	
2,06E-02	1,00E-02	0,001	5,78	7117,87	0,5	34	34	9	0,01	0,1			Cdb	0,5	Factor de Localizacion				Tabla 10	
	2,06E-07			2,06E-02			7117,87	,		0,	001		Ct	0,2	Factor de correccion por Trafo AT/BT				Tabla 11	
RB: Riesgo	de daños Fi	isicos a la e	structura į	oor chispas q	ue causan	fuego den	tro de la	Estructuro	a por Rayo S	OBRE la estructu	ra		Lc	20	longitud de la seccion Acometida				Tabla 12	
	B=ND*PB*L	В	No. I	Eventos Peli	grosos	Are	a Efec Es	truct		Perdidas por	r fuego dentro		На	12	Altura est	ruc de donc	de proviene	la acomet	ida (m)	Tabla 12
ĸ	D=ND.5D.F	.D	ND=	DDT*Ad*Cd*	10E-6	Ad=LW-	+6H(L+W	+9π (H)2		LB=rp*	hz*rf*lf		Hb	4	Altura estruc por donde ingresa la acometida (m)			ida (m)	Tabla 12	
ND	PB	LB	DDT	Ad	Cd	L	W	Н	rp	hz	rf	Lf	Cda	0,5	Factor de	Localizacio	n			Tabla 10
2,06E-02	2,00E-01	5,0E-04	5,78	7117,87	0,5	34	34	9	1	1	1,00E-02	5,0E-02	rp	1	Factor red	uctor de pe	erdidas dañ	ios fisicos		Tabla 28
	2,06E-06			2,06E-02			7117,87	,		5,0	E-04		hz	1	Factor red	uctor de pe	erdidas dañ	ios fisicos		Tabla 30
RC: Riesgo	por falla de	sistemas lı	nternos po	r causa de IE	R, por Ray	o SOBRE la	Estructu	ra					rf	0,01	Factor red	uctor de pe	erdidas dañ	ios fisicos		Tabla 29
В	C=ND*PC*L	۲	No. I	Eventos Peli	grosos	Are	a Efec Es	truct		Perdidas por f	alla sist Interno	os	lf	0,1	Perdida d	e vidas hun	nanas por d	daños fisico	os	Ecuac 19
K	C-ND FC'L		ND=DDT*	Ad*Cd*10E-6	5	Ad=LW-	6H(L+W	+9π (H)2		LC	=Lo		δ	19	Resistivido	ad del terre	no donde s	e entierra l	а асот	Tabla 12
ND	PC	LC	DDT	Ad	Cd	L	W	Н	Lo				L	34	Largo de l	a Estructure	a a protege	er (m)		
2,06E-02	3E-02	0	5,78	7117,87	0,5	34	34	9	0				W	34	Ancho de	la estructui	ra a proteg	er (m)		
	0,00E+00			2,06E-02			7117,87	,	0				Н	9	Altura de	la estructur	ra a protege	er (m)		
RM: Riesgo	por Falla a	le sistemas	internos p	or causa de l	ER, por Ra	yo CERCA L	DE la estr	uctura					PA	0,01	Probabilio	lad daño x	lesiones se	res Vivos		Tabla 14
PA.	/=NM*PM*	I M		No. Eventos	Peligrosos	;	Α	rea Efec E	struct	Perdic	das por falla sis	st Int	PB	0,2	Probabilio	lad daño a	estruc x de	scargas Di	rectas	Tabla 15
IXIV	11-141VI F1VI	LIVI	NM	=DDT*(Am-A	db*Cdb)*1	0E-6	Adb=L	W+6H(L+V	V)+9π (H)2	Am=500*(L+	-W)+19431	LM=Lo	PC	0,03	Probabilio	lad daño a	sist interno	s x impact	o direct	Tabla 16
NM	PM	LM	DDT	Adb	Cdb	Am	L	W	Н	L	W	Lo	PM	0,05	Probabilio	lad daño a	sist interno	s x impact	o cerca	Tabla 18
2,88E-01	5,00E-02	0	5,78	7117,87	0,5	53431	34	34	9	34	34	0	PU	1	Probabilidad daño a sist internos x impacto cerca			Tabla 16-19		
	0,00E+00			2,881				7117,8			53431		PV	0,05	Probabilidad daños fisicos sobre acometidas			Tabla 19		
RU: Riesgo	de lesiones	A SERES VI	VOS dentr				ıe fluyen			entrante a la Es				da.						
RU=(	NL+Nda)*P	U*LU		No. Eventos					.c-3(Ha+Hb))			s por falla sist *Ada*Cda*Ct*		Ada-I	Perd Economicas           LW+6H(L+W)+9π (H)2         LU = ru*Lt					
NL+Nda	PU	LU	DDT	Al	Cd	Ct	Lc	Ha Ha	.c-3(Ha+Hb)) Hb	δ	Ada	Cda	Ct	Ada=I	W+bH(L+W	/)+9π (H)Z H	ru	Lt	= ru*Lt	
	1,00E+00	0,001	5,78	-189,23	0,5	0,2	20	12	4	19	7117,87	0,5	0,2	34	34	9	0,01	0,1		
	4,00E-06			-1,09	E-04				-189,23		0,0	004114129			7117,8	7	0,0	001		
RV: Riesgo	de Daños f	isicos A LA I	STRUCTUR		-	•	la entra			or corrientes de i				ida Elec	trica por R	ayo SOBRE	la Acometi	da		
RV=(	NL+Nda)*P	V*LV		No. Eventos					Estruct Subt			s por falla sist				0.0.0.00			*1 * ****	
NL+Nda	PV	LV	DDT	NL=DDT*AI*(	Cd Cd	Ct	Lc	Ha	.c-3(Ha+Hb)) Hb	δ	Ada	*Ada*Cda*Ct* Cda	Ct	Ada=I	W+6H(L+W	/)+9π (H)2 H	rp	hz	*hz*rf*Lf	Lf
	5,00E-02	1,00E-03	5,78	-189,23	0,5	0,2	20	12	4	19	7117,87	0,5	0,2	34	34	9	1		1,00E-02	+
	2,00E-07			-1,09				•	-189,23	•		,0041141			7117,8	7		1,0	00E-03	
RW: Riesgo	de Daños	A SISTEMAS	INTERNO				or corrie			en a traves de la				LA ACC	METIDA					
RW=(I	NL+Nda)*P\	W*LW		No. Eventos NL=DDT*AI*(					.c-3(Ha+Hb))			s por falla sist *Ada*Cda*Ct*		A -l - 1	M. CHILL.	1) - 0 - (11) 2			N = Lo	
NL+Nda	PW	LW	DDT	Al	Cd	Ct	Lc	Ha	.с-з(на+нв)) Нb	δ	Ada	Cda	Ct	Ada=i	Ada=LW+6H(L+W)+9π (H)2 L W H			L	N = LO	
	8,00E-01	0	5,78	-189,23	0,5	0,2	20	12	4	19	7117,87	0,5	0,2	34	34	9	Lo 0			
	0,00E+00			-1,09					-189,23			,0041141			7117,8	7			0	
RZ: Riesgo	de Daños A	SISTEMAS	INTERNOS				r corrier			a traves de la a				OMETID.	4					
RZ:	=(NI-NL)*PZ	*PZ*LZ No. Eventos Peligrosos Area Efec Estruct Subterranea Perdidas por falla sist I  NL=DDT*A!*Cd*Ct*10E-6 A!=(Lc-3(Ha+Hb))*νδ NI=DDT*A!*Ce*Ct*10E-								Ai=2E1.c*	18			Z = Lo						
NI-NL	PZ	LZ	DDT	Al	Cd	Ct	Lc	Ha	.c-3(Ha+Hb)) Hb	δ	Ai	Ce	Ct	Lc			Z - LO			
2,63E-03		0	5,78	-189,23	0,5	0,2	20	12	4	19	2179,45	1	0,2	20	19	25	0			
	0,0E+00			-1,09					-189,23		0	,0025194			2179,45				0	
				RES	ULTADOS [								PW	0,8		lad daño a				Tabla 16-19
<b>D4</b> DED5:-	A DE 185	TIPOS DE		05014415:-	F.C.	R Tole			ilculado	NI	VEL DEL RIESGO	)	PZ	0,06		lad daño a		desc cerca	Acom	Tabla 20
	DA DE VIDA I DA DE SERVI			PERMANENT	ES .	1,00			17E-06 26E-06		ACEPTABLE ACEPTABLE		ra Lt	0,01		uctor de pe esiones poi		em estruct		Tabla 27 Ecuac 17
	DA DE SERVI					1,00			26E-06		ACEPTABLE		ru	0.01		ctor de per		cru estruct		Tabla 27
	DA DE VALOI					1,00			26E-06		ACEPTABLE		74	0,01	. actor rea	2.0. de pen				
				NOTA: EL	RC < RT, P	OR LO TAN	ITO NO	ES NECESA	RIA LA CON	STRUCCION DE U	N SISTEMA DE I	PROTECCION I	EXTERNA	ADICIO	NAL CONT	RA RAYOS				

Tipo de pérdida	Riesgo tolerable RT	Riesgo Calculado Σ R	NIVEL DEL RIESGO
Pérdida de vidas o lesiones Permanentes	1,00E-05	6,47E-06	Bajo
Pérdida de servicio público	1,00E-03	2,26E-06	Bajo
Pérdida de patrimonio cultural	1,00E-03	2,26E-06	Bajo
Pérdidas económicas	1,00E-03	2,26E-06	Bajo




#### Selección DPS

El DPS es un dispositivo de protección contra sobretensiones


# Qué es una Sobretensión Transitoria?


- Elevados Impulsos de Tensión
  - Pueden alcanzar varios miles de voltios.
- Duración muy corta
  - Del orden de microsegundos.
  - Sobretensión Transitoria ≠ Sobretensión Permanente (TOV)
- Frente de onda muy rápido (di/dt)
- Origen:
  - 35% son externos a la instalación
  - 65% son internos a la instalación



# Qué es una Sobretensión Transitoria?

La Sobretensión Transitoria dura solo microsegundos.






 Los DPS NO protegen contra otros Problemas de Calidad de Energía como Sobretensiones Permanentes, Subtensiones, Factor de Potencia o Armónicos. Los DPS están diseñados para proteger contra Sobretensiones Transitorias únicamente.



# Clasificación según la norma



# Tecnologías Utilizadas

 Todos los Dispositivos de Protección contra Sobretensiones (DPS) utilizan diferentes tecnologías para derivar los impulsos de corriente lejos de las cargas finales. Las principalmente utilizadas son:

MOV : Varistores de Oxido Metálico



Spark Gap : Descargador vía de chispas



 Los DPS limitan una sobretensión transitoria a valores seguros relacionados con el Máximo Voltaje de Operación Continuo (MCOV) del supresor.



# Selección de un DPS

## • Ubicación geográfica de la aplicación.

Nivel Isoceráunico	Puntos
Alto	18
Medio	10
Bajo	2

Días de Tormentas al Año					
Alto	30 ó más				
Medio	15 a 30				
Bajo	0 a 15				



#### • Ubicación respecto a otras actividades.

Ambiente	Puntos
Rural	11
Sub- Urbano	6
Urbano	1

#### • Ubicación respecto a otras construcciones.

Construcción	Puntos
El más Alto	11
Mediano	6
El mas Pequeño	1

#### • Tipo de Acometida

Acometida	Puntos
Ultimo Cliente	11
Clientes Múltiples	6
Independiente	1

#### Histórico de Disturbios

Disturbios	Puntos
Frecuentes	11
Ocasionales	6
Escasos	1



MEMORIAS DE CÁLCULO CENTRO INTEGRACION CIUDADANA MUNCIPIO DE BAJO BAUDO (CHOCO)

• Costo de Reparación del Equipo que se Daña

Reparación	Puntos
Costosa	19
Moderada	11
Económica	3

• Importancia del Equipo que va ser Protegido

Equipos	Puntos
Indispensable	19
Medios	11
Pueden Detenerse	3

## Tabla de Selección

ANSI/IEEE C 62.41	INDICE DE EXPOSICIÓN CALCULADO							
C 62.41	De 12 a 24	De 25 a 38	De 39 a 55	De 56 a 75	De 76 a 100			
Categoría C	120 kA 120 kA	160 kA 120 kA	240 kA 160 kA	320 kA 240 kA	480 kA 320 kA			
Categoría B	50 kA 36 kA	80 kA 50 kA	120 kA 80 kA	160 kA 120 kA	240 kA 160 kA			
Categoría A		36 kA	50 kA 36 kA	80 kA 50 kA	120 kA 80kA			

Se requiere Un DPS 3F+N+T Clase I+II 3x230V <= 20KA



## **ANALISIS DE RIEGOS ELECTRICOS**

#### 9.2 ANALISIS DE RIESGO ELECTRICO

	RIESGO A EVA	LUAR:								
			рог				(a	) o (en)		
	EVENTO O EFE EJ. Quemaduras	сто		FACTO EJ. Arco		RIESGO (cau	sa)		ENTE Celda de 13,8 kV	
	POTENCIAL	REAL				E	D	FRECUENCI C	A B	Δ
	En personas	Económicas	Ambientales	Imagen de la empresa		No ha ocurrido en el sector	Ha ocurrido en el sector	Ha ocurrido	Varias veces/año	Varias veces al mes en la Empres
S	Una o más muertes	Daño grave en infraestrura. Interrupción regional.	Contaminación Irreparable	Internacional	5	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	MUY ALTO
:UENCIA	Incapacidad parcial permanente	Daños mayores, Salida de Subestación	Contaminación mayor	Nacional	4	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO
CONSECUENCIAS	Incapacidad temporal (>1día)	Daños severos. Interrupción temporal	Contaminación localizada	Regional	3	вајо	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO
O <sub>1</sub>	Lesión menor (sin incapacidad)	Daños Impor- tantes. Interrup- ción breve	Efecto menor	Local	2	BAJO	ВАЈО	MEDIO	MEDIO	MEDIO
	Molestia funcional (afecta rendimien- to laboral)		Sin efecto	Interna	1	MUY BAJO	ВАЈО	ВАЈО	вајо	MEDIO

COLOR	NIVEL DE RIESGO	DECISIONES A TOMAR Y CONTROL	PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS
	MUY ALTO	Inadmisible para trabajar. Hay que eliminar fuentes potenciales, hacer reingeniería o minimizarlo y volver a valorarlo en grupo, hasta reducirlo. Rquiere permiso especial de trabajo.	Buscar procedimientos alternativos si se decide hacer el trabajo. La alta dirección participa y aprueba el Análisis de Trabajo Seguro (ATS) y autoriza su realización, mediante un Permiso Especial de Trabajo (PES).
	ALTO	Minimizarlo. Buscar alternativas que presenten menor riesgo. Demostrar cómo se va a controlar el riesgo, aislar con barreras o distancia, usar EPP. Requiere permiso de trabajo.	El jefe o supervisor del área involucrada, aprueba el Análisis de Trabajo Seguro (ATS) y el Permiso de Trabajo (PT) presentados por el líder a cargo del trabajo.
	MEDIO	Inadmisible para trabajar. Hay que eliminar fuentes potenciales, hacer reingeniería o minimizarlo y volver a valorarlo en grupo, hasta reducirlo. Requiere permiso especial de trabajo.	El líder del grupo de trabajo diligencia el Análisis de Trabajo Seguro (ATS) y el jefe de área aprueba el Permiso de Trabajo (PT) según procedimiento establecido.
	ВАЈО	<b>Asumirlo.</b> Hacer control administrativo rutinario. Seguir los procedimientos establecidos. Utilizar EPP. No requiere permiso especial de trabajo.	El líder del trabajo debe verificar: ¿Qué puede salir mal o fallar? ¿Qué puede causar que algo salga mal o falle? ¿Qué podemos hacer para evitar que algo salga mal o falle
	MUY BAJO	Vigilar posibles cambios.	No afecta la secuencia de las actividades.



Actividades a Realizar	Riesgos	Nivel (Alto y Medio )	Barreras de Control	Barreras de Seguridad	Barreras de Soporte
	Collsión, volcamiento	A		Cinturon de seguridad Inspección preoperacional del vehículo, Certificación tecnomecánica del vehículo, cinta reflectiva, conos, vallas.	Capacitación en Manejo defensivo Certificación aptitud psicometrica de conductores, Cumplimiento normas de transito.
	Calda de objetos Arco eléctrico	B	Load boster Desenergización del circulto	ectionicamica dei verinculo, cinta renectiva, conos, valuas.  EPP (Casco harbuquejo)  Gafas protección UV.  Guantes dieléctricos clase 2	Procedimiento desenergización de circultos Capacitación y Entrenamiento Supervisión
ASCENSO Y DESCENSO A POSTES USANDO ESCALERA	Calda de altura Electrocución	^	Desenergizar el circulto	Bistema de acceso ( escaiera) EPP (Casco con barbuquejo, gafas, guantes, botas dieléctricas) EPOC (Linea de vida -feno y mosqueton Tie off, arnés, conectores, eslinga de posicionamiento, eslinga en Y);	escalera. Personal certificado para TSA incluido Ayudante para
	Calda de altura Calda de objetos Sobre esfuerzos	M B		EPP (Casco con barbuquejo, gafas, guantes de vaqueta y dieléctricos, botas dieléctricas) EPCO (Linea de vida, Tie off, arnés, conectiones, estiliga de posicionamiento), polea, cuerda de servicio, estilinga en Y.	Personal certificado para TBA incluido Ayudante para TBA
	Calda de altura	^		Sistema de acceso ( escalera) EPP (Casco con barbuquejo, gafas, guantes, botas dieléctricas) EPCC (Linea de vida, eslinga en Y, arnés, conectores, eslinga de posicionamiento)	escalera. Personal certificado para Trabajo Seguro en Alturas Incluido Ayudante para TSA
	Caida de objetos Arco eléctrico	M A	Load boster Desenergización del circuito, bioqueo	Eliquetado; EPP (Casco con barbuquejo, guantes dieléctricos clase 2, gafas UV) Detector de tensión,	Entrenamiento y socialización del procedimiento desenergización de circultos. Supervisión
	Caida de altura	^	Sistema de acceso (carro canasta)	Distema de acceso ( escalera o pretales) EPP (Casco con barbuquejo, gafas, guantes, botas dieléctricas) EPCC (Tie off, arnés, conectores, eslinga de posicionamiento)	Procedimiento para ascenso y descenso de postes con grúa, escalera o pretales. Personal certificado para TSA incluido Ayudante para TSA
	Caida de altura Caida de objetos Contacto con electricidad	A A	Sistema de acceso (carro canasta), Desenergización del circulto (corte visible)	Sistema de acceso ( escalera o pretales) EPP (Casco con barbuquejo, gafas, guantes dieléctricos, botas dieléctricas) EPCC (Tie off, arnés, conectores, eslinga de posicionamiento)	temporal en MT, distancias de seguridad
	Calda de altura	٨	Sistema de acceso (carro canasta)	Sistema de acceso ( escalera o pretales) EPP (Casco con barbuquejo, gafas, guantes, botas dieléctricas) EPCC (Tie off, arnès, conectores, eslinga de posicionamiento)	Ayudante para TSA
	Caida de altura	<b>A</b>	Sistema de acceso (carro canasta)	Distema de acceso ( escalera o pretales) EPP (Casco con barbuquejo, gafas, guantes, botas dieléctricas) EPCC (Tie off, armés, conectores, eslinga de posicionamiento)	Procedimiento para ascenso y descenso de postes con grús, escalera o pretales. Personal certificado para TSA incluido Ayudante para TSA
CAMBIO DE CRUCETAS EN ESTRUCTURA EN RETENSIÓN	Calda de altura Calda de objetos Sobre esfuerzos	M	Sistema mecánico (polea y manila de servicio)	Distema de acceso (grúa con canasta, escalera o prebales) EPP (Casco con barbuque(o, gafas, guantes de vaqueta y dieléctricos, botas dieléctricas) EPOC (Tie off, amés, conectores, eslinga de posicionamiento)	Personal certificado para TBA incluido Ayudante para TBA
REFERSION	Calda de altura Calda de objetos Gobre esfuerzos	М	Sistema de acceso (carro canasta) Sistema mecánico (polea y manila de servicio)	Distema de acceso (escalera o pretales) EPP (Casco con barbuquejo, gafas, guantes de vaqueta y dieléctricos, botas dieléctricas) EPCO (Tie off, arnés, conectores, eslinga de posicionamiento)	Personal certificado para TSA Incluido Ayudante para TSA
	Calda de altura	۸	Sistema de acceso (grúa con canasta,	Distema de acceso (escalera o pretales) EPP (Casco con barbuque)o, gafas, guantes, botas dieléctricas) EPCC (Tie off, arnés, conectores, eslinga de posicionamiento)	Procedimiento para ascenso y descenso de postes con grúa, escalera o pretales. Personal certificado para TSA incluido Ayudante para TSA
	Galda de altura	٨	Sistema de acceso (grúa con canasta)	distema de acceso (grús con canasta, escalera o pretales) EPP (Casco con barbuquejo, gafaz, guantes, botas dieléctricas) EPCC (Tie off, arnés, conectores, eslinga de posicionamiento)	Procedimiento para ascenso y descenso de postes con grúa, escalera o pretales. Personal certificado para TOA incluido Ayudante para TOA
	Calida de altura Calida de objetos Contacto con electricidad	> M >	Oistema de acceso (grúa con carra canasta)	Bistema de acceso (gria con canasta, escalera o pretales) EPP (Casco con bartuquejo, gafas, guantes dielectricos, botas dielectricas) EPCC (Tie off, armés, conectores, eslinga de posicionamilento)	
	Caida de objetos Arco eléctrico	M A B		EPP (Casco con barbuquejo) Gafas protección UV. Guantes dieléctricos clase 2	Procedimiento seguro energización de circultos, Entrenamiento energización de circultos
	Collsión, volcamiento	A		Cinturon de seguridad Inspección preoperacional del vehículo, Certificación tecnomecánica del vehículo	Capacitación en Manejo defensivo Certificación aptitud psicometrica de conductores, Cumplimiento normas de transito.
	Calda de objetos Arco eléctrico	M	Load boster Desenergización del circulto Candados	EPP (Gasco con barbuquejo, gafas UV, guantes dielectricos clase 2, botas dielectricas, etiquetado	Entrenamiento y socialización del procedimiento Supervisión
	Calda de altura Calda de objetos	*	Sistema de acceso (grúa con canasta)	Bistema de acceso (escalera o pretales) EPP (Casco con barbuquejo, gafas, guantes, botas dieléctricas) EPCC (Tie off, arnès, conectores, eslinga de posicionamiento)	
	Calda de altura Calda de objetos Contacto con electricidad	Â A	Sistema de acceso (grúa con canasta) Desenergización del circuito	Bistema de acceso ( escalera o pretales) EPP (Clasco con barbuquejo, gafas, guantes dieléctricos, botas dieléctricas) EPCC (Tie off, arnés, conectores, eslinga de posicionamiento)	Procedimiento para instalación de equipo de puesta a tierra temporal, distancias de seguridad
CAMBIO DE AISLAMIENTO EN BAJA TENSION	Calda de altura calda de objetos golpes, raspaduras	M	Sistema de acceso (grúa con canasta)	EPP (Casco con barbuquejo, gafas, guantes, botas dieléctricas)	Personal capacitado y competente para realizar la labor
	Calda de altura Calda de objetos Contacto con electricidad	M A	Sistema de acceso (grúa con canasta, Desenergización del circulto	Sistema de acceso (escalera o pretales) EPP (Casco con barbuquejo, gafas, guantes dieléctricos, guantes vaqueta, botas dieléctricas) EPCO (Tie off, armés, conectores, eslinga de posicionamiento)	Procedimiento para instalación de equipo de puesta a tierra temporal, distancias de seguridad
	Caida de altura	٨	Sistema de acceso (grúa con canasta,	Bistema de acceso ( escalera o pretales) EPP (Casco con barbuque)o, gafas, guantes dieléctricos, guantes vaqueta, botas dieléctricos) EPCC (Tie off, armes, conectores, esilinga de posicionamiento)	Procedimiento para ascenso y descenso de postes en escalera o pretales. Certificado para TGA Ayudante para TGA
	Caida de objetos Arco eléctrico	M A B		EPP (Casco con barbuquejo) Gafas protección UV. Guantes dieléctricos clase 2	Entrenamiento energización y des energización de de circuitos
	Collsión, volcamiento	٨		Cinturon de seguridad Inspección preoperacional del vehículo, Certificación tecnomecánica del vehículo	Capacitación en Manejo defensivo Certificación aptitud psicometrica de conductores, Cumpilmiento normas de transito.
	Calda de objetos Arco eléctrico	M	Load boster Desenergización del circulto, Candado.	EPP (Casco con barbuquejo) Gafas protección UV. Guantes dieléctricos clase 2, etiquetado.	Procedimiento desenergización de circuitos, Bioqueo y etiquetado. Entrenamiento y socialización del procedimiento Supervisión
	Caida de altura		Sistemas de acceso, grúa con canasta.	Sistema de acceso ( escalera o pretales) EPP (Casco con barbuquejo, gafas, guantes, botas dieléctricas) EPOC (Tie off, arnès, conectores, eslinga de posicionamiento)	
	Contacto electrico  Calda de altura	۸	Desenergizar el circulto  Sistemas de acceso, grúa con canasta.	EPP; Detector de ausencia de tensión Sistema de acceso (escalera o pretales) EPP (Casco con	
	Calda de objetos Contacto con electricidad	M A	Desenergización del circuito	barbuquejo, gafas, guantes dieléctricos, botas dieléctricas) EPCC (Tie off, arnés, conectores, eslinga de posicionamiento)	Procedimiento para instalación de equipo de puesta a tierra temporal, distancias de seguridad
CAMBIO DE CRUCETA EN ESTRUCTURA DE PASO	Calda de altura Calda de objetos Gobre esfuerzos	M M		Bistema de acceso (escalera o pretales) EPP (Casco con barbuque)o, gafas, guantes de vaqueta y dieléctricos, botas dieléctricos; BPOC (Tie off, armes, conectores, esilinga de posicionamiento)	Personal certificado para TSA. Incluido Ayudante para TSA
	Calda de altura Calda de objetos Contacto con electricidad	Å A	Sistemas de acceso, grúa con canasta. Desenergización del circuito	Bistema de acceso (escaiera o pretales) EPP (Casco con barbuquejo, gafas, guantes dieléctricos, botas dieléctricas) EPCC (Tie off, arnés, conectores, eslinga de posicionamiento)	Procedimiento para instalación de equipo de puesta a tierra temporal, distancias de seguridad



	Calda de altura	۸	Bistemas de acceso, grúa con canasta.	Distema de acceso (escalera o pretales) EPP (Casco co- barbuque)o, gafas, guantes, botas dieléctricas) EPCC (Tie off arnés, conectores, eslinga de posicionamiento)	Procedimiento para ascenso y descenso de postes con grúa escalera o pretales. Personal certificado para TGA incluid Ayudante para TGA
	Calda de objetos Arco eléctrico	M A		EPP (Casco con barbuquejo) Gafas protección UV. Guantes dieléctricos clase 2	Entrenamiento energización de circultos
APERTURA Y CIERRE DE SECCIONAMIENTOS CON	Calda de objetos Arco eléctrico	M A	Load boster Desenergización del circuito	EPP (Casco con barbuquejo) Gafas protección IV. Guantes dieléctricos clase 2 Detector de tensión certificado	Entrenamiento desenergización de circultos
CARGA MENOR A 75 KVA	Calda de objetos Arco eléctrico	M A	Load boster Desenergización del circuito	EPP (Casco con barbuquejo) Gafas protección UV. Guantes dieléctricos clase 2 Detector de tensión certificado	Entrenamiento desenergización de circuitos
	Calda de objetos Arco eléctrico	B A	Load boster Desenergización del circuito	EPP (Casco con barbuquejo) Gafas protección UV. Guanites dieléctricos clase 2	Procedimiento desenergización de circuitos Capacitación y Entrenamiento Gupervisión
	Calda de altura Electrocución	Â	Desenergizar el circulto	Distema de acceso ( pretales) EPP (Casco con barbuquejo, gafas guantes, botas dielectricas) EPCG (Linea de vida -feno y mosquetor The off, ames, conectores, esiliga de posicionamiento); Equipo de puesta a tiema para BT, guantes dielectricos clase 0.	Procedimiento para ascenso y descenso de postes en pretale: Personal certificado para TGA incluido Ayudante para TGA; Pi instalación segura de equipo de Puesta Tierra BT.
	Electrocucón	٨	Desenergizar el circulto	EPP (casco con barbuquejo, gafas protección UV, guante dielectricos clase 0; Detector de ausencia de tension -pinza voltlamperimetrica.	
ASCENSO Y DESCENSO A POSTES CON PRETALES	calda de alturas Electrocución	^	Desenergizar el circulto	distema de acceso (pretales) EPP (Casco con barbuquelo, gafat guantes, botas dielèctricas) EPCC (Linea de vida -feno y mosquetor Tie off, amés, conectores, esilinga de posicionamiento); Equipo de puesta a tierra para BT, guantes dielèctricos clase 0.	
	Calda de altura Calda de objetos Sobre esfuerzos	M B		EPP (Casco con barbuque)o, gafas, guantes de vaqueta ; dieléctricos, botas dieléctricas) EPCC (Linea de vida, Tie off, amés conectores, eslinga de posicionamiento) , polea, cuerda de servicio.	Personal certificado para TSA incluido Ayudante para TSA
	Calda de altura Electrocución	2		Bistema de acceso ( pretales) EPP (Casco con barbuquejo, gafas guantes, botas dieléctricas) EPCC (Linea de vida, Tie off, arnés conectores, eslinga de posicionamiento)	pretales. Personal certificado para Trabajo Seguro en Altura: Incluido Ayudante para TSA
	Calda de Alturas Electrocución	^		distema de acceso ( pretales) EPP (Casco con barbuquetjo, gafas guantes, botas dielectricas) EPCG (Linea de vida -feno y mosquetor Tie off, ames, conectores, estigiag de posicionamiento); Equipo de puesta a tiema para BT, guantes dielectricos clase 0.	Procedimiento para ascenso y descenso de postes co pretales. Procedimiento seguro instalación equipo de puesta terra BT; Personal certificado para Trabajo deguro en Altura incluido Ayudante para TGA
	Calda de objetos Arco eléctrico	M	Load boster Desenergización del circulto Candados	EPP (Casco con barbuquejo, gafas, guantes dieléctricos clase 2, botas dieléctricas, etiquetado.	Procedimiento desenergización de circultos Entrenamiento y socialización del procedimiento Supervisión
	Calda de altura	۸	Sistemas de acceso grúa canasta	Bistema de acceso ( escalera o pretales) EPP (Casco cor barbuquejo, gafas, guantes, botas dieléctricas) EPCC (Tie off arnés, conectores, eslinga de posicionamiento)	escalera o pretales. Personal certificado para TSA incluido Ayudante para TSA
TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTORES EN BAJA	Caida de altura Caida de objetos Contacto con electricidad	M A	Bistemas de acceso grúa canasta Desenergización del circuito	distema de acceso (escalera o pretales) EPP (Casco cor barbuque)o, gafas, guantes dieléctricos, botas dieléctricas) EPCC (Tie off, arnés, conectores, eslinga de posicionamiento)	
TENSIÓN	Calda de altura Calda de objetos Contacto con electricidad	M A	Bistemas de acceso grúa canasta Desenergización del circulto	distema de acceso (escalera o pretales) EPP (Casco cor barbuquelo, gafas, guantes dielèctricos, botas dielèctricas) EPCC (Tie off, arnès, conectores, eslinga de posicionamiento)	temporal, distancias de seguridad
	Calda de altura Calda de objetos	A M	Bistemas de acceso grúa canasta	Bistema de acceso ( escalera o pretales) EPP (Casco cor barbuquejo, gafas, guantes, botas dieléctricas) EPCC (Tie off arnés, conectores, eslinga de posicionamiento)	Procedimiento para ascenso y descenso de postes con grúa escalera o pretales. Personal certificado para TSA incluidi Ayudante para TSA
	Calda de objetos Arco eléctrico	A B		EPP (Casco con barbuquejo) Gafas protección UV. Guantes dieléctricos clase 2	Entrenamiento energización de circuitos
	Calda de objetos Arco eléctrico	M	Load boster Desenergización del circulto Candado	EPP (Casco con barbuquejo) Gafas protección UV. Guantes dieléctricos clase 2 Detector de tensión certificado, Etiquetado	Entrenamiento desenergización de circuitos Bioqueo y etiquetado
	Calda de altura	A	Sistemas de acceso grúa canasta	Sistema de acceso ( escalera o pretales) EPP (Casco con barbuquejo, gafas, guantes, botas dieléctricas) EPCC (Tie off, arnés, conectores, eslinga de posicionamiento)	Procedimiento para ascenso y descenso de postes en escalera o pretales. Certificado para TSA Ayudante para TSA
	Caida de altura  Contacto electrico	A .	Oistemas de acceso grúa canasta  Desenergizar el circuito	barbuquejo, gafas, guantes, botas dielectricas) EPCC (Tie off, arnes, conectores, esilinga de posicionamiento)  EPP; Detector de ausencia de tension	Procedimento para ascenso y descenso de postes en escalera o pretales. Certificado para TOA Ayudante para TOA Personal competente para realizar las pruebas de ausencia de tensión
				barbuquejo, gafas, guantes, botas dieléctricas) EPCC (Tie off, arnés, conectores, eslinga de posicionamiento)	o pretales. Certificado para TSA Ayudante para TSA  Personal competente para realizar las pruebas de ausencia de
	Contacto electrico  Calida de altura  Calida de objetos	A	Desenergizar el circulto  Sistemas de acceso grúa canasta	barbuquelo, gafas, guantes, botas dieletricas) EPCC (Tie off, armés, conectores, eslinga de posicionamiento)  EPP; Detector de ausencia de tension  EPP (Casco: con barbuquelo, gafas, guantes vaqueta, botas dieletcinas, guantes dieletcinos) EPCC (Tie off, armés, conectores,	o pretales. Certificado para TUA Ayudante para TUA  Personal competente para realizar las pruebas de ausencia de tension.  Procedimiento para instalación de equipo de puesta a tierra temporal, distancias de seguridad.  Procedimiento para paramen. Venzenos de poste en escripera.
CAMBIO DE POSTE EN MEDIA TENSION CON GRUA DE	Contacto electrico  Calda de altura Calda de objetos Contacto con electricidad  Calda de altura	A M A	Desenergizar el circulto  Bistemas de acceso grila canasta Desenergización del circulto	barbousclo, gafas, guantes, botas disectricas) EPCC (Te off, antes, conceitors, esliga de posicionamiento)  EPP, Detector e ausencia de tersión  EPP (Casco con barbouscio, gafas, guantes vegueta, botas detectras, puaites desectroos EPCC (Te off, amés, conceitors, estigas de posicionamiento) gistema de acceso (Pertabes e escarea fullos de posicionamiento) gistema de acceso (escalera o pretales) EPP (Casco con barbouscio), gafas, guantes dielectricos, guantes vegueta, botas desectricos) EPCC (Te off, amés, conceitors, espiliga de desectricos) EPCC (Te off, amés, conceitors, espiliga de desectricos) EPCC (Te off, amés, conceitors, espiliga de	o pretides. Certificado para TDA Ajudante para TDA  Personal competente para resilizar las pruebas de ausencia de entrador.  Procesimiento para instalación de eculpo de puesta a itema temporal, distancias de expuridad.  Procesimiento para aucenso y descenso de postes en esculera o preta es. Certificado para TDA Ajudante para TDA  Personal competente y certificado en manipuración de
CAMBIO DE POSTE EN MEDIA TENSION CON GRUA DE FUERZA	Contacto electrico  Calda de altura Calda de objetos Contacto con electricidad  Calda de altura	A M A	Desenergizar el circulto Desenergizar el circulto Desenergiza ción del circulto Distemas de acceso grúa canasta Distemas de acceso grúa canasta Distemas de acceso grúa canasta	barbouscio, gafas, puantes, botas disectricas) EPCO (Te off, amet, connections, casigna de positionamiento)  EPP, Detector de ausencia de tension  EPP (Casco con barbouscio, gafas, guantes vaqueta, botas decetricas, puantes decetricas, puantes decetricas, puantes experimento de procionamiento licitema de acceso (Prefestes e escalera deservada de procionamiento) pústema de acceso (escalera o pretiago) de procionamiento de acceso (escalera o pretiago) especía de acceso (escalera o pretiago) especía puantes vaqueta, accesa decetricas, guantes decetricas, guantes vaqueta, accesa decetricas, guantes vaqueta, accesa decetricas, guantes vaqueta, accesa decetricas, guantes decetricas, guantes vaqueta, accesa decetricas, guantes vaqueta, accesa decetricas, guantes vaqueta, accesa decetricas, guantes decetricas, guantes vaqueta, accesa decetricas, guantes vaqueta, accesa decetricas, guantes decetricas, guantes vaqueta, accesa decetricas, guantes vaqueta, accesa decetricas, guantes vaqueta, accesa decetricas, guantes vaqueta, accesa decetricas, guantes decetricas, guantes vaqueta, accesa decetricas, guantes dece	o pretier. Centificado para TIA Ayudante para TIA. Persona competente para realizar las pruebas de ausencia de tenson. Procedimiento para instalación de equipo de puesta a terra tempora, distancias de seguridad. Procedimiento para ascomos y descenso de positis en escalera o pretales. Centificado para TIA Ayudante para TIA.
	Contacto electrico Casida de altura Casida de contros Contacto con electricidad  Casida de objetos	A A A M	Desenergizar el circulto  Distemas de acceso grúa canasta  Desenergización del crouto  Olistemas de acceso grúa canasta  Distemas de acceso grúa canasta  Distemas de acceso grúa canasta  Distemas de acceso grúa canasta	barbouselo, gafas, puantes, botas disectricas) EPCC (Te off, amet, concentrar, seign de posicionamiento)  EPP, Detector de ausencia de tension  EPP (Casco con barbouselo, gafas, puantes vaqueta, botas decetricas, puantes decetricos Epocific (file off, ames, conectores, eslinga de posicionamiento) listema de acceso (Petales e eccasera barbouselo, gafas, guantes decetros, guentes vaqueta, botas decetros; EPCC (Te off, ames, conectores, eslinga de posicionamiento)  EPP (Casco con barbouselo, gafas, guantes, botas dielectricas)  EPP (Casco con barbouselo, gafas, guantes, botas dielectricas)  EPP (Casco con barbouselo, gafas, guantes, botas dielectricas)	o pretales. Certificado para TDA Ayudante para TDA  Personal competente para realizar las pruebas de ausencia de  entedos.  Procedimiento para instalación de eculpo de puesta a itema  temporal, distancias de espuridad  Procedimiento para ascenso y descenso de postes en escalera  o pretales. Certificado para TDA Ayudante para TDA  Personal competente y certificado en manipuración de  macunaria pesada  Procedimiento para ascenso y descenso de postes en escalera  o pretales. Certificado para TDA Ayudante para TDA  Personal competente TDA Ayudante para TDA  Procedimiento para ascenso y descenso de postes en escalera  o pretales. Certificado para TDA Ayudante para TDA  Procedimiento para ascenso y descenso de postes en escalera
	Contacto electrico Calda de altura Calda de altura Calda de objeto Contacto con electricidad Calda de altura	A A A M M M	Desenergizar el circulto Desenergizar el circulto Desenergización del circulto Distemas de acceso grúa canasta Distemas mecánico (polea y manila di serricio)	barbouardo, garta, puantes, botas disectoricas JEPCO (Tel off, amete, concectore, sullipa de posicionamiento)  EPP, Detector de ausencia de tension  EPP (Casco con barbouardo, garta, guantes vaqueta, botas desercicas, puantes desercicas EPPCO (Tel off, amete, onectores, solinga de posicionamiento) Sistema de acceso (Petalesa e eccasiona de acceso (escalera o pretalesa EPP (Casco con barbouardo, garta, guantes deservos, guantes vaqueta, botas deservos) EPPC (Tel off, amete, conectores, estinga de posicionamiento)  EPP (Casco con barbouardo, gartas, guantes, botas directoricas)  EPP (Casco con barbouardo, gartas, guantes, botas directoricas, puestes deservos de escalera de escalera posicionamiento de escalera (Petales e escalera)  EPP (Casco con barbouardo, gartas, guantes, botas directoricas)  EPP (Casco con barbouardo, gartas, guantes, botas directoricas, puestes deservos EPPCO (Tel off, amete, conectores, estinga de posicionamiento) Sibrian de acceso (Pretales e secalera)  EPP (Casco con barbouardo, gartas, guantes, remás, conectores, estinga de posicionamiento) Sibrian de acceso (Pretales e secalera)  EPP (Casco con barbouardo, gartas, guantes, remás, conectores, estinga de posicionamiento) Sibrian de acceso (Pretales e secalera)  EPP (Casco con barbouardo, EPPCO (Tel off, amete, conectores, estinga de posicionamiento) Sibrian de acceso (Pretales e secalera)	o pretales. Certificado para TDA Ayudante para TDA  Personal competente para realizar las pruetas de ausencia de temporal.  Procedimiento para institución de equipo de puesta a tiema temporal, distancias de segundad  Procedimiento para ascenso y ascenso de positirs en escalera o pretales. Certificado para TDA Ayudante para TDA  Personal, competente y certificado en manipulación de espolaria prasea.  Procedimiento para ascenso y descenso de positirs en escalera o pretales. Certificado para TDA Ayudante para TDA  Procedimiento para ascenso y descenso de positirs en escalera o pretales. Certificado para TDA Ayudante para TDA  Procedimiento para ascenso y descenso de positirs en escalera o pretales. Certificado para TDA Ayudante para TDA  Procedimiento para ascenso y descenso de positirs en escalera o pretales. Certificado para TDA Ayudante para TDA  Procedimiento para ascenso y descenso de positirs en escalera o pretales. Certificado para TDA Ayudante para TDA  Procedimiento para ascenso y descenso de positirs en escalera o pretales. Certificado para TDA Ayudante para TDA
	Contacto electrico Castas de altura	A A A A M M M M	Desenergizar el circulto  Bistemas de acceso grúa canasta  Desenergización del circulto  Distemas de acceso grúa canasta  Distemas de acceso grúa canasta	barbouardo, garfa, puantes, botas disectricas) EPCO (Tel off, amete, concectors, casigna de posicionamiento)  EPP, (Detactor de ausencia de tension  EPP (Gasco con barbouardo, garfa, guantes vaqueta, botas disectricas, guantes desectrosa; EPCO (Tel off, amete, conectores, estinga de posicionamiento) bitema de acceso (Petales o eccasera o pretales EPP (Gasco con barbouardo, garfa, guantes desectros, guantes vaqueta, botas disectricas) EPCO (Tel off, amete, conectores, estinga de posicionamiento)  EPP (Casco con barbouardo, garfa, guantes, botas disectricas)  EPP (Casco con barbouardo, garfa, guantes, botas disectricas)  EPP (Casco con barbouardo, garfa, guantes vaqueta, botas disectricas, guantes desectricos; EPCO (Tel off, amete, conectores, estinga de posicionamiento) bitema de acceso (Petales o eccasera)  EPP (Casco con barbouardo, garfa, guantes vaqueta, botas disectricas, guantes desectricos; EPCO (Tel off, amete, conectores, estinga de posicionamiento) distema de acceso (Petales o eccasera)  EPP (Casco con barbouardo, garfa, guantes vaqueta, botas disectricas, guantes desectricos; EPCO (Tel off, amete, conectores, estinga de posicionamiento) distema de acceso (Petales o eccasera)  EPP (Casco con barbouardo, garfa, guantes vaqueta, botas disectricas, guantes desectricos; EPCO (Tel off, amete, conectores, desectricas, guantes desectricos; EPCO (Tel off, amete, conectores, desectricas, guantes desectricos; EPCO (Tel off, amete, conectores, desectricas, guantes desectricos; EPCO (Tel off, amete, conectores, conector	o preties. Certificado para TDA Ayudente para TDA  Persona completente para realizar las pruetas de ausencia de tenson  Procedimiento para instituación de equipo de puesta a terra temporal, distancias de seguindos  Procedimiento para ausenso y descenso de poiste en escuerra o preties. Certificado para TDA Ayudente para TDA  Personal compenente y certificado en manipulación de inaujunaria pasta aucenso y descenso de poiste en escalera o preties. Certificado para TDA Ayudente para TDA  Procedimiento para aucenso y descenso de posites en escalera o pretias. Certificado para TDA Ayudente para TDA  Procedimiento para aucenso y descenso de posites en escalera o pretias. Certificado para TDA Ayudente para TDA  Procedimiento para aucenso y descenso de posites en escalera o pretias. Certificado para TDA Ayudente para TDA  Procedimiento para aucenso y descenso de posites en escalera o pretias. Certificado para TDA Ayudente para TDA
	Contacto electrico  Calda de altura	A A M M M A A A M	Desenergizar el circulto  Bistemas de acceso grúa canasta  Desenergización del circulto  Distemas de acceso grúa canasta  Distemas de acceso grúa canasta	barbouaçio, garfa, puantes, botas disectricas) EPCO (Te off, ante, concetores, cisigna de posicionamiento)  EPP, Cetactor de ausencia de tension  EPP (Casco con barbouaçio, garfas, puantes vaqueta, botas desectricas, puantes desectricos EPCO (Tile off, antes, conectores, estinga de posicionamiento) sistema de acceso (Petales o eccader a desectricas)  Distema de acceso ( escalere a gretalesa EPP (Casco con abrolucito, garfas, guantes disectroca, guentes vaqueta, botas desectricas)  EPP (Casco con barbouque), garfas, guantes, botas disectricas)  EPP (Casco con barbouque), garfas, guantes, botas disectricas, guantes desectrocas)  EPP (Casco con barbouque), garfas, guantes, botas disectricas, guantes desectricas (Petales o eccadera)  EPP (Casco con barbouque), garfas, guantes, vaqueta, botas disectricas, guantes desectricas (Petales o eccadera)  EPP (Casco con barbouque), garfas, guantes, vaqueta, botas disectricas, guantes desectricas (Petales o eccadera)  EPP (Casco con barbouque), garfas, guantes, vaqueta, botas disectricas, guantes disectricas (Petales o eccadera)  EPP (Casco con barbouque), garfas, guantes, vaqueta, botas disectricas, guantes disectricas (Petales o eccadera)  EPP (Casco con barbouque), garfas, guantes, vaqueta, botas disectricas, guantes disectricas (Petales o eccadera)  EPP (Casco con barbouque), garfas, guantes vaqueta, botas disectricas (Petales o eccadera)  EPP (Casco con barbouque), garfas, guantes vaqueta, botas disectricas (Petales o eccadera)  EPP (Casco con barbouque), garfas, guantes vaqueta, botas disectricas (Petales o eccadera)  Districas propositionamiento) (Distema de acceso (Pretales o escadera)  EPP (Casco con barbouque), garfas, guantes disectricas (Petales o eccadera)  Districas desectricas (Petales o eccadera)  EPP (Casco con barbouque), garfas, guantes (Petales o eccadera)  EPP (Casco con barbouque), garfas, guantes (Petales o eccadera)  EPP (Casco con barbouque), garfas, guantes (Petales o eccadera)  EPP (Casco con barbouque), garfas, guantes (Petales o eccadera)	o preties. Certificado para TRA Ayudante para TRA Personal completente para realizar las pruetas de ausencia de tenson.  Procedimiento para instalación de equipo de puesta a terra tempora, distancias de seguindo.  Procedimiento para aucenso y descenso de postes en escuerra o pretales. Certificado para TRA Ayudante para TRA Procedimiento para aucenso y descenso de postes en escuerra o pretales. Certificado para TRA Ayudante para TRA Procedimiento para aucenso y descenso de postes en escuera o pretales. Certificado para TRA Ayudante para TRA Procedimiento para aucenso y descenso de postes en escuera o pretales. Certificado para TRA Ayudante para TRA Procedimiento para aucenso y descenso de postes en escuera o pretales. Certificado para TRA Ayudante para TRA Procedimiento para aucenso y descenso de postes en escuera o pretales. Certificado para TRA Ayudante para TRA Procedimiento para aucenso y descenso de postes en escuera o pretales. Certificado para TRA Ayudante para TRA  Procedimiento para aucenso y descenso de postes en escuera o pretales. Certificado para TRA Ayudante para TRA  Procedimiento para aucenso y descenso de postes en escuera o pretales. Certificado para TRA Ayudante para TRA  Recedimiento para aucenso y descenso de postes en escuera o pretales. Certificado para TRA Ayudante para TRA  Procedimiento para aucenso y descenso de postes en escuera o pretales. Certificado para TRA Ayudante para TRA  CERTIFICADO PROCEDIMIENTO  RECEDIMIENTO  PROCEDIMIENTO  RECEDIMIENTO
FUERZA	Contacto electrico Castas de altura Castas de altura Castas de objetos Contacto con electricidad Castas de objetos Castas de objetos Castas de altura	A M M M M M M A B B	Desenergizar el circulto  Bistemas de acceso grúa canasta  Desenergización del circulto  Distemas de acceso grúa canasta  Distemas de acceso grúa canasta	barbouardo, gafas, puantes, botas disectoricas JEPCO (Tel off, amet, connections, caligna de posicionamiento)  EPP, Detector de ausencia de tension  EPP, Detector de ausencia de tension  EPP (Casco con barbouardo, gafas, guantes vaqueta, botas decerciosa, guantes desectoricas JEPCO (Tel off, amet, onectione, estinga de posicionamiento) distema de acceso (Pertales o ercasera atributado de posicionamiento) distema de acceso (Pertales o ercasera atributado de acceso (Pertales o encasera atributado, gafas, guantes desectoris, guantes desectoris, guantes desectoris, guantes desectoris, guantes desectoris, puentes vaqueta, botas desectoris, guantes desectoris, gua	o pretales. Certificado para TDA Ayudante para TDA  Personal competente para realizar las pruebas de ausencia de  tenson.  Procesimiento para instalación de equipo de puesta a tiena  temporal, distancias de segundad.  Procesimiento para accento y descenso de postes en escuera  o pretales. Certificado para TDA Ayudante para TDA  Personal competente y certificado en maniguración de  apunimar passas.  Procesimiento para ascenso y descenso de postes en escuera  o pretales. Certificado para TDA Ayudante para TDA  Procesimiento para ascenso y descenso de postes en escuera  o pretales. Certificado para TDA Ayudante para TDA  Procesimiento para ascenso y descenso de postes en escuera  o pretales. Certificado para TDA Ayudante para TDA  Procesimiento para ascenso y descenso de postes en escuera  o pretales. Certificado para TDA Ayudante para TDA  Procesimiento para ascenso y descenso de postes en escuera  o pertales. Certificado para TDA Ayudante para TDA  Procesimiento para histalación de equipo de puesta a tiena  temporal, distancias de segundad  Entrenamiento energización de circultos
	Contacto electrico Cadas de altura Cadas de altura Cadas de objetos Contacto con electricidad Cadas de objetos Cadas de objetos Cadas de objetos Cadas de altura Cadas de objetos Cadas de altura Cadas de altura Cadas de altura Cadas de objetos Cadas de altura Cadas de objetos Ca	A A M M M M A A M M M A A M M A A M M A A M M A A M M A A M	Desenergizar el circulto  Bistemas de acceso grúa canasta  Desenergización del circulto  Distemas de acceso grúa canasta  Distemas de acceso grúa canasta	barbouardo, gafas, puantes, botas disectricas) EPCO (Tel off, amete, concetores, sellinga de posicionamiento)  EPP, (Detactor de ausencia de tension  EPP (Gasco con barbouardo, gafas, puantes vaqueta, botas disectricas, puantes desectricos (EPC (Tel off, amete, conectores, estinga de posicionamiento) bitalma de acceso (Petales o eccasera partelles EPP (Gasco con barbouardo, gafas, guantes disectricos, guantes vaqueta, botas disectricas)  EPP (Gasco con barbouardo, gafas, guantes, vaqueta, botas disectricas, guantes desectricos (EPC (Tel off, ames, conectores, estinga de posicionamiento) platema de acceso (Pretales o eccasera)  EPP (Gasco con barbouardo, gafas, guantes vaqueta, botas disectricas, guantes desectricos (EPC (Tel off, ames, conectores, estinga de posicionamiento) Distema de acceso (Pretales o escalera)  EPP (Gasco con barbouardo)  GAS (Casco con barbouardo)  Ostar protección (DV.  Quantes disectricos EPCC (Tel off, ames, conectores, estinga de posicionamiento) Distema de acceso (Pretales o escalera)  EPP (Casco con barbouardo)  Ostar protección (DV.  Quantes disectricos EPCC)  Onturno de seguridad  inspección protegeracional  decinicas, quantes atrubuerdo)	o pretiete. Centificado para TRA Ayudante para TRA Personal competente para realizar las pruebas de ausencia de tenson.  Procedimiento para institucción de equipo de puesta a terra tempora, distancias de segurida.  Procedimiento para aucenso y descenso de postes en escuere o pretales. Centificado para TRA Ayudante para TRA Procedimiento para aucenso y descenso de postes en escuere o pretales. Centificado para TRA Ayudante para TRA Procedimiento para aucenso y descenso de postes en escuera o pretales. Centificado para TRA Ayudante para TRA Procedimiento para aucenso y descenso de postes en escuera o pretales. Centificado para TRA Ayudante para TRA Procedimiento para aucenso y descenso de postes en escuera o pretales. Centificado para TRA Ayudante para TRA Procedimiento para aucenso y descenso de postes en escuera o pretales. Centificado para TRA Ayudante para TRA Procedimiento para aucenso y descenso de postes en escuera o pretales. Centificado para TRA Ayudante para TRA Procedimiento para aucenso y descenso de postes en escuera o pretales. Centificado para TRA Ayudante para TRA Procedimiento para aucenso y descenso de postes en escuera o pretales. Centificado para TRA Ayudante para TRA Procedimiento para aucenso y descenso de postes en escuera o pretales. Centificado para TRA Ayudante para TRA Procedimiento para pacenso y descenso de postes en escuera o pretales. Centificado para TRA Ayudante para TRA Procedimiento para aucenso y descenso de postes en escuera o pretales. Centificado para TRA Ayudante para TRA Procedimiento para aucenso y descenso de postes en escuera o pretales. Centificado para TRA Procedimiento para aucenso y descenso de postes en escuera o pretales. Centificado para TRA Procedimiento para aucenso y descenso de postes en escuera o pretales. Centificado para TRA Procedimiento para aucenso y descenso de postes en escuera por procedimiento para aucenso y descenso de postes en escuera por procedimiento para aucenso y descenso de postes en escuera por procedimiento para aucenso y descenso de poste
FUERZA	Contacto electrico  Casta de altura  Casta de objetos  Contacto con electricidad  Casta de objetos  Casta de objetos  Casta de objetos  Casta de objetos  Casta de altura  Casta	A A M M M M M M M M M M M M M M M M M M	Desenergizar el circulto  Bistemas de acceso grúa canasta  Desenergización del circulto  Distemas de acceso grúa canasta  Distemas de acceso grúa canasta	barbouardo, gafas, puantes, botas disectricas) EPCO (Tel off, amete, concectores, casilinga de posicionamiento)  EPP, (Detactor de ausencia de tension  EPP (Casco con barbouardo, gafas, guantes vaqueta, botas disectricas, guantes descrivos (EPC (Tel off, amete, conectores, estinga de posicionamiento) biotema de acceso (Pretales o escarera particular de posicionamiento) biotema de acceso (Pretales o escarera particular de posicionamiento) biotema de acceso (Pretales o escarera particular de posicionamiento) distema de acceso (Pretales o escarera particular de posicionamiento) distema de acceso (Pretales o escarera particular de posicionamiento) distema de acceso (Pretales o escarera particular de posicionamiento) distema de acceso (Pretales o escarera particular de posicionamiento) distema de acceso (Pretales o escarera particular de posicionamiento) distema de acceso (Pretales o escarera particular de posicionamiento) distema de acceso (Pretales o escarera particular de posicionamiento) distema de acceso (Pretales o escarera particular de posicionamiento) distema de acceso (Pretales o escarera particular de posicionamiento) distema de acceso (Pretales o escarera particular de posicionamiento) distema de acceso (Pretales o escarera particular de acceso (Pretales o escarera partic	o pretales. Certificado para TOA Ajudante para TOA  Personal competente para realizar las praetas de ausencia de tenson.  Procesimiento para instalación de equipo de puesta a tiena temporal, distancias de seguridad.  Procesimiento para aucenso y descenso de posites en escalera o pretales. Certificado para TOA Ajudante para TOA  Personal competente y certificado en manipulación de anaguman persoa.  Precesimiento para aucenso y descenso de posites en escalera o pretales. Certificado para TOA Ajudante para TOA  Procesimiento para aucenso y descenso de posites en escalera o pretales. Certificado para TOA Ajudante para TOA  Procesimiento para aucenso y descenso de posites en escalera o pretales. Certificado para TOA Ajudante para TOA  Procesimiento para aucenso y descenso de posites en escalera o pretales. Certificado para TOA Ajudante para TOA  Procesimiento para aucenso y descenso de posites en escalera o pretales. Certificado para TOA Ajudante para TOA  Ajudantes de regunidad.  Entrenamiento energización de crucitos  Capacitación en Manejo defensivo Certificación aptitudo poticimientos de conductores. Cumplimiento normas de transito.  Adicación de distancias de seguridad, personal capacitado y competente para la realización de la labor.  Adicación de distancias de seguridad, personal capacitado y competente para la realización de la labor.  Personal competentente para la manujujuación de circultos y capas capacitación y me entrenamiento en lo mismo.
FUERZA	Contacto electrico Castas de altura Castas de altura Castas de objetos Castas de altura Castas de objetos Castas de altura Castas de objetos Castas	A A A M M M M M M M M M M M M M M M M M	Desenergizar el circulto  Bistemas de acceso grúa canasta  Desenergización del circulto  Distemas de acceso grúa canasta  Distemas de acceso grúa canasta	barbouardo, gafas, puantes, botas disectricas) EPCO (Tel off, amete, concectores, casilinga de posicionamiento)  EPP, (Detactor de ausencia de tension  EPP, (Detactor de ausencia de tension  EPP (Casco con barbouardo, gafas, guantes vaqueta, botas disectricas, guantes desectros) EPCO (Tel off, amete, conectores, estinga de posicionamiento) bitisma de acceso (Petales o eccasera produces) estados de acceso (Petales o eccasera produces) estados desectros; guantes desectros, guantes estados (EPP) (Casco con barbouardo, gafas, guantes, botas disectricas)  EPP (Casco con barbouardo, gafas, guantes, botas disectricas)  EPP (Casco con barbouardo, gafas, guantes, botas disectricas)  EPP (Casco con barbouardo, gafas, guantes vaqueta, botas disectricas, guantes desectricas, guantes vaqueta, botas desectricas, guantes desectricas, guantes vaqueta, botas desectricas, guantes desectricas, guantes desectricas, guantes, desectricas, guantes des	o pretales. Certificado para TOA Ajudante para TOA  Personal competente para realizar las praetas de ausencia de tensorio.  Procesimiento para instalación de equipo de puesta a tiena temporal, distancias de seguridad.  Procesimiento para aucenso y esecueso de puesta a tiena temporal, distancias de seguridad.  Procesimiento para aucenso y esecueso de puesta en escatera o pretales. Certificado para TOA Ajudante para TOA  Procesimiento para aucenso y descenso de postes en escatera o pretales. Certificado para TOA Ajudante para TOA  Procesimiento para aucenso y descenso de postes en escatera o pretales. Certificado para TOA Ajudante para TOA  Procesimiento para aucenso y descenso de postes en escatera o pretales. Certificado para TOA Ajudante para TOA  Procesimiento para aucenso y descenso de postes en escatera o pretales. Certificado para TOA Ajudante para TOA  Procesimiento para instalación de equipo de puesta a tiena temporal, distancias de teguridad.  Entrenamiento energización de circuitos  Capacitación en Manejo defensivo Certificado aptitus potometrica de conductores, Cumplimiento normas de transicio.  Adicación de distancias de seguridad, personal capacitado y competente para la realización de la labor.  Adicación de distancias de seguridad, personal capacitado y competente para la realización de la labor.  Personal competentente para la manujusición de circuitos  Personal competentente para la manujusición de circuitos  Personal competentente para la manujusición de circuitos  Personal competentente para la manujusición de enerultos y capas capacitación y re entrenamiento en la manujusición de enerultos y capas capacitación y re entrenamiento en la manujusición de enerultos y capas capacitación y re entrenamiento en la manujusición de enerultos y capas capacitación y re entrenamiento en la manujusición de enerultos y capas capacitación y re entrenamiento en la manujusición de enerultos y capas capacitación y re entrenamiento en la manujusición de enerultos y capas capacitación y re entrenamiento en la manu
FUERZA	Contacto electrico Castos de altura Castos de altura Castos de objetos Contacto con electricidad Castos de objetos Castos de objetos Castos de objetos Castos de altura Casto de coljetos Contacto con electricidad Castos de objetos Contacto con electricidad Contacto con electrico Contacto de electrico, castos de objetos Anto electrico	A A M M M M M M M M M M M M M M M M M M	Desenergizar el circulto  Bistemas de acceso grúa canasta  Desenergización del circulto  Distemas de acceso grúa canasta  Distemas de acceso grúa canasta	barbouardo, gafas, puantes, botas disectricas) EPCO (Te off, amete, connectores, casing de posicionamiento)  EPP, Detector de ausencia de tension  EPP (Casco con barbouardo, gafas, guantes vaqueta, botas decerciosa, puantes decerciosa (EPCO (Te off, amet, conectores, estinga de posicionamiento) bistema de acceso (Pretaise o escalara obstituento) quantes de acceso (escalares o pretaises) EPP (Casco con barbouardo, gafas, guantes decerciosa, guantes vaqueta, botas decerciosa) EPPO (Te off, amete, conectores, estinga de posicionamiento) Distema de acceso (Pretaises o escalara decerciosa) EPPO (Te off, amete, conectores, estinga de posicionamiento) Distema de acceso (Pretaise o escalara estinga de posicionamiento) Distema de acceso (Pretaise o escalara estinga de posicionamiento) Distema de acceso (Pretaise o escalara estinga de posicionamiento) EPPO (Te off, amete, conectores, estinga de posicionamiento) Epistema de acceso (Pretaise o escalara estalga de posicionamiento) Epistema de acceso (Pretaise o escalara estalga de posicionamiento) Epistema de acceso (Pretaise o escalara estalga de posicionamiento) Epistema de acceso (Pretaise o escalara estalga de posicionamiento) Epistema de acceso (Pretaise o escalara estalga de posicionamiento) EPPO (Te off, amete, conectores, estinga de espuridad e venículo, Certificación escalara estalga de posicionamiento) EPPO (Te off, amete, conectores, estalga de espuridad e electricos ciase 2  EPP (Casco cen barbouardo)  Osalara protección UV.  Osuantes delectricos ciase 2  EPPI (Casco cen barbouardo)  Osalara protección UV.  Osuantes delectricos ciase 2  EPPI (Casco delectricos delectricos, paras de seguridad e margonica delectricos desectricos, posicio delectricos, paras delectricos, paras delectricos,	o pretales. Certificado para TOA Ajudante para TOA  Personal competente para realizar las pruetas de ausencia de tensorio.  Procesimiento para instalación de equipo de puesta a tiena temporal, distancias de seguridad.  Procesimiento para aucenso y esecueso de puesta a tiena temporal, distancias de seguridad.  Procesimiento para aucenso y descenso de puesta en escasera o pretales. Certificado para TOA Ajudante para TOA  Personal competente y certificado en manipulación de augunharia persaa.  Procesimiento para aucenso y descenso de puesta en escasera o pretales. Certificado para TOA Ajudante para TOA  Procesimiento para aucenso y descenso de puesta en escasera o pretales. Certificado para TOA Ajudante para TOA  Procesimiento para aucenso y descenso de puesta en escasera o pretales. Certificado para TOA Ajudante para TOA  Procesimiento para aucenso y descenso de puesta en escasera o pretales. Certificado para TOA Ajudante para TOA  Procesimiento para instalación de equipo de puesta a tierra temporal, distancias de seguridad.  Procesimiento para instalación de circultos  Entrenamiento energización de circultos  Campaciación de distancias de seguridad, personal capacitado y competente para la realización de la labor  Ajudación de distancias de seguridad, personal capacitado y competente para la realización de la labor  Ajudación de distancias de seguridad, personal capacitado y competente para la realización de la labor  Personal competente para la manupulación de circultos  Personal certificado axe membrante capacitado y competente para la realización de la labor  Personal certificado axe membrante capacitado y competente para la realización de la labor  Personal certificado axe membrante capacitado y competente para la membra de capacitado  personales competentes para la membrante de magunaria pessada y maniferación persona competente de membra de capacitado  personales competentes de la membrante competentes de consciones de capacitado de cercultos  Personal certificado axe membrantes competentes de cercultos de
FUERZA	Contacto electrico Castas de altura Castas de altura Castas de altura Castas de objetos Contacto con electricidad Castas de objetos Castas de objetos Castas de altura Casta de objetos Castas de objetos Area electrico Castas de objetos Castas de objetos Area electrico Castas de objetos Area electrico Asiastamiento Asiastamiento Asiastamiento Asiastamiento	A A A M M M M M M M M M M M M M M M M M	Desenergizar el circulto  Bistemas de acceso grúa canasta  Desenergización del circulto  Distemas de acceso grúa canasta  Distemas de acceso grúa canasta	barbouardo, gafas, puantes, botas disectricas) EPCO (Tel off, ames, concentrose, sisting de posicionamiento)  EPP, Detector de ausencia de tension  EPP, Detector de ausencia de tension  EPP, Detector de ausencia de tension  EPP (Casco con barbouardo, gafas, guantes vaqueta, botas decetoras, puantes decetoras) EPCO (Tel off, ames, conectores, estinga de posicionamiento) Sistema de acceso (Pretaleso excasera abroqueto, gafas, guantes desectoras, guantes desectoras des desectoras desectoras, guantes desectoras desectoras, guantes desectoras des desectoras	o preside. Certificado para TRA Ayudante para TRA Personal competente para nealizar las pruetas de ausencia de tenson.  Procedimiento para instalación de equipo de puesta a terra temporal, distancias de seguindad.  Procedimiento para aucenso y descenso de postes en escuerra o preside. Certificado para TRA Ayudante para TRA Procedimiento para aucenso y descenso de postes en escuerra o preside. Certificado para TRA Ayudante para TRA Procedimiento para aucenso y descenso de postes en escuerra o preside. Certificado para TRA Ayudante para TRA Procedimiento para aucenso y descenso de postes en escuerra o preside. Certificado para TRA Ayudante para TRA Procedimiento para aucenso y descenso de postes en escuerra o preside. Certificado para TRA Ayudante para TRA Procedimiento para aucenso y descenso de postes en escuerra o preside. Certificado para TRA Ayudante para TRA Procedimiento para aucenso y descenso de postes en escuerra o preside. Certificado para TRA Ayudante para TRA Procedimiento para aucenso y descenso de postes en escuerra o preside. Certificado para TRA Ayudante para TRA Ayudante para TRA Ayudante para TRA Procedimiento para aucenso y descenso de postes en escuerra o preside. Certificado para TRA Ayudante para
REPOSICION DE FUSIBLES EN MEDIA TENSION  CARGUE Y DESCARGUE DE POSTES CON GRUA DE	Contacto electrico Calda de altura Calda de altura Calda de objeto Contacto con electricidad Calda de objetos Calda de objetos Calda de objetos Calda de objetos Calda de altura Calda de objetos Calda de altura Calda de objetos Calda de altura Calda de objetos Anto electrico Candacto electrico, calda de objetos Anto electrico Candacto electrico, calda de objetos Anto electrico Candacto electrico, calda de objetos Calda	A A A A M M M M M M M M M M M M M M M M	Desenergizar el circulto  Bistemas de acceso grúa canasta  Desenergización del circulto  Distemas de acceso grúa canasta  Distemas de acceso grúa canasta	barbouardo, gafas, puantes, botas disectricas) EPCO (Tel of, ames, concentros, simple de posicionamiento)  EPP, Detector de ausencia de tension  EPP (Casco con barbouardo, gafas, guantes vaqueta, botas disectricas) puantes deservicos EPCO (Tel off, ames, conectores, soringa de posicionamiento) distema de acceso (Pestales o escalera o pretales) EPP (Casco con barbouardo, gafas, guantes deservicos, EPPO (Tel off, puente, conectores, soringa de posicionamiento) distema de acceso (Pestales o escalera o protales) EPPO (Casco con barbouardo, gafas, guantes deservicos, guantes vaqueta, botas deservicas) EPCO (Tel off, ames, conectores, estinga de posicionamiento)  EPP (Casco con barbouardo, gafas, guantes, botas deservicos, puentes vaqueta, botas enectores, puentes deservicos, puentes deservicos (Pretales o escalera)  EPP (Casco con barbouardo, gafas, guantes, comerciones, estinga de posicionamiento) distema de acceso (Pretales o escalera deservicos, puentes deservicos, botas deservicos, partas de seguindad e maseccion protectoros, botas deservicos, gafas de seguindad e EPP (Casco deservicos, botas deservicos, gafas de seguindad e EPP (Casco deservicos, botas deservicos, gafas de seguindad e EPP (Casco deservicos, botas deservicos, gafas de seguindad e EPP (Casco deservicos, botas deservicos, gafas de seguindad e EPP (Casco deservicos, botas deservicos, gafas de seguindad e EPP (Casco deservicos, botas deservicos, gafas de seguindad e EPP (Casco deservicos, botas deservicos, gafas de seguindad e EPP (Casco deservicos, botas deservicos, gafas de seguindad e EPP (Casco deservicos, botas deservicos, gafas de	o pretales. Certificado para TDA Ayudante para TDA  Personal competente para realizar las pruebas de ausencia de  tentron.  Procesimiento para instalación de equipo de puesta a tiera  temporal, distancias de segundad.  Procesimiento para ascenso y descenso de postes en escatera  o pretales. Certificado para TDA Ayudante para TDA  Personal: competente y certificado en maniguración de  aguntaria pessão.  Precesimiento para ascenso y descenso de postes en escatera  o pretales. Certificado para TDA Ayudante para TDA  Procesimiento para ascenso y descenso de postes en escatera  o pretales. Certificado para TDA Ayudante para TDA  Procesimiento para ascenso y descenso de postes en escatera  o pretales. Certificado para TDA Ayudante para TDA  Procesimiento para ascenso y descenso de postes en escatera  o pretales. Certificado para TDA Ayudante para TDA  Procesimiento para ascenso y descenso de postes en escatera  o pretales. Certificado para TDA Ayudante para TDA  Procesimiento para instalación de equipo de puesta a tiema  temporal, distancias de segundad  Balternamiento energización de circultos  Capacitación en Manejo defensivo Certificación aportual  porcompetente para na realización de la labor  Alicación de distancias de segundad, personal capacitado y competente para la realización de la labor  Personal competentente para la manufululación de circultos  Personal competentente para la manufululación de circultos y competente para se realización de la labor  Personal competentente para la manufululación de manufuluración de distancias de la labor  Capacitación en manejo de cargus  Capacitación en lampejo de c
REPOSICION DE FUSIBLES EN MEDIA TENSION  CARGUE Y DESCARGUE DE POSTES CON GRUA DE	Contacto electrico Carlada de altura Calda de altura Calda de altura Calda de objetos Contacto con electricidad Calda de objetos Calda de altura Calda de objetos Calda	A A A M M M M M M A A A A A A A A A A A	Desenergizar el circulto  Bistemas de acceso grúa canasta  Desenergización del circulto  Distemas de acceso grúa canasta  Distemas de acceso grúa canasta	barbouardo, gafas, puantes, botas disectricas) EPCO (Te off, ames, concentrare, simple de posicionamiento)  EPP, Detector de ausencia de tension  EPP, Detector de ausencia de tension  EPP, Detector de ausencia de tension  EPP (Casco con barbouardo, gafas, guantes vaqueta, botas decerciosa, guantes decerciosa EPP (Casco con barbouardo, gafas, guantes decerciosa)  EPP (Casco con barbouardo, gafas, guantes vaqueta, botas decercias)  EPP (Casco con barbouardo, gafas, guantes vaqueta, botas decercias)  EPP (Casco con barbouardo, gafas, guantes, botas derectricas)  EPP (Casco con barbouardo, gafas, guantes, botas derectricas)  EPP (Casco con barbouardo, gafas, guantes vaqueta, botas decercias)  EPP (Casco con barbouardo, gafas, guantes vaqueta, botas decercias, guantes decercias)  EPP (Casco con barbouardo, gafas, guantes vaqueta, botas decercias, guantes de respuridad e maseccione al equipo)  EPP (Casco con barbouardo)  Quantes decercias de espuridad, botas con punitera, guantes de maseccione al equipo)  EPP (Casco con barbouardo)  PEPP (Casco con barbouardo)  Quantes decercias de espuridad, botas con punitera, guantes de maseccion es espuridad e maseccione de repuridad, botas con punitera, guantes de maseccione de repuridad, botas con punitera, guantes de maseccion es espuridad e maseccion de regercian de repuridad, botas con punitera, guantes de maseccion de rep	o preside. Certificado para TRA Ayudante para TRA Personal competente para nealizar las pruetas de ausencia de tensorio.  Procedimiento para instalacción de equipo de puesta a terra temporal, distancias de seguridad.  Procedimiento para aucenso y descenso de posites en escalera o preside. Certificado para TRA Ayudante para TRA Personal competente y certificado en manipulación de manujurant pessala.  Procedimiento para aucenso y descenso de posites en escalera o presides. Certificado para TRA Ayudante para TRA Procedimiento para aucenso y descenso de posites en escalera o presides. Certificado para TRA Ayudante para TRA Procedimiento para aucenso y descenso de posites en escalera o presides. Certificado para TRA Ayudante para TRA Procedimiento para aucenso y descenso de posites en escalera o presides. Certificado para TRA Ayudante para TRA Procedimiento para aucenso y descenso de posites en escalera o presides. Certificado para TRA Ayudante para TRA Procedimiento para aucenso y descenso de posites en escalera o presides. Certificado para TRA Ayudante para TRA Procedimiento para aucenso y descenso de posites en escalera o presides. Certificado para TRA Ayudante para TRA Procedimiento para aucenso y descenso de posites en escalera o presides. Certificado de seguridad. Descentimiento para aucenso y descenso de posites en escalera o presides. Certificado en en escalera o presidente de certificado en en escalera procedimiento para instalacción de circustos  Casaccitación en Manejo de reguisa.  Distancias de caputación en en manejo de capusa.  Distancias de caputacida en en manejo de capusa.  Distancias de
REPOSICION DE FUSIBLES EN MEDIA TENSION  CARGUE Y DESCARGUE DE POSTES CON GRUA DE	Contacto electrico Castas de altura Castas de altura Castas de objetos Castas de altura Castas de objetos Castas de altura Castas de objetos Castas de altura Castas de objetos Castas de objeto	A A M A A M M M A A M M M A A M M M A M	Desenergizar el circulto  Bistemas de acceso grúa canasta  Desenergización del circulto  Distemas de acceso grúa canasta  Distemas de acceso grúa canasta	barbouardo, gafas, puantes, botas disectricas) EPCO (Tel off, marte, concetores, casinga de posicionamiento)  EPP, (Detactor de ausencia de tension  EPP, (Detactor de posicionamiento) biotema de acceso (Pretales o escarera autoria de acceso (Pretales o escarera autoria de acceso (Pretales o escarera autoria de acceso (Pretales o escarera autoria) de acceso (Pretales o escarera autoria) de acceso (Pretales o escarera autoria de acceso (Pretales o escarera autoria) de posicionamiento) distema de acceso (Pretales o escarera autoria) de posicionamiento) distema de acceso (Pretales o escarera accestora, estánga de posicionamiento) distema de acceso (Pretales o escarera accestora, estánga de posicionamiento) distema de acceso (Pretales o escarera accestora, estánga de posicionamiento) distema de acceso (Pretales o escarera accestora, estánga de posicionamiento) distema de acceso (Pretales o escarera accestora, estánga de posicionamiento) distema de acceso (Pretales o escarera accestora, estánga de posicionamiento) distema de acceso (Pretales o escarera accestora, estánga de posicionamiento) distema de acceso (Pretales o escarera accestora, estánga de posicionamiento) distema de acceso (Pretales o escarera accestora, estánga de posicionamiento) distema de acceso (Pretales o escarera accestora, estánga de posicionamiento) distema de acceso (Pretales o escarera accestora, estánga de posicionamiento) distema de acceso (Pretales o escarera accestora, estánga de descricos, posicionamiento, de acceso (Pretales o escarera accestora, estánga de escarera acce	o pretine. Certificado para TDA Ayudante para TDA  Personal completente para realizar las pruebas de ausencia de  reteriorio.  Procesimiento para instalacción de equipo de puesta a tiera  temporal, distancias de segundas.  Procesimiento para ascento y descenso de postes en escalera  o pretine. Certificado para TDA Ayudante para TDA  Personal competente y certificado en manipuración en  agunurante parasa.  Precesimiento para ascenso y descenso de postes en escalera  o pretales. Certificado para TDA Ayudante para TDA  Procesimiento para ascenso y descenso de postes en escalera  o pretales. Certificado para TDA Ayudante para TDA  Procesimiento para ascenso y descenso de postes en escalera  o pretales. Certificado para TDA Ayudante para TDA  Procesimiento para ascenso y descenso de postes en escalera  o pretales. Certificado para TDA Ayudante para TDA  Procesimiento para ascenso y descenso de postes en escalera  o pretales. Certificado para TDA Ayudante para TDA  Procesimiento para ascenso y descenso de postes en escalera  o pretales. Certificado para TDA Ayudante para TDA  Procesimiento para instalación de equipo de puesta a tiena  temporal, distancias de segundad.  Personal certificado para realización de conjunto de conjunt



#### MEMORIAS DE CÁLCULO CENTRO INTEGRACION CIUDADANA MUNCIPIO DE BAJO BAUDO (CHOCO)

ı	1 1	_		I.	ı
	Machucones Explosion Calda a un nivel inferior	M		EPP (Guantes de carnaza , botas de seguridad, gafas de proteccion UV ropa de dotación) Señalización	Capacitacion en el uso de EPP dotacion de los mismos por parte de la empresa
	Caida de obletos	٨		EPP (Casco con barbuquejo)	Conocimiento del area de trabajo  Procedimiento desenergización de circuitos
	Arco eléctrico	M A	Load boster Desenergización del circuito	Gafas protección UV. Guantes dieléctricos clase 2, Etiquetado	Entrenamiento y socialización del procedimiento , Bioqueo ; etiquetado
			Candados	Sistema de acceso (escalera o pretales) EPP (Casco con	Supervisión Procedimiento para ascenso y descenso de postes con grúa
	Calda de altura	٨	Sistemas de acceso grúa canasta	barbuquejo, gafas, guantes, botas dieléctricas) EPCC (Tie off, armés, conectores, esilinga de posicionamiento)	Ayudante para TOA
INSTALACION O CAMBIO DE RETENIDAS EN MEDIA	Calda de altura	۸	Sistemas de acceso grúa canasta	Sistema de acceso ( escalera o pretales) EPP (Casco con barbuquejo, gafas, guantes dieléctricos, botas dieléctricas) EPPC	
TENSION	Calda de objetos Contacto con electricidad	A	Desenergización del circuito	(Tie off, arnés, conectores, esilinga de posicionamiento)	temporal, distancias de seguridad
	Calda de altura Calda de objetos	A M	Sistemas de acceso grúa canasta	Bistema de acceso (escalera o pretales) EPP (Casco con barbuquejo, gafas, guantes dieléctricos, botas dieléctricas) EPCC	Procedimiento para instalación de equipo de puesta a tierra
	Contacto con electricidad	A	Desenergización del circulto	(Tie off, arnés, conectores, eslinga de posicionamiento)	temporal, distancias de seguridad
	Calda de altura		Sistemas de acceso grúa canasta	Sistema de acceso (escalera o pretales) EPP (Casco con barbuquejo, gafas, guantes, botas dieléctricas) EPCC (Tie off, armés, conectores, eslinga de posicionamiento)	escalera o pretales. Personal certificado para TSA incluido Ayudante para TSA
				EPP (Casco con barbuquelo)	1
	Calda de objetos Arco eléctrico	M		Gafas protección UV. Guantes dieléctricos clase 2	Entrenamiento energización de circultos
	Machucones Explosion	В			Capacitacion en el uso de EPP dotacion de los mismos por
	Calda a un nivel inferior	M A		EPP (Guantes de camaza , botas de seguridad, gafas de proteccion UV ropa de dotación) Señalización	parte de la empresa Conocimiento del area de trabajo
	Calda de objetos Arco eléctrico	м	Load boster	EPP (Casco con barbuquejo) Gafas protección UV.	Procedimiento desenergización de circultos
		^	Desenergización del circulto Candados	Guantes dieléctricos clase 2, Etiquetado	Entrenamiento y socialización del procedimiento Supervisión , Bioqueo y etiquetado
	Caida de altura	٨	Sistemas de acceso grúa canasta	distema de acceso ( escalera o pretales) EPP (Casco con barbuquejo, gafas, guantes, botas dieléctricas) EPCC (Tie off,	escalera o pretales. Personal certificado para TSA incluido
		^	orscemas de acceso grua canasta	arnés, conectores, eslinga de posicionamiento)	Ayudante para TSA
INSTALACIÓN Y CAMBIO DE RETENIDAS EN BAJA	Contacto electrico Calda de altura	^	Sistemas de acceso grúa canasta Desenergizar el circuito	Distema de acceso (escalera o pretales) EPP (Casco con barbuquejo, gafas, guantes dielectricos, botas dielectricas) EPCC (Tie off, armés, conectores, eslinga de posicionamiento) ; Detector	
TENSION	Calda de objetos  Cortaduras Machucones	M	Desenergizar el circulto	(Tie orr, arnes, conectores, esinga de posicionamiento) ; Detector de ausencia de tension EPP (Casco con barbuque)o, gafas, guantes de camaza, botas	TBA Incluido Ayudante para TBA  Personal certificado para TBA Incluido Ayudante para TBA
	Calda de altura	м		dieléctricas) Sistema de acceso ( escalera o pretales) EPP (Casco con	
	Calda de objetos Contacto con electricidad	M A	Bistemas de acceso grúa canasta	barbuquejo, gafas, guantes dieléctricos, botas dieléctricas) EPCC (Tie off, arnés, conectores, eslinga de posicionamiento)	Procedimiento para instalación de equipo de puesta a tierra temporal, distancias de seguridad
	Caida de altura			Sistema de acceso ( escalera o pretales) EPP (Casco con	
		٨	Sistemas de acceso grúa canasta	barbuquejo, gafas, guantes, botas dielectricas) EPCC (Tie off, arnés, conectores, esilinga de posicionamiento)	escalera o pretales. Personal certificado para TSA incluido Ayudante para TSA
	Calda de objetos Arco eléctrico	M		EPP (Casco con barbuquejo) Gafas protección UV.	Entrenamiento energización de circuitos
		В		Guantes dieléctricos clase 2	
	Calda de objetos Arco eléctrico	м	Load boster	EPP (Casco con barbuquejo)  Gafas protección UV.  Guantes dieléctricos clase 2. Etiquetado	Procedimiento desenergización de circuitos Entrenamiento y socialización del procedimiento
		^	Desenergización del circulto Candados	Guantes dieléctricos clase 2, Etiquetado  Sistema de acceso (escalera o pretales) EPP (Casco con	Supervisión
	Calda de altura		Sistemas de acceso grúa canasta	barbuquejo, gafas, guantes, botas dieléctricas) EPCC (Tie off, arnés, conectores, eslinga de posicionamiento)	escalera o pretales. Personal certificado para TSA incluido Ayudante para TSA
	Contacto electrico	٨	Deseneroizar el circulto	EPP: Detector de ausencia de tension	Personal competente para realizar pruebas de ausencia de
	Calda de altura	A		Sistema de acceso (escalera o pretales) EPP (Casco con	tension.
	Calda de objetos Contacto con electricidad	M A	Sistemas de acceso grúa canasta Desenergización del circuito	barbuquejo, gafas, guantes dieléctricos, botas dieléctricas) EPCC (Tie off, arnés, conectores, eslinga de posicionamiento)	Procedimiento para instalación de equipo de puesta a tierra temporal, distancias de seguridad
MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BAJANTES DE	Calda de altura	A		Sistema de acceso (escalera o pretales) EPP (Casco con	
TRANSFORMADORES	Calda de objetos Sobre esfuerzos	M	Sistemas de acceso grúa canasta Sistema mecánico (polea y manila di servicio)	barbuquejo, gafas, guantes de vaqueta y dieléctricos, botas dieléctricas) EPCC (Tie off, arnés, conectores, eslinga de posicionamiento)	Personal certificado para TSA. Incluido Ayudante para TSA
	Calda de altura	Α.	active of	Distema de acceso (escalera o pretales) EPP (Casco con	
	Calda de objetos Contacto con electricidad	M	Sistemas de acceso grúa canasta Desenergización del circulto	barbuquejo, gafas, guantes dielèctricos, botas dielèctricas) EPCC (Tie off, arnès, conectores, eslinga de posicionamiento)	Procedimiento para instalación de equipo de puesta a tierra temporal, distancias de seguridad
				Sistema de acceso (escalera o pretales) EPP (Casco con	
	Calda de altura	^	Sistemas de acceso grúa canasta	barbuquejo, gafas, guantes, botas dieléctricas) EPCC (Tie off, arnés, conectores, esilinga de posicionamiento)	escalera o pretales. Personal certificado para TSA incluido Ayudante para TSA
	Calda de objetos Arco eléctrico	м		EPP (Casco con barbuquejo) Gafas protección UV.	
				Guantes dieléctricos clase 2	Entrenamiento energización de circuitos
	Aplastamiento	B M		EPP (Casco con barbuquejo, gafas, guantes vaqueta, botas	Entrenamiento, Procedimientos en maneio de caroas
				dieléctricas, guantes dieléctricos) Cinturon de seguridad	Canacitación en Maneio defensivo Certificación antitud
	Collsión, voicamiento	В		inspección preoperacional del vehículo, Certificación tecnomecánica del vehículo	psicometrica de conductores, Cumplimiento normas de transito.
	Calda de obletos		Load borter	EBB (Carro con harbun-i-	Procedimiento desenergización de circultos y Bioqueo y etiquetado
	Calda de objetos Arco eléctrico	M	Load boster Deseneroización del circulto	EPP (Casco con barbuquejo, gafas, guantes vaqueta, botas	
			Candados	dieléctricas, guantes dieléctricos) Etiquetado	Entrenamiento y socialización del procedimiento Supervisión
	Calda de altura		Candados	Sistema de acceso ( escalera o pretales) EPP (Casco con barbuquejo, gafas, guantes, botas dieléctricas) EPCC (Tie off,	Enfrenamiento y socialización del procedimiento Supervisión Procedimiento para ascenso y descenso de postes con grúa,
		^		Distema de acceso ( escalera o pretales) EPP (Casco con barbuque)o, gafas, guantes, botas dielectricas) EPCC (Tie off, armés, conectores, eslinga de posicionamiento)	Entrenamiento y socialización del procedimiento Bupervisión  Procedimiento para ascenso y descenso de postes con grúa, escolera o pretales. Personal certificado para TOA incluido Ayudante para TOA
	Caída de altura Caída de objetos	A A M	Candados  Distemas de acceso grúa canasta  Distemas de acceso grúa canasta	Distema de acceso ( escalera o pretales) EPP (Casco cor barbuquejo, gafas, guantes, botas dielectricas) EPCO (The off, armes, conectiones, estinga de posicionamiento).  Distema de acceso ( escalera o pretales) EPP (Casco con barbuquejo, gafas, guiantes dielectricos, botas dielectricos) EPCO	Entremaniento y socialización del procedimiento Supervisión . Procedimiento para socieno y descenso de postes con grila, recicare o pretiace, Personal certificado para TDA incluidos Ajudiante para TDA . Procedimiento para instalación de equipo de puesta a tiem- temporal, distancia de seguridad, personal certificado para
	Caida de altura Caida de objetos Contacto electrico	A	Candados Bistemas de acceso grúa canasta	Distema de acceso ( escalera o pretible) EPP (Casco con bartouquio, gafea, puantes, botas disectricas) EPCC (Te off ante, conceitora, serigio de posicionamiento))  Distema de acceso ( escalera o pretibles (EPP (Casco con bartouquio, gafea, guantes defectricas), EPCC (Te off, area, conectorea, estinga de posicionamiento)	Entrenamiento y socialización del procedimiento Queervisión . Procedimiento para accesso y descenso de postes con grúa, escalera o pretales. Personal certificado para TGA incluido Ayudante para TGA . Procedimiento para instalación de equipo de puesta a tem- temporal, distancias de segundad, personal certificado para TGA . Personal capacitados y entrenados para operar trasformadores:
	Calda de altura Calda de objetos Contacto electrico Machucones, golpes Calda de altura	A M A	Candados  Distemas de acceso grúa canasta  Distemas de acceso grúa canasta	Distema de acceso ( escalera o pretible) EFF (Casco con barbouque), gafas, puantes, botas disectricas) EFDC (Te off ante, centeriora, similar de posicionamiento))  Distema de acceso ( escalera o pretibles) EFF (Casco con barbouque), gafas, quantes defectricos, botas defectrados portibles (EFF) (Casco con barbouque), gafas, quantes (escentento))  EFF (Casco con barbouque), gafas, quantes, botas diedectras)  Distema de acceso ( escalera o pretibles) EFF (Casco con barbouque), gafas, quantes, botas diedectras)	Entrenamiento y socialización del procedimiento judicipariolion Procedimiento para accenso y descenso de postes con grúa, escalare a prehates. Personal certificado para TGA incluido Ajudante para TGA Procedimiento para instalación de equipo de puesta a tieme temporal, distancias de seguridad, personal certificado para TGA Fersonal capacitado y entrenado para operar trasformadores Montaje y Desmontaje)
	Caida de altura Caida de objetos Contacto electrico Machucones, golpes	A	Candados  Distemas de acceso grúa canasta  Distemas de acceso grúa canasta Desenergitación del circulto	Distema de acceso ( escalera o pretibles) EPP (Casco con bartouque), garta, puantes, botas disectricas) EPCC (Tie off améric, cenceitras, estiga de posicionamiento))  Distema de acceso ( escalera o pretibles (BPF) (Casco con bartouque), garta, guantes delectricos, Desta delectricas) EPCC (Tie off, amés, conectores, esinga de posicionamiento)  EPP (Casco con bartuque), garta, guantes, botas diefectricas)  EPC (Sasco con bartuque), garta, guantes, botas diefectricas)  Ostema de acceso ( escalera o protibles) EPF (Casco con bartuque), garta, guantes valueta, guantes diefectricas)	Entrenamiento y socialización del procedimiento Jouernisión .  Procedimiento para sacenso y descenso de postes con grúa, escalera o pretiales. Personal certificado para TGA incluidos Ajudiante para TGA .  Procedimiento para instalación de equipo de puesta a tiera temporal, distancias de segundiad, personal certificado para TGA .  Personal capacitados y entrenado para operar trasformadores Montaje y Desmontaje) .  Personal capacitados y entrenado para operar trasformadores Montaje y Desmontaje) .  Personal capacitados y entrenado para operar trasformadores Montaje y Desmontaje) .
CAMBIO DE TRANSFORMADOR CON GRUA DE FUERZA	Calda de altura Calda de objetos Confacto electrico Machucones, golipes Calda de attura Calda de objetos Aplisatamiento	A M A M	Candados  Distemas de acceso grúa canasta  Distemas de acceso grúa canasta Desenergización del circulto  Distemas de acceso grúa canasta  Distemas de acceso grúa canasta	Distema de acceso ( escalera o pretales) EFP (Casco con bartouquo), garta, puantes, botas disectricas) EFPC (The off antes, Cencetoras, sellipa de posicionamiento)  Distema de acceso ( escalera o pretales) EFP (Casco con bartouque), garta, guantes d'electrico, botas d'electricas) EFPC (The off, amés, conectores, estinga de posicionamiento)  EFP (Casco con bartuque)o, gartas, guantes, botas disectricas)  Distema de acceso ( escalera o pretales) EFP (Casco con bartouque)o, garta, guantes s'aquelles, guantes directricos, botas posicionamiento)	Entrenamiento y socialización del procedimiento Queernisión Procedimiento para ascenso y descenso de postes con grúa, recisera o pretises. Personal certificado para ToA, incluido Ayudante para ToA. Procedimiento para instalación de equipo de puesta a serra temporal, distancias de segundad, personal certificado para ToA. Personal capacitado y entrenado para operar trasformadores (Montaje y Desmiontajo) Personal capacitado y entrenado para operar trasformadores (Montaje y Cesmiontajo) y manejo de cargos y personal certificado en implumento personal.
CAMBIO DE TRANSFORMADOR CON GRUA DE FUERZA	Calda de altura Calda de objetos Contacto electrico Machucones, golpes Calda de altura Calda de objetos	A M A M	Candados  Distemas de acceso grúa canasta  Distemas de acceso grúa canasta Desenergitación del circulto	Distema de acceso ( escalera o pretalea) EPP (Casco con bartouquo), garta, puantes, botas disectricas) EPCC (The off amet, Connections, sellinga de posicionamiento).  Distema de acceso ( escalera o pretalea (EPP (Casco con busticolare), gartas, guantes disectricos, lotto d'escriticos, partico, guantes disectricos, lotto d'escriticos).  EPP (Casco con barbuque)o, gartas, guantes, potas diesctricas).  Distema de acceso ( escalera o pretalea (EPP (Casco con barbuque)o, garta, guantes valentes, quantes diesctricos, botas diesctricos). EPC (Casco con barbuque)o, garta, guantes valentes, quantes diesctricos, botas diesctricos). EPC (The off, amet, conectores, estinga de posicionamiento).  Distema de acceso ( escalera o pretalea (EPP (Casco con barbuque)o, garta, guantes valentes, quantes (EPP) (Casco con barbuque)o, gartas, guantes valentes, quantes (EPP) (Casco con barbuque)o, gartas, quantes valentes, quantes (EPP) (Casco con barbuque)o, gartas, quantes valentes, quantes (servicos, botas descriticos, botas descriticos).	Entrenamiento y socialización del procedimiento fuereristico.  Procedimiento para ascenso y descenso de postes con grúa,  recasera o pretace. Personal certificado para TGA incluido  Ayudante para TGA incluido  Ayudante para TGA incluido  Ayudante para missiación de equipo de puesta a terra  tempora, distancias de segundad, personal certificado para  TGA .  Personal capacitados y entrenado para operar trasfromadores  Montaje y Desmontajo .  Personal capacitados y entrenado para operar trasfromadores  Montaje y Desmontajo .  Personal capacitado y entrenado para operar trasfromadores  en maquinaria pesado.
CAMBIO DE TRANSFORMADOR CON GRUA DE FUERZA	Calda de altura Calda de objetos Contacto electrico Machucones, polipes Calda de altura Calda de objetos Aplastamiento Calda de altura Calda de altura Calda de objetos Aplastamiento	A M A M M M M	Candados  Distemas de acceso grúa canasta  Distemas de acceso grúa canasta Decenergazión de circulo  Distemas de acceso grúa canasta  Distemas de acceso grúa canasta  Distemas de acceso grúa canasta	Distema de acceso ( escalera o pretibes) EPP (Casco con bartouque), garta, guantes, botas disectricas) EPPC (Tie off améric, conceitore, seriging de posicionamiento))  Distema de acceso ( escalera o pretibes) EPP (Casco con bartouque), garta, guantes describco, botas describcia), EPPC (Tie off, amés, conectores, esinga de posicionamiento)  EPP (Casco con bartouque), garta, guantes, botas directricas) EPPC (Sasto con bartouque), garta, guantes (valenta, guantes directricas) EPPC (Dato of, amés, conectores, esinga de posicionamiento)  Distema de acceso ( escalera o pretibes) EPP (Casco con bartouque), garta, guantes valenta, guantes directricos; botas describcas) EPPC (Tie off, amés, conectores, esinga de posicionamiento)	Entrenamiento y socialización del procedimiento Queernisión .  Procedimiento para ascenso y descenso de postes con gria, escalera o pretace. Personal certicado para ToA. Incluido Ayudante para ToA.  Procedimiento para inclalación de equipo de puesta a fiorna temporal, distancias de segundad, personal certificado para ToA.  Personal capacitado y entrenado para operar trasformadores (Montaje y Desmontajo) imanejo de cargos y personal certificado en imajulando pesado.  Personal capacitado y entrenado para operar trasformadores (Montajo presionalas) y imanejo de cargos y personal certificado en imajulando pesado.  Personal capacitado y entrenado para operar trasformadores (Montajo y Cesmontajo y imanejo de cargos y personal certificado en imajulando pesado.
CAMBIO DE TRANSFORMADOR CON GRUA DE FUERZA	Calda de altura Calda de objetos Contacto electrico Machucones, golipes Calda de altura Calda de altura Calda de altura Calda de altura Calda de objetos Aplastamiento Calda de objetos	A M A M M M M	Candados  Distemas de acceso grúa canasta  Distemas de acceso grúa canasta Desenergización del circulto  Distemas de acceso grúa canasta  Distemas de acceso grúa canasta	Distema de acceso ( escalera o pretales) EFP (Casco con bartouque), garta, puantes, botas disectricas) EFPC (The off amet, connections, single de posicionamiento)  Distema de acceso ( escalera o pretales) EFP (Casco con bartouque), garta, guantes disectricos, botas disectricas) EFPC (The off, ames, conectiores, estinga de posicionamiento)  EFP (Casco con bartouque), garta, guantes, botas disectricas)  Distema de acceso ( escalera o pretales) EFP (Casco con bartouque), garta, guantes valores, guantes disectricos, botas disectricos, botas disectricos, botas disectricos, botas disectricos, de casca de la casca de acceso ( escalera o pretales) EFP (Casco con bartouque), garta, guantes valores, guantes disectricos, botas disectricos) EFPC (Tasco con bartouque), garta, guantes valores, quantes disectricos, botas disectricos) EFPC (Tasco con bartouque), garta, guantes valores, quantes disectricos, botas disectricos) EFPC (Tasco con bartouque), garta, guantes valores, botas disectricos) EFPC (Tasco con bartouque), garta, guantes disectricos, botas disectricos) EFPC (Tasco con bartouque), garta, guantes disectricos) EFPC (Tasco con bartouque), garta, guantes disectricos), botas disectricos) EFPC (Tasco con bartouque), garta, guantes disectricos), botas disectricas) EFPC (Tasco con bartouque), garta, guantes disectricas), botas disectricas) EFPC (Tasco con bartouque), garta, guantes disectricas), botas disectricas) EFPC (Tasco con bartouque), garta, guantes disectricas), botas disectricas) EFPC (Tasco con bartouque), garta, guantes disectricas), botas disectricas) EFPC (Tasco con bartouque), garta, garta con bartouque), garta, garta con bartouque), garta, garta con bartouque, garta con bartouque, garta, garta con bartouque, garta, garta con bartouque, garta, garta con bartouque, garta con barto	Entreamiento y socialización del procedimiento puererision . Procedimiento para accesso y descenso de postes con grúa, eccatera o prelate. Personal certificado para TGA. Incluido Ayudante para TGA. Incluido Ayudante para TGA. Incluido Ayudante para TGA. Incluido Ayudante para TGA. Procedimiento para instalación de equipo de puesta a tiema temporal, distancias de seguidod, personal certificado para TGA. Personal capacitados y entrenado para operar trasformadores/ Montale y Cesmontale). Personal capacitados y entrenado para operar trasformadores/ Montale y Cesmontale y Imanejo de cargos y personal certificación maquinaria petado.
CAMBIO DE TRANSFORMADOR CON GRUA DE FUERZA	Calda de altura Calda de objetos Contacto electrico Machucones, polipes Calda de altura Calda de objetos Aplastamiento Calda de altura Calda de objetos Aplastamiento Calda de altura Calda de altura Calda de altura Calda de altura Calda de objetos Galda de objetos Goldes, machucones, hendas	A M A M M M M M	Candados  Distemas de acceso grúa canasta  Distemas de acceso grúa canasta Desenterguación del circulto  Distemas de acceso grúa canasta  Distemas de acceso grúa canasta  Distemas de acceso grúa canasta	Distema de acceso ( escalera o pretales) EFP (Casco cor bartouquo), garta, puantes, botas disectricas) EFPC (The off amet, concentrar, seligia de posicionamiento)  Satema de acceso ( escalera o pretales) EFP (Casco cor bartouque), garta, guantes describos, botas describas) EFPC (The off, amet, conectores, esinga de posicionamiento)  Sistema de acceso ( escalera o pretales) EFP (Casco con bartouque), garta, guantes describos, botas describos)  Sistema de acceso ( escalera o pretales) EFP (Casco con bartouque), garta, guantes describos, botas describos) EFPC (The off, amet, conectores, esinga de posicionamiento)  Sistema de acceso ( escalera o pretales) EFP (Casco con bartouque), garta, guantes valores, guantes describos, botas describos) EFPC (The off, amet, conectores, esinga de posicionamiento)  Sistema de acceso ( escalera o pretales) EFP (Casco con bartouque), garta, guantes valores, botas describos) EFPC (The off, ameta, conectores, esinga de posicionamiento)  Sistema de acceso ( escalera o pretales) EFP (Casco con bartouque), garta, guantes describos, botas describos) EFPC (The off, ameta, conectores, esinga de posicionamiento)	Entreamiento y socialización del procedimiento puererision . Procedimiento para accesso y descenso de postes con grúa, eccatera o prelate. Personal certificado para TGA. Incluido Ayudante para TGA. Incluido Ayudante para TGA. Incluido Ayudante para TGA. Incluido Ayudante para TGA. Procedimiento para instalación de equipo de puesta a tiema temporal, distancias de seguidod, personal certificado para TGA. Personal capacitados y entrenado para operar trasformadores/ Montale y Cesmontale). Personal capacitados y entrenado para operar trasformadores/ Montale y Cesmontale y Imanejo de cargos y personal certificación maquinaria petado.
CAMBIO DE TRANSFORMADOR CON GRUA DE FUERZA	Calda de altura Calda de objetos Contacto electrico Machucones, golipes Calda de altura Calda de objetos Golipes, machucones, heridas Calda de objetos Golipes, machucones, heridas Calda de objetos Golipes, machucones, heridas	A M A M M M M M M M M M M M M M M M M M	Candados  Distemas de acceso gruia canasta  Distemas de acceso gruia canasta Desenergización del circulto  Distemas de acceso gruia canasta	Distema de acceso ( escalera o pretibes) EPP (Casco con bartouquo), gafea, puantes, botas disectricas) EPCC (Tie off, amate, Connectoras, selliga de posicionamiento).  Distema de acceso ( escalera o pretalera (EPP (Casco con sutrolucido), gafea, guantes desectricos, botas d'exercicas).  EPP (Casco con bartouque), gafea, guantes, botas dielectricas).  Distema de acceso ( escalera o pretalera (EPP (Casco con bartouque), gafea, guantes valentes, quantes delectricos, botas delectricos). EPC (Enco con bartouque), gafea, guantes valentes, quantes delectricos, botas delectricos). EPC (Tie off, ames, conectores, estinga de posicionamiento).  Distema de acceso ( escalera o pretales) EPP (Casco con bartouque), gafea, guantes valentes, quantes delectricos, botas delectricos). EPCC (Tie off, ames, conectores, estinga de posicionamiento).  Distema de acceso ( escalera o pretales) EPP (Casco con bartouque), gafea, guantes valentes, botas delectricos, botas delectricos). EPCC (Tie off, ames, conectores, estinga de posicionamiento).  Distema de acceso ( escalera o pretales) EPP (Casco con bartouque), gafea, guantes delectricos, botas delectricas) EPCC (Tie off, ames, conectores, estinga de posicionamiento).	Entreamiento y socialización del procedimiento Supervisión
CAMBIO DE TRANSFORMADOR CON GRUA DE FUERZA	Calida de altura Calida de objetos Confacto electrico Machucones, golpes Calida de de objetos Calida de un de objetos Aplestamiento Calida de objetos Aplestamiento Calida de objetos Aplestamiento Calida de objetos	A M A M M M M M	Candados  Distemas de acceso grúa canasta  Distemas de acceso grúa canasta Desenterguación del circulto  Distemas de acceso grúa canasta  Distemas de acceso grúa canasta  Distemas de acceso grúa canasta	Distema de acceso ( escalera o pretibeia) EFF (Casco con bartouquio, garta, guantes, botas disectricas) EFDC (Te off artec, conceitare, similar de posicionamiente))  Distema de acceso ( escalera o pretibeia (EFF) (Casco con bartouquio), garta, guantes (describos, botas disectricas)  EFF (Casco con bartouquio, garta, guantes, botas disectricas)  Distema de acceso ( escalera o pretibeia (EFF) (Casco con bartouquio), garta, guantes (escribos)  Distema de acceso ( escalera o pretibeia (EFF) (Casco con bartouquio), garta, guantes vaqueta, guantes disectricas)  Distema de acceso ( escalera o pretibeia (EFF) (Casco con bartouquio), garta, guantes vaqueta, guantes disectricas)  Distema de acceso ( escalera o pretibeia (EFF) (Casco con bartouquio), garta, guantes vaqueta, guantes disectricos, botas disectricas)  Distema de acceso ( escalera o pretibeia (EFF) (Casco con bartouquio), garta, guantes disectricos, botas desectricas)  Distema de acceso ( escalera o pretibeia (EFF) (Casco con bartouquio), garta, guantes disectricos, botas desectricas)  Distema de acceso ( escalera o pretibeia (EFF) (Casco con bartouquio), garta, guantes disectricos, botas desectricas)  Distema de acceso ( escalera o pretibeia (EFF) (Casco con bartouquio), garta, guantes disectricos, botas desectricas)  Distema de acceso ( escalera o pretibeia (EFF) (Casco con bartouquio), garta, guantes disectricos (EFC) (Tel off, arrie, conectores, esimga des posicionamiento)	Entreamiento y socialización del procedimiento dispersión.  Procedimiento para sacenso y descenso de postes con grúa, escalarso pristales. Personal certificado para TGA incluido Ayudante para TGA incluido para Contra Company Desmonlado y entrenado para operar trasformadores Montiles y Desmonlado y entrenado para operar trasformadores maquinaria pesada.  Personal capacitado y entrenado para operar trasformadores maquinaria pesada.  Personal capacitado y competente  Personal capacitado y competente  Procedimiento para instalación de equipo de puesta a terra temporal, distancias de seguridad
CAMBIO DE TRANSFORMADOR CON GRUA DE FUERZA	Calda de altura Calda de objetos Contacto electrico Machucones, golipes Calda de altura Calda de objetos Golipes, machucones, heridas Calda de objetos Golipes, machucones, heridas Calda de objetos Golipes, machucones, heridas	A M A M M M M M M M M M M M M M M M M M	Candados  Distemas de acceso gruia canasta  Distemas de acceso gruia canasta Desenergización del circulto  Distemas de acceso gruia canasta	Distema de acceso ( escalera o pretibles) EPP (Casco con bartourquio, gafes, guantes, botas disectricas) EPCC (Te orf ante, connections, estiga de posicionamienta)  Distema de acceso ( escalera o pretibles) EPP (Casco con bartourquio, gafes, quantes describcio, botas disectricas) EPPC (Te orf, arries, conectiones, estiga de posicionamienta)  EPP (Casco con bartourquio, gafes, quantes, botas disectricas) EPPC (Te orf, arries, conectiones, estiga de posicionamienta)  Distema de acceso ( escalera o pretibles) EPP (Casco con bartourquio, gafes, quantes desectricas) EPCC (Te orf, arries, conectiones, estinga de posicionamienta)  Distema de acceso ( escalera o pretibles) EPP (Casco con bartourquio, gafes, quantes viavetta, quantes disectricos) EPCC (Te orf, arries, conectiones, estinga de desectricas) EPCC (Te orf, arries, conectiones, estinga de posicionamienta)  Distema de acceso ( escalera o pretibles) EPP (Casco con bartourquio, gafes, quantes desectricos) EPCC (Te orf, arries, conectiones, estinga de posicionamienta)  Distema de acceso ( escalera o pretibles) EPP (Casco con bartourquio, gafes, quantes, desectricos), botas desectricos ( EPCC (Te orf, arries, conectiones, estinga de posicionamienta)	Entreamiento y socialización del procedimiento fuereristo.  Procedimiento para sacenso y descenso de postes con gras, escalera o pretales. Personal certificado para TGA incluido Ayudante para TGA.  Procedimiento para instalación de equipo de puesta a tiema temporal, distancias de seguridad, personal certificado para TGA esta de la composita distancias de seguridad, personal certificado para TGA personal capacitado y entirenado para operar trasformadores Montaje y Desmontaje ly manejo de cargas y personal certifiaco en maquinaria pesada.  Personal capacitado y entirenado para operar trasformadores (montaje y Desmontaje) y manejo de cargas y personal certifiaco en maquinaria pesada.  Personal capacitado y entirenado para operar trasformadores (montaje y Desmontaje) y manejo de cargas y personal certifiaco en maquinaria pesada.  Personal capacitado y competente  Procedimiento para instalación de equipo de puesta a tierra temporal, distancias de seguridad  Procedimiento para instalación de equipo de puesta a tierra temporal, distancias de seguridad
CAMBIO DE TRANSFORMADOR CON GRUA DE FUERZA	Calida de altura Calida de objetos Confacto electrico Machucones, polpes Calida de objetos Calida de objetos Calida de altura Calida de altura Calida de objetos Aplestamiento Calida de objetos Aplestamiento Calida de objetos Calida de altura	A M M M M M M A A A	Candados  Distemas de acceso grúa canasta  Distemas de acceso grúa canasta  Decenergización de circulo  Distemas de acceso grúa canasta	Distema de acceso ( escalera o pretibeia) EFF (Casco con barbouquio, gafea, guantes, botas disectricas) EFPC (Te off artec, concettura, cuitiga de posicionamiento)  Distema de acceso ( escalera o pretibeia EFF (Casco con barbouquio, gafea, guantes describeo, botas disectricas) EFPC (Te off, artes, conectiones, estinga de posicionamiento)  EFF (Casco con barbouquio, gafea, guantes, botas disectricas) EFPC (Te off, artes, conectiones, estinga de posicionamiento)  Distema de acceso ( escalera o pretibeia EFF (Casco con barbouquio, gafea, guantes vaqueta, guantes disectricas) EFPC (Distema de acceso ( escalera o pretibeia EFF (Casco con barbouquio, gafea, guantes vaqueta, guantes disectricos) EFPC (Distema de acceso ( escalera o pretibeia EFF (Casco con barbouquio, gafea, guantes vaqueta, guantes disectricos) EFPC (Te off, artes, conectiones, estinga de posicionamiento)  Distema de acceso ( escalera o pretibeia EFF (Casco con barbouquio), gafea, guantes disectricos, botas desectricas) EFPC (Te off, artes, conectiones, estinga de posicionamientos)  Distema de acceso ( escalera o pretibeia EFF (Casco con barbouquio), gafea, guantes disectricos, botas desectricas) EFPC (Ti off, artes, conectiones, estinga de posicionamientos)  Distema de acceso ( escalera o pretibeia EFF (Casco con barbouquio), gafea, guantes, botas desectricas) EFPC (Ti off, artes, conectiones, estinga de posicionamientos)	Entreamiento y socialización del procedimiento Supervisión .  Procedimiento para sacenso y descenso de postes con grúa,  recadera o pretales. Personal certificado para TGA incluido  Ayudante para TGA .  Procedimiento para instalación de equipo de puesta a terma  remodral, distancias de segundad, personal certificado para  Personal capacitado y entrenado para operar trasformadores  Montaje y Desmontaje ly manejo de cargas y personal certifiaco  en maquinaria pesada.  Personal capacitado y entrenado para operar trasformadores  Montaje y Desmontaje ly manejo de cargas y personal certifiaco  en maquinaria pesada.  Personal capacitado y entrenado para operar trasformadores  Montaje y Desmontaje ly manejo de cargas y personal certifiaco  en maquinaria pesada.  Personal capacitado y competente  Procedimiento para instalación de equipo de puesta a tierra  tempora, distancias de segundad  Procedimiento para ascenso y descenso de postes con grúa,  procedimiento para ascenso y descenso de postes con grúa,  procedimiento para ascenso y descenso de postes con grúa,  procedimiento para ascenso y descenso de postes con grúa,  procedimiento para ascenso y descenso de postes con grúa,  procedimiento para ascenso y descenso de postes con grúa,  procedimiento para ascenso.
CAMBIO DE TRANSFORMADOR CON GRUA DE FUERZA	Calda de altura Calda de objetos Contacto electrico Machucones, polipes Calda de objetos Calda de altura Calda de objetos Apisatamiento Calda de altura Calda de objetos Apisatamiento Calda de objetos	A M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	Candados  Distemas de acceso grúa canasta  Distemas de acceso grúa canasta  Decenergización de circulo  Distemas de acceso grúa canasta	Distema de acceso ( escalera o pretibes) EPP (Casco con bartouque), gafes, guantes, botas disectricas) EPCC (Te orf amet, cencetures, sulpa de posicionamiento)  Distema de acceso ( escalera o pretibes) EPP (Casco con bartouque), gafes, guantes describes, botas describras) EPCC (Te orf, ames, conectores, esinga de posicionamiento)  EPP (Casco con bartouque), gafes, guantes, botas describras) EPCC (Te orf, ames, conectores, esinga de posicionamiento)  Distema de acceso ( escalera o pretibes) EPP (Casco con bartouque), gafes, guantes valuesta, guantes describras) EPCC distema de acceso ( escalera o pretibes) EPP (Casco con bartouque), gafes, guantes valuesta, guantes describras) EPCC (Te orf, ames, conectores, esilinga de posicionamiento)  Distema de acceso ( escalera o pretibes) EPP (Casco con bartouque), gafes, guantes describras, bustas describras, bartouque), gafes, guantes describras, bustas describras, estalega de posicionamiento)  Distema de acceso ( escalera o pretibes) EPPC (Casco con bartouque), gafes, guantes describros, botas describras) EPCC (Te off, ames, conectores, esilinga de posicionamiento)	Entreamiento y socialización del procedimiento fuereristo.  Procedimiento para sacenso y descenso de postes con gras, escalera o pretales. Personal certificado para TGA incluido Ayudante para TGA.  Procedimiento para instalación de equipo de puesta a tiema temporal, distancias de seguridad, personal certificado para TGA esta de la composita distancias de seguridad, personal certificado para TGA personal capacitado y entirenado para operar trasformadores Montaje y Desmontaje ly manejo de cargas y personal certifiaco en maquinaria pesada.  Personal capacitado y entirenado para operar trasformadores (montaje y Desmontaje) y manejo de cargas y personal certifiaco en maquinaria pesada.  Personal capacitado y entirenado para operar trasformadores (montaje y Desmontaje) y manejo de cargas y personal certifiaco en maquinaria pesada.  Personal capacitado y competente  Procedimiento para instalación de equipo de puesta a tierra temporal, distancias de seguridad  Procedimiento para instalación de equipo de puesta a tierra temporal, distancias de seguridad
CAMBIO DE TRANSFORMADOR CON GRUA DE FUERZA	Calida de altura Calida de altura Calida de objetos Confacto selectrico Machucones, polpes Calida de objetos Calida de altura Calida de altura Calida de objetos Aplastamiento Calida de objetos Aplastamiento Calida de objetos	A M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	Candados  Distemas de acceso grúa canasta  Distemas de acceso grúa canasta  Decenergización de circulo  Distemas de acceso grúa canasta	Distema de acceso ( escalera o pretibeo) EFF (Casco con bartouque), garta, guantes, botas disectricas) EFDC (Te off article, controlled or service de la controlled de la controlled or service des la controlled de la controlled del la controlled de la con	Entreamiento y socialización del procedimiento fuereristo.  Procedimiento para sacenso y descenso de postes con gras, escalera o pretales. Personal certificado para TGA incluido Ayudante para TGA.  Procedimiento para instalación de equipo de puesta a tema temporal, distancia de segundad, personal certificado para TGA esta de la composición distancia de segundad, personal certificado para personal certificado para poerar trasformadores/ Montales y Desmontales).  Personal capacitadad y entirenado para operar trasformadores/ Montales y Desmontales) manejo de cargas y personal certifiaco en maquinaria pesada.  Personal capacitado y entirenado para operar trasformadores/ Montales y Desmontales) y manejo de cargas y personal certifiaco en maquinaria pesada.  Personal capacitado y entirenado para operar trasformadores/ Montales / Desmontales/ y manejo de cargas y personal certifiaco en maquinaria pesada.  Personal capacitado y entirenado para operar trasformadores/ Montales / Desmontales/ manejo de cargas y personal certifiaco en maquinaria pesada.  Personal capacitado y competente  Procedimiento para sacenso y descenso de postes con gras, escalerio o pretales. Personal certificado para TGA incluido Ayudante para TGA.  Personal capacitado y Entrenado en energización de circultos e instalación de fusibles
CAMBIO DE TRANSFORMADOR CON GRUA DE FUERZA	Calida de altura Calda de objetos Contacto electrico Contacto electrico Calda de altura	A M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	Candados  Distemas de acceso grúa canasta  Distemas de acceso grúa canasta  Decenergización de circulo  Distemas de acceso grúa canasta	Distema de acceso ( escalera o pretibeo) EFF (Casco con bartouque), garta, guantes, botas disectricas) EFDC (Te off article, controlled or service de la controlled de la controlled or service des la controlled de la controlled del la controlled de la con	Entreamiento y socialización del procedimiento fuereristo.  Procedimiento para sacenso y descenso de postes con gras, escalera o pretales. Personal certificado para TGA incluido Ayudante para TGA.  Procedimiento para instalación de equipo de puesta a tema temporal, distancia de segundad, personal certificado para TGA esta de la composición distancia de segundad, personal certificado para personal certificado para poerar trasformadores/ Montales y Desmontales).  Personal capacitadad y entirenado para operar trasformadores/ Montales y Desmontales) manejo de cargas y personal certifiaco en maquinaria pesada.  Personal capacitado y entirenado para operar trasformadores/ Montales y Desmontales) y manejo de cargas y personal certifiaco en maquinaria pesada.  Personal capacitado y entirenado para operar trasformadores/ Montales / Desmontales/ y manejo de cargas y personal certifiaco en maquinaria pesada.  Personal capacitado y entirenado para operar trasformadores/ Montales / Desmontales/ manejo de cargas y personal certifiaco en maquinaria pesada.  Personal capacitado y competente  Procedimiento para sacenso y descenso de postes con gras, escalerio o pretales. Personal certificado para TGA incluido Ayudante para TGA.  Personal capacitado y Entrenado en energización de circultos e instalación de fusibles
CAMBIO DE TRANSFORMADOR CON GRUA DE FUERZA	Calida de altura Calida de objetos Confacto electrico Machucones, polpes Calida de objetos Calida de objetos Calida de objetos Aplestamiento Calida de altura Calida de altura Calida de objetos Aplestamiento Calida de altura Calida de objetos Calida de altura Calida de objetos Calida de altura	A M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	Candados  Distemas de acceso grúa canasta  Distemas de acceso grúa canasta  Desenergización del circuito  Distemas de acceso grúa canasta  Desenergización del circuito  Distemas de acceso grúa canasta  Desenergización del circuito  Distemas de acceso grúa canasta	Distema de acceso ( escalera o pretibles) EPP (Casco con bartourquio, gafea, guantes, botas disectricas) EPOC (Te orf ante, connectore, seringa de posicionamiento)  Distema de acceso ( escalera o pretibles) EPP (Casco con bartourquio, gafea, guantes describes, botas disectricas) EPOC (Te orf, arries, conectores, estinga de posicionamiento)  EPP (Casco con bartourquio, gafea, guantes, botas disectricas) EPOC (Te orf, arries, conectores, estinga de posicionamiento)  Distema de acceso ( escalera o pretibles) EPP (Casco con bartourquio, gafea, guantes describes) EPOC (Te orf, arries, conectores, estinga de posicionamiento)  Distema de acceso ( escalera o pretibles) EPP (Casco con bartourquio, gafea, guantes vapueta, guantes disectricas) EPOC (Te orf, arries, conectores, estinga de posicionamiento)  Distema de acceso ( escalera o pretible) EPP (Casco con bartourquio, gafea, guantes describes) EPOC (Te of, arries, conectores, estinga de posicionamiento)  Distema de acceso ( escalera o pretible) EPP (Casco con bartourquio, gafea, guantes, botas disectricas) EPOC (Te of, arries, conectores, estinga de posicionamiento)  Distema de acceso ( escalera o pretible) EPP (Casco con bartourquio, gafea, guantes, botas disectricas) EPOC (Te of, arries, conectores, estinga de posicionamiento)  Distema de acceso ( escalera o pretible) EPP (Casco con bartourquio, gafea, guantes, botas disectricas) EPOC (Te of, arries, conectores, estinga de posicionamiento)  Distema de acceso ( escalera o pretible) EPP (Casco con bartourquio) Gafea protección birlourquio)  Gafea protección birlourquio)  Gafea protección birlourquio)  Gafea protección birlourquio)  Contento es esquentes	Entreamiento y socialización del procedimiento procedimiento para ascenso y descenso de postes con grúa,  Procedimiento para ascenso y descenso de postes con grúa,  recarer o pretales. Personal certificado para TGA incluido  Ayudante para TGA.  Preconal capacitado y antenado de equipo de puesta a fierra  temporal, distancias de segundad, personal certificado para  TGA.  Personal capacitado y entirenado para operar trasformadores  (Monila) e Desmontago y competente  Procedimiento para instalación de equipo de puesta a tierra  temporar, distancias de segundad  Procedimiento para instalación de equipo de puesta a tierra  temporar, distancias de segundad  Procedimiento para ascenso y descenso de postes con grúa,  secarera o pretales. Personal certificado para TGA incluido  Ayudalda para TGA  Personal capacitado y competente para la actividad a realizar   Personal capacitado y competente para la actividad a realizar   Personal capacitado y competente para la actividad a realizar   Personal capacitado y competente para la actividad a realizar   Personal capacitado y competente para la actividad    Personal capacitado y competente
CAMBIO DE TRANSFORMADOR CON GRUA DE FUERZA	Calida de altura Calda de objetos Contacto electrico Machucones, golpes Calda de altura Calda de electricio	A M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	Candados  Distemas de acceso grúa canasta  Distemas de acceso grúa canasta  Desenergización del circuito  Distemas de acceso grúa canasta  Desenergización del circuito  Distemas de acceso grúa canasta  Desenergización del circuito  Distemas de acceso grúa canasta	Distema de acceso ( escalera o pretibes) EPP (Casco con bartouque), gafes, quantes, botas disectricas) EPPC (Te off améric, conceitore, seriging de posicionamiento)  Distema de acceso ( escalera o pretibes) EPP (Casco con bartouque), gafes, quantes delectricos, botas disectricas) EPPC (Te off, amés, conectores, esilinga de posicionamiento)  EPP (Casco con bartouque), gafes, quantes, botas disectricas) EPPC (Casco con bartouque), gafes, quantes valueta, quantes disectricos, botas disectricos, posicionamiento)  Distema de acceso ( escalera o pretibes) EPP (Casco con bartouque), gafes, quantes valueta, quantes disectricos, botas disectricos, posicionamiento)  Distema de acceso ( escalera o pretibes) EPP (Casco con bartouque), gafes, quantes valueta, quantes disectricos, botas disectricos, posicionamiento)  Distema de acceso ( escalera o pretibes) EPP (Casco con bartouque), gafes, quantes disectricos, botas disectricos, posicionamiento)  Distema de acceso ( escalera o pretibes) EPP (Casco con bartouque), gafes, quantes disectricos, botas disectricos) EPDC (Tile off, amés, conectiores, esilinga de posicionamiento)  Distema de acceso ( escalera o pretibes) EPP (Casco con bartouque), gafes, quantes disectricos, botas disectricas) EPDC (Tile off, amés, conectiores, esilinga de posicionamiento)  Distema de acceso ( escalera o pretibes) EPP (Casco con bartouque), gafes, quantes disectricos, botas disectricas) EPDC (Tile off, amés, conectiores, esilinga de posicionamiento)  Distema de acceso ( escalera o pretibes) EPP (Casco con bartouque), gafes, quantes disectricos, botas disectricas) EPDC (Tile off, amés, conectiores, esilinga de posicionamiento)	Entreamiento y socialización del procedimiento procedimiento para ascenso y descenso de postes con grúa,  Procedimiento para ascenso y descenso de postes con grúa,  recarer o pretales. Personal certificado para TGA incluido  Ayudante para TGA.  Preconal capacitado y antenado de equipo de puesta a fierra  temporal, distancias de segundad, personal certificado para  TGA.  Personal capacitado y entirenado para operar trasformadores  (Monila) e Desmontago y competente  Procedimiento para instalación de equipo de puesta a tierra  temporar, distancias de segundad  Procedimiento para instalación de equipo de puesta a tierra  temporar, distancias de segundad  Procedimiento para ascenso y descenso de postes con grúa,  secarera o pretales. Personal certificado para TGA incluido  Ayudalda para TGA  Personal capacitado y competente para la actividad a realizar   Personal capacitado y competente para la actividad a realizar   Personal capacitado y competente para la actividad a realizar   Personal capacitado y competente para la actividad a realizar   Personal capacitado y competente para la actividad    Personal capacitado y competente



Manual Part						
CAMPIGN CAMP			B A	Desenergización del circuito	Gafas protección UV.	Capacitación y Entrenamiento
CAMBO OF TRANSPORT COLOR AND		Calda de altura	A	Bistemas de acceso grúa canasta	barbuquejo, gafas, guantes, botas dieléctricas) EPCC (Linea de vida -feno y mosqueton-Tie off, amés, conectores, eslinga de	certificado para TSA Incluido Ayudante para TSA;
March   Marc		Electrocución, Arco Eléctrico	A	Desenergizar el circulto	dieléctricos clase 0 y clase 2, botas dieléctricas) Equipo puetsa	Procedimiento Seguro instalación equipos de puesta a tierra
CAMPO OR PORTICIONISM   CAMP		Calda de objetos Sobre esfuerzos	M B	_	EPP (Casco con barbuquejo, gafas, guantes de vaqueta y dieléctricos, botas dieléctricas) EPCC (Linea de vida, Tie off, armés, conectores, eslinga de posicionamiento), polea, cuerda de servicio,	Personal certificado para TBA Incluido Ayudante para TBA Procedimiento Seguro desconexión de transformador,
CAME OF PROTECOMES   1		Calda de Objetos	٨	Bistemas de acceso grúa canasta	barbuquejo, gafas, guantes, botas dieléctricas) EPCC (Linea de vida, eslinga en Y, arnés, conectores, eslinga de posicionamiento,	certificado para Trabajo Seguro en Alturas incluido Ayudant
Part		Calda de Objetos Electrocución, Arco eléctrico	A B A		dieléctricos, botas dieléctricas) EPCC (Linea de vida, Tie off, arnés, conectores, eslinga de posicionamiento), polea, cuerda de servicio, eslinga en Y.	Procedimiento Seguro conexión de transformador,
Page 10   Page		Calda de Objetos			dieléctricos clase 0 y clase 2, botas dieléctricas) Equipo puetsa atlema en BT y MT.	
Marie		Calda de alturas	^	Sistemas de acceso grúa canasta	barbuquejo, gafas, guantes, botas dieléctricas) EPCC (Linea de vida -feno y mosqueton-Tie off, amés, conectores, eslinga de posicionamiento, eslinga en Y)	certificado para TSA incluido Ayudante para TSA;
Post   10			A		dieléctricos clase 2, botas dieléctricas)	
CAMBO DE PROTECCIONES   14			M A	Desenergización del circuito	dieléctricos clase 2 , Botas de seguridad, Detector de tensión certificado, etiquetado.	Entrenamiento y socialización del procedimiento Supervisión
A				•	barbuquejo, gafas, guantes, botas dieléctricas) EPCC (Tie off, arnés, conectores, eslinga de posicionamiento)	escalera o pretales. Personal certificado para TSA incluid
CAMBO DE PROTECODISE    Common control de la common					Sistema de acceso (grúa con canasta, escalera o pretales) EPP	
CAMBO CE PIOTECONES  In the state of the process of		Calda de objetos	M		dieléctricas) EPCC (Tie off, arnés, conectores, esilinga de posicionamiento)	Procedimiento para instalación de equipo de puesta a tien temporal, distancias de seguridad
Design in statistics  A Design of a processor of a	CAMBIO DE PROTECCIONES	Calda de objetos		Sistema mecánico (polea y manila de	(Casco con barbuquejo, gafas, guantes dieléctricos, botas dieléctricas) EPOC (Tile off, armés, conectores, eslinga de posicionamiento)	escalera o pretales. Personal certificado para TSA incluid Ayudante para TSA
CAMBO OF POTE DI BAJA TENDION CONCATA  APETURA DE ECCOONMENTO DON CATA  APETURA DE ECCOONMENTO DON		Calda de objetos	Å	· -	(Casco con barbuquejo, gafas, guantes dieléctricos, guantes vaqueta, botas dieléctricas) EPCC (Tie off, amés, conectores,	
CAMED DE POSTE EN BAJA TENDION CON GRAPA  Colors de signate  Colors de signate Color		Caida de altura		Bistemas de acceso grua canasta	(Casco con barbuquejo, gafas, guantes dieléctricos, guantes vaqueta, botas dieléctricas) EPCC (Tie off, amés, conectores,	Procedimiento para ascenso y descenso de postes en escaler
A Desemplation of crystalls  A Desemplation of crystalls  Date in NUIS  Contact in exercision  A Desemplation of crystalls  Date in NUIS  Contact in exercision  A Desemplation of crystalls  Date in NUIS  Contact in exercision  A Desemplation of crystalls  Date in NUIS  Contact in exercision  A Desemplation of crystalls  Date in NuIS  Contact in exercision  A Desemplation of crystalls  Date in NuIS  Contact in exercision  A Desemplation of crystalls  Date in NuIS  Contact in exercision  A Desemplation of crystalls  Date in NuIS  Contact in exercision  A Desemplation of crystall  Date in NuIS  Contact in exercision  A Desemplation of crystall  Date in NuIS  Contact in exercision  A Desemplation of crystall  Date in NuIS  Contact in exercision  A Desemplation of crystall  Date in NuIS  Contact in exercision  A Desemplation of crystall  Date in NuIS  Contact in exercision  A Desemplation of crystall  Date in NuIS  Contact in exercision  A Desemplation of crystall  Date in NuIS  Contact in exercision  A Desemplation of crystall  Date in NuIS  Contact in exercision  A Desemplation of crystall  Date in NuIS  Date in NuIS  Contact in exercision  A Desemplation of crystall  Date in NuIS  Date in			M A		Gafas protección UV.	Entrenamiento energización de circuitos
CAMBIO DE POSTE EN BAJA TENDION CON GRUI.  COSTA de BRUTA  COS			M A	Desenergización del circuito	Gafas protección UV. Guantes dieléctricos clase 2 Botas de seguridad	Entrenamiento desenergización de circuitos
Delian e sturin Casa de colonia Contact con expericipal Contact contexpericipal Contact contexpericipal Contact contexpericipal Contact contexpericipal Contact contexpericipal Contact contexpericipa			۸		EPP (Casco con barbuquejo, gafas, guantes dielectricos clase botas dieléctricos) EPCC (Tie off, amés, conectores, eslinga de posicionamiento) distema de acceso (Pretales o escalera) Detector	o pretales. Certificado para TSA.
Disternate de accesso (gress canadas)  Disternate de accesso (gress canadas)  Minimistration (por ac canadas)  Minimistration (por accessor y maintaine por		Calda de objetos			dieléctricas, guantes dieléctricos) EPCC (Tie off, arnés, conectores,	temporal, distancias de seguridad  Procedimiento para ascenso y descenso de postes en escaler
Institutions, commissions por formation and process (girls canada) and proc	CAMBIO DE POSTE EN BAJA TENSION CON GRUA	Calda de objetos	M	Sistema mecánico (polea y manila de	EPCC (Tie off, arnés, conectores, eslinga de posicionamiento)	Procedimiento para ascenso y descenso de postes en escaler o pretales. Certificado para TBA Ayudante para TBA
Calda de altura  Casto de plura Casto de cipidos Ano ecetrico M M  Casto de cipidos Ano ecetrico M A Casto de cipidos Ano ecetrico A Casto d		friccion Calda de altura			dieléctricas, guantes dieléctricos) EPCC (Tie off, arnés, conectores, eslinga de posicionamiento) Sistema de acceso (Pretales o escalera	
Calsa de eliçtico de location con electricidad de location de control distemas de acceso (prisa canastra) distema de acceso (prisa canastra) distema de acceso (prisa canastra) de acceso (prisa canastra) distema de acceso (prisa canastra) distema de acceso (prisa canastra) de acceso		Calda de altura	A	Distemas de acceso (grúa canasta)	(Casco con barbuquejo, gafas, guantes dieléctricos, guantes vaqueta, botas dieléctricas) EPCC (Tie off, amés, conectores,	Procedimiento para ascenso y descenso de postes en escaler o pretales. Certificado para T8A Ayudante para T8A
APERTURA DE SECCIONAMIENTOS CON CARCA MAYOR A 75 KVA  Calda de altura  A Distema de acceso (grida con canastra)  A Distema de acceso (grida con canastra)  Calda de altura  A Distema de acceso (grida con canastra)  Calda de altura  A Distema de acceso (grida con canastra)  Calda de altura  A Distema de acceso (grida con canastra)  Calda de altura  A Distema de acceso (grida con canastra)  Calda de altura  A Distema de acceso (grida con canastra)  Calda de altura  A Distema de acceso (grida con canastra)  Calda de altura  A Distema de acceso (grida con canastra)  Calda de altura  A Distema de acceso (grida con canastra)  Calda de altura  A Distema de acceso (grida con canastra)  Calda de altura  A Distema de acceso (grida con canastra)  Calda de altura  A Distema de acceso (grida con canastra)  Calda de altura  A Distema de acceso (grida con canastra)  Calda de altura  A Distema de acceso (grida con canastra)  Calda de altura  A Distema de acceso (grida con canastra)  Calda de altura  A Distema de acceso (grida con canastra)  Calda de altura  Calda de altura  A Distema de acceso (grida con canastra)  Calda de altura  Calda de altura  Calda de altura  A Distema de acceso (grida con canastra)  Calda de altura  Cald		Calda de objetos	A M	Desenergización del circulto Bistemas de acceso (grúa canasta)	dieléctricas, guantes dieléctricos) EPCC (Tie off, arnés, conectores, eslinga de posicionamiento) Bistema de acceso (Pretales o escalera	Procedimiento para instalación de equipo de puesta a tiem temporal, distancias de seguridad Procedimiento para ascenso y descenso de postes en escaler
Ocision, volcamiento  A sistema de acceso (grula con canasta)  A perriura De Seccionamiento Con Carda  A perriura De Seccionamiento Con Carda  MAYOR A 75 KVA  A caisa de altura  A osistema de acceso (grula con canasta)  A ositema de acceso (grula con canasta)  Britandimento para accenso y descenso de postes con grul  Britandimento descentros canas (grula con canasta)  A ositema de acceso (grula con canasta)  Britandimento descentros (grula con canasta)  A ositema de acceso (grula con canasta)  Britandimento descentros (grula con canasta			M		Gafas protección UV.	Entrenamiento energización de circuitos
A Distema de acceso (grúa con canastia)  Desenegización del circuito  Desenegización de		Collsión, volcamiento	A		Inspección preoperacional del vehículo, Certificación	Capacitación en Manejo defensivo Certificación aptitu psicometrica de conductores, Cumolimiento normas de transitio
APERTURA DE SECCIONAMIENTOS CON CARGA MAYOR A 75 KVA  Calda de objetos Aco electrico A Distema de acceso (prida con canasta).  Colsión, volcamiento A Distema de acceso (prida con canasta).  Calda de objetos Arco electrico A Distema de acceso (prida con canasta).  Calda de objetos Arco electrico A Distema de acceso (prida con canasta).  Calda de objetos Arco electrico A Distema de acceso (prida con canasta).  Calda de objetos Arco electrico A Distema de acceso (prida con canasta).  Calda de objetos Arco electrico A Distema de acceso (prida con canasta).  Calda de objetos Arco electrico A Distema de acceso (prida con canasta).  Calda de objetos Arco electrico A Distema de acceso (prida con canasta).  Calda de objetos Arco electrico A Distema de acceso (prida con canasta).  Calda de objetos Arco electrico A Distema de acceso (prida con canasta).  Calda de objetos A Distema de acceso (prida con canasta).  Calda de objetos A Distema de acceso (prida con canasta).  Calda de electrico A Distema de acceso (prida con canasta).  Calda de electrico A Distema de acceso (prida con canasta).  Calda de electrico A Distema de acceso (prida con canasta).  Calda de electrico A Distema de acceso (prida con canasta).  Calda de electrico A Distema de acceso (prida con canasta).  Calda de electrico A Distema de acceso (prida con canasta).  Calda de electrico A Distema de acceso (prida con canasta).  Calda de electrico A Distema de acceso (prida con canasta).  Calda de electrico A Distema de acceso (prida con canasta).  Calda de electrico A Distema de acceso (prida con canasta).  Calda de electrico A Distema de acceso (prida con canasta).  Calda de electrico A Distema de acceso (prida con canasta).  Calda de electrico A Distema de acceso (prida con canasta).  Calda de electrico A Distema de acceso (prida con canasta).  Calda de electrico A Distema de acceso (prida con canasta).  Calda de electrico A Distema de acceso (prida con canasta).  Calda de electrico A Distema de acceso (prida con canasta).  Calda de electrico A Distema de acc		Calda de altura	A	Sistema de acceso (grúa con canasta)	Sistema de acceso (escalera o pretales) EPP (Casco con barbuquejo, gafas, guantes, botas dieléctricas) EPCC (Tie off,	Procedimiento para ascenso y descenso de postes con grúa escalera o pretales. Personal certificado para TSA incluid
Calda de altura  A Oldema de acceso (grula con canasta)  Colisión, volcamiento  A Oldema de acceso (grula con canasta)  Colisión, volcamiento  A Oldema de acceso (grula con canasta)  Colisión, volcamiento  A Oldema de acceso (grula con canasta)  Colisión, volcamiento  A Oldema de acceso (grula con canasta)  Colisión, volcamiento  A Oldema de acceso (grula con canasta)  Colisión, volcamiento  A Oldema de acceso (grula con canasta)  Casco con basiliuneto, partas UV, guantes dielectroso cane 2, botas dielectroso, Estiguetado.  Casco con basiliuneto, partas UV, guantes dielectroso cane 2, botas dielectroso, Estiguetado.  Casco con basiliuneto, partas UV, guantes dielectroso cane 2, botas dielectroso, Estiguetado.  Casco con basiliuneto, partas UV, guantes dielectroso cane 2, botas dielectroso, Estiguetado.  Casco con basiliuneto, partas UV, guantes dielectroso cane 2, botas dielectroso, Estiguetado.  Casco con basiliuneto, partas UV, guantes dielectroso cane 2, botas dielectroso, Estiguetado.  Casco con basiliuneto, partas UV, guantes dielectroso cane 2, botas dielectroso, Estiguetado.  Casco con basiliuneto, partas UV, guantes dielectroso partas estiguetado.  Casco con procedimiento guantes, consciente de consultores de cerculto distribución, gartas, guantes, botas defectrosos.  Casta de estura  C				Load boster	EPP (Casco con barbuquejo) Gafas protección UV. Guantes dieléctricos clase 2	Entrenamiento desenergización de circuitos
Colside, voicamiento A Cinitron de segundad inspeccion preparacional del vehiculo Cerrificación activa inspección preparación del vehiculo Cerrificación activa inspección preparación del vehiculo Cerrificación activa inspección preparación del vehiculo Cerrificación activa Cerrific		Calda de altura	A		Distema de acceso (escalera o pretales) EPP (Casco con barbuquejo, gafas, guantes, botas dieléctricas) EPCC (Tie off,	Procedimiento para ascenso y descenso de postes con grúa escalera o pretales. Personal certificado para TSA incluid
Calda de objetos Arro eléctrico A Desenergizar oli encueto Calda de abura Calda de cald		Collsión, voicamiento	٨		Cinturon de seguridad Inspección preoperacional del vehículo, Certificación	Capacitación en Manejo defensivo Certificación aptitu
Caida de altura Caida de altura Caida de colletos A Distema de acceso priza con canada, puente, bodos defectoricas) EPPC (asco con Procedimiento para ascenso y descenso de postes con grús antiquación, parte, puente, bodos defectoricas). EPPC (IT of escarse o presente para ascenso y descenso de postes con grús antiquación, parte, puente, bodos defectoricas). EPPC (IT of escarse o presente para TA). A cuida de acceso (ascalarse a presenta canada de acceso priza con canada de acceso (ascalarse a presenta canada de acceso priza con canada, puente de acceso (ascalarse a presenta (ascalarse a				Desenergización del circuito	Casco con barbuquejo, gafas UV, guantes dieléctricos clase 2,	Entrenamiento y socialización del procedimiento
Octation de subrenia de tension    Calsta de altura   A Calsta de cerces o grada con canasta,    Calsta de colução   A Calsta de cerces o grada con canasta,    Calsta de colução   Calsta de cerces o grada con canasta			<b>A</b>		barbuquejo, gafas, guantes, botas dieléctricas) EPCC (Tie off,	Procedimiento para ascenso y descenso de postes con grúa escalera o pretales. Personal certificado para TSA incluido
Calda de altura  Calda de colptios  Condato de colptios  Onnatico con electricidad  A Desenergización del círcuso  (Tie off, arect, conectures, enting a descriccon, botas delectricas)  EXPOSICIONATION DE l'exposicion del circuso  (Tie off, arect, conectures, entinga de posicionnamiento)  Emporal, distancias de seguridad		Contacto electrico	A	Desenergizar el circulto	EPP (Casco con bartsuquejo, gafas, guantes, botas dieléctricas); Detector de ausencia de tension	Personal capacitado y competente para realizar la labor
Contacto con electricidad A Desenergización del circuito (Tie off, arnés, conectores, eslinga de posicionamiento) temporal, distancias de seguridad			٨	Sistema de acceso grúa con canasta,	Sistema de acceso ( escalera o pretales) EPP (Casco con barbuquejo, gafas, guantes dieléctricos, botas dieléctricas) EPCC	
Calda de altura calda de Carron de accesa cola con canación de accesa con canación de accesa cola con canación de accesa con contración de accesa contración de accesa con contraci	CAMBIO DE AISLAMIENTO EN MEDIA TENSION	Contacto con electricidad	Ā			



#### MEMORIAS DE CÁLCULO CENTRO INTEGRACION CIUDADANA MUNCIPIO DE BAJO BAUDO (CHOCO)

	Calda de altura Calda de objetos Contacto con electricidad	A M	Sistema de acceso grúa con canasta,  Desenergización del circuito	Sistema de acceso ( escalera o pretales) EPP (Casco con barbuquejo, gafas, guantes dieléctricos, guantes vaqueta, botas dieléctricas) EPCC (Tie off, armés, conectores, eslinga de posicionamiento)	Procedimiento para instalación de equipo de puesta a tierra temporal, distancias de seguridad
	Calda de altura	^	Sistema de acceso grúa con canasta,	Distema de acceso (escalera o pretales) EPP (Casco con barbuque)o, gafas, guantes dieléctricos, guantes vaqueta, botas dieléctricas) EPCC (Tie off, armés, conectores, eslinga de posicionamiento)	Procedimiento para ascenso y descenso de postes en escalera o pretales. Certificado para TBA Ayudante para TBA
	Calda de objetos Arco eléctrico	M A	Desenergizar el circulto	EPP (Casco con barbuquejo) Gafas protección UV. Guantes dieléctricos clase 2	Entrenamiento energización de circuitos
	Calda de objetos Arco eléctrico	M A	Load boster Desenergización del circulto Candados	EPP (Casco con barbuquejo, gafas, guantes dieléctricos clase 2, botas dieléctricas), etiquetado, Ropa dotación	Procedimiento desenergización de circultos Entrenamiento y socialización del procedimiento ; Bioqueo y etiquetado Gupervisión
	Calda de altura	٨	Sistemas de acceso grúa canasta	Sistema de acceso ( escalera o pretales) EPP (Casco con barbuquejo, gafas, guantes, botas dieléctricas) EPCC (Tie off, arnés, conectores, eslinga de posicionamiento)	Procedimiento para ascenso y descenso de postes con grúa, escalera o pretales. Personal certificado para TSA incluido Ayudante para TSA
	Contacto electrico	A	Desenergizar el circulto	EPP; Detector de ausencia de tension	
	Calda de altura	Å	Sistemas de acceso grúa canasta	Sistema de acceso ( escalera o pretales) EPP (Casco con barbuquejo, gafas, guantes dieléctricos, botas dieléctricas) EPCC	Procedimiento para instalación de equipo de puesta a tierra
TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTORES EN	Calda de objetos Contacto con electricidad	M A	Desenergización del circuito	(Tie off, arnés, conectores, eslinga de posicionamiento)	temporal, distancias de seguridad
MEDIA TENSIÓN	Calda de altura	A		Sistema de acceso ( escalera o pretales) EPP (Casco con	
	Calda de objetos Contacto con electricidad	M A	Sistemas de acceso grúa canasta Desenergización del circuito	barbuquejo, gafas, guantes dieléctricos, botas dieléctricas) EPCC (Tie off, armés, conectores, esilnga de posicionamiento)	temporal, distancias de seguridad
	Calda de altura Calda de objetos	Å	Sistemas de acceso grúa canasta	Sistema de acceso ( escalera o pretales) EPP (Casco con barbuquejo, gafas, guantes, botas dieléctricas) EPCC (Tie off, arnés, conectores, eslinga de posicionamiento)	Procedimiento para ascenso y descenso de postes con grúa, escalera o pretales. Personal certificado para TOA incluido Ayudante para TOA
	Calda de objetos Arco eléctrico	M A B		EPP (Casco con barbuquejo) Gafas protección UV. Guantes dieléctricos clase 2	Entrenamiento energización de circuitos
	Arco eléctrico	M	Desenergización del circulto Candado	EPP (Casco con barbuquejo) Gafas protección UV. Gafas protección UV. Botas de seguridad Detector de tensión certificado, etiquetado	Entrenamiento desenergización de circuitos
	Caida de altura Contacto electrico	۸	Sistema de acceso (grúa canasta)	EPP (Casco con barbuquejo, gafas, guantes dielectricos ciase botas dieléctricas) EPCO (Tie off, amés, conectores, estinga de posicionamiento distema de acceso (Pretales o escalera). Detector de ausencia de tension	Procedimiento para ascenso y descenso de postes en escalera o pretales. Certificado para TBA. Ayudante para TBA certificado
Mantenimiento de Redes en BT con linea energizada menor a 1.000 V	Calida de altura Galida de objetos Contacto con electricidad	A M A	Sistemas de acceso (grúa de fuerza) Desenergización del circulto	EPP (Casco con barbuque)o, gafas, guantes vaqueta, botas delectricas, guantes dielectricos) EPCC (Tie off, armes, conectores, estinga de posicionamiento) distema de acceso (Pretales o escalera )	Procedimiento para instalación de equipo de puesta a tierra temporal, distancias de segundad Procedimiento para ascenso y descenso de postes en escalera o pretales. Certificado para TGA Ayudante para TGA
	Calda de altura Contacto electrico	^	Sistema de acceso (grúa canasta)	EPP (Casco con barbuquejo, gafas, guantes dielectricos clase botas dielectricas) EPOC (Tie off, amés, conectores, eslinga de posicionamiento) distema de acceso (Pretales o escalera) Detector de ausencia de tension	Procedimiento para ascenso y descenso de postes en escalera o pretales. Certificado para TGA. Ayudante para TGA certificado
	Calda de objetos Arco eléctrico	M	Load boster Desenergización del circulto Candados	EPP (Casco con barbuquejo, gafas, guantes dieléctricos clase 2, botas dieléctricas, etiquetado.	Procedimiento desenergización de circultos Entrenamiento y socialización del procedimiento Supervisión
	Calda de altura	<b>A</b>	Sistemas de acceso grúa canasta	Sistema de acceso ( escalera o pretales) EPP (Casco con barbuquejo, gafas, guantes, botas dieléctricas) EPCC (Tie off, arnés, conectores, eslinga de posicionamiento)	Procedimiento para ascenso y descenso de postes con grúa, escalera o pretales. Personal certificado para TSA incluido Ayudante para TSA
Mantenimiento de Red Trenzada en RT	Calda de altura Calda de objetos Contacto con electricidad	M A	Sistemas de acceso grúa canasta Desenergización del circuito	Sistema de acceso (escalera o pretales) EPP (Casco con barbuquejo, gafas, guantes dieléctricos, botas dieléctricas) EPCC (Tie off, arnés, conectores, esilinga de posicionamiento)	Procedimiento para instalación de equipo de puesta a tierra temporal, distancias de seguridad
HORIZONICHISTORIC TACCO TECNICORIO CITA A	Caida de altura Caida de objetos Contacto con electricidad	A A	Sistemas de acceso grúa canasta Desenergización del circuito	Bistema de acceso (escalera o pretales) EPP (Casco con barbuquejo, gafas, guantes dieléctricos, botas dieléctricas) EPCC (Tie off, arnés, conectores, esilinga de posicionamiento)	Procedimiento para instalación de equipo de puesta a tierra temporal, distancias de seguridad
	Caida de altura Caida de objetos	Â	Sistemas de acceso grúa canasta	Sistema de acceso ( escalera o pretales) EPP (Casco con barbuquejo, gafas, guantes, botas dieléctricas) EPCC (Tie off, arnés, conectores, eslinga de posicionamiento)	Procedimiento para ascenso y descenso de postes con grúa, escalera o pretales. Personal certificado para TBA incluido Ayudante para TBA
	Calda de objetos Arco eléctrico	M A B		EPP (Casco con barbuquejo) Gafas protección UV. Guantes dieléctricos clase 2	Entrenamiento energización de circuitos
	Colisión, volcamiento	<b>A</b>		Cinturon de seguridad Inspección preoperacional del vehículo, Certificación tecnomecánica del vehículo, Planeamiento diario de la seguridad	Observador
	Goipes atrapamiento Contaduras Sobreesfuerzos, posiciones Incomodas Ruido	A M M B	Freno de cadena Aparejos y cuerdas	Casco de seguridad, Protector auditivo, protector de piemas, botar de seguridad. Cinta, como, avisos (Cinta, como, avisos (Preoperacional motosierra, inspección motosierra, inspección area de trabalo) obravaciones de trabalo, planeamiento de seguridad	Procedimiento uso seguro de motosierra, Procedimiento de poda Entrenamiento y socialización del procedimientos Capacitación manejo de cargas, sobreesfuerzos, higiene postural Supervisión
TALA DE ARBOLES	Golpes atrapamiento Cortaduras	M M	Freno de cadena Aparejos y cuerdas	Casco de seguridad, Protector auditivo, protector de piemas, botas de seguridad. Cinta, como, avisos (Cinta, como, avisos (Preoperacional motosierra, inspección motosierra, observaciones de trabajo, planeamiento de seguridad	Procedimiento uso seguro de motosterra Entrenamiento y socialización del procedimiento, Capacitación manejo de cargas, sobreesfuerzos, higiene postural Bupervisión
	Goipes atrapamiento Cortaduras Gobreesfuerzos,	M M A	Freno de cadena Aparejos y cuerdas	Casco de seguridad, Protector auditivo, protector de piemas, botar de seguridad. Cinta, conos, avisos Cinta, conos, avisos Freoperacional motosierra, inspección motosierra, observaciones de trabajo, planeamiento de seguridad	Procedimiento uso seguro de motosierra Entrenamiento y socialización del procedimiento, Capacitación manejo de cargas, sobreesfuerzos, higiene postural Quipervisión
	Collsión, volcamiento	٨		Cinturon de seguridad Inspección preoperacional del vehículo, Certificación tecnomecánica del vehículo, Planeamiento diario de la seguridad	Capacitación en Manejo defensivo Certificación aptitud psicometrica de conductores, Cumplimiento normas de transito. Observador
USO SEGURO DE MOTOSIERRA	Cortes Goipes Atrapamiento Daño muculoesqueletico	M M	Freno de cadena	Casco de seguridad, Protector auditivo, protector de piemas, botar de seguridad. Cinta, comos, avisos Preoperacional motosierra, inspección motosierra, observaciones de trabajo, planeamiento de seguridad	Entrenamiento y socialización del procedimiento, Capacitación manejo de cargas, sobreesfuerzos, higiene



#### 9.3 CALCULO ECONOMICO DE CONDUCTORES

INSTALACION DE UNA SUBESTACION DE 15 KVA

Precio de energía activa: Col\$ 480

Aumento anual de costo de energía, sin incluir efectos de inflación: 3 %

Precio de la variación anual de la demanda :Col\$ 0 / W·ano

Tasa de capitalización: 16 %

Vida económica de la instalación: 20 Años

Emisiones de CO2 en el momento de la generación por unidad de energía eléctrica : 0,149 kg-CO2/kWh

cឝ្រាក្រសួមes de CO2 en el momento de la producción del cobre por kilo de cobre: 4,09 kg-CO2/kg-Cu

Descripción: ACOMETIDA PRINCIPAL

Tensión nominal: 380 V

Tipo de circuito : Fase-fase-fase
Tipo de cable : 0,6/1 kV – tripolar
Sección técnica : 4 AWG/kCmil

Longitud: 15 m

Corriente de proyecto máxima prevista para el primer año: 150 A

Tasa de aumento anual de carga: 1 %

Temperatura máxima nominal para el tipo de cable considerado : 90 °C

Temperatura ambiente média: 40 °C

Número de horas de operación de circuito: 24

Número de dias por año de operación de circuito: 365

Costo del cable: Col\$ 500,62 / m·mm2

#### NÉSTOR ANDRÉS GÓMEZ FUENTES INGENIERO ELECTROMECANICO U.P.T.C. M.T. BY250-60110 ACIEM



MEMORIAS DE CÁLCULO CENTRO INTEGRACION CIUDADANA MUNCIPIO DE BAJO BAUDO (CHOCO)

Descripción: ACOMETIDA PARCIAL A T-N

Tensión nominal: 380 V

Tipo de circuito : Fase-fase-fase Tipo de cable : 0,6/1 kV – tripolar Sección técnica : 4 AWG/kCmil

Longitud: 30 m

Corriente de proyecto máxima prevista para el primer año: 150 A

Tasa de aumento anual de carga: 1 %

Temperatura máxima nominal para el tipo de cable considerado : 90 °C

Temperatura ambiente média: 40 °C

Número de horas de operación de circuito: 24

Número de dias por año de operación de circuito: 365

Costo del cable: Col\$ 500,62 / m·mm2

Descripción: CIRCUITOS PARCIALES TOMAS E ILUMINACION MONOFASICA

Tensión nominal : 117 V

Tipo de circuito : Fase-neutro

Tipo de cable : 450/750 V - unipolar

Sección técnica : 12 AWG/kCmil

Longitud: 300 m

Corriente de proyecto máxima prevista para el primer año: 150 A

Tasa de aumento anual de carga: 1%

Temperatura máxima nominal para el tipo de cable considerado : 90 °C

Temperatura ambiente média: 40 °C

Número de horas de operación de circuito: 24

Número de dias por año de operación de circuito: 365

Costo del cable: Col\$ 500,62 / m·mm2

Descripción: CIRCUITO PARCIAL ILUMINACION BIFASICA

Tensión nominal : 220 V

Tipo de circuito : Fase-fase

Tipo de cable : 450/750 V - unipolar

Sección técnica : 10 AWG/kCmil

Longitud: 700 m

Corriente de proyecto máxima prevista para el primer año : 150 A

Tasa de aumento anual de carga: 1 %

Temperatura máxima nominal para el tipo de cable considerado : 90 °C

Temperatura ambiente média: 40 °C

Número de horas de operación de circuito: 24

Número de dias por año de operación de circuito: 365

Costo del cable: Col\$ 500,62 / m·mm2



Cálculo												
	Sección Técnica (STEC)			Sección Económica y Ambiental (SEAC)								
Circuito	Sección nominal (AWG/ kCmil)	CI (\$)	CJ (\$)	CT (\$)	Sección nominal (AWG/ kCmil)	CI (\$)	CJ (\$)	CT (\$)	Ahorro de inversión (\$)	Tiempo de retorno de inversión (años)		Ganancia ambiental (reducción de CO2) (kg -CO2)
ACOMETI DA PRINCIP AL	4	381.780	36.387.617	36.769.397	750	2.789.850	2.025.258	4.815.108	31.954.289	1	71.588	26.420
ACOMETI DA PARCIAL A T-N	4	763.560	72.775.234	73.538.794	750	5.579.700	4.050.516	9.630.216	63.908.577	1	143.176	52.840
CIRCUIT OS PARCIAL ES TOMAS E ILUMINA CION MONOFA SICA	12	8.224.800	3.100.093.03 6	3.108.317.83 6	500	80.574.000	40.494.507	121.068.507	2.987.249. 329	0	6.374.164	2.403.320
CIRCUIT O PARCIAL ILUMINA CION BIFASICA	10	20.241.200	4.551.911.00 4	4.572.152.20 4	500	188.006.000	94.487.182	282.493.182	4.289.659. 022	1	9.286.300	3.496.367
		29.611.340	7.761.166.8 90	7.790.778.2 30		276.949.55 0	141.057.46 3	418.007.01 3	7.372.771. 217	1	15.875.22 8	5.978.946



#### PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL PARA RIESGOS ELECTRICOS



#### RECUERDE

# PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ELECTRICIDAD

MATERIAL DE CAPACITACIÓN

Su seguridad depende del buen estado de sus equipos:


De trabajo: Ropa de trabajo, ropa de lluvia, herramientas aisladas y los equipos de medición.

De seguridad: Escalera portátil, cinturón de seguridad, protector facial, sogas, pértigas, cadenas de puestas a tierra, guantes dieléctricos, cobertores y alfombras aislantes.

Equipos complementarios: Vehículo, botiquín, extintor portátil, equipo de comunicaciones.

De la capacidad de analizar cada situación de trabajo que se presente, contemplando todas y cada una de las variables que puedan surgir:

- · Nivel de tensión de la instalación.
- Tipo de instalaciones: celdas a nivel, en altura, en centros urbanos o ciudades o trabajos en instalaciones subterráneas, teniendo en cuenta que a partir de fosas de un metro de profundidad deberán estar entibadas.
- Condiciones climáticas desfavorables por lluvia o tormenta.
- Subir a postes teniendo que sortear cables de otros servicios (cctv).





#### LAS 5 REGLAS DE ORO

#### 1º Regla de oro

#### Corte efectivo de todas las fuentes de energía.

Con el fin de aislar todas las fuentes de tensión que puedan alimentar la instalación en la que se operará, debe efectuarse la apertura de los circuitos en cada uno de los conductores incluyendo al neutro.

#### 2º Regla de oro

#### Bloqueo y enclavamiento de los aparatos de corte.

Se bloquearán y/o enclavarán los equipos de corte en posición de apertura o cierre según la naturaleza del trabajo a realizar, colocando a su vez una señalización de prohibición de maniobras.

- · Bloqueos.
- Trabas.
- · Señalización "No Maniobrar".
- · Zona protegida.

#### 3º Regla de oro

#### Verificación de ausencia de tensión.

Mediante aparatos adecuados al rango de operación y en la secuencia de operación que se detalla, deberá comprobarse la ausencia de tensión en cada una de las fases incluyendo el neutro de la instalación en la que se desarrollarán los trabajos. Secuencia de comprobación:

- A) Una vez abierto el circuito, se comprobará la ausencia de tensión.
- B) Luego se accederá a un punto de la instalación con presencia de tensión para corroborar el correcto funcionamiento del detector de tensión.
- C) Comprobado el correcto funcionamiento del detector de tensión, se repetirá el punto A.

Toda instalación será considerada con tensión hasta tanto no se verifique la ausencia de tensión (siempre aplicando la secuencia de comprobación).

#### 4º Regla de oro

#### Puesta a tierra y en cortocircuito.

Esta operación consiste en conectar todas las fases de la instalación a tierra, mediante un equipo de morcetos y conductores de sección adecuada, en el mismo lugar donde se ha comprobado la ausencia de tensión.

En el caso de instalaciones de media tensión se colocarán, siempre con pértigas aislantes, siendo la primera conexión ajustada a la toma de tierra y luego las tres restantes, una por cada fase.

#### 5° Regla de oro

#### Señalización de la zona de trabajo.

Señalizar la zona de trabajo con elementos adecuados, dicha zona será aceptada como zona segura de trabajo, permitiéndonos además distinguirla de otras zonas colindantes que estén con tensión.



#### INTRODUCCIÓN

Toda actividad humana conlleva riesgos de distinto grado,

que comprometen la salud de los trabajadores. La actividad de distribución eléctrica no escapa a esta realidad. El objetivo de este tríptico es informar de manera sencilla a los trabajadores de dicha actividad, sobre los riesgos presentes durante el desarrollo de sus tareas habituales y la forma en que se los puede prevenir.

#### TRABAJOS CON RIESGO ELÉCTRICO

El realizar tareas de manipulación de energía eléctrica implica estar expuesto en forma casi permanente a una energía peligrosa, cuya presencia sólo es percibida por instrumentos técnicos y no por nuestros sentidos. Esa falta de percepción nos lleva equivocadamente a generar un acostumbramiento de seguridad y dada esta habitualidad, nos relajamos respecto de las medidas de seguridad y control, simplificando pasos de un proceso, que posiblemente culminará en un accidente

#### RIESGO ELÉCTRICO

Es todo aquel riesgo originado al sufrir el paso de una corriente eléctrica por el cuerpo humano pudiendo producir quemaduras graves y muerte por asfixia o paro cardíaco.







#### **NIVELES DE TENSIÓN**

Para tener en cuenta las medidas de prevención a tomar, debemos conocer los distintos niveles de tensión que existen:

DENOMINACIÓN	RANGO DE TENSIÓN	DISTANCIA DE SEGURIDAD
Muy Baja Tensión (MBT)	Hasta 50 Voltios	Ninguna
Baja Tensión (BT)	De 50 V y hasta 1.000 V	0,80 m
Media Tensión (MT)	De 1.000 V y hasta 33.000 V	0,80 m
Alta Tensión (AT)	De 33 KV y hasta 220 KV	0,90 m - 2,10 m
Muy Alta Tensión (MAT)	De 220 KV y hasta 500 KV	2,20 m - 3,60 m

ambientes secos y húmedos se considerará como tensión de seguridad hasta 24 Voltios respecto de tierra.

#### METODOLOGÍAS DE TRABAJOS ELÉCTRICOS CON TENSIÓN

Trabajo en contacto: Este método es utilizado en instalaciones de BT y MT. Consiste en aislar al trabajador de los puntos con tensión y de tierra, por medio de elementos de protección personal (guantes, mangas, pecheras y alfombras aislantes) y herramientas aisladas

Trabajo a distancia: Consiste en la aplicación de técnicas destinadas a alejar al trabajador de los puntos con tensión (MT), utilizando para tal fin equipos adecuadamente diseñados y fabricados con materiales de alta rigidez mecánica y dieléctrica (cobertores, capuchones y pértigas).

Trabajo a potencial: Este método consiste en aislar al trabaiador con respecto del potencial de tierra y conectarlo al mismo potencial del conductor energizado. Esta modalidad es utilizada para tareas de mantenimiento en líneas de transmisión de más de 33 KV (AT).









#### **OTROS RIESGOS DE LA ACTIVIDAD**

#### Trabajos en altura

- · Antes de comenzar a trabajar en altura debemos verificar el estado de los equipos de ascenso (trepador, cinturón y escalera extensible).
- Una vez verificados, no comience el ascenso sin tener correctamente colocado el cinturón de seguridad.
- Observe si existen interferencias con líneas aéreas de otros servicios u otro tipo de obstáculo como ramas o nidos de

#### Precauciones antes de subir a un poste

- Inspeccionar visualmente el poste
- Si se sospecha que está podrido interiormente se deberá proceder de la siguiente manera:
- 1-Despejar unos 20 cm. de profundidad y clavar un destornillador u otra herramienta punzante en su base, ver si este penetra con facilidad, delatando así el mal estado de conservación
- 2-Golpear el poste con una maza, desde la base hacia arriba hasta una altura de 2 metros, para ver si se escucha un sonido sólido por sano o hueco por podrido.
- 3- Hacer oscilar al poste transversalmente respecto de la línea que soporta; en caso de percibir un leve crujido, delatará su mal estado.



#### ESCALERAS DE MANO

- · Las escaleras deberán ser construidas con materiales no conductores; pueden ser de madera, debiendo estar en perfecto estado de conservación, no serán pintadas.
- · Pueden ser fabricadas en material de fibra plástica dieléc-
- Utilizarlas de manera segura. Si vamos a acceder a una pared o techo, la misma deberá superar un metro esa altura, nunca se deberán utilizar los tres últimos peldaños
- · En su parte inferior, deberá contar con zapatas antideslizantes para que no resbale ni bascule.
- Para que sea más eficiente y segura, en su diseño deberá contar con un dispositivo de apoyo para postes y un sujetador en su parte superior para fijarse allí.



#### **TRANSMISION**

Artículo 44. Trabajos en líneas de transmisión. En toda labor de intervención en líneas de transmisión se debe cumplir el diagnóstico, planeación y ejecución contemplados en el presente reglamento y seguir los siguientes procedimientos:

- a) Programar la actividad a desarrollar identificando los puntos de seccionamiento de la línea y cruces con otros circuitos.
- b) Preparar los materiales, equipos, herramientas y elementos de seguridad, verificando su capacidad y buen estado.

Para las labores de revisión, mantenimiento o construcción de líneas de transmisión, cada empresa se hará responsable de la seguridad de cada uno de sus trabajadores tomando las medidas necesarias por riesgo de orden público.

Cada empresa debe establecer guías y manuales de procedimientos seguros para cada actividad que se realice en las líneas de transmisión. Allí se indicarán los pasos a seguir en cada actividad, los materiales a emplear, los equipos, herramientas, los factores de riesgo identificados, los elementos de seguridad y protección personal que deben utilizarse, y las normas de seguridad que se deben cumplir.

Estos documentos estarán disponibles para la consulta y deben ser divulgados (entregados) a todos sus trabajadores quienes firmarán el respectivo documento de recibo.

Los procedimientos de seguridad establecidos en las guías y manuales deben ser concordantes con la tecnología y mejor práctica de mantenimiento que disponga la empresa, para que de esta forma garanticen la calidad de la ejecución, la seguridad y salud ocupacional de los ejecutores, y la preservación del medio ambiente incluyendo las acciones necesarias para preservar la vida de las personas de la comunidad que pudieran resultar afectadas con los trabajos.

Cuando se requiera aplicar cargas mecánicas a la estructura o estructuras debe hacerse un análisis y determinar las cargas máximas que pueden ser aplicadas y en qué condiciones, para evitar fallas que pueden lesionar o poner en peligro la vida de los ejecutores. Se tendrá en cuenta los árboles de carga y los límites de tensión máxima de los conductores y herrajes de los conjuntos de tracción.

#### TRABAJOS SIN TENSIÓN

Artículo 45. Medidas de prevención en trabajos sin tensión. Toda intervención sin tensión en las líneas de transmisión se debe efectuar sólo después de aplicar las cinco reglas de oro indicadas en el presente reglamento, con las siguientes consideraciones particulares:

- a) Desconexión.
- b) Bloqueo o condena, enclavamiento y señalización de los equipos de corte.
- c) Verificación de la ausencia de tensión.
- d) Puesta a tierra y en cortocircuito.

Artículo 46. Desconexión. De acuerdo a la magnitud de los trabajos, condiciones operativas del sistema y siempre que sea posible, debe efectuarse corte visible mediante la apertura de los puentes de conexión de las líneas de transmisión, en las estructuras de retención adyacentes al sitio de los trabajos, para permitir aislarlos de



los tramos energizados de líneas que pueden funcionar como condensadores para el sistema.

Al manipular los puentes, siempre deben estar puestos a tierra hasta tanto no sean asegurados y aterrizados en forma definitiva.

En los sitios de trabajo donde no es posible verificar físicamente el corte visible, el jefe de trabajos debe validar y confirmar mediante comunicación directa con el responsable de ejecutar las maniobras de operación, que la línea de transmisión está desenergizada y aterrizada en los seccionadores de línea en cada una de las subestaciones que interconecta.

En líneas de doble circuito, donde uno de los circuitos es intervenido con línea desenergizada, el otro circuito debe consignarse con riesgo de disparo y recierres desconectados, de tal forma que en caso de falla o desconexión no prevista, no se restituya el servicio hasta no confirmar con el jefe de trabajos en sitio, si la apertura fue debido a alguna maniobra o accidente generado por los trabajos ejecutados.

Artículo 47. Bloqueo o condena, enclavamiento y señalización de los equipos de corte. En los equipos de cada subestación donde se hace el corte visible para los circuitos de líneas de transmisión, deben ser bloqueados y/o enclavados eléctrica o mecánicamente, mediante los dispositivos propios del equipo y recomendados por el fabricante o en su defecto, por mecanismos o dispositivos que se diseñen y prueben su efectividad para tal efecto. Estos mecanismos y dispositivos deben impedir que el equipo de corte se accione de manera accidental.

Para garantizar que sólo la persona autorizada opere el equipo de corte, el mecanismo de bloqueo debe permitir la instalación de un candado y la llave la portará o dispondrá de manera segura el responsable de la operación del equipo, y solo podrá retirarlo, con orden expresa del jefe de trabajos en campo.

La señalización e identificación de no opera el equipo que contiene la información básica de los trabajos, no debe ser removida o retirada hasta que el jefe de trabajos así lo autorice.

Artículo 48. Verificación de la ausencia de tensión. Por ningún motivo se asumirá que una línea de transmisión está desenergizada, mediante percepciones individuales de ausencia de ruido audible o efecto visual por efecto corona, eliminación de radiointerferencia en receptores de radio, efecto de campo eléctrico sobre la piel, o cualquier otra percepción que no sea verificable por medidas físicas y equipos adecuados.

Para mejorar la confiabilidad de las medidas de ausencia de tensión en líneas de transmisión, el equipo de medida debe tener un dispositivo autónomo que verifique el correcto funcionamiento del equipo de medida, o en su defecto, el personal de campo debe portar un dispositivo comprobador de correcta operación del equipo.

Artículo 49. Puesta a tierra y en cortocircuito. Las puestas a tierra en líneas de transmisión deben ser instaladas en cada una de las estructuras advacentes y lo más



cerca posible del sitio donde se van a realizar los trabajos, mediante un puente de puesta a tierra individual por fase donde la conexión a tierra puede hacerse sobre la estructura metálica si procede, o bajante a tierra que esté unido al sistema de puesta a tierra de la estructura.

- a) Los juegos de puesta a tierra de cable y conectores deben cumplir con las especificaciones de máxima corriente de falla prevista para la línea de transmisión en el sitio de trabajo, según lo especificado en los requisitos mínimos para equipos de puesta a tierra, y deben contar con un sistema de señalización que sean claramente identificadas por los integrantes del grupo de trabajo que están en la parte superior de la estructura y desde tierra.
- b) En el caso de ejecutarse trabajos en una línea de transmisión de doble o más circuitos, en la cual se interviene un circuito desenergizado paralelo a otro energizado, debe instalarse en forma adicional una puesta a tierra de protección individual en el sitio de trabajo específico donde se encuentre el ejecutor, para que absorba las tensiones inducidas del otro circuito energizado que pueden afectarlo.
- c) Al retirar los puentes de puesta a tierra, deben iniciarse por los instalados en el sitio de trabajo y posteriormente los de las estructuras adyacentes, teniendo en cuenta retirar primero la grapa instalada en el conductor de fase y luego la de la estructura, evitando siempre hacer puente entre la fase desconectada y la puesta a tierra, para que el cuerpo del ejecutor no sea el camino de corriente de la puesta a tierra.
- d) Una vez retirados los puentes de puesta a tierra debe verificarse que la cantidad es igual a los instalados y cerciorarse que ninguna otra continúa instalada. En el caso que se hayan manipulado conductores de fase o reinstalado puentes en estructuras de retención debe hacerse una verificación de cumplimiento de las distancias de seguridad fase tierra y entre fases.
- e) Además de seguir los procedimientos generales para instalación correcta de puesta a tierra dadas en el artículo condiciones generales, el ejecutor debe asegurar el máximo contacto entre el conector de tierra y la estructura, cable de guarda o bajante a tierra, para lo cual se debe retirar los contaminantes tales como pinturas, corrosión, hongos, entre otros, mediante herramientas abrasivas que cumplan este objetivo.
- f) Al ordenar la energización de la línea, se debe mantener una distancia prudente a la estructura en prevención de falla a tierra o variaciones de las tensiones de contacto y/o de paso.

TRABAJOS CON TENSIÓN



Artículo 50. Habilitación y plan de trabajo. Los trabajos en tensión deben ser realizados por trabajadores con habilitación vigente, con plan de trabajo previamente aprobado que describa las actividades paso a paso con las medidas de seguridad necesarias, y con la debida autorización de acuerdo con el procedimiento definido por cada empresa. Se dispondrá siempre de un plan de emergencia y de personas responsables para la atención de primeros auxilios.

Antes de todo trabajo el personal ejecutor debe efectuar una reunión previa y realizar una inspección visual para verificar el estado de las instalaciones, los materiales y herramientas colectivas destinadas a la ejecución del mismo. Verificar visualmente que no existan descargas parciales, en el aislamiento del equipo a intervenir. Para toda intervención de los equipos, de forma previa debe hacerse coordinación con el personal de protecciones, control y operación de la red para verificar la seguridad operativa del sistema durante las maniobras y establecer los planes de emergencia operativos.

Artículo 51. Medidas preventivas. Para realizar trabajos con tensión en transmisión se debe utilizar solamente las herramientas y equipos diseñados y aprobados para el uso específico y tener especial cuidado en el cumplimiento de los siguientes aspectos:

- a) Realizar pruebas de rutina periódicamente para los equipos de trabajo con tensión de acuerdo a los procedimientos normalizados de nivel nacional o internacional. Las herramientas que presenten valores de prueba fuera de los aceptados deben ser marcadas y retiradas de uso.
- b) Conocer la carga máxima mecánica a la tensión, a la flexión y torsión que soportan cada una de las herramientas que se utilicen de acuerdo con las fichas técnicas y nunca sobrepasar esta carga.
- c) Transportar las herramientas evitando someterlas a cizalladuras o roturas y cubrirlas con lonas u otro material de protección contra golpes y humedad.
- d) Colocar siempre las herramientas sobre una lona impermeable, nunca directamente en el suelo o sobre elementos cortantes.
- e) Para ejecutar trabajos en equipos energizados, debe contarse previamente con la consignación, teniendo bloqueados los recierres en los extremos de alimentación de los circuitos a intervenir y de los que cruzan por debajo del vano o vanos intervenidos.
- f) El responsable de la operación de la subestación, informará al jefe de trabajo sobre cualquier evento que ocurra en la subestación, para que el jefe de trabajo tome las decisiones pertinentes.
- g) Durante la ejecución de los trabajos, no disminuir las distancias de seguridad de acuerdo al voltaje nominal fase-fase y el factor de corrección por altitud. En caso de tener duda de la distancia mínima, utilizar las pértigas aislantes para asegurar que se cumple con la distancia mínima.
- h) Para trasladar herramientas o materiales entre la estructura y el suelo debe usarse siempre una cuerda de servicio y polea de maniobra dieléctricas.
- i) Los tableros y equipos de patio que hacen parte del circuito a intervenir, deben identificarse y señalizarse con un rotulo de "No Operar".

TRABAJOS EN ALTURAS CON CARGAS Y EN CONDICIONES ESPECIALES



- Artículo 52. Trabajo con manipulación de cargas en alturas. En trabajos con manipulación de cargas en alturas se debe observar:
- a) Para toda carga que requiera estar suspendida y sometida a tracción mecánica debe conocerse su peso y volumen, con el objetivo de determinar los equipos y herramientas para su manipulación.
- b) Todos los equipos utilizados para manipular una carga deben tener un factor de seguridad de por lo menos 2.5 veces el peso de la carga suspendida. Al momento de utilizarlos se debe hacer una inspección con el fin de verificar su estado y condición operativa.
- c) Para pasar herramienta o materiales entre diferentes niveles, siempre debe utilizarse recipientes sujetados a la estructura para evitar la caída de este y el material que contenga.
- d) Los elementos que son utilizados para la manipulación de cargas, deben ser independientes de los elementos utilizados para la protección de caída de alturas de las personas.
- Artículo 53. Trabajos sobre conductores eléctricos aéreos. En trabajos sobre conductores eléctricos aéreos se debe observar:
- a) En la planeación de los trabajos de montaje y reparación de conductores aéreos se debe tener en cuenta las características técnicas del conductor a intervenir, las cargas a las cuales está sometido cada conductor, la capacidad de carga y nivel de seguridad del tipo de estructura a intervenir al igual que las adyacentes.
- b) Siempre que sea posible, debe tenerse como primera opción, la posibilidad de ejecutar el trabajo en línea desenergizada y con los conductores en el piso. En caso contrario, debe elaborarse un procedimiento que incluya el análisis de estabilidad mecánica de la estructura y los conductores que serán sometidos a cargas y que proteja contra caídas a los ejecutores.
- c) Se debe planear con la debida anticipación y se deben establecer los procedimientos para el ascenso, descenso y desplazamiento sobre el conductor o conductores y estructuras, al igual que el esquema de protección con línea de vida para los ejecutores buscando puntos de anclaje diferentes al conductor intervenido, y la selección detallada de los equipos y dispositivos necesarios, así como los criterios y procedimientos para cada etapa del trabajo, las condiciones para un eventual rescate de algún ejecutor.

Artículo 54. Trabajo en condiciones especiales. Las empresas deben disponer de un procedimiento normalizado para la atención de emergencias donde expliquen los aspectos técnicos, se identifiquen los riesgos y las medidas de prevención y protección para las personas y el medio ambiente.

Para los sitios de trabajo donde se han presentado atentados terroristas y se presume existencia de minas antipersona, debe solicitarse a la fuerza pública, que luego de hacer la revisión protocolaria, entregue la zona de trabajo delimitada e imparta las indicaciones para prevenir cualquier accidente con explosivos.

Artículo 55. Recubrimiento de protección y pintura de estructuras. Los trabajadores que ejecuten actividades de pintura o recubrimiento de estructuras y equipos, deben





protegerse con elementos de protección personal acordes con los riesgos generados por los componentes químicos de las pinturas, solventes y anticorrosivos utilizados. Se tendrá disponible en el sitio de trabajo la ficha técnica de seguridad para atención de accidentes de trabajo y posibles derrames. Estas fichas harán parte del plan de emergencia de esta actividad.

Artículo 56. Ejecución de obras civiles y de protección en sitios de torre. Para los trabajos de obras civiles y obras de protección de estructuras en líneas de transmisión, se debe proceder de acuerdo con lo estipulado en las normas vigentes de seguridad para la ejecución de obras de construcción civil y vigilar el cumplimiento de lo estipulado en la legislación vigente en materia de gestión ambiental en cuanto al uso y aprovechamiento de los recursos naturales.



# Manual.del usuario

# **OPERACION Y**

OPERACION Y
MANTENIMIENTO
DE TRANSFORMADORES
DE PEQUEÑA POTENCIA



Asea Brown Boveri Ltda

Colombia





#### INDICE

		Página
1	Introducción	3
2	Mantenimiento e inspección de líneas y barrajes	3
3	Programa de mantenimiento preventivo	3
4	Periodicidad de las inspecciones	4
5	Normas de mantenimiento del aceite aislante	5
6	Mantenimiento e inspección de los bujes	5
7	Mantenimiento e inspección del equipo de refrigeración	6
8	Mantenimiento e inspección de los termómetros	6
9	Mantenimiento e inspección del nivel de aceite	7
10	Mantenimiento e inspección de los relés de protección	7
11	Mantenimiento e inspección de la válvula de sobrepresión	8
12	Mantenimiento e inspección de los respiradores de sílica gel	8
13	Mantenimiento e inspección de las empaquetaduras	8
14	Cómo detectar una fuga?	9
15	Fallas y contramedidas	9

Asea Brown Boveri Ltda

Colombia





#### 1 INTRODUCCION

El transformador requiere menor cuidado comparado con otros equipos eléctricos. El grado de mantenimiento e inspección necesarios para su operación depende de su capacidad, de la importancia dentro del sistema eléctrico, del lugar de instalación dentro del sistema, de las condiciones climatológicas, del ambiente y en general, de las condiciones de operación.

En esta parte del manual se suministran las instrucciones de operación y mantenimiento. Nuestra intención es prestar la asistencia necesaria al personal de mantenimiento para facilitarle una inspección

periódica del transformador e indicarle los pasos que se deben seguir para efectuar un examen más detallado de la parte activa en caso de que se requiera.

#### ATENCION:

Si éste va a ser el transformador de repuesto (en Stand-by) deberá conservarse siempre en las mejores condiciones. Por lo tanto, su mantenimiento debe ser igual al del transformador en servicio teniendo especial cuidado en vigilar el estado de su aceite.

#### 2 MANTENIMIENTO E INSPECCION DE LINEAS Y BARRAJES

El mantenimiento y la inspección conllevan un trabajo peligroso; de ahí que deba hacerse de antemano un programa, poniendo especial atención en la seguridad de las vidas humanas y del equipo.

Cuando se trabaja con barrajes, líneas, terminales, etc., el trabajo debe iniciarse sólo después de haber confirmado que éstas partes están desenergizadas, verificando para ello que los interruptores están en posición de abierto, lo cual se debe comprobar con un detector para circuitos. La omisión de estas verificaciones, pensando erróneamente que los circuitos no tienen voltaje, puede causar graves accidentes.

#### 3 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

Anote las lecturas de los medidores que están generalmente instalados, ya que son de mucha utilidad. Cuando las lecturas sean muy diferentes de las obtenidas en condiciones normales, es necesario realizar una cuidadosa verificación.

Además de lo anterior, se debe prestar atención a los fenómenos anormales tales como ruido, cambio de color o de olores, que pueden detectarse a través de los sentidos.

1. Temperatura del transformador.

La temperatura del transformador está directamente relacionada con la duración de los materiales de aislamiento, por lo que es necesario prestarle atención.

En el caso de transformadores construidos de acuerdo con normas ANSI, la temperatura máxima permitida para el aceite es de 90 grados C y la temperatura máxima del punto más caliente de 110 grados C.

2. Inspección del volumen de aceite.

El volumen del aceite tiene siempre que ser verificado desde el punto de vista del aislamiento y de la refrigeración.

Cuando el nivel de aceite fluctúe notoriamente en relación con la temperatura, se debe detectar la causa para un oportuno arreglo.

3. Ruido.

En algunos casos se puede percibir algún ruido anormal, cuando se está familiarizado con el sonido que el transformador produce durante la operación normal, lo cual puede ayudar a descubrir alguna falla. Las siguientes son las causas posibles de ruido anormal:

- a) Resonancia de la caja y de los radiadores debida a cambios anormales en la frecuencia de la fuente de corriente,
- b) un defecto en el mecanismo de ajuste del núcleo,
- c) un defecto en la estructura central, (como desajuste en el núcleo) es posible que se encuentren flojos los tornillos de sujeción de las bridas,
- d) aflojamiento de las piezas de anclaje, y
- e) ruido anormal por descarga estática, debido a partes metálicas carentes de tierra o a imperfección de la puesta a tierra.

Estos ruidos pueden detectarse desde fuera o

Asea Brown Boveri Ltda

Colombia







acercándose a la caja, aún cuando no sean muy fuertes

 Aflojamiento de las piezas de fijación y de las válvulas

Cuando encuentre los terminales de tierra flojos, desenergice el transformador y apriételos enseguida. Los tornillos de los cimientos que estén sujetos a grandes cargas, deben ser apretados firmemente para evitar el desplazamiento del transformador. En algunos casos las válvulas se aflojan debido a vibraciones, apriételas nuevamente.

Fugas de aceite.

Las fugas de aceite pueden ser causadas por el deterioro de algún empaque o por mal posicionamiento; algunas tardan en descubrirse, verifique cuidadosamente las válvulas y los empaques. Si hay algún defecto que pudiera causar una fuga, informe a ABB.

#### 4 PERIODICIDAD DE LAS INSPECCIONES

La tabla que aparece enseguida, muestra la frecuencia con que debe revisarse el transformador.

#### PERIODICIDAD DE LAS INSPECCIONES

No	Piezas a inspeccionar	Periodicidad	Observaciones
1	Termómetros	Una vez al año	
2	Accesorios con contactos de alarma y/o disparo	Una vez al año	Verifique las condiciones de operación de los contactos y mida la resistencia de aislamiento del circuito
3	Ventiladores de refrigeración	Una vez al año	Si se encuentra alguna anomalía
4	Conservador	Una vez en cinco años	
5	Resistencia de aislamiento de los devanados	Una vez al año	Cuando se note un cambio brusco después de años de uso o cuando se note un cambio en comparación con datos registrados en pruebas anteriores.
6	Medición de Tan delta	Una vez en tres años	Igual que el punto 5.
7	Rigidez del aceite dieléctrico.	Una vez al año	
8	Valor de acidez del aceite.	Una vez al año	
9	Prueba del funcionamiento del aceite.	Revise si se nota anormalidad en las pruebas de los item 5 al 8.	Tome dos litros de aceite y reviselos de acuerdo con ASTM D3487
10	Aceite de aislamiento filtrado	Revise si se nota anormalidad en las pruebas de los item 5 al 8.	
11	Componentes del interior	Una vez en siete años	8

Asea Brown Boveri Ltda

Colombia





#### NORMAS DE MANTENIMIENTO DEL ACEITE AISLANTE

Para mantener el transformador en perfectas condiciones de operación se deben tener en cuenta los puntos anteriores, cuidando también de la operación de rutina y sin falta alguna se debe dar el tratamiento adecuado en cuanto se note algún cambio en las condiciones de servicio. Es necesario también desenergizar el transformador a intervalos regulares y llevar a cabo una inspección meticulosa.

Con esta rutina y con inspecciones regulares, el grado de deterioro se podrá minimizar. Ya que un transformador está formado de muchas partes, tales como el aceite de aislamiento, los equipos de refrigeración, etc. debe ser atendido permanentemente. El aceite además de servir como medio aislante sirve para transferir el calor generado en las bobinas y el núcleo hacia las paredes del tanque y los radiadores. Por esto se requiere que cumpla con las siguientes características:

- a) elevada rigidez dieléctrica
- b) baja viscosidad
- c) bien refinado y libre de materiales que puedan corroer las partes metálicas.
- d) estar libre de humedad y componentes que se polaricen
- e) tener un bajo punto de fluidez
- f) que tenga poca evaporación.

Las técnicas de manufacturación de los transformadores y su confiabilidad se han mejorado a tal grado que la inspección interna es casi innecesaria; actualmente el mantenimiento se limita casi exclusivamente al mantenimiento del aceite para prevenir su deterioro:

#### DETERIORO DEL ACEITE DE AISLAMIENTO

El aceite de aislamiento se deteriora gradualmente por el uso. Las causas son la absorción de la humedad del aire y de partículas extrañas que entran en el aceite y el principal efecto es la oxidación. El aceite se oxida por el contacto con el aire y éste proceso se acelera por el aumento de la temperatura del transformador y por el contacto con metales tales como el cobre, el hierro, etc.

Además de lo anterior, el aceite sufre una serie de reacciones químicas tales como la descomposición y la polimerización, que producen partículas que no se disuelven en el aceite y que se precipitan en el núcleo y bobinados. Estas partículas son llamadas sedimentos. Los sedimentos no afectan directamente la rigidez dieléctrica, pero los depósitos que se forman sobre los devanados impiden su normal refrigeración.

#### PREVENCION DEL DETERIORO DEL ACEITE

Debido a que el deterioro del aceite es causado generalmente por la oxidación, el método para prevenirlo consiste en reducir al mínimo posible su superficie de contacto con el aire. Con este propósito se usa un tanque conservador. La humedad también acelera el deterioro del aceite y para evitar esto se debe usar un respirador deshidratante. El método ideal es aquel que utiliza colchón de nitrógeno, o aquel que utiliza una membrana en la superficie del aceite para evitar que el aceite entre en contacto directo con el aire.

El aceite dieléctrico se activa bajo ciertas condiciones de luz, calor y iones de metales pesados, para producir radicales libres que causan auto-oxidación. Para evitar este fenómeno se utilizan aditivos inhibidores de la oxidación.

### EVALUACION DEL DETERIORO DEL ACEITE DIELECTRICO

Los métodos para juzgar deterioro de un aceite dieléctrico, son aquellos que miden el grado de oxidación, la densidad específica, la tensión superficial y la tangente delta. Además de la práctica común de medir la rigidez dieléctrica, es recomendable hacer un juicio sintético de todos estos métodos.

#### 6 MANTENIMIENTO E INSPECCION DE LOS BUJES

#### NSPECCION DE RUTINA

Excesivo calentamiento local:

Ponga atención a la parte sujetadora de los terminales. Es conveniente pintar dicha parte con pintura indicadora de calor.

Contaminación:

Cuando haya mucho polvo y sal, se debe efectuar una

limpieza para la cual debe detenerse el funcionamiento del transformador y usar agua, amoniaco o tetracloruro de carbono, y si están muy sucios, usar ácido clorhídrico concentrado diluido 40 o más veces en agua.

La solución no debe tocar ninguna parte metálica; después de la limpieza las partes de porcelana deben neutralizarse con agua que contenga bicarbonato de sodio en una proporción de 30 gramos por litro.

Asea Brown Boveri Ltda

Colombia





Siempre que use una solución química, asegúrese de lavar después con agua fresca, para que no quede ningún elemento extraño.

En sistemas en los que sea dificil detener el funcionamiento para la limpieza, o en zonas donde haya muchos daños por el polvo o la sal, se está usando recientemente un método de lavado denominado "de línea caliente". Es un método para lavar los equipos sin parar su funcionamiento, y hay 2 ó 3 formas de hacerlo. En cualquier caso debe verificarse el grado de polvo y sal, la calidad del agua para lavar y el método de impermeabilización cuando se hace la limpieza.

#### Daños mecánicos:

Verifique si existen daños o fugas de aceite en los bujes.

INSPECCION REGULAR (una vez cada dos años).

Evaluación del deterioro del aislamiento:

Los métodos para detectar el deterioro del aislamiento son la medición de la resistencia de aislamiento y de la tan delta.

La medición de la resistencia de aislamiento en los bujes no es sencilla, ya que el buje y los devanados del transformador deben independizarse; no obstante, la medición debe tratar de hacerse lo mejor posible.

La medición de la tan delta también es difícil, ya que los bujes deben separarse del transformador en la mayoría de los casos.

La evaluación del resultado de la medición no debe

depender únicamente de los valores absolutos obtenidos, sino de los valores obtenidos cada año y de la variación entre ellos. Si hay grandes discrepancias en los valores, es necesario un cuidado especial. Cuando la resistencia de aislamiento es superior a

Cuando la resistencia de aislamiento es superior a 1000 Mohm a temperaturas normales, puede considerarse como una buena condición, pero el valor de la tan delta también debe tomarse al considerar la evaluación.

## INSPECCION POR EXCESIVOS CALENTAMIENTOS PARCIALES

El calentamiento excesivo de los terminales se debe en la mayoría de los casos a aflojamiento; si llegara a observarse, elimine el polvo de las partes de contacto y apriete firmemente

## INSPECCION DE DAÑOS LOCALES (FISURAS) DE LOS BUJES

La limpieza de los bujes debe hacerse según se mencionó. Si los daños son muy serios cambiar por nuevos.

#### INSPECCION DE FUGAS DE ACEITE

Revise las diversas piezas de los bujes para ver si hay fugas de aceite. Si el aceite se sale por el empaque, ajústelo ó cámbielo. Si son del tipo inmerso en aceite y el aceite se fuga por otra parte fuera del buje, informe al fabricante.

#### ALMACENAMIENTO

Guarde los bujes parados en un cuarto seco. Se recomienda guardarlos en la caja de empaque en que venían.

#### 7 MANTENIMIENTO E INSPECCION DEL EQUIPO DE REFRIGERACION

El equipo de refrigeración es la parte más importante en el funcionamiento diario normal de un transformador. Es necesario un cuidado especial en su mantenimiento e inspección, ya que cualquier anormalidad puede reducir la vida útil del transformador o causar defectos serios.

RADIADOR DEL TIPO DE AUTO-ENFRIAMIENTO

Verifique la fuga de aceite da las cabeceras del radiador y de las partes soldadas del panel o del tubo. Si se acumulan sedimentos en las obleas o en el tubo, el flujo del aceite se dificulta y la temperatura desciende. Por esta razón verifique con la mano si estas partes tienen una temperatura adecuada. Si los radiadores son del tipo desmontable verifique que las válvulas se abran correctamente.

#### 8 MANTENIMIENTO E INSPECCION DE LOS TERMOMETROS

Es importante que se verifique la temperatura del transformador en servicio, ya que ello indica las condiciones del funcionamiento. Las condiciones internas y la normalidad del interior, por lo tanto, los indicadores que miden la temperatura deben revisarse y mantenerse en buen estado, para que indiquen correctamente la temperatura.

Asea Brown Boveri Ltda

Colombia

TERMOMETRO TIPO RELOJ.

Este es un tipo de medidor de presión con un bulbo que contiene un líquido especial o gas sellado, y que se conecta con un tubo muy fino para mover la aguja por expansión y contracción del fluido; debe verificarse





comparándolo con un termómetro normal una vez al año o más seguido.

También debe verificarse cuidadosamente que no esté corroido en el interior, que no penetre agua, que la aguja se mueva adecuadamente y que los contactos de alarma funcionen correctamente.

Si el cristal está empañado por la humedad que penetra, quite la tapa del cristal y cambie el empaque.

Después de muchos años de uso, el tubo de Bourdon

se desgasta, al igual que el piñón y el soporte, por lo que pueden dar indicaciones erróneas; también las partes indicadoras móviles llegan a caerse por golpes o vibraciones. La tubería guía generalmente es de tipo doble y la unión con el medidor se separa o se rompe fácilmente. Por lo tanto es necesario un manejo cuidadoso del termómetro tipo reloj, cuando se debe quitar durante la inspección del transformador.

Debe verificarse que los contactos de alarma estén colocados adecuadamente.

#### 9 MANTENIMIENTO E INSPECCION DEL INDICADOR DE NIVEL DE ACEITE

El medidor está colocado fuera del conservador y es de construcción simple; muestra el nivel del aceite directamente, viéndolo desde el exterior. Ponga atención a una fuga de aceite por su parte visible.

Cuando el cristal esté manchado, límpielo con un trapo.

El medidor de aceite es resistente a daños y a fallas de indicación, comparado con los modelos viejos de indicadores del nivel de aceite tipo L y tipo U.

#### INDICADOR DEL NIVEL DE ACEITE TIPO RELOJ

En este indicador el eje giratorio tiene en un extremo un flotador que soporta un brazo conectado al indicador y, en el otro extremo un magneto para hacer girar el rotor y para permitir el movimiento hacia amba y hacia abajo del flotador. Cuando el nivel del aceite cambia, éste acciona el brazo de soporte que hace girar el magneto en el otro extremo, y éste a su vez acciona el rotor a través de la pared de división que está colocada fuera del indicador. La aguja señala el nivel del aceite.

El indicador necesita el mismo cuidado de mantenimiento que cualquier instrumento ordinario; además como indicador con flotador metálico, requiere atención cuando hay una indicación incorrecta debida a la penetración del aceite al flotador, por vibraciones, y sobre todo cuando ha funcionado por largo tiempo.

#### 10 MANTENIMIENTO E INSPECCION DEL RELE BUCHHOLZ

Este relé está hecho para proteger al transformador inmerso en aceite contra fallas internas. Está fijado al tubo de conexión entre el tanque del transformador y el consequedor.

El funcionamiento del relé se divide en una primera fase (por fallas leves) y una segunda fase (para fallas severas); la primera se usa para la alarma y la segunda para el disparo del transformador.

Su estructura presenta dos flotadores; uno en la parte superior y otro en la parte inferior de un caja de acero (cámara de aceite) y están fijados de tal manera que cada flotador puede girar, siendo su centro de rotación el eje de soporte.

Cada flotador tiene un interruptor de mercurio y los contactos se cierran cuando el flotador gira. Si los materiales estructurales orgánicos del transformador se queman o producen gas causado por un arco pequeño, éste se queda en la parte superior interna de la caja. Cuando el volumen del gas sobrepasa el volumen fijo (aproximadamente 150 a 250 cc) el flotador de la primera fase baja y los contactos se cierran, haciendo funcionar el dispositivo de alarma.

El flotador inferior, que es para la segunda fase, cierra los contactos y hace funcionar el dispositivo de alarma, o dispara el interruptor del circuito cuando se origina un arco en el interior del transformador y se produce súbitamente gas y vapor de aceite, forzando el movimiento del aceite. También cuando el nivel de aceite desciende por debajo del nivel inferior del conservador, el dispositivo de alarma funciona.

A un lado de la caja del relé Buchholz hay una ventanilla de inspección que permite observar el volumen y el color del gas producido, y extraer muestras para evaluar la causa y el grado de la falla.

Los relés buchholz modernos tienen contactos magnéticos de microinterruptor sin embargo hay una gran cantidad de relés con contactos de mercurio.

Los contactos de mercurio deben manejarse con sumo cuidado, ya que pueden romperse cuando hay vibraciones. Como rutina, examine la fuga de aceite y la producción de gas del relé. Si se encuentra gas, tome una muestra de gas y analicela; también verifique el nivel de aceite del conservador.

Asea Brown Boveri Ltda

Colombia





Limpie el cristal de la ventanilla de inspección, revise el interior y verifique si el flotador se mueve normalmente, con el brazo de soporte como su centro de rotación a intervalos regulares.

El relé puede funcionar equivocadamente cuando el flotador esta sumergido en el aceite, cuando el eje de soporte del flotador se sale del conjunto o cuando hay una fuga de aceite.

#### 11 MANTENIMIENTO E INSPECCION DE LA VALVULA DE SOBREPRESION

La válvula de alivio de sobrepresión con contactos de alarma, acciona la alarma cuando funciona la aguja del interruptor. Está colocada haciendo contacto con la placa de expansión; el resorte de ajuste y los contactos del microinterruptor están en relación con el elevador que se relaciona a su vez con la aguja del interruptor.

Cuando hay un accidente, la presión interna aumenta y empuja la válvula hacia afuera, haciendo funcionar a la aguja del interruptor, la cual empuja y dobla la placa de expansión. Cuando la presión alcanza un cierto límite, la placa de expansión se rompe y la presión sale, cerrando los contactos del interruptor microinterruptor, que están en el elevador que se relaciona con la aguja del interruptor, y la alarma suena.

Verifique si no hay alguna fuga de aceite o de aire del dispositivo.

#### 12 MANTENIMIENTO E INSPECCION DE LOS RESPIRADORES DE SILICA GEL

Estos dispositivos están hechos para eliminar la humedad y el polvo que entran al transformador, con el movimiento del aire resultante de la fluctuación de la temperatura del aceite del transformador; está colocado entre el paso del aire del transformador y la atmósfera.

Se debe siempre verificar la apariencia y cantidad del aceite aislante colocado en el recipiente inferior. Cámbielo cuando se observe con polvo o agua.

Está formado por un depósito con un agente deshidratante y aceite, así como de las partes metálicas para su fijación. El empaque debe verificarse para ver si está bien asegurado, de manera que no permita la entrada de aire al transformador por ingún sitio que no sea el orificio del respiradero. También verifique si el nivel de aceite del depósito no es más bajo que el nivel fijado.

Si el agente deshidratante se humedece con aceite, es porque hay demasiado aceite en el depósito, o porque hay alguna falla interna cuya causa debe detectarse. Se usa gelatina de silicio como agente deshidratante.

Generalmente está teñido de azul con cloruro de cobalto, y cuando la absorción de humedad llega a un 30 ó 40 %, el color cambia de azul a rosa; en tal caso se debe cambiar la gelatina de silicio o secarla para volver a usarla. Para regenerarla, coloque la gelatina de silicio en una cubeta o en un perol limpio y agitela mientras la calienta a una temperatura de 100 a 140 grados C; continúe el calentamiento hasta que el color cambie de rosa a azul o extienda la gelatina de silicio mojada en un receptáculo, como una caja de filtro por 4 ó 5 horas, manteniendo la temperatura del secado entre 100 y 140 grados C.

#### 13 MANTENIMIENTO E INSPECCION DE LAS EMPAQUETADURAS

#### INSTALACION DE LOS EMPAQUES

Cuando use un empaque siga las instrucciones del fabricante, pero en caso de que no las tenga a mano, las siguientes pueden seguirse para un caso general.

Para los empaques de la superficie de reborde del transformador común, se usa corcho ó nitrilo, si bien el corcho ya no se emplea mucho actualmente. Para algunas uniones se usan empaques especiales de plomo, de asbesto o de anillo en O; si se señala qué tipo de empaquetadura debe usarse, siga las instrucciones

#### METODOS PARA UNIR LOS EMPAQUES

Es mejor usar el empaque sin unión, pero ésta no puede evitarse cuando el empaque es muy grande. Hay empaques redondos, cuadrados, rectangulares y ovalados, pero en cualquier caso trate de unir el empaque por una parte recta. La parte que se sobrepone debe medir más de 50 mm y debe aplicarse

Asea Brown Boveri Ltda

Colombia







un adhesivo en la unión.

Cuando use elemento o un componente para sellar, asegúrese de seleccionar el material adecuado para el empaque; aplique una capa delgada y deje que se seque al aire colocando entonces el empaque.

#### INDICACIONES PARA EL TRABAJO

Para quitar la corrosión, el nitrilo, el aceite o la grasa,

use un cepillo de alambre, thiner y alcohol.

Ponga el adhesivo únicamente en el lado del empaque y use sólo la cantidad necesaria para fijarlo en su lugar.

Si la fuga de gas o de aceite no se detiene después de un ajuste correcto, el empaque deberá cambiarse por otro

Un empaque con poca elasticidad, como el de plomo, debe siempre cambiarse por una nuevo. No vuelva a usar el empaque viejo.

#### 14 COMO DETECTAR UNA FUGA

Cuando la fuga sea abajo del nivel del aceite lave primero con thiner o alcohol la parte afectada, y al eliminarse el polvo o el cemento, el lugar de la fuga se vera claramente como una mancha (negra).

Cuando la fuga sea arriba del nivel del aceite. Cargue el gas de nitrógeno a una presión apropiada (aproximadamente 0.3 a 0.4 Kg/cm²), ponga una solución de jabón líquida en la parte sospechosa del empaque; si hay alguna fuga se formarán burbujas. Tenga cuidado en no permitir el funcionamiento del tubo de escape de la presión durante esta operación.

#### TRATAMIENTO DE LAS FUGAS DEL TANQUE.

Si la parte de la fuga en el tanque, que contiene aceite, debe repararse por soldadura, tenga cuidado de verificar si el calor de la soldadura no va a producir una mezcla explosiva de gases.

Si la parte de la fuga está a unos 70 mm o más por encima del nivel del aceite, y si el espesor de la pared del tanque es mayor de 6 mm., no habrá peligro de combustión, ya que el aceite enfriará el calor de la soldadura. Si la parte de la fuga está por encima del nivel del aceite, ponga gas de nitrógeno en el interior del tanque para prevenir un incendio.

Si el espesor de la pared del tanque es menor de 4.5 mm, ponga una pieza de metal encima de la parte de la fuga y sóldela. Es mejor si no hay aceite en el lugar de la reparación.

La manera más simple de reparar un pequeño orificio de fuga es calafatearlo cuidadosamente con un cincel.

No debe taparse el pequeño orificio de la fuga con masilla o con pintura, ya que no dura mucho tiempo.

Un orificio de fuga en la caja de acero no puede repararse con soldadura o calafateándolo. La parte de la caja de acero deberá reemplazarse. Cuando no sea posible perforar un agujero en el sitio de la fuga, golpee e introduzca un tapón impregnado en goma laca u otro componente.

Si se encuentra una fuga en una pieza importante del equipo, consulte con el fabricante el método adecuado de tratamiento.

#### 15 FALLAS Y CONTRAMEDIDAS

#### 1. Causas de la falla

Rastrear la causa de las fallas es la base para tomar medidas que permitan contrarrestarlas. El origen de las fallas no es simple,. Generalmente es la combinación de muchos factores que pueden clasificarse de la siguiente manera:

- a) Imperfección en las especificaciones
- Error en la selección del tipo de aislamiento.
- Capacidad no apropiada.
- Falta de atención a las condiciones en el lugar de instalación (humedad, temperatura, gases

#### Asea Brown Boveri Ltda

#### Colombia

perjudiciales, etc)

- b) Imperfecciones en las instalaciones
- Instalación incorrecta.
- Capacidad y rango de protección del pararrayos incorrectos,
- Interruptor y relé de protección incorrectos
- c) Imperfecciones en la operación y mantenimiento del equipo
- Partes conductoras externas flojas y calentamiento de las mismas.





- Deterioro del aceite de aislamiento
- Carga excesiva o error en la conexión de los cables.
   Equivocación en el funcionamiento, y descuido en el
- Equivocación en el funcionamiento, y descuido en el arreglo de los circuitos de protección.
- Inspección insuficiente de los empaques y de las válvulas.
- Mantenimiento insuficiente de los accesorios.
- d) Voltaje anormal
- e) Deterioro normal
- f) Desastres naturales
- 2. Tipos de fallas

Las fallas producidas por las causas mencionadas, dan lugar a fallas secundarias y aún terciarias, dificultando su rastreo. Sin embargo, las condiciones de operación en el momento de la falla, los registros de inspección de los relés de protección de las diversas partes, así como el mantenimiento y la inspección regular, ayudarán a detectar la causa en muchísimas ocasiones.

Las fallas de un transformador se pueden clasificar de la siguiente manera:


- a) Fallas internas del transformador: En devanados y núcleo
- Interrupción dieléctrica
- Rotura y torsión de los devanados
- Error en el contacto a tierra
- Conmutador de derivaciones abierto
- Aceite de aislamiento
- b) Fallas externas del transformador. En el tanque
- -Por fugas de aceite en un empaque, válvula, cordón de soldadura
- -Por los bujes de los respiradores, válvula de sobrepresión, termómetros, indicador de nivel de aceite etc
- Defectos en los ventiladores de refrigeración forzada, relé Buchholz, salida de los transformadores de corriente de los bujes, etc.
- 3. Descubrimiento de las fallas

Es innecesario decir que mientras más pronto se detecte la falla será mejor, y que para ello se requieren un mantenimiento y una inspección cuidadosa; hay normas hechas para la inspección regular y de rutina. Por medio de esta inspección se puede detectar una falla antes de que sea grave, y se puede reducir el daño en lo posible. Algunas fallas son causadas por razones más allá del control humano. Veamos:

a) Fallas repentinas

Asea Brown Boveri Ltda

Colombia



La corriente excesiva por un cortocircuito externo o por un golpe mecánico, también sucede repentinamente, y disturbios por sismos e incendios, pueden dañar accidentalmente el transformador.

b) Fallas que se desarrollan lentamente

Las fallas repentinas se relacionan, generalmente, con factores totalmente externos o ajenos al transformador, de tal forma que está fuera de nuestro alcance el poder preveerlos y prepararnos para enfrentarlos.

El objetivo de nuestro mantenimiento e inspección es descubrir las fallas que ocurren y que se desarrollan lentamente. Estas fallas son las siguientes:

- Deformación de los materiales de aislamiento y del bobinado, debido a golpes mecánicos causados por un cortocircuito externo. El transformador generalmente se diseña y se fabrica para resistir el calor y los golpes mecánicos. Sin embargo, si se expone a golpes mecánicos intensos y frecuentes, aún una pequeña deformación puede convertirse en una falla interna seria.
- Aislamiento del núcleo. Puede existir aislamiento deficiente entre las láminas del núcleo, entre el tornillo de sujeción del núcleo y el tubo de aislamiento, etc. El aislamiento deficiente causa un cortocircuito en el flujo magnético, produce constantemente una corriente de corto circuito en este lugar y provoca un calentamiento excesivo pudiendo desarrollar fallas serias.
- Aislamiento deficiente debido a una condición operacional dura, como carga excesiva. Según se mencionó en las instrucciones de operación, el aislamiento del transformador se deteriora por el aumento de la temperatura y este deterioro a través de los años empeora y se convierte en una falla seria cuando el transformador sufre una carga excesiva,
- Deterioro de los materiales de aislamiento, del aceite, de los bujes, etc. debido a absorción de humedad, a oxidación y a formación de una corona, etc.
- Deterioro del aislamiento de la parte externa del transformador debido al viento, la nieve, la sal y el polvo. Esto puede prevenirse con una inspección y un mantenimiento correctos.
- Fallas en los accesorios, fuga de aceite, fuga de gas, etc.
- 4. Fallas internas del transformador





#### a) Fallas en los devanados

#### -Cortocircuitos

Hay cortocircuitos entre las espiras, entre las fases y entre las bobinas. La mayoría de las fallas de los cortocircuitos se deben a tensión anormal en el pararrayos, y algunas se deben al deterioro del aceite de aislamiento y a la penetración de la lluvia. También algunos cortocircuitos se deben al deterioro por calor, causado por una fuerza mecánica electromagnética o por una carga excesiva anormal. En general, los cortocircuitos internos causan deformaciones graves en las bobinas, como efecto secundario.

-Rompimiento de los terminales de los devanados

Los terminales de los devanados sufren daños por un exceso de corriente (cortocircuito externo, etc) o por un rayo. También los accidentes de cortocircuito del sistema que se acumulan, causan daños en el soporte del bobinado, por su fuerza destructora mecánica repetida, que finalmente rompe los terminales.

#### -Cortocircuito a tierra.

El voltaje de impulso o el deterioro del aislamiento pueden causar un cortocircuito a tierra del bobinado o de sus terminales al núcleo o al tanque.

Las fallas mencionadas se pueden detectar fácilmente mediante un diagnóstico externo o una verificación eléctrica

#### b) Fallas en el núcleo

Hay fallas debidas a un aislamiento deficiente de los tornillos de afianzamiento del núcleo, o a un canal de enfriamiento de aceite obstruido, lo que causa un calentamiento excesivo del núcleo. Las fallas del núcleo se desarrollan lentamente. El aislamiento y el contacto a tierra deficientes ya mencionados, causan una corriente de cortocircuito parcial, un deterioro del aceite de los materiales de aislamiento en sus alrededores, los cuales gradualmente se convierten en fallas serias.

Una sujeción deficiente entre el núcleo y las bridas del bobinado pueden causar una vibración perjudicial.

#### 5. Cómo detectar fallas internas?

Use los diferentes relés con que cuenta el transformador para detectar y protegerse de fallas accidentales. A continuación se señala cuales son las partes que se emplean para protegerse de fallas internas:

Las que están adheridas directamente al transformador y que detectan las fallas

#### Asea Brown Boyeri Ltda

#### Colombia

mecánicamente: Relé Buchholz, relé de presión súbita, dispositivo de sobrepresión.

Las que están indirectamente unidas al tablero de control del transformador, y que detectan las fallas eléctricamente: Relé diferencial, relé de sobrecorriente, relé de tierra.







# **ANEXOS**





#### CERTIFICADO DE MATRICULA PROFESIONAL

Original

# EL PRESIDENTE DEL CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, MECÁNICA Y PROFESIONES AFINES SECCIONAL DE BOYACÁ

#### CERTIFICA:

 Que en cumplimiento de la Ley 51 de 1986 y del Decreto 1873 de 1996, NÉSTOR ANDRÉS GÓMEZ FUENTES, identificado con Cédula de Ciudadanía 74.327.434 de Belén (Boyacá), presentó solicitud de matrícula profesional de Ingeniero Electromecánico ante el Consejo Profesional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines, Seccional de Boyacá, acreditando para el efecto su grado profesional, otorgado por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia el día 26 de Septiembre de 2008.



- 2. Que, estudiada la solicitud, el Consejo Profesional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines, Seccional de Boyacá, mediante la Resolución 15 del 14 de Octubre de 2008 expidió la matrícula profesional a NÉSTOR ANDRÉS GÓMEZ FUENTES para ejercer la profesión de INGENIERO ELECTROMECÁNICO de acuerdo con lo señalado en la ley y el decreto antes citados.
- Que, mediante la Resolución 63 del 30 de Octubre de 2008, el Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines confirmó la matrícula anterior y le asignó el número de registro:

BY250-60110

Este certificado se expide en Tunja el día 30 de Octubre de 2008.

JUAN CARLOS MARTÍNEZ MARTIN

Presidente