




**PROYECTO ESPACIOS DE VIDA**  
**INFORME DE VISTA TECNICA**  
Hoja 1 de 1



<b>DEPARTAMENTO:</b>	ANTIOQUIA	<b>REGIÓN:</b>	CARIBE	<b>FECHA:</b>	18 DE MAYO DE 2012
<b>MUNICIPIO:</b>	VIGIA DEL FUERTE	<b>SUBREGIÓN:</b>	ATRATO		



**LOCALIZACION**

PRIORITY DE INMUEBLES	A - AFECTACIÓN POR OLA INVERNAL			B - TIPO DE INTERVENCIÓN	C - ASPECTOS CULTURALES				
	0	1	2		0	1	2		
	No afectación			0	No requiere intervención		0	No hay uso del inmueble	
	Humedades, goteras y/o filtraciones en cubierta	X		1	Mantenimiento	X	1	Baja demanda del inmueble	X
	Posible riesgo de inundación o deslizamiento			2	Reparación parcial / Reforma / Ampliación		2	Media demanda del inmueble	
	Inundación - cota hasta 30 cm			2	Reforzamiento estructural		2	Es posible dinamizar el uso del inmueble	X
	Inundación - cota mayor a 30 cm			3	Reparación total del inmueble		3	Alta demanda del inmueble	
	Deslizamiento / Avalancha			3	Reubicación o reconstrucción		3	Alto impacto en la comunidad	

INDICADORES	A	1	B	2	C	3	PRIORITY DE INTERVENCIÓN	MEDIA
-------------	---	---	---	---	---	---	--------------------------	-------

NOTA: En los criterios A, B y C se puede realizar selección múltiple. La prioridad de intervención será en función del mayor puntaje.

<b>ASPECTO ARQUITECTÓNICO</b>	<b>LO URBANO</b>	La Biblioteca se encuentra ubicada sobre la entrada principal al casco urbano llegando por el río Atrato, dentro de su entorno inmediato se encuentra sobre la vía principal de comercio, al frente la Alcaldía y enseguida el Comando de Policía, contando con vías pavimentadas.
	<b>LO FUNCIONAL</b>	El diseño de la edificación es un modelo tipo que se implanta en diferentes regiones, haciéndolo deficiente para las determinantes de esta zona en el aspecto climático. No cuenta con ventiladores, falta estantería y amoblamiento para el uso de la Biblioteca, falta iluminación natural y artificial, siendo esta última una problemática general del municipio. Tiene un cerramiento en malla que controla el acceso siendo permeable visual y climáticamente al exterior del equipamiento, y con esto ayuda a la seguridad del mismo y a prevenir el uso o permanencia no adecuada en el jardín o patio exterior de la edificación, siendo un ejemplo las ventas ambulantes sobre la malla, que de no estar allí harían uso del jardín y no es conveniente principalmente por la asistencia de niños, entre otros.
	<b>ACCESIBILIDAD</b>	La Biblioteca tiene un fácil acceso en rampa teniendo en cuenta personas con discapacidad.
	<b>LO BIOCLIMÁTICO</b>	La iluminación y ventilación natural se ven reducidas por el diseño de la edificación siendo muy cerrado, principalmente en la parte posterior.

<b>ASPECTO ESTRUCTURAL / TECNICO</b>	<b>CONDICIONES DE LA ESTRUCTURA</b>	La estructura se encuentra en buen estado.
	<b>INFRAESTRUCTURA</b>	Requiere mantenimiento estético general, la parte de las vigas canal y algunos elementos de la estructura metálica tienen corrosión por goteras que actualmente ya se repararon pero es necesario el mantenimiento.
	<b>INSTALACIONES / REDES</b>	No cuenta con el servicio de agua y debido a esto la persona encargada de la Biblioteca es la única quien puede hacer uso de los baños recogiendo precariamente agua lluvia, y se requiere implementar el tanque de reserva. Es necesario el mantenimiento de redes y accesorios eléctricos, siendo particularmente la electricidad una problemática del municipio ya que no cuentan con el servicio permanente durante el día, solo en un lapso de la noche se activa la planta del pueblo que abastece de energía por unas horas a la población.

<b>ASPECTO SOCIAL</b>	<b>DEMANDA / IMPACTO</b>	La demanda en el uso del equipamiento es baja debido a que anteriormente se abría al público esporádicamente, y actualmente el material para consulta es poco.
	<b>PROGRAMAS</b>	Actividades lúdicas con los niños, lectura y consulta mínima en libros.

**RECOMENDACIONES ADICIONALES**

La Biblioteca requiere dotación general, libros, computadores, material didáctico, estanterías, mesas y sillas, entre otros; no cuentan con servicio de internet, falta implementación de programas que dinamicen el uso del equipamiento. Siendo la electricidad una falencia general de la población se recomienda la dotación de una planta eléctrica portátil exclusiva para la Biblioteca, ya que actualmente la Alcaldía la socorre con el servicio llegando energía solo a 2 toma corriente. Entre los usos de la Biblioteca esta la asistencia de las mujeres cabeza de hogar para reclamar los subsidios de Familias en Acción, que al momento de optimizar el funcionamiento del equipamiento como tal, se debe coordinar mejor esta actividad sin tener que omitirla totalmente ya que la Biblioteca estaría prestando un servicio mas a la comunidad, siendo otra opción que la Alcaldía pueda acondicionar otro espacio para esta función. La falta de uso de la edificación hace que la utilicen como almacenamiento temporal, ej.: dotación de sillería para escuelas.