




PLANTA PRIMER PISO BLOQUE M2 ESC. 1:100



<b>PROYECTO</b> CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA - CAE EL REDENTOR. ETAPA 1 <small>38-19-74, 30 No. 57-50 Sur, Localidad de Tangente, Bogotá D.C.</small>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>PROMOTOR</b> DIRECCION CONSULTOR ESTUDIO ARQUITECTONICO		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>PLANO: CUBIERTA BLOQUE M1</b>		<b>A 233</b>	
<b>RESPONSABLES</b> Dra. MARIA ESPERANZA RODRIGUEZ BENAVIDES <small>ARQUITECTA N.º 405370991-4 COL</small>	Arq. ANDRES RODRIGUEZ CABRA <small>ARQUITECTO N.º 405370991-4 COL</small>	<b>INGENIERO CIVIL</b> Ing. JUAN LORENZO MACIAS <small>MATRICULA N.º 28200961-4 COL</small>	<b>ESCALAS:</b> 1 : 100
<b>FECHA:</b> 06/05/15		<b>ULTIMA MODIFICACION:</b> DOMINICA	




<b>PROYECTO</b>			
CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA - CAE EL REDENTOR. ETAPA 1			
38-19-76, 36 No. 57-50sur, Localidad de Teniente, Bogotá D.C.			
<b>PROMOTOR</b>	INTECCUN		
<b>CONSULTOR</b>	CONSORCIO ARQUITDISEÑOS		
<b>PLANO: CUBIERTA BLOQUE M2</b>		<b>A 232</b>	
<b>RESPONSABLES</b>	<b>INGENIERO CIVIL</b>		<b>FECHA:</b>
Ing. MARIA ESPERANZA RODRIGUEZ BENAVIDES MATRICULA N° 202205073	Ing. ANDRES RODRIGUEZ CARRA MATRICULA N° 202205073	Ing. JUAN LORENZ MACHAS MATRICULA N° 202205174	06/05/15
<b>NOTAS:</b>			
<p>1. Este plano es una copia de seguridad de un archivo de computadora y no debe ser considerado como un documento original.</p> <p>2. Este plano es una copia de seguridad de un archivo de computadora y no debe ser considerado como un documento original.</p> <p>3. Este plano es una copia de seguridad de un archivo de computadora y no debe ser considerado como un documento original.</p> <p>4. Este plano es una copia de seguridad de un archivo de computadora y no debe ser considerado como un documento original.</p> <p>5. Este plano es una copia de seguridad de un archivo de computadora y no debe ser considerado como un documento original.</p> <p>6. Este plano es una copia de seguridad de un archivo de computadora y no debe ser considerado como un documento original.</p> <p>7. Este plano es una copia de seguridad de un archivo de computadora y no debe ser considerado como un documento original.</p> <p>8. Este plano es una copia de seguridad de un archivo de computadora y no debe ser considerado como un documento original.</p> <p>9. Este plano es una copia de seguridad de un archivo de computadora y no debe ser considerado como un documento original.</p> <p>10. Este plano es una copia de seguridad de un archivo de computadora y no debe ser considerado como un documento original.</p>			




PLANTA PRIMER PISO BLOQUE H1 ESC. 1:100


<b>PROYECTO</b>			
CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA - CAE EL REDENTOR. ETAPA 1			
28-19-74, 30 No. 57-50 sur, Localidad de Tenjuelo, Bogotá D.C.			
<b>PROMOTOR</b>	INTECCIN		
<b>CONSULTOR</b>	CONSORCIO ARQUITDISEÑOS		
<b>PLANO: CUBIERTA BLOQUE H2</b>		<b>A 231</b>	
<b>RESPONSABLES:</b>	<b>INGENIERO CIVIL:</b>	<b>ESCALAS:</b>	<b>FECHA:</b>
Ing. MARIA ESPERANZA RODRIGUEZ BENAVIDES	Ing. ANDRES RODRIGUEZ CABRA	1 : 100	06/05/15
MATRICULA N° 22378	MATRICULA N° 22378		



PLANTA PRIMER PISO BLOQUE H2 ESC. 1:100




<b>PROYECTO</b>			
CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA - CAE EL REDENTOR. ETAPA 1			
PROMOTOR			
CONSULTOR			
INGENIERO CIVIL			
<b>PLANO: CUBIERTA BLOQUE H1</b>		<b>A 230</b>	
RESPONSABLES		INGENIERO CIVIL	
Ing. MARIA ESPERANZA RODRIGUEZ BENAVIDES		Ing. ANDRES RODRIGUEZ CABRA	
INGENIERO CIVIL		INGENIERO CIVIL	
Ing. JUAN LORENZO MACIAS		Ing. JUAN LORENZO MACIAS	
MATRICULA N.º 202005914		MATRICULA N.º 202005914	
Escala:		Fecha:	
1 : 100		06/05/15	
NOTAS:		NOTAS:	
1. Este plano es una copia de la planta de arquitectura original y no debe ser utilizado para fines de construcción sin la autorización expresa del arquitecto responsable.		1. Este plano es una copia de la planta de arquitectura original y no debe ser utilizado para fines de construcción sin la autorización expresa del arquitecto responsable.	
2. Este plano es una copia de la planta de arquitectura original y no debe ser utilizado para fines de construcción sin la autorización expresa del arquitecto responsable.		2. Este plano es una copia de la planta de arquitectura original y no debe ser utilizado para fines de construcción sin la autorización expresa del arquitecto responsable.	
3. Este plano es una copia de la planta de arquitectura original y no debe ser utilizado para fines de construcción sin la autorización expresa del arquitecto responsable.		3. Este plano es una copia de la planta de arquitectura original y no debe ser utilizado para fines de construcción sin la autorización expresa del arquitecto responsable.	
4. Este plano es una copia de la planta de arquitectura original y no debe ser utilizado para fines de construcción sin la autorización expresa del arquitecto responsable.		4. Este plano es una copia de la planta de arquitectura original y no debe ser utilizado para fines de construcción sin la autorización expresa del arquitecto responsable.	
5. Este plano es una copia de la planta de arquitectura original y no debe ser utilizado para fines de construcción sin la autorización expresa del arquitecto responsable.		5. Este plano es una copia de la planta de arquitectura original y no debe ser utilizado para fines de construcción sin la autorización expresa del arquitecto responsable.	




PLANTA SEGUNDO PISO BLOQUE D ESC. 1:100

<b>PROYECTO</b>			
CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA - CAE EL REDENTOR. ETAPA 1			
PROMOTOR			
CONSULTOR			
CONSORCIO ARQUIDISEÑOS			
<b>PLANO: CUBIERTA BLOQUE D</b>		<b>A 229</b>	
RESPONSABLES:	INGENIERO CIVIL:	ESCALAS:	FECHA:
Ing. MARIA ESPERANZA RODRIGUEZ BENAVIDES	Ing. JUAN LOPEDEZ MACIAS	1 : 100	06/05/15
Ing. ANDRES RODRIGUEZ CABRA			



PLANTA SEGUNDO PISO BLOQUE C ESC. 1:100


<b>PROYECTO</b>			
CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA - CAE EL REDENTOR. ETAPA 1			
28-19-76, 30 No. 57-50 sur, Localidad de Tenjuelo, Bogotá D.C.			
<b>PROMOTOR</b>	ARHU		
<b>CONSULTOR</b>	CONSORCIO ARQUITECTOSES		
<b>PLANO: CUBIERTA BLOQUE C</b>			<b>A 228</b>
<b>RESPONSABLES</b>		<b>INGENIERO CIVIL</b>	
Ing. MARIA ESPERANZA RODRIGUEZ DENAVIDES (NIT: 900.591.877-5)		Ing. JUAN LORENZO MADRIZ (NIT: 900.591.877-5)	
<b>NOTAS:</b>		<b>ESCALAS:</b>	
1. Este plano es parte de un proyecto de obra de arquitectura de vivienda social ubicada en el barrio de Tenjuelo, Localidad de Tenjuelo, Bogotá D.C., y debe ser construido de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 y en el Decreto 1073 de 2015.		ULTIMA MODIFICACION: 06/05/15	
2. Este plano es parte de un proyecto de obra de arquitectura de vivienda social ubicada en el barrio de Tenjuelo, Localidad de Tenjuelo, Bogotá D.C., y debe ser construido de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 y en el Decreto 1073 de 2015.		1:100	
3. Este plano es parte de un proyecto de obra de arquitectura de vivienda social ubicada en el barrio de Tenjuelo, Localidad de Tenjuelo, Bogotá D.C., y debe ser construido de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 y en el Decreto 1073 de 2015.			
4. Este plano es parte de un proyecto de obra de arquitectura de vivienda social ubicada en el barrio de Tenjuelo, Localidad de Tenjuelo, Bogotá D.C., y debe ser construido de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 y en el Decreto 1073 de 2015.			



PLANTA PRIMER PISO BLOQUE C ESC. 1:100



<b>PROYECTO</b>			
CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA - CAE EL REDENTOR. ETAPA 1			
PROMOTOR			
CONSULTOR			
CONSORCIO ARQUITECTOS			
<b>PLANO: CUBIERTA BLOQUE B1</b>		<b>A 227</b>	
RESPONSABLES	INGENIERO CIVIL	ESCALAS: 1:100	
ANIL MARIA ESPERANZA RODRIGUEZ BENAVIDES MATRÍCULA N° 30200550-0001	ANDRÉS RODRIGUEZ CABRA MATRÍCULA N° 30210006-00000003	ULTIMA MODIFICACION: 06/05/15	
NOTAS:		1:100	






PLANTA SEGUNDO PISO BLOQUE B ESC. 1:100 

<b>PROYECTO</b>			
CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA - CAE EL REDENTOR. ETAPA 1			
PROMOTOR: <b>MUNICIPIO DE BOGOTÁ</b>			
CONSULTOR: <b>CONSORCIO ARQUITDISEÑOS</b>			
<b>PLANO: CUBIERTA BLOQUE B</b>		<b>A 226</b>	
RESPONSABLES:		INGENIERO CIVIL:	
Ing. MARIA ESPERANZA RODRIGUEZ BENAVIDES INGENIERA EN ARQUITECTURA		Ing. ANDRES RODRIGUEZ CABRA INGENIERO EN CIVIL	
Ing. JAIR LORENTE MADRIZ INGENIERO EN CIVIL		Ing. JAIR LORENTE MADRIZ INGENIERO EN CIVIL	
ESCALAS: 1 : 100		FECHA: 06/05/15	
<small>NOTAS:          1. Este plano forma parte del proyecto de construcción de la CAE El Redentor, Etapa 1, y debe ser leído en conjunto con el resto de los planos del proyecto.          2. Se debe verificar la ubicación y dimensiones de los elementos antes de iniciar la construcción.          3. Se debe respetar las normas de construcción vigentes en Colombia.          4. Se debe mantener la documentación del proyecto en todo momento.          5. Se debe consultar con el promotor cualquier duda o aclaración.          6. Este plano es propiedad del promotor y no puede ser reproducido sin su consentimiento.          7. Se reserva todos los derechos reservados.          8. Se prohíbe la publicación, préstamo, ejecución y reproducción de este plano sin el consentimiento escrito del promotor.</small>			





PLANTA CUBIERTA BLOQUE A ESC. 1:100



<b>PROYECTO</b>			
CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA - CAE EL REDENTOR. ETAPA 1			
38-19-74, 30 No. 57-50sur, Localidad de Tenjuelo, Bogotá D.C.			
<b>PROMOTOR</b>	MIRECUN		
<b>CONSULTOR</b>	CONSORCIO ARQUITDISEÑOS		
<b>PLANO: CUBIERTA BLOQUE A</b>		<b>A 225-B</b>	
<b>RESPONSABLES:</b>		<b>INGENIERO CIVIL:</b>	
Ing. MARIA ESPERANZA RODRIGUEZ BENAVIDES MATRÍCULA N° 200205057-0001	Ing. ANDRÉS RODRIGUEZ CABRA MATRÍCULA N° 200205057-0002	Ing. JAIRO USCHICH MADRIZ MATRÍCULA N° 200205057-0003	
<b>NOTAS:</b>		<b>ESCALAS:</b>	
1. Este plano forma parte del Proyecto de Obra, el cual comprende el estudio, el diseño, la construcción y la ejecución de la obra.		ULTIMA MODIFICACION	
2. Toda modificación a este plano debe ser autorizada por escrito por el Consultor y el Promotor.		06/05/15	
3. Este plano debe ser leído en conjunto con el Proyecto de Obra y el Reglamento de Construcción de Bogotá D.C.			
4. El Consultor no es responsable de los errores de construcción que se cometan durante la ejecución de la obra.			
5. El Consultor no es responsable de los errores de construcción que se cometan durante la ejecución de la obra.			

# PLANTA DE CUBIERTAS ESC. 1:500



<b>PROYECTO</b>			
CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA - CAE EL REDENTOR. ETAPA 1			
PROMOTOR			
CONSULTOR			
RESPONSABLES		INGENIERO CIVIL:	
AUT. MARIA ESPERANZA RODRIGUEZ BENAVIDES		ING. JUIR LOPECH-MACIAS	
AUT. ANDRES RODRIGUEZ CABRA		MATRICULA N° 202005014326	
AUT. CONSORCIO ARQUITDISEÑOS			
<b>PLANO: CUBIERTAS GENERAL</b>		<b>A 203</b>	
ESCALAS:		ULTIMA MODIFICACION:	
1 : 500		06/05/15	