



PLANTA PRIMER PISO (BLOQUE H Y M)
Incendio
Escala 1:75

- NOTAS**
1. LA MODULACION DE LOS ROCIADORES INDICADA EN PLANOS DE DISEÑO DEBERA SER COORDINADA CON LOS SISTEMAS DE VENTILACION MECANICA, ILUMINACION Y CIELO-FALSO EVITANDO CRUCES.
 2. ES DE SUMA IMPORTANCIA RESPETAR LAS DISTANCIAS INDICADAS EN PLANOS DE LOS ROCIADORES CON RESPECTO A MUROS LATERALES, COLUMNAS Y ENTRE ESTOS MISMOS PARA NO AFECTAR LAS CONDICIONES INICIALES DE DISEÑO.
 3. LA TUBERIA PARA EL SISTEMA DE ROCIADORES SERA ACERO AL CARBON Y DEBE ESTAR ACORDE CON LO ESPECIFICADO EN LA NORMA NFPA 13 Ed. 2007 TABLA 6.3.1.1 (NORMA ASTM), LISTADA UL-APROBADA FM.
 4. EL EQUIPO DE RED CONTRA INCENDIO DEBERA CUMPLIR LO DISPUESTO EN LA NORMA NFPA-20.
 5. ES RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR E INSTALADOR VERIFICAR EN SITIO QUE LAS CONDICIONES ARQUITECTONICAS DEL DISEÑO SE CUMPLAN CONFORME PLANOS, REPLANTEANDO EN SITIO DISTANCIAS DE ROCIADORES Y TUBERIAS CONFORME LA ESTRUCTURA DEL PISO SUPERIOR.
 6. SE INSTALARA TUBERIA DE SCHEDULE 10 MEDIANTE EL METODO DE UNION RANURADA PARA DIAMETRO IGUALES O SUPERIORES A 1 1/2", PARA DIAMETROS INFERIORES LAS UNIONES DE TUBERIAS Y ACCESORIOS SERAN ROSCADAS Y SE UTILIZARA TUBERIA DE SCHEDULE 40.
 7. SE DEBERA COORDINAR CON EL DISEÑO DE SEGURIDAD Y CONTROL, LAS SEÑALES QUE DEBEN SER SUPERVISADAS, TALES COMO VALVULAS Y SENSORES DE FLUJO, PARA QUE ESTOS ELEMENTOS NO QUEDEN DESCONECTADOS EN OBRA.
 8. LA TUBERIA QUE VA ENTERRADA SERA TUBERIA EN C-900.
 9. LOS ROCIADORES QUE SE INSTALEN EN LA ZONAS DE COCINA, PLANCHADO Y SECADO, TENDRAN UNA CLASIFI- DE TEMPERATURA INTERMEDIA (79-107°C).

CONVENCIONES

○	ASER
○	VALVULA OSCA
○	VAL. MANIPULADA CON SWITCH INDICADOR
○	CHUZO DE CAUDA
○	ROMA INCENDIO CON MOTOR
○	CAJETA DE PRESION
○	SENSOR DE FLUJO
○	ROCIADOR PENDIENT
○	ROCIADOR UP-RIGHT
○	ROCIADOR SIDE WALL K=5.6
○	ROCIADOR SIDE WALL K=8.1 LARGO ALCANCE
○	TUBERIA O RAMAL DE ROCIADORES EXISTENTE
○	TUBERIA O RAMAL DE ROCIADORES NUEVO
○	SOPORTE LATERAL DOS VAS

PROYECTO CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA - CAE EL REDENTOR

PROMOTOR I.C.B.F. - FONDECUN

PLANO: PRIMER PISO BLOQUE H Y M INCENDIO

INDICADA 07/10/14

1-06