

1. INFORMACIÓN GENERAL

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA DE PUERTO ALEGRE NAUCA	FECHA VISITA:	14/03/2015
---------------------------	---	---------------	------------

2. UBICACIÓN FÍSICA

URBANO		DESCRIPCIÓN: CUENTA CON TERRENO PLANO CON DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS PARA ÁREAS COMPLEMENTARIAS, EN TERRENO ONDULADO. SE LOCALIZA EN EL POBLADO INDIGENA DENOMINADO PUERTO ALEGRE.
RURAL	X	
RESGUARDO		
OTRO		
TIPO DE ACCESO AL PREDIO:	DESCRIPCIÓN: CALLE PEATONAL EN TIERRA	
CALIDAD VIA DE ACCESO:	DESCRIPCIÓN: VIAS EN ARCILLA EN REGULAR ESTADO QUE POR SUS CONDICIONES PROPIAS SE TORNA PANTANOSO EN TEMPORADA DE LLUVIAS	

3. CARACTERÍSTICAS DEL PREDIO

CLIMA				AMENAZA Y VULNERABILIDAD								TOPOGRAFIA					TIPO DE SUELO								CUERPOS DE AGUA				
FRIJO	TEMPERADO	CALIDO	SECO	HUMEDO	LLUVIOSO	ZONA DESLIZAMIENTO	ZONA INUNDABLE	RELLENO SANITARIO	ORDEN PÚBLICO	ZONAS DE EXPLOTACIÓN	CANALES ABIERTOS	LINEA ALTA TENSION	SERVIDUMBRE DE TRÁNSITO	PLANA	INCLINADA	ONDULADA	QUERRADA	ESCARPADA	ARCILLA	LIMO	ARENA	GRAVA	ROCA	ORGÁNICO	TURBA	ESCOMBROS	BASURAS	LÉNTICOS (Cerrados No fluyen)	LÓTICOS (En movimiento. Ríos, Quebradas)
				X	X			X					X					X											X

DELIMITACIÓN DE ZONAS

AREA TOTAL:	AREA OCUPADA:	AREA DISPONIBLE:	ARBORIZACIÓN:	SERVICIO DE TRANSPORTE:	MSNM:
7000	2000	4000	1000	FLUVIAL	55

4. CONSTRUCCIONES EXISTENTES

PRESENCIA DE EDIFICACIONES EN EL PREDIO:	SI	X	NO	AÑO DE CONSTRUCCION:	2012
DESCRIPCIÓN EDIFICACIONES CONSTRUIDAS: CUENTA CON TRES BLOQUES DE AULAS, DOS CON TRES AULAS Y UNO DE DOS AULAS					

AULAS	X	LABORATORIO		SALA INFORMATICA		BIBLIOTECAS		AUDITORIO		ZONAS RECREATIVAS		ZONA ADMINISTRATIVA		BATERIAS SANITARIAS	X
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
BUENO		BUENO		BUENO		BUENO		BUENO		BUENO		BUENO		BUENO	
REGULAR	X	REGULAR		REGULAR		REGULAR		REGULAR		REGULAR		REGULAR		REGULAR	X
MALO		MALO		MALO		MALO		MALO		MALO		MALO		MALO	

COMEDOR - COCINA		ACOMETIDAS EXISTENTES															
ESTADO		ACUEDUCTO				SI		NO	X	GAS				SI		NO	X
BUENO		ENERGIA ELECTRICA				SI		NO	X	VOZ Y DATOS				SI		NO	X
REGULAR		ALCANTARILLADO				SI		NO	X	ASEO				SI		NO	X
MALO																	

5. PARAMENTOS Y LINDEROS

NORTE		SUR	
ORIENTE		OCCIDENTE	
SERVIDUMBRES			

6. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIO	SI	NO	NOMBRE EMPRESA	OBSERVACIONES
ACUEDUCTO		X		
ALCANTARILLADO		X		
ENERGÍA ELECTRICA		X		
GAS		X		
VOZ Y DATOS		X		
ASEO		X		

7. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y MATERIALES

RECURSOS Y MATERIALES	OBSERVACIONES
MANO DE OBRA (Calificada, No calificada)	NO DISPONIBLE, SOLO ALGUNOS POBLADORES INDIGENAS COMO AYUDANTES DE OBRA
ESCOMBRERAS (localización-distancia)	NO HAY
FUENTES DE MATERIALES PETREOS (localización-distancia)	RIO NAUCA, TRANSPORTE A 30 MINUTOS EN BOTE CON MOTOR
CONCRETO PREMEZCLADO (Empresa-Distancia)	NO DISPONIBLE.
CEMENTO (Precio, posibles proveedores)	TRANSPORTADO DESDE PUERTO MELUCK, MEDIO BAUDÓ PRECIO PROMEDIO \$40000
ARENA (Precio, posibles proveedores)	COMUNIDAD , PRECIO PROMEDIO \$100.000
TRITURADO (Precio, posibles proveedores)	NO DISPONIBLE.
ACERO DE REFUERZO (Precio, posibles proveedores)	NO DISPONIBLE.
MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA	NO DISPONIBLE.
MAMPOSTERÍA (Precio, posibles proveedores)	NO DISPONIBLE.
ACERO ESTRUCTURAL (Precio, posibles proveedores)	NO DISPONIBLE.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FIRMA PROFESIONAL VIABILIZADOR

NOMBRE: EVERTH DEIVIS PEREA PALACIOS	FIRMA:			
CÉDULA: 79'906.823				
CARGO: SUPERVISOR				
TARJETA PROFESIONAL: 25 202 78 616 CND				
CONCEPTO DE VIABILIDAD:	<table border="1"> <tr> <td>SI</td> <td>X</td> <td>NO</td> </tr> </table>	SI	X	NO
SI	X	NO		

OBSERVACIONES: SOLICITAN: PLACA POLIDEPORTIVA, SALON AUDITORIO, BIBLIOTECA, LABORATORIOS, AREA ADMINISTRATIVA, COMEDOR - COCINA , ANDENES , PATIOS, SALA DE SISTEMAS. CERRAMIENTO GENERAL, VENTANAS Y PUERTAS. INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DE JORNADA UNICA..

1. INFORMACIÓN GENERAL

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	CENTRO EDUCATIVO HERNANDO ANSELMO MOLANO DE NAUCA	FECHA VISITA:	14/03/2015
---------------------------	---	---------------	------------

2. UBICACIÓN FÍSICA

URBANO		DESCRIPCIÓN: LOTE UBICADO EN EL CENTRO POBLADO CORREGIMENTAL NAUCA. SE DESARROLLA EN UNA MESETA DE DIFÍCIL ACCESO EN TEMPORADA DE LLUVIAS. TERRENOS EN ARCILLAS CONSOLIDADAS SIN PRESENCIA DE PAVIMENTOS
RURAL	X	
RESGUARDO		
OTRO		
TIPO DE ACCESO AL PREDIO:	DESCRIPCIÓN: PEATONAL ESCALINATAS EN TIERRA	
CALIDAD VIA DE ACCESO:	DESCRIPCIÓN: MALA Y DIFÍCIL	

3. CARACTERÍSTICAS DEL PREDIO

CLIMA						AMENAZA Y VULNERABILIDAD						TOPOGRAFÍA						TIPO DE SUELO						CUERPOS DE AGUA						
FRIJO	FRIO	TEMPERADO	CALIDO	SECO	HUMEDO	LLUVIOSO	ZONA DESLIZAMIENTO	ZONA INUNDABLE	RELLENO SANITARIO	ORDEN PÚBLICO	ZONAS DE EXPLOTACIÓN	CANALES ABIERTOS	LINEA ALTA TENSION	SERVIDUMBRE DE TRANSITO	PLANA	INCLINADA	ONDULADA	QUERRADA	ESCARPADA	ARCILLA	LIMO	ARENA	GRAVA	ROCA	ORGANICO	TURBA	ESCOMBROS	BASURAS	LÉNTICOS (Cerrados No fluyen)	LÓTICOS (En movimiento. Ríos, Quebradas)
					X	X			X						X	X				X										X

DELIMITACIÓN DE ZONAS

AREA TOTAL:	AREA OCUPADA:	AREA DISPONIBLE:	ARBORIZACIÓN:	SERVICIO DE TRANSPORTE:	MSNM:

4. CONSTRUCCIONES EXISTENTES

PRESENCIA DE EDIFICACIONES EN EL PREDIO:	SI	X	NO	AÑO DE CONSTRUCCION:	2004
DESCRIPCIÓN EDIFICACIONES CONSTRUIDAS: EDIFICACION COMPUETA POR 3 AULAS CON BATERIA SANITARIA EN CONSTRUCCION CONVENCIONAL EN REGULAR ESTADO, PRESENTA ADEMAS UNA EDIFICACION EN MADERA DE DOS NIVELES DONDE SE UBICA LA SALA DE SISTEMAS, RECTORIA SE ENCUENTRA EN LA BIBLIOTECA, CUENTA CON RESTAURANTE ESCOLAR. LA EDUCACION SUPERIOR (COLEGIO) FUNCIONAN EN CASA DE FAMILIA.					

AULAS	LABORATORIO	SALA INFORMATICA	BIBLIOTECAS	AUDITORIO	ZONAS RECREATIVAS	ZONA ADMINISTRATIVA	BATERIAS SANITARIAS
X		X				X	X
ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO
BUENO	BUENO	BUENO	BUENO	BUENO	BUENO	BUENO	BUENO
REGULAR	REGULAR	REGULAR	REGULAR	REGULAR	REGULAR	REGULAR	REGULAR
MALO	MALO	MALO	MALO	MALO	MALO	MALO	MALO

COMEDOR - COCINA	X						
ESTADO							
BUENO							
REGULAR	X						
MALO							

ACOMETIDAS EXISTENTES

ACUEDUCTO	SI	X	NO	GAS	SI		NO	X
ENERGIA ELECTRICA	SI	X	NO	VOZ Y DATOS	SI		NO	X
ALCANTARILLADO	SI	X	NO	ASEO	SI		NO	X

5. PARAMENTOS Y LINDEROS

NORTE		SUR	
ORIENTE		OCCIDENTE	
SERVIDUMBRES			

6. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIO	SI	NO	NOMBRE EMPRESA	OBSERVACIONES
ACUEDUCTO	X		COMUNITARIO	AGUA NO POTABLE, CON BAJA PRESION
ALCANTARILLADO	X		COMUNITARIO	FALTA TERMINAR LA RED
ENERGÍA ELECTRICA	X		COMUNITARIO	PLANTA ELECTRICA
GAS		X		
VOZ Y DATOS		X		
ASEO		X		

7. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y MATERIALES

RECURSOS Y MATERIALES	OBSERVACIONES
MANO DE OBRA (Calificada, No calificada)	NO DISPONIBLE
ESCOMBRERAS (localización-distancia)	NO DISPONIBLE
FUENTES DE MATERIALES PETREOS (localización-distancia)	QUEBRADA NAUCA- A UNA HORA EN BOTE CON MOTOR
CONCRETO PREMEZCLADO (Empresa-Distancia)	NO DISPONIBLE
CEMENTO (Precio, posibles proveedores)	SE DEBE TRANSPORTAR DESDE PUERTO MELUCK EN EL MEDIO BAUDÓ VIA FLUVIAL.
ARENA (Precio, posibles proveedores)	QUEBRADA NAUCA- A UNA HORA EN BOTE CON MOTOR
TRITURADO (Precio, posibles proveedores)	NO DISPONIBLE
ACERO DE REFUERZO (Precio, posibles proveedores)	SE DEBE TRANSPORTAR DESDE PUERTO MELUCK EN EL MEDIO BAUDÓ VIA FLUVIAL.
MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA	NO DISPONIBLE
MAMPOSTERÍA (Precio, posibles proveedores)	SE DEBE TRANSPORTAR DESDE PUERTO MELUCK EN EL MEDIO BAUDÓ VIA FLUVIAL.
ACERO ESTRUCTURAL (Precio, posibles proveedores)	SE DEBE TRANSPORTAR DESDE PUERTO MELUCK EN EL MEDIO BAUDÓ VIA FLUVIAL.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FIRMA PROFESIONAL VIABILIZADOR

NOMBRE: EVERTH DEIVIS PEREA PALACIOS
 CÉDULA: 79'906.823
 CARGO: SUPERVISOR
 TARJETA PROFESIONAL: 25 202 78 616 CND

FIRMA:


CONCEPTO DE VIABILIDAD:

SI	X	NO
----	---	----

OBSERVACIONES: POR LOCALIZACIÓN ES DIFÍCIL ACCESO A ESTA COMUNIDAD POR ORDEN PÚBLICO. LA SEDE EDUCATIVA SE UBICA EN UNA MESETA A LA CUAL SE DEBE MEJORAR SUS CONDICIONES PUES CUENTA CON PELDAÑOS EN TIERRA QUE ANTE LA PRESENCIA DE LLUVIAS SE GENERA UN PANTANO QUE HACE MUY DIFÍCIL LA LLEGADA DE ESTUDIANTES. SE DEBE MEJORAR ESTE ACCESO. SE DEBEN MEJORAR LA PLANTA FÍSICA EXISTENTE. SE ENCUENTRA EN MALA CONDICIÓN, RECUPERAR LAS BATERÍAS SANITARIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS POLIDEPORTIVAS, MEJORAR RESTAURANTES ESCOLAR, ZONA ADMINISTRATIVAS, SISTEMAS Y EN GENERAL REQUIERE ESPACIOS COMPLEMENTARIOS. EL COLEGIO FUNCIONA EN CASAS DE FAMILIA.

1. INFORMACIÓN GENERAL

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	IE AGROP MARCO FIDEL SUAREZ SEDE COL AGROP MARCO FIDEL SUAREZ	FECHA VISITA:	16/03/2015
---------------------------	---	---------------	------------

2. UBICACIÓN FÍSICA

URBANO	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRIPCIÓN: CABECERA MUNICIPAL A 5 MIN DEL PARQUE CENTRAL
RURAL	<input type="checkbox"/>	
RESGUARDO	<input type="checkbox"/>	
OTRO	<input type="checkbox"/>	
TIPO DE ACCESO AL PREDIO:	DESCRIPCIÓN: PAVIMENTADA	
CALIDAD VIA DE ACCESO:	DESCRIPCIÓN: PAVIMENTADA EN BUENAS CONDICIONES	

3. CARACTERÍSTICAS DEL PREDIO

CLIMA				AMENAZA Y VULNERABILIDAD								TOPOGRAFIA					TIPO DE SUELO							CUERPOS DE AGUA					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																							
FRIJO	TEMPERADO	CALIDO	SECO	HUMEDO	LLUVIOSO	ZONA DESLIZAMIENTO	ZONA INUNDABLE	RELLENO SANITARIO	ORDEN PÚBLICO	ZONAS DE EXPLOTACIÓN	CANALES ABIERTOS	LINEA ALTA TENSION	SERVIDUMBRE DE TRANSITO	PLANA	INCLINADA	ONDULADA	QUERRADA	ESCARPADA	ARCILLA	LIMO	ARENA	GRAVA	ROCA	ORGANICO	TURBA	ESCOMBROS	BASURAS	LÉNTICOS (Cerrados No fluyen)	LÓTICOS (En movimiento. Ríos, Quebradas)

DELIMITACIÓN DE ZONAS

AREA TOTAL:	AREA OCUPADA:	AREA DISPONIBLE:	ARBORIZACIÓN:	SERVICIO DE TRANSPORTE:	MSNM:
	.+/- 4.000 M2	.+/- 2.000 M2	NO	Vehiculo	2,723

4. CONSTRUCCIONES EXISTENTES

PRESENCIA DE EDIFICACIONES EN EL PREDIO: SI NO AÑO DE CONSTRUCCION: 1986

LA INSTITUCIÓN CUENTA CON TRES BLOQUE DE AULAS, LABORATORIOS, SALA DE SISTEMAS, AULA MÚLTIPLE, ESPACIO RECRE-DEPORTIVOS AMPLIAS ZONAS DE CIRCULACIÓN, UNA CAFETERÍA PEQUEÑA, BATERÍAS SANITARIAS, ZONAS ADMINISTRATIVAS, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CONECTADOS A LA RED DEL MUNICIPIO, UNA PORTERÍA CON SU GARITA Y UNA PLAZOLETA DE ENTRADA, CANCHA DE FUTBOL,

AULAS	LABORATORIO	SALA INFORMATICA	BIBLIOTECAS	AUDITORIO	ZONAS RECREATIVAS	ZONA ADMINISTRATIVA	BATERÍAS SANITARIAS
<input checked="" type="checkbox"/>							
ESTADO							
BUENO							
REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>							
MALO	MALO <input checked="" type="checkbox"/>						

COMEDOR - COCINA

ESTADO

BUENO
REGULAR
MALO

ACOMETIDAS EXISTENTES

ACUEDUCTO	SI	X	NO	GAS	SI	X	NO	X
ENERGÍA ELECTRICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VOZ Y DATOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ALCANTARILLADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ASEO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5. PARAMENTOS Y LINDEROS

NORTE	SUR
ORIENTE	OCCIDENTE

SERVIDUMBRES : NO APLICA

6. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIO	SI	NO	NOMBRE EMPRESA	OBSERVACIONES
ACUEDUCTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Agua del Choco	
ALCANTARILLADO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Agua del Choco	EL ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO SE ENCUENTRA EN PECINA CONDICIONES, EL COLEGIO CUENTA CON UN POZO SÉPTICO.
ENERGÍA ELECTRICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EPM	
GAS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
VOZ Y DATOS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
ASEO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Municipio	

7. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y MATERIALES

RECURSOS Y MATERIALES	OBSERVACIONES
MANO DE OBRA (Calificada, No calificada)	EN EL MUNICIPIO SE ENCUENTRA SUFICIENTE MANO DE OBRA NO CALIFICADA, LA CALIFICADA LA DEBE LLEVAR EL CONTRATISTA DESDE QUIBDO O MEDELLIN.
ESCOBRERAS (localización-distancia)	HAY ESCOBRERA CON PERMISOS DEL MUNICIPIO A 10 KM
FUENTES DE MATERIALES PETREOS (localización-distancia)	EN EL MUNICIPIO SE ENCUENTRAN MATERIALES PÉTREOS, QUE CUMPLEN CON LAS NORMAS VIGENTES, SEGÚN LO MANIFESTADO POR EL RECTOR, LAS FUENTE MAS CERCANA QUEDA A 5 KM
CONCRETO PREMEZCLADO (Empresa-Distancia)	EN EL MUNICIPIO NO HAY NINGUNA EMPRESA DE CONCRETO PRE MEZCLADO
CEMENTO (Precio, posibles proveedores)	POR CANTIDAD SE DEBE LLEVAR DESDE MEDELLIN U OTRO PUNTO, EN EL MUNICIPIO LAS FERRETERÍAS QUE EXISTEN SON MUY PEQUEÑAS Y NO TIENEN LA DISPONIBILIDAD SUFICIENTE.
ARENA (Precio, posibles proveedores)	POR CANTIDAD SE DEBE LLEVAR DESDE LA TRITURADORA U OTRO PUNTO, EN EL MUNICIPIO LAS FERRETERÍAS QUE EXISTEN SON MUY PEQUEÑAS Y NO TIENEN LA DISPONIBILIDAD SUFICIENTE.
TRITURADO (Precio, posibles proveedores)	EN EL MUNICIPIO HAY UNA TRITURADORA CERTIFICADA CON PERMISOS MINEROS VIGENTES, ES CONOCIDA COMO EL ROBLE
ACERO DE REFUERZO (Precio, posibles proveedores)	POR CANTIDAD SE DEBE LLEVAR DESDE MEDELLIN U OTRO PUNTO, EN EL MUNICIPIO LAS FERRETERÍAS QUE EXISTEN SON MUY PEQUEÑAS Y NO TIENEN LA DISPONIBILIDAD SUFICIENTE.
MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA	NO HAY PROVEEDOR EN EL MUNICIPIO
MAMPOSTERÍA (Precio, posibles proveedores)	POR CANTIDAD SE DEBE LLEVAR DESDE MEDELLIN U OTRO PUNTO, EN EL MUNICIPIO LAS FERRETERÍAS QUE EXISTEN SON MUY PEQUEÑAS Y NO TIENEN LA DISPONIBILIDAD SUFICIENTE.
ACERO ESTRUCTURAL (Precio, posibles proveedores)	POR CANTIDAD SE DEBE LLEVAR DESDE MEDELLIN U OTRO PUNTO, EN EL MUNICIPIO LAS FERRETERÍAS QUE EXISTEN SON MUY PEQUEÑAS Y NO TIENEN LA DISPONIBILIDAD SUFICIENTE.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FIRMA PROFESIONAL VIABILIZADOR

NOMBRE: ELVER HERNANDEZ	FIRMA:			
CÉDULA: 80730499				
CARGO: PROFESIONAL GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA				
TARJETA PROFESIONAL: 5202096645 CND				
CONCEPTO DE VIABILIDAD:	<table border="1"> <tr> <td>SI</td> <td>X</td> <td>NO</td> </tr> </table>	SI	X	NO
SI	X	NO		

OBSERVACIONES: SE DEBEN REALIZAR DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS EXISTENTES QUE ACTUALMENTE NO SE LES ESTÁ DANDO USO. UNA VEZ DEMOLIDAS ESTAS ESTRUCTURAS EL LOTE CUENTA CON SUFICIENTE ESPACIO PARA CONSTRUIR LAS AULAS Y DEMÁS AMBIENTES REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA JORNADA ÚNICA. ASÍ MISMO SE DEBE REALIZAR UN MEJORAMIENTO A TODO EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.

1. INFORMACIÓN GENERAL

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	IE CORAZON DE MARIA SEDE COL SEMINARIO CORAZON DE MARIA	FECHA VISITA:	16/03/2015
---------------------------	---	---------------	------------

2. UBICACIÓN FÍSICA

URBANO	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRIPCIÓN: CABECERA MUNICIPAL A 2 MIN DEL PARQUE CENTRAL
RURAL	<input type="checkbox"/>	
RESGUARDO	<input type="checkbox"/>	
OTRO	<input type="checkbox"/>	
TIPO DE ACCESO AL PREDIO:	DESCRIPCIÓN: PAVIMENTADA	
CALIDAD VIA DE ACCESO:	DESCRIPCIÓN: PAVIMENTADA EN BUENAS CONDICIONES	

3. CARACTERÍSTICAS DEL PREDIO

CLIMA					AMENAZA Y VULNERABILIDAD							TOPOGRAFIA					TIPO DE SUELO							CUERPOS DE AGUA					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																							
FRIJO	TEMPERADO	CALIDO	SECO	HUMEDO	LLUVIOSO	ZONA DESLIZAMIENTO	ZONA INUNDABLE	RELLENO SANITARIO	ORDEN PÚBLICO	ZONAS DE EXPLOTACIÓN	CANALES ABIERTOS	LINEA ALTA TENSION	SERVIDUMBRE DE TRANSITO	PLANA	INCLINADA	ONDULADA	QUERRADA	ESCARPADA	ARCILLA	LIMO	ARENA	GRAVA	ROCA	ORGANICO	TURBA	ESCOMBROS	BASURAS	LÉNTICOS (Cerrados No fluyen)	LÓTICOS (En movimiento. Ríos, Quebradas)

DELIMITACIÓN DE ZONAS

AREA TOTAL:	AREA OCUPADA:	AREA DISPONIBLE:	ARBORIZACIÓN:	SERVICIO DE TRANSPORTE:	MSNM:
	.- +/- 6.000 M2	.- +/- 3.000 M2	NO	Vehículo	2,723

4. CONSTRUCCIONES EXISTENTES

PRESENCIA DE EDIFICACIONES EN EL PREDIO:	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	AÑO DE CONSTRUCCION:	1941
--	----	-------------------------------------	----	----------------------	------

LA INSTITUCIÓN CUENTA CON DOS BLOQUE DE AULAS, UNO PARA PRIMARIA Y otro para bachillerato, SALA DE SISTEMAS, AULA MÚLTIPLE, ESPACIO RECRE-DEPORTIVOS AMPLIAS ZONAS DE CIRCULACIÓN, UNA CAFETERÍA PEQUEÑA, BATERÍAS SANITARIAS, ZONAS ADMINISTRATIVAS, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CONECTADOS A LA RED DEL MUNICIPIO, UNA PORTERÍA CON SU GARITA Y UNA PLAZOLETA DE ENTRADA, LAS EDIFICACIONES DONDE FUNCIONA LA PRIMARIA SE DEBE REALIZAR MEJORAMIENTOS Y AMPLIACIONES.

AULAS	<input checked="" type="checkbox"/>	LABORATORIO	<input checked="" type="checkbox"/>	SALA INFORMATICA	<input checked="" type="checkbox"/>	BIBLIOTECAS	<input checked="" type="checkbox"/>	AUDITORIO	<input checked="" type="checkbox"/>	ZONAS RECREATIVAS	<input checked="" type="checkbox"/>	ZONA ADMINISTRATIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	BATERÍAS SANITARIAS	<input checked="" type="checkbox"/>
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
BUENO		BUENO		BUENO		BUENO		BUENO		BUENO		BUENO		BUENO	
REGULAR	<input checked="" type="checkbox"/>	REGULAR	<input checked="" type="checkbox"/>	REGULAR	<input checked="" type="checkbox"/>	REGULAR	<input checked="" type="checkbox"/>	REGULAR	<input checked="" type="checkbox"/>	REGULAR	<input checked="" type="checkbox"/>	REGULAR	<input checked="" type="checkbox"/>	REGULAR	<input checked="" type="checkbox"/>
MALO		MALO		MALO		MALO		MALO		MALO		MALO		MALO	<input checked="" type="checkbox"/>
COMEDOR - COCINA															
ESTADO															
BUENO															
REGULAR															
MALO															

ACOMETIDAS EXISTENTES

ACUEDUCTO	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO		GAS	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
ENERGÍA ELECTRICA	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO		VOZ Y DATOS	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
ALCANTARILLADO	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	ASEO	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>

5. PARAMENTOS Y LINDEROS

NORTE		SUR	
ORIENTE		OCCIDENTE	

SERVIDUMBRES : NO APLICA

6. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIO	SI	NO	NOMBRE EMPRESA	OBSERVACIONES
ACUEDUCTO	<input checked="" type="checkbox"/>		Aguas del Choco	
ALCANTARILLADO		<input checked="" type="checkbox"/>	Aguas del Choco	EL ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO SE ENCUENTRA EN PÉSIMAS CONDICIONES, EL COLEGIO CUENTA CON UN POZO SÉPTICO.
ENERGÍA ELECTRICA	<input checked="" type="checkbox"/>		EPM	
GAS		<input checked="" type="checkbox"/>		
VOZ Y DATOS		<input checked="" type="checkbox"/>		
ASEO	<input checked="" type="checkbox"/>		Municipio	

7. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y MATERIALES

RECURSOS Y MATERIALES	OBSERVACIONES
MANO DE OBRA (Calificada, No calificada)	EN EL MUNICIPIO SE ENCUENTRA SUFICIENTE MANO DE OBRA NO CALIFICADA, LA CALIFICADA LA DEBE LLEVAR EL CONTRATISTA DESDE QUIBDO O MEDELLÍN.
ESCOBRERAS (localización-distancia)	HAY ESCOBRERA CON PERMISOS DEL MUNICIPIO A 10 KM
FUENTES DE MATERIALES PETREOS (localización-distancia)	EN EL MUNICIPIO SE ENCUENTRAN MATERIALES PÉTREOS, QUE CUMPLEN CON LAS NORMAS VIGENTES, SEGÚN LO MANIFESTADO POR EL RECTOR, LAS FUENTE MAS CERCANA QUEDA A 5 KM
CONCRETO PREMEZCLADO (Empresa-Distancia)	EN EL MUNICIPIO NO HAY NINGUNA EMPRESA DE CONCRETO PRE MEZCLADO
CEMENTO (Precio, posibles proveedores)	POR CANTIDAD SE DEBE LLEVAR DESDE MEDELLIN U OTRO PUNTO, EN EL MUNICIPIO LAS FERRETERÍAS QUE EXISTEN SON MUY PEQUEÑAS Y NO TIENEN LA DISPONIBILIDAD SUFICIENTE.
ARENA (Precio, posibles proveedores)	POR CANTIDAD SE DEBE LLEVAR DESDE LA TRITURADORA U OTRO PUNTO, EN EL MUNICIPIO LAS FERRETERÍAS QUE EXISTEN SON MUY PEQUEÑAS Y NO TIENEN LA DISPONIBILIDAD SUFICIENTE.
TRITURADO (Precio, posibles proveedores)	EN EL MUNICIPIO HAY UNA TRITURADORA CERTIFICADA CON PERMISOS MINEROS VIGENTES, ES CONOCIDA COMO EL ROBLE
ACERO DE REFUERZO (Precio, posibles proveedores)	POR CANTIDAD SE DEBE LLEVAR DESDE MEDELLIN U OTRO PUNTO, EN EL MUNICIPIO LAS FERRETERÍAS QUE EXISTEN SON MUY PEQUEÑAS Y NO TIENEN LA DISPONIBILIDAD SUFICIENTE.
MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA	NO HAY PROVEEDOR EN EL MUNICIPIO
MAMPOSTERÍA (Precio, posibles proveedores)	POR CANTIDAD SE DEBE LLEVAR DESDE MEDELLIN U OTRO PUNTO, EN EL MUNICIPIO LAS FERRETERÍAS QUE EXISTEN SON MUY PEQUEÑAS Y NO TIENEN LA DISPONIBILIDAD SUFICIENTE.
ACERO ESTRUCTURAL (Precio, posibles proveedores)	POR CANTIDAD SE DEBE LLEVAR DESDE MEDELLIN U OTRO PUNTO, EN EL MUNICIPIO LAS FERRETERÍAS QUE EXISTEN SON MUY PEQUEÑAS Y NO TIENEN LA DISPONIBILIDAD SUFICIENTE.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FIRMA PROFESIONAL VIABILIZADOR

NOMBRE: ELVER HERNANDEZ	FIRMA:			
CÉDULA: 80730499				
CARGO: PROFESIONAL GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA				
TARJETA PROFESIONAL: 5202096645 CND				
CONCEPTO DE VIABILIDAD:	<table border="1"> <tr> <td>SI</td> <td>X</td> <td>NO</td> </tr> </table>	SI	X	NO
SI	X	NO		

OBSERVACIONES: SE DEBEN REALIZAR DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, UNA VEZ DEMOLIDAS ESTAS ESTRUCTURAS EL LOTE CUENTA CON SUFICIENTE ESPACIO PARA CONSTRUIR LAS AULAS Y DEMÁS AMBIENTES REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA JORNADA ÚNICA. ASÍ MISMO SE DEBE REALIZAR UN MEJORAMIENTO A TODO EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.