

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		Instituto Agrícola La Mina												
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		220001066820												
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		San Fernando de Rio Seco												
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		220001002031												
Dirección/ Municipio:		Rio Seco				Departamento		Valledupar - Cesar						
FECHA DE VISITA	DIA	31	MES	7	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE		NOCHE		Jornada Única
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)					X:	10°39'10,07" N								
					Y:	73°17'42,01" W								
RECTOR:	AQUILEO AGUILAR ORTIZ						URBANA			RURAL	X			
E-mail:	italamina@hotmail.com						TELÉFONO:	3167583214						
*	La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnías indígenas o afrocolombianos.						SI	X	Tipo de doc.: Resolución de Adjudicación de Etnías Indígenas					
							NO		No del doc. : No.012 del 10-04-2003/MI # 190-103944					
Anexa documento:								SI	X	NO				

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI ☒ NO ☐

* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/> Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/> Problemas estructurales
<input type="checkbox"/> Inundación	<input type="checkbox"/> Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/> Zona de protección	<input type="checkbox"/> otro, ¿Cuál?

Amplíe si considera : _____

II.INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN	0	0	PRIMERO	5	3	SEXTO	22	21	Adultos Mujeres	
	JARDIN	0	0	SEGUNDO	6	5	SÉPTIMO	15	14	Adultos hombres	
	TRANSICIÓN	4	4	TERCERO	10	14	OCTAVO	16	15	TOTAL	0
				CUARTO	16	12	NOVENO	13	15	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	13	10	DECIMO	0	0		
ESTUDIANTES							ONCE	0	0	No.	233
	TOTAL	4	4	TOTAL	50	44	TOTAL	66	65		

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	2	BIBLIOTECA	NO	LABORATORIO	NO	otro, Cual?		
No. BATERIA SANITARIA	3	No. De aparatos	18	COMEDOR	SI	INTERNADO	NO	Cocina-aula multiple Informatica

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: Ubicación:	Baño Primaria	Cant:	1	UND:	Lt	Medidas	1000	Material	Pvc
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS: Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
C. POZO SÉPTICO: Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. CAJAS DE INSPECCIÓN: Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: Ubicación:	Bloque 2	Cant:	-	UND:	ml	Medidas	45	Material	Lámina galvanizada
G. Otro Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

Pág. 2 de 6

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	Bloque 1,2	Cant:	-	UND:	un	Medidas	190	Material	Teja española
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	Aulas Prescolar	Cant:	-	UND:	m2	Medidas	110	Material	Tablon
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	General	Cant:	16	UND:	un	Medidas	2x1	Material	Metálica
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	Aulas Bloque1	Cant:	7	UND:	un	Medidas	3x1,5	Material	Metálica
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	Aulas Bloque1	Cant:	-	UND:	m2	Medidas	196	Material	Icopor
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	General	Cant:	90	UND:	un	Medidas	-	Material	Bombilla espiral
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	General	Cant:	60	UND:	un	Medidas	-	Material	Estándar
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	General	Cant:	2	UND:	un	Medidas	18 cir	Material	Metálico
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	General	Cant:	-	UND:	ml	Medidas	360	Material	EMT
Q. Otro	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	General	Cant:	-	UND:	M2	Medidas	350	Material	Vinilo tipo 1
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	General	Cant:	-	UND:	M2	Medidas	170	Material	Koraza para exteriores
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	Comedor, baño primaria	Cant:	7	UND:	un	Medidas	-	Material	Estándar
G. Otro: Cual?	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	14
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	14
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro		No existe		Cantidad	150
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	6
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	8







* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

2 aulas, Sala de profesores

2

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte		Pág. 3 de 6
<div></div>		
<p>Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:</p> <ol style="list-style-type: none">Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.		
IV. CONTACTOS		
Acompañamiento por parte del MEN		
Nombre:		Firma C.C.
Email:		
Teléfono:		
Acompañamiento de la OIM:		
Nombre:		Firma Cargo:
Email:		
Teléfono:		
Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.		
Nombre:	Aquileo Aguilar Ortiz	Firma Cargo: Rector
Email:	italamina@hotmail.com	
Teléfono:	3167583214	
Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.		
Nombre:	Jaider José Mindiola Casceres	Firma Cargo: Coord. Administrativo OIK (Organización Indígena Kankuama)
Email:	ingmindiola@gmail.com	
Teléfono:	3205544365	

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento		Pág. 4 de 6	
1		2	
3		4	
5		6	
VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO			
Acceso al predio		Distancia en km desde el casco urbano	31
<input checked="" type="checkbox"/> Vehicular <input type="checkbox"/> Peatonal <input type="checkbox"/> Fluvial <input type="checkbox"/> Marítima <input type="checkbox"/> Otro: _____			
El predio cuenta con servicios de:			
Agua SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Luz SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Gas SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Alcantarill SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Tel. SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>			
Se requiere realizar demoliciones SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		M2 Material predominante	Muros en ladrillo
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)			
Esta Intitución cuenta con dos bloques, el de bachiller es en ladrillo prensado y teja española, la cual se encuentra en mal estado y requiere el cambio de muchas tejas, este bloque cuenta con 4 aulas, una bliblioteca utilizada como aula y una sala de profesor tambien utilizada como aula, cuenta con 2 baterias sanitarias en muy buen estado, una recien construida, requiere el cambio de puertas y el sistema electrico. El bloque 2 o de primaria cuenta con 7 aulas, una oficina de coordinaciòn, un comedor con su cocina, un kioko digital, una porteria y una bateria sanitaria en buen estado pero no cuenta con agua estable. En este bloque existen 5 aulas que requieren de la instalaciòn de ventanas y cielo raso porque son muy calurosas, la coordinaciòn el comedor y dos aulas son en ladrillo prensado y teja española las cuales tambien necesitan cambios y arreglos de los canales que recogen las aguas lluvias.			