

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		CENTRO EDUCATIVO INDIGENA AWA CALVI												
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		452835006474												
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		INDIGENA AWA ALTO PALAY												
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		452835006571												
Dirección/ Municipio:		SAN ANDRES DE TUMACO					Departamento		NARIÑO					
FECHA DE VISITA	DIA	8	MES	8	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE		NOCHE		
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)		X:		1°21'13.8"N										
		Y:		78°36'27.0"W										
RECTOR:	DAMIAN ROJAS					URBANA		RURAL	X					
E-mail:						TELÉFONO:	3104007064							
*	La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnías indígenas o afrocolombianos.					SI		NO	X	Tipo de doc.:				
					Anexa documento:		SI		NO					

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI  NO

\* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/> Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/> Problemas estructurales
<input type="checkbox"/> Inundación	<input type="checkbox"/> Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/> Zona de protección	<input type="checkbox"/> otro, ¿Cuál?

Amplie si considera :

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN				PRIMERO	1	2	SEXTO			Adultos Mujeres
JARDIN				SEGUNDO	2	3	SÉPTIMO			Adultos hombres	
TRANSICIÓN				TERCERO	2	4	OCTAVO			<b>TOTAL</b>	
				CUARTO	2	2	NOVENO			<b>TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO</b>	
				QUINTO	4	2	DECIMO				
ESTUDIANTES							ONCE			<b>24</b>	
	<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>TOTAL</b>				

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	1	BIBLIOTECA		LABORATORIO		otro, Cual?
No. BATERIA SANITARIA	0	No. De aparatos	0	COMEDOR	0	
				INTERNADO		

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique / )

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA	Ubicació	B. SANITARIA	Cant	UNC	UND	Medidas		Material
			1	UNC	UND	1000LT		PLASTICO
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIO!	Ubicació	B. SANITARIA	40	UNC	ML	1/2"		PVC
C. POZO SÉPTICO:	Ubicació	B. SANITARIA	1	UNC	UND	2,5X2,50X1,50		MAMPOSTERIA
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicació	B. SANITARIA	25	UNC	ML	4"		PVC
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:			UNC				
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	SALON	12,3	UNC	ML			BAJANTE TIPO AMAZONAS CON ACCESORIOS
G. Otro	Ubicación:			UNC				

**2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO:** El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicació	SALONES	Cant	18	UNC	M2	Medidas		Material	LAMINAS DE ZINC
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicació	SALONES	Cant	45	UNC	ML	Medidas	4X2''	Material	MADERA DURA
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicació	BATERIA SANITARIA	Cant	2	UNC	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicació	BATERIA SANITARIA	Cant	2	UNC	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicació	SALONES	Cant	90	UNC	ML	Medidas		Material	CONCRETO CON ACABADO EN PORCELANATO
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicació	SALONES	Cant	90	UNC	M2	Medidas		Material	MADERA DURA
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicació	BATERIA SANITARIA	Cant	8	UNC	M3	Medidas	4X2	Material	CERAMICA
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicació	SANITARIA Y SALO	Cant	4	UNC	UND	Medidas	2,10X3,90	Material	ALUMINIO
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicació	SANITARIA Y SALO	Cant	6	UNC	UND	Medidas	1,50X1,0	Material	ALUMINIO
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicació	SALONES	Cant	4	UNC	UND	Medidas		Material	LAMPARAS LED
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
Q. Otro	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										
SUMINISTRO DE PANEL SOLAR DEBIDO A LA FALTA DEL SERVICIO ELECTRICO PARA 6 BOMBILLOS										

**3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO :** El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
G. Otro: Cual?	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	

**4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO:** (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro\* )El establecimiento requiere:


A. TABLERO:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	1
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro		No existe	X	Cantidad	1
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro		No existe	X	Cantidad	15
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro		No existe		Cantidad	
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	1

\* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

**5. CONSTRUCCIÓN NUEVA :** El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describa claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

**EL ESTABLECIMIENTO NO CUENTA CON BATERIA SANITARIA E IGUALMENTE NECESITA ABASTECERCE DE AGUAS LLIVIA PARA LA MISMA**

**III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS ( INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte**



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

**IV. CONTACTOS**

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: ABRAHAM YELA GARCIA

Email: [abrahhan@hotmail.com](mailto:abrahhan@hotmail.com)

Teléfono: 3218726444

Firma

C.C. 1086724434

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: EDWIN F. ROSAS

Email:

Teléfono:

Firma

Cargo:

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldia Municipal.

Nombre: GLORIA DELFINA MOSQUERA

Email:

Teléfono: 3104007064

Firma

Cargo: DIRECTORA

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldia Municipal.

Nombre:

Email:

Teléfono:

Firma

Cargo:

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento



VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio					Distancia en km desde el casco urbano	135KM
<input checked="" type="checkbox"/> Vehicular	<input checked="" type="checkbox"/> Peatonal	<input checked="" type="checkbox"/> Fluvial	<input checked="" type="checkbox"/> Marítima	<input type="checkbox"/> Otro:		

El predio cuenta con servicios de: [https://scontent.feoh3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/38864126\\_2350824575180098\\_1](https://scontent.feoh3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/38864126_2350824575180098_1)

Agua SI  NO  Luz SI  NO  Gas SI  NO  Alcantaril SI  NO  Tel. SI  NO

Se requiere realizar demoliciones SI  NO   M2 Material predominante

**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES** (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

PARA ACCEDER A ESTE ESTABLECIMIENTO SE DEBE CAMINAR HASTA 9 HORAS, POR ESTA RAZON SE RECOMIENDA UTILIZAR MATERIALES DE LA ZONA Y LAS PUERTAS LIVIANAS PARA PODER MOVIZARLAS EN UN BURRO.

EL COLEGIONO CUENTA DE BATERIA SANITARIA.

A LA SEDE SE LLEGA VIAJANDO POR MAR 2 HORAS Y LUEGO POR EL RIO ROSARIO HORA Y MEDIA PARA LUEGO CAMINAR 9 HORAS