

  
Financiera del Desarrollo

  
MinEduación

  
PROPERIDAD PARA TODOS

OBJETO

Estudios y Diseños definitivos para la construcción de Infraestructura Educativa tipo B ubicada en la urbanización VILLA DE SAN PABLO en el Distrito de Brranquilla, departamento del Atlántico.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

NOTAS:

1. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PLANO ES ARQUITECTÓNICA Y DE CARÁCTER GENERAL. LAS ESTRUCTURACIONES, TÉCNICAS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVAS, DEBEN FORMARSE EN LOS PLANOS DE DETALLES ARQUITECTÓNICOS Y EN LOS PLANOS DE LOS ASSESSES TÉCNICOS RESPECTIVOS. CUALQUIER INCONSIDERENCIA QUE SE ENCUENTRE EN LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN DICHOS PLANOS CON RESPECTO A ESTE PLANO DEBE CONSULTARSE CON EL ARQUITECTO.

2. LA RESPONSABILIDAD DEL DISEÑO GRÁFICO DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES RECAE EN LOS PROFESIONALES. BAJO CUNA DIRECCIÓN DE ELABORAR LOS DISEÑOS DEBIDOS.

PARTICULARES: ES RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR TÉCNICO EL VERIFICAR QUE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES QUE SE INSTALAN EN LA ESTRUCTURA EFECTIVAMENTE ESTABLEN CAPACIDAD DE CUMPLIR EL GRADO DE DESEMPEÑO ESPECIFICADO (NUMÉRICAS A B, C, Y A A 3 DE LA NSR-10).

3. LOS MUROS Y LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DEBEN DESEMPEÑARSE DE LA ESTRUCTURA (ALZAS Y COLUMNAS). LOS DETALLES DEBEN SER POR EL ARQUITECTO DEBIDOS. LAS SOLUCIONES FINALES A ADOPTAR A FIN DE CUMPLIR CON ESTA CONDICIÓN, EL CÁLCULO DEL REVERENDO Y DE LOS ANCLAJES DE LAS MANIPULATORIAS INTERNAS Y DE PACHOLA, ASÍ COMO LOS DE OTROS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN CONCRETO, DEBEN SER PROPORCIONADAS POR EL INGENIERO CALCULISTA DE LA OBRA, Y POR LOS RESPECTIVOS FABRICANTES.

4. ES RESPONSABILIDAD DE LOS DISEÑADORES TÉCNICOS, DE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, DE LOS PROYECTORES, FABRICANTES E INSTALADORES DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DEL PROYECTO, SUMINISTRAR AL ARQUITECTO DISEÑADOR LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA EFECTUAR LA COORDINACIÓN DE LOS DISEÑOS EN PARTICULAR, AQUELLA QUE PUEDA AFECTAR EL DISEÑO DE LOS ELEMENTOS DISEÑADOS POR OTROS, (NUMÉRICAS A B, C, Y A A 3 DE LA NSR-10). LA INFORMACIÓN REQUERIDA AL MOMENTO DE LA ESTRUCTURA DEL ESPESOR, DEBE SER CONFRONTADA CON EL INGENIERO CALCULISTA.

5. CONFRONTAR LOS BORDES DE LOSA DE LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS CON LOS BORDES DE LOSA DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES PARA LA SELECCIÓN DE LA OBRA PRIMA LOS ARQUITECTÓNICOS, INFORMAR A LOS ARQUITECTOS DE LAS DIFERENCIAS Y POSIBLES MODIFICACIONES.

6. CONFRONTAR DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE ESCALERAS CON PLANOS ESTRUCTURALES.

7. EN TODOS LOS CASOS LAS DIFERENCIAS O MODIFICACIONES ENTRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y OTROS DEBEN SER DEBIDAMENTE CONSULTADAS CON LOS ARQUITECTOS.

8. NO TOMAR MEDIDAS DIRECTAMENTE SOBRE EL PLANO.

9. LAS MEDIDAS DEL PLANO SON EN OBRA NEGRA.


10. VERIFICAR Y CONFRONTAR MEDIDAS EN OBRA.

11. NO HACER MODIFICACIONES A LOS PLANOS SIN LA AUTORIZACIÓN DEL ARQUITECTO.

12. LA INFORMACIÓN DE LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS PREVALECE SOBRE LOS DEMÁS PLANOS TÉCNICOS.

13. ESTE PLANO ANULA LOS INTERIORES A LA OBRA.

CONSULTOR:

  
COINSES S.A.

VISTO BUENO DIRECTOR DE CONSULTORIA:

VISTO BUENO ESPECIALISTA:

DISEÑO:

ARO, JAVIER MARULANDA  
M.P. 10739-20141

COORDINACIÓN:

ARO, FABIO MEDINA  
M.P. 10739-17558

EQUIPO:

COINSES S.A.

INTERVENCIÓN:

WSP CONSULTORIA S.A.S.  
CALLE 100 No. 100-100  
TELÉFONO: 011 2600 0000  
WWW.WSPCONSULTORIA.COM

VISTO BUENO DIRECTOR DE INTERVENCIÓN:

ARO, SERGIO HERNÁNDEZ VEGA CUARTE  
MATA-20012002-91490772 del C.N.A.

VISTO BUENO ESPECIALISTA INTERVENCIÓN:

OBSERVACIONES:

MODIFICACIONES:

FECHA DE IMPRESIÓN:

10/11/2016

ARCHIVO:

LOTE CON BLOQUES PARA MOVIMIENTO DE TIERRA (m²)

CONTIENE:

Bloques sobre levantamiento topográfico de lote del Colegio, para movimiento de tierra.

ESCALA:

ESC. 1:300

CONSEJERÍA:

01/01

...ceder, otorgando los documentos de la Ley 25 de 1992, sobre derechos de autor.