

NOTA: El acotado varia de acuerdo a la referencia del aparato



DETALLE MONTAJE INODORO
Sin Escala



NOTA: El acotado varia de acuerdo a la referencia del aparato

DETALLE MONTAJE ORINAL
Sin Escala



NOTA: El acotado varia de acuerdo a la referencia del aparato

DETALLE MONTAJE LAVAMANOS Y LAVAPLATOS
Sin Escala



DETALLE CAMARA DE AIRE
Sin Escala

NOTA: El acotado varía de acuerdo a la referencia del aparato

DETALLE MONTAJE INODORO INFANTIL
Sin Escala







DETALLE BAJANTE DE AGUAS LLUVIA
Sin Escala



DETALLE SOPORTERIA
Sin Escala



TAPA CAJA DE INSPECCION



PLANTA CAJA DE INSPECCION







DETALLE TRAGANTE DE CUPULA
Sin Escala



DETALLE TRAGANTE EN PLACAS
Sin Escala



DETALLE CUNETA CON FILTRO
Sin Escala

NOTA

Antes de iniciar la obra, el constructor debera verificar en terreno las cotas rasantes, las cotas claves, localización de pozos y valvulas en las redes públicas de acueducto y alcantarillado. Ademas se debe verificar los cruces con las redes de energía y telefonos.

OBSERVACIONES GENERALES

Para la ubicación de bocas hidraulizas y salidas sanitarias, verificar con detalles arquitectonicos.

NOTAS DE PRUEBBA

PRUEBA DE DESAGUES

a.) Antes de cubrir todas las aranas, estas deberan ser aprobadas, llenandolas con una columna de agua permanente.

b.) Las bajantes y colgantes de desagues se llenaran paralelamente con su prolongacion y no se desocuparan hasta tanto no se haya terminado la mamposteria y pañetes.

PRUEBA DE SUMINISTRO

a.) Las tuberías se mantendran en estado de prueba permanente hasta el montaje de aparatos.

PRUEBA DE FLUJO

a.) Antes de montar aparatos se deberan efectuar pruebas de flujo de agua tanto en aguas lluvias y aguas residuales.

VERSIONES

FECHA:	OBSERVACIONES
30 - 01 - 2017	VERSIÓN

LOCALIZACIÓN

PROYECTO JORNADA ÚNICA

Jornada Única

MINEDUCACIÓN — TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN
Ministerio de Educación Nacional
Bogotá, Colombia

MINEDUCACIÓN

Findeter Financiera del Desarrollo
FINDETER - FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL
Bogotá, Colombia

No CONTRATO:
PAF-JU10-G10DC-2015

RUBAU Colombia
CONSTRUCCIONES RUBAU - SUCURSAL COLOMBIA
Bogotá, Colombia

INTERVENTORIA
CONSORCIO JORNADA UNICA BCG-GR10

ING. SIGIFREDO OSPINA CASTRO
MATRICULA PROF: 25202-70077 CND.
DIRECTOR DE CONSULTORIA.

ARQ. JULIAN MORA
MAT. N°25700-30290 CND
ESPECIALIDAD
HIDRAULICA

DIEGO ALEXIS ROJAS HERRERA
MATRICULA PROF: 68202196044 STD

LOCALIZACION:
MUNICIPIO DE IPIALES
DEPARTAMENTO DE NARIÑO

PROYECTO:
I.E. BARRIO OBRERO

GRUPO 10

CONTIENE:
DETALLES SANITARIOS Y PLUVIALES

ESCALA: INDICADA
FECHA: ENERO 2017

PLANO No. S 04
DE 04
04