











* Viga Inclinada (ver detalle plano E403)























DESPIECES DE VIGAS MODULO 1
escala 1:75

















DESPIECES DE VIGAS MODULO 2
escala 1:75















Estribo adicional:
03/@2cm la misma distribucion del resto de los flejes en la viga

ESTIBOS ADICIONALES B=0.40
escala 1:25



Estribo adicional:
01/4@ 3 flejes principales
B-0.08

REFUERZO EN SEGUNDA FILA
escala 1:25

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS

JARDÍN INFANTIL
ARBOLEDA STA. TERESITA
LOCALIDAD
SAN CRISTOBAL
DIRECCIÓN
CARRERA 15 ESTE # 61 A -10 SUR

DISEÑO
ESTRUCTURAL

CONSULTOR
CONSORCIO C+PU
NIT. 901140820-1
CONTRATO No. 9254 DE 2017

ARQ. WILSON SALVADOR GAMBA R.
M.P. No. A25022006-50146146
ARQUITECTO DISEÑADOR

INTERVENTOR
CONSORCIO ARBOLEDA DF
NIT. 9011400520-7
CONTRATO No. 9247 DE 2017

ERNESTO PERDOMO RUBIANO
REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCTOR RESPONSABLE

INGENIERO CIVIL
LUIS ANTONIO PINZON PARRA
M.P. 25202029620 CND

ELEMENTOS ESTRUCTURALES
ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES
APROBÓ

INGENIERO CIVIL
IVAN FERNANDO VERGARA GONZALEZ
M.P. 68202-180783 STD

IMÁGEN

LOCALIZACIÓN

CONTIENE
DESPIECES VIGAS
DESPIECES VIGUETAS

OBSERVACIONES
Revisión 1 Agosto 31 del 2018
Revision 2 septiembre 13 del 2018
Revision 3 octubre 11 del 2018
Revisión 4 octubre 29 del 2018

NOMBRE DEL ARCHIVO
DESP._IIST_Jun30_18 (1).dwg

FECHA 09-07-2018
ESCALA Indicadas
CONSECUTIVO E-301
PLANO 10

Curador Urbano 2
Arq. Mauricio Arturo Becerra Cabrera
Bogotá D.C., Colombia
LOS PRESENTES PLANOS HACEN
LC 18-2-1266
PARTE DE LA LICENCIA
Vo. Bo. INGENIERIA

MP 25202-211113
REVISAR DE LOS DISEÑOS